



- CONVENCIONES
- Viga Cinta(Coronamiento) Lesion/Humedad
 - Columna A.2 Lesion/Humedad
 - Muro Posterior Lesion/Humedad

LESIONES Y AFECTACIONES

# LESION	TIPO DE LESION	UBICACIÓN EJE
1	PERDIDA DE RECUBRIMIENTO EN VIGAS Y COLUMNAS	C-1
2	HUMEDAD Y CARBONATACION EN COLUMNA	A-2
3	HUMEDAD EN MURO	A-2-5
4	HUMEDAD EN VIGA CANAL	A-D-5
5	FLEXION DE VIGA	A-D-5
6	CORROSION EN COLUMNAS	A-1.
7	METALICAS	A-1.
	FISURA DE MURO	D-C-5

CUADRO DE AREAS / BODEGA GENERAL

AREA TOTAL DEL LOTE	195.38 M2
AREA LIBRE PRIMER PISO	144.88 M2
AREA CONSTRUIDA PRIMER PISO	50.50 M2
AREA SEGUNDA PLANTA:	52.04 M2
AREA CONSTRUIDA:	52.04 M2
AREA TERCERA PLANTA	25.36 M2
OTRAS	
AREA MEZANINE:	63.07 M2

PATOLOGIA CONSTRUCTIVA
E INTERVENCION S.A.S
NIT. 900837456-7

PROYECTO:
**ESTUDIO PATOLOGICO
Y PROPUESTA DE INTERVENCION
BODEGA EXISTENTE
IBAGUE-CARRERA 4C N.30-10
DEPARTAMENTO/TOLIMA**

PROPIETARIO:
ALIRIO BARRIOS ZARTA

ELABORO:
**ING. JOSE LUS TOBON
ING. NELSON MURILLO R**

CONTENIDO:
**PLANTA ARQUITECTONICA PRIMER Y
SEGUNDO PISO
CORTE TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL
PLANO DE LESIONES**

ESPECIFICACIONES:

OBSERVACIONES:

DIGITO: **ARG. KATHERIN SOFIA MURILLO ROJAS**

ARCHIVO: **U.SANTOTOMAS
TPI FINAL/CPC**

FECHA: **MARZO - 2018**

ESCALA: **1:50** PLANO N°: **1 DE 3**