



INVENTARIO DE CANASTILLAS MUNICIPIO DE ARCABUCO – BOYACA

El municipio de Arcabuco cuenta actualmente con el siguiente numero de canastillas, el cual está dividido en canastillas de poste y anclaje.

POSTE	ANCLAJE
4	1
0	4
1	0
1	0
0	10
1	0
1	0
1	0
1	0
1	0
1	0
1	0
1	0
1	0
1	0
1	0
0	1
0	1
4	2
0	1
0	3
20	23

Luego de conocer el numero de canastillas se debe verificar su estado y la ubicación actual de estas para que así se pueda definir en qué lugares se podrían ubicar más, además de la implementación de puntos ecológicos.

UBICACIÓN: PARQUE LA VIRGEN SALIDA HACIA TUNJA ESTADO FISICO ACTUAL: Bueno OBSERVACIONES: No hay observaciones



UBICACIÓN: INTERSECCIÓN CALLE 3 CON CRA 4
ESTADO FISICO ACTUAL: Bueno

OBSERVACIONES: No hay observaciones



UBICACIÓN: CRA 5 CERCA INTERSECCIÓN CALLE 3

ESTADO FISICO ACTUAL: Bueno

OBSERVACIONES: No hay observaciones



UBICACIÓN: PARQUE PRINCIPAL ARCABUCO

ESTADO FISICO ACTUAL: Bueno

OBSERVACIONES: No hay observaciones.








UBICACIÓN: CRA 5 CERCA INTERSECCIÓN CALLE 4

ESTADO FISICO ACTUAL: Bueno

OBSERVACIONES: No hay observaciones.



UBICACIÓN: ESQUINA ALCALDIA
ESTADO FISICO ACTUAL: Bueno
OBSERVACIONES: No hay observaciones.



UBICACIÓN: CRA 7 INTERSECCIÓN CALLE 4
ESTADO FISICO ACTUAL: Bueno
OBSERVACIONES: No hay observaciones.



UBICACIÓN: EN FRENTE DE LA EMPRESA AGUAS DE ARCABUCO

ESTADO FISICO ACTUAL: Bueno
OBSERVACIONES: No hay observaciones.



UBICACIÓN: CRA 7 INTERSECCION CALLE 3
ESTADO FISICO ACTUAL: Bueno
OBSERVACIONES: No hay observaciones.



UBICACIÓN: CRA 7 INTERSECCIÓN CALLE 2
ESTADO FISICO ACTUAL: Bueno
OBSERVACIONES: No hay observaciones.



UBICACIÓN: INTERSECCIÓN CALLE 3 CRA 8

ESTADO FISICO ACTUAL: Bueno

OBSERVACIONES: No hay observaciones



UBICACIÓN: CALLE 3 EN FRENTE DEL ENCANTO

ESTADO FISICO ACTUAL: Regular

OBSERVACIONES: Se observa que esta canastilla no cuenta con rejilla superior.



UBICACIÓN: CALLE 3 EN FRENTE DE LA SEDE CASTRO MARTINEZ

ESTADO FISICO ACTUAL: Bueno

OBSERVACIONES: No hay observaciones



UBICACIÓN: FRENTE E.S.E. CENTRO DE SALUD ARCABUCO

ESTADO FISICO ACTUAL: Bueno

OBSERVACIONES: No hay observaciones



UBICACIÓN: PARQUE BARRIO SANTA ELENA

ESTADO FISICO ACTUAL: Bueno

OBSERVACIONES: No hay observaciones



UBICACIÓN: CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL

ESTADO FISICO ACTUAL: Regular

OBSERVACIONES: Realizar un mantenimiento en general a esta canastilla



UBICACIÓN: BARRIO TEJAR

ESTADO FISICO ACTUAL: Regular

OBSERVACIONES: Se debe instalar reja superior a las canastillas de poste para su buen funcionamiento





UBICACIÓN: BARRIO HABITAR

ESTADO FISICO ACTUAL: Bueno

OBSERVACIONES: No hay observaciones

