







INVENTARIO DE AFECTACIONES CARPETA ASFALTICA







DEPARTAMENTO: BOYACÁ

MUNICIPIO: TUNJA



CONTRATO DE OBRA: N° 834 DE 2021

OBJETO: SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.

LOCALIZACIÓN DAÑO	N° PARCHE/BACHEO	TIPO DE DAÑO	CANT (un)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CAMARA DE COMERCIO (SEXTA)	SX15	BACHES (BCH)	7	
	SX16			
	SX17			
	SX19			
	SX20			
	SX23			
	SX25			
	SX18	CABEZA DURA (CD)	2	
	SX22			
	SX24	PIEL DE COCODRILO (PC)	1	
EL GAITAN	LM1	DESCASCARAMIENTO (DC)	3	
	LM3			
	LM6			
	LM 2	BACHES (BCH)	2	
	LM4			
	LM1			
	LM4			
LM5				

	LM6	PIEL DE COCODRILO (PC)	4	
LA TOYOTA	TY3	PIEL DE COCODRILO (PC)	8	
	TY5			
	TY8			
	TY16			
	TY18			
	TY20			
	TY22			
	TY23			
	TY1	BACHES (BCH)	4	
	TY2			
	TY11			
	TY13			
	TY4	HUNDIMIENTO (HUN)	2	
TY12				
TY6	DESCASCARAMIENTO O (DC)	9		
TY7				
TY9				
TY10				
TY14				
TY15				
TY17				
TY19				
TY21				
LB1	PIEL DE COCODRILO (PC)	11		
LB2				
LB10				
LB13				
LB14				
LB16				
LB18				
LB19				
LB20				
LB21				
LB 17				
LB22				

EL LIBERTADOR

LB4	BACHES (BCH)	1	
LB3	DESCASCARAMIENT O (DC)	9	
LB5			
LB6			
LB7			
LB8			
LB9			
LB11			
LB12			
LB15			