




ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRF- 001-04-08				CONSECUTIVO No.		001	
A. OBJETO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.				001			
FECHA TOMA DE FOTO				22 de marzo de 2018			
EJES DE TRABAJO				EDIFICIO K			
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA		NIVEL					
VIGA		CARA INSPECCIONADA FACHADA PRINCIPAL					
PLACA							
MURO CONTENCIÓN							
FACHADA							
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS					
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NUCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
HORAS		MINUTOS		1			
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Máximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
FACHADA PRINCIPAL EDIFICIO K							
1. Se observa una franja blanca perimetral de la cimentación sobre el Edificio K, al parecer un muro en concreto.							
2. Se observa que en el segundo piso se presenta un voladizo.							
				Firma			

FRF- 002- 04- 08				CONSECUTIVO No.		002	
A. OBJETO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.		002					
FECHA TOMA DE FOTO		22 de marzo de 2018					
EJES DE TRABAJO		EDIFICIO K					
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA		NIVEL					
VIGA		CARA INSPECCIONADA					
PLACA							
MURO CONTENCION							
FACHADA							
FACHADA LATERAL DERECHA							
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS					
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NUCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA							
HORAS		MINUTOS		1			
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Maximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
FACHADA LATERAL DERECHA							
1, Se observa una franja blanca al parecer un muro en concreto proveniente de							
la cimentacion, el cual soporta los muros en mamposteria.							
				Firma			


FRF- 003- 04- 08				CONSECUTIVO No.		003	
A. OBJETO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.				003			
FECHA TOMA DE FOTO				22 de marzo de 2018			
EJES DE TRABAJO				EDIFICIO K			
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA		NIVEL					
VIGA		CARA INSPECCIONADA					
PLACA							
MURO CONTENCIÓN							
FACHADA							
FACHADA LATERAL DERECHA							
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS					
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NUCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA							
HORAS		MINUTOS		1			
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Máximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
1. Fachada Compuesta de Muros en Mampostería.							
				Firma			

FRF- 004- 04- 08				CONSECUTIVO No.		004	
A. OBJETO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.		004					
FECHA TOMA DE FOTO		sábado, 22 de marzo de 2008					
EJES DE TRABAJO		EDIFICIO K					
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA		NIVEL					
VIGA		CARA INSPECCIONADA	FACHADA POSTERIOR				
PLACA							
MURO CONTENCIÓN							
FACHADA	X						
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS					
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NUCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA							
HORAS		MINUTOS	1				
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Maximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
1. FACHADA COMPUESTA POR MUROS EN MAMPOSTERIA							

FRF- 005- 04- 08				CONSECUTIVO No.		005	
A. OBJETO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.				005			
FECHA TOMA DE FOTO				22 de marzo de 2018			
EJES DE TRABAJO				EDIFICIO K			
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA		NIVEL					
VIGA		CARA INSPECCIONADA					
PLACA							
MURO CONTENCION							
FACHADA				FACHADA LATERAL IZQUIERDA			
2. TIPO DE ENSAYO				3. CARACTERISTICAS			
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NUCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA							
HORAS		MINUTOS		1			
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Maximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
FACHADA LATERAL IZQUIERDA							
1. Fachada Compuesta por Muros en Mamposteria							
2. Se deben revisar los porticos supuestos para soporte de muros del segundo piso.							
				Firma			

FRF- 006- 04- 08				CONSECUTIVO No.		006	
A. OBJETO DEL CONTRATO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.		006					
FECHA TOMA DE FOTO		22 de marzo de 2018					
EJES DE TRABAJO		EDIFICIO K					
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA		NIVEL					
VIGA		CARA INSPECCIONADA	FACHADA LATERAL IZQUIERDA				
PLACA							
MURO CONTENCION							
FACHADA	X						
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS					
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NUCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA							
HORAS		MINUTOS	1				
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Maximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
FACHADA LATERAL IZQUIERDA							
				Firma			

FRF- 007- 04- 08				CONSECUTIVO No.		007	
A. OBJETO DEL CONTRATO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.		007					
FECHA TOMA DE FOTO		22 de marzo de 2018					
EJES DE TRABAJO		EDIFICIO K					
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA	X	NIVEL					
VIGA		CARA INSPECCIONADA	FACHADA LATERAL IZQUIERDA				
PLACA							
MURO CONTENCIÓN							
FACHADA	X						
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS					
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NUCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA							
HORAS		MINUTOS	1				
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Maximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES							
FACHADA LATERAL IZQUIERDA							
1. Columnas independientes al edificio que soportan una viga aparente.							
2. Piso en Ceramica							
				Firma			

FRF- 008- 04- 08				CONSECUTIVO No.		008	
A. OBJETO DEL CONTRATO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.		008					
FECHA TOMA DE FOTO		22 de marzo de 2018					
EJES DE TRABAJO		EDIFICIO K					
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA		NIVEL	PISO 1				
VIGA	X	CARA INSPECCIONADA					
PLACA	X						
MURO CONTENCIÓN							
FACHADA							
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS					
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NUCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA							
HORAS		MINUTOS	1				
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Máximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
1. VIGA DESCOLGADA SOBRE MURO EN MAMPOSTERIA							

FRF- 009- 04- 08				CONSECUTIVO No.		009	
A. OBJETO DEL CONTRATO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.		009					
FECHA TOMA DE FOTO		22 de marzo de 2018					
EJES DE TRABAJO		EDIFICIO K					
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA		NIVEL	PISO 1				
VIGA		CARA INSPECCIONADA					
PLACA							
MURO CONTENCIÓN							
FACHADA							
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS					
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NUCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA							
HORAS		MINUTOS	1				
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Máximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
VIGAS, COLUMNAS Y PLACA SOBRE PUNTO FIJO (ESCALERA)							

FRF- 010- 04- 08				CONSECUTIVO No.		010		
A. OBJETO DEL CONTRATO								
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.								
B. DATOS BASICOS								
FOTO No.		010						
FECHA TOMA DE FOTO		22 de marzo de 2018						
EJES DE TRABAJO		EDIFICIO K						
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA				
CIMENTACION		EJE						
COLUMNA	X	NIVEL						PISO 1
VIGA	X	CARA INSPECCIONADA						
PLACA	X							
MURO CONTENCION								
FACHADA								
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS						
RETIRO		LONGITUD						
REGATA		ANCHO						
NUCLEO		PROFUNDIDAD						
CARBONATACION		DIAMETRO						
CORROSION		GRADO						
OTRO		SENTIDO						
4. TIEMPO DE TOMA								
HORAS		MINUTOS		1				
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA				
REFUERZO LONGITUDINAL								
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES								
FLEJES								
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES								
AGREGADOS (Tamaño Maximo)								
CONCRETO								
ESPESOR DEL ACABADO								
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO								
OTROS								
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA				
FISURAS								
CORROSION								
HUMEDAD								
LIXIVIACION								
CARBONATACION								
POROSIDAD								
HORMIGUEROS								
EXPOSICION REFUERZO								
OTROS								
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO				
COLUMNAS Y VIGAS DE PUNTOS FIJOS (ESCALERA).								
COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO REFORZADO.								
				Firma				

FRF- 011- 04- 08				CONSECUTIVO No.		011	
A. OBJETO DEL CONTRATO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.		011					
FECHA TOMA DE FOTO		22 de marzo de 2018					
EJES DE TRABAJO		EDIFICIO K					
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA	X	NIVEL	PISO 1				
VIGA	X						
PLACA		CARA					
MURO CONTENCION		INSPECCIONADA					
FACHADA							
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS					
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NUCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA							
HORAS		MINUTOS	1				
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Maximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
COLUMNAS Y VIGAS DE PUNTOS FIJOS (ESCALERA).							
COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO REFORZADO.							
VERIFICACION DE PUNTOS FIJOS							
				Firma			

FRF- 012- 04- 08				CONSECUTIVO No.		012	
A. OBJETO DEL CONTRATO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.		012					
FECHA TOMA DE FOTO		22 de marzo de 2018					
EJES DE TRABAJO		EDIFICIO K					
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA	X	NIVEL	PISO 1				
VIGA	X	CARA INSPECCIONADA					
PLACA	X						
MURO CONTENCION							
FACHADA							
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS					
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NUCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA							
HORAS		MINUTOS		1			
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Maximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO REFORZADO.							
PISO EN CERAMICA							
CIELO RASO FALSO PAÑETE Y MALLA CON VENA							
				Firma			

FRF- 013- 04- 08		CONSECUTIVO No.	013
A. OBJETO DEL CONTRATO			
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.			
B. DATOS BASICOS			
FOTO No.	013		
FECHA TOMA DE FOTO	22 de marzo de 2018		
EJES DE TRABAJO	EDIFICIO K		
1. ELEMENTO INSPECCIONADO		OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA	
CIMENTACION		EJE	
COLUMNA	X	NIVEL	PISO 1
VIGA	X	CARA INSPECCIONADA	
PLACA	X		
MURO CONTENCION			
FACHADA			
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS	
RETIRO		LONGITUD	
REGATA		ANCHO	
NUCLEO		PROFUNDIDAD	
CARBONATACION		DIAMETRO	
CORROSION		GRADO	
OTRO		SENTIDO	
4. TIEMPO DE TOMA			
HORAS		MINUTOS	1
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO		OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA	
REFUERZO LONGITUDINAL			
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES			
FLEJES			
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES			
AGREGADOS (Tamaño Maximo)			
CONCRETO			
ESPEJOR DEL ACABADO			
ESPEJOR DE RECUBRIMIENTO			
OTROS			
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)		OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA	
FISURAS			
CORROSION			
HUMEDAD			
LIXIVIACION			
CARBONATACION			
POROSIDAD			
HORMIGUEROS			
EXPOSICION REFUERZO			
OTROS			
OBSERVACIONES GENERALES		FIRMA COORDINADOR PROYECTO	
CIELO PASO EN MADERA Y NO FACILITA INSPECCION VISUAL DE			
ELEMENTOS ESTRUCTURALES			
		Firma	


FRF- 014- 04- 08				CONSECUTIVO No.		014	
A. OBJETO DEL CONTRATO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.		014					
FECHA TOMA DE FOTO		22 de marzo de 2018					
EJES DE TRABAJO		EDIFICIO K					
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA	X	NIVEL	PISO 1				
VIGA	X	CARA INSPECCIONADA					
PLACA	X						
MURO CONTENCIÓN							
FACHADA							
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS					
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NUCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA							
HORAS		MINUTOS	1				
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Máximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
CIELO RASO FALSO EN MADERA Y NO FACILITA INSPECCION VISUAL DE							
ELEMENTOS ESTRUCTURALES							
				Firma			

FRF- 015- 04- 08				CONSECUTIVO No.		015		
A. OBJETO DEL CONTRATO								
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.								
B. DATOS BASICOS								
FOTO No.		015						
FECHA TOMA DE FOTO		22 de marzo de 2018						
EJES DE TRABAJO		EDIFICIO K						
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA				
CIMENTACION		EJE						
COLUMNA	X	NIVEL						PISO 1
VIGA	X	CARA INSPECCIONADA						
PLACA	X							
MURO CONTENCION								
FACHADA								
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS						
RETIRO		LONGITUD						
REGATA		ANCHO						
NUCLEO		PROFUNDIDAD						
CARBONATACION		DIAMETRO						
CORROSION		GRADO						
OTRO		SENTIDO						
4. TIEMPO DE TOMA								
HORAS		MINUTOS		1				
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA				
REFUERZO LONGITUDINAL								
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES								
FLEJES								
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES								
AGREGADOS (Tamaño Maximo)								
CONCRETO								
ESPESOR DEL ACABADO								
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO								
OTROS								
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA				
FISURAS								
CORROSION								
HUMEDAD								
LIXIVIACION								
CARBONATACION								
POROSIDAD								
HORMIGUEROS								
EXPOSICION REFUERZO								
OTROS								
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO				
CIELO RASO FALSO EN MADERA Y NO FACILITA INSPECCION VISUAL DE								
ELEMENTOS ESTRUCTURALES								
				Firma				



FRF- 016- 04- 08				CONSECUTIVO No.		016		
A. OBJETO DEL CONTRATO								
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.								
B. DATOS BASICOS								
FOTO No.		016						
FECHA TOMA DE FOTO		22 de marzo de 2018						
EJES DE TRABAJO		EDIFICIO K						
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA				
CIMENTACION		EJE						
COLUMNA	X	NIVEL						PISO 1
VIGA	X	CARA INSPECCIONADA						
PLACA	X							
MURO CONTENCION								
FACHADA								
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS						
RETIRO		LONGITUD						
REGATA		ANCHO						
NUCLEO		PROFUNDIDAD						
CARBONATACION		DIAMETRO						
CORROSION		GRADO						
OTRO		SENTIDO						
4. TIEMPO DE TOMA								
HORAS		MINUTOS		1				
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA				
REFUERZO LONGITUDINAL								
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES								
FLEJES								
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES								
AGREGADOS (Tamaño Maximo)								
CONCRETO								
ESPESOR DEL ACABADO								
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO								
OTROS								
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA				
FISURAS								
CORROSION								
HUMEDAD								
LIXIVIACION								
CARBONATACION								
POROSIDAD								
HORMIGUEROS								
EXPOSICION REFUERZO								
OTROS								
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO				
				Firma				


FRF- 017- 04- 08				CONSECUTIVO No.		017	
A. OBJETO DEL CONTRATO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.				017			
FECHA TOMA DE FOTO				22 de marzo de 2018			
EJES DE TRABAJO				EDIFICIO K			
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA	X	NIVEL	PISO 1				
VIGA	X	CARA INSPECCIONADA					
PLACA	X						
MURO CONTENCION							
FACHADA							
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS					
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NUCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA							
HORAS		MINUTOS		1			
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Maximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
							
				Firma			

FRF- 019-04-08				CONSECUTIVO No.		019	
A. OBJETO DEL CONTRATO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.		019					
FECHA TOMA DE FOTO		22 de marzo de 2018					
EJES DE TRABAJO		EDIFICIO K					
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA	X	NIVEL	PISO 2				
VIGA	X	CARA INSPECCIONADA					
PLACA							
MUROS							
FACHADA							
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS					
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NUCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA							
HORAS		MINUTOS		1			
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Maximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
ALOJAMIENTOS POSTERIORES TERCER PISO EDIFICIO K							
1. En uno de sus costados se aprecia una estructura de vigas y columnas que acusa una estructura diferente a la original.							
				Firma			

FRF- 020-04-08				CONSECUTIVO No.		020	
A. OBJETO DEL CONTRATO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.		020					
FECHA TOMA DE FOTO		22 de marzo de 2018					
EJES DE TRABAJO		EDIFICIO K					
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA		NIVEL	PISO 2				
VIGA		CARA INSPECCIONADA	ESCALERA PRINCIPAL				
PLACA	X						
MURO CONTENCIÓN							
FACHADA							
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS					
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NUCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
HORAS		MINUTOS	1				
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO							
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Máximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
ESCALERA PRINCIPAL SEGUNDO PISO EDIFICIO K							

FRF- 021-04-08				CONSECUTIVO No.		021	
A. OBJETO DEL CONTRATO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.				021			
FECHA TOMA DE FOTO				22 de marzo de 2018			
EJES DE TRABAJO				EDIFICIO K			
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION				EJE			
COLUMNA		X		NIVEL		PISO 2	
VIGA		X		CARA INSPECCIONADA		HALL PRINCIPAL	
PLACA		X					
MURO CONTENCION							
FACHADA							
2. TIPO DE ENSAYO				3. CARACTERISTICAS			
RETIRO				LONGITUD			
REGATA				ANCHO			
NUCLEO				PROFUNDIDAD			
CARBONATACION				DIAMETRO			
CORROSION				GRADO			
OTRO				SENTIDO			
4. TIEMPO DE TOMA							
HORAS				MINUTOS		1	
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Maximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
HALL PRINCIPAL SEGUNDO PISO EDIFICIO K							
				Firma			


FRF- 022-04-08				CONSECUTIVO No.		022	
A. OBJETO DEL CONTRATO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.				022			
FECHA TOMA DE FOTO				22 de marzo de 2018			
EJES DE TRABAJO				EDIFICIO K			
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA	X	NIVEL	PISO 2				
VIGA	X	CARA INSPECCIONADA					
PLACA							
MURO CONTENCIÓN							
FACHADA							
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS					
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NÚCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA							
HORAS		MINUTOS		1			
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Máximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
CORREDOR PRINCIPAL SEGUNDO PISO EDIFICIO K							
				Firma			

FRF- 023-04-08				CONSECUTIVO No.		023	
A. OBJETO DEL CONTRATO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.		023					
FECHA TOMA DE FOTO		22 de marzo de 2018					
EJES DE TRABAJO		EDIFICIO K					
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA	X	NIVEL	PISO 2				
VIGA	X						
PLACA		CARA INSPECCIONADA	CORREDOR PRINCIPAL				
MURO CONTENCIÓN							
FACHADA							
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS					
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NUCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA							
HORAS		MINUTOS	1				
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Maximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
CORREDOR PRINCIPAL SEGUNDO PISO EDIFICIO K							


FRF- 024-04-08				CONSECUTIVO No.		024	
A. OBJETO DEL CONTRATO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.				024			
FECHA TOMA DE FOTO				22 de marzo de 2018			
EJES DE TRABAJO				EDIFICIO K			
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA		NIVEL					
VIGA		PISO 2					
PLACA		CARA INSPECCIONADA					
MURO CONTENCION		ALOJAMIENTO					
FACHADA							
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS					
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NUCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA							
HORAS		MINUTOS		1			
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Maximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
ALOJAMIENTO SOBRE FACHADA PRINCIPAL SEGUNDO PISO EDIFICIO K							
1. El cielo raso es falso, construido en dry wall, el cual cubre el entrepiso							
de madera de la planta superior							
				Firma			

FRF- 025-04-08				CONSECUTIVO No.		025	
A. OBJETO DEL CONTRATO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.				025			
FECHA TOMA DE FOTO				22 de marzo de 2018			
EJES DE TRABAJO				EDIFICIO K			
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION				EJE			
COLUMNA		X		NIVEL		PISO 2	
VIGA		X		CARA INSPECCIONADA		VOLADIZO ALOJAMIENTO	
PLACA							
MURO CONTENCIÓN							
FACHADA							
2. TIPO DE ENSAYO				3. CARACTERISTICAS			
RETIRO				LONGITUD			
REGATA				ANCHO			
NÚCLEO				PROFUNDIDAD			
CARBONATACION				DIAMETRO			
CORROSION				GRADO			
OTRO				SENTIDO			
4. TIEMPO DE TOMA							
HORAS				MINUTOS		1	
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Máximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
VOLADIZO ALOJAMIENTO SOBRE FACHADA PRINCIPAL SEGUNDO PISO EDIFICIO K							
1. Presenta una estructura apórtica independiente de la totalidad del edificio.							
Nace y muere solo en el segundo piso							
				Firma			


FRF- 026-04-08				CONSECUTIVO No.		026	
A. OBJETO DEL CONTRATO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.		026					
FECHA TOMA DE FOTO		22 de marzo de 2018					
EJES DE TRABAJO		EDIFICIO K					
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA		NIVEL					
VIGA		PISO 2					
PLACA		CARA INSPECCIONADA					
MURO CONTENCIÓN		ALOJAMIENTO					
FACHADA							
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS					
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NÚCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA							
HORAS		MINUTOS		1			
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Máximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
TECHO ALOJAMIENTO SOBRE FACHADA PRINCIPAL SEGUNDO PISO EDIFICIO K							
1. Presenta deterioros en las cornisas y el techo falso por humedades y defectos en la instalación de acabados.							
				Firma			

FRF- 027-04-08				CONSECUTIVO No.		027	
A. OBJETO DEL CONTRATO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.				027			
FECHA TOMA DE FOTO				22 de marzo de 2018			
EJES DE TRABAJO				EDIFICIO K			
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA		NIVEL					
VIGA		PISO 2					
PLACA		CARA					
MUROS		INSPECCIONADA					
FACHADA		CORREDOR CENTRAL					
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS					
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NUCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA							
HORAS		MINUTOS		1			
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Maximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
CORREDOR CENTRAL SEGUNDO PISO EDIFICIO K							
1. Presenta entrelpisso conformado por un entarimado en madera.							
Los muros son de carga, sin pórticos aparentes							
				Firma			

FRF- 028-04-08				CONSECUTIVO No.		028	
A. OBJETO DEL CONTRATO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.				028			
FECHA TOMA DE FOTO				22 de marzo de 2018			
EJES DE TRABAJO				EDIFICIO K			
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA		NIVEL					
VIGA		PISO 2					
PLACA		CARA					
MUROS		INSPECCIONADA					
FACHADA		ALOJAMIENTOS CENTRALES					
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS					
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NUCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA							
HORAS		MINUTOS		1			
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Maximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
ALOJAMIENTOS CENTRALES SEGUNDO PISO EDIFICIO K							
1. Presentan techo cubierto con cielo raso falso en dry wall							
				Firma			

FRF- 029-04-08				CONSECUTIVO No.		029	
A. OBJETO DEL CONTRATO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.		029					
FECHA TOMA DE FOTO		22 de marzo de 2018					
EJES DE TRABAJO		EDIFICIO K					
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA		NIVEL	PISO 2				
VIGA		CARA INSPECCIONADA	ALOJAMIENTOS CENTRALES				
PLACA	X						
MUROS							
FACHADA							
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS					
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NUCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA							
HORAS		MINUTOS	1				
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Maximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
ALOJAMIENTOS CENTRALES SEGUNDO PISO EDIFICIO K							
1. Presentan deterioros en los techos por humedad y agrietamientos en el							
acabado y cornizas							
				Firma			

FRF- 030-04-08				CONSECUTIVO No.		030	
A. OBJETO DEL CONTRATO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.		030					
FECHA TOMA DE FOTO		22 de marzo de 2018					
EJES DE TRABAJO		EDIFICIO K					
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA		NIVEL	PISO 2				
VIGA		CARA INSPECCIONADA	BANOS				
PLACA	X						
MUROS							
FACHADA							
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS					
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NUCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA							
HORAS		MINUTOS	1				
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Maximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
BANOS POSTERIORES SEGUNDO PISO EDIFICIO K							
1. Presentan deterioros en los techos falsos por humedad y mala instalación							
				Firma			

FRF- 031-04-08				CONSECUTIVO No.		031	
A. OBJETO DEL CONTRATO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.		031					
FECHA TOMA DE FOTO		22 de marzo de 2018					
EJES DE TRABAJO		EDIFICIO K					
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA	X	NIVEL	PISO 2				
VIGA	X	CARA INSPECCIONADA					
PLACA	X						
MUROS	X						
FACHADA							
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS					
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NUCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA							
HORAS		MINUTOS		1			
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Maximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
ALOJAMIENTOS POSTERIORES SEGUNDO PISO EDIFICIO K							
1. Presentan muros de carga en los costados, con vigas apoyadas sobre ellos que conforman la placa de entrepiso.							
				Firma			


FRF- 032-04-08		CONSECUTIVO No.	032
A. OBJETO DEL CONTRATO			
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.			
B. DATOS BASICOS			
FOTO No.		032	
FECHA TOMA DE FOTO		22 de marzo de 2018	
EJES DE TRABAJO		EDIFICIO K	
1. ELEMENTO INSPECCIONADO		OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA	
CIMENTACION		EJE	
COLUMNA	X	NIVEL	PISO 2
VIGA	X	CARA INSPECCIONADA	ALOJAMIENTOS POSTERIORES
PLACA			
MUROS			
FACHADA			
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS	
RETIRO		LONGITUD	
REGATA		ANCHO	
NUCLEO		PROFUNDIDAD	
CARBONATACION		DIAMETRO	
CORROSION		GRADO	
OTRO		SENTIDO	
4. TIEMPO DE TOMA			
HORAS		MINUTOS	1
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO		OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA	
REFUERZO LONGITUDINAL			
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES			
FLEJES			
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES			
AGREGADOS (Tamaño Maximo)			
CONCRETO			
ESPESOR DEL ACABADO			
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO			
OTROS			
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)		OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA	
FISURAS			
CORROSION			
HUMEDAD			
LIXIVIACION			
CARBONATACION			
POROSIDAD			
HORMIGUEROS			
EXPOSICION REFUERZO			
OTROS			
OBSERVACIONES GENERALES		FIRMA COORDINADOR PROYECTO	
ALOJAMIENTOS POSTERIORES SEGUNDO PISO EDIFICIO K			
1. En uno de sus costados se aprecia una estructura de vigas y columnas que			
acusa una estructura diferente a la original.			
		Firma	

FRF- 033-04-08				CONSECUTIVO No.		033		
A. OBJETO DEL CONTRATO								
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.								
B. DATOS BASICOS								
FOTO No.		033						
FECHA TOMA DE FOTO		22 de marzo de 2018						
EJES DE TRABAJO		EDIFICIO K						
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA				
CIMENTACION		EJE						
COLUMNA	X	NIVEL						PISO 3
VIGA	X	CARA INSPECCIONADA						HALL PRINCIPAL
PLACA								
MURO CONTENCION								
FACHADA								
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS						
RETIRO		LONGITUD						
REGATA		ANCHO						
NUCLEO		PROFUNDIDAD						
CARBONATACION		DIAMETRO						
CORROSION		GRADO						
OTRO		SENTIDO						
4. TIEMPO DE TOMA								
HORAS		MINUTOS		1				
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA				
REFUERZO LONGITUDINAL								
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES								
FLEJES								
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES								
AGREGADOS (Tamaño Maximo)								
CONCRETO								
ESPESOR DEL ACABADO								
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO								
OTROS								
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA				
FISURAS								
CORROSION								
HUMEDAD								
LIXIVIACION								
CARBONATACION								
POROSIDAD								
HORMIGUEROS								
EXPOSICION REFUERZO								
OTROS								
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO				
HALL PRINCIPAL TERCER PISO EDIFICIO K								
1. Presenta un sistema de vigas y columnas que conforman el punto fijo								
				Firma				

FRF- 034-04-08				CONSECUTIVO No.		034	
A. OBJETO DEL CONTRATO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.		034					
FECHA TOMA DE FOTO		22 de marzo de 2018					
EJES DE TRABAJO		EDIFICIO K					
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA		NIVEL					
VIGA		PISO 3					
PLACA		CARA					
MURO		INSPECCIONADA					
FACHADA		CORREDOR PRINCIPAL					
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS					
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NUCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
HORAS		MINUTOS		1			
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Maximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
CORREDOR PRINCIPAL TERCER PISO EDIFICIO K							

FRF- 035-04-08				CONSECUTIVO No.		035	
A. OBJETO DEL CONTRATO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.				035			
FECHA TOMA DE FOTO				22 de marzo de 2018			
EJES DE TRABAJO				EDIFICIO K			
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA		NIVEL					
VIGA		PISO 3					
PLACA		CARA INSPECCIONADA					
MURO CONTENCION		ALOJAMIENTO					
FACHADA							
2. TIPO DE ENSAYO				3. CARACTERISTICAS			
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NUCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA							
HORAS		MINUTOS		1			
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Maximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
ALOJAMIENTO SOBRE FACHADA PRINCIPAL TERCER PISO EDIFICIO K							
1. El cielo raso es falso, construido en dry wall, el cual cubre el entrepiso							
de madera de la planta superior							
				Firma			

FRF- 001-04-08		CONSECUTIVO No.	036
A. OBJETO DEL CONTRATO			
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.			
B. DATOS BASICOS			
FOTO No.		001	
FECHA TOMA DE FOTO		22 de marzo de 2018	
EJES DE TRABAJO		EDIFICIO K	
1. ELEMENTO INSPECCIONADO		OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA	
CIMENTACION		EJE	
COLUMNA		NIVEL	PISO 3
VIGA	X	CARA INSPECCIONADA	ALOJAMIENTO
PLACA	X		
MURO CONTENCIÓN			
FACHADA			
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS	
RETIRO		LONGITUD	
REGATA		ANCHO	
NUCLEO		PROFUNDIDAD	
CARBONATACION		DIAMETRO	
CORROSION		GRADO	
OTRO		SENTIDO	
4. TIEMPO DE TOMA			
HORAS		MINUTOS	1
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO		OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA	
REFUERZO LONGITUDINAL			
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES			
FLEJES			
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES			
AGREGADOS (Tamaño Máximo)			
CONCRETO			
ESPESOR DEL ACABADO			
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO			
OTROS			
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)		OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA	
FISURAS			
CORROSION			
HUMEDAD			
LIXIVIACION			
CARBONATACION			
POROSIDAD			
HORMIGUEROS			
EXPOSICION REFUERZO			
OTROS		OBSERVACIONES GENERALES	
ALOJAMIENTO SOBRE FACHADA LATERAL TERCER PISO EDIFICIO K			
1. Se presenta un entrepiso superior que conforma el piso de la terraza,			
conformado por vigas apoyadas sobre los muros laterales			
		FIRMA COORDINADOR PROYECTO  Firma	

FRF- 037-04-08				CONSECUTIVO No.		037	
A. OBJETO DEL CONTRATO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.				037			
FECHA TOMA DE FOTO				22 de marzo de 2018			
EJES DE TRABAJO				EDIFICIO K			
1. ELEMENTO INSPECCIONADO					OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA		
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA		NIVEL					
VIGA		PISO 3					
PLACA		X					
MUROS		X					
FACHADA		X					
		CARA INSPECCIONADA					
		CORREDOR CENTRAL					
2. TIPO DE ENSAYO				3. CARACTERISTICAS			
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NUCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA							
HORAS		MINUTOS		1			
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO					OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA		
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Maximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)					OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA		
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES					FIRMA COORDINADOR PROYECTO		
CORREDOR CENTRAL TERCER PISO EDIFICIO K							
1. Presenta entrepiso conformado por un entarimado en madera.							
Los muros son de carga, sin pórticos aparentes							
					Firma		

FRF- 038-04-08				CONSECUTIVO No.		038	
A. OBJETO DEL CONTRATO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.		038					
FECHA TOMA DE FOTO		22 de marzo de 2018					
EJES DE TRABAJO		EDIFICIO K					
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA		NIVEL					
VIGA		PISO 3					
PLACA		X					
MUROS		X					
FACHADA		X					
CARA INSPECCIONADA		ALOJAMIENTOS CENTRALES					
2. TIPO DE ENSAYO				3. CARACTERISTICAS			
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NUCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA							
HORAS		MINUTOS		1			
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Maximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
ALOJAMIENTOS CENTRALES TERCER PISO EDIFICIO K							
1. Presentan techo cubierto con cielo raso falso en dry wall, con deterioros por							
fisuras y humedades							
				Firma			

FRF- 039-04-08				CONSECUTIVO No.		039	
A. OBJETO DEL CONTRATO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.				039			
FECHA TOMA DE FOTO				22 de marzo de 2018			
EJES DE TRABAJO				EDIFICIO K			
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA		NIVEL					
VIGA		PISO 3					
PLACA		CARA INSPECCIONADA					
MUROS		BANOS					
FACHADA							
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS					
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NUCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
HORAS		MINUTOS		1			
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Maximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
BANOS TERCER PISO EDIFICIO K							
1. Presentan deterioros en los techos falsos por humedad y mala instalación							
				Firma			

FRF- 040-04-08				CONSECUTIVO No.		040	
A. OBJETO DEL CONTRATO							
ESTUDIO EDIFICIO K DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "JOSE MARIA CORDOVA", BOGOTA D.C.							
B. DATOS BASICOS							
FOTO No.				040			
FECHA TOMA DE FOTO				22 de marzo de 2018			
EJES DE TRABAJO				EDIFICIO K			
1. ELEMENTO INSPECCIONADO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
CIMENTACION		EJE					
COLUMNA	X	NIVEL	PISO 3				
VIGA	X	CARA INSPECCIONADA	ALOJAMIENTOS POSTERIORES				
PLACA	X						
MUROS	X						
FACHADA							
2. TIPO DE ENSAYO		3. CARACTERISTICAS					
RETIRO		LONGITUD					
REGATA		ANCHO					
NUCLEO		PROFUNDIDAD					
CARBONATACION		DIAMETRO					
CORROSION		GRADO					
OTRO		SENTIDO					
4. TIEMPO DE TOMA							
HORAS		MINUTOS		1			
5. VISUALIZACION RESULTANTE DEL MUESTREO				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
REFUERZO LONGITUDINAL							
SEPARACION REFUERZO ENTRE EJES							
FLEJES							
SEPARACION FLEJES ENTRE EJES							
AGREGADOS (Tamaño Maximo)							
CONCRETO							
ESPESOR DEL ACABADO							
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO							
OTROS							
6. AFECTACION ENCONTRADA (INSPECCION VISUAL)				OBSERVACIONES Y/O DIAGRAMA			
FISURAS							
CORROSION							
HUMEDAD							
LIXIVIACION							
CARBONATACION							
POROSIDAD							
HORMIGUEROS							
EXPOSICION REFUERZO							
OTROS							
OBSERVACIONES GENERALES				FIRMA COORDINADOR PROYECTO			
ALOJAMIENTOS POSTERIORES TERCER PISO EDIFICIO K							
1. Presentan muros de carga en los costados.							
2. El techo está cubierto con cielo raso falso en dry wall							
				Firma			