

**ETAPA DE RECONOCIMIENTO E HISTORIA CLINICA
FICHAS DE TOMAS DE DATOS Y VALORACION**

PACIENTE	TERRENO COLEGIO JUAN LOZANO LOZANO-FONTANA GRANDE	INFORMACION DE LA LESION				
LOCALIDAD	LOCALIDAD DE SUBA	CLASIFICACION DE LA LESION				
DIRECCION	CARRERA 106B No. 151C-92 BOGOTA	DIRECTA	PRIMARIA	SECUNDARIA	INDIRECTA	
ESPACIO	ENTRE EJES (10-14) (E-F) Y (15-20) (A-C)	QUIMICA			PROYECTO	X
ORIENTACION	AREA SUR ORIENTAL Y NOR ORIENTAL	FISICA		X	EJECUCION	
		MECANICA			MATERIAL	
CONDICIONES DE ESTABILIDAD	NO HAY ESTABILIDAD PARA CONSTRUCCION	LESION PREVIA			MANTENIMIENTO	
ELEMENTOS ENCONTRADOS	PLASTICO,PAPEL, BOTELLAS PLASTICAS Y VIDRIO	APLICACIÓN PATOLOGICA				
SISTEMA CONSTRUCTIVO	A CONSTRUIR: CIMENTACION,MUROS Y CUBIERTA EN CONCRETO					
REALIZACION DEL ESTUDIO		PEDIATRICA				
		GEDIATRICA				
ARQ. CARLOS ALBERTO PINZON CAJAMARCA		FORENSE				
FICHA 01-LESION 1		PREVENTIVA				

PLANTA GENERAL	AREA ESPECIFICA DE LESION	VALORACION VISUAL								
		APECTACION DE DAÑO	NIVEL DE RECUPERACION	GRADO DE LESION						
		SEGURIDAD	FUNCIONALIDAD	ASPECTO	IMPRESINDIBLE	NECESARIO	CONVENIENTE	SEVERO	MODERADO	LEVE

FOTOGRAFIA



CARACTERISTICAS GENERALES

NIVELES Y UBICACIÓN

NIVEL

EJE

CARACTERISTICAS SUELO

CONTAMINACION EXTREMA

COMPARTAMIENTO QUIMICO

COMPORTAMIENTO MECANICO

COMPORTAMIENTO TERMICO

COMPOSICION

CAPA VEGETAL

TIERRA NEGRA

LIMO NEGRO CON CAFÉ

DIMENSIONES AREAS DE LESION

LONGITUD

PROFUNDIDAD

MATERIAL ENCONTRADO

FILTRACIONES AGUA SUBSUELO

AGUA GRAVITACIONAL

AGUA FREATICA

NIVEL FREATICO

AGUA RETENIDA

OBSERVACIONES

NIVEL -0.40MTS HASTA 3.00MTS	X	X		X			X		
ENTRE EJES (10-14) (E-F) Y (15-20) (A-C)	X	X		X			X		

ALTO CONTENIDO DE ELEMENTOS INORGANICOS	X	X	X	X			X		
POR DESINTEGRACION DE ELEMENTOS PUEDE FALLAR TERRENO	X	X		X			X		
POR DETERIORO LOS ELEMENTOS PUEDE FALLAR TERRENO	X	X		X			X		
CAMBIOS DE TEMPERATURA OCACIONAN DETERIORO	X	X		X			X		

0.15CMS									
0,40 MTS SE ENCONTRO MATERIAL INORGANICO	X			X			X		
0,40MTS HASTA 3.00MTS SE ENCONTRO MATERIAL INORGANICO	X			X			X		
4.0 X4.0 M2. TOTAL 48M2	X			X			X		
HASTA 3.0M DE PROFUNDIDAD	X			X			X		
PLASTICO, BOTELLAS VIDRIO, PAPEL	X			X			X		

FILTRACION TERRENO	X			X			X		
FILTRACION AGUA	X			X			X		

ETAPA DE RECONOCIMIENTO E HISTORIA CLINICA
FICHAS DE TOMAS DE DATOS Y VALORACION

PACIENTE	TERRENO COLEGIO JUAN LOZANO LOZANO-FONTANA GRANDE LOCALIDAD DE SUBA . CARRERA 106B No. 151C-92 BOGOTA	INFORMACION DE LA LESION				
LOCALIDAD	LOCALIDAD DE SUBA	CLASIFICACION DE LA LESION				
DIRECCION	CARRERA 106B No. 151C-92 BOGOTA	DIRECTA	PRIMARIA	SECUNDARIA	INDIRECTA	
ESPACIO	ENTRE EJES (1-21) (E-F)	QUIMICA			PROYECTO	X
ORIENTACION	AREA NORTE DEL PREDIO	FISICA		X	EJECUCION	
		MECANICA			MATERIAL	
CONDICIONES DE ESTABILIDAD	NO HAY ESTABILIDAD PARA CONSTRUCCION	LESION PREVIA			MANTENIMIENTO	
ELEMENTOS ENCONTRADOS	AGUA POR FILTRACION	APLICACIÓN PATOLOGICA				
SISTEMA CONSTRUCTIVO	A CONSTRUIR: CIMENTACION,MUROS Y CUBIERTA EN CONCRETO	PEDIATRICA				
REALIZACION DEL ESTUDIO		GEDIATRICA				
ARQ. CARLOS ALBERTO PINZON CAJAMARCA		FORENSE				
FICHA 02A-LESION 2		PREVENTIVA				
PLANTA GENERAL		AREA ESPECIFICA DE LESION		VALORACION VISUAL		
				AFECTION DE DAÑO	NIVEL DE RECUPERACION	GRADO DE LESION
		SEGURIDAD	FUNCIONALIDAD	ASPECTO	IMPRESINDIBLE	NECESARIO
					CONVENIENTE	SEVERO
					MODERADO	LEVE

FOTOGRAFIA



CARACTERISTICAS GENERALES

NIVELES Y UBICACIÓN

NIVEL

EJE

CARACTERISTICAS SUELO

COMPORTAMIENTO FISICO

COMPARTAMIENTO QUIMICO

COMPORTAMIENTO MECANICO

OTROS ELEMENTOS

OTROS ELEMENTOS

COMPOSICION

CAPA VEGETAL

TIERRA NEGRA

LIMO NEGRO CON CAFÉ

DIMENSIONES AREAS DE LESION

LONGITUD

PROFUNDIDAD

MATERIAL ENCONTRADO

FILTRACIONES AGUA SUBSUELO

AGUA GRAVITACIONAL

AGUA FREATICA

NIVEL FREATICO

OBSERVACIONES

NIVEL -0.40 HASTA NIVEL -0.90	X	X		X		X		
ENTRE EJES (1-21) Y (E-F)	X	X		X		X		
FILTRACION AGUA CAMBIO DE PROPIEDADES	X	X		X		X		
FILTRACION AGUA CAMBIO DE PROPIEDADES	X	X		X		X		
FILTRACION AGUA CAMBIO DE PROPIEDADES	X	X		X		X		
RAICES DENTRO DE TUBERÍAS ENTERRADAS	X	X		X		X		
ELEMENTOS INORGANICOS ENCONTRADOS	X	X		X		X		
0.15CMS								
0.40 MTS SE ENCONTRO MATERIAL INORGANICO Y ORGANICO								
0.40MTS HASTA 3.00MTS SE ENCONTRO MATERIAL INORGANICO	X			X		X		
4.0 X4.0 M2. TOTAL 48M2	X			X		X		
HASTA 3.0M DE PROFUNDIDAD	X			X		X		
PLASTICO, BOTELLAS VIDRIO, PAPEL	X			X		X		
FILTRACION TERRENO	X			X		X		



AGUA RETENIDA

FILTRACION AGUA

X X X X X X

ETAPA DE RECONOCIMIENTO E HISTORIA CLINICA

FICHAS DE TOMAS DE DATOS Y VALORACION

PACIENTE	TERRENO COLEGIO JUAN LOZANO LOZANO-FONTANA GRANDE LOCALIDAD DE SUBA . CARRERA 106B No. 151C-92 BOGOTA	INFORMACION DE LA LESION			
LOCALIDAD	LOCALIDAD DE SUBA	CLASIFICACION DE LA LESION			
DIRECCION	CARRERA 106B No. 151C-92 BOGOTA	DIRECTA	PRIMARIA	SECUNDARIA	INDIRECTA
ESPACIO	ENTRE EJES (1-21) (E-F)	QUIMICA			PROYECTO X
ORIENTACION	AREA NORTE DEL PREDIO	FISICA		X	EJECUCION
		MECANICA			MATERIAL
CONDICIONES DE ESTABILIDAD	NO HAY ESTABILIDAD PARA CONSTRUCCION	LESION PREVIA			MANTENIMIENTO
ELEMENTOS ENCONTRADOS	AGUA POR FILTRACION	APLICACIÓN PATOLOGICA			
SISTEMA CONSTRUCTIVO	A CONSTRUIR: CIMENTACION,MUROS Y CUBIERTA EN CONCRETO	PEDIATRICA			
REALIZACION DEL ESTUDIO		GEDIATRICA			
ARQ. CARLOS ALBERTO PINZON CAJAMARCA		FORENSE			
FICHA 02B-LESION 2		PREVENTIVA	X		
PLANTA GENERAL	AREA ESPECIFICA DE LESION		VALORACION VISUAL		
			AFECCION DE DAÑO	NIVEL DE RECUPERACION	GRADO DE LESION
			SEGURIDAD		
			FUNCIONALIDAD		
			ASPECTO		
			IMPRESINDIBLE		
			NECESARIO		
			CONVENIENTE		
			SEVERO		
			MODERADO		
			LEVE		

FOTOGRAFIA

CARACTERISTICAS GENERALES



NIVELES Y UBICACIÓN

NIVEL

EJE

CARACTERISTICAS SUELO

COMPORTAMIENTO FISICO

COMPARTAMIENTO QUIMICO

COMPORTAMIENTO MECANICO

OTROS ELEMENTOS

OTROS ELEMENTOS

COMPOSICION

CAPA VEGETAL

TIERRA NEGRA

LIMO NEGRO CON CAFÉ

DIMENSIONES AREAS DE LESION

LONGITUD

PROFUNDIDAD

MATERIAL ENCONTRADO

FILTRACIONES AGUA SUBSUELO

AGUA GRAVITACIONAL

AGUA FREATICA

OBSERVACIONES

NIVEL -0.40 HASTA NIVEL -0.90	X	X		X		X		
ENTRE EJES (1-21) Y (E-F)	X	X		X		X		

FILTRACION AGUA CAMBIO DE PROPIEDADES	X	X		X		X		
FILTRACION AGUA CAMBIO DE PROPIEDADES	X	X		X		X		
FILTRACION AGUA CAMBIO DE PROPIEDADES	X	X		X		X		
RAICES DENTRO DE TUBERÍAS ENTERRADAS	X	X		X		X		
ELEMENTOS INORGANICOS ENCONTRADOS, CAJAS INSPECCIÓN,TUBERÍAS,CARCAMOS LADRILLO ENTERRADOS	X	X		X		X		

0.15CMS								
0,40 MTS SE ENCONTRO MATERIAL INORGANICO Y ORGANICO								
0,40MTS HASTA 3.00MTS SE ENCONTRO MATERIAL INORGANICO	X			X		X		
4.0 X4.0 M2. TOTAL 48M2	X			X		X		
HASTA 3.0M DE PROFUNDIDAD	X			X		X		
CAJAS DE INSPECCION, TUBERÍAS	X			X		X		

FILTRACION TERRENO	X			X		X		
--------------------	---	--	--	---	--	---	--	--



NIVEL FREATICO
AGUA RETENIDA

FILTRACION AGUA	X	X		X			X		

ETAPA DE RECONOCIMIENTO E HISTORIA CLINICA

FICHAS DE TOMAS DE DATOS Y VALORACION

PACIENTE	TERRENO COLEGIO JUAN LOZANO LOZANO-FONTANA GRANDE LOCALIDAD DE SUBA . CARRERA 106B No. 151C-92 BOGOTA	INFORMACION DE LA LESION								
LOCALIDAD	LOCALIDAD DE SUBA	CLASIFICACION DE LA LESION								
DIRECCION	CARRERA 106B No. 151C-92 BOGOTA	DIRECTA	PRIMARIA	SECUNDARIA	INDIRECTA					
ESPACIO	ENTRE EJES (6-11)(16-20) ENTRE (A-E)	QUIMICA			PROYECTO	X				
ORIENTACION	SUR OCCIDENTAL Y NOR ORIENTAL	FISICA		X	EJECUCION					
		MECANICA			MATERIAL					
CONDICIONES DE ESTABILIDAD	NO HAY ESTABILIDAD PARA CONSTRUCCION	LESION PREVIA			MANTENIMIENTO					
ELEMENTOS ENCONTRADOS		APLICACIÓN PATOLOGICA								
SISTEMA CONSTRUCTIVO	A CONSTRUIR: CIMENTACION,MUROS Y CUBIERTA EN CONCRETO	PEDIATRICA								
REALIZACION DEL ESTUDIO		GEDIATRICA								
ARQ. CARLOS ALBERTO PINZON CAJAMARCA		FORENSE								
FICHA 3-LESION 3		PREVENTIVA				X				
PLANTA GENERAL		AREA ESPECIFICA DE LESION		VALORACION VISUAL						
				AFECCION DE DAÑO	NIVEL DE RECUPERACION	GRADO DE LESION				
		SEGURIDAD	FUNCIONALIDAD	ASPECTO	IMPRESINDIBLE	NECESARIO	CONVENIENTE	SEVERO	MODERADO	LEVE

FOTOGRAFIA

CARACTERISTICAS GENERALES



NIVELES Y UBICACIÓN

NIVEL
EJE

CARACTERISTICAS SUELO

COMPORTAMIENTO FISICO
COMPARTAMIENTO QUIMICO
COMPORTAMIENTO MECANICO

OTROS ELEMENTOS

COMPOSICION

CAPA VEGETAL
TIERRA NEGRA
LIMO NEGRO CON CAFÉ

DIMENSIONES AREAS DE LESION

LONGITUD
PROFUNDIDAD

MATERIAL ENCONTRADO

FILTRACIONES AGUA SUBSUELO

AGUA GRAVITACIONAL
AGUA FREATICA

OBSERVACIONES

NIVEL -0.40 HASTA NIVEL -3.0	X	X		X		X		
ENTRE EJES (6-11)(16-20) ENTRE (A-E)	X	X		X		X		

PERDIDA DE PROPIEDADES DEL TERRRENO	X	X		X		X		
PERDIDA DE PROPIEDADES DEL TERRRENO	X	X		X		X		
NO EXISTE CONFORMACIO DEL TERRENO	X	X		X		X		
ICOPOR ENTERRADO EN EL TERRRENO	X	X		X		X		

0.15CMS								
0.40 MTS SE ENCONTRO MATERIAL INORGANICO-ICOPOR	X			X		X		
0.40MTS HASTA 3.00MTS SE ENCONTRO MATERIAL INORGANICO	X			X		X		
TOTAL 100M2	X			X		X		
HASTA 3.0M DE PROFUNDIDAD	X			X		X		
ICOPOR	X			X		X		

FILTRACION TERRENO	X			X		X		

[illegible]

NIVEL FREATICO
AGUA RETENIDA

X	X		X			X		

ETAPA DE RECONOCIMIENTO E HISTORIA CLINICA
FICHAS DE TOMAS DE DATOS Y VALORACION

FICHAS DE TOMAS DE DATOS Y VALORACION

PACIENTE		TERRENO COLEGIO JUAN LOZANO LOZANO-FONTANA GRANDE		INFORMACION DE LA LESION																								
LOCALIDAD		LOCALIDAD DE SUBA		CLASIFICACION DE LA LESION																								
DIRECCION		CARRERA 106B No. 151C-92 BOGOTA		DIRECTA	PRIMARIA	SECUNDARIA	INDIRECTA																					
ESPACIO		ENTRE EJES (9-20)(16-20) ENTRE (C-E)		QUIMICA			PROYECTO	X																				
ORIENTACION		NOR ORIENTAL Y SUR OCCIDENTAL		FISICA		X	EJECUCION																					
				MECANICA			MATERIAL																					
CONDICIONES DE ESTABILIDAD		NO HAY ESTABILIDAD PARA CONSTRUCCION		LESION PREVIA			MANTENIMIENTO																					
ELEMENTOS ENCONTRADOS		VIGAS, PLACAS EN CONCRETO		APLICACIÓN PATOLOGICA																								
SISTEMA CONSTRUCTIVO		A CONSTRUIR: CIMENTACION,MUROS Y CUBIERTA EN CONCRETO		PEDIATRICA																								
REALIZACION DEL ESTUDIO				GEDIATRICA																								
ARQ. CARLOS ALBERTO PINZON CAJAMARCA				FORENSE																								
FICHA 4-LESION 4				PREVENTIVA		X																						
PLANTA GENERAL				AREA ESPECIFICA DE LESION				VALORACION VISUAL																				
								<table><tr><td colspan="2">AFECTACION DE DAÑO</td><td colspan="2">NIVEL DE RECUPERACION</td><td colspan="2">GRADO DE LESION</td></tr><tr><td rowspan="6">SEGURIDAD</td><td rowspan="6">FUNCIONALIDAD</td><td rowspan="6">ASPECTO</td><td rowspan="6">IMPRESINDIBLE</td><td rowspan="6">NECESARIO</td><td rowspan="6">CONVENIENTE</td></tr><tr><td rowspan="5">SEVERO</td></tr><tr><td rowspan="4">MODERADO</td></tr><tr><td rowspan="3">LEVE</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>				AFECTACION DE DAÑO		NIVEL DE RECUPERACION		GRADO DE LESION		SEGURIDAD	FUNCIONALIDAD	ASPECTO	IMPRESINDIBLE	NECESARIO	CONVENIENTE	SEVERO	MODERADO	LEVE		
AFECTACION DE DAÑO		NIVEL DE RECUPERACION		GRADO DE LESION																								
SEGURIDAD	FUNCIONALIDAD	ASPECTO	IMPRESINDIBLE	NECESARIO	CONVENIENTE																							
						SEVERO																						
							MODERADO																					
								LEVE																				

FOTOGRAFIA

CARACTERÍSTICAS GENERALES



NIVELES Y UBICACIÓN

NIVEL

EJE

CARACTERÍSTICAS SUELO

COMPORTAMIENTO FISICO

COMPARTAMIENTO QUIMICO

COMPORTAMIENTO MECANICO

OTROS ELEMENTOS ENCONTRADOS

COMPOSICION

CAPA VEGETAL

TIERRA NEGRA

LIMO NEGRO CON CAFÉ

DIMENSIONES AREAS DE LESION

LONGITUD

PROFUNDIDAD

MATERIAL ENCONTRADO

FILTRACIONES AGUA SUBSUELO

AGUA GRAVITACIONAL

OBSERVACIONES

NIVEL -0.40 HASTA NIVEL -1.0	X	X		X			X		
ENTRE EJES (9-20)(16-20) ENTRE (C-E)	X	X		X			X		

	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PERDIDA DE PROPIEDADES DEL TERRENO	X	X		X				X		
CORROSION DE HIERRO DE PLACAS Y VIGAS	X	X	X	X				X		
NO EXISTE CONFORMACION DEL TERRENO	X	X	X	X				X		
VIGAS, PLACAS EN CONCRETO	X	X		X				X		

[illegible]

FILTRACION TERRENO	X			X			X		
--------------------	---	--	--	---	--	--	---	--	--

[illegible]

ETAPA DE RECONOCIMIENTO E HISTORIA CLINICA
FICHAS DE TOMAS DE DATOS Y VALORACION

PACIENTE		TERRENO COLEGIO JUAN LOZANO LOZANO-FONTANA GRANDE		INFORMACION DE LA LESION																				
LOCALIDAD		LOCALIDAD DE SUBA		CLASIFICACION DE LA LESION																				
DIRECCION		CARRERA 106B No. 151C-92 BOGOTA		DIRECTA	PRIMARIA	SECUNDARIA	INDIRECTA																	
ESPACIO		ENTRE EJES (9-20)(16-20) ENTRE (C-E)		QUIMICA			PROYECTO																	
ORIENTACION		NOR ORIENTAL Y SUR OCCIDENTAL		FISICA	X		EJECUCION																	
				MECANICA			MATERIAL																	
CONDICIONES DE ESTABILIDAD		NO HAY ESTABILIDAD PARA CONSTRUCCION		LESION PREVIA			MANTENIMIENTO																	
ELEMENTOS ENCONTRADOS		VIGAS, PLACAS EN CONCRETO		APLICACIÓN PATOLOGICA																				
SISTEMA CONSTRUCTIVO		A CONSTRUIR: CIMENTACION,MUROS Y CUBIERTA EN CONCRETO		PEDIATRICA																				
REALIZACION DEL ESTUDIO				GEDIATRICA																				
ARQ. CARLOS ALBERTO PINZON CAJAMARCA				FORENSE																				
FICHA 5-LESION 5				PREVENTIVA		X																		
PLANTA GENERAL		AREA ESPECIFICA DE LESION		VALORACION VISUAL																				
				<table><tr><td colspan="2">AFECTACION DE DAÑO</td><td colspan="2">NIVEL DE RECUPERACION</td><td colspan="2">GRADO DE LESION</td></tr><tr><td rowspan="6">SEGURIDAD</td><td rowspan="6">FUNCIONALIDAD</td><td rowspan="6">ASPECTO</td><td rowspan="6">IMPRESINDIBLE</td><td rowspan="6">NECESARIO</td><td rowspan="6">CONVENIENTE</td></tr><tr><td rowspan="6">SEVERO</td></tr><tr><td rowspan="6">MODERADO</td></tr><tr><td rowspan="6">LEVE</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>				AFECTACION DE DAÑO		NIVEL DE RECUPERACION		GRADO DE LESION		SEGURIDAD	FUNCIONALIDAD	ASPECTO	IMPRESINDIBLE	NECESARIO	CONVENIENTE	SEVERO	MODERADO	LEVE		
AFECTACION DE DAÑO		NIVEL DE RECUPERACION		GRADO DE LESION																				
SEGURIDAD	FUNCIONALIDAD	ASPECTO	IMPRESINDIBLE	NECESARIO	CONVENIENTE																			
						SEVERO																		
							MODERADO																	
								LEVE																

FOTOGRAFIA

NIVELES Y UBICACIÓN

CARACTERÍSTICAS SUELO


OTROS ELEMENTOS ENCONTRADOS

COMPOSICION

DIMENSIONES AREAS DE LESION

MATERIAL ENCONTRADO

[illegible][illegible]



FILTRACIONES AGUA SUBSUELO

- AGUA GRAVITACIONAL
- AGUA FREATICA
- NIVEL FREATICO
- AGUA RETENIDA

FILTRACION TERRENO	X			X		X		
FILTRACION AGUA	X	X		X		X		

