



Villavicencio, 06 de junio de 2022

Señor (es)

**CONSORCIO VÍAS DEL LLANO 2018**

**Ing. Yenny Johanna Garay Torres**

Representante legal

Calle 15 No. 40-01 Lobby 01 oficina 902

Centro Comercial y Empresarial Primavera Urbana

Villavicencio

**REF.:** CONTRATO DE OBRA N° 116 DE 2018. PROYECTO 059/20217. MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRINCIPAL QUE CONDUCE DESDE INTERSECCIÓN FUNDADORES HASTA ACCESO CIUDAD PORFÍA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META ETAPA 02"

**ASUNTO:** DETERIORO DE ADOQUINES Y LOSETAS EN TRAMOS DE URBANISMO.

Cordial saludo,

Por medio del presente, esta interventoría informa la presencia de levantamientos en la estructura superficial de urbanismo, esto en consecuencia a la infiltración de agua de escorrentía, por tal razón, se evidencia una severa afectación a los componentes de urbanismo entre ellos adoquines, losetas guía y losetas toperol según se demuestra en las imágenes anexas. Ante dicha situación se solicita garantizar la instalación del sello de arena en las respectivas áreas de urbanismo carentes del sello y que aún conservan el buen estado de sus componentes.

Por otra parte, se solicita llevar a cabo los respectivos reemplazos de adoquines, losetas guía y losetas toperol que se encuentren en mal estado y la subsiguiente instalación del sello de arena, lo anterior con el fin de velar por la seguridad estructural y funcional de los mismos, así como también velar por la seguridad de terceros que puedan ser afectados.

Atentamente,

**DANIEL ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ**

Representante legal

CONSORCIO INTEROWL





*Imagen 1. Fractura de loseta toperol A-55, K0+290 calzada izquierda.*



*Imagen 2. Levantamiento de adoquín de arcilla debido a altas precipitaciones y falta de instalación del sello de arena, K1+585 calzada derecha.*



*Imagen 3. Levantamiento de adoquín debido a altas precipitaciones y falta de instalación del sello de arena, K1+600 calzada derecha.*



*Imagen 4. Levantamiento de loseta toperol A-55 debido a altas precipitaciones, K1+610 calzada derecha.*



*Imagen 5. Levantamiento de adoquín debido a altas precipitaciones y falta de instalación del sello de arena, K1+610 calzada derecha.*



*Imagen 6. Levantamiento de adoquín debido a altas precipitaciones y falta de instalación del sello de arena, K1+620 calzada derecha.*



*Imagen 7. Levantamiento de loseta toperol A-55 debido a altas precipitaciones, K1+625 calzada derecha.*



*Imagen 8. Levantamiento de adoquín debido a altas precipitaciones y falta de instalación del sello de arena, K1+680 calzada derecha.*



*Imagen 9. Levantamiento de adoquín debido a altas precipitaciones y falta de instalación del sello de arena, K1+730 calzada derecha.*



*Imagen 10. Levantamiento de adoquín debido a altas precipitaciones y falta de instalación del sello de arena, K1+735 calzada derecha.*