


FICHA DE CLASIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LESIONES												
 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS	PROYECTO		ESTUDIO PATOLÓGICO Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN LA PLAZA MONUMENTAL DE TOROS- MUNICIPIO DE AIPE DEPARTAMENTO DEL HUILA.						UBICACIÓN DE LA LESIÓN 			
	ORIENTACIÓN		ZONA SUR (GRADERÍAS)									
	ELEMENTO AFECTADO		GRADERÍAS- PARTE EXTERIOR DEL RUEDO									
	MATERIAL AFECTADO		CONCRETO									
	SISTEMA CONSTRUCTIVO											
VALORACIÓN VISUAL												
FECHA DE ELABORACIÓN		TIPO DE LESIÓN			DAÑO		SEVERIDAD		AFECTACIÓN			
LESIÓN	S/N	FISICA	QUIM	MECA	ESTRUC	NO ESTRUC.	ALT/	MED/	BAJA	SEG.	FUNC.	ASP.
ALTERACIONES SUPERFICIALES		X				X			X			X
CARBONATACIÓN												
CORROSIÓN			X		X		X		X	X		
DESPRENDIMIENTO		X				X		X		X		
EFLORESCENCIA												
EROSIÓN												
FISURA												
HUMEDAD		X				X	X					X
ORGANISMOS VEGETAL Y ANIMAL												
OXIDACIÓN												
PICADURA												
SUCIEDAD												
 FOTO No. 1  FOTO No. 2												
OBSERVACIONES: Se presenta humedad por filtración de agua, desprendimiento de concreto exponiendo el acero de la gradería a agentes externos, posiblemente se presenta un grado de corrosión del acero teniendo en cuenta la antigüedad de la estructura.												
ORIGEN: Humedad, malos procesos constructivos, calidad del material.												