


FICHA DE CLASIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LESIONES													
 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS	PROYECTO		ESTUDIO PATOLÓGICO Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN LA PLAZA MONUMENTAL DE TOROS- MUNICIPIO DE AIPE DEPARTAMENTO DEL HUILA.										
	ORIENTACIÓN		ZONA SUR OESTE (GRADERÍAS)										
	ELEMENTO AFECTADO		GRADERÍAS- PARTE INTERNA DEL RUEDO										
	MATERIAL AFECTADO		CONCRETO										
	SISTEMA CONSTRUCTIVO												
UBICACIÓN DE LA LESIÓN													
													
VALORACIÓN VISUAL													
FECHA DE ELABORACIÓN		TIPO DE LESIÓN			DAÑO		SEVERIDAD			AFECTACIÓN			
LESIÓN	S/N	FISICA	QUIM	MECA	ESTRUC	NO ESTRUC.	ALTA	MEDIA	BAJA	SEG.	FUNC.	ASP.	
ALTERACIONES SUPERFICIALES		X				X			X			X	
CARBONATACIÓN													
CORROSIÓN													
DESPRENDIMIENTO													
EFLORESCENCIA													
EROSIÓN													
FISURA				X		X	X					X	
HUMEDAD													
ORGANISMOS VEGETAL Y ANIMAL													
OXIDACIÓN													
PICADURA													
SUCIEDAD													
 FOTO No. 1  FOTO No. 2													
OBSERVACIONES: Se presenta fisuración, en la zona de gradería.													
ORIGEN: Humedad, malos procesos constructivos, calidad del material.													