


ANEXO FOTOGRAFICO

EDIFICIO CEDROS 142, LOS CEDROS, BOGOTÁ D.C.

1. Fachada Frontal.



Fotografía 1. Detalle mancha central en fachada.



Fotografía 2. Detalle fisura en mortero en fachada, parte superior costado izquierdo.



Fotografía 3. Detalle de manchas en esquina de ventanas y parte superior de la fachada.



Fotografía 4. Afectación de humedad al interior de la unidad de vivienda 502. Lesión Secundaria




Fotografía 5. Detalle mancha en esquina de alfajía.



Fotografía 6. Vista general de fachada.

Fuente: Propia. Fotografías tomadas – 16 de septiembre 2023.

2. Fisuras Estructura.



Fotografía 7. Fisura en placa de entrepiso.




Fotografía 8. Detalle continuidad de la fisura en placa.




Fotografía 9. Fisura de placa de entrepiso ancho de 0.2mm.




Fotografía 10. Medición de distancia entre fisuras de placa de entrepiso.



Fotografía 11. Fisura en placa que conforma salón social.




Fotografía 12. Detalle continuidad de Fisura en muro salón social hasta muro perimetral.



Fotografía 13. Fisura horizontal en cocineta de salón social.



Fotografía 14. Continuidad de fisura hasta ducto de ventilación de cocineta.



Fotografía 15. Detalle fisuras contiguas a los ductos de ventilación cocineta.





Fotografía 16. Fisura en muro exterior de pasillo a salón social.



Fotografía 17. Medición fisuras y grietas muro divisorio primer piso.

Fotografía 18. Se detallan fisuras de 0.3 mm.



Fotografía 19. Medición fisura en muro salon de eventos.

Fotografía 20. Se detallan fisuras de 0.3 mm.

Fuente: Propia. Fotografías tomadas – 16 de septiembre 2023.

3. Entrada Vehicular.



Fotografía 21. Acceso vehicular al edificio.



Fotografía 22. Detalle desprendimiento en placa.



Fotografía 23. Longitud de la lesion huella izquierda de 2,0m.



Fotografía 24. Longitud de la lesion huella derecha de 2,5m.

Fuente: Propia. Fotografías tomadas – 16 de septiembre 2023.

4. Sótano.

Filtraciones.



Fotografía 25. Parquedero 11 y 12. Área filtración.



Fotografía 26. Muro entre parqueadero 10 y 11. Área de filtración.



Fotografía 27. Muro costado occidental. Detalle empozamiento. (16 septiembre 2023).



Fotografía 28. Detalle de filtraciones a través de muro de contención. (16 septiembre 2023).



Fotografía 29. Filtración y marcas por escurrimiento.



Fotografía 30. Seguimiento a filtraciones a través del muro de contención (04 octubre 2023).



Fotografía 31. Seguimiento a filtraciones a través del muro de contención. (04 octubre 2023).



Fotografía 32. Muro costado occidental. (04 octubre 2023).

Fuente: Propia. Fotografías tomadas – 16 de septiembre 2023.

Eflorescencias.



Fotografía 33. Detalle de filtraciones en junta placa superior de sótano.



Fotografía 34. Detalle de zona de filtraciones en placa.



Fotografía 35. Cuarto eléctrico en sótano.



Fotografía 36. Parqueadero 9 y 10 – Detalle de infiltración placa superior (Eflorescencias).

Fuente: Propia. Fotografías tomadas – 16 de septiembre 2023.

Humedades.



Fotografía 37. Rampa vehicular de acceso al sótano.



Fotografía 38. Detalle de humedad en columna y viga.



Fotografía 39. Muro perimetral afectado con humedad.



Fotografía 40. Continuidad de humedad en elementos estructurales y no estructurales.



Fotografía 41. Detalle de viga estructural con lesión debida a humedad.




Fotografía 42. Medición de seguimiento a los desprendimientos de pintura y pañete.

Fuente: Propia. Fotografías tomadas – 16 de septiembre 2023.

5. Apartamento 202.



Fotografía 43. Detalle de fisura transversal.



Fotografía 44. Detalle de zona fisuras con levantamiento de pintura.



Fotografía 45. Medición de fisuras transversales en muro divisorio ancho 0.2 mm.



Fotografía 46. Medición de fisuras diagonales en muro divisorio ancho 0.2 mm.

Fuente: Propia. Fotografías tomadas – 16 de septiembre 2023.