

IGLESIA DE SANTA LUCIA DE GUANE

Fotografía No. 1



IGLESIA DE SANTA LUCIA DE GUANE

Fotografías No. 19 y 20



Foto 19




FACHADAS DEL EDIFICIO

Descripción:	Fachadas del edificio - Vista de las fachadas de la Iglesia de Santa Lucía sobre la Calle 7 y la Carrera 7
Número Consecutivo de orden:	19 y 20
Número del Inventario:	19: P1020211 / 20: S7308028
Nombre del Fotógrafo:	19: Carmelo Alfredo Fuentes Durango / 20: Arq. Nahir Pabón Castro
Fecha de la toma de la Fotografía:	19: 17 de Mayo del 2012

IGLESIA DE SANTA LUCIA DE GUANE

Fotografía No. 34



DETALLES SIGNIFICATIVOS DE FACHADAS


Descripción:	Descripción: Detalles Significativos de Fachadas del edificio - Vista de fachada principal sobre la Calle 7, Columnetas 1, Muro A, Puerta 1 Vano 14
Número del espacio:	
Número Consecutivo de orden:	34
Número del Inventario:	S7305801 y S7305802
Nombre del Fotógrafo:	Arq. Nahir Pabón Castro
Fecha de la toma de la Fotografía:	18 de Octubre del 2013

IGLESIA DE SANTA LUCIA DE GUANE

Fotografías No. 1 y 2



Foto 1




ESPACIOS INTERNOS

Descripción:	Descripción: Espacios Internos Vista interna de la Nave Central desde dos puntos (1. Acceso principal 2. Presbiterio)
Número del espacio:	1, Muro 2-3, A-E Puerta 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 Vano 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15 Escalera 01
Número Consecutivo de orden:	1 y 2
Número del Inventario:	1: S7305818 / 2: P1030478
Nombre del Fotógrafo:	1: Arq. Nahir Pabón Castro / 2: Carmelo Alfredo Fuentes Durango
Fecha de la toma de la Fotografía:	1: 18 de Octubre del 2013 / 2: 19 de Octubre del 2013

IGLESIA DE SANTA LUCIA DE GUANE

Fotografía No. 55



DETALLES DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Descripción:	Descripción: Detalle de elemento constructivo Vista interna de la ventana de la Capilla de Jesús Nazareno
Número del espacio:	6, Muro B Ventana 01
Número Consecutivo de orden:	55
Número del Inventario:	DSCN0902
Nombre del Fotógrafo:	Arq. Nahir Pabón Castro
Fecha de la toma de la Fotografía:	30 de Marzo del 2014

IGLESIA DE SANTA LUCIA DE GUANE

Fotografía No. 79



DETALLES DE ELEMENTOS LITÚRGICOS


Descripción:	Descripción: Detalles de elementos litúrgicos Vista de pila bautismal al lado del ingreso a la Capilla de Santa María
Número del espacio:	1, Muro 2
Número Consecutivo de orden:	79
Número del Inventario:	S7305821
Nombre del Fotógrafo:	Arq. Nahir Pabón Castro
Fecha de la toma de la Fotografía:	20 de octubre de 2013

IGLESIA DE SANTA LUCIA DE GUANE

Fotografías No. 90 y 91



Foto 90



ELEMENTOS QUE REPRESENTAN OTRAS ÉPOCAS - TRANSFORMACIONES

Descripción:	Descripción: Elementos que representan otras épocas - transformaciones Vista de la placa con los nombres de los párrocos que murieron sirviendo a la feligresía de Guane, última actualización 1927; Vista de la escaleras que dan paso al Presbiterio, hechas en 1960
Número del espacio:	90,1, Muro 2 / 91: 2, Muro E, 2-3
Número Consecutivo de orden:	90 y 91
Número del Inventario:	90: P1030830 / 91: S7305896
Nombre del Fotógrafo:	90: Carmelo Alfredo Fuentes Durango / 91: Arq. Nahir Pabón Castro
Fecha de la toma de la Fotografía:	90: 18 de Octubre del 2013 / 91: 19 de Octubre del 2013

IGLESIA DE SANTA LUCIA DE GUANE

Fotografía No. 104



DETERIOROS POR ACCIÓN DEL TIEMPO, USO O ACCIONES VANDÁLICAS


Descripción:	Descripción: Deterioros por acción del tiempo, uso o acciones vandálicas Vista del marco de ingreso de la Capilla de Jesús Nazareno con Jamba mutilada y presencia de comején
Número del espacio:	1, Muro 3 Puerta 02
Número Consecutivo de orden:	104
Número del Inventario:	DSCN0906
Nombre del Fotógrafo:	Arq. Nahir Pabón Castro
Fecha de la toma de la Fotografía:	30 de Marzo de 2014

IGLESIA DE SANTA LUCIA DE GUANE

Fotografías No. 107 y 108



Foto 107



ESTRUCTURA INTERNA DE LA CUBIERTA, SUS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y EL CIELORRASO

Descripción:	Descripción: Estructura interna de la cubierta, elementos estructurales y el cielorraso Vista del cielorraso de la Nave central y la estructura de la cubierta en el Presbiterio
Número del espacio:	107: 1, Muro A, 2-3 / 108: 2, Muro E, 2-3
Número Consecutivo de orden:	107 y 108
Número del Inventario:	107: P1020056 / 108: P1020055
Nombre del Fotógrafo:	Carmelo Alfredo Fuentes Durango
Fecha de la toma de la Fotografía:	17 de Mayo del 2012




Foto 108