

Daños Sector 2 De Tunja				
Daños En Pavimento Flexible				
Longitud vías (m)	Código daño	Tipo daño	Longitud daño (m)	Porcentaje del daño respecto a la longitud total de vías
18484	4	Abultamiento	536,0	2,90%
18484	5	Desplazamiento de Borde	591,5	3,20%
18484	7	Hundimientos (deformaciones)	998,1	5,40%
18484	10	Desprendimiento de Borde	1256,9	6,80%
18484	11	Perdida de ligante	2218,1	12,00%
18484	13	Fisuras longitudinales	813,3	4,40%
18484	14	fisuras transversales	1441,8	7,80%
18484	18	fisuras en bloque	406,6	2,20%
18484	19	Piel de cocodrilo	2231,9	12,08%
18484	19	Baches	744,0	4,03%
18484		TOTAL	11238,3	60,80%
Daños en Pavimento Rígido				
Longitud vías (m)	Código daño	Tipo daño	Longitud daño (m)	Porcentaje del daño respecto a la longitud total de vías
8861	2	Grietas longitudinales	221,5	2,50%
8861	3	Grietas transversales	124,1	1,40%
8861	5	Grietas en bloque	3278,6	37,00%
8861	8	Deterioro del sello	221,5	2,50%
8861	9	Desportillamiento de jutas	443,1	5,00%
8861	10	Descascaramiento	1000,0	11,29%
8861	11	Desintegración	354,4	4,00%
8861	12	Pulimiento	1482,0	16,72%
8861		TOTAL	7125,2	80,41%

Daños Sector 5 de Tunja				
Característica	(m)	(Km)	% Daños	% Daños
Longitud de Vías Sector	35874,00	35,87	100,0%	100,0%
Longitud con pavimento Vías Sector	31204,00	31,20	87,0%	100,0%
Longitud no pavimentada	4670,00	4,67	13,0%	

Daños Sector 5 de Tunja				
Característica	(m)	(Km)	% Daños	% Daños
Longitud en pavimento flexible	29420,00	29,42	82,0%	87,0%
Longitud en pavimento rígido	1784,00	1,78	5,0%	
Longitud con daños en pavimento flexible	14014,00	14,01	39,1%	43,4%
Longitud con daños en pavimento rígido	1539,00	1,54	4,3%	
Longitud total daños en pavimento del sector	15553,00	15,55	43,4%	87,0%
Longitud en buen estado pavimento sector	15651,00	15,65	43,6%	

Daños Sector 5 De Tunja				
Daños En Pavimento Flexible				
Longitud vías (m)	Código daño	Tipo daño	Longitud daño (m)	% Daño respecto a la longitud total
23126	4	Abultamiento	615	2,66%
29420	5	Desplazamiento de Borde	240	0,81%
29420	7	Hundimientos (deformaciones)	110	0,37%
29420	10	Desprendimiento de Borde	207	0,70%
29420	11	Perdida de ligante	3621	12,31%
29420	13	Fisuras longitudinales	746	2,53%
29420	14	fisuras transversales	682	2,32%
29420	18	fisuras en bloque	684	2,33%
29420	19	Piel de cocodrilo	6825	23,20%
29420	19	Baches	284	0,97%
35874		TOTAL	14015	39,07%
Daños en Pavimento Rígido				
Longitud vías (m)	Código daño	Tipo daño	Longitud daño (m)	% Daño respecto a la longitud total
1784	1	Grietas de Esquina	24	1,35%
1784	2	Grietas longitudinales	276	15,47%
1784	5	Grietas en borde	940	52,67%
1784	10	Descaramiento	40	2,23%
1784	11	Desintegración	259	14,51%
1784		TOTAL	1538	86,23%

Daños Sector 6 de Tunja				
Característica	(m)	(Km)	% Daños	% Daños
Longitud de Vías Sector	49600,00	49,60	100,0%	100,0%
Longitud con pavimento Vías Sector	35661,00	35,66	71,9%	100,0%
Longitud no pavimentada	13939,00	13,94	28,1%	
Longitud en pavimento flexible	25700,00	25,70	51,81%	71,9%
Longitud en pavimento rígido	9961,00	9,96	20,08%	
Longitud con daños en pavimento flexible	10059,00	10,06	20,3%	40,4%
Longitud con daños en pavimento rígido	9961,00	9,96	20,08%	
Longitud total daños en pavimento del sector	20020,00	20,02	40,36%	71,9%
Longitud en buen estado pavimento sector	15641,00	15,64	31,53%	

Daños Sector 7 de Tunja				
Característica	(m)	(Km)	% Respecto al total de vías del sector	% Daños
Longitud de Vías Sector	26500,00	26,50	100,0%	100,0%
Longitud con pavimento Vías Sector	21460,00	21,46	81,0%	100,0%
Longitud no pavimentada	5040,00	5,04	19,0%	
Longitud en pavimento flexible	18182,00	18,18	68,61%	81,0%
Longitud en pavimento rígido	3278,00	3,28	12,37%	
Longitud con daños en pavimento flexible	8302,00	8,30	31,3%	37,7%
Longitud con daños en pavimento rígido	1679,00	1,68	6,34%	
Longitud total daños en pavimento del sector	9981,00	9,98	37,66%	81,0%

Longitud en buen estado pavimento sector	11479,00	11,48	43,32%	
---------------------------------------------	----------	-------	--------	--