










Quebrada La Ronda



Perfiles viales de gran amplitud en ciertos sectores con espacios mínimos para el tránsito del peatón y perfiles internos residenciales nulos de espacio para el peatón totalmente invadidos por el vehículo



En su mayor parte, se encuentra totalmente afectado el cauce de la quebrada por distintas razones como:

- construcciones sobre ella
- eliminación de zona ambiental de protección del cauce
- presencia de vivienda en condiciones precarias
- destino de basuras y residuos de viviendas asentadas sobre el cauce sin planificación alguna
- desvío del cauce
- destino de desechos industriales y de construcción
- falta de atención del órgano de administración pública