


INDUSTRIA CARBÓNIFERA DE SAMACÀ		
REGISTRO FOTOGRÁFICO, ACABADOS DEL BAÑO, PROYECTO MINA SANTA MARTHA		
24/03/2021	BOYACÁ- SAMACÁ	

El siguiente registro fotográfico evidencia algunos detalles en materia de acabados, que el contratista CONSTRUCCIONES SAMACÁ ejecutó durante esta semana y la pasada.

- Se evidencian fallas en la escuadra de las divisiones de los baños y duchas, este problema se le hace saber al contratista desde la semana pasada, él se compromete hacer las correcciones necesarias para modificar la instalación del eterboard, el contratista manifiesta que con la instalación de un perfil transversal a las divisiones se corregiría, al día de hoy se instala dicho perfil y al verificar la escuadra, esta no está bien, se comenta la situación con el contratista y manifestó que esas correcciones ya no se podían ejecutar y que el parecer de él es que no se notan.
- La instalación del enchape para el salpicadero de los lavamanos, no se encuentra uniforme, por lo que se hace la observación al contratista desde el día 23/03/2021, este dice que se corregirá y para el día 24/03/2021 ya se termina de instalar, sin embargo, se evidencia que no existe del todo una nivelación de este enchape, por lo que se hace la observación al contratista y este manifiesta que por condiciones del eterboard, no pueden ajustar mejor el enchape.

Nota: Realizo este documento con el fin de hacer constar que no fue falta de observación por parte mía, como aprendiz, pues se informa en reiteradas ocasiones al contratista sobre las observaciones en materia de acabados.



INDUSTRIA CARBONÍFERA DE SAMACÀ		 INCARSA S.A.
REGISTRO FOTOGRÁFICO, ACABADOS DEL BAÑO, PROYECTO MINA SANTA MARTHA		
24/03/2021	BOYACÁ- SAMACÁ	

