

FORMATO DE CAMPO

ESTADO ACTUAL DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL VIJAGUAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER

Fecha de Visita: 4/11/2017

Nombre de la Institución: Institución Educativa Rural Viajagual

Número de Estudiantes: 470 Jornadas escolares: mañana/tarde Sede Sede Principal

Grados ofrecidos: (marque con una X)

Primaria	0	1	2	3	4	5
Secundaria	6	7	8	9	10	11

Número de Docentes: 22

1. DISPOSICIONES BÁSICAS (Correspondiente al ítem 3 de la Norma)

Ubicación y característica del predio

Cual es el origen de desplazamiento de la mayoría de sus estudiantes?

Distancia (km)

Tiempo (min)

Ubicación Geográfica: 7°12'09,12"N

73°07'47,74" O

Descripción de la ubicación del Predio: En La vía que de Bucaramanga conduce a la costa Atlántica en el kilómetro 10.

Area total del predio (mts²)

Pendiente del terreno:

Área total construida (mts²)

Niveles o pisos de la construcción

2

Canchas multiusos

SI NO

ASN (mts)

959msnm

Condiciones Climáticas

HumedadRelativa	T°(°C)	Precipitación anual (mm)	Vientos (km/h)	Sismicidad anual promedio
83.4	23	1279		

Zona de parqueaderos SI NO Área M² parqueadero

Identificación de Riesgos por causas naturales o humanas

Zonas pantanosas

Rellenos sanitarios

Áreas inundables

Riesgos de deslizamientos

Líneas de alta tensión

Canales o Pozos abiertos

Vías férreas

Vías Vehiculares de alto tráfico

Distancia de la institución a (en metros)

Plantas o complejos industriales

Zonas de tolerancia y bares

Otros

Cual?

N° de vías de acceso	1	Señalización	☒ SI	☐ NO
Vías de acceso	Estado Actual? En buenas condiciones			
Agua potable	☐ SI	☒ NO	Energía	☒ SI ☐ NO
Alumbrado	☒ SI	☐ NO	Recolección y/o Disposición final de Basuras	☒ SI ☐ NO
Teléfono	☒ SI	☐ NO		

2. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (caracterización)

Fecha de Construcción de la edificación

Esta construido según la Norma NSR-98

☐ SI ☒ NO Porque?

Ventanería	Tipo de material del muro	en ladrillos
Estructura	dist. Entre varas verticales	
Acabados	espaciamento de retículas (malla)	
Mobiliario	otros materiales	

Materiales de construcción Asbesto con recubrimiento ☐ SI ☒ NO Otro:

Tanque para almacenamiento de agua? ☒ SI ☐ NO Tamaño: 500 y 1000 lts

Tipo de recipientes: PVC

Ubicación de recipientes: Sobre el techo de la institución educativa, específicamente en el área de los baños

Tipo de cubierta ☐ Teja ☐ Cielo Raso ☐ Otro

Descripción del estado de la cubierta: teja termoacústica con cielo raso de icopor en algunos salones

Tubería alcantarillado	☒ SI ☐ NO	Metros lineales aprox.	
		Tipo de material	
Tubería acueducto	☒ SI ☐ NO	Metros lineales aprox.	
		Tipo de material	
Tipo de pisos	Loza ☒ x ☐ Cemento	M² aprox.	
	Otro?	Tipo de material	

3. LUMINARIAS

Tipo de luminarias Bombilla ☒ fluorescente ☒ Otros:

Cual

4. RESIDUOS (Disposición)

Reciclaje ☐ SI ☒ NO Recolección ☒ SI ☐ NO

Cuantos días a la semana? 2

Manejo y disposición de residuos:

5. OBSERVACIONES

Se calculó un área de 478 m² de teja termoacustica y 118 m² de teja en asbesto (eternit) ubicada en el área del restaurante de la institución.

6. Evidencias Fotográficas





FORMATO DE CAMPO

ESTADO ACTUAL DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL VIJAGUAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER

Fecha de Visita: 4/11/2017

Nombre de la Institución: Institución Educativa Rural Vijagual

Número de Estudiantes: 31 Jornadas escolares: Sede La Esmeralda

Grados ofrecidos: (marque con una X) Primaria 0 1 2 3 4 5 Secundaria 6 7 8 9 10 11 Número de Docentes: 2

1. DISPOSICIONES BÁSICAS (Correspondiente al ítem 3 de la Norma)

Ubicación y característica del predio

Cual es el origen de desplazamiento de la mayoría de sus estudiantes?

Distancia (km)

Tiempo (min)

Ubicación Geográfica: 7°13'11,38" N

73°07'18,06" O

Descripción de la ubicación del Predio:

Area total del predio (mts²) Pendiente del terreno: Canchas multiusos SI NO
Área total construida (mts²) Niveles o pisos de la construcción 1 ASNM (mts) 1233

Condiciones Climáticas

HumedadRelativa	T°(°C)	Precipitación anual (mm)	Vientos (km/h)	Sismicidad anual promedio
	20			

Zona de parqueaderos SI NO Área M² parqueadero N/A

Identificación de Riesgos por causas naturales o humanas Zonas pantanosas N/A Rellenos sanitarios N/A Áreas inundables N/A Riesgos de deslizamientos x Líneas de alta tensión N/A Canales o Pozos abiertos N/A Vías férreas N/A Vías Vehiculares de alto tráfico N/A

Distancia de la institución a (en metros) Plantas o complejos industriales N/A Zonas de tolerancia y bares N/A Otros N/A Cual?

N° de vías de acceso	1	Señalización	SI	NO	
Vías de acceso					
Estado Actual?	carretera destapada con muy escaso mantenimiento				
Agua potable	SI	NO	Energía	SI	NO
Alumbrado	SI	NO	Recolección y/o Disposición final de Basuras	SI	NO
Teléfono	SI	NO			

2. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (caracterización)

Fecha de Construcción de la edificación

Esta construido según la Norma NSR-98

SI NO Porque?

Ventanería	Metalica con vidrio	Tipo de material del muro
Estructura		dist. Entre varas verticales
Acabados		espaciamento de retículas (malla)
Mobiliario		otros materiales

Materiales de construcción Asbesto con recubrimiento SI NO Otro: El asbesto no tiene recubrimiento

Tanque para almacenamiento de agua? SI NO Tamaño: 500 lts

Tipo de recipientes: tanque plástico

Ubicación de recipientes: Sobre la placa de los baños

Tipo de cubierta Teja Asbesto Cielo Raso No Otro

Descripción del estado de la cubierta: teja de eternit asbestocemento sin cubrimiento, no posee cielo raso.

Tubería alcantarillado	SI	NO	Metros lineales aprox.
			Tipo de material
Tubería acueducto	SI	NO	Metros lineales aprox.
			Tipo de material
Tipo de pisos	Loza x	Cemento x	M² aprox.
			Tipo de material
Otro?			

3. LUMINARIAS

Tipo de luminarias Bombilla fluorescente Otros:

Cual

4. RESIDUOS (Disposición)

Reciclaje SI NO Recolección SI NO


Cuantos días a la semana?

Manejo y disposición de residuos: No se cuenta con un plan de manejo de residuos

5. OBSERVACIONES

Se contabilizó un área de 203 m² de tejas en asbesto (eternit).

6. Evidencias Fotográficas



FORMATO DE CAMPO

ESTADO ACTUAL DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL VIJAGUAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER

Fecha de Visita: 8/09/2017

Nombre de la Institución: Institución Educativa Rural Viajagual

Número de Estudiantes: 13 Jornadas escolares: Mañana Sede Pastora

Grados ofrecidos: (marque con una X) Primaria 0 1 2 3 4 5 Secundaria 6 7 8 9 10 11 Número de Docentes: 1

1. DISPOSICIONES BÁSICAS (Correspondiente al ítem 3 de la Norma)

Ubicación y característica del predio

Cual es el origen de desplazamiento de la mayoría de sus estudiantes?

Distancia (km)
2

Tiempo (min)
120

Ubicación Geográfica: 7°14'11.30"N 73° 6'36.21"O

Descripción de la ubicación del Predio: Partiendo de Bucaramanga por la vía que conduce hacia las costa atlántica diagonal a matadero de Vijagual a mano derecha se desvia aproximadamente 10 kilómetros por carretera destapada y en algunos tramos placahuella. Ahi se encuentra ubicada la sede C (La Pastora)

Area total del predio (mts²) 108 Pendiente del terreno: 35% Canchas multiusos SI NO
Área total construida (mts²) 108 Niveles o pisos de la construcción 1 ASNM (mts) 1511

Condiciones Climáticas

Humedad Relativa	T°(°C)	Precipitación anual (mm)	Vientos (km/h)	Sismicidad anual promedio

Zona de parqueaderos SI NO Área M² parqueadero N/A

Identificación de Riesgos por causas naturales o humanas Zonas pantanosas N/A Rellenos sanitarios N/A Áreas inundables N/A Riesgos de deslizamientos x Líneas de alta tensión N/A Canales o Pozos abiertos N/A Vías férreas N/A Vías Vehiculares de alto tráfico N/A

Distancia de la institución a (en metros) Plantas o complejos industriales N/A Zonas de tolerancia y bares N/A Otros N/A Cual?

N° de vías de acceso	1	Señalización	SI	NO	
Vías de acceso	Estado Actual? carretera destapada con huellas en cemento y un mantenimiento frecuente				
Agua potable	SI	NO	Energía	SI	NO
Alumbrado	SI	NO	Recolección y/o Disposición final de Basuras	SI	NO
Teléfono	SI	NO			

2. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (caracterización)

Fecha de Construcción de la edificación

Esta construido según la Norma NSR-98

SI NO Porque?

Ventanería	En vidrio con marco metalico	Tipo de material del muro	Bloque ladrillo
Estructura		dist. Entre varas verticales	
Acabados	deficientes	espaciamiento de retículas (malla)	metalica
Mobiliario	deficientes	otros materiales	

Materiales de construcción Asbesto con recubrimiento SI NO Otro:

Tanque para almacenamiento de agua? SI NO Tamaño:

Tipo de recipientes:

Ubicación de recipientes:

Tipo de cubierta Teja Asbesto Cielo Raso No Otro

Descripción del estado de la cubierta: teja de eternit asbestocemento

Tubería alcantarillado SI NO Metros lineales aprox. Tipo de material

Tubería acueducto SI NO Metros lineales aprox. Tipo de material

Tipo de pisos Loza Cemento M² aprox. 200 Tipo de material Otro?

3. LUMINARIAS

Tipo de luminarias Bombilla fluorescente Otros: Cual

4. RESIDUOS (Disposición)



Reciclaje SI NO Recolección SI NO Cuantos días a la semana?

Manejo y disposición de residuos:

5. OBSERVACIONES

Se calculó un área de 108 mts² de taja en asbesto (eternit).

6. Evidencias Fotográficas



FORMATO DE CAMPO

ESTADO ACTUAL DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL VIJAGUAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER

Fecha de Visita: 8/09/2017

Nombre de la Institución: Institución Educativa Rural Vijagual

Número de Estudiantes: 19 Jornadas escolares: Mañana Sede San Cayetano

Grados ofrecidos: (marque con una X)

Primaria	0	1	2	3	4	5
Secundaria	6	7	8	9	10	11

Número de Docentes: 1

1. DISPOSICIONES BÁSICAS (Correspondiente al ítem 3 de la Norma)

Ubicación y característica del predio

Cual es el origen de desplazamiento de la mayoría de sus estudiantes?

Distancia (km)
3

Tiempo (min)
120

Ubicación Geográfica: 7° 11' 38,6" 73° 07' 06,8"

Descripción de la ubicación del Predio: Partiendo de Bucaramanga por la vía que conduce hacia las costa atlántica diagonal a matadero de Vijagual a mano derecha se desvia aproximadamente cuatro kilometro por carretera destapada hasta llegar a la vereda San Cayetano. Ahi se encuentra ubicada la sede D (San Cayetano)

Area total del predio (mts²) 285 Pendiente del terreno: 5%

Canchas multiusos	SI	NO
ASN (mts)	1268	

Área total construida (mts²) 260 Niveles o pisos de la construcción 1

Condiciones Climáticas

HumedadRelativa	T°(°C)	Precipitación anual (mm)	Vientos (km/h)	Sismicidad anual promedio

Zona de parqueaderos SI NO Área M² parqueadero N/A

Identificación de Riesgos por causas naturales o humanas

Zonas pantanosas	N/A
Rellenos sanitarios	N/A
Áreas inundables	X
Riesgos de deslizamientos	X
Líneas de alta tensión	N/A
Canales o Pozos abiertos	N/A
Vías férreas	N/A
Vías Vehiculares de alto tráfico	N/A

Distancia de la institución a (en metros)

Plantas o complejos industriales	N/A
Zonas de tolerancia y bares	N/A
Otros	N/A
Cual?	

N° de vías de acceso	1	Señalización	SI	NO	
Vías de acceso					
Estado Actual?	Via destapada en algunos tramos con placa huella				
Agua potable	SI	NO	Energía	SI	NO
Alumbrado	SI	NO	Recolección y/o Disposición final de Basuras	SI	NO
Teléfono	SI	NO			

2. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (caracterización)

Fecha de Construcción de la edificación	no se conoce		
Esta construido según la Norma NSR-98	SI	NO	Porque? Escuela construida con los mínimos lineamientos requeridos

Ventanería	hierro fundido	Tipo de material del muro	ladrillo y cemento
Estructura		dist. Entre varas verticales	
Acabados	precarios	espaciamento de retículas (malla)	no posee
Mobiliario	precarios	otros materiales	

Materiales de construcción	Asbesto con recubrimiento	SI	NO	Otro:
----------------------------	---------------------------	----	----	-------

Tanque para almacenamiento de agua?	SI	NO	Tamaño:	500 y 1000 lts
-------------------------------------	----	----	---------	----------------

Tipo de recipientes:	PVC y asbestocemento
----------------------	----------------------

Ubicación de recipientes:	Sobre el techo de la institución educativa, específicamente en el área de los baños
---------------------------	---

Tipo de cubierta	Teja	Eternit	si cielo raso	Otro
------------------	------	---------	---------------	------

Descripción del estado de la cubierta:	teja en eternit o asbestocemento
--	----------------------------------

Tubería alcantarillado	SI	NO	Metros lineales aprox.	no observado
			Tipo de material	no observado
Tubería acueducto	SI	NO	Metros lineales aprox.	50
			Tipo de material	tubo pvc
Tipo de pisos	Loza	Cemento	M² aprox.	260
			Tipo de material	valdosa
Otro?				

3. LUMINARIAS

Tipo de luminarias	Bombilla	X	fluorescente	X	Otros:
Cual					

4. RESIDUOS (Disposición)

Reciclaje	SI	NO	Recolección	SI	NO
Cuantos días a la semana?					

Manejo y disposición de residuos: Los residuos organicos provenientes del restaurante escolar son utilizados como abono organico por algunos habitantes de la vereda. Lo reciclable, debe ser llevado por el docente a la sede principal para disponerlo. Lo demás es quemado ahi en la sede.

5. OBSERVACIONES

Actualmente el tanque de almacenamiento del agua para consumo es dispuesta en un tanque de asbestocemento. La infraestructura disponible esta siendo subutilizada, por poco número de niños.

Actualmente en la parte del talud se encuentra una construcción o vivienda que pone en riesgo la institución educativa por las condiciones en que fue construida.

Se calculó una área de 281,94 mts² de teja en asbesto (eternit).

6. Evidencias Fotográficas



FORMATO DE CAMPO

ESTADO ACTUAL DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL VIJAGUAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER

Fecha de Visita: 8/09/2017

Nombre de la Institución: Institución Educativa Rural Viajagual

Número de Estudiantes: 54 Jornadas escolares: Mañana Sede San Ignacio

Grados ofrecidos: (marque con una X) Primaria 0 1 2 3 4 5 Secundaria 6 7 8 9 10 11 Número de Docentes: 3

1. DISPOSICIONES BÁSICAS (Correspondiente al ítem 3 de la Norma)

Ubicación y característica del predio

Cual es el origen de desplazamiento de la mayoría de sus estudiantes?

Distancia (km)
4

Tiempo (min)
120-240

Ubicación Geográfica:

Descripción de la ubicación del Predio: Institución ubicada en la vereda San Ignacio

Area total del predio (mts²) 320 Pendiente del terreno:

Canchas multiusos

SI NO

Área total construida (mts²) 200 Niveles o pisos de la construcción

1

ASN (mts)

Condiciones Climáticas

HumedadRelativa	T°(°C)	Precipitación anual (mm)	Vientos (km/h)	Sismicidad anual promedio

Zona de parqueaderos SI NO Área M² parqueadero N/A

Identificación de Riesgos por causas naturales o humanas	Zonas pantanosas	N/A
	Rellenos sanitarios	N/A
	Áreas inundables	N/A
	Riesgos de deslizamientos	X
	Líneas de alta tensión	N/A
	Canales o Pozos abiertos	N/A
	Vías férreas	N/A
	Vías Vehiculares de alto tráfico	N/A

Distancia de la institución a (en metros)	Plantas o complejos industriales	N/A
	Zonas de tolerancia y bares	N/A
	Otros	N/A
	Cual?	

N° de vías de acceso	1	Señalización	SI	NO	
Vías de acceso					
Estado Actual?	Presenta pavimento asfáltico				
Agua potable	SI	NO	Energía	SI	NO
Alumbrado	SI	NO	Recolección y/o Disposición final de Basuras	SI	NO
Teléfono	SI	NO			

2. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (caracterización)

Fecha de Construcción de la edificación

Esta construido según la Norma NSR-98

SI NO Porque? No cumple con los mínimos requisitos de la norma

Ventanería	Tipo de material del muro
Estructura	dist. Entre varas verticales
Acabados	espaciamento de retículas (malla)
Mobiliario	otros materiales

Materiales de construcción Asbesto con recubrimiento SI NO Otro:

Tanque para almacenamiento de agua? SI NO Tamaño: 1000 lts

Tipo de recipientes: PVC

Ubicación de recipientes: Sobre el techo de la institución educativa, específicamente en el área de los baños

Tipo de cubierta Teja Cielo Raso Otro

Descripción del estado de la cubierta: teja termoacústica con cielo raso de icopor en algunos salones

Tubería alcantarillado	SI	NO	Metros lineales aprox.	
			Tipo de material	
Tubería acueducto	SI	NO	Metros lineales aprox.	
			Tipo de material	
Tipo de pisos	Loza	Cemento	M² aprox.	
			Tipo de material	
Otro?				

3. LUMINARIAS

Tipo de luminarias Bombilla fluorescente Otros:

Cual

4. RESIDUOS (Disposición)

Reciclaje SI NO Recolección SI NO

Cuantos días a la semana?

Manejo y disposición de residuos:

5. OBSERVACIONES

Se cálculo un área de 200m² de asbesto (Eternit). El área del patio es de 120 M².

6. Evidencias Fotográficas



FORMATO DE CAMPO

ESTADO ACTUAL DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL VIJAGUAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER

Fecha de Visita: 4/11/2017

Nombre de la Institución: Institución Educativa Rural Vijagual

Número de Estudiantes: 5 Jornadas escolares: mañana Sede San Pedro Alto

Grados ofrecidos: (marque con una X)

Primaria	0	1	2	3	4	5
Secundaria	6	7	8	9	10	11

Número de Docentes: 1

1. DISPOSICIONES BÁSICAS (Correspondiente al ítem 3 de la Norma)

Ubicación y característica del predio

Cual es el origen de desplazamiento de la mayoría de sus estudiantes?

Distancia (km)

Tiempo (min)

Ubicación Geográfica: 7°13'06,15" N

73°08'01,80 O

Descripción de la ubicación del Predio:

Area total del predio (mts²)

Pendiente del terreno:

Canchas multiusos

SI	NO
----	----

Área total construida (mts²)

Niveles o pisos de la construcción

1

ASNM (mts)

1331

Condiciones Climáticas

HumedadRelativa	T°(°C)	Precipitación anual (mm)	Vientos (km/h)	Sismicidad anual promedio

Zona de parqueaderos SI NO Área M² parqueadero

Identificación de Riesgos por causas naturales o humanas

Zonas pantanosas	
Rellenos sanitarios	
Áreas inundables	
Riesgos de deslizamientos	X
Líneas de alta tensión	
Canales o Pozos abiertos	
Vías férreas	
Vías Vehiculares de alto tráfico	

Distancia de la institución a (en metros)

Plantas o complejos industriales NA

Zonas de tolerancia y bares NA

Otros NA

Cual? NA

N° de vías de acceso	1	Señalización	SI	NO	
Vías de acceso					
Estado Actual?	Carretera destapada en mal estado				
Agua potable	SI	NO	Energía	SI	NO
Alumbrado	SI	NO	Recolección y/o Disposición final de Basuras	SI	NO
Teléfono	SI	NO			

2. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (caracterización)

Fecha de Construcción de la edificación

Esta construido según la Norma NSR-98

SI NO Porque?

Ventanería	Tipo de material del muro
Estructura	dist. Entre varas verticales
Acabados	espaciamento de retículas (malla)
Mobiliario	otros materiales

Materiales de construcción Asbesto con recubrimiento SI NO Otro: Sin Recubrimiento

Tanque para almacenamiento de agua? SI NO Tamaño: 1000 lts

Tipo de recipientes: PVC

Ubicación de recipientes: Sobre el techo de la institución educativa, específicamente en el área de los baños

Tipo de cubierta Teja Cielo Raso no Otro

Descripción del estado de la cubierta: teja termoacústica con cielo raso de icopor en algunos salones

Tubería alcantarillado	SI	NO	Metros lineales aprox.	
			Tipo de material	
Tubería acueducto	SI	NO	Metros lineales aprox.	
			Tipo de material	
Tipo de pisos	Loza x	Cemento	M² aprox.	
			Tipo de material	
Otro?				

3. LUMINARIAS

Tipo de luminarias Bombilla fluorescente Otros:

Cual

4. RESIDUOS (Disposición)

Reciclaje SI NO Recolección SI NO

Cuantos días a la semana?

Manejo y disposición de residuos:

5. OBSERVACIONES

Se contabilizó un área de 210 m² de tejas en asbesto (eternit).

6. Evidencias Fotográficas



FORMATO DE CAMPO

**ESTADO ACTUAL DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL VIJAGUAL DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA-SANTANDER**

Fecha de Visita: 8/09/2017

Nombre de la Institución: Institución Educativa Rural Vijagual

Número de Estudiantes: 29 Jornadas escolares: Mañana Sede San Pedro Bajo

Grados ofrecidos: (marque con una X)

Primaria	0	1	2	3	4	5
Secundaria	6	7	8	9	10	11

Número de Docentes: 2

1. DISPOSICIONES BÁSICAS (Correspondiente al ítem 3 de la Norma)

Ubicación y característica del predio

Cual es el origen de desplazamiento de la mayoría de sus estudiantes?

Distancia (km)
3-4

Tiempo (min)
120

Ubicación Geográfica: 7° 12' 33,8"

73° 06' 45"

Descripción de la ubicación del Predio: Partiendo de Bucaramanga por la vía que conduce hacia las costa atlántica diagonal a matadero de Vijagual a mano derecha se desvia aproximadamente seis kilómetros por carretera destapada hasta llegar a la vereda San Pedro. Ahí se encuentra ubicada la sede G (San Pedro Bajo)

Area total del predio (mts²) 200 Pendiente del terreno: 30%

Canchas multiusos	SI	NO
ASN (mts)	1398	

Área total construida (mts²) 175 Niveles o pisos de la construcción 1

Condiciones Climáticas

HumedadRelativa	T°(°C)	Precipitación anual (mm)	Vientos (km/h)	Sismicidad anual promedio

Zona de parqueaderos SI NO Área M² parqueadero

Identificación de Riesgos por causas naturales o humanas

Zonas pantanosas	N/A
Rellenos sanitarios	N/A
Áreas inundables	N/A
Riesgos de deslizamientos	X
Líneas de alta tensión	N/A
Canales o Pozos abiertos	N/A
Vías férreas	N/A
Vías Vehiculares de alto tráfico	X

Distancia de la institución a (en metros)

Plantas o complejos industriales	N/A
Zonas de tolerancia y bares	N/A
Otros	N/A
Cual?	

N° de vías de acceso	2	Señalización	SI	NO	
Vías de acceso					
Estado Actual?	vía destapada en estado deteriorado				
Agua potable	SI	NO	Energía	SI	NO
Alumbrado	SI	NO	Recolección y/o Disposición final de Basuras	SI	NO
Teléfono	SI	NO			

2. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (caracterización)

Fecha de Construcción de la edificación

Esta construido según la Norma NSR-98

SI

NO

Porque?

Las consiiones actuales no cuentan con los mínimos requerimientos de la norma

Ventanería	en vidrio y reja en hierro fundido	Tipo de material del muro	ladrillo y cemento
Estructura		dist. Entre varas verticales	
Acabados	regulares	espaciamento de retículas (malla)	malla metálica
Mobiliario	regulares	otros materiales	

Materiales de construcción

Asbesto con recubrimiento

SI

NO

Otro:

Tanque para almacenamiento de agua?

SI

NO

Tamaño:

500 lts

Tipo de recipientes:

PVC

Ubicación de recipientes:

Sobre el techo de la institución educativa, específicamente en el área de los baños

Tipo de cubierta

Teja

eternit

Cielo Raso

No

Otro

Descripción del estado de la cubierta: teja en eternit o asbestocemento con cielo raso en algunas aulas

Tubería alcantarillado	SI	NO	Metros lineales aprox.	5 mts al pozo séptico
			Tipo de material	no verificable
Tubería acueducto	SI	NO	Metros lineales aprox.	
			Tipo de material	
Tipo de pisos	Loza	X	Cemento	M² aprox.
				175
Otro?			Tipo de material	

3. LUMINARIAS

Tipo de luminarias

Bombilla

X

fluorescente

X

Otros:

Cual

4. RESIDUOS (Disposición)

Reciclaje

SI

NO

Recolección

SI

NO

Cuantos días a la semana?

Manejo y disposición de residuos: La botellas plásticas son reutilizadas para hacer materas. Los demás desechos son quemados en el área.

5. OBSERVACIONES

Hace poco tiempo se realizó el cambio del tanque del agua de fibrocemento por PVC y se remplazaron algunas tejas de fibrocemento los cuales se encuentran arrumados en la parte lateral de la institución con acceso directo a los estudiantes los cuales los manipulan para jugar. (Ver evidencias fotográficas)

6. Evidencias Fotográficas



FORMATO DE CAMPO

ESTADO ACTUAL DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL VIJAGUAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER

Fecha de Visita: 8/09/2017

Nombre de la Institución: Institución Educativa Rural Vijagual

Número de Estudiantes: 124 Jornadas escolares: Mañana Sede Nogal

Grados ofrecidos: (marque con una X)

Primaria	0	1	2	3	4	5
Secundaria	6	7	8	9	10	11

Número de Docentes: 6

1. DISPOSICIONES BÁSICAS (Correspondiente al ítem 3 de la Norma)

Ubicación y característica del predio

Cual es el origen de desplazamiento de la mayoría de sus estudiantes?

Distancia (km)
2

Tiempo (min)
30 a 60

Ubicación Geográfica: X: 07° 10' 59,1"

Y: 73° 7' 47,8"

Descripción de la ubicación del Predio: Partiendo de Bucaramanga por la vía que conduce hacia las costa atlántica diagonal a matadero de Vijagual a mano derecha se desvia aproximadamente un kilómetro por carretera destapada hasta llegar al barrio el Nogal. Ahí se encuentra ubicada la sede H (El Nogal)

Area total del predio (mts²) 160 Pendiente del terreno: 10%

Canchas multiusos	SI	NO
ASN (mts)	774	

Área total construida (mts²) 160 Niveles o pisos de la construcción 2

Condiciones Climáticas				
HumedadRelativa	T°(°C)	Precipitación anual (mm)	Vientos (km/h)	Sismicidad anual promedio
83.4	23	1279mm		

Zona de parqueaderos SI NO Área M² parqueadero N/A

Identificación de Riesgos por causas naturales o humanas

Zonas pantanosas	N/A
Rellenos sanitarios	N/A
Áreas inundables	N/A
Riesgos de deslizamientos	X
Líneas de alta tensión	N/A
Canales o Pozos abiertos	N/A
Vías férreas	N/A
Vías Vehiculares de alto tráfico	N/A

Distancia de la institución a (en metros)

Plantas o complejos industriales	N/A
Zonas de tolerancia y bares	N/A
Otros	N/A
Cual?	N/A

N° de vías de acceso	1	Señalización	SI	NO	
Vías de acceso					
Estado Actual?	Vía pavimentada con pendiente superior al 40%				
Agua potable	SI	NO	Energía	SI	NO
Alumbrado	SI	NO	Recolección y/o Disposición final de Basuras	SI	NO
Teléfono	SI	NO			

2. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (caracterización)

Fecha de Construcción de la edificación	2006	
Esta construido según la Norma NSR-98	SI	NO
Porque?	su infraestructura no es la adecuada para una sede educativa (casa adaptada a escuela)	

Ventanería	Hierro fundido	Tipo de material del muro	cemento y ladrillo
Estructura	Hierro y cemento	dist. Entre varas verticales	No apreciable
Acabados	no cuenta con acabados	espaciamento de retículas (malla)	no presenta
Mobiliario	en muy malas condiciones	otros materiales	

Materiales de construcción Asbesto con recubrimiento ☒ SI ☐ NO Otro: _____

Tanque para almacenamiento de agua? ☒ SI ☐ NO Tamaño: _____ 1000 lts

Tipo de recipientes: _____ PVC

Ubicación de recipientes: _____ Sobre el techo de la institución educativa, específicamente en el área de los baños

Tipo de cubierta ☒ Teja ☒ Cielo Raso ☐ Otro

Descripción del estado de la cubierta: teja termoacústica con cielo raso de icopor en algunos salones

Tubería alcantarillado	☒ SI	☐ NO	Metros lineales aprox.	no se logro identificar
			Tipo de material	no se logro identificar
Tubería acueducto	☐ SI	☒ NO	Metros lineales aprox.	20 mts
			Tipo de material	manguera de pvc
Tipo de pisos	Loza _____	Cemento ☒ X	M² aprox.	300
	Otro? _____		Tipo de material	Valdosa

3. LUMINARIAS

Tipo de luminarias	Bombilla ☐	fluorescente ☐	Otros: _____
Cual	_____		

4. RESIDUOS (Disposición)


Reciclaje	☐ SI	☒ NO	Recolección	☒ SI	☐ NO
Cuantos días a la semana?	☐ 2				

Manejo y disposición de residuos: en el momento de la visita se evidencia que no existe separación en la fuente a pesar de contar con punto ecologico. No se evenciaron residuos peligrosos.

5. OBSERVACIONES

Se evidencia un botadero de basuras de los habitantes del barrio a una distancia de 15 metros de la institución educativa con presencia de carroñeros

6. Evidencias Fotográficas



FORMATO DE CAMPO

ESTADO ACTUAL DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL VIJAGUAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER

Fecha de Visita: 4/11/2017

Nombre de la Institución: Institución Educativa Rural Vijagual

Número de Estudiantes: 36 Jornadas escolares: Sede Inicio

Grados ofrecidos: (marque con una X) Primaria Secundaria 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Número de Docentes: 3

1. DISPOSICIONES BÁSICAS (Correspondiente al ítem 3 de la Norma)

Ubicación y característica del predio

Cual es el origen de desplazamiento de la mayoría de sus estudiantes?

Distancia (km)

Tiempo (min)

Ubicación Geográfica: 7°14'01.01 N

73°06'01.08" O

Descripción de la ubicación del Predio: Partiendo de Bucaramanga por la vía que conduce hacia las costa atlántica diagonal a matadero de Vijagual a mano derecha se desvia aproximadamente un kilómetro por carretera destapada hasta llegar al barrio el Nogal. Ahí se encuentra ubicada la sede H (El Nogal)

Area total del predio (mts²) Pendiente del terreno: Canchas multiusos SI NO Área total construida (mts²) Niveles o pisos de la construcción 2 ASNM (mts) 1757

Condiciones Climáticas

HumedadRelativa	T°(°C)	Precipitación anual (mm)	Vientos (km/h)	Sismicidad anual promedio

Zona de parqueaderos SI NO Área M² parqueadero

Identificación de Riesgos por causas naturales o humanas Zonas pantanosas Rellenos sanitarios Áreas inundables Riesgos de deslizamientos Líneas de alta tensión Canales o Pozos abiertos Vías férreas Vías Vehiculares de alto tráfico

Distancia de la institución a (en metros) Plantas o complejos industriales Zonas de tolerancia y bares Otros Cual?

N° de vías de acceso	1	Señalización	SI	NO	
Vías de acceso					
Estado Actual?	Carretera con placahuella en buen estado.				
Agua potable	SI	NO	Energía	SI	NO
Alumbrado	SI	NO	Recolección y/o Disposición final de Basuras	SI	NO
Teléfono	SI	NO			

2. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (caracterización)

Fecha de Construcción de la edificación

Esta construido según la Norma NSR-98

SI NO Porque?

Ventanería	Tipo de material del muro	de ladrillo
Estructura	dist. Entre varas verticales	
Acabados	espaciamento de retículas (malla)	
Mobiliario	otros materiales	

Materiales de construcción Asbesto con recubrimiento SI NO Otro:

Tanque para almacenamiento de agua? SI NO Tamaño: 500 y 1000 lts

Tipo de recipientes: PVC

Ubicación de recipientes: Sobre el techo de la institución educativa, específicamente en el área de los baños

Tipo de cubierta Teja Cielo Raso Otro

Descripción del estado de la cubierta: teja termoacústica con cielo raso de icopor en algunos salones

Tubería alcantarillado	SI	NO	Metros lineales aprox.	
			Tipo de material	
Tubería acueducto	SI	NO	Metros lineales aprox.	
			Tipo de material	
Tipo de pisos	Loza	Cemento	M² aprox.	
			Tipo de material	
Otro?				

3. LUMINARIAS

Tipo de luminarias Bombilla fluorescente Otros:

Cual

4. RESIDUOS (Disposición)

Reciclaje SI NO Recolección SI NO

Cuantos días a la semana?

Manejo y disposición de residuos:

5. OBSERVACIONES

Se calculó un área de 142,5 m² de teja termoacustica y 122 m² de teja en asbesto (eternit).

6. Evidencias Fotográficas

