
INICIO
Orden de compra del cliente.
PEDIDO
ÁREA ADMINISTRATIVA
VERIFICACIÓN DE INVETARIO DE PT
si
FACTURA
1) Factura de venta.
No
1) Orden de fabricación.
2) Formula para fabricación.
3) Orden de porducción.
PROGRAMACIÓN
VERIFICACIÓN DE MP Y MO
si
FABRICACIÓN
OPERARIO 1
ENTRADA DE MP A BODEGA
JEFATURA DE
No
SOLICITUD DE COMPRA
AREA
REQUISICIÓN
ORDEN DE COMPRA
RECIBO DE MERCANCIAS A BODEGA
OPERARIO 2
EVALUACIONES DE CALIDAD
si
SALIDA POR RECHAZO
No
1) Formato de inspección.
2) informe de inspeccion de MP.
SALIDA POR RECHAZO
AREA DE EMPAQUE E INSPECCIÓN.
EVALUACIÓN DE CALIDAD
si
APROBACIÓN E INGRESO A BODEGA DE MP
JEFATURA DE
No
SALIDA POR RECHAZO
JEFATURA DE
PRODUCCIÓN
OPERARIO 1
ENTRADA DE PT A BODEGA
JEFETURA DE PRODUCCIÓN
EVALUACIÓN DE CALIDAD
si
APROBACIÓN E INGRESO A BODEGA
AREA DE EMPAQUE E INSPECCIÓN
1) Solicitud de autorizacion de lote.
2) Reporte de defectos .
FACTURA
1) Factura de venta.
JEFATURA DE PRODUCCIÓN
No
SALIDA POR RECHAZO
FIN