

ANEXO C
INDICE DE SOBRESFUERZO EN VIGAS

TABLE: Concrete Beam Design Summary - ACI 318-08 INDICE DE SOBRESFUERZO VIGAS																			
Story	Label	DesignSect	Station	REQ	COL	ISE	CHEQUEO	REQ	COL	ISE	CHEQUEO	REQ	COL	ISE	CHEQUEO	TTrnRebar	ErrMsg		
				AsTop	AsTop			AsBot	AsBot			VRebar	VRebar			cm²/cm		cm²/cm	
			mm	mm²	mm²			mm²	mm²			cm²/cm	cm²/cm			cm²/cm			
18	B3	VG60X40	225	357	1530	0.233	CUMPLE	178	1530	0.116	CUMPLE	0.047	0.071	0.653	CUMPLE	0.037	No Message		
18	B3	VG60X40	591.3	258	1530	0.169	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.045	0.071	0.632	CUMPLE	0.037	No Message		
18	B3	VG60X40	957.5	166	1530	0.108	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.044	0.071	0.611	CUMPLE	0.037	No Message		
18	B3	VG60X40	957.5	166	1530	0.108	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.037	0.071	0.516	CUMPLE	0.012	No Message		
18	B3	VG60X40	1436.3	105	1530	0.069	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.035	0.071	0.488	CUMPLE	0.012	No Message		
18	B3	VG60X40	1915	105	1530	0.069	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message		
18	B3	VG60X40	1915	105	1530	0.069	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message		
18	B3	VG60X40	2393.8	129	1530	0.084	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.035	0.071	0.489	CUMPLE	0.013	No Message		
18	B3	VG60X40	2872.5	214	1530	0.140	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.037	0.071	0.516	CUMPLE	0.013	No Message		
18	B3	VG60X40	2872.5	214	1530	0.140	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.044	0.071	0.611	CUMPLE	0.038	No Message		
18	B3	VG60X40	3238.8	315	1530	0.206	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.045	0.071	0.631	CUMPLE	0.038	No Message		
18	B3	VG60X40	3605	424	1530	0.277	CUMPLE	211	1530	0.138	CUMPLE	0.046	0.071	0.652	CUMPLE	0.038	No Message		
18	B1	VG60X40	625	503	1530	0.329	CUMPLE	249	1530	0.163	CUMPLE	0.037	0.071	0.518	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B1	VG60X40	1018	395	1530	0.258	CUMPLE	124	1530	0.081	CUMPLE	0.035	0.071	0.496	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B1	VG60X40	1018	382	1530	0.250	CUMPLE	124	1530	0.081	CUMPLE	0.034	0.071	0.481	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B1	VG60X40	1357.3	300	1530	0.196	CUMPLE	124	1530	0.081	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B1	VG60X40	1696.7	225	1530	0.147	CUMPLE	124	1530	0.081	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B1	VG60X40	2036	155	1530	0.101	CUMPLE	124	1530	0.081	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B1	VG60X40	2036	145	1530	0.095	CUMPLE	124	1530	0.081	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B1	VG60X40	2375.3	124	1530	0.081	CUMPLE	124	1530	0.081	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B1	VG60X40	2714.7	124	1530	0.081	CUMPLE	124	1530	0.081	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B1	VG60X40	3054	124	1530	0.081	CUMPLE	124	1530	0.081	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B1	VG60X40	3054	124	1530	0.081	CUMPLE	124	1530	0.081	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B1	VG60X40	3393.3	124	1530	0.081	CUMPLE	129	1530	0.084	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B1	VG60X40	3732.7	124	1530	0.081	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B1	VG60X40	4072	124	1530	0.081	CUMPLE	161	1530	0.105	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B1	VG60X40	4072	124	1530	0.081	CUMPLE	163	1530	0.107	CUMPLE	0.034	0.071	0.472	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B1	VG60X40	4506	124	1530	0.081	CUMPLE	177	1530	0.116	CUMPLE	0.035	0.071	0.497	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B1	VG60X40	4940	46	1530	0.030	CUMPLE	184	1530	0.120	CUMPLE	0.037	0.071	0.522	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B2	VG60X40	625	260	1530	0.170	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.054	0.071	0.755	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B2	VG60X40	1018	185	1530	0.121	CUMPLE	363	1530	0.237	CUMPLE	0.052	0.071	0.733	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B2	VG60X40	1018	175	1530	0.114	CUMPLE	354	1530	0.231	CUMPLE	0.051	0.071	0.719	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B2	VG60X40	1357.3	175	1530	0.114	CUMPLE	300	1530	0.196	CUMPLE	0.050	0.071	0.700	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B2	VG60X40	1696.7	175	1530	0.114	CUMPLE	241	1530	0.158	CUMPLE	0.048	0.071	0.680	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B2	VG60X40	2036	175	1530	0.114	CUMPLE	178	1530	0.116	CUMPLE	0.047	0.071	0.661	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B2	VG60X40	2036	175	1530	0.114	CUMPLE	175	1530	0.114	CUMPLE	0.046	0.071	0.642	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B2	VG60X40	2375.3	175	1530	0.114	CUMPLE	175	1530	0.114	CUMPLE	0.044	0.071	0.623	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B2	VG60X40	2714.7	175	1530	0.114	CUMPLE	175	1530	0.114	CUMPLE	0.043	0.071	0.604	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B2	VG60X40	3054	175	1530	0.114	CUMPLE	175	1530	0.114	CUMPLE	0.043	0.071	0.599	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B2	VG60X40	3054	175	1530	0.114	CUMPLE	175	1530	0.114	CUMPLE	0.044	0.071	0.618	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B2	VG60X40	3393.3	178	1530	0.116	CUMPLE	175	1530	0.114	CUMPLE	0.045	0.071	0.637	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B2	VG60X40	3732.7	278	1530	0.182	CUMPLE	175	1530	0.114	CUMPLE	0.047	0.071	0.656	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B2	VG60X40	4072	384	1530	0.251	CUMPLE	175	1530	0.114	CUMPLE	0.048	0.071	0.675	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B2	VG60X40	4072	402	1530	0.263	CUMPLE	175	1530	0.114	CUMPLE	0.049	0.071	0.688	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B2	VG60X40	4506	552	1530	0.361	CUMPLE	185	1530	0.121	CUMPLE	0.051	0.071	0.713	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B2	VG60X40	4940	711	1530	0.465	CUMPLE	352	1530	0.230	CUMPLE	0.053	0.071	0.738	CUMPLE	0.000	No Message		
18	B4	VG60X40	150	0	1530	0.000	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.073	0.071	1.021	REFORZAR	0.017	No Message		
18	B4	VG60X40	516.7	288	1530	0.188	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.071	0.071	1.000	CUMPLE	0.017	No Message		
18	B4	VG60X40	883.3	288	1530	0.188	CUMPLE	644	1530	0.421	CUMPLE	0.070	0.071	0.979	CUMPLE	0.017	No Message		
18	B4	VG60X40	1250	288	1530	0.188	CUMPLE	529	1530	0.346	CUMPLE	0.068	0.071	0.958	CUMPLE	0.017	No Message		
18	B4	VG60X40	1250	288	1530	0.188	CUMPLE	512	1530	0.335	CUMPLE	0.067	0.071	0.938	CUMPLE	0.017	No Message		
18	B4	VG60X40	1666.7	288	1530	0.188	CUMPLE	402	1530	0.263	C								

18	B12	VG60X40	625	786	1530	0.514	CUMPLE	515	1530	0.337	CUMPLE	0.078	0.071	1.088	REFORZAR	0.020	No Message
18	B12	VG60X40	937.5	720	1530	0.471	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.076	0.071	1.071	REFORZAR	0.020	No Message
18	B12	VG60X40	1250	637	1530	0.416	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.075	0.071	1.053	REFORZAR	0.020	No Message
18	B12	VG60X40	1250	636	1530	0.416	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.064	0.071	0.902	CUMPLE	0.017	No Message
18	B12	VG60X40	1666.7	425	1530	0.278	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.063	0.071	0.878	CUMPLE	0.017	No Message
18	B12	VG60X40	2083.3	256	1530	0.167	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.061	0.071	0.854	CUMPLE	0.017	No Message
18	B12	VG60X40	2500	256	1530	0.167	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.059	0.071	0.831	CUMPLE	0.017	No Message
18	B12	VG60X40	2500	256	1530	0.167	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.057	0.071	0.807	CUMPLE	0.018	No Message
18	B12	VG60X40	2916.7	256	1530	0.167	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.059	0.071	0.830	CUMPLE	0.018	No Message
18	B12	VG60X40	3333.3	256	1530	0.167	CUMPLE	274	1530	0.179	CUMPLE	0.061	0.071	0.854	CUMPLE	0.018	No Message
18	B12	VG60X40	3750	256	1530	0.167	CUMPLE	376	1530	0.246	CUMPLE	0.063	0.071	0.878	CUMPLE	0.018	No Message
18	B12	VG60X40	3750	256	1530	0.167	CUMPLE	376	1530	0.246	CUMPLE	0.068	0.071	0.955	CUMPLE	0.018	No Message
18	B12	VG60X40	4250	256	1530	0.167	CUMPLE	491	1530	0.321	CUMPLE	0.070	0.071	0.983	CUMPLE	0.018	No Message
18	B12	VG60X40	4750	22	1530	0.014	CUMPLE	595	1530	0.389	CUMPLE	0.072	0.071	1.011	REFORZAR	0.018	No Message
18	B13	VG60X40	250	0	1530	0.000	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.082	0.071	1.150	REFORZAR	0.018	No Message
18	B13	VG60X40	634	284	1530	0.186	CUMPLE	673	1530	0.440	CUMPLE	0.080	0.071	1.128	REFORZAR	0.018	No Message
18	B13	VG60X40	1018	284	1530	0.186	CUMPLE	584	1530	0.382	CUMPLE	0.079	0.071	1.106	REFORZAR	0.018	No Message
18	B13	VG60X40	1018	284	1530	0.186	CUMPLE	584	1530	0.382	CUMPLE	0.073	0.071	1.031	REFORZAR	0.023	No Message
18	B13	VG60X40	1357.3	284	1530	0.186	CUMPLE	480	1530	0.314	CUMPLE	0.072	0.071	1.012	REFORZAR	0.023	No Message
18	B13	VG60X40	1696.7	284	1530	0.186	CUMPLE	402	1530	0.263	CUMPLE	0.071	0.071	0.993	CUMPLE	0.023	No Message
18	B13	VG60X40	2036	284	1530	0.186	CUMPLE	329	1530	0.215	CUMPLE	0.069	0.071	0.973	CUMPLE	0.023	No Message
18	B13	VG60X40	2036	284	1530	0.186	CUMPLE	328	1530	0.214	CUMPLE	0.062	0.071	0.865	CUMPLE	0.024	No Message
18	B13	VG60X40	2375.3	284	1530	0.186	CUMPLE	284	1530	0.186	CUMPLE	0.061	0.071	0.857	CUMPLE	0.024	No Message
18	B13	VG60X40	2714.7	284	1530	0.186	CUMPLE	284	1530	0.186	CUMPLE	0.062	0.071	0.874	CUMPLE	0.024	No Message
18	B13	VG60X40	3054	284	1530	0.186	CUMPLE	284	1530	0.186	CUMPLE	0.064	0.071	0.893	CUMPLE	0.024	No Message
18	B13	VG60X40	3054	284	1530	0.186	CUMPLE	284	1530	0.186	CUMPLE	0.073	0.071	1.023	REFORZAR	0.022	No Message
18	B13	VG60X40	3393.3	425	1530	0.278	CUMPLE	284	1530	0.186	CUMPLE	0.074	0.071	1.042	REFORZAR	0.022	No Message
18	B13	VG60X40	3732.7	637	1530	0.416	CUMPLE	284	1530	0.186	CUMPLE	0.076	0.071	1.062	REFORZAR	0.022	No Message
18	B13	VG60X40	4072	720	1530	0.471	CUMPLE	284	1530	0.186	CUMPLE	0.077	0.071	1.081	REFORZAR	0.022	No Message
18	B13	VG60X40	4072	720	1530	0.471	CUMPLE	284	1530	0.186	CUMPLE	0.086	0.071	1.213	REFORZAR	0.019	No Message
18	B13	VG60X40	4465	876	1530	0.573	CUMPLE	573	1530	0.375	CUMPLE	0.088	0.071	1.235	REFORZAR	0.019	No Message
18	B17	VG60X40	225	253	1530	0.165	CUMPLE	208	1530	0.136	CUMPLE	0.036	0.071	0.512	CUMPLE	0.000	No Message
18	B17	VG60X40	630	188	1530	0.123	CUMPLE	171	1530	0.112	CUMPLE	0.035	0.071	0.489	CUMPLE	0.000	No Message
18	B17	VG60X40	1035	132	1530	0.086	CUMPLE	130	1530	0.085	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B17	VG60X40	1035	128	1530	0.084	CUMPLE	127	1530	0.083	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B17	VG60X40	1380	105	1530	0.069	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B17	VG60X40	1725	105	1530	0.069	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B17	VG60X40	2070	105	1530	0.069	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B17	VG60X40	2070	105	1530	0.069	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B17	VG60X40	2415	105	1530	0.069	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B17	VG60X40	2760	150	1530	0.098	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B17	VG60X40	3105	221	1530	0.144	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B17	VG60X40	3105	227	1530	0.148	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B17	VG60X40	3510	320	1530	0.209	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.035	0.071	0.486	CUMPLE	0.000	No Message
18	B17	VG60X40	3915	422	1530	0.276	CUMPLE	210	1530	0.137	CUMPLE	0.036	0.071	0.509	CUMPLE	0.000	No Message
18	B18	VG60X40	225	179	1530	0.117	CUMPLE	149	1530	0.097	CUMPLE	0.036	0.071	0.507	CUMPLE	0.000	No Message
18	B18	VG60X40	680.8	127	1530	0.083	CUMPLE	99	1530	0.065	CUMPLE	0.034	0.071	0.481	CUMPLE	0.000	No Message
18	B18	VG60X40	1136.7	95	1530	0.062	CUMPLE	95	1530	0.062	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B18	VG60X40	1136.7	95	1530	0.062	CUMPLE	95	1530	0.062	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B18	VG60X40	1515.6	95	1530	0.062	CUMPLE	95	1530	0.062	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B18	VG60X40	1894.4	97	1530	0.063	CUMPLE	95	1530	0.062	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B18	VG60X40	2273.3	168	1530	0.110	CUMPLE	95	1530	0.062	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B18	VG60X40	2273.3	173	1530	0.113	CUMPLE	95	1530	0.062	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B18	VG60X40	2729.2	273	1530	0.178	CUMPLE	95	1530	0.062	CUMPLE	0.034	0.071	0.478	CUMPLE	0.000	No Message
18	B18	VG60X40	3185	383	1530	0.250	CUMPLE	190	1530	0.124	CUMPLE	0.036	0.071	0.504	CUMPLE	0.000	No Message
18	B19	VG60X40	225	720	1530	0.471	CUMPLE	365	1530	0.239	CUMPLE	0.042	0.071	0.595	CUMPLE	0.023	No Message
18	B19	VG60X40	566.7	630	1530	0.412	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.041	0.071	0.576	CUMPLE	0.023	No Message
18	B19	VG60X40	908.3	528	1530	0.345	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.040	0.071	0.556	CUMPLE	0.023	No Message
18	B19	VG60X40	1250	432	1530	0.282	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.038	0.071	0.537	CUMPLE	0.023	No Message
18	B19	VG60X40	1250	426	1530	0.278	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.037	0.071	0.524	CUMPLE	0.024	No Message
18	B19	VG60X40	1666.7	321	1530	0.210	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.036	0.071	0.500	CUMPLE	0.024	No Message
18	B19	VG60X40	2083.3	225	1530	0.147	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.034	0.071	0.477	CUMPLE	0.024	No Message
18	B19	VG60X40	2500	181	1530	0.118	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.032	0.071	0.453	CUMPLE	0.024	No Message
18	B19	VG60X40	2500	181	1530	0.118	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.032	0.071	0.445	CUMPLE	0.024	No Message
18	B19	VG60X40	2916.7	181	1530	0.118	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.033	0.071	0.469	CUMPLE	0.024	No Message
18	B19	VG60X40	3333.3	181	1530	0.118	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.035	0.071	0.492	CUMPLE	0.024	No Message
18	B19	VG60X40	3750	181	1530	0.118	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.037	0.071	0.516	CUMPLE	0.024	No Message
18	B19	VG60X40	3750	181	1530	0.118	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.038	0.071	0.527	CUMPLE	0.025	No Message
18	B19	VG60X40	4166.7	181	1530	0.118	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.039	0.071	0.551	CUMPLE	0.025	No Message
18	B19	VG60X40	4583.3	181	1530	0.118	CUMPLE	186	1530	0.122	CUMPLE	0.041	0.071	0.574	CUMPLE	0.025	No Message
18	B19	VG60X40	5000	0	1530	0.000	CUMPLE	209	1530	0.137	CUMPLE	0.043	0.071	0.598	CUMPLE	0.025	No Message
18	B20	VG60X40	225	758	1530	0.495	CUMPLE	497	1530	0.325	CUMPLE	0.052	0.071	0.725	CUMPLE	0.025	No Message
18	B20	VG60X40	621.5	720	1530	0.471	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.050	0.071	0.702	CUMPLE	0.025	No Message
18	B20	VG60X40	1018	623	1530	0.407	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.048	0.071	0.680	CUMPLE	0.025	No Message
18	B20	VG60X40	1018	623	1530	0.407	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.042	0.071	0.587	CUMPLE	0.014	No Message
18	B20	VG60X40	1357.3	496	1530	0.324	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.040	0.071	0.567	CUMPLE	0.014	No Message
18	B20	VG60X40	1696.7	375	1530	0.245	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.039	0.071	0.548	CUMPLE	0.014	No Message
18	B20	VG60X40	2036	261	1530												

18	B24	VG60X40	3033.3	252	1530	0.165	CUMPLE	252	1530	0.165	CUMPLE	0.035	0.071	0.488	CUMPLE	0.000	No Message
18	B24	VG60X40	3391.7	252	1530	0.165	CUMPLE	252	1530	0.165	CUMPLE	0.036	0.071	0.508	CUMPLE	0.000	No Message
18	B24	VG60X40	3750	348	1530	0.227	CUMPLE	252	1530	0.165	CUMPLE	0.038	0.071	0.529	CUMPLE	0.000	No Message
18	B24	VG60X40	3750	348	1530	0.227	CUMPLE	252	1530	0.165	CUMPLE	0.044	0.071	0.611	CUMPLE	0.017	No Message
18	B24	VG60X40	4108.3	488	1530	0.319	CUMPLE	252	1530	0.165	CUMPLE	0.045	0.071	0.631	CUMPLE	0.017	No Message
18	B24	VG60X40	4466.7	634	1530	0.414	CUMPLE	252	1530	0.165	CUMPLE	0.046	0.071	0.652	CUMPLE	0.017	No Message
18	B24	VG60X40	4825	720	1530	0.471	CUMPLE	252	1530	0.165	CUMPLE	0.048	0.071	0.672	CUMPLE	0.017	No Message
18	B24	VG60X40	4825	720	1530	0.471	CUMPLE	252	1530	0.165	CUMPLE	0.055	0.071	0.774	CUMPLE	0.033	No Message
18	B24	VG60X40	5275	774	1530	0.506	CUMPLE	508	1530	0.332	CUMPLE	0.057	0.071	0.800	CUMPLE	0.033	No Message
18	B28	VG60X40	225	518	1530	0.339	CUMPLE	257	1530	0.168	CUMPLE	0.046	0.071	0.650	CUMPLE	0.018	No Message
18	B28	VG60X40	591.3	400	1530	0.261	CUMPLE	128	1530	0.084	CUMPLE	0.045	0.071	0.630	CUMPLE	0.018	No Message
18	B28	VG60X40	957.5	289	1530	0.189	CUMPLE	128	1530	0.084	CUMPLE	0.043	0.071	0.609	CUMPLE	0.018	No Message
18	B28	VG60X40	957.5	289	1530	0.189	CUMPLE	128	1530	0.084	CUMPLE	0.040	0.071	0.559	CUMPLE	0.000	No Message
18	B28	VG60X40	1436.3	170	1530	0.111	CUMPLE	128	1530	0.084	CUMPLE	0.038	0.071	0.532	CUMPLE	0.000	No Message
18	B28	VG60X40	1915	128	1530	0.084	CUMPLE	128	1530	0.084	CUMPLE	0.036	0.071	0.505	CUMPLE	0.000	No Message
18	B28	VG60X40	1915	128	1530	0.084	CUMPLE	128	1530	0.084	CUMPLE	0.035	0.071	0.498	CUMPLE	0.000	No Message
18	B28	VG60X40	2393.8	128	1530	0.084	CUMPLE	128	1530	0.084	CUMPLE	0.037	0.071	0.525	CUMPLE	0.000	No Message
18	B28	VG60X40	2872.5	170	1530	0.111	CUMPLE	128	1530	0.084	CUMPLE	0.039	0.071	0.552	CUMPLE	0.000	No Message
18	B28	VG60X40	2872.5	170	1530	0.111	CUMPLE	128	1530	0.084	CUMPLE	0.044	0.071	0.618	CUMPLE	0.015	No Message
18	B28	VG60X40	3238.8	256	1530	0.167	CUMPLE	128	1530	0.084	CUMPLE	0.045	0.071	0.638	CUMPLE	0.015	No Message
18	B28	VG60X40	3605	348	1530	0.227	CUMPLE	173	1530	0.113	CUMPLE	0.047	0.071	0.659	CUMPLE	0.015	No Message
18	B68	VG60X40	150	16	1530	0.010	CUMPLE	101	1530	0.066	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B68	VG60X40	643.3	32	1530	0.021	CUMPLE	99	1530	0.065	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B68	VG60X40	1136.7	32	1530	0.021	CUMPLE	86	1530	0.056	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B68	VG60X40	1136.7	32	1530	0.021	CUMPLE	87	1530	0.057	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B68	VG60X40	1515.6	32	1530	0.021	CUMPLE	67	1530	0.044	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B68	VG60X40	1894.4	32	1530	0.021	CUMPLE	45	1530	0.029	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B68	VG60X40	2273.3	32	1530	0.021	CUMPLE	32	1530	0.021	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B68	VG60X40	2273.3	32	1530	0.021	CUMPLE	32	1530	0.021	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B68	VG60X40	2766.7	60	1530	0.039	CUMPLE	32	1530	0.021	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B68	VG60X40	3260	130	1530	0.085	CUMPLE	65	1530	0.042	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B15	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	152	1530	0.099	CUMPLE	0.038	0.071	0.535	CUMPLE	0.000	No Message
18	B15	VG60X40	486.3	166	1530	0.108	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.036	0.071	0.507	CUMPLE	0.000	No Message
18	B15	VG60X40	972.5	166	1530	0.108	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.034	0.071	0.479	CUMPLE	0.000	No Message
18	B15	VG60X40	972.5	166	1530	0.108	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.034	0.071	0.472	CUMPLE	0.000	No Message
18	B15	VG60X40	1458.8	166	1530	0.108	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B15	VG60X40	1945	166	1530	0.108	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B15	VG60X40	1945	166	1530	0.108	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B15	VG60X40	2431.3	166	1530	0.108	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B15	VG60X40	2917.5	244	1530	0.159	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B15	VG60X40	2917.5	251	1530	0.164	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B15	VG60X40	3403.8	357	1530	0.233	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B15	VG60X40	3890	475	1530	0.310	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.035	0.071	0.489	CUMPLE	0.000	No Message
18	B15	VG60X40	3890	504	1530	0.329	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.030	0.071	0.427	CUMPLE	0.062	No Message
18	B15	VG60X40	4377.5	583	1530	0.381	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.028	0.071	0.399	CUMPLE	0.062	No Message
18	B15	VG60X40	4865	675	1530	0.441	CUMPLE	334	1530	0.218	CUMPLE	0.029	0.071	0.409	CUMPLE	0.062	No Message
18	B16	VG60X40	0	4	1530	0.003	CUMPLE	44	1530	0.029	CUMPLE	0.043	0.071	0.604	CUMPLE	0.027	No Message
18	B16	VG60X40	375	199	1530	0.130	CUMPLE	199	1530	0.130	CUMPLE	0.041	0.071	0.582	CUMPLE	0.027	No Message
18	B16	VG60X40	750	199	1530	0.130	CUMPLE	199	1530	0.130	CUMPLE	0.040	0.071	0.561	CUMPLE	0.027	No Message
18	B16	VG60X40	1125	199	1530	0.130	CUMPLE	199	1530	0.130	CUMPLE	0.038	0.071	0.540	CUMPLE	0.027	No Message
18	B16	VG60X40	1125	199	1530	0.130	CUMPLE	199	1530	0.130	CUMPLE	0.035	0.071	0.492	CUMPLE	0.023	No Message
18	B16	VG60X40	1500	199	1530	0.130	CUMPLE	199	1530	0.130	CUMPLE	0.034	0.071	0.471	CUMPLE	0.023	No Message
18	B16	VG60X40	1875	199	1530	0.130	CUMPLE	199	1530	0.130	CUMPLE	0.032	0.071	0.449	CUMPLE	0.023	No Message
18	B16	VG60X40	2250	199	1530	0.130	CUMPLE	199	1530	0.130	CUMPLE	0.030	0.071	0.428	CUMPLE	0.023	No Message
18	B16	VG60X40	2250	199	1530	0.130	CUMPLE	199	1530	0.130	CUMPLE	0.032	0.071	0.444	CUMPLE	0.019	No Message
18	B16	VG60X40	2625	271	1530	0.177	CUMPLE	199	1530	0.130	CUMPLE	0.033	0.071	0.465	CUMPLE	0.019	No Message
18	B16	VG60X40	3000	369	1530	0.241	CUMPLE	199	1530	0.130	CUMPLE	0.035	0.071	0.486	CUMPLE	0.019	No Message
18	B16	VG60X40	3375	474	1530	0.310	CUMPLE	199	1530	0.130	CUMPLE	0.036	0.071	0.508	CUMPLE	0.019	No Message
18	B16	VG60X40	3375	474	1530	0.310	CUMPLE	199	1530	0.130	CUMPLE	0.040	0.071	0.568	CUMPLE	0.021	No Message
18	B16	VG60X40	3825	638	1530	0.417	CUMPLE	199	1530	0.130	CUMPLE	0.042	0.071	0.594	CUMPLE	0.021	No Message
18	B16	VG60X40	4275	720	1530	0.471	CUMPLE	401	1530	0.262	CUMPLE	0.044	0.071	0.619	CUMPLE	0.021	No Message
18	B22	VG60X40	225	720	1530	0.471	CUMPLE	450	1530	0.294	CUMPLE	0.049	0.071	0.683	CUMPLE	0.015	No Message
18	B22	VG60X40	621.5	720	1530	0.471	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.047	0.071	0.660	CUMPLE	0.015	No Message
18	B22	VG60X40	1018	561	1530	0.367	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.045	0.071	0.637	CUMPLE	0.015	No Message
18	B22	VG60X40	1018	561	1530	0.367	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.040	0.071	0.562	CUMPLE	0.024	No Message
18	B22	VG60X40	1357.3	442	1530	0.289	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.039	0.071	0.543	CUMPLE	0.024	No Message
18	B22	VG60X40	1696.7	330	1530	0.216	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.037	0.071	0.524	CUMPLE	0.024	No Message
18	B22	VG60X40	2036	224	1530	0.146	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.036	0.071	0.504	CUMPLE	0.024	No Message
18	B22	VG60X40	2036	224	1530	0.146	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.031	0.071	0.429	CUMPLE	0.032	No Message
18	B22	VG60X40	2375.3	223	1530	0.146	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.029	0.071	0.410	CUMPLE	0.032	No Message
18	B22	VG60X40	2714.7	223	1530	0.146	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.029	0.071	0.406	CUMPLE	0.032	No Message
18	B22	VG60X40	3054	223	1530	0.146	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.030	0.071	0.426	CUMPLE	0.032	No Message
18	B22	VG60X40	3054	223	1530	0.146	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.035	0.071	0.490	CUMPLE	0.036	No Message
18	B22	VG60X40	3393.3	223	1530	0.146	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.036	0.071	0.509	CUMPLE	0.036	No Message
18	B22	VG60X40	3732.7	223	1530	0.146	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.038	0.071	0.529	CUMPLE	0.036	No Message
18	B22	VG60X40	4072	223	1530	0.146	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.039	0.071	0.548	CUMPLE	0.036	No Message
18	B22	VG60X40	4072	223	1530	0.146	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.042	0.071	0.590	CUMPLE	0.039	No Message
18	B22	VG60X40	4411.3	223	1530	0.146	CUMPLE	223	153								

18	B76	VG60X40	1050	19	1530	0.059	CUMPLE	45	1530	0.029	CUMPLE	0.023	0.071	0.318	CUMPLE	0.017	No Message
18	B80	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	97	1530	0.063	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B80	VG60X40	445.8	94	1530	0.061	CUMPLE	113	1530	0.074	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B80	VG60X40	891.7	94	1530	0.061	CUMPLE	129	1530	0.084	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B80	VG60X40	891.7	94	1530	0.061	CUMPLE	129	1530	0.084	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B80	VG60X40	1337.5	94	1530	0.061	CUMPLE	121	1530	0.079	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B80	VG60X40	1783.3	94	1530	0.061	CUMPLE	108	1530	0.071	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B80	VG60X40	1783.3	94	1530	0.061	CUMPLE	108	1530	0.071	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B80	VG60X40	2229.2	94	1530	0.061	CUMPLE	94	1530	0.061	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B80	VG60X40	2675	94	1530	0.061	CUMPLE	94	1530	0.061	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B80	VG60X40	2675	126	1530	0.082	CUMPLE	94	1530	0.061	CUMPLE	0.016	0.071	0.222	CUMPLE	0.019	No Message
18	B80	VG60X40	3088.9	189	1530	0.124	CUMPLE	94	1530	0.061	CUMPLE	0.017	0.071	0.240	CUMPLE	0.019	No Message
18	B80	VG60X40	3502.8	261	1530	0.171	CUMPLE	94	1530	0.061	CUMPLE	0.018	0.071	0.258	CUMPLE	0.019	No Message
18	B80	VG60X40	3916.7	341	1530	0.223	CUMPLE	94	1530	0.061	CUMPLE	0.020	0.071	0.275	CUMPLE	0.019	No Message
18	B80	VG60X40	3916.7	362	1530	0.237	CUMPLE	94	1530	0.061	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
18	B80	VG60X40	4330.6	398	1530	0.260	CUMPLE	94	1530	0.061	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
18	B80	VG60X40	4744.4	442	1530	0.289	CUMPLE	94	1530	0.061	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
18	B80	VG60X40	5158.3	494	1530	0.323	CUMPLE	94	1530	0.061	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
18	B80	VG60X40	5158.3	473	1530	0.309	CUMPLE	94	1530	0.061	CUMPLE	0.021	0.071	0.289	CUMPLE	0.019	No Message
18	B80	VG60X40	5572.2	433	1530	0.283	CUMPLE	94	1530	0.061	CUMPLE	0.019	0.071	0.271	CUMPLE	0.019	No Message
18	B80	VG60X40	5986.1	402	1530	0.263	CUMPLE	94	1530	0.061	CUMPLE	0.018	0.071	0.254	CUMPLE	0.019	No Message
18	B80	VG60X40	6400	379	1530	0.248	CUMPLE	188	1530	0.123	CUMPLE	0.017	0.071	0.236	CUMPLE	0.019	No Message
18	B81	VG60X40	0	87	1530	0.057	CUMPLE	44	1530	0.029	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
18	B81	VG60X40	400	90	1530	0.059	CUMPLE	32	1530	0.021	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
18	B81	VG60X40	800	105	1530	0.069	CUMPLE	32	1530	0.021	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
18	B81	VG60X40	1200	128	1530	0.084	CUMPLE	64	1530	0.042	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
18	B82	VG60X40	0	183	1530	0.120	CUMPLE	91	1530	0.059	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
18	B82	VG60X40	486.3	96	1530	0.063	CUMPLE	45	1530	0.029	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
18	B82	VG60X40	972.5	45	1530	0.029	CUMPLE	45	1530	0.029	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
18	B82	VG60X40	972.5	45	1530	0.029	CUMPLE	45	1530	0.029	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
18	B82	VG60X40	1458.8	45	1530	0.029	CUMPLE	55	1530	0.036	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
18	B82	VG60X40	1945	45	1530	0.029	CUMPLE	91	1530	0.059	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
18	B82	VG60X40	1945	45	1530	0.029	CUMPLE	92	1530	0.060	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
18	B82	VG60X40	2311.3	45	1530	0.029	CUMPLE	94	1530	0.061	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
18	B82	VG60X40	2677.5	45	1530	0.029	CUMPLE	89	1530	0.058	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
18	B82	VG60X40	2677.5	45	1530	0.029	CUMPLE	86	1530	0.056	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
18	B82	VG60X40	3043.8	45	1530	0.029	CUMPLE	74	1530	0.048	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
18	B82	VG60X40	3410	0	1530	0.000	CUMPLE	55	1530	0.036	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
18	B83	VG60X40	0	38	1530	0.025	CUMPLE	19	1530	0.012	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B83	VG60X40	486.3	81	1530	0.053	CUMPLE	81	1530	0.053	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B83	VG60X40	972.5	81	1530	0.053	CUMPLE	81	1530	0.053	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B83	VG60X40	972.5	81	1530	0.053	CUMPLE	81	1530	0.053	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B83	VG60X40	1458.8	81	1530	0.053	CUMPLE	81	1530	0.053	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B83	VG60X40	1945	81	1530	0.053	CUMPLE	81	1530	0.053	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B83	VG60X40	1945	466	1530	0.305	CUMPLE	141	1530	0.092	CUMPLE	0.067	0.071	0.938	CUMPLE	0.013	No Message
18	B83	VG60X40	2311.3	270	1530	0.176	CUMPLE	81	1530	0.053	CUMPLE	0.065	0.071	0.912	CUMPLE	0.013	No Message
18	B83	VG60X40	2677.5	154	1530	0.101	CUMPLE	81	1530	0.053	CUMPLE	0.063	0.071	0.886	CUMPLE	0.013	No Message
18	B83	VG60X40	2677.5	155	1530	0.101	CUMPLE	92	1530	0.060	CUMPLE	0.062	0.071	0.875	CUMPLE	0.012	No Message
18	B83	VG60X40	2931.3	190	1530	0.124	CUMPLE	196	1530	0.128	CUMPLE	0.061	0.071	0.857	CUMPLE	0.012	No Message
18	B83	VG60X40	3185	256	1530	0.167	CUMPLE	326	1530	0.213	CUMPLE	0.060	0.071	0.839	CUMPLE	0.012	No Message
18	B84	VG60X40	0	158	1530	0.103	CUMPLE	79	1530	0.052	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B84	VG60X40	416.7	108	1530	0.071	CUMPLE	58	1530	0.038	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B84	VG60X40	833.3	72	1530	0.047	CUMPLE	58	1530	0.038	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B84	VG60X40	1250	58	1530	0.038	CUMPLE	62	1530	0.041	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B84	VG60X40	1250	58	1530	0.038	CUMPLE	61	1530	0.040	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B84	VG60X40	1666.7	58	1530	0.038	CUMPLE	66	1530	0.043	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B84	VG60X40	2083.3	58	1530	0.038	CUMPLE	69	1530	0.045	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B84	VG60X40	2500	58	1530	0.038	CUMPLE	69	1530	0.045	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B84	VG60X40	2500	58	1530	0.038	CUMPLE	71	1530	0.046	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B84	VG60X40	2916.7	58	1530	0.038	CUMPLE	71	1530	0.046	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B84	VG60X40	3333.3	58	1530	0.038	CUMPLE	69	1530	0.045	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B84	VG60X40	3750	58	1530	0.038	CUMPLE	63	1530	0.041	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B84	VG60X40	3750	58	1530	0.038	CUMPLE	63	1530	0.041	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B84	VG60X40	4166.7	89	1530	0.058	CUMPLE	58	1530	0.038	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B84	VG60X40	4583.3	156	1530	0.102	CUMPLE	58	1530	0.038	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B84	VG60X40	5000	232	1530	0.152	CUMPLE	115	1530	0.075	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B96	VG60X40	625	455	1530	0.297	CUMPLE	226	1530	0.148	CUMPLE	0.016	0.071	0.221	CUMPLE	0.023	No Message
18	B96	VG60X40	937.5	335	1530	0.219	CUMPLE	183	1530	0.120	CUMPLE	0.014	0.071	0.199	CUMPLE	0.023	No Message
18	B96	VG60X40	1250	221	1530	0.144	CUMPLE	183	1530	0.120	CUMPLE	0.013	0.071	0.177	CUMPLE	0.023	No Message
18	B96	VG60X40	1250	221	1530	0.144	CUMPLE	183	1530	0.120	CUMPLE	0.001	0.071	0.009	CUMPLE	0.026	No Message
18	B96	VG60X40	1666.7	183	1530	0.120	CUMPLE	183	1530	0.120	CUMPLE	0.002	0.071	0.031	CUMPLE	0.026	No Message
18	B96	VG60X40	2083.3	183	1530	0.120	CUMPLE	183	1530	0.120	CUMPLE	0.004	0.071	0.053	CUMPLE	0.026	No Message
18	B96	VG60X40	2500	183	1530	0.120	CUMPLE	183	1530	0.120	CUMPLE	0.014	0.071	0.196	CUMPLE	0.026	No Message
18	B96	VG60X40	2500	183	1530	0.120	CUMPLE	183	1530	0.120	CUMPLE	0.003	0.071	0.046	CUMPLE	0.031	No Message
18	B96	VG60X40	2916.7	183	1530	0.120	CUMPLE	183	1530	0.120	CUMPLE	0.002	0.071	0.024	CUMPLE	0.031	No Message
18	B96	VG60X40	3333.3	213	1530	0.139	CUMPLE	183	1530	0.120	CUMPLE	0.000	0.071	0.002	CUMPLE	0.031	No Message
18	B96	VG60X40	3750	302	1530	0.197	CUMPLE	183	1530	0.120	CUMPLE	0.001	0.071	0.020	CUMPLE	0.031	No Message
18	B96	VG60X40	3750	302	1530	0.197	CUMPLE	183	1530	0.120	CUMPLE	0.013	0.071	0.187	CUMPLE	0.031	

18	B50	VG60X40	3410	149	1530	0.097	CUMPLE	297	1530	0.194	CUMPLE	0.059	0.071	0.833	CUMPLE	0.054	No Message
18	B51	VG60X40	0	337	1530	0.220	CUMPLE	236	1530	0.154	CUMPLE	0.040	0.071	0.567	CUMPLE	0.000	No Message
18	B51	VG60X40	345	210	1530	0.137	CUMPLE	262	1530	0.171	CUMPLE	0.039	0.071	0.548	CUMPLE	0.000	No Message
18	B51	VG60X40	690	200	1530	0.131	CUMPLE	299	1530	0.195	CUMPLE	0.038	0.071	0.528	CUMPLE	0.000	No Message
18	B51	VG60X40	1035	200	1530	0.131	CUMPLE	351	1530	0.229	CUMPLE	0.036	0.071	0.509	CUMPLE	0.000	No Message
18	B51	VG60X40	1035	200	1530	0.131	CUMPLE	359	1530	0.235	CUMPLE	0.036	0.071	0.499	CUMPLE	0.000	No Message
18	B51	VG60X40	1380	200	1530	0.131	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.034	0.071	0.479	CUMPLE	0.000	No Message
18	B51	VG60X40	1725	200	1530	0.131	CUMPLE	442	1530	0.289	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B51	VG60X40	2070	200	1530	0.131	CUMPLE	477	1530	0.312	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B51	VG60X40	2070	200	1530	0.131	CUMPLE	486	1530	0.318	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
18	B51	VG60X40	2415	200	1530	0.131	CUMPLE	546	1530	0.357	CUMPLE	0.035	0.071	0.488	CUMPLE	0.000	No Message
18	B51	VG60X40	2760	200	1530	0.131	CUMPLE	600	1530	0.392	CUMPLE	0.036	0.071	0.508	CUMPLE	0.000	No Message
18	B51	VG60X40	3105	200	1530	0.131	CUMPLE	648	1530	0.424	CUMPLE	0.038	0.071	0.527	CUMPLE	0.000	No Message
18	B51	VG60X40	3105	200	1530	0.131	CUMPLE	656	1530	0.429	CUMPLE	0.038	0.071	0.538	CUMPLE	0.000	No Message
18	B51	VG60X40	3547.5	200	1530	0.131	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.040	0.071	0.564	CUMPLE	0.000	No Message
18	B51	VG60X40	3990	0	1530	0.000	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.042	0.071	0.589	CUMPLE	0.000	No Message
18	B61	VG60X40	0	84	1530	0.055	CUMPLE	114	1530	0.075	CUMPLE	0.031	0.071	0.432	CUMPLE	0.015	No Message
18	B61	VG60X40	345	120	1530	0.078	CUMPLE	138	1530	0.090	CUMPLE	0.029	0.071	0.412	CUMPLE	0.015	No Message
18	B61	VG60X40	690	120	1530	0.078	CUMPLE	169	1530	0.110	CUMPLE	0.028	0.071	0.393	CUMPLE	0.015	No Message
18	B61	VG60X40	1035	120	1530	0.078	CUMPLE	219	1530	0.143	CUMPLE	0.027	0.071	0.373	CUMPLE	0.015	No Message
18	B61	VG60X40	1035	120	1530	0.078	CUMPLE	227	1530	0.148	CUMPLE	0.026	0.071	0.362	CUMPLE	0.015	No Message
18	B61	VG60X40	1380	120	1530	0.078	CUMPLE	274	1530	0.179	CUMPLE	0.024	0.071	0.343	CUMPLE	0.015	No Message
18	B61	VG60X40	1725	120	1530	0.078	CUMPLE	316	1530	0.207	CUMPLE	0.023	0.071	0.323	CUMPLE	0.015	No Message
18	B61	VG60X40	2070	120	1530	0.078	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.022	0.071	0.309	CUMPLE	0.015	No Message
18	B61	VG60X40	2070	120	1530	0.078	CUMPLE	357	1530	0.233	CUMPLE	0.023	0.071	0.323	CUMPLE	0.015	No Message
18	B61	VG60X40	2415	120	1530	0.078	CUMPLE	382	1530	0.250	CUMPLE	0.024	0.071	0.342	CUMPLE	0.015	No Message
18	B61	VG60X40	2760	120	1530	0.078	CUMPLE	409	1530	0.267	CUMPLE	0.026	0.071	0.362	CUMPLE	0.015	No Message
18	B61	VG60X40	3105	120	1530	0.078	CUMPLE	436	1530	0.285	CUMPLE	0.027	0.071	0.381	CUMPLE	0.015	No Message
18	B61	VG60X40	3105	120	1530	0.078	CUMPLE	440	1530	0.288	CUMPLE	0.028	0.071	0.391	CUMPLE	0.015	No Message
18	B61	VG60X40	3547.5	120	1530	0.078	CUMPLE	468	1530	0.306	CUMPLE	0.030	0.071	0.417	CUMPLE	0.015	No Message
18	B61	VG60X40	3990	0	1530	0.000	CUMPLE	486	1530	0.318	CUMPLE	0.031	0.071	0.442	CUMPLE	0.015	No Message
18	B62	VG60X40	150	198	1530	0.129	CUMPLE	99	1530	0.065	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.014	No Message
18	B62	VG60X40	643.3	146	1530	0.095	CUMPLE	58	1530	0.038	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.014	No Message
18	B62	VG60X40	1136.7	103	1530	0.067	CUMPLE	76	1530	0.050	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.014	No Message
18	B62	VG60X40	1136.7	98	1530	0.064	CUMPLE	79	1530	0.052	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.014	No Message
18	B62	VG60X40	1515.6	75	1530	0.049	CUMPLE	83	1530	0.054	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.014	No Message
18	B62	VG60X40	1894.4	63	1530	0.041	CUMPLE	87	1530	0.057	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.014	No Message
18	B62	VG60X40	2273.3	60	1530	0.039	CUMPLE	87	1530	0.057	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.014	No Message
18	B62	VG60X40	2273.3	62	1530	0.041	CUMPLE	86	1530	0.056	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.014	No Message
18	B62	VG60X40	2652.2	69	1530	0.045	CUMPLE	79	1530	0.052	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.014	No Message
18	B62	VG60X40	3031.1	83	1530	0.054	CUMPLE	69	1530	0.045	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.014	No Message
18	B62	VG60X40	3410	105	1530	0.069	CUMPLE	54	1530	0.035	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.014	No Message
17	B3	VG60X40	225	514	1530	0.336	CUMPLE	255	1530	0.167	CUMPLE	0.065	0.071	0.919	CUMPLE	0.051	No Message
17	B3	VG60X40	591.3	352	1530	0.230	CUMPLE	137	1530	0.090	CUMPLE	0.064	0.071	0.898	CUMPLE	0.051	No Message
17	B3	VG60X40	957.5	197	1530	0.129	CUMPLE	137	1530	0.090	CUMPLE	0.062	0.071	0.877	CUMPLE	0.051	No Message
17	B3	VG60X40	957.5	196	1530	0.128	CUMPLE	137	1530	0.090	CUMPLE	0.050	0.071	0.702	CUMPLE	0.018	No Message
17	B3	VG60X40	1436.3	137	1530	0.090	CUMPLE	137	1530	0.090	CUMPLE	0.048	0.071	0.675	CUMPLE	0.018	No Message
17	B3	VG60X40	1915	137	1530	0.090	CUMPLE	137	1530	0.090	CUMPLE	0.046	0.071	0.648	CUMPLE	0.018	No Message
17	B3	VG60X40	1915	137	1530	0.090	CUMPLE	137	1530	0.090	CUMPLE	0.046	0.071	0.648	CUMPLE	0.019	No Message
17	B3	VG60X40	2393.8	137	1530	0.090	CUMPLE	137	1530	0.090	CUMPLE	0.048	0.071	0.676	CUMPLE	0.019	No Message
17	B3	VG60X40	2872.5	221	1530	0.144	CUMPLE	137	1530	0.090	CUMPLE	0.050	0.071	0.703	CUMPLE	0.019	No Message
17	B3	VG60X40	2872.5	222	1530	0.145	CUMPLE	137	1530	0.090	CUMPLE	0.062	0.071	0.876	CUMPLE	0.052	No Message
17	B3	VG60X40	3238.8	384	1530	0.251	CUMPLE	137	1530	0.090	CUMPLE	0.064	0.071	0.897	CUMPLE	0.052	No Message
17	B3	VG60X40	3605	555	1530	0.363	CUMPLE	275	1530	0.180	CUMPLE	0.065	0.071	0.918	CUMPLE	0.052	No Message
17	B1	VG60X40	625	592	1530	0.387	CUMPLE	293	1530	0.192	CUMPLE	0.044	0.071	0.621	CUMPLE	0.000	No Message
17	B1	VG60X40	1018	453	1530	0.296	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.043	0.071	0.599	CUMPLE	0.000	No Message
17	B1	VG60X40	1018	435	1530	0.284	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.039	0.071	0.552	CUMPLE	0.000	No Message
17	B1	VG60X40	1357.3	336	1530	0.220	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.038	0.071	0.533	CUMPLE	0.000	No Message
17	B1	VG60X40	1696.7	242	1530	0.158	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.037	0.071	0.513	CUMPLE	0.000	No Message
17	B1	VG60X40	2036	155	1530	0.101	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.035	0.071	0.494	CUMPLE	0.000	No Message
17	B1	VG60X40	2036	146	1530	0.095	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
17	B1	VG60X40	2375.3	146	1530	0.095	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
17	B1	VG60X40	2714.7	146	1530	0.095	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
17	B1	VG60X40	3054	146	1530	0.095	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
17	B1	VG60X40	3054	146	1530	0.095	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
17	B1	VG60X40	3393.3	146	1530	0.095	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.034	0.071	0.477	CUMPLE	0.000	No Message
17	B1	VG60X40	3732.7	146	1530	0.095	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.035	0.071	0.496	CUMPLE	0.000	No Message
17	B1	VG60X40	4072	146	1530	0.095	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.037	0.071	0.515	CUMPLE	0.000	No Message
17	B1	VG60X40	4072	146	1530	0.095	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.040	0.071	0.556	CUMPLE	0.000	No Message
17	B1	VG60X40	4506	146	1530	0.095	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.041	0.071	0.581	CUMPLE	0.000	No Message
17	B1	VG60X40	4940	117	1530	0.076	CUMPLE	138	1530	0.090	CUMPLE	0.043	0.071	0.606	CUMPLE	0.000	No Message
17	B2	VG60X40	625	310	1530	0.203	CUMPLE	440	1530	0.288	CUMPLE	0.061	0.071	0.852	CUMPLE	0.000	No Message
17	B2	VG60X40	1018	217	1530	0.142	CUMPLE	402	1530	0.263	CUMPLE	0.059	0.071	0.830	CUMPLE	0.000	No Message
17	B2	VG60X40	1018	205	1530	0.134	CUMPLE	395	1530	0.258	CUMPLE	0.056	0.071	0.784	CUMPLE	0.000	No Message
17	B2	VG60X40	1357.3	199	1530	0.130	CUMPLE	345	1530	0.225	CUMPLE	0.055	0.071	0.765	CUMPLE	0.000	No Message
17	B2	VG60X40	1696.7	199	1530	0.130	CUMPLE	290	1530	0.190	CUMPLE	0.053	0.071	0.746	CUMPLE	0.000	No Message
17	B2	VG60X40	2036	199	1530	0.130	CUMPLE	230	1530	0.150	CUMPLE	0.052	0.071	0.727	CUMPLE	0.000	No Message
17	B2	VG60X40	2036	199	1530	0.130	CUMPLE	218	1530	0.142	CUMPLE	0.048	0.071	0.667	CUMPLE		

17	B9	VG60X40	1018	358	1530	0.234	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.093	0.071	1.307	REFORZAR	0.025	No Message
17	B9	VG60X40	1357.3	358	1530	0.234	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.092	0.071	1.288	REFORZAR	0.025	No Message
17	B9	VG60X40	1696.7	358	1530	0.234	CUMPLE	679	1530	0.444	CUMPLE	0.090	0.071	1.269	REFORZAR	0.025	No Message
17	B9	VG60X40	2036	358	1530	0.234	CUMPLE	605	1530	0.395	CUMPLE	0.089	0.071	1.249	REFORZAR	0.025	No Message
17	B9	VG60X40	2036	358	1530	0.234	CUMPLE	605	1530	0.395	CUMPLE	0.071	0.071	0.999	CUMPLE	0.021	No Message
17	B9	VG60X40	2375.3	358	1530	0.234	CUMPLE	490	1530	0.320	CUMPLE	0.073	0.071	1.018	REFORZAR	0.021	No Message
17	B9	VG60X40	2714.7	358	1530	0.234	CUMPLE	453	1530	0.296	CUMPLE	0.074	0.071	1.038	REFORZAR	0.021	No Message
17	B9	VG60X40	3054	358	1530	0.234	CUMPLE	414	1530	0.271	CUMPLE	0.075	0.071	1.057	REFORZAR	0.021	No Message
17	B9	VG60X40	3054	358	1530	0.234	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.098	0.071	1.376	REFORZAR	0.012	No Message
17	B9	VG60X40	3393.3	358	1530	0.234	CUMPLE	358	1530	0.234	CUMPLE	0.099	0.071	1.395	REFORZAR	0.012	No Message
17	B9	VG60X40	3732.7	669	1530	0.437	CUMPLE	358	1530	0.234	CUMPLE	0.101	0.071	1.414	REFORZAR	0.012	No Message
17	B9	VG60X40	4072	744	1530	0.486	CUMPLE	358	1530	0.234	CUMPLE	0.102	0.071	1.434	REFORZAR	0.012	No Message
17	B9	VG60X40	4072	745	1530	0.487	CUMPLE	358	1530	0.234	CUMPLE	0.122	0.071	1.719	REFORZAR	0.030	No Message
17	B9	VG60X40	4465	1111	1530	0.726	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.124	0.071	1.741	REFORZAR	0.030	No Message
17	B10	VG60X40	250	1629	1530	1.065	REFORZAR	786	1530	0.514	CUMPLE	0.156	0.071	2.187	REFORZAR	0.016	No Message
17	B10	VG60X40	603.8	1216	1530	0.795	CUMPLE	515	1530	0.337	CUMPLE	0.154	0.071	2.167	REFORZAR	0.016	No Message
17	B10	VG60X40	957.5	823	1530	0.538	CUMPLE	515	1530	0.337	CUMPLE	0.153	0.071	2.147	REFORZAR	0.016	No Message
17	B10	VG60X40	957.5	821	1530	0.537	CUMPLE	515	1530	0.337	CUMPLE	0.134	0.071	1.882	REFORZAR	0.018	No Message
17	B10	VG60X40	1436.3	531	1530	0.347	CUMPLE	515	1530	0.337	CUMPLE	0.132	0.071	1.855	REFORZAR	0.018	No Message
17	B10	VG60X40	1915	515	1530	0.337	CUMPLE	515	1530	0.337	CUMPLE	0.130	0.071	1.828	REFORZAR	0.018	No Message
17	B10	VG60X40	1915	515	1530	0.337	CUMPLE	515	1530	0.337	CUMPLE	0.130	0.071	1.830	REFORZAR	0.018	No Message
17	B10	VG60X40	2393.8	515	1530	0.337	CUMPLE	515	1530	0.337	CUMPLE	0.132	0.071	1.857	REFORZAR	0.018	No Message
17	B10	VG60X40	2872.5	515	1530	0.337	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.134	0.071	1.885	REFORZAR	0.018	No Message
17	B10	VG60X40	2872.5	515	1530	0.337	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.153	0.071	2.150	REFORZAR	0.015	No Message
17	B10	VG60X40	3226.3	515	1530	0.337	CUMPLE	762	1530	0.498	CUMPLE	0.155	0.071	2.170	REFORZAR	0.015	No Message
17	B10	VG60X40	3580	0	1530	0.000	CUMPLE	916	1530	0.599	CUMPLE	0.156	0.071	2.190	REFORZAR	0.015	No Message
17	B11	VG60X40	250	495	1530	0.324	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.074	0.071	1.043	REFORZAR	0.015	No Message
17	B11	VG60X40	603.8	276	1530	0.180	CUMPLE	204	1530	0.133	CUMPLE	0.073	0.071	1.023	REFORZAR	0.015	No Message
17	B11	VG60X40	957.5	122	1530	0.080	CUMPLE	284	1530	0.186	CUMPLE	0.071	0.071	1.003	REFORZAR	0.015	No Message
17	B11	VG60X40	957.5	122	1530	0.080	CUMPLE	284	1530	0.186	CUMPLE	0.055	0.071	0.774	CUMPLE	0.015	No Message
17	B11	VG60X40	1436.3	122	1530	0.080	CUMPLE	314	1530	0.205	CUMPLE	0.053	0.071	0.747	CUMPLE	0.015	No Message
17	B11	VG60X40	1915	122	1530	0.080	CUMPLE	366	1530	0.239	CUMPLE	0.051	0.071	0.719	CUMPLE	0.015	No Message
17	B11	VG60X40	1915	122	1530	0.080	CUMPLE	366	1530	0.239	CUMPLE	0.051	0.071	0.714	CUMPLE	0.016	No Message
17	B11	VG60X40	2393.8	122	1530	0.080	CUMPLE	392	1530	0.256	CUMPLE	0.053	0.071	0.741	CUMPLE	0.016	No Message
17	B11	VG60X40	2872.5	122	1530	0.080	CUMPLE	432	1530	0.282	CUMPLE	0.055	0.071	0.768	CUMPLE	0.016	No Message
17	B11	VG60X40	2872.5	122	1530	0.080	CUMPLE	432	1530	0.282	CUMPLE	0.072	0.071	1.011	REFORZAR	0.014	No Message
17	B11	VG60X40	3226.3	123	1530	0.080	CUMPLE	387	1530	0.253	CUMPLE	0.073	0.071	1.031	REFORZAR	0.014	No Message
17	B11	VG60X40	3580	237	1530	0.155	CUMPLE	337	1530	0.220	CUMPLE	0.075	0.071	1.051	REFORZAR	0.014	No Message
17	B12	VG60X40	625	981	1530	0.641	CUMPLE	641	1530	0.419	CUMPLE	0.113	0.071	1.590	REFORZAR	0.035	No Message
17	B12	VG60X40	937.5	728	1530	0.476	CUMPLE	317	1530	0.207	CUMPLE	0.112	0.071	1.572	REFORZAR	0.035	No Message
17	B12	VG60X40	1250	648	1530	0.424	CUMPLE	317	1530	0.207	CUMPLE	0.111	0.071	1.554	REFORZAR	0.035	No Message
17	B12	VG60X40	1250	647	1530	0.423	CUMPLE	317	1530	0.207	CUMPLE	0.083	0.071	1.171	REFORZAR	0.018	No Message
17	B12	VG60X40	1666.7	355	1530	0.232	CUMPLE	317	1530	0.207	CUMPLE	0.082	0.071	1.148	REFORZAR	0.018	No Message
17	B12	VG60X40	2083.3	317	1530	0.207	CUMPLE	317	1530	0.207	CUMPLE	0.080	0.071	1.124	REFORZAR	0.018	No Message
17	B12	VG60X40	2500	317	1530	0.207	CUMPLE	343	1530	0.224	CUMPLE	0.078	0.071	1.100	REFORZAR	0.018	No Message
17	B12	VG60X40	2500	317	1530	0.207	CUMPLE	343	1530	0.224	CUMPLE	0.072	0.071	1.014	REFORZAR	0.021	No Message
17	B12	VG60X40	2916.7	317	1530	0.207	CUMPLE	376	1530	0.246	CUMPLE	0.074	0.071	1.038	REFORZAR	0.021	No Message
17	B12	VG60X40	3333.3	317	1530	0.207	CUMPLE	466	1530	0.305	CUMPLE	0.076	0.071	1.061	REFORZAR	0.021	No Message
17	B12	VG60X40	3750	317	1530	0.207	CUMPLE	591	1530	0.386	CUMPLE	0.077	0.071	1.085	REFORZAR	0.021	No Message
17	B12	VG60X40	3750	317	1530	0.207	CUMPLE	591	1530	0.386	CUMPLE	0.099	0.071	1.388	REFORZAR	0.022	No Message
17	B12	VG60X40	4250	317	1530	0.207	CUMPLE	608	1530	0.397	CUMPLE	0.101	0.071	1.417	REFORZAR	0.022	No Message
17	B12	VG60X40	4750	131	1530	0.086	CUMPLE	615	1530	0.402	CUMPLE	0.103	0.071	1.445	REFORZAR	0.022	No Message
17	B13	VG60X40	250	75	1530	0.049	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.115	0.071	1.619	REFORZAR	0.020	No Message
17	B13	VG60X40	634	353	1530	0.231	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.114	0.071	1.598	REFORZAR	0.020	No Message
17	B13	VG60X40	1018	353	1530	0.231	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.112	0.071	1.576	REFORZAR	0.020	No Message
17	B13	VG60X40	1018	353	1530	0.231	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.094	0.071	1.315	REFORZAR	0.027	No Message
17	B13	VG60X40	1357.3	353	1530	0.231	CUMPLE	674	1530	0.441	CUMPLE	0.092	0.071	1.296	REFORZAR	0.027	No Message
17	B13	VG60X40	1696.7	353	1530	0.231	CUMPLE	588	1530	0.384	CUMPLE	0.091	0.071	1.276	REFORZAR	0.027	No Message
17	B13	VG60X40	2036	353	1530	0.231	CUMPLE	533	1530	0.348	CUMPLE	0.090	0.071	1.257	REFORZAR	0.027	No Message
17	B13	VG60X40	2036	353	1530	0.231	CUMPLE	533	1530	0.348	CUMPLE	0.070	0.071	0.981	CUMPLE	0.028	No Message
17	B13	VG60X40	2375.3	353	1530	0.231	CUMPLE	393	1530	0.257	CUMPLE	0.071	0.071	1.000	REFORZAR	0.028	No Message
17	B13	VG60X40	2714.7	353	1530	0.231	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.073	0.071	1.019	REFORZAR	0.028	No Message
17	B13	VG60X40	3054	353	1530	0.231	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.074	0.071	1.039	REFORZAR	0.028	No Message
17	B13	VG60X40	3054	353	1530	0.231	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.098	0.071	1.377	REFORZAR	0.024	No Message
17	B13	VG60X40	3393.3	362	1530	0.237	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.100	0.071	1.396	REFORZAR	0.024	No Message
17	B13	VG60X40	3732.7	663	1530	0.433	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.101	0.071	1.416	REFORZAR	0.024	No Message
17	B13	VG60X40	4072	732	1530	0.478	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.102	0.071	1.435	REFORZAR	0.024	No Message
17	B13	VG60X40	4072	733	1530	0.479	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.125	0.071	1.750	REFORZAR	0.019	No Message
17	B13	VG60X40	4465	1097	1530	0.717	CUMPLE	715	1530	0.467	CUMPLE	0.126	0.071	1.773	REFORZAR	0.019	No Message
17	B17	VG60X40	225	410	1530	0.268	CUMPLE	384	1530	0.251	CUMPLE	0.055	0.071	0.770	CUMPLE	0.000	No Message
17	B17	VG60X40	630	306	1530	0.200	CUMPLE	318	1530	0.208	CUMPLE	0.053	0.071	0.747	CUMPLE	0.000	No Message
17	B17	VG60X40	1035	208	1530	0.136	CUMPLE	244	1530	0.159	CUMPLE	0.052	0.071	0.724	CUMPLE	0.000	No Message
17	B17	VG60X40	1035	201	1530	0.131	CUMPLE	238	1530	0.156	CUMPLE	0.050	0.071	0.700	CUMPLE	0.000	No Message
17	B17	VG60X40	1380	155	1530	0.101	CUMPLE	163	1530	0.107	CUMPLE	0.048	0.071	0.680	CUMPLE	0.000	No Message
17	B17	VG60X40	1725	155	1530	0.101	CUMPLE	155	1530	0.101	CUMPLE	0.047	0.071	0.661	CUMPLE	0.000	No Message
17	B17	VG60X40	2070	155	1530	0.101	CUMPLE	155	1530	0.101	CUMPLE	0.046	0.071	0.641	CUMPLE	0.000	No Message
17	B17	VG60X40	2070	155	1530	0.101	CUMPLE	155	1530	0.101	CUMPLE	0.045					

17	B21	VG60X40	2070	224	1530	0.146	CUMPLE	224	1530	0.146	CUMPLE	0.062	0.071	0.865	CUMPLE	0.000	No Message
17	B21	VG60X40	2070	224	1530	0.146	CUMPLE	224	1530	0.146	CUMPLE	0.062	0.071	0.869	CUMPLE	0.000	No Message
17	B21	VG60X40	2415	224	1530	0.146	CUMPLE	224	1530	0.146	CUMPLE	0.063	0.071	0.889	CUMPLE	0.000	No Message
17	B21	VG60X40	2760	224	1530	0.146	CUMPLE	263	1530	0.172	CUMPLE	0.065	0.071	0.908	CUMPLE	0.000	No Message
17	B21	VG60X40	3105	335	1530	0.219	CUMPLE	387	1530	0.253	CUMPLE	0.066	0.071	0.928	CUMPLE	0.000	No Message
17	B21	VG60X40	3105	348	1530	0.227	CUMPLE	399	1530	0.261	CUMPLE	0.068	0.071	0.952	CUMPLE	0.000	No Message
17	B21	VG60X40	3510	513	1530	0.335	CUMPLE	538	1530	0.352	CUMPLE	0.069	0.071	0.975	CUMPLE	0.000	No Message
17	B21	VG60X40	3915	689	1530	0.450	CUMPLE	674	1530	0.441	CUMPLE	0.071	0.071	0.998	CUMPLE	0.000	No Message
17	B23	VG60X40	150	0	1530	0.000	CUMPLE	471	1530	0.308	CUMPLE	0.110	0.071	1.537	REFORZAR	0.014	No Message
17	B23	VG60X40	520.8	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.108	0.071	1.516	REFORZAR	0.014	No Message
17	B23	VG60X40	891.7	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.107	0.071	1.495	REFORZAR	0.014	No Message
17	B23	VG60X40	891.7	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.101	0.071	1.412	REFORZAR	0.000	No Message
17	B23	VG60X40	1337.5	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.099	0.071	1.387	REFORZAR	0.000	No Message
17	B23	VG60X40	1783.3	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.097	0.071	1.362	REFORZAR	0.000	No Message
17	B23	VG60X40	1783.3	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.090	0.071	1.266	REFORZAR	0.000	No Message
17	B23	VG60X40	2229.2	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.088	0.071	1.240	REFORZAR	0.000	No Message
17	B23	VG60X40	2675	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.087	0.071	1.215	REFORZAR	0.000	No Message
17	B23	VG60X40	2675	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.070	0.071	0.980	CUMPLE	0.016	No Message
17	B23	VG60X40	3033.3	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.072	0.071	1.004	REFORZAR	0.016	No Message
17	B23	VG60X40	3391.7	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.074	0.071	1.036	REFORZAR	0.016	No Message
17	B23	VG60X40	3750	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.077	0.071	1.076	REFORZAR	0.016	No Message
17	B23	VG60X40	3750	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.088	0.071	1.238	REFORZAR	0.000	No Message
17	B23	VG60X40	4108.3	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.091	0.071	1.279	REFORZAR	0.000	No Message
17	B23	VG60X40	4466.7	720	1530	0.471	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.094	0.071	1.321	REFORZAR	0.000	No Message
17	B23	VG60X40	4825	861	1530	0.563	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.097	0.071	1.362	REFORZAR	0.000	No Message
17	B23	VG60X40	4825	884	1530	0.578	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.119	0.071	1.669	REFORZAR	0.043	No Message
17	B23	VG60X40	5300	1339	1530	0.875	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.123	0.071	1.720	REFORZAR	0.043	No Message
17	B23	VG60X40	5775	1829	1530	1.195	REFORZAR	878	1530	0.574	CUMPLE	0.125	0.071	1.757	REFORZAR	0.043	No Message
17	B24	VG60X40	150	0	1530	0.000	CUMPLE	439	1530	0.287	CUMPLE	0.074	0.071	1.042	REFORZAR	0.000	No Message
17	B24	VG60X40	520.8	302	1530	0.197	CUMPLE	446	1530	0.292	CUMPLE	0.073	0.071	1.021	REFORZAR	0.000	No Message
17	B24	VG60X40	891.7	302	1530	0.197	CUMPLE	446	1530	0.292	CUMPLE	0.071	0.071	1.000	CUMPLE	0.000	No Message
17	B24	VG60X40	891.7	302	1530	0.197	CUMPLE	446	1530	0.292	CUMPLE	0.065	0.071	0.910	CUMPLE	0.000	No Message
17	B24	VG60X40	1337.5	302	1530	0.197	CUMPLE	406	1530	0.265	CUMPLE	0.063	0.071	0.884	CUMPLE	0.000	No Message
17	B24	VG60X40	1783.3	302	1530	0.197	CUMPLE	376	1530	0.246	CUMPLE	0.061	0.071	0.859	CUMPLE	0.000	No Message
17	B24	VG60X40	1783.3	302	1530	0.197	CUMPLE	377	1530	0.246	CUMPLE	0.054	0.071	0.758	CUMPLE	0.011	No Message
17	B24	VG60X40	2229.2	302	1530	0.197	CUMPLE	309	1530	0.202	CUMPLE	0.052	0.071	0.733	CUMPLE	0.011	No Message
17	B24	VG60X40	2675	302	1530	0.197	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.050	0.071	0.708	CUMPLE	0.011	No Message
17	B24	VG60X40	2675	302	1530	0.197	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.047	0.071	0.655	CUMPLE	0.000	No Message
17	B24	VG60X40	3033.3	302	1530	0.197	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.048	0.071	0.675	CUMPLE	0.000	No Message
17	B24	VG60X40	3391.7	302	1530	0.197	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.050	0.071	0.695	CUMPLE	0.000	No Message
17	B24	VG60X40	3750	302	1530	0.197	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.051	0.071	0.716	CUMPLE	0.000	No Message
17	B24	VG60X40	3750	302	1530	0.197	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.061	0.071	0.854	CUMPLE	0.017	No Message
17	B24	VG60X40	4108.3	489	1530	0.320	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.062	0.071	0.874	CUMPLE	0.017	No Message
17	B24	VG60X40	4466.7	690	1530	0.451	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.064	0.071	0.894	CUMPLE	0.017	No Message
17	B24	VG60X40	4825	720	1530	0.471	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.065	0.071	0.915	CUMPLE	0.017	No Message
17	B24	VG60X40	4825	720	1530	0.471	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.077	0.071	1.081	REFORZAR	0.037	No Message
17	B24	VG60X40	5275	932	1530	0.609	CUMPLE	609	1530	0.398	CUMPLE	0.079	0.071	1.106	REFORZAR	0.037	No Message
17	B28	VG60X40	225	720	1530	0.471	CUMPLE	358	1530	0.234	CUMPLE	0.073	0.071	1.018	REFORZAR	0.031	No Message
17	B28	VG60X40	591.3	529	1530	0.346	CUMPLE	178	1530	0.116	CUMPLE	0.071	0.071	0.997	CUMPLE	0.031	No Message
17	B28	VG60X40	957.5	341	1530	0.223	CUMPLE	178	1530	0.116	CUMPLE	0.070	0.071	0.976	CUMPLE	0.031	No Message
17	B28	VG60X40	957.5	341	1530	0.223	CUMPLE	178	1530	0.116	CUMPLE	0.060	0.071	0.846	CUMPLE	0.014	No Message
17	B28	VG60X40	1436.3	178	1530	0.116	CUMPLE	178	1530	0.116	CUMPLE	0.058	0.071	0.819	CUMPLE	0.014	No Message
17	B28	VG60X40	1915	178	1530	0.116	CUMPLE	178	1530	0.116	CUMPLE	0.056	0.071	0.791	CUMPLE	0.014	No Message
17	B28	VG60X40	1915	178	1530	0.116	CUMPLE	178	1530	0.116	CUMPLE	0.056	0.071	0.785	CUMPLE	0.000	No Message
17	B28	VG60X40	2393.8	178	1530	0.116	CUMPLE	178	1530	0.116	CUMPLE	0.058	0.071	0.812	CUMPLE	0.000	No Message
17	B28	VG60X40	2872.5	208	1530	0.136	CUMPLE	229	1530	0.150	CUMPLE	0.060	0.071	0.839	CUMPLE	0.000	No Message
17	B28	VG60X40	2872.5	209	1530	0.137	CUMPLE	229	1530	0.150	CUMPLE	0.070	0.071	0.984	CUMPLE	0.029	No Message
17	B28	VG60X40	3238.8	361	1530	0.236	CUMPLE	282	1530	0.184	CUMPLE	0.072	0.071	1.005	REFORZAR	0.029	No Message
17	B28	VG60X40	3605	521	1530	0.341	CUMPLE	331	1530	0.216	CUMPLE	0.073	0.071	1.026	REFORZAR	0.029	No Message
17	B68	VG60X40	150	0	1530	0.000	CUMPLE	153	1530	0.100	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
17	B68	VG60X40	643.3	52	1530	0.034	CUMPLE	139	1530	0.091	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
17	B68	VG60X40	1136.7	52	1530	0.034	CUMPLE	113	1530	0.074	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
17	B68	VG60X40	1136.7	52	1530	0.034	CUMPLE	116	1530	0.076	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
17	B68	VG60X40	1515.6	52	1530	0.034	CUMPLE	83	1530	0.054	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
17	B68	VG60X40	1894.4	52	1530	0.034	CUMPLE	53	1530	0.035	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
17	B68	VG60X40	2273.3	52	1530	0.034	CUMPLE	52	1530	0.034	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
17	B68	VG60X40	2273.3	52	1530	0.034	CUMPLE	52	1530	0.034	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
17	B68	VG60X40	2766.7	108	1530	0.071	CUMPLE	52	1530	0.034	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
17	B68	VG60X40	3260	207	1530	0.135	CUMPLE	103	1530	0.067	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
17	B15	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	242	1530	0.158	CUMPLE	0.045	0.071	0.636	CUMPLE	0.013	No Message
17	B15	VG60X40	486.3	236	1530	0.154	CUMPLE	236	1530	0.154	CUMPLE	0.043	0.071	0.609	CUMPLE	0.013	No Message
17	B15	VG60X40	972.5	236	1530	0.154	CUMPLE	236	1530	0.154	CUMPLE	0.041	0.071	0.581	CUMPLE	0.013	No Message
17	B15	VG60X40	972.5	236	1530	0.154	CUMPLE	236	1530	0.154	CUMPLE	0.040	0.071	0.558	CUMPLE	0.013	No Message
17	B15	VG60X40	1458.8	236	1530	0.154	CUMPLE	236	1530	0.154	CUMPLE	0.038	0.071	0.531	CUMPLE	0.013	No Message
17	B15	VG60X40	1945	236	1530	0.154	CUMPLE	236	1530	0.154	CUMPLE	0.036	0.071	0.503	CUMPLE	0.013	No Message
17	B15	VG60X40	1945	236	1530	0.154	CUMPLE	236	1530	0.154	CUMPLE	0.034	0.071	0.471	CUMPLE	0.012	No Message
17	B15	VG60X40	2431.3	236	1530	0.154	CUMPLE	236	1530	0.154	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
17	B15																

17	B26	VG60X40	4072	720	1530	0.471	CUMPLE	327	1530	0.214	CUMPLE	0.055	0.071	0.766	CUMPLE	0.027	No Message
17	B26	VG60X40	4468.5	859	1530	0.561	CUMPLE	327	1530	0.214	CUMPLE	0.056	0.071	0.788	CUMPLE	0.027	No Message
17	B26	VG60X40	4865	1013	1530	0.662	CUMPLE	661	1530	0.432	CUMPLE	0.058	0.071	0.811	CUMPLE	0.027	No Message
17	B78	VG60X40	225	944	1530	0.617	CUMPLE	617	1530	0.403	CUMPLE	0.056	0.071	0.784	CUMPLE	0.032	No Message
17	B78	VG60X40	566.7	816	1530	0.533	CUMPLE	306	1530	0.200	CUMPLE	0.054	0.071	0.764	CUMPLE	0.032	No Message
17	B78	VG60X40	908.3	720	1530	0.471	CUMPLE	306	1530	0.200	CUMPLE	0.053	0.071	0.745	CUMPLE	0.032	No Message
17	B78	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	306	1530	0.200	CUMPLE	0.052	0.071	0.726	CUMPLE	0.032	No Message
17	B78	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	306	1530	0.200	CUMPLE	0.049	0.071	0.688	CUMPLE	0.033	No Message
17	B78	VG60X40	1666.7	588	1530	0.384	CUMPLE	306	1530	0.200	CUMPLE	0.047	0.071	0.664	CUMPLE	0.033	No Message
17	B78	VG60X40	2083.3	431	1530	0.282	CUMPLE	306	1530	0.200	CUMPLE	0.046	0.071	0.640	CUMPLE	0.033	No Message
17	B78	VG60X40	2500	306	1530	0.200	CUMPLE	306	1530	0.200	CUMPLE	0.044	0.071	0.616	CUMPLE	0.033	No Message
17	B78	VG60X40	2500	306	1530	0.200	CUMPLE	306	1530	0.200	CUMPLE	0.044	0.071	0.611	CUMPLE	0.034	No Message
17	B78	VG60X40	2916.7	306	1530	0.200	CUMPLE	306	1530	0.200	CUMPLE	0.045	0.071	0.635	CUMPLE	0.034	No Message
17	B78	VG60X40	3333.3	306	1530	0.200	CUMPLE	306	1530	0.200	CUMPLE	0.047	0.071	0.659	CUMPLE	0.034	No Message
17	B78	VG60X40	3750	306	1530	0.200	CUMPLE	306	1530	0.200	CUMPLE	0.049	0.071	0.682	CUMPLE	0.034	No Message
17	B78	VG60X40	3750	306	1530	0.200	CUMPLE	306	1530	0.200	CUMPLE	0.051	0.071	0.717	CUMPLE	0.034	No Message
17	B78	VG60X40	4166.7	306	1530	0.200	CUMPLE	306	1530	0.200	CUMPLE	0.053	0.071	0.741	CUMPLE	0.034	No Message
17	B78	VG60X40	4583.3	306	1530	0.200	CUMPLE	306	1530	0.200	CUMPLE	0.054	0.071	0.764	CUMPLE	0.034	No Message
17	B78	VG60X40	5000	0	1530	0.000	CUMPLE	314	1530	0.205	CUMPLE	0.056	0.071	0.788	CUMPLE	0.034	No Message
17	B79	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	192	1530	0.125	CUMPLE	0.075	0.071	1.050	REFORZAR	0.057	No Message
17	B79	VG60X40	416.7	378	1530	0.247	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.073	0.071	1.026	REFORZAR	0.057	No Message
17	B79	VG60X40	833.3	378	1530	0.247	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.071	0.071	1.003	REFORZAR	0.057	No Message
17	B79	VG60X40	1250	378	1530	0.247	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.070	0.071	0.979	CUMPLE	0.057	No Message
17	B79	VG60X40	1250	378	1530	0.247	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.058	0.071	0.812	CUMPLE	0.047	No Message
17	B79	VG60X40	1666.7	378	1530	0.247	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.056	0.071	0.788	CUMPLE	0.047	No Message
17	B79	VG60X40	2083.3	378	1530	0.247	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.054	0.071	0.764	CUMPLE	0.047	No Message
17	B79	VG60X40	2500	378	1530	0.247	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.053	0.071	0.741	CUMPLE	0.047	No Message
17	B79	VG60X40	2500	378	1530	0.247	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.054	0.071	0.753	CUMPLE	0.026	No Message
17	B79	VG60X40	2916.7	378	1530	0.247	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.055	0.071	0.777	CUMPLE	0.026	No Message
17	B79	VG60X40	3333.3	556	1530	0.363	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.057	0.071	0.800	CUMPLE	0.026	No Message
17	B79	VG60X40	3750	720	1530	0.471	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.059	0.071	0.824	CUMPLE	0.026	No Message
17	B79	VG60X40	3750	720	1530	0.471	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.075	0.071	1.053	REFORZAR	0.041	No Message
17	B79	VG60X40	4091.7	771	1530	0.504	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.076	0.071	1.073	REFORZAR	0.041	No Message
17	B79	VG60X40	4433.3	970	1530	0.634	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.078	0.071	1.092	REFORZAR	0.041	No Message
17	B79	VG60X40	4775	1177	1530	0.769	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.079	0.071	1.111	REFORZAR	0.041	No Message
17	B76	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	51	1530	0.033	CUMPLE	0.033	0.071	0.465	CUMPLE	0.027	No Message
17	B76	VG60X40	350	36	1530	0.024	CUMPLE	36	1530	0.024	CUMPLE	0.032	0.071	0.446	CUMPLE	0.027	No Message
17	B76	VG60X40	700	83	1530	0.054	CUMPLE	36	1530	0.024	CUMPLE	0.032	0.071	0.446	CUMPLE	0.027	No Message
17	B76	VG60X40	1050	146	1530	0.095	CUMPLE	73	1530	0.048	CUMPLE	0.033	0.071	0.465	CUMPLE	0.027	No Message
17	B80	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	152	1530	0.099	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
17	B80	VG60X40	445.8	103	1530	0.067	CUMPLE	190	1530	0.124	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
17	B80	VG60X40	891.7	103	1530	0.067	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
17	B80	VG60X40	891.7	103	1530	0.067	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
17	B80	VG60X40	1337.5	103	1530	0.067	CUMPLE	225	1530	0.147	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
17	B80	VG60X40	1783.3	103	1530	0.067	CUMPLE	218	1530	0.142	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
17	B80	VG60X40	1783.3	103	1530	0.067	CUMPLE	218	1530	0.142	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
17	B80	VG60X40	2229.2	103	1530	0.067	CUMPLE	183	1530	0.120	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
17	B80	VG60X40	2675	103	1530	0.067	CUMPLE	145	1530	0.095	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
17	B80	VG60X40	2675	103	1530	0.067	CUMPLE	103	1530	0.067	CUMPLE	0.019	0.071	0.272	CUMPLE	0.026	No Message
17	B80	VG60X40	3088.9	109	1530	0.071	CUMPLE	103	1530	0.067	CUMPLE	0.021	0.071	0.290	CUMPLE	0.026	No Message
17	B80	VG60X40	3502.8	198	1530	0.129	CUMPLE	103	1530	0.067	CUMPLE	0.022	0.071	0.308	CUMPLE	0.026	No Message
17	B80	VG60X40	3916.7	296	1530	0.193	CUMPLE	103	1530	0.067	CUMPLE	0.023	0.071	0.325	CUMPLE	0.026	No Message
17	B80	VG60X40	3916.7	321	1530	0.210	CUMPLE	103	1530	0.067	CUMPLE	0.017	0.071	0.233	CUMPLE	0.017	No Message
17	B80	VG60X40	4330.6	375	1530	0.245	CUMPLE	103	1530	0.067	CUMPLE	0.018	0.071	0.250	CUMPLE	0.017	No Message
17	B80	VG60X40	4744.4	438	1530	0.286	CUMPLE	103	1530	0.067	CUMPLE	0.019	0.071	0.268	CUMPLE	0.017	No Message
17	B80	VG60X40	5158.3	510	1530	0.333	CUMPLE	103	1530	0.067	CUMPLE	0.020	0.071	0.286	CUMPLE	0.017	No Message
17	B80	VG60X40	5158.3	484	1530	0.316	CUMPLE	103	1530	0.067	CUMPLE	0.023	0.071	0.318	CUMPLE	0.017	No Message
17	B80	VG60X40	5572.2	453	1530	0.296	CUMPLE	103	1530	0.067	CUMPLE	0.021	0.071	0.301	CUMPLE	0.017	No Message
17	B80	VG60X40	5986.1	431	1530	0.282	CUMPLE	103	1530	0.067	CUMPLE	0.020	0.071	0.283	CUMPLE	0.017	No Message
17	B80	VG60X40	6400	416	1530	0.272	CUMPLE	207	1530	0.135	CUMPLE	0.019	0.071	0.265	CUMPLE	0.017	No Message
17	B81	VG60X40	0	112	1530	0.073	CUMPLE	56	1530	0.037	CUMPLE	0.028	0.071	0.391	CUMPLE	0.017	No Message
17	B81	VG60X40	400	109	1530	0.071	CUMPLE	32	1530	0.021	CUMPLE	0.026	0.071	0.369	CUMPLE	0.017	No Message
17	B81	VG60X40	800	114	1530	0.075	CUMPLE	32	1530	0.021	CUMPLE	0.026	0.071	0.369	CUMPLE	0.017	No Message
17	B81	VG60X40	1200	128	1530	0.084	CUMPLE	64	1530	0.042	CUMPLE	0.028	0.071	0.391	CUMPLE	0.017	No Message
17	B82	VG60X40	0	190	1530	0.124	CUMPLE	94	1530	0.061	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
17	B82	VG60X40	486.3	86	1530	0.056	CUMPLE	47	1530	0.031	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
17	B82	VG60X40	972.5	47	1530	0.031	CUMPLE	47	1530	0.031	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
17	B82	VG60X40	972.5	47	1530	0.031	CUMPLE	47	1530	0.031	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
17	B82	VG60X40	1458.8	47	1530	0.031	CUMPLE	91	1530	0.059	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
17	B82	VG60X40	1945	47	1530	0.031	CUMPLE	139	1530	0.091	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
17	B82	VG60X40	1945	47	1530	0.031	CUMPLE	140	1530	0.092	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
17	B82	VG60X40	2311.3	47	1530	0.031	CUMPLE	140	1530	0.092	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
17	B82	VG60X40	2677.5	47	1530	0.031	CUMPLE	133	1530	0.087	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
17	B82	VG60X40	2677.5	47	1530	0.031	CUMPLE	128	1530	0.084	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
17	B82	VG60X40	3043.8	47	1530	0.031	CUMPLE	109	1530	0.071	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
17	B82	VG60X40	3410	0	1530	0.000	CUMPLE	83	1530	0.054	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
17	B83	VG60X40	0	43	1530	0.028	CUMPLE	21	1530	0.014	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
17	B83	VG60X40	486.3	78	1530	0.051	CUMPLE	78	1530								

17	B98	VG60X40	1018	397	1530	0.259	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.041	0.071	0.578	CUMPLE	0.014	No Message
17	B98	VG60X40	1357.3	397	1530	0.259	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.040	0.071	0.563	CUMPLE	0.014	No Message
17	B98	VG60X40	1696.7	397	1530	0.259	CUMPLE	716	1530	0.468	CUMPLE	0.039	0.071	0.549	CUMPLE	0.014	No Message
17	B98	VG60X40	2036	397	1530	0.259	CUMPLE	641	1530	0.419	CUMPLE	0.038	0.071	0.534	CUMPLE	0.014	No Message
17	B98	VG60X40	2036	397	1530	0.259	CUMPLE	641	1530	0.419	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
17	B98	VG60X40	2375.3	397	1530	0.259	CUMPLE	502	1530	0.328	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
17	B98	VG60X40	2714.7	397	1530	0.259	CUMPLE	397	1530	0.259	CUMPLE	0.034	0.071	0.480	CUMPLE	0.017	No Message
17	B98	VG60X40	3054	397	1530	0.259	CUMPLE	397	1530	0.259	CUMPLE	0.035	0.071	0.495	CUMPLE	0.017	No Message
17	B98	VG60X40	3054	397	1530	0.259	CUMPLE	397	1530	0.259	CUMPLE	0.045	0.071	0.629	CUMPLE	0.018	No Message
17	B98	VG60X40	3393.3	553	1530	0.361	CUMPLE	397	1530	0.259	CUMPLE	0.046	0.071	0.643	CUMPLE	0.018	No Message
17	B98	VG60X40	3732.7	720	1530	0.471	CUMPLE	397	1530	0.259	CUMPLE	0.047	0.071	0.658	CUMPLE	0.018	No Message
17	B98	VG60X40	4072	885	1530	0.578	CUMPLE	397	1530	0.259	CUMPLE	0.048	0.071	0.672	CUMPLE	0.018	No Message
17	B98	VG60X40	4072	886	1530	0.579	CUMPLE	397	1530	0.259	CUMPLE	0.058	0.071	0.807	CUMPLE	0.022	No Message
17	B98	VG60X40	4465	1239	1530	0.810	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.059	0.071	0.824	CUMPLE	0.022	No Message
17	B91	VG20X30	0	0	1530	0.000	CUMPLE	0	1530	0.000	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
17	B91	VG20X30	358.3	0	1530	0.000	CUMPLE	41	1530	0.027	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
17	B91	VG20X30	716.7	0	1530	0.000	CUMPLE	74	1530	0.048	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
17	B91	VG20X30	1075	0	1530	0.000	CUMPLE	90	1530	0.059	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
17	B91	VG20X30	1075	0	1530	0.000	CUMPLE	92	1530	0.060	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
17	B91	VG20X30	1433.3	0	1530	0.000	CUMPLE	103	1530	0.067	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
17	B91	VG20X30	1791.7	0	1530	0.000	CUMPLE	93	1530	0.061	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
17	B91	VG20X30	2150	0	1530	0.000	CUMPLE	63	1530	0.041	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
17	B91	VG20X30	2150	0	1530	0.000	CUMPLE	60	1530	0.039	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.034	orce and torsion together e
17	B91	VG20X30	2508.3	0	1530	0.000	CUMPLE	53	1530	0.035	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.034	orce and torsion together e
17	B91	VG20X30	2866.7	0	1530	0.000	CUMPLE	31	1530	0.020	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.034	orce and torsion together e
17	B91	VG20X30	3225	0	1530	0.000	CUMPLE	0	1530	0.000	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.034	orce and torsion together e
17	B50	VG60X40	150	38	1530	0.025	CUMPLE	19	1530	0.012	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
17	B50	VG60X40	561.3	119	1530	0.078	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
17	B50	VG60X40	972.5	119	1530	0.078	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
17	B50	VG60X40	972.5	119	1530	0.078	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
17	B50	VG60X40	1458.8	119	1530	0.078	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
17	B50	VG60X40	1945	119	1530	0.078	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
17	B50	VG60X40	1945	2269	1530	1.483	REFORZAR	119	1530	0.078	CUMPLE	0.119	0.071	1.672	REFORZAR	0.063	No Message
17	B50	VG60X40	2311.3	1680	1530	1.098	REFORZAR	119	1530	0.078	CUMPLE	0.117	0.071	1.646	REFORZAR	0.063	No Message
17	B50	VG60X40	2677.5	1127	1530	0.737	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.115	0.071	1.620	REFORZAR	0.063	No Message
17	B50	VG60X40	2677.5	1004	1530	0.656	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.112	0.071	1.569	REFORZAR	0.062	No Message
17	B50	VG60X40	3043.8	663	1530	0.433	CUMPLE	162	1530	0.106	CUMPLE	0.110	0.071	1.543	REFORZAR	0.062	No Message
17	B50	VG60X40	3410	127	1530	0.083	CUMPLE	480	1530	0.314	CUMPLE	0.108	0.071	1.517	REFORZAR	0.062	No Message
17	B51	VG60X40	0	257	1530	0.168	CUMPLE	379	1530	0.248	CUMPLE	0.044	0.071	0.621	CUMPLE	0.015	No Message
17	B51	VG60X40	345	191	1530	0.125	CUMPLE	420	1530	0.275	CUMPLE	0.043	0.071	0.601	CUMPLE	0.015	No Message
17	B51	VG60X40	690	191	1530	0.125	CUMPLE	456	1530	0.298	CUMPLE	0.041	0.071	0.582	CUMPLE	0.015	No Message
17	B51	VG60X40	1035	191	1530	0.125	CUMPLE	487	1530	0.318	CUMPLE	0.040	0.071	0.562	CUMPLE	0.015	No Message
17	B51	VG60X40	1035	191	1530	0.125	CUMPLE	491	1530	0.321	CUMPLE	0.037	0.071	0.520	CUMPLE	0.016	No Message
17	B51	VG60X40	1380	191	1530	0.125	CUMPLE	505	1530	0.330	CUMPLE	0.036	0.071	0.500	CUMPLE	0.016	No Message
17	B51	VG60X40	1725	191	1530	0.125	CUMPLE	515	1530	0.337	CUMPLE	0.034	0.071	0.481	CUMPLE	0.016	No Message
17	B51	VG60X40	2070	191	1530	0.125	CUMPLE	549	1530	0.359	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
17	B51	VG60X40	2070	191	1530	0.125	CUMPLE	556	1530	0.363	CUMPLE	0.035	0.071	0.486	CUMPLE	0.016	No Message
17	B51	VG60X40	2415	191	1530	0.125	CUMPLE	585	1530	0.382	CUMPLE	0.036	0.071	0.505	CUMPLE	0.016	No Message
17	B51	VG60X40	2760	191	1530	0.125	CUMPLE	617	1530	0.403	CUMPLE	0.037	0.071	0.525	CUMPLE	0.016	No Message
17	B51	VG60X40	3105	191	1530	0.125	CUMPLE	675	1530	0.441	CUMPLE	0.039	0.071	0.545	CUMPLE	0.016	No Message
17	B51	VG60X40	3105	191	1530	0.125	CUMPLE	684	1530	0.447	CUMPLE	0.042	0.071	0.587	CUMPLE	0.017	No Message
17	B51	VG60X40	3547.5	191	1530	0.125	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.044	0.071	0.613	CUMPLE	0.017	No Message
17	B51	VG60X40	3990	0	1530	0.000	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.045	0.071	0.638	CUMPLE	0.017	No Message
17	B61	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	354	1530	0.231	CUMPLE	0.029	0.071	0.405	CUMPLE	0.015	No Message
17	B61	VG60X40	345	88	1530	0.058	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.027	0.071	0.385	CUMPLE	0.015	No Message
17	B61	VG60X40	690	88	1530	0.058	CUMPLE	380	1530	0.248	CUMPLE	0.026	0.071	0.365	CUMPLE	0.015	No Message
17	B61	VG60X40	1035	88	1530	0.058	CUMPLE	398	1530	0.260	CUMPLE	0.025	0.071	0.346	CUMPLE	0.015	No Message
17	B61	VG60X40	1035	88	1530	0.058	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.022	0.071	0.304	CUMPLE	0.015	No Message
17	B61	VG60X40	1380	88	1530	0.058	CUMPLE	407	1530	0.266	CUMPLE	0.020	0.071	0.285	CUMPLE	0.015	No Message
17	B61	VG60X40	1725	88	1530	0.058	CUMPLE	409	1530	0.267	CUMPLE	0.019	0.071	0.265	CUMPLE	0.015	No Message
17	B61	VG60X40	2070	88	1530	0.058	CUMPLE	406	1530	0.265	CUMPLE	0.017	0.071	0.245	CUMPLE	0.015	No Message
17	B61	VG60X40	2070	88	1530	0.058	CUMPLE	404	1530	0.264	CUMPLE	0.018	0.071	0.255	CUMPLE	0.015	No Message
17	B61	VG60X40	2415	88	1530	0.058	CUMPLE	399	1530	0.261	CUMPLE	0.020	0.071	0.275	CUMPLE	0.015	No Message
17	B61	VG60X40	2760	88	1530	0.058	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.021	0.071	0.294	CUMPLE	0.015	No Message
17	B61	VG60X40	3105	88	1530	0.058	CUMPLE	376	1530	0.246	CUMPLE	0.022	0.071	0.314	CUMPLE	0.015	No Message
17	B61	VG60X40	3105	88	1530	0.058	CUMPLE	373	1530	0.244	CUMPLE	0.025	0.071	0.355	CUMPLE	0.015	No Message
17	B61	VG60X40	3547.5	88	1530	0.058	CUMPLE	333	1530	0.218	CUMPLE	0.027	0.071	0.380	CUMPLE	0.015	No Message
17	B61	VG60X40	3990	88	1530	0.058	CUMPLE	284	1530	0.186	CUMPLE	0.029	0.071	0.405	CUMPLE	0.015	No Message
17	B62	VG60X40	150	483	1530	0.316	CUMPLE	240	1530	0.157	CUMPLE	0.032	0.071	0.446	CUMPLE	0.017	No Message
17	B62	VG60X40	643.3	336	1530	0.220	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.030	0.071	0.418	CUMPLE	0.017	No Message
17	B62	VG60X40	1136.7	203	1530	0.133	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.028	0.071	0.390	CUMPLE	0.017	No Message
17	B62	VG60X40	1136.7	185	1530	0.121	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
17	B62	VG60X40	1515.6	119	1530	0.078	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
17	B62	VG60X40	1894.4	119	1530	0.078	CUMPLE	151	1530	0.099	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
17	B62	VG60X40	2273.3	119	1530	0.078	CUMPLE	194	1530	0.127	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
17	B62	VG60X40	2273.3	119	1530	0.078	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
17	B62	VG60X40	2652.2	119	1530	0.078	CUMPLE	215	1530	0.141	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
17	B62	VG60X40	3031.1	119	1530	0.078	CUMPLE	232	1530	0							

16	B4	VG60X40	2916.7	373	1530	0.244	CUMPLE	335	1530	0.219	CUMPLE	0.071	0.071	0.999	CUMPLE	0.016	No Message
16	B4	VG60X40	3333.3	625	1530	0.408	CUMPLE	335	1530	0.219	CUMPLE	0.073	0.071	1.023	REFORZAR	0.016	No Message
16	B4	VG60X40	3750	720	1530	0.471	CUMPLE	335	1530	0.219	CUMPLE	0.075	0.071	1.046	REFORZAR	0.016	No Message
16	B4	VG60X40	3750	720	1530	0.471	CUMPLE	335	1530	0.219	CUMPLE	0.080	0.071	1.116	REFORZAR	0.016	No Message
16	B4	VG60X40	4062.5	862	1530	0.563	CUMPLE	335	1530	0.219	CUMPLE	0.081	0.071	1.134	REFORZAR	0.016	No Message
16	B4	VG60X40	4375	1038	1530	0.678	CUMPLE	677	1530	0.442	CUMPLE	0.082	0.071	1.152	REFORZAR	0.016	No Message
16	B5	VG60X40	150	0	1530	0.000	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.082	0.071	1.149	REFORZAR	0.012	No Message
16	B5	VG60X40	516.7	332	1530	0.217	CUMPLE	669	1530	0.437	CUMPLE	0.080	0.071	1.128	REFORZAR	0.012	No Message
16	B5	VG60X40	883.3	332	1530	0.217	CUMPLE	543	1530	0.355	CUMPLE	0.079	0.071	1.108	REFORZAR	0.012	No Message
16	B5	VG60X40	1250	332	1530	0.217	CUMPLE	422	1530	0.276	CUMPLE	0.077	0.071	1.087	REFORZAR	0.012	No Message
16	B5	VG60X40	1250	332	1530	0.217	CUMPLE	409	1530	0.267	CUMPLE	0.073	0.071	1.027	REFORZAR	0.013	No Message
16	B5	VG60X40	1666.7	332	1530	0.217	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.071	0.071	1.003	REFORZAR	0.013	No Message
16	B5	VG60X40	2083.3	332	1530	0.217	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.070	0.071	0.980	CUMPLE	0.013	No Message
16	B5	VG60X40	2500	332	1530	0.217	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.068	0.071	0.956	CUMPLE	0.013	No Message
16	B5	VG60X40	2500	332	1530	0.217	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.069	0.071	0.973	CUMPLE	0.013	No Message
16	B5	VG60X40	2916.7	411	1530	0.269	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.071	0.071	0.997	CUMPLE	0.013	No Message
16	B5	VG60X40	3333.3	650	1530	0.425	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.073	0.071	1.021	REFORZAR	0.013	No Message
16	B5	VG60X40	3750	720	1530	0.471	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.074	0.071	1.045	REFORZAR	0.013	No Message
16	B5	VG60X40	3750	720	1530	0.471	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.079	0.071	1.114	REFORZAR	0.013	No Message
16	B5	VG60X40	4062.5	860	1530	0.562	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.081	0.071	1.132	REFORZAR	0.013	No Message
16	B5	VG60X40	4375	1028	1530	0.672	CUMPLE	671	1530	0.439	CUMPLE	0.082	0.071	1.150	REFORZAR	0.013	No Message
16	B8	VG60X40	625	28	1530	0.018	CUMPLE	14	1530	0.009	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
16	B8	VG60X40	1125	29	1530	0.019	CUMPLE	7	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
16	B8	VG60X40	1125	27	1530	0.018	CUMPLE	7	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
16	B8	VG60X40	1500	18	1530	0.012	CUMPLE	7	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
16	B8	VG60X40	1875	16	1530	0.010	CUMPLE	7	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
16	B8	VG60X40	2250	21	1530	0.014	CUMPLE	7	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
16	B8	VG60X40	2250	19	1530	0.012	CUMPLE	7	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
16	B8	VG60X40	2625	13	1530	0.008	CUMPLE	7	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
16	B8	VG60X40	3000	13	1530	0.008	CUMPLE	7	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
16	B8	VG60X40	3375	20	1530	0.013	CUMPLE	7	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
16	B8	VG60X40	3375	19	1530	0.012	CUMPLE	7	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
16	B8	VG60X40	3812.5	13	1530	0.008	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
16	B8	VG60X40	4250	15	1530	0.010	CUMPLE	9	1530	0.006	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
16	B9	VG60X40	250	223	1530	0.146	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.117	0.071	1.638	REFORZAR	0.026	No Message
16	B9	VG60X40	634	363	1530	0.237	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.115	0.071	1.617	REFORZAR	0.026	No Message
16	B9	VG60X40	1018	363	1530	0.237	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.114	0.071	1.595	REFORZAR	0.026	No Message
16	B9	VG60X40	1018	363	1530	0.237	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.094	0.071	1.316	REFORZAR	0.025	No Message
16	B9	VG60X40	1357.3	363	1530	0.237	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.092	0.071	1.297	REFORZAR	0.025	No Message
16	B9	VG60X40	1696.7	363	1530	0.237	CUMPLE	685	1530	0.448	CUMPLE	0.091	0.071	1.277	REFORZAR	0.025	No Message
16	B9	VG60X40	2036	363	1530	0.237	CUMPLE	610	1530	0.399	CUMPLE	0.090	0.071	1.258	REFORZAR	0.025	No Message
16	B9	VG60X40	2036	363	1530	0.237	CUMPLE	609	1530	0.398	CUMPLE	0.072	0.071	1.008	REFORZAR	0.022	No Message
16	B9	VG60X40	2375.3	363	1530	0.237	CUMPLE	500	1530	0.327	CUMPLE	0.073	0.071	1.027	REFORZAR	0.022	No Message
16	B9	VG60X40	2714.7	363	1530	0.237	CUMPLE	462	1530	0.302	CUMPLE	0.075	0.071	1.046	REFORZAR	0.022	No Message
16	B9	VG60X40	3054	363	1530	0.237	CUMPLE	422	1530	0.276	CUMPLE	0.076	0.071	1.066	REFORZAR	0.022	No Message
16	B9	VG60X40	3054	363	1530	0.237	CUMPLE	422	1530	0.276	CUMPLE	0.099	0.071	1.384	REFORZAR	0.014	No Message
16	B9	VG60X40	3393.3	370	1530	0.242	CUMPLE	363	1530	0.237	CUMPLE	0.100	0.071	1.404	REFORZAR	0.014	No Message
16	B9	VG60X40	3732.7	685	1530	0.448	CUMPLE	363	1530	0.237	CUMPLE	0.101	0.071	1.423	REFORZAR	0.014	No Message
16	B9	VG60X40	4072	759	1530	0.496	CUMPLE	363	1530	0.237	CUMPLE	0.103	0.071	1.442	REFORZAR	0.014	No Message
16	B9	VG60X40	4072	760	1530	0.497	CUMPLE	363	1530	0.237	CUMPLE	0.123	0.071	1.728	REFORZAR	0.033	No Message
16	B9	VG60X40	4465	1129	1530	0.738	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.125	0.071	1.751	REFORZAR	0.033	No Message
16	B10	VG60X40	250	1656	1530	1.082	REFORZAR	798	1530	0.522	CUMPLE	0.158	0.071	2.213	REFORZAR	0.019	No Message
16	B10	VG60X40	603.8	1237	1530	0.808	CUMPLE	523	1530	0.342	CUMPLE	0.156	0.071	2.193	REFORZAR	0.019	No Message
16	B10	VG60X40	957.5	839	1530	0.548	CUMPLE	523	1530	0.342	CUMPLE	0.155	0.071	2.173	REFORZAR	0.019	No Message
16	B10	VG60X40	957.5	837	1530	0.547	CUMPLE	523	1530	0.342	CUMPLE	0.136	0.071	1.908	REFORZAR	0.020	No Message
16	B10	VG60X40	1436.3	544	1530	0.356	CUMPLE	523	1530	0.342	CUMPLE	0.134	0.071	1.880	REFORZAR	0.020	No Message
16	B10	VG60X40	1915	523	1530	0.342	CUMPLE	523	1530	0.342	CUMPLE	0.132	0.071	1.853	REFORZAR	0.020	No Message
16	B10	VG60X40	1915	523	1530	0.342	CUMPLE	523	1530	0.342	CUMPLE	0.132	0.071	1.856	REFORZAR	0.019	No Message
16	B10	VG60X40	2393.8	523	1530	0.342	CUMPLE	523	1530	0.342	CUMPLE	0.134	0.071	1.883	REFORZAR	0.019	No Message
16	B10	VG60X40	2872.5	523	1530	0.342	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.136	0.071	1.910	REFORZAR	0.019	No Message
16	B10	VG60X40	2872.5	523	1530	0.342	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.155	0.071	2.175	REFORZAR	0.015	No Message
16	B10	VG60X40	3226.3	523	1530	0.342	CUMPLE	774	1530	0.506	CUMPLE	0.156	0.071	2.195	REFORZAR	0.015	No Message
16	B10	VG60X40	3580	0	1530	0.000	CUMPLE	931	1530	0.608	CUMPLE	0.158	0.071	2.215	REFORZAR	0.015	No Message
16	B11	VG60X40	250	503	1530	0.329	CUMPLE	250	1530	0.163	CUMPLE	0.076	0.071	1.068	REFORZAR	0.016	No Message
16	B11	VG60X40	603.8	280	1530	0.183	CUMPLE	227	1530	0.148	CUMPLE	0.075	0.071	1.048	REFORZAR	0.016	No Message
16	B11	VG60X40	957.5	124	1530	0.081	CUMPLE	307	1530	0.201	CUMPLE	0.073	0.071	1.028	REFORZAR	0.016	No Message
16	B11	VG60X40	957.5	124	1530	0.081	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.057	0.071	0.799	CUMPLE	0.015	No Message
16	B11	VG60X40	1436.3	124	1530	0.081	CUMPLE	331	1530	0.216	CUMPLE	0.055	0.071	0.772	CUMPLE	0.015	No Message
16	B11	VG60X40	1915	124	1530	0.081	CUMPLE	376	1530	0.246	CUMPLE	0.053	0.071	0.744	CUMPLE	0.015	No Message
16	B11	VG60X40	1915	124	1530	0.081	CUMPLE	376	1530	0.246	CUMPLE	0.053	0.071	0.739	CUMPLE	0.016	No Message
16	B11	VG60X40	2393.8	124	1530	0.081	CUMPLE	404	1530	0.264	CUMPLE	0.055	0.071	0.766	CUMPLE	0.016	No Message
16	B11	VG60X40	2872.5	124	1530	0.081	CUMPLE	445	1530	0.291	CUMPLE	0.057	0.071	0.793	CUMPLE	0.016	No Message
16	B11	VG60X40	2872.5	124	1530	0.081	CUMPLE	445	1530	0.291	CUMPLE	0.074	0.071	1.036	REFORZAR	0.015	No Message
16	B11	VG60X40	3226.3	130	1530	0.085	CUMPLE	407	1530	0.266	CUMPLE	0.075	0.071	1.056	REFORZAR	0.015	No Message
16	B11	VG60X40	3580	255	1530	0.167	CUMPLE	367	1530	0.240	CUMPLE	0.077	0.071	1.076	REFORZAR	0.015	No Message
16	B12	VG60X40	625	1025	1530	0.670	CUMPLE	669	1530	0.437	CUMPLE	0.116	0.071	1.623	REFORZAR	0.036	No Message
16	B12	VG60X40	937.5	765	1530	0.500	CUMPLE	331	1530	0.216	CUMPLE	0.114	0.071	1.605	REFORZAR	0.036	No Message
16	B12	VG60X40	1250	686</													

16	B19	VG60X40	1250	704	1530	0.460	CUMPLE	288	1530	0.188	CUMPLE	0.047	0.071	0.663	CUMPLE	0.032	No Message
16	B19	VG60X40	1666.7	545	1530	0.356	CUMPLE	288	1530	0.188	CUMPLE	0.046	0.071	0.639	CUMPLE	0.032	No Message
16	B19	VG60X40	2083.3	395	1530	0.258	CUMPLE	288	1530	0.188	CUMPLE	0.044	0.071	0.615	CUMPLE	0.032	No Message
16	B19	VG60X40	2500	288	1530	0.188	CUMPLE	288	1530	0.188	CUMPLE	0.042	0.071	0.591	CUMPLE	0.032	No Message
16	B19	VG60X40	2500	288	1530	0.188	CUMPLE	288	1530	0.188	CUMPLE	0.042	0.071	0.583	CUMPLE	0.033	No Message
16	B19	VG60X40	2916.7	288	1530	0.188	CUMPLE	288	1530	0.188	CUMPLE	0.043	0.071	0.607	CUMPLE	0.033	No Message
16	B19	VG60X40	3333.3	288	1530	0.188	CUMPLE	288	1530	0.188	CUMPLE	0.045	0.071	0.631	CUMPLE	0.033	No Message
16	B19	VG60X40	3750	288	1530	0.188	CUMPLE	288	1530	0.188	CUMPLE	0.047	0.071	0.654	CUMPLE	0.033	No Message
16	B19	VG60X40	3750	288	1530	0.188	CUMPLE	288	1530	0.188	CUMPLE	0.049	0.071	0.688	CUMPLE	0.034	No Message
16	B19	VG60X40	4166.7	288	1530	0.188	CUMPLE	288	1530	0.188	CUMPLE	0.051	0.071	0.712	CUMPLE	0.034	No Message
16	B19	VG60X40	4583.3	288	1530	0.188	CUMPLE	288	1530	0.188	CUMPLE	0.052	0.071	0.735	CUMPLE	0.034	No Message
16	B19	VG60X40	5000	0	1530	0.000	CUMPLE	312	1530	0.204	CUMPLE	0.054	0.071	0.759	CUMPLE	0.034	No Message
16	B20	VG60X40	225	1210	1530	0.791	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.081	0.071	1.138	REFORZAR	0.043	No Message
16	B20	VG60X40	621.5	964	1530	0.630	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.079	0.071	1.115	REFORZAR	0.043	No Message
16	B20	VG60X40	1018	729	1530	0.476	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.078	0.071	1.092	REFORZAR	0.043	No Message
16	B20	VG60X40	1018	729	1530	0.476	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.065	0.071	0.911	CUMPLE	0.015	No Message
16	B20	VG60X40	1357.3	720	1530	0.471	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.064	0.071	0.892	CUMPLE	0.015	No Message
16	B20	VG60X40	1696.7	570	1530	0.373	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.062	0.071	0.873	CUMPLE	0.015	No Message
16	B20	VG60X40	2036	388	1530	0.254	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.061	0.071	0.853	CUMPLE	0.015	No Message
16	B20	VG60X40	2036	388	1530	0.254	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.048	0.071	0.667	CUMPLE	0.034	No Message
16	B20	VG60X40	2375.3	388	1530	0.254	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.046	0.071	0.648	CUMPLE	0.034	No Message
16	B20	VG60X40	2714.7	388	1530	0.254	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.046	0.071	0.643	CUMPLE	0.034	No Message
16	B20	VG60X40	3054	388	1530	0.254	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.047	0.071	0.663	CUMPLE	0.034	No Message
16	B20	VG60X40	3054	388	1530	0.254	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.059	0.071	0.828	CUMPLE	0.048	No Message
16	B20	VG60X40	3393.3	388	1530	0.254	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.060	0.071	0.848	CUMPLE	0.048	No Message
16	B20	VG60X40	3732.7	388	1530	0.254	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.062	0.071	0.867	CUMPLE	0.048	No Message
16	B20	VG60X40	4072	388	1530	0.254	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.063	0.071	0.886	CUMPLE	0.048	No Message
16	B20	VG60X40	4072	388	1530	0.254	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.072	0.071	1.008	REFORZAR	0.056	No Message
16	B20	VG60X40	4411.3	388	1530	0.254	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.073	0.071	1.028	REFORZAR	0.056	No Message
16	B20	VG60X40	4750.7	388	1530	0.254	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.075	0.071	1.047	REFORZAR	0.056	No Message
16	B20	VG60X40	5090	0	1530	0.000	CUMPLE	188	1530	0.123	CUMPLE	0.076	0.071	1.066	REFORZAR	0.056	No Message
16	B21	VG60X40	225	720	1530	0.471	CUMPLE	632	1530	0.413	CUMPLE	0.073	0.071	1.018	REFORZAR	0.000	No Message
16	B21	VG60X40	630	720	1530	0.471	CUMPLE	515	1530	0.337	CUMPLE	0.071	0.071	0.995	CUMPLE	0.000	No Message
16	B21	VG60X40	1035	511	1530	0.334	CUMPLE	393	1530	0.257	CUMPLE	0.069	0.071	0.972	CUMPLE	0.000	No Message
16	B21	VG60X40	1035	494	1530	0.323	CUMPLE	382	1530	0.250	CUMPLE	0.067	0.071	0.947	CUMPLE	0.000	No Message
16	B21	VG60X40	1380	327	1530	0.214	CUMPLE	271	1530	0.177	CUMPLE	0.066	0.071	0.927	CUMPLE	0.000	No Message
16	B21	VG60X40	1725	233	1530	0.152	CUMPLE	233	1530	0.152	CUMPLE	0.065	0.071	0.908	CUMPLE	0.000	No Message
16	B21	VG60X40	2070	233	1530	0.152	CUMPLE	233	1530	0.152	CUMPLE	0.063	0.071	0.888	CUMPLE	0.000	No Message
16	B21	VG60X40	2070	233	1530	0.152	CUMPLE	233	1530	0.152	CUMPLE	0.064	0.071	0.892	CUMPLE	0.000	No Message
16	B21	VG60X40	2415	233	1530	0.152	CUMPLE	233	1530	0.152	CUMPLE	0.065	0.071	0.911	CUMPLE	0.000	No Message
16	B21	VG60X40	2760	233	1530	0.152	CUMPLE	278	1530	0.182	CUMPLE	0.066	0.071	0.931	CUMPLE	0.000	No Message
16	B21	VG60X40	3105	369	1530	0.241	CUMPLE	410	1530	0.268	CUMPLE	0.068	0.071	0.950	CUMPLE	0.000	No Message
16	B21	VG60X40	3105	383	1530	0.250	CUMPLE	422	1530	0.276	CUMPLE	0.069	0.071	0.974	CUMPLE	0.000	No Message
16	B21	VG60X40	3510	559	1530	0.365	CUMPLE	568	1530	0.371	CUMPLE	0.071	0.071	0.997	CUMPLE	0.000	No Message
16	B21	VG60X40	3915	720	1530	0.471	CUMPLE	713	1530	0.466	CUMPLE	0.073	0.071	1.020	REFORZAR	0.000	No Message
16	B23	VG60X40	150	0	1530	0.000	CUMPLE	460	1530	0.301	CUMPLE	0.109	0.071	1.536	REFORZAR	0.014	No Message
16	B23	VG60X40	520.8	576	1530	0.376	CUMPLE	576	1530	0.376	CUMPLE	0.108	0.071	1.515	REFORZAR	0.014	No Message
16	B23	VG60X40	891.7	576	1530	0.376	CUMPLE	576	1530	0.376	CUMPLE	0.106	0.071	1.494	REFORZAR	0.014	No Message
16	B23	VG60X40	891.7	576	1530	0.376	CUMPLE	576	1530	0.376	CUMPLE	0.100	0.071	1.410	REFORZAR	0.000	No Message
16	B23	VG60X40	1337.5	576	1530	0.376	CUMPLE	576	1530	0.376	CUMPLE	0.099	0.071	1.384	REFORZAR	0.000	No Message
16	B23	VG60X40	1783.3	576	1530	0.376	CUMPLE	576	1530	0.376	CUMPLE	0.097	0.071	1.359	REFORZAR	0.000	No Message
16	B23	VG60X40	1783.3	576	1530	0.376	CUMPLE	576	1530	0.376	CUMPLE	0.090	0.071	1.261	REFORZAR	0.000	No Message
16	B23	VG60X40	2229.2	576	1530	0.376	CUMPLE	576	1530	0.376	CUMPLE	0.088	0.071	1.236	REFORZAR	0.000	No Message
16	B23	VG60X40	2675	576	1530	0.376	CUMPLE	576	1530	0.376	CUMPLE	0.086	0.071	1.211	REFORZAR	0.000	No Message
16	B23	VG60X40	2675	576	1530	0.376	CUMPLE	576	1530	0.376	CUMPLE	0.070	0.071	0.978	CUMPLE	0.015	No Message
16	B23	VG60X40	3033.3	576	1530	0.376	CUMPLE	576	1530	0.376	CUMPLE	0.071	0.071	1.002	REFORZAR	0.015	No Message
16	B23	VG60X40	3391.7	576	1530	0.376	CUMPLE	576	1530	0.376	CUMPLE	0.074	0.071	1.034	REFORZAR	0.015	No Message
16	B23	VG60X40	3750	576	1530	0.376	CUMPLE	576	1530	0.376	CUMPLE	0.077	0.071	1.074	REFORZAR	0.015	No Message
16	B23	VG60X40	3750	576	1530	0.376	CUMPLE	576	1530	0.376	CUMPLE	0.088	0.071	1.235	REFORZAR	0.000	No Message
16	B23	VG60X40	4108.3	576	1530	0.376	CUMPLE	576	1530	0.376	CUMPLE	0.091	0.071	1.276	REFORZAR	0.000	No Message
16	B23	VG60X40	4466.7	720	1530	0.471	CUMPLE	576	1530	0.376	CUMPLE	0.094	0.071	1.318	REFORZAR	0.000	No Message
16	B23	VG60X40	4825	864	1530	0.565	CUMPLE	576	1530	0.376	CUMPLE	0.097	0.071	1.359	REFORZAR	0.000	No Message
16	B23	VG60X40	4825	887	1530	0.580	CUMPLE	576	1530	0.376	CUMPLE	0.119	0.071	1.664	REFORZAR	0.043	No Message
16	B23	VG60X40	5300	1343	1530	0.878	CUMPLE	576	1530	0.376	CUMPLE	0.122	0.071	1.714	REFORZAR	0.043	No Message
16	B23	VG60X40	5775	1833	1530	1.198	REFORZAR	880	1530	0.575	CUMPLE	0.125	0.071	1.752	REFORZAR	0.043	No Message
16	B24	VG60X40	150	0	1530	0.000	CUMPLE	433	1530	0.283	CUMPLE	0.074	0.071	1.045	REFORZAR	0.000	No Message
16	B24	VG60X40	520.8	306	1530	0.200	CUMPLE	439	1530	0.287	CUMPLE	0.073	0.071	1.024	REFORZAR	0.000	No Message
16	B24	VG60X40	891.7	306	1530	0.200	CUMPLE	439	1530	0.287	CUMPLE	0.071	0.071	1.003	REFORZAR	0.000	No Message
16	B24	VG60X40	891.7	306	1530	0.200	CUMPLE	439	1530	0.287	CUMPLE	0.065	0.071	0.913	CUMPLE	0.000	No Message
16	B24	VG60X40	1337.5	306	1530	0.200	CUMPLE	398	1530	0.260	CUMPLE	0.063	0.071	0.887	CUMPLE	0.000	No Message
16	B24	VG60X40	1783.3	306	1530	0.200	CUMPLE	367	1530	0.240	CUMPLE	0.061	0.071	0.862	CUMPLE	0.000	No Message
16	B24	VG60X40	1783.3	306	1530	0.200	CUMPLE	368	1530	0.241	CUMPLE	0.054	0.071	0.761	CUMPLE	0.012	No Message
16	B24	VG60X40	2229.2	306	1530	0.200	CUMPLE	306	1530	0.200	CUMPLE	0.052	0.071	0.736	CUMPLE	0.012	No Message
16	B24	VG60X40	2675	306	1530	0.200	CUMPLE	306	1530	0.200	CUMPLE	0.051	0.071	0.711	CUMPLE	0.012	No Message
16	B24	VG60X40	2675	306	1530	0.200	CUMPLE	306	1530	0.200	CUMPLE	0.047	0.071	0.658	CUMPLE	0.000	No Message
16	B24	VG60X40	3033.3	306	1530	0.200	CUMPLE	306	1530	0.200	CUMPLE	0.048	0.071	0.678	CUMPLE	0.000	No Message
16	B24	VG60X40	3391.7	306	1530	0.200	CUMPLE	306	1530	0.200	CUMPLE	0.050	0.071	0.699	CUMPLE	0.000	No Message

16	B16	VG60X40	3825	727	1530	0.475	CUMPLE	306	1530	0.200	CUMPLE	0.063	0.071	0.884	CUMPLE	0.018	No Message
16	B16	VG60X40	4275	946	1530	0.618	CUMPLE	618	1530	0.404	CUMPLE	0.065	0.071	0.910	CUMPLE	0.018	No Message
16	B22	VG60X40	225	1093	1530	0.714	CUMPLE	712	1530	0.465	CUMPLE	0.075	0.071	1.057	REFORZAR	0.029	No Message
16	B22	VG60X40	621.5	867	1530	0.567	CUMPLE	352	1530	0.230	CUMPLE	0.074	0.071	1.034	REFORZAR	0.029	No Message
16	B22	VG60X40	1018	720	1530	0.471	CUMPLE	352	1530	0.230	CUMPLE	0.072	0.071	1.012	REFORZAR	0.029	No Message
16	B22	VG60X40	1018	720	1530	0.471	CUMPLE	352	1530	0.230	CUMPLE	0.061	0.071	0.850	CUMPLE	0.023	No Message
16	B22	VG60X40	1357.3	676	1530	0.442	CUMPLE	352	1530	0.230	CUMPLE	0.059	0.071	0.831	CUMPLE	0.023	No Message
16	B22	VG60X40	1696.7	493	1530	0.322	CUMPLE	352	1530	0.230	CUMPLE	0.058	0.071	0.811	CUMPLE	0.023	No Message
16	B22	VG60X40	2036	352	1530	0.230	CUMPLE	352	1530	0.230	CUMPLE	0.056	0.071	0.792	CUMPLE	0.023	No Message
16	B22	VG60X40	2036	352	1530	0.230	CUMPLE	352	1530	0.230	CUMPLE	0.044	0.071	0.616	CUMPLE	0.040	No Message
16	B22	VG60X40	2375.3	352	1530	0.230	CUMPLE	352	1530	0.230	CUMPLE	0.042	0.071	0.596	CUMPLE	0.040	No Message
16	B22	VG60X40	2714.7	352	1530	0.230	CUMPLE	352	1530	0.230	CUMPLE	0.041	0.071	0.582	CUMPLE	0.040	No Message
16	B22	VG60X40	3054	352	1530	0.230	CUMPLE	352	1530	0.230	CUMPLE	0.043	0.071	0.601	CUMPLE	0.040	No Message
16	B22	VG60X40	3054	352	1530	0.230	CUMPLE	352	1530	0.230	CUMPLE	0.054	0.071	0.764	CUMPLE	0.052	No Message
16	B22	VG60X40	3393.3	352	1530	0.230	CUMPLE	352	1530	0.230	CUMPLE	0.056	0.071	0.783	CUMPLE	0.052	No Message
16	B22	VG60X40	3732.7	352	1530	0.230	CUMPLE	352	1530	0.230	CUMPLE	0.057	0.071	0.802	CUMPLE	0.052	No Message
16	B22	VG60X40	4072	352	1530	0.230	CUMPLE	352	1530	0.230	CUMPLE	0.059	0.071	0.822	CUMPLE	0.052	No Message
16	B22	VG60X40	4072	352	1530	0.230	CUMPLE	352	1530	0.230	CUMPLE	0.067	0.071	0.941	CUMPLE	0.058	No Message
16	B22	VG60X40	4411.3	352	1530	0.230	CUMPLE	352	1530	0.230	CUMPLE	0.068	0.071	0.960	CUMPLE	0.058	No Message
16	B22	VG60X40	4750.7	352	1530	0.230	CUMPLE	352	1530	0.230	CUMPLE	0.070	0.071	0.980	CUMPLE	0.058	No Message
16	B22	VG60X40	5090	0	1530	0.000	CUMPLE	173	1530	0.113	CUMPLE	0.071	0.071	0.999	CUMPLE	0.058	No Message
16	B26	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	323	1530	0.211	CUMPLE	0.059	0.071	0.827	CUMPLE	0.031	No Message
16	B26	VG60X40	339.3	332	1530	0.217	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.058	0.071	0.808	CUMPLE	0.031	No Message
16	B26	VG60X40	678.7	332	1530	0.217	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.056	0.071	0.788	CUMPLE	0.031	No Message
16	B26	VG60X40	1018	332	1530	0.217	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.055	0.071	0.769	CUMPLE	0.031	No Message
16	B26	VG60X40	1018	332	1530	0.217	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.053	0.071	0.744	CUMPLE	0.031	No Message
16	B26	VG60X40	1357.3	332	1530	0.217	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.052	0.071	0.725	CUMPLE	0.031	No Message
16	B26	VG60X40	1696.7	332	1530	0.217	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.050	0.071	0.706	CUMPLE	0.031	No Message
16	B26	VG60X40	2036	332	1530	0.217	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.049	0.071	0.686	CUMPLE	0.031	No Message
16	B26	VG60X40	2036	332	1530	0.217	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.046	0.071	0.651	CUMPLE	0.030	No Message
16	B26	VG60X40	2375.3	332	1530	0.217	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.045	0.071	0.632	CUMPLE	0.030	No Message
16	B26	VG60X40	2714.7	386	1530	0.252	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.045	0.071	0.632	CUMPLE	0.030	No Message
16	B26	VG60X40	3054	507	1530	0.331	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.046	0.071	0.651	CUMPLE	0.030	No Message
16	B26	VG60X40	3054	518	1530	0.339	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.049	0.071	0.688	CUMPLE	0.028	No Message
16	B26	VG60X40	3393.3	657	1530	0.429	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.050	0.071	0.707	CUMPLE	0.028	No Message
16	B26	VG60X40	3732.7	720	1530	0.471	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.052	0.071	0.727	CUMPLE	0.028	No Message
16	B26	VG60X40	4072	720	1530	0.471	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.053	0.071	0.746	CUMPLE	0.028	No Message
16	B26	VG60X40	4072	727	1530	0.475	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.055	0.071	0.773	CUMPLE	0.027	No Message
16	B26	VG60X40	4468.5	874	1530	0.571	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.057	0.071	0.796	CUMPLE	0.027	No Message
16	B26	VG60X40	4865	1030	1530	0.673	CUMPLE	672	1530	0.439	CUMPLE	0.058	0.071	0.819	CUMPLE	0.027	No Message
16	B78	VG60X40	225	953	1530	0.623	CUMPLE	623	1530	0.407	CUMPLE	0.056	0.071	0.788	CUMPLE	0.033	No Message
16	B78	VG60X40	566.7	824	1530	0.539	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.055	0.071	0.769	CUMPLE	0.033	No Message
16	B78	VG60X40	908.3	720	1530	0.471	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.053	0.071	0.750	CUMPLE	0.033	No Message
16	B78	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.052	0.071	0.730	CUMPLE	0.033	No Message
16	B78	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.049	0.071	0.692	CUMPLE	0.034	No Message
16	B78	VG60X40	1666.7	597	1530	0.390	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.048	0.071	0.668	CUMPLE	0.034	No Message
16	B78	VG60X40	2083.3	439	1530	0.287	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.046	0.071	0.645	CUMPLE	0.034	No Message
16	B78	VG60X40	2500	308	1530	0.201	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.044	0.071	0.621	CUMPLE	0.034	No Message
16	B78	VG60X40	2500	308	1530	0.201	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.044	0.071	0.616	CUMPLE	0.034	No Message
16	B78	VG60X40	2916.7	308	1530	0.201	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.046	0.071	0.639	CUMPLE	0.034	No Message
16	B78	VG60X40	3333.3	308	1530	0.201	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.047	0.071	0.663	CUMPLE	0.034	No Message
16	B78	VG60X40	3750	308	1530	0.201	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.049	0.071	0.687	CUMPLE	0.034	No Message
16	B78	VG60X40	3750	308	1530	0.201	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.051	0.071	0.722	CUMPLE	0.035	No Message
16	B78	VG60X40	4166.7	308	1530	0.201	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.053	0.071	0.745	CUMPLE	0.035	No Message
16	B78	VG60X40	4583.3	308	1530	0.201	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.055	0.071	0.769	CUMPLE	0.035	No Message
16	B78	VG60X40	5000	0	1530	0.000	CUMPLE	315	1530	0.206	CUMPLE	0.056	0.071	0.793	CUMPLE	0.035	No Message
16	B79	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	195	1530	0.127	CUMPLE	0.076	0.071	1.060	REFORZAR	0.057	No Message
16	B79	VG60X40	416.7	383	1530	0.250	CUMPLE	383	1530	0.250	CUMPLE	0.074	0.071	1.036	REFORZAR	0.057	No Message
16	B79	VG60X40	833.3	383	1530	0.250	CUMPLE	383	1530	0.250	CUMPLE	0.072	0.071	1.012	REFORZAR	0.057	No Message
16	B79	VG60X40	1250	383	1530	0.250	CUMPLE	383	1530	0.250	CUMPLE	0.070	0.071	0.989	CUMPLE	0.057	No Message
16	B79	VG60X40	1250	383	1530	0.250	CUMPLE	383	1530	0.250	CUMPLE	0.059	0.071	0.821	CUMPLE	0.047	No Message
16	B79	VG60X40	1666.7	383	1530	0.250	CUMPLE	383	1530	0.250	CUMPLE	0.057	0.071	0.797	CUMPLE	0.047	No Message
16	B79	VG60X40	2083.3	383	1530	0.250	CUMPLE	383	1530	0.250	CUMPLE	0.055	0.071	0.774	CUMPLE	0.047	No Message
16	B79	VG60X40	2500	383	1530	0.250	CUMPLE	383	1530	0.250	CUMPLE	0.053	0.071	0.750	CUMPLE	0.047	No Message
16	B79	VG60X40	2500	383	1530	0.250	CUMPLE	383	1530	0.250	CUMPLE	0.054	0.071	0.762	CUMPLE	0.028	No Message
16	B79	VG60X40	2916.7	383	1530	0.250	CUMPLE	383	1530	0.250	CUMPLE	0.056	0.071	0.786	CUMPLE	0.028	No Message
16	B79	VG60X40	3333.3	572	1530	0.374	CUMPLE	383	1530	0.250	CUMPLE	0.058	0.071	0.810	CUMPLE	0.028	No Message
16	B79	VG60X40	3750	720	1530	0.471	CUMPLE	383	1530	0.250	CUMPLE	0.059	0.071	0.833	CUMPLE	0.028	No Message
16	B79	VG60X40	3750	720	1530	0.471	CUMPLE	383	1530	0.250	CUMPLE	0.076	0.071	1.063	REFORZAR	0.043	No Message
16	B79	VG60X40	4091.7	786	1530	0.514	CUMPLE	383	1530	0.250	CUMPLE	0.077	0.071	1.082	REFORZAR	0.043	No Message
16	B79	VG60X40	4433.3	986	1530	0.644	CUMPLE	383	1530	0.250	CUMPLE	0.078	0.071	1.101	REFORZAR	0.043	No Message
16	B79	VG60X40	4775	1195	1530	0.781	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.080	0.071	1.121	REFORZAR	0.043	No Message
16	B76	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	50	1530	0.033	CUMPLE	0.033	0.071	0.469	CUMPLE	0.027	No Message
16	B76	VG60X40	350	37	1530	0.024	CUMPLE	37	1530	0.024	CUMPLE	0.032	0.071	0.450	CUMPLE	0.027	No Message
16	B76	VG60X40	700	85	1530	0.056	CUMPLE	37	1530	0.024	CUMPLE	0.032	0.071	0.450	CUMPLE	0.027	No Message
16	B76	VG60X40	1050	148	1530	0.097	CUMPLE	74	1530	0.048	CUMPLE	0.033	0.071	0.469	CUMPLE	0.027	No Message
16	B80	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	149	1530	0.097	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
16	B80	VG60X40	445.8	103	1530	0.067											

16	B84	VG60X40	3333.3	72	1530	0.047	CUMPLE	94	1530	0.061	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
16	B84	VG60X40	3750	72	1530	0.047	CUMPLE	87	1530	0.057	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
16	B84	VG60X40	3750	72	1530	0.047	CUMPLE	87	1530	0.057	CUMPLE	0.019	0.071	0.274	CUMPLE	0.021	No Message
16	B84	VG60X40	4166.7	99	1530	0.065	CUMPLE	72	1530	0.047	CUMPLE	0.021	0.071	0.291	CUMPLE	0.021	No Message
16	B84	VG60X40	4583.3	188	1530	0.123	CUMPLE	72	1530	0.047	CUMPLE	0.022	0.071	0.309	CUMPLE	0.021	No Message
16	B84	VG60X40	5000	288	1530	0.188	CUMPLE	144	1530	0.094	CUMPLE	0.023	0.071	0.327	CUMPLE	0.021	No Message
16	B96	VG60X40	625	563	1530	0.368	CUMPLE	279	1530	0.182	CUMPLE	0.016	0.071	0.218	CUMPLE	0.037	No Message
16	B96	VG60X40	937.5	390	1530	0.255	CUMPLE	242	1530	0.158	CUMPLE	0.014	0.071	0.202	CUMPLE	0.037	No Message
16	B96	VG60X40	1250	242	1530	0.158	CUMPLE	242	1530	0.158	CUMPLE	0.013	0.071	0.185	CUMPLE	0.037	No Message
16	B96	VG60X40	1250	242	1530	0.158	CUMPLE	242	1530	0.158	CUMPLE	0.000	0.071	0.005	CUMPLE	0.031	No Message
16	B96	VG60X40	1666.7	242	1530	0.158	CUMPLE	242	1530	0.158	CUMPLE	0.002	0.071	0.027	CUMPLE	0.031	No Message
16	B96	VG60X40	2083.3	242	1530	0.158	CUMPLE	242	1530	0.158	CUMPLE	0.004	0.071	0.049	CUMPLE	0.031	No Message
16	B96	VG60X40	2500	242	1530	0.158	CUMPLE	242	1530	0.158	CUMPLE	0.017	0.071	0.244	CUMPLE	0.031	No Message
16	B96	VG60X40	2500	242	1530	0.158	CUMPLE	242	1530	0.158	CUMPLE	0.001	0.071	0.015	CUMPLE	0.033	No Message
16	B96	VG60X40	2916.7	242	1530	0.158	CUMPLE	242	1530	0.158	CUMPLE	0.001	0.071	0.008	CUMPLE	0.033	No Message
16	B96	VG60X40	3333.3	242	1530	0.158	CUMPLE	242	1530	0.158	CUMPLE	0.002	0.071	0.030	CUMPLE	0.033	No Message
16	B96	VG60X40	3750	308	1530	0.201	CUMPLE	242	1530	0.158	CUMPLE	0.004	0.071	0.052	CUMPLE	0.033	No Message
16	B96	VG60X40	3750	308	1530	0.201	CUMPLE	242	1530	0.158	CUMPLE	0.014	0.071	0.203	CUMPLE	0.030	No Message
16	B96	VG60X40	4166.7	524	1530	0.342	CUMPLE	242	1530	0.158	CUMPLE	0.016	0.071	0.226	CUMPLE	0.030	No Message
16	B96	VG60X40	4583.3	720	1530	0.471	CUMPLE	242	1530	0.158	CUMPLE	0.018	0.071	0.248	CUMPLE	0.030	No Message
16	B96	VG60X40	5000	744	1530	0.486	CUMPLE	489	1530	0.320	CUMPLE	0.019	0.071	0.270	CUMPLE	0.030	No Message
16	B97	VG60X40	0	1067	1530	0.697	CUMPLE	695	1530	0.454	CUMPLE	0.046	0.071	0.639	CUMPLE	0.023	No Message
16	B97	VG60X40	478.8	720	1530	0.471	CUMPLE	344	1530	0.225	CUMPLE	0.044	0.071	0.619	CUMPLE	0.023	No Message
16	B97	VG60X40	957.5	439	1530	0.287	CUMPLE	344	1530	0.225	CUMPLE	0.043	0.071	0.599	CUMPLE	0.023	No Message
16	B97	VG60X40	957.5	438	1530	0.286	CUMPLE	344	1530	0.225	CUMPLE	0.034	0.071	0.479	CUMPLE	0.021	No Message
16	B97	VG60X40	1436.3	344	1530	0.225	CUMPLE	344	1530	0.225	CUMPLE	0.033	0.071	0.459	CUMPLE	0.021	No Message
16	B97	VG60X40	1915	344	1530	0.225	CUMPLE	581	1530	0.380	CUMPLE	0.031	0.071	0.438	CUMPLE	0.021	No Message
16	B97	VG60X40	1915	344	1530	0.225	CUMPLE	581	1530	0.380	CUMPLE	0.032	0.071	0.443	CUMPLE	0.022	No Message
16	B97	VG60X40	2393.8	344	1530	0.225	CUMPLE	717	1530	0.469	CUMPLE	0.033	0.071	0.464	CUMPLE	0.022	No Message
16	B97	VG60X40	2872.5	344	1530	0.225	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.035	0.071	0.484	CUMPLE	0.022	No Message
16	B97	VG60X40	2872.5	344	1530	0.225	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.042	0.071	0.595	CUMPLE	0.022	No Message
16	B97	VG60X40	3351.3	344	1530	0.225	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.044	0.071	0.615	CUMPLE	0.022	No Message
16	B97	VG60X40	3830	0	1530	0.000	CUMPLE	771	1530	0.504	CUMPLE	0.045	0.071	0.636	CUMPLE	0.022	No Message
16	B98	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	776	1530	0.507	CUMPLE	0.053	0.071	0.745	CUMPLE	0.012	No Message
16	B98	VG60X40	339.3	402	1530	0.263	CUMPLE	755	1530	0.493	CUMPLE	0.052	0.071	0.731	CUMPLE	0.012	No Message
16	B98	VG60X40	678.7	402	1530	0.263	CUMPLE	730	1530	0.477	CUMPLE	0.051	0.071	0.716	CUMPLE	0.012	No Message
16	B98	VG60X40	1018	402	1530	0.263	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.050	0.071	0.702	CUMPLE	0.012	No Message
16	B98	VG60X40	1018	402	1530	0.263	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.042	0.071	0.583	CUMPLE	0.015	No Message
16	B98	VG60X40	1357.3	402	1530	0.263	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.041	0.071	0.569	CUMPLE	0.015	No Message
16	B98	VG60X40	1696.7	402	1530	0.263	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.039	0.071	0.554	CUMPLE	0.015	No Message
16	B98	VG60X40	2036	402	1530	0.263	CUMPLE	652	1530	0.426	CUMPLE	0.038	0.071	0.540	CUMPLE	0.015	No Message
16	B98	VG60X40	2036	402	1530	0.263	CUMPLE	651	1530	0.425	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
16	B98	VG60X40	2375.3	402	1530	0.263	CUMPLE	513	1530	0.335	CUMPLE	0.034	0.071	0.472	CUMPLE	0.017	No Message
16	B98	VG60X40	2714.7	402	1530	0.263	CUMPLE	402	1530	0.263	CUMPLE	0.035	0.071	0.486	CUMPLE	0.017	No Message
16	B98	VG60X40	3054	402	1530	0.263	CUMPLE	402	1530	0.263	CUMPLE	0.036	0.071	0.500	CUMPLE	0.017	No Message
16	B98	VG60X40	3054	402	1530	0.263	CUMPLE	402	1530	0.263	CUMPLE	0.045	0.071	0.634	CUMPLE	0.020	No Message
16	B98	VG60X40	3393.3	568	1530	0.371	CUMPLE	402	1530	0.263	CUMPLE	0.046	0.071	0.649	CUMPLE	0.020	No Message
16	B98	VG60X40	3732.7	720	1530	0.471	CUMPLE	402	1530	0.263	CUMPLE	0.047	0.071	0.663	CUMPLE	0.020	No Message
16	B98	VG60X40	4072	901	1530	0.589	CUMPLE	402	1530	0.263	CUMPLE	0.048	0.071	0.678	CUMPLE	0.020	No Message
16	B98	VG60X40	4072	901	1530	0.589	CUMPLE	402	1530	0.263	CUMPLE	0.058	0.071	0.811	CUMPLE	0.026	No Message
16	B98	VG60X40	4465	1256	1530	0.821	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.059	0.071	0.828	CUMPLE	0.026	No Message
16	B91	VG20X30	0	0	1530	0.000	CUMPLE	0	1530	0.000	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
16	B91	VG20X30	358.3	0	1530	0.000	CUMPLE	42	1530	0.027	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
16	B91	VG20X30	716.7	0	1530	0.000	CUMPLE	74	1530	0.048	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
16	B91	VG20X30	1075	0	1530	0.000	CUMPLE	91	1530	0.059	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
16	B91	VG20X30	1075	0	1530	0.000	CUMPLE	92	1530	0.060	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
16	B91	VG20X30	1433.3	0	1530	0.000	CUMPLE	103	1530	0.067	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
16	B91	VG20X30	1791.7	0	1530	0.000	CUMPLE	94	1530	0.061	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
16	B91	VG20X30	2150	0	1530	0.000	CUMPLE	64	1530	0.042	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
16	B91	VG20X30	2150	0	1530	0.000	CUMPLE	60	1530	0.039	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.034	orce and torsion together e
16	B91	VG20X30	2508.3	0	1530	0.000	CUMPLE	54	1530	0.035	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.034	orce and torsion together e
16	B91	VG20X30	2866.7	0	1530	0.000	CUMPLE	32	1530	0.021	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.034	orce and torsion together e
16	B91	VG20X30	3225	0	1530	0.000	CUMPLE	0	1530	0.000	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.034	orce and torsion together e
16	B50	VG60X40	150	37	1530	0.024	CUMPLE	19	1530	0.012	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
16	B50	VG60X40	561.3	127	1530	0.083	CUMPLE	127	1530	0.083	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
16	B50	VG60X40	972.5	127	1530	0.083	CUMPLE	127	1530	0.083	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
16	B50	VG60X40	972.5	127	1530	0.083	CUMPLE	127	1530	0.083	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
16	B50	VG60X40	1458.8	127	1530	0.083	CUMPLE	127	1530	0.083	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
16	B50	VG60X40	1945	127	1530	0.083	CUMPLE	127	1530	0.083	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
16	B50	VG60X40	1945	2357	1530	1.541	REFORZAR	127	1530	0.083	CUMPLE	0.124	0.071	1.738	REFORZAR	0.064	No Message
16	B50	VG60X40	2311.3	1749	1530	1.143	REFORZAR	127	1530	0.083	CUMPLE	0.122	0.071	1.712	REFORZAR	0.064	No Message
16	B50	VG60X40	2677.5	1180	1530	0.771	CUMPLE	127	1530	0.083	CUMPLE	0.120	0.071	1.686	REFORZAR	0.064	No Message
16	B50	VG60X40	2677.5	1054	1530	0.689	CUMPLE	127	1530	0.083	CUMPLE	0.116	0.071	1.634	REFORZAR	0.063	No Message
16	B50	VG60X40	3043.8	711	1530	0.465	CUMPLE	210	1530	0.137	CUMPLE	0.115	0.071	1.608	REFORZAR	0.063	No Message
16	B50	VG60X40	3410	158	1530	0.103	CUMPLE	514	1530	0.336	CUMPLE	0.113	0.071	1.582	REFORZAR	0.063	No Message
16	B51	VG60X40	0	291	1530	0.190	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.044	0.071	0.621	CUMPLE	0.016	No Message
16	B51	VG60X40	345	200	1530	0.131	CUMPLE	451	1530	0.295	CUMPLE	0.043	0.071	0.601	CUMPLE	0.016	No Message
16	B51	VG60X40	690	200	1530	0.131	CUMPLE										

15	B1	VG60X40	2036	207	1530	0.135	CUMPLE	185	1530	0.121	CUMPLE	0.039	0.071	0.554	CUMPLE	0.000	No Message
15	B1	VG60X40	2375.3	185	1530	0.121	CUMPLE	185	1530	0.121	CUMPLE	0.038	0.071	0.535	CUMPLE	0.000	No Message
15	B1	VG60X40	2714.7	185	1530	0.121	CUMPLE	185	1530	0.121	CUMPLE	0.037	0.071	0.516	CUMPLE	0.000	No Message
15	B1	VG60X40	3054	185	1530	0.121	CUMPLE	185	1530	0.121	CUMPLE	0.037	0.071	0.520	CUMPLE	0.000	No Message
15	B1	VG60X40	3054	185	1530	0.121	CUMPLE	185	1530	0.121	CUMPLE	0.041	0.071	0.581	CUMPLE	0.000	No Message
15	B1	VG60X40	3393.3	185	1530	0.121	CUMPLE	185	1530	0.121	CUMPLE	0.043	0.071	0.600	CUMPLE	0.000	No Message
15	B1	VG60X40	3732.7	185	1530	0.121	CUMPLE	185	1530	0.121	CUMPLE	0.044	0.071	0.619	CUMPLE	0.000	No Message
15	B1	VG60X40	4072	185	1530	0.121	CUMPLE	188	1530	0.123	CUMPLE	0.045	0.071	0.639	CUMPLE	0.000	No Message
15	B1	VG60X40	4072	185	1530	0.121	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.048	0.071	0.679	CUMPLE	0.000	No Message
15	B1	VG60X40	4506	185	1530	0.121	CUMPLE	224	1530	0.146	CUMPLE	0.050	0.071	0.704	CUMPLE	0.000	No Message
15	B1	VG60X40	4940	202	1530	0.132	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.052	0.071	0.729	CUMPLE	0.000	No Message
15	B2	VG60X40	625	435	1530	0.284	CUMPLE	561	1530	0.367	CUMPLE	0.065	0.071	0.915	CUMPLE	0.000	No Message
15	B2	VG60X40	1018	317	1530	0.207	CUMPLE	500	1530	0.327	CUMPLE	0.064	0.071	0.893	CUMPLE	0.000	No Message
15	B2	VG60X40	1018	301	1530	0.197	CUMPLE	489	1530	0.320	CUMPLE	0.060	0.071	0.848	CUMPLE	0.000	No Message
15	B2	VG60X40	1357.3	235	1530	0.154	CUMPLE	419	1530	0.274	CUMPLE	0.059	0.071	0.829	CUMPLE	0.000	No Message
15	B2	VG60X40	1696.7	235	1530	0.154	CUMPLE	343	1530	0.224	CUMPLE	0.058	0.071	0.809	CUMPLE	0.000	No Message
15	B2	VG60X40	2036	235	1530	0.154	CUMPLE	263	1530	0.172	CUMPLE	0.056	0.071	0.790	CUMPLE	0.000	No Message
15	B2	VG60X40	2036	235	1530	0.154	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.052	0.071	0.730	CUMPLE	0.000	No Message
15	B2	VG60X40	2375.3	235	1530	0.154	CUMPLE	235	1530	0.154	CUMPLE	0.051	0.071	0.711	CUMPLE	0.000	No Message
15	B2	VG60X40	2714.7	235	1530	0.154	CUMPLE	235	1530	0.154	CUMPLE	0.049	0.071	0.692	CUMPLE	0.000	No Message
15	B2	VG60X40	3054	235	1530	0.154	CUMPLE	235	1530	0.154	CUMPLE	0.048	0.071	0.675	CUMPLE	0.000	No Message
15	B2	VG60X40	3054	235	1530	0.154	CUMPLE	235	1530	0.154	CUMPLE	0.052	0.071	0.732	CUMPLE	0.000	No Message
15	B2	VG60X40	3393.3	235	1530	0.154	CUMPLE	235	1530	0.154	CUMPLE	0.054	0.071	0.751	CUMPLE	0.000	No Message
15	B2	VG60X40	3732.7	358	1530	0.234	CUMPLE	253	1530	0.165	CUMPLE	0.055	0.071	0.770	CUMPLE	0.000	No Message
15	B2	VG60X40	4072	503	1530	0.329	CUMPLE	292	1530	0.191	CUMPLE	0.056	0.071	0.789	CUMPLE	0.000	No Message
15	B2	VG60X40	4072	529	1530	0.346	CUMPLE	298	1530	0.195	CUMPLE	0.059	0.071	0.830	CUMPLE	0.000	No Message
15	B2	VG60X40	4506	720	1530	0.471	CUMPLE	336	1530	0.220	CUMPLE	0.061	0.071	0.855	CUMPLE	0.000	No Message
15	B2	VG60X40	4940	722	1530	0.472	CUMPLE	474	1530	0.310	CUMPLE	0.063	0.071	0.880	CUMPLE	0.000	No Message
15	B4	VG60X40	150	0	1530	0.000	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.084	0.071	1.177	REFORZAR	0.017	No Message
15	B4	VG60X40	516.7	349	1530	0.228	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.082	0.071	1.156	REFORZAR	0.017	No Message
15	B4	VG60X40	883.3	349	1530	0.228	CUMPLE	667	1530	0.436	CUMPLE	0.081	0.071	1.136	REFORZAR	0.017	No Message
15	B4	VG60X40	1250	349	1530	0.228	CUMPLE	545	1530	0.356	CUMPLE	0.079	0.071	1.115	REFORZAR	0.017	No Message
15	B4	VG60X40	1250	349	1530	0.228	CUMPLE	530	1530	0.346	CUMPLE	0.075	0.071	1.055	REFORZAR	0.017	No Message
15	B4	VG60X40	1666.7	349	1530	0.228	CUMPLE	405	1530	0.265	CUMPLE	0.073	0.071	1.031	REFORZAR	0.017	No Message
15	B4	VG60X40	2083.3	349	1530	0.228	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.072	0.071	1.007	REFORZAR	0.017	No Message
15	B4	VG60X40	2500	349	1530	0.228	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.070	0.071	0.984	CUMPLE	0.017	No Message
15	B4	VG60X40	2500	349	1530	0.228	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.071	0.071	0.997	CUMPLE	0.018	No Message
15	B4	VG60X40	2916.7	402	1530	0.263	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.073	0.071	1.020	REFORZAR	0.018	No Message
15	B4	VG60X40	3333.3	661	1530	0.432	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.074	0.071	1.044	REFORZAR	0.018	No Message
15	B4	VG60X40	3750	720	1530	0.471	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.076	0.071	1.068	REFORZAR	0.018	No Message
15	B4	VG60X40	3750	726	1530	0.475	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.081	0.071	1.137	REFORZAR	0.018	No Message
15	B4	VG60X40	4062.5	901	1530	0.589	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.082	0.071	1.155	REFORZAR	0.018	No Message
15	B4	VG60X40	4375	1082	1530	0.707	CUMPLE	705	1530	0.461	CUMPLE	0.084	0.071	1.173	REFORZAR	0.018	No Message
15	B5	VG60X40	150	0	1530	0.000	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.084	0.071	1.179	REFORZAR	0.014	No Message
15	B5	VG60X40	516.7	350	1530	0.229	CUMPLE	699	1530	0.457	CUMPLE	0.082	0.071	1.158	REFORZAR	0.014	No Message
15	B5	VG60X40	883.3	350	1530	0.229	CUMPLE	563	1530	0.368	CUMPLE	0.081	0.071	1.137	REFORZAR	0.014	No Message
15	B5	VG60X40	1250	350	1530	0.229	CUMPLE	425	1530	0.278	CUMPLE	0.080	0.071	1.116	REFORZAR	0.014	No Message
15	B5	VG60X40	1250	350	1530	0.229	CUMPLE	410	1530	0.268	CUMPLE	0.075	0.071	1.056	REFORZAR	0.014	No Message
15	B5	VG60X40	1666.7	350	1530	0.229	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.074	0.071	1.033	REFORZAR	0.014	No Message
15	B5	VG60X40	2083.3	350	1530	0.229	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.072	0.071	1.009	REFORZAR	0.014	No Message
15	B5	VG60X40	2500	350	1530	0.229	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.070	0.071	0.985	CUMPLE	0.014	No Message
15	B5	VG60X40	2500	350	1530	0.229	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.071	0.071	1.003	REFORZAR	0.015	No Message
15	B5	VG60X40	2916.7	445	1530	0.291	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.073	0.071	1.026	REFORZAR	0.015	No Message
15	B5	VG60X40	3333.3	696	1530	0.455	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.075	0.071	1.050	REFORZAR	0.015	No Message
15	B5	VG60X40	3750	720	1530	0.471	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.077	0.071	1.074	REFORZAR	0.015	No Message
15	B5	VG60X40	3750	742	1530	0.485	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.081	0.071	1.144	REFORZAR	0.015	No Message
15	B5	VG60X40	4062.5	911	1530	0.595	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.083	0.071	1.161	REFORZAR	0.015	No Message
15	B5	VG60X40	4375	1087	1530	0.710	CUMPLE	708	1530	0.463	CUMPLE	0.084	0.071	1.179	REFORZAR	0.015	No Message
15	B8	VG60X40	625	30	1530	0.020	CUMPLE	15	1530	0.010	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
15	B8	VG60X40	1125	31	1530	0.020	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
15	B8	VG60X40	1125	29	1530	0.019	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
15	B8	VG60X40	1500	20	1530	0.013	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
15	B8	VG60X40	1875	17	1530	0.011	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
15	B8	VG60X40	2250	21	1530	0.014	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
15	B8	VG60X40	2250	18	1530	0.012	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
15	B8	VG60X40	2625	12	1530	0.008	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
15	B8	VG60X40	3000	12	1530	0.008	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
15	B8	VG60X40	3375	18	1530	0.012	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
15	B8	VG60X40	3375	17	1530	0.011	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
15	B8	VG60X40	3812.5	10	1530	0.007	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
15	B8	VG60X40	4250	13	1530	0.008	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
15	B9	VG60X40	250	234	1530	0.153	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.118	0.071	1.651	REFORZAR	0.027	No Message
15	B9	VG60X40	634	371	1530	0.242	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.116	0.071	1.629	REFORZAR	0.027	No Message
15	B9	VG60X40	1018	371	1530	0.242	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.115	0.071	1.608	REFORZAR	0.027	No Message
15	B9	VG60X40	1018	371	1530	0.242	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.095	0.071	1.329	REFORZAR	0.026	No Message
15	B9	VG60X40	1357.3	371	1530	0.242	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.093	0.071	1.310	REFORZAR	0.026	No Message
15	B9	VG60X40	1696.7	371	1530	0.242	CUMPLE	696	1530	0.455	CUMPLE	0.092	0.071	1.291	REFORZAR	0.026	No Message
15	B9	VG60X40	2036	371	1530	0.242	CUMPLE	614	1530	0.401	CUMPLE	0.091	0.071				

15	B13	VG60X40	2375.3	387	1530	0.253	CUMPLE	406	1530	0.265	CUMPLE	0.075	0.071	1.053	REFORZAR	0.031	No Message
15	B13	VG60X40	2714.7	387	1530	0.253	CUMPLE	387	1530	0.253	CUMPLE	0.076	0.071	1.072	REFORZAR	0.031	No Message
15	B13	VG60X40	3054	387	1530	0.253	CUMPLE	387	1530	0.253	CUMPLE	0.078	0.071	1.092	REFORZAR	0.031	No Message
15	B13	VG60X40	3054	387	1530	0.253	CUMPLE	387	1530	0.253	CUMPLE	0.102	0.071	1.431	REFORZAR	0.029	No Message
15	B13	VG60X40	3393.3	434	1530	0.284	CUMPLE	387	1530	0.253	CUMPLE	0.103	0.071	1.451	REFORZAR	0.029	No Message
15	B13	VG60X40	3732.7	720	1530	0.471	CUMPLE	387	1530	0.253	CUMPLE	0.105	0.071	1.470	REFORZAR	0.029	No Message
15	B13	VG60X40	4072	819	1530	0.535	CUMPLE	387	1530	0.253	CUMPLE	0.106	0.071	1.489	REFORZAR	0.029	No Message
15	B13	VG60X40	4072	820	1530	0.536	CUMPLE	387	1530	0.253	CUMPLE	0.129	0.071	1.806	REFORZAR	0.029	No Message
15	B13	VG60X40	4465	1206	1530	0.788	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.130	0.071	1.829	REFORZAR	0.029	No Message
15	B17	VG60X40	225	641	1530	0.419	CUMPLE	647	1530	0.423	CUMPLE	0.070	0.071	0.981	CUMPLE	0.000	No Message
15	B17	VG60X40	630	486	1530	0.318	CUMPLE	519	1530	0.339	CUMPLE	0.068	0.071	0.958	CUMPLE	0.000	No Message
15	B17	VG60X40	1035	338	1530	0.221	CUMPLE	384	1530	0.251	CUMPLE	0.067	0.071	0.935	CUMPLE	0.000	No Message
15	B17	VG60X40	1035	328	1530	0.214	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.065	0.071	0.912	CUMPLE	0.000	No Message
15	B17	VG60X40	1380	228	1530	0.149	CUMPLE	249	1530	0.163	CUMPLE	0.064	0.071	0.892	CUMPLE	0.000	No Message
15	B17	VG60X40	1725	228	1530	0.149	CUMPLE	228	1530	0.149	CUMPLE	0.062	0.071	0.872	CUMPLE	0.000	No Message
15	B17	VG60X40	2070	228	1530	0.149	CUMPLE	228	1530	0.149	CUMPLE	0.061	0.071	0.853	CUMPLE	0.000	No Message
15	B17	VG60X40	2070	228	1530	0.149	CUMPLE	228	1530	0.149	CUMPLE	0.060	0.071	0.849	CUMPLE	0.000	No Message
15	B17	VG60X40	2415	228	1530	0.149	CUMPLE	228	1530	0.149	CUMPLE	0.062	0.071	0.869	CUMPLE	0.000	No Message
15	B17	VG60X40	2760	330	1530	0.216	CUMPLE	228	1530	0.149	CUMPLE	0.063	0.071	0.888	CUMPLE	0.000	No Message
15	B17	VG60X40	3105	492	1530	0.322	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.065	0.071	0.908	CUMPLE	0.000	No Message
15	B17	VG60X40	3105	506	1530	0.331	CUMPLE	309	1530	0.202	CUMPLE	0.066	0.071	0.931	CUMPLE	0.000	No Message
15	B17	VG60X40	3510	713	1530	0.466	CUMPLE	409	1530	0.267	CUMPLE	0.068	0.071	0.954	CUMPLE	0.000	No Message
15	B17	VG60X40	3915	720	1530	0.471	CUMPLE	504	1530	0.329	CUMPLE	0.070	0.071	0.977	CUMPLE	0.000	No Message
15	B18	VG60X40	225	552	1530	0.361	CUMPLE	640	1530	0.418	CUMPLE	0.082	0.071	1.147	REFORZAR	0.000	No Message
15	B18	VG60X40	680.8	388	1530	0.254	CUMPLE	451	1530	0.295	CUMPLE	0.080	0.071	1.121	REFORZAR	0.000	No Message
15	B18	VG60X40	1136.7	232	1530	0.152	CUMPLE	255	1530	0.167	CUMPLE	0.078	0.071	1.095	REFORZAR	0.000	No Message
15	B18	VG60X40	1136.7	223	1530	0.146	CUMPLE	243	1530	0.159	CUMPLE	0.076	0.071	1.073	REFORZAR	0.000	No Message
15	B18	VG60X40	1515.6	202	1530	0.132	CUMPLE	202	1530	0.132	CUMPLE	0.075	0.071	1.051	REFORZAR	0.000	No Message
15	B18	VG60X40	1894.4	202	1530	0.132	CUMPLE	202	1530	0.132	CUMPLE	0.074	0.071	1.045	REFORZAR	0.000	No Message
15	B18	VG60X40	2273.3	300	1530	0.196	CUMPLE	202	1530	0.132	CUMPLE	0.076	0.071	1.067	REFORZAR	0.000	No Message
15	B18	VG60X40	2273.3	314	1530	0.205	CUMPLE	202	1530	0.132	CUMPLE	0.078	0.071	1.091	REFORZAR	0.000	No Message
15	B18	VG60X40	2729.2	562	1530	0.367	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.080	0.071	1.117	REFORZAR	0.000	No Message
15	B18	VG60X40	3185	720	1530	0.471	CUMPLE	406	1530	0.265	CUMPLE	0.081	0.071	1.143	REFORZAR	0.000	No Message
15	B19	VG60X40	225	933	1530	0.610	CUMPLE	610	1530	0.399	CUMPLE	0.055	0.071	0.778	CUMPLE	0.033	No Message
15	B19	VG60X40	566.7	806	1530	0.527	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.054	0.071	0.759	CUMPLE	0.033	No Message
15	B19	VG60X40	908.3	720	1530	0.471	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.053	0.071	0.739	CUMPLE	0.033	No Message
15	B19	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.051	0.071	0.720	CUMPLE	0.033	No Message
15	B19	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.049	0.071	0.684	CUMPLE	0.034	No Message
15	B19	VG60X40	1666.7	583	1530	0.381	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.047	0.071	0.660	CUMPLE	0.034	No Message
15	B19	VG60X40	2083.3	427	1530	0.279	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.045	0.071	0.637	CUMPLE	0.034	No Message
15	B19	VG60X40	2500	302	1530	0.197	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.044	0.071	0.613	CUMPLE	0.034	No Message
15	B19	VG60X40	2500	302	1530	0.197	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.043	0.071	0.605	CUMPLE	0.035	No Message
15	B19	VG60X40	2916.7	302	1530	0.197	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.045	0.071	0.629	CUMPLE	0.035	No Message
15	B19	VG60X40	3333.3	302	1530	0.197	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.046	0.071	0.652	CUMPLE	0.035	No Message
15	B19	VG60X40	3750	302	1530	0.197	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.048	0.071	0.676	CUMPLE	0.035	No Message
15	B19	VG60X40	3750	302	1530	0.197	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.051	0.071	0.710	CUMPLE	0.036	No Message
15	B19	VG60X40	4166.7	302	1530	0.197	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.052	0.071	0.733	CUMPLE	0.036	No Message
15	B19	VG60X40	4583.3	302	1530	0.197	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.054	0.071	0.757	CUMPLE	0.036	No Message
15	B19	VG60X40	5000	0	1530	0.000	CUMPLE	314	1530	0.205	CUMPLE	0.056	0.071	0.781	CUMPLE	0.036	No Message
15	B20	VG60X40	225	1258	1530	0.822	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.083	0.071	1.163	REFORZAR	0.046	No Message
15	B20	VG60X40	621.5	1005	1530	0.657	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.081	0.071	1.141	REFORZAR	0.046	No Message
15	B20	VG60X40	1018	764	1530	0.499	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.080	0.071	1.118	REFORZAR	0.046	No Message
15	B20	VG60X40	1018	764	1530	0.499	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.067	0.071	0.937	CUMPLE	0.018	No Message
15	B20	VG60X40	1357.3	720	1530	0.471	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.065	0.071	0.918	CUMPLE	0.018	No Message
15	B20	VG60X40	1696.7	605	1530	0.395	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.064	0.071	0.898	CUMPLE	0.018	No Message
15	B20	VG60X40	2036	410	1530	0.268	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.063	0.071	0.879	CUMPLE	0.018	No Message
15	B20	VG60X40	2036	410	1530	0.268	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.049	0.071	0.693	CUMPLE	0.036	No Message
15	B20	VG60X40	2375.3	403	1530	0.263	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.048	0.071	0.674	CUMPLE	0.036	No Message
15	B20	VG60X40	2714.7	403	1530	0.263	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.048	0.071	0.669	CUMPLE	0.036	No Message
15	B20	VG60X40	3054	403	1530	0.263	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.049	0.071	0.689	CUMPLE	0.036	No Message
15	B20	VG60X40	3054	403	1530	0.263	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.061	0.071	0.854	CUMPLE	0.050	No Message
15	B20	VG60X40	3393.3	403	1530	0.263	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.062	0.071	0.873	CUMPLE	0.050	No Message
15	B20	VG60X40	3732.7	403	1530	0.263	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.064	0.071	0.893	CUMPLE	0.050	No Message
15	B20	VG60X40	4072	403	1530	0.263	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.065	0.071	0.912	CUMPLE	0.050	No Message
15	B20	VG60X40	4072	403	1530	0.263	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.074	0.071	1.034	REFORZAR	0.056	No Message
15	B20	VG60X40	4411.3	403	1530	0.263	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.075	0.071	1.053	REFORZAR	0.056	No Message
15	B20	VG60X40	4750.7	403	1530	0.263	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.076	0.071	1.072	REFORZAR	0.056	No Message
15	B20	VG60X40	5090	0	1530	0.000	CUMPLE	200	1530	0.131	CUMPLE	0.078	0.071	1.092	REFORZAR	0.056	No Message
15	B21	VG60X40	225	757	1530	0.495	CUMPLE	716	1530	0.468	CUMPLE	0.074	0.071	1.045	REFORZAR	0.000	No Message
15	B21	VG60X40	630	720	1530	0.471	CUMPLE	577	1530	0.377	CUMPLE	0.073	0.071	1.022	REFORZAR	0.000	No Message
15	B21	VG60X40	1035	544	1530	0.356	CUMPLE	433	1530	0.283	CUMPLE	0.071	0.071	0.999	CUMPLE	0.000	No Message
15	B21	VG60X40	1035	526	1530	0.344	CUMPLE	420	1530	0.275	CUMPLE	0.069	0.071	0.974	CUMPLE	0.000	No Message
15	B21	VG60X40	1380	349	1530	0.228	CUMPLE	291	1530	0.190	CUMPLE	0.068	0.071	0.954	CUMPLE	0.000	No Message
15	B21	VG60X40	1725	247	1530	0.161	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.067	0.071	0.934	CUMPLE	0.000	No Message
15	B21	VG60X40	2070	247	1530	0.161	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.065	0.071	0.915	CUMPLE	0.000	No Message
15	B21	VG60X40	2070	247	1530	0.161	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.065	0.071	0.917	CUMPLE	0.000	No Message
15	B21	VG60X40	2415	247	1530	0.161	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.067	0.071	0.937	CUMPLE	0.000	No Message
15	B21																

15	B68	VG60X40	643.3	56	1530	0.037	CUMPLE	139	1530	0.091	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
15	B68	VG60X40	1136.7	56	1530	0.037	CUMPLE	112	1530	0.073	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
15	B68	VG60X40	1136.7	56	1530	0.037	CUMPLE	114	1530	0.075	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
15	B68	VG60X40	1515.6	56	1530	0.037	CUMPLE	79	1530	0.052	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
15	B68	VG60X40	1894.4	56	1530	0.037	CUMPLE	58	1530	0.038	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
15	B68	VG60X40	2273.3	56	1530	0.037	CUMPLE	56	1530	0.037	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
15	B68	VG60X40	2273.3	56	1530	0.037	CUMPLE	56	1530	0.037	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
15	B68	VG60X40	2766.7	122	1530	0.080	CUMPLE	56	1530	0.037	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
15	B68	VG60X40	3260	224	1530	0.146	CUMPLE	112	1530	0.073	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
15	B15	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	244	1530	0.159	CUMPLE	0.047	0.071	0.653	CUMPLE	0.016	No Message
15	B15	VG60X40	486.3	248	1530	0.162	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.045	0.071	0.626	CUMPLE	0.016	No Message
15	B15	VG60X40	972.5	248	1530	0.162	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.043	0.071	0.598	CUMPLE	0.016	No Message
15	B15	VG60X40	972.5	248	1530	0.162	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.041	0.071	0.575	CUMPLE	0.015	No Message
15	B15	VG60X40	1458.8	248	1530	0.162	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.039	0.071	0.548	CUMPLE	0.015	No Message
15	B15	VG60X40	1945	248	1530	0.162	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.037	0.071	0.520	CUMPLE	0.015	No Message
15	B15	VG60X40	1945	248	1530	0.162	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.035	0.071	0.488	CUMPLE	0.014	No Message
15	B15	VG60X40	2431.3	248	1530	0.162	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.034	0.071	0.475	CUMPLE	0.014	No Message
15	B15	VG60X40	2917.5	362	1530	0.237	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.036	0.071	0.503	CUMPLE	0.014	No Message
15	B15	VG60X40	2917.5	371	1530	0.242	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.038	0.071	0.537	CUMPLE	0.013	No Message
15	B15	VG60X40	3403.8	531	1530	0.347	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.040	0.071	0.564	CUMPLE	0.013	No Message
15	B15	VG60X40	3890	704	1530	0.460	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.042	0.071	0.592	CUMPLE	0.013	No Message
15	B15	VG60X40	3890	710	1530	0.464	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.034	0.071	0.475	CUMPLE	0.070	No Message
15	B15	VG60X40	4377.5	720	1530	0.471	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.036	0.071	0.503	CUMPLE	0.070	No Message
15	B15	VG60X40	4865	762	1530	0.498	CUMPLE	500	1530	0.327	CUMPLE	0.038	0.071	0.530	CUMPLE	0.070	No Message
15	B16	VG60X40	0	4	1530	0.003	CUMPLE	87	1530	0.057	CUMPLE	0.063	0.071	0.887	CUMPLE	0.043	No Message
15	B16	VG60X40	375	311	1530	0.203	CUMPLE	311	1530	0.203	CUMPLE	0.062	0.071	0.866	CUMPLE	0.043	No Message
15	B16	VG60X40	750	311	1530	0.203	CUMPLE	311	1530	0.203	CUMPLE	0.060	0.071	0.844	CUMPLE	0.043	No Message
15	B16	VG60X40	1125	311	1530	0.203	CUMPLE	311	1530	0.203	CUMPLE	0.059	0.071	0.823	CUMPLE	0.043	No Message
15	B16	VG60X40	1125	311	1530	0.203	CUMPLE	311	1530	0.203	CUMPLE	0.049	0.071	0.685	CUMPLE	0.033	No Message
15	B16	VG60X40	1500	311	1530	0.203	CUMPLE	311	1530	0.203	CUMPLE	0.047	0.071	0.664	CUMPLE	0.033	No Message
15	B16	VG60X40	1875	311	1530	0.203	CUMPLE	311	1530	0.203	CUMPLE	0.046	0.071	0.642	CUMPLE	0.033	No Message
15	B16	VG60X40	2250	311	1530	0.203	CUMPLE	311	1530	0.203	CUMPLE	0.044	0.071	0.621	CUMPLE	0.033	No Message
15	B16	VG60X40	2250	311	1530	0.203	CUMPLE	311	1530	0.203	CUMPLE	0.046	0.071	0.649	CUMPLE	0.023	No Message
15	B16	VG60X40	2625	373	1530	0.244	CUMPLE	311	1530	0.203	CUMPLE	0.048	0.071	0.670	CUMPLE	0.023	No Message
15	B16	VG60X40	3000	534	1530	0.349	CUMPLE	311	1530	0.203	CUMPLE	0.049	0.071	0.691	CUMPLE	0.023	No Message
15	B16	VG60X40	3375	703	1530	0.459	CUMPLE	311	1530	0.203	CUMPLE	0.051	0.071	0.713	CUMPLE	0.023	No Message
15	B16	VG60X40	3375	704	1530	0.460	CUMPLE	311	1530	0.203	CUMPLE	0.062	0.071	0.870	CUMPLE	0.021	No Message
15	B16	VG60X40	3825	739	1530	0.483	CUMPLE	311	1530	0.203	CUMPLE	0.064	0.071	0.896	CUMPLE	0.021	No Message
15	B16	VG60X40	4275	961	1530	0.628	CUMPLE	628	1530	0.410	CUMPLE	0.066	0.071	0.922	CUMPLE	0.021	No Message
15	B22	VG60X40	225	1120	1530	0.732	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.076	0.071	1.072	REFORZAR	0.031	No Message
15	B22	VG60X40	621.5	889	1530	0.581	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.075	0.071	1.050	REFORZAR	0.031	No Message
15	B22	VG60X40	1018	720	1530	0.471	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.073	0.071	1.027	REFORZAR	0.031	No Message
15	B22	VG60X40	1018	720	1530	0.471	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.062	0.071	0.865	CUMPLE	0.026	No Message
15	B22	VG60X40	1357.3	696	1530	0.455	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.060	0.071	0.846	CUMPLE	0.026	No Message
15	B22	VG60X40	1696.7	510	1530	0.333	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.059	0.071	0.826	CUMPLE	0.026	No Message
15	B22	VG60X40	2036	360	1530	0.235	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.058	0.071	0.807	CUMPLE	0.026	No Message
15	B22	VG60X40	2036	360	1530	0.235	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.045	0.071	0.631	CUMPLE	0.041	No Message
15	B22	VG60X40	2375.3	360	1530	0.235	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.044	0.071	0.611	CUMPLE	0.041	No Message
15	B22	VG60X40	2714.7	360	1530	0.235	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.043	0.071	0.597	CUMPLE	0.041	No Message
15	B22	VG60X40	3054	360	1530	0.235	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.044	0.071	0.616	CUMPLE	0.041	No Message
15	B22	VG60X40	3054	360	1530	0.235	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.055	0.071	0.779	CUMPLE	0.053	No Message
15	B22	VG60X40	3393.3	360	1530	0.235	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.057	0.071	0.798	CUMPLE	0.053	No Message
15	B22	VG60X40	3732.7	360	1530	0.235	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.058	0.071	0.817	CUMPLE	0.053	No Message
15	B22	VG60X40	4072	360	1530	0.235	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.060	0.071	0.837	CUMPLE	0.053	No Message
15	B22	VG60X40	4072	360	1530	0.235	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.068	0.071	0.956	CUMPLE	0.059	No Message
15	B22	VG60X40	4411.3	360	1530	0.235	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.070	0.071	0.975	CUMPLE	0.059	No Message
15	B22	VG60X40	4750.7	360	1530	0.235	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.071	0.071	0.995	CUMPLE	0.059	No Message
15	B22	VG60X40	5090	0	1530	0.000	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.072	0.071	1.014	REFORZAR	0.059	No Message
15	B26	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	325	1530	0.212	CUMPLE	0.060	0.071	0.839	CUMPLE	0.032	No Message
15	B26	VG60X40	339.3	340	1530	0.222	CUMPLE	340	1530	0.222	CUMPLE	0.058	0.071	0.819	CUMPLE	0.032	No Message
15	B26	VG60X40	678.7	340	1530	0.222	CUMPLE	340	1530	0.222	CUMPLE	0.057	0.071	0.800	CUMPLE	0.032	No Message
15	B26	VG60X40	1018	340	1530	0.222	CUMPLE	340	1530	0.222	CUMPLE	0.056	0.071	0.781	CUMPLE	0.032	No Message
15	B26	VG60X40	1018	340	1530	0.222	CUMPLE	340	1530	0.222	CUMPLE	0.054	0.071	0.756	CUMPLE	0.032	No Message
15	B26	VG60X40	1357.3	340	1530	0.222	CUMPLE	340	1530	0.222	CUMPLE	0.053	0.071	0.737	CUMPLE	0.032	No Message
15	B26	VG60X40	1696.7	340	1530	0.222	CUMPLE	340	1530	0.222	CUMPLE	0.051	0.071	0.718	CUMPLE	0.032	No Message
15	B26	VG60X40	2036	340	1530	0.222	CUMPLE	340	1530	0.222	CUMPLE	0.050	0.071	0.698	CUMPLE	0.032	No Message
15	B26	VG60X40	2036	340	1530	0.222	CUMPLE	340	1530	0.222	CUMPLE	0.047	0.071	0.663	CUMPLE	0.031	No Message
15	B26	VG60X40	2375.3	340	1530	0.222	CUMPLE	340	1530	0.222	CUMPLE	0.046	0.071	0.643	CUMPLE	0.031	No Message
15	B26	VG60X40	2714.7	400	1530	0.261	CUMPLE	340	1530	0.222	CUMPLE	0.046	0.071	0.644	CUMPLE	0.031	No Message
15	B26	VG60X40	3054	524	1530	0.342	CUMPLE	340	1530	0.222	CUMPLE	0.047	0.071	0.663	CUMPLE	0.031	No Message
15	B26	VG60X40	3054	536	1530	0.350	CUMPLE	340	1530	0.222	CUMPLE	0.050	0.071	0.700	CUMPLE	0.030	No Message
15	B26	VG60X40	3393.3	677	1530	0.442	CUMPLE	340	1530	0.222	CUMPLE	0.051	0.071	0.719	CUMPLE	0.030	No Message
15	B26	VG60X40	3732.7	720	1530	0.471	CUMPLE	340	1530	0.222	CUMPLE	0.053	0.071	0.738	CUMPLE	0.030	No Message
15	B26	VG60X40	4072	735	1530	0.480	CUMPLE	340	1530	0.222	CUMPLE	0.054	0.071	0.758	CUMPLE	0.030	No Message
15	B26	VG60X40	4072	746	1530	0.488	CUMPLE	340	1530	0.222	CUMPLE	0.056	0.071	0.785	CUMPLE	0.029	No Message
15	B26	VG60X40	4468.5	897	1530	0.586	CUMPLE	340	1530	0.222	CUMPLE	0.058	0.071	0.808	CUMPLE	0.029	No Message
15	B26	VG60X40	4865	1055	1530	0.690	CUMPLE	688	1530	0.450	CUMPLE	0.059	0.071	0.830	CUMPLE	0.029	No Message
15	B78	VG60X40	225	986	1530	0.644	CUMPLE	643</									

15	B81	VG60X40	0	113	1530	0.074	CUMPLE	56	1530	0.037	CUMPLE	0.028	0.071	0.399	CUMPLE	0.018	No Message
15	B81	VG60X40	400	110	1530	0.072	CUMPLE	33	1530	0.022	CUMPLE	0.027	0.071	0.376	CUMPLE	0.018	No Message
15	B81	VG60X40	800	115	1530	0.075	CUMPLE	33	1530	0.022	CUMPLE	0.027	0.071	0.376	CUMPLE	0.018	No Message
15	B81	VG60X40	1200	132	1530	0.086	CUMPLE	66	1530	0.043	CUMPLE	0.028	0.071	0.399	CUMPLE	0.018	No Message
15	B82	VG60X40	0	199	1530	0.130	CUMPLE	99	1530	0.065	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
15	B82	VG60X40	486.3	94	1530	0.061	CUMPLE	50	1530	0.033	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
15	B82	VG60X40	972.5	50	1530	0.033	CUMPLE	50	1530	0.033	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
15	B82	VG60X40	972.5	50	1530	0.033	CUMPLE	50	1530	0.033	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
15	B82	VG60X40	1458.8	50	1530	0.033	CUMPLE	91	1530	0.059	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
15	B82	VG60X40	1945	50	1530	0.033	CUMPLE	138	1530	0.090	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
15	B82	VG60X40	1945	50	1530	0.033	CUMPLE	140	1530	0.092	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
15	B82	VG60X40	2311.3	50	1530	0.033	CUMPLE	139	1530	0.091	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
15	B82	VG60X40	2677.5	50	1530	0.033	CUMPLE	132	1530	0.086	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
15	B82	VG60X40	2677.5	50	1530	0.033	CUMPLE	127	1530	0.083	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
15	B82	VG60X40	3043.8	50	1530	0.033	CUMPLE	107	1530	0.070	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
15	B82	VG60X40	3410	0	1530	0.000	CUMPLE	82	1530	0.054	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
15	B83	VG60X40	0	41	1530	0.027	CUMPLE	21	1530	0.014	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
15	B83	VG60X40	486.3	77	1530	0.050	CUMPLE	77	1530	0.050	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
15	B83	VG60X40	972.5	77	1530	0.050	CUMPLE	77	1530	0.050	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
15	B83	VG60X40	1458.8	77	1530	0.050	CUMPLE	77	1530	0.050	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
15	B83	VG60X40	1945	77	1530	0.050	CUMPLE	77	1530	0.050	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
15	B83	VG60X40	1945	720	1530	0.471	CUMPLE	445	1530	0.291	CUMPLE	0.095	0.071	1.333	REFORZAR	0.016	No Message
15	B83	VG60X40	2311.3	496	1530	0.324	CUMPLE	292	1530	0.191	CUMPLE	0.093	0.071	1.306	REFORZAR	0.016	No Message
15	B83	VG60X40	2677.5	205	1530	0.134	CUMPLE	147	1530	0.096	CUMPLE	0.091	0.071	1.280	REFORZAR	0.016	No Message
15	B83	VG60X40	2677.5	146	1530	0.095	CUMPLE	118	1530	0.077	CUMPLE	0.088	0.071	1.242	REFORZAR	0.015	No Message
15	B83	VG60X40	2931.3	89	1530	0.058	CUMPLE	145	1530	0.095	CUMPLE	0.087	0.071	1.224	REFORZAR	0.015	No Message
15	B83	VG60X40	3185	174	1530	0.114	CUMPLE	310	1530	0.203	CUMPLE	0.086	0.071	1.206	REFORZAR	0.015	No Message
15	B84	VG60X40	0	235	1530	0.154	CUMPLE	117	1530	0.076	CUMPLE	0.022	0.071	0.314	CUMPLE	0.017	No Message
15	B84	VG60X40	416.7	167	1530	0.109	CUMPLE	76	1530	0.050	CUMPLE	0.021	0.071	0.296	CUMPLE	0.017	No Message
15	B84	VG60X40	833.3	110	1530	0.072	CUMPLE	84	1530	0.055	CUMPLE	0.020	0.071	0.279	CUMPLE	0.017	No Message
15	B84	VG60X40	1250	76	1530	0.050	CUMPLE	104	1530	0.068	CUMPLE	0.019	0.071	0.261	CUMPLE	0.017	No Message
15	B84	VG60X40	1250	76	1530	0.050	CUMPLE	104	1530	0.068	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
15	B84	VG60X40	1666.7	76	1530	0.050	CUMPLE	114	1530	0.075	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
15	B84	VG60X40	2083.3	76	1530	0.050	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
15	B84	VG60X40	2500	76	1530	0.050	CUMPLE	121	1530	0.079	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
15	B84	VG60X40	2500	76	1530	0.050	CUMPLE	121	1530	0.079	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
15	B84	VG60X40	2916.7	76	1530	0.050	CUMPLE	107	1530	0.070	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
15	B84	VG60X40	3333.3	76	1530	0.050	CUMPLE	97	1530	0.063	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
15	B84	VG60X40	3750	76	1530	0.050	CUMPLE	91	1530	0.059	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
15	B84	VG60X40	3750	76	1530	0.050	CUMPLE	91	1530	0.059	CUMPLE	0.020	0.071	0.286	CUMPLE	0.024	No Message
15	B84	VG60X40	4166.7	107	1530	0.070	CUMPLE	76	1530	0.050	CUMPLE	0.022	0.071	0.304	CUMPLE	0.024	No Message
15	B84	VG60X40	4583.3	201	1530	0.131	CUMPLE	76	1530	0.050	CUMPLE	0.023	0.071	0.322	CUMPLE	0.024	No Message
15	B84	VG60X40	5000	306	1530	0.200	CUMPLE	152	1530	0.099	CUMPLE	0.024	0.071	0.340	CUMPLE	0.024	No Message
15	B96	VG60X40	625	586	1530	0.383	CUMPLE	291	1530	0.190	CUMPLE	0.016	0.071	0.219	CUMPLE	0.039	No Message
15	B96	VG60X40	937.5	414	1530	0.271	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.014	0.071	0.202	CUMPLE	0.039	No Message
15	B96	VG60X40	1250	248	1530	0.162	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.013	0.071	0.185	CUMPLE	0.039	No Message
15	B96	VG60X40	1250	248	1530	0.162	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.001	0.071	0.020	CUMPLE	0.031	No Message
15	B96	VG60X40	1666.7	246	1530	0.161	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.003	0.071	0.042	CUMPLE	0.031	No Message
15	B96	VG60X40	2083.3	246	1530	0.161	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.005	0.071	0.065	CUMPLE	0.031	No Message
15	B96	VG60X40	2500	246	1530	0.161	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.018	0.071	0.258	CUMPLE	0.031	No Message
15	B96	VG60X40	2500	246	1530	0.161	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.002	0.071	0.027	CUMPLE	0.033	No Message
15	B96	VG60X40	2916.7	246	1530	0.161	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.001	0.071	0.021	CUMPLE	0.033	No Message
15	B96	VG60X40	3333.3	246	1530	0.161	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.003	0.071	0.043	CUMPLE	0.033	No Message
15	B96	VG60X40	3750	315	1530	0.206	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.005	0.071	0.065	CUMPLE	0.033	No Message
15	B96	VG60X40	3750	315	1530	0.206	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.013	0.071	0.181	CUMPLE	0.030	No Message
15	B96	VG60X40	4166.7	535	1530	0.350	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.014	0.071	0.203	CUMPLE	0.030	No Message
15	B96	VG60X40	4583.3	720	1530	0.471	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.016	0.071	0.226	CUMPLE	0.030	No Message
15	B96	VG60X40	5000	756	1530	0.494	CUMPLE	496	1530	0.324	CUMPLE	0.018	0.071	0.248	CUMPLE	0.030	No Message
15	B97	VG60X40	0	1084	1530	0.708	CUMPLE	706	1530	0.461	CUMPLE	0.046	0.071	0.645	CUMPLE	0.023	No Message
15	B97	VG60X40	478.8	720	1530	0.471	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.045	0.071	0.625	CUMPLE	0.023	No Message
15	B97	VG60X40	957.5	452	1530	0.295	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.043	0.071	0.604	CUMPLE	0.023	No Message
15	B97	VG60X40	957.5	451	1530	0.295	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.035	0.071	0.485	CUMPLE	0.021	No Message
15	B97	VG60X40	1436.3	349	1530	0.228	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.033	0.071	0.464	CUMPLE	0.021	No Message
15	B97	VG60X40	1915	349	1530	0.228	CUMPLE	585	1530	0.382	CUMPLE	0.032	0.071	0.444	CUMPLE	0.021	No Message
15	B97	VG60X40	1915	349	1530	0.228	CUMPLE	585	1530	0.382	CUMPLE	0.032	0.071	0.449	CUMPLE	0.022	No Message
15	B97	VG60X40	2393.8	349	1530	0.228	CUMPLE	719	1530	0.470	CUMPLE	0.033	0.071	0.469	CUMPLE	0.022	No Message
15	B97	VG60X40	2872.5	349	1530	0.228	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.035	0.071	0.490	CUMPLE	0.022	No Message
15	B97	VG60X40	2872.5	349	1530	0.228	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.043	0.071	0.601	CUMPLE	0.022	No Message
15	B97	VG60X40	3351.3	349	1530	0.228	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.044	0.071	0.621	CUMPLE	0.022	No Message
15	B97	VG60X40	3830	0	1530	0.000	CUMPLE	785	1530	0.513	CUMPLE	0.046	0.071	0.641	CUMPLE	0.022	No Message
15	B98	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	778	1530	0.508	CUMPLE	0.053	0.071	0.750	CUMPLE	0.012	No Message
15	B98	VG60X40	339.3	408	1530	0.267	CUMPLE	756	1530	0.494	CUMPLE	0.052	0.071	0.736	CUMPLE	0.012	No Message
15	B98	VG60X40	678.7	408	1530	0.267	CUMPLE	730	1530	0.477	CUMPLE	0.051	0.071	0.721	CUMPLE	0.012	No Message
15	B98	VG60X40	1018	408	1530	0.267	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.050	0.071	0.707	CUMPLE	0.012	No Message
15	B98	VG60X40	1018	408	1530	0.267	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.042	0.071	0.588	CUMPLE	0.015	No Message
15	B98	VG60X40	1357.3	408	1530	0.267	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.041	0.071	0.574	CUMPLE	0.015	No Message
15	B98	VG60X40	1696.7	408	1530	0.267	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.040	0.071	0.559	CUMPLE	0.015	No Message
15	B98	VG60X40	2036	408	1530	0.267	CUMPLE	660	1530	0.431	CUMPLE						

15	B61	VG60X40	2070	95	1530	0.062	CUMPLE	404	1530	0.264	CUMPLE	0.019	0.071	0.263	CUMPLE	0.017	No Message
15	B61	VG60X40	2070	95	1530	0.062	CUMPLE	404	1530	0.264	CUMPLE	0.019	0.071	0.273	CUMPLE	0.016	No Message
15	B61	VG60X40	2415	95	1530	0.062	CUMPLE	405	1530	0.265	CUMPLE	0.021	0.071	0.292	CUMPLE	0.016	No Message
15	B61	VG60X40	2760	95	1530	0.062	CUMPLE	401	1530	0.262	CUMPLE	0.022	0.071	0.312	CUMPLE	0.016	No Message
15	B61	VG60X40	3105	95	1530	0.062	CUMPLE	392	1530	0.256	CUMPLE	0.024	0.071	0.332	CUMPLE	0.016	No Message
15	B61	VG60X40	3105	95	1530	0.062	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.027	0.071	0.373	CUMPLE	0.016	No Message
15	B61	VG60X40	3547.5	95	1530	0.062	CUMPLE	356	1530	0.233	CUMPLE	0.028	0.071	0.398	CUMPLE	0.016	No Message
15	B61	VG60X40	3990	120	1530	0.078	CUMPLE	315	1530	0.206	CUMPLE	0.030	0.071	0.423	CUMPLE	0.016	No Message
15	B62	VG60X40	150	480	1530	0.314	CUMPLE	238	1530	0.156	CUMPLE	0.032	0.071	0.445	CUMPLE	0.018	No Message
15	B62	VG60X40	643.3	338	1530	0.221	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.030	0.071	0.417	CUMPLE	0.018	No Message
15	B62	VG60X40	1136.7	209	1530	0.137	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.028	0.071	0.389	CUMPLE	0.018	No Message
15	B62	VG60X40	1136.7	192	1530	0.125	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.024	0.071	0.332	CUMPLE	0.017	No Message
15	B62	VG60X40	1515.6	121	1530	0.079	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.022	0.071	0.310	CUMPLE	0.017	No Message
15	B62	VG60X40	1894.4	119	1530	0.078	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.023	0.071	0.316	CUMPLE	0.017	No Message
15	B62	VG60X40	2273.3	119	1530	0.078	CUMPLE	211	1530	0.138	CUMPLE	0.024	0.071	0.338	CUMPLE	0.017	No Message
15	B62	VG60X40	2273.3	119	1530	0.078	CUMPLE	210	1530	0.137	CUMPLE	0.027	0.071	0.385	CUMPLE	0.017	No Message
15	B62	VG60X40	2652.2	119	1530	0.078	CUMPLE	234	1530	0.153	CUMPLE	0.029	0.071	0.406	CUMPLE	0.017	No Message
15	B62	VG60X40	3031.1	119	1530	0.078	CUMPLE	253	1530	0.165	CUMPLE	0.030	0.071	0.428	CUMPLE	0.017	No Message
15	B62	VG60X40	3410	0	1530	0.000	CUMPLE	266	1530	0.174	CUMPLE	0.032	0.071	0.449	CUMPLE	0.017	No Message
14	B3	VG60X40	225	700	1530	0.458	CUMPLE	481	1530	0.314	CUMPLE	0.082	0.071	1.157	REFORZAR	0.051	No Message
14	B3	VG60X40	591.3	476	1530	0.311	CUMPLE	418	1530	0.273	CUMPLE	0.081	0.071	1.136	REFORZAR	0.051	No Message
14	B3	VG60X40	957.5	288	1530	0.188	CUMPLE	380	1530	0.248	CUMPLE	0.079	0.071	1.115	REFORZAR	0.051	No Message
14	B3	VG60X40	957.5	288	1530	0.188	CUMPLE	380	1530	0.248	CUMPLE	0.068	0.071	0.952	CUMPLE	0.018	No Message
14	B3	VG60X40	1436.3	179	1530	0.117	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.066	0.071	0.925	CUMPLE	0.018	No Message
14	B3	VG60X40	1915	179	1530	0.117	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.064	0.071	0.898	CUMPLE	0.018	No Message
14	B3	VG60X40	1915	179	1530	0.117	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.064	0.071	0.898	CUMPLE	0.020	No Message
14	B3	VG60X40	2393.8	179	1530	0.117	CUMPLE	261	1530	0.171	CUMPLE	0.066	0.071	0.926	CUMPLE	0.020	No Message
14	B3	VG60X40	2872.5	292	1530	0.191	CUMPLE	366	1530	0.239	CUMPLE	0.068	0.071	0.953	CUMPLE	0.020	No Message
14	B3	VG60X40	2872.5	292	1530	0.191	CUMPLE	366	1530	0.239	CUMPLE	0.079	0.071	1.114	REFORZAR	0.054	No Message
14	B3	VG60X40	3238.8	499	1530	0.326	CUMPLE	417	1530	0.273	CUMPLE	0.081	0.071	1.135	REFORZAR	0.054	No Message
14	B3	VG60X40	3605	720	1530	0.471	CUMPLE	479	1530	0.313	CUMPLE	0.082	0.071	1.156	REFORZAR	0.054	No Message
14	B1	VG60X40	625	720	1530	0.471	CUMPLE	387	1530	0.253	CUMPLE	0.052	0.071	0.737	CUMPLE	0.013	No Message
14	B1	VG60X40	1018	618	1530	0.404	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.051	0.071	0.714	CUMPLE	0.013	No Message
14	B1	VG60X40	1018	598	1530	0.391	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.049	0.071	0.682	CUMPLE	0.013	No Message
14	B1	VG60X40	1357.3	472	1530	0.308	CUMPLE	215	1530	0.141	CUMPLE	0.047	0.071	0.662	CUMPLE	0.013	No Message
14	B1	VG60X40	1696.7	352	1530	0.230	CUMPLE	204	1530	0.133	CUMPLE	0.046	0.071	0.643	CUMPLE	0.013	No Message
14	B1	VG60X40	2036	238	1530	0.156	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.044	0.071	0.624	CUMPLE	0.013	No Message
14	B1	VG60X40	2036	233	1530	0.152	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.039	0.071	0.549	CUMPLE	0.012	No Message
14	B1	VG60X40	2375.3	193	1530	0.126	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.038	0.071	0.529	CUMPLE	0.012	No Message
14	B1	VG60X40	2714.7	193	1530	0.126	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.036	0.071	0.510	CUMPLE	0.012	No Message
14	B1	VG60X40	3054	193	1530	0.126	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.038	0.071	0.529	CUMPLE	0.012	No Message
14	B1	VG60X40	3054	193	1530	0.126	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.041	0.071	0.576	CUMPLE	0.012	No Message
14	B1	VG60X40	3393.3	193	1530	0.126	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.042	0.071	0.595	CUMPLE	0.012	No Message
14	B1	VG60X40	3732.7	193	1530	0.126	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.044	0.071	0.614	CUMPLE	0.012	No Message
14	B1	VG60X40	4072	193	1530	0.126	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.045	0.071	0.633	CUMPLE	0.012	No Message
14	B1	VG60X40	4072	193	1530	0.126	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.048	0.071	0.670	CUMPLE	0.011	No Message
14	B1	VG60X40	4506	193	1530	0.126	CUMPLE	220	1530	0.144	CUMPLE	0.050	0.071	0.695	CUMPLE	0.011	No Message
14	B1	VG60X40	4940	249	1530	0.163	CUMPLE	250	1530	0.163	CUMPLE	0.051	0.071	0.719	CUMPLE	0.011	No Message
14	B2	VG60X40	625	492	1530	0.322	CUMPLE	626	1530	0.409	CUMPLE	0.069	0.071	0.967	CUMPLE	0.000	No Message
14	B2	VG60X40	1018	364	1530	0.238	CUMPLE	548	1530	0.358	CUMPLE	0.067	0.071	0.944	CUMPLE	0.000	No Message
14	B2	VG60X40	1018	349	1530	0.228	CUMPLE	538	1530	0.352	CUMPLE	0.065	0.071	0.912	CUMPLE	0.000	No Message
14	B2	VG60X40	1357.3	254	1530	0.166	CUMPLE	457	1530	0.299	CUMPLE	0.064	0.071	0.893	CUMPLE	0.000	No Message
14	B2	VG60X40	1696.7	254	1530	0.166	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.062	0.071	0.873	CUMPLE	0.000	No Message
14	B2	VG60X40	2036	254	1530	0.166	CUMPLE	279	1530	0.182	CUMPLE	0.061	0.071	0.854	CUMPLE	0.000	No Message
14	B2	VG60X40	2036	254	1530	0.166	CUMPLE	261	1530	0.171	CUMPLE	0.056	0.071	0.790	CUMPLE	0.000	No Message
14	B2	VG60X40	2375.3	254	1530	0.166	CUMPLE	254	1530	0.166	CUMPLE	0.055	0.071	0.770	CUMPLE	0.000	No Message
14	B2	VG60X40	2714.7	254	1530	0.166	CUMPLE	254	1530	0.166	CUMPLE	0.054	0.071	0.751	CUMPLE	0.000	No Message
14	B2	VG60X40	3054	254	1530	0.166	CUMPLE	254	1530	0.166	CUMPLE	0.053	0.071	0.741	CUMPLE	0.000	No Message
14	B2	VG60X40	3054	254	1530	0.166	CUMPLE	254	1530	0.166	CUMPLE	0.056	0.071	0.791	CUMPLE	0.000	No Message
14	B2	VG60X40	3393.3	254	1530	0.166	CUMPLE	254	1530	0.166	CUMPLE	0.058	0.071	0.810	CUMPLE	0.000	No Message
14	B2	VG60X40	3732.7	401	1530	0.262	CUMPLE	292	1530	0.191	CUMPLE	0.059	0.071	0.830	CUMPLE	0.000	No Message
14	B2	VG60X40	4072	556	1530	0.363	CUMPLE	343	1530	0.224	CUMPLE	0.060	0.071	0.849	CUMPLE	0.000	No Message
14	B2	VG60X40	4072	584	1530	0.382	CUMPLE	352	1530	0.230	CUMPLE	0.063	0.071	0.886	CUMPLE	0.000	No Message
14	B2	VG60X40	4506	720	1530	0.471	CUMPLE	406	1530	0.265	CUMPLE	0.065	0.071	0.911	CUMPLE	0.000	No Message
14	B2	VG60X40	4940	782	1530	0.511	CUMPLE	513	1530	0.335	CUMPLE	0.067	0.071	0.936	CUMPLE	0.000	No Message
14	B4	VG60X40	150	0	1530	0.000	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.083	0.071	1.171	REFORZAR	0.014	No Message
14	B4	VG60X40	516.7	350	1530	0.229	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.082	0.071	1.151	REFORZAR	0.014	No Message
14	B4	VG60X40	883.3	350	1530	0.229	CUMPLE	632	1530	0.413	CUMPLE	0.081	0.071	1.130	REFORZAR	0.014	No Message
14	B4	VG60X40	1250	350	1530	0.229	CUMPLE	508	1530	0.332	CUMPLE	0.079	0.071	1.109	REFORZAR	0.014	No Message
14	B4	VG60X40	1250	350	1530	0.229	CUMPLE	495	1530	0.324	CUMPLE	0.075	0.071	1.051	REFORZAR	0.016	No Message
14	B4	VG60X40	1666.7	350	1530	0.229	CUMPLE	387	1530	0.253	CUMPLE	0.073	0.071	1.027	REFORZAR	0.016	No Message
14	B4	VG60X40	2083.3	350	1530	0.229	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.072	0.071	1.004	REFORZAR	0.016	No Message
14	B4	VG60X40	2500	350	1530	0.229	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.070	0.071	0.980	CUMPLE	0.016	No Message
14	B4	VG60X40	2500	350	1530	0.229	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.070	0.071	0.985	CUMPLE	0.016	No Message
14	B4	VG60X40	2916.7	416	1530	0.272	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.072	0.071	1.008	REFORZAR	0.016	No Message
14	B4	VG60X40	3333.3	666	1530	0.435	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.074	0.071	1.032	REFORZAR	0.016	No Message
14	B4	VG60X40	3750	720	1530	0.471	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.075	0.071	1.056	REFORZAR	0.016	No Message
14	B4	VG60X40	3750	722	1530	0.472	CUMPLE	350	1530	0.2							

14	B10	VG60X40	2872.5	549	1530	0.359	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.161	0.071	2.262	REFORZAR	0.018	No Message
14	B10	VG60X40	3226.3	549	1530	0.359	CUMPLE	852	1530	0.557	CUMPLE	0.163	0.071	2.282	REFORZAR	0.018	No Message
14	B10	VG60X40	3580	0	1530	0.000	CUMPLE	1036	1530	0.677	CUMPLE	0.164	0.071	2.302	REFORZAR	0.018	No Message
14	B11	VG60X40	250	506	1530	0.331	CUMPLE	288	1530	0.188	CUMPLE	0.079	0.071	1.113	REFORZAR	0.015	No Message
14	B11	VG60X40	603.8	290	1530	0.190	CUMPLE	306	1530	0.200	CUMPLE	0.078	0.071	1.093	REFORZAR	0.015	No Message
14	B11	VG60X40	957.5	136	1530	0.089	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.076	0.071	1.073	REFORZAR	0.015	No Message
14	B11	VG60X40	957.5	135	1530	0.088	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.062	0.071	0.864	CUMPLE	0.014	No Message
14	B11	VG60X40	1436.3	125	1530	0.082	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.060	0.071	0.837	CUMPLE	0.014	No Message
14	B11	VG60X40	1915	125	1530	0.082	CUMPLE	409	1530	0.267	CUMPLE	0.058	0.071	0.810	CUMPLE	0.014	No Message
14	B11	VG60X40	1915	125	1530	0.082	CUMPLE	409	1530	0.267	CUMPLE	0.057	0.071	0.804	CUMPLE	0.018	No Message
14	B11	VG60X40	2393.8	125	1530	0.082	CUMPLE	442	1530	0.289	CUMPLE	0.059	0.071	0.831	CUMPLE	0.018	No Message
14	B11	VG60X40	2872.5	125	1530	0.082	CUMPLE	510	1530	0.333	CUMPLE	0.061	0.071	0.858	CUMPLE	0.018	No Message
14	B11	VG60X40	2872.5	125	1530	0.082	CUMPLE	510	1530	0.333	CUMPLE	0.077	0.071	1.081	REFORZAR	0.019	No Message
14	B11	VG60X40	3226.3	147	1530	0.096	CUMPLE	497	1530	0.325	CUMPLE	0.078	0.071	1.101	REFORZAR	0.019	No Message
14	B11	VG60X40	3580	277	1530	0.181	CUMPLE	479	1530	0.313	CUMPLE	0.080	0.071	1.122	REFORZAR	0.019	No Message
14	B12	VG60X40	625	989	1530	0.646	CUMPLE	646	1530	0.422	CUMPLE	0.092	0.071	1.295	REFORZAR	0.044	No Message
14	B12	VG60X40	937.5	798	1530	0.522	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.091	0.071	1.277	REFORZAR	0.044	No Message
14	B12	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.090	0.071	1.260	REFORZAR	0.044	No Message
14	B12	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.080	0.071	1.120	REFORZAR	0.025	No Message
14	B12	VG60X40	1666.7	541	1530	0.354	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.078	0.071	1.096	REFORZAR	0.025	No Message
14	B12	VG60X40	2083.3	320	1530	0.209	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.076	0.071	1.073	REFORZAR	0.025	No Message
14	B12	VG60X40	2500	320	1530	0.209	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.075	0.071	1.049	REFORZAR	0.025	No Message
14	B12	VG60X40	2500	320	1530	0.209	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.069	0.071	0.963	CUMPLE	0.000	No Message
14	B12	VG60X40	2916.7	320	1530	0.209	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.070	0.071	0.987	CUMPLE	0.000	No Message
14	B12	VG60X40	3333.3	320	1530	0.209	CUMPLE	380	1530	0.248	CUMPLE	0.072	0.071	1.010	REFORZAR	0.000	No Message
14	B12	VG60X40	3750	320	1530	0.209	CUMPLE	569	1530	0.372	CUMPLE	0.074	0.071	1.034	REFORZAR	0.000	No Message
14	B12	VG60X40	3750	320	1530	0.209	CUMPLE	570	1530	0.373	CUMPLE	0.087	0.071	1.226	REFORZAR	0.000	No Message
14	B12	VG60X40	4250	320	1530	0.209	CUMPLE	714	1530	0.467	CUMPLE	0.089	0.071	1.254	REFORZAR	0.000	No Message
14	B12	VG60X40	4750	194	1530	0.127	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.091	0.071	1.283	REFORZAR	0.000	No Message
14	B13	VG60X40	250	153	1530	0.100	CUMPLE	769	1530	0.503	CUMPLE	0.102	0.071	1.436	REFORZAR	0.000	No Message
14	B13	VG60X40	634	362	1530	0.237	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.101	0.071	1.414	REFORZAR	0.000	No Message
14	B13	VG60X40	1018	362	1530	0.237	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.099	0.071	1.392	REFORZAR	0.000	No Message
14	B13	VG60X40	1018	362	1530	0.237	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.086	0.071	1.203	REFORZAR	0.012	No Message
14	B13	VG60X40	1357.3	362	1530	0.237	CUMPLE	664	1530	0.434	CUMPLE	0.084	0.071	1.184	REFORZAR	0.012	No Message
14	B13	VG60X40	1696.7	362	1530	0.237	CUMPLE	508	1530	0.332	CUMPLE	0.083	0.071	1.164	REFORZAR	0.012	No Message
14	B13	VG60X40	2036	362	1530	0.237	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.082	0.071	1.145	REFORZAR	0.012	No Message
14	B13	VG60X40	2036	362	1530	0.237	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.074	0.071	1.032	REFORZAR	0.025	No Message
14	B13	VG60X40	2375.3	362	1530	0.237	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.075	0.071	1.051	REFORZAR	0.025	No Message
14	B13	VG60X40	2714.7	362	1530	0.237	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.076	0.071	1.071	REFORZAR	0.025	No Message
14	B13	VG60X40	3054	362	1530	0.237	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.078	0.071	1.090	REFORZAR	0.025	No Message
14	B13	VG60X40	3054	362	1530	0.237	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.089	0.071	1.255	REFORZAR	0.036	No Message
14	B13	VG60X40	3393.3	576	1530	0.376	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.091	0.071	1.274	REFORZAR	0.036	No Message
14	B13	VG60X40	3732.7	720	1530	0.471	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.092	0.071	1.294	REFORZAR	0.036	No Message
14	B13	VG60X40	4072	860	1530	0.562	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.094	0.071	1.313	REFORZAR	0.036	No Message
14	B13	VG60X40	4072	870	1530	0.569	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.094	0.071	1.323	REFORZAR	0.056	No Message
14	B13	VG60X40	4465	1124	1530	0.735	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.096	0.071	1.345	REFORZAR	0.056	No Message
14	B17	VG60X40	225	720	1530	0.471	CUMPLE	667	1530	0.436	CUMPLE	0.073	0.071	1.021	REFORZAR	0.000	No Message
14	B17	VG60X40	630	597	1530	0.390	CUMPLE	537	1530	0.351	CUMPLE	0.071	0.071	0.998	CUMPLE	0.000	No Message
14	B17	VG60X40	1035	407	1530	0.266	CUMPLE	412	1530	0.269	CUMPLE	0.069	0.071	0.975	CUMPLE	0.000	No Message
14	B17	VG60X40	1035	395	1530	0.258	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.068	0.071	0.953	CUMPLE	0.000	No Message
14	B17	VG60X40	1380	244	1530	0.159	CUMPLE	287	1530	0.188	CUMPLE	0.066	0.071	0.933	CUMPLE	0.000	No Message
14	B17	VG60X40	1725	201	1530	0.131	CUMPLE	201	1530	0.131	CUMPLE	0.065	0.071	0.914	CUMPLE	0.000	No Message
14	B17	VG60X40	2070	201	1530	0.131	CUMPLE	201	1530	0.131	CUMPLE	0.064	0.071	0.894	CUMPLE	0.000	No Message
14	B17	VG60X40	2070	201	1530	0.131	CUMPLE	201	1530	0.131	CUMPLE	0.064	0.071	0.893	CUMPLE	0.000	No Message
14	B17	VG60X40	2415	201	1530	0.131	CUMPLE	201	1530	0.131	CUMPLE	0.065	0.071	0.913	CUMPLE	0.000	No Message
14	B17	VG60X40	2760	260	1530	0.170	CUMPLE	321	1530	0.210	CUMPLE	0.066	0.071	0.933	CUMPLE	0.000	No Message
14	B17	VG60X40	3105	405	1530	0.265	CUMPLE	440	1530	0.288	CUMPLE	0.068	0.071	0.952	CUMPLE	0.000	No Message
14	B17	VG60X40	3105	418	1530	0.273	CUMPLE	450	1530	0.294	CUMPLE	0.070	0.071	0.976	CUMPLE	0.000	No Message
14	B17	VG60X40	3510	613	1530	0.401	CUMPLE	591	1530	0.386	CUMPLE	0.071	0.071	0.999	CUMPLE	0.000	No Message
14	B17	VG60X40	3915	720	1530	0.471	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.073	0.071	1.022	REFORZAR	0.000	No Message
14	B18	VG60X40	225	510	1530	0.333	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.087	0.071	1.228	REFORZAR	0.000	No Message
14	B18	VG60X40	680.8	345	1530	0.225	CUMPLE	684	1530	0.447	CUMPLE	0.086	0.071	1.202	REFORZAR	0.000	No Message
14	B18	VG60X40	1136.7	243	1530	0.159	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.084	0.071	1.176	REFORZAR	0.000	No Message
14	B18	VG60X40	1136.7	243	1530	0.159	CUMPLE	399	1530	0.261	CUMPLE	0.082	0.071	1.153	REFORZAR	0.000	No Message
14	B18	VG60X40	1515.6	243	1530	0.159	CUMPLE	243	1530	0.159	CUMPLE	0.081	0.071	1.131	REFORZAR	0.000	No Message
14	B18	VG60X40	1894.4	243	1530	0.159	CUMPLE	243	1530	0.159	CUMPLE	0.080	0.071	1.123	REFORZAR	0.000	No Message
14	B18	VG60X40	2273.3	321	1530	0.210	CUMPLE	243	1530	0.159	CUMPLE	0.082	0.071	1.144	REFORZAR	0.000	No Message
14	B18	VG60X40	2273.3	339	1530	0.222	CUMPLE	243	1530	0.159	CUMPLE	0.083	0.071	1.167	REFORZAR	0.000	No Message
14	B18	VG60X40	2729.2	659	1530	0.431	CUMPLE	292	1530	0.191	CUMPLE	0.085	0.071	1.193	REFORZAR	0.000	No Message
14	B18	VG60X40	3185	747	1530	0.488	CUMPLE	490	1530	0.320	CUMPLE	0.087	0.071	1.219	REFORZAR	0.000	No Message
14	B21	VG60X40	225	859	1530	0.561	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.080	0.071	1.122	REFORZAR	0.000	No Message
14	B21	VG60X40	630	720	1530	0.471	CUMPLE	603	1530	0.394	CUMPLE	0.078	0.071	1.099	REFORZAR	0.000	No Message
14	B21	VG60X40	1035	594	1530	0.388	CUMPLE	462	1530	0.302	CUMPLE	0.077	0.071	1.076	REFORZAR	0.000	No Message
14	B21	VG60X40	1035	572	1530	0.374	CUMPLE	450	1530	0.294	CUMPLE	0.075	0.071	1.052	REFORZAR	0.000	No Message
14	B21	VG60X40	1380	360	1530	0.235	CUMPLE	324	1530	0.212	CUMPLE	0.074	0.071	1.033	REFORZAR	0.000	No Message
14	B21	VG60X40	1725	279	1530	0.182	CUMPLE	279	1530	0.182	CUMPLE	0.072	0.071	1.013	REFORZAR	0.000	No Message
14	B21	VG60X40	2070	279	1530	0.182	CUMPLE	279	1530	0.182	CUMPLE	0.071	0.				

14	B28	VG60X40	3605	484	1530	0.316	CUMPLE	488	1530	0.319	CUMPLE	0.079	0.071	1.107	REFORZAR	0.033	No Message
14	B68	VG60X40	150	7	1530	0.005	CUMPLE	198	1530	0.129	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
14	B68	VG60X40	643.3	60	1530	0.039	CUMPLE	171	1530	0.112	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
14	B68	VG60X40	1136.7	60	1530	0.039	CUMPLE	134	1530	0.088	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
14	B68	VG60X40	1136.7	60	1530	0.039	CUMPLE	136	1530	0.089	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
14	B68	VG60X40	1515.6	60	1530	0.039	CUMPLE	93	1530	0.061	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
14	B68	VG60X40	1894.4	60	1530	0.039	CUMPLE	65	1530	0.042	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
14	B68	VG60X40	2273.3	60	1530	0.039	CUMPLE	60	1530	0.039	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
14	B68	VG60X40	2273.3	60	1530	0.039	CUMPLE	60	1530	0.039	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
14	B68	VG60X40	2766.7	130	1530	0.085	CUMPLE	60	1530	0.039	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
14	B68	VG60X40	3260	241	1530	0.158	CUMPLE	120	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
14	B76	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	61	1530	0.040	CUMPLE	0.031	0.071	0.430	CUMPLE	0.029	No Message
14	B76	VG60X40	350	30	1530	0.020	CUMPLE	30	1530	0.020	CUMPLE	0.029	0.071	0.410	CUMPLE	0.029	No Message
14	B76	VG60X40	700	62	1530	0.041	CUMPLE	30	1530	0.020	CUMPLE	0.029	0.071	0.410	CUMPLE	0.029	No Message
14	B76	VG60X40	1050	120	1530	0.078	CUMPLE	60	1530	0.039	CUMPLE	0.031	0.071	0.430	CUMPLE	0.029	No Message
14	B80	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	160	1530	0.105	CUMPLE	0.041	0.071	0.576	CUMPLE	0.000	No Message
14	B80	VG60X40	445.8	181	1530	0.118	CUMPLE	190	1530	0.124	CUMPLE	0.039	0.071	0.551	CUMPLE	0.000	No Message
14	B80	VG60X40	891.7	181	1530	0.118	CUMPLE	213	1530	0.139	CUMPLE	0.037	0.071	0.526	CUMPLE	0.000	No Message
14	B80	VG60X40	891.7	181	1530	0.118	CUMPLE	213	1530	0.139	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
14	B80	VG60X40	1337.5	181	1530	0.118	CUMPLE	209	1530	0.137	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
14	B80	VG60X40	1783.3	181	1530	0.118	CUMPLE	196	1530	0.128	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
14	B80	VG60X40	1783.3	181	1530	0.118	CUMPLE	196	1530	0.128	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
14	B80	VG60X40	2229.2	181	1530	0.118	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
14	B80	VG60X40	2675	181	1530	0.118	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
14	B80	VG60X40	2675	181	1530	0.118	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.029	0.071	0.409	CUMPLE	0.018	No Message
14	B80	VG60X40	3088.9	181	1530	0.118	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.031	0.071	0.433	CUMPLE	0.018	No Message
14	B80	VG60X40	3502.8	242	1530	0.158	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.033	0.071	0.457	CUMPLE	0.018	No Message
14	B80	VG60X40	3916.7	354	1530	0.231	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.034	0.071	0.480	CUMPLE	0.018	No Message
14	B80	VG60X40	3916.7	375	1530	0.245	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
14	B80	VG60X40	4330.6	452	1530	0.295	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
14	B80	VG60X40	4744.4	539	1530	0.352	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
14	B80	VG60X40	5158.3	635	1530	0.415	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
14	B80	VG60X40	5158.3	614	1530	0.401	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.028	0.071	0.387	CUMPLE	0.022	No Message
14	B80	VG60X40	5572.2	641	1530	0.419	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.026	0.071	0.363	CUMPLE	0.022	No Message
14	B80	VG60X40	5986.1	683	1530	0.446	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.024	0.071	0.340	CUMPLE	0.022	No Message
14	B80	VG60X40	6400	720	1530	0.471	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.023	0.071	0.316	CUMPLE	0.022	No Message
14	B81	VG60X40	0	88	1530	0.058	CUMPLE	44	1530	0.029	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
14	B81	VG60X40	400	78	1530	0.051	CUMPLE	23	1530	0.015	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
14	B81	VG60X40	800	82	1530	0.054	CUMPLE	23	1530	0.015	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
14	B81	VG60X40	1200	94	1530	0.061	CUMPLE	47	1530	0.031	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
14	B82	VG60X40	0	159	1530	0.104	CUMPLE	79	1530	0.052	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
14	B82	VG60X40	486.3	61	1530	0.040	CUMPLE	40	1530	0.026	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
14	B82	VG60X40	972.5	40	1530	0.026	CUMPLE	74	1530	0.048	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
14	B82	VG60X40	972.5	40	1530	0.026	CUMPLE	77	1530	0.050	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
14	B82	VG60X40	1458.8	40	1530	0.026	CUMPLE	122	1530	0.080	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
14	B82	VG60X40	1945	40	1530	0.026	CUMPLE	161	1530	0.105	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
14	B82	VG60X40	1945	40	1530	0.026	CUMPLE	160	1530	0.105	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
14	B82	VG60X40	2311.3	40	1530	0.026	CUMPLE	155	1530	0.101	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
14	B82	VG60X40	2677.5	40	1530	0.026	CUMPLE	143	1530	0.093	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
14	B82	VG60X40	2677.5	40	1530	0.026	CUMPLE	137	1530	0.090	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
14	B82	VG60X40	3043.8	40	1530	0.026	CUMPLE	113	1530	0.074	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
14	B82	VG60X40	3410	0	1530	0.000	CUMPLE	83	1530	0.054	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
14	B83	VG60X40	0	36	1530	0.024	CUMPLE	18	1530	0.012	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
14	B83	VG60X40	486.3	80	1530	0.052	CUMPLE	80	1530	0.052	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
14	B83	VG60X40	972.5	80	1530	0.052	CUMPLE	80	1530	0.052	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
14	B83	VG60X40	1458.8	80	1530	0.052	CUMPLE	80	1530	0.052	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
14	B83	VG60X40	1945	80	1530	0.052	CUMPLE	80	1530	0.052	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
14	B83	VG60X40	1945	720	1530	0.471	CUMPLE	595	1530	0.389	CUMPLE	0.107	0.071	1.504	REFORZAR	0.016	No Message
14	B83	VG60X40	2311.3	582	1530	0.380	CUMPLE	381	1530	0.249	CUMPLE	0.105	0.071	1.478	REFORZAR	0.016	No Message
14	B83	VG60X40	2677.5	244	1530	0.159	CUMPLE	173	1530	0.113	CUMPLE	0.103	0.071	1.452	REFORZAR	0.016	No Message
14	B83	VG60X40	2677.5	171	1530	0.112	CUMPLE	128	1530	0.084	CUMPLE	0.101	0.071	1.416	REFORZAR	0.016	No Message
14	B83	VG60X40	2931.3	95	1530	0.062	CUMPLE	125	1530	0.082	CUMPLE	0.100	0.071	1.398	REFORZAR	0.016	No Message
14	B83	VG60X40	3185	223	1530	0.146	CUMPLE	322	1530	0.210	CUMPLE	0.098	0.071	1.380	REFORZAR	0.016	No Message
14	B84	VG60X40	0	240	1530	0.157	CUMPLE	120	1530	0.078	CUMPLE	0.022	0.071	0.310	CUMPLE	0.018	No Message
14	B84	VG60X40	416.7	175	1530	0.114	CUMPLE	85	1530	0.056	CUMPLE	0.021	0.071	0.292	CUMPLE	0.018	No Message
14	B84	VG60X40	833.3	121	1530	0.079	CUMPLE	95	1530	0.062	CUMPLE	0.020	0.071	0.274	CUMPLE	0.018	No Message
14	B84	VG60X40	1250	84	1530	0.055	CUMPLE	108	1530	0.071	CUMPLE	0.018	0.071	0.256	CUMPLE	0.018	No Message
14	B84	VG60X40	1250	84	1530	0.055	CUMPLE	108	1530	0.071	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
14	B84	VG60X40	1666.7	78	1530	0.051	CUMPLE	115	1530	0.075	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
14	B84	VG60X40	2083.3	78	1530	0.051	CUMPLE	117	1530	0.076	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
14	B84	VG60X40	2500	78	1530	0.051	CUMPLE	117	1530	0.076	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
14	B84	VG60X40	2500	78	1530	0.051	CUMPLE	117	1530	0.076	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
14	B84	VG60X40	2916.7	78	1530	0.051	CUMPLE	102	1530	0.067	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
14	B84	VG60X40	3333.3	78	1530	0.051	CUMPLE	94	1530	0.061	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
14	B84	VG60X40	3750	78	1530	0.051	CUMPLE	92	1530	0.060	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
14	B84	VG60X40	3750	78	1530	0.051	CUMPLE	92	1530	0.060	CUMPLE	0.020	0.071	0.283	CUMPLE	0.025	No Message
14	B84	VG60X40	4166.7	114	1530	0.075	CUMPLE	78	1530	0.051	CUMPLE	0.021	0.071	0.300	CUMPLE	0.025	No Message
14	B84	VG60X40	4583.3	208	1530	0.136	CUMPLE	78	1530	0.051	CUMPLE	0.023					

14	B87	VG60X40	3599.2	252	1530	0.165	CUMPLE	314	1530	0.205	CUMPLE	0.037	0.071	0.520	CUMPLE	0.000	No Message
14	B87	VG60X40	3999.1	252	1530	0.165	CUMPLE	286	1530	0.187	CUMPLE	0.039	0.071	0.542	CUMPLE	0.000	No Message
14	B87	VG60X40	4399	252	1530	0.165	CUMPLE	318	1530	0.208	CUMPLE	0.040	0.071	0.565	CUMPLE	0.000	No Message
14	B87	VG60X40	4798.9	252	1530	0.165	CUMPLE	344	1530	0.225	CUMPLE	0.042	0.071	0.588	CUMPLE	0.000	No Message
14	B87	VG60X40	4798.9	252	1530	0.165	CUMPLE	345	1530	0.225	CUMPLE	0.047	0.071	0.665	CUMPLE	0.017	No Message
14	B87	VG60X40	5198.8	265	1530	0.173	CUMPLE	340	1530	0.222	CUMPLE	0.049	0.071	0.688	CUMPLE	0.017	No Message
14	B87	VG60X40	5598.7	424	1530	0.277	CUMPLE	354	1530	0.231	CUMPLE	0.051	0.071	0.711	CUMPLE	0.017	No Message
14	B87	VG60X40	5998.6	601	1530	0.393	CUMPLE	371	1530	0.242	CUMPLE	0.052	0.071	0.734	CUMPLE	0.017	No Message
14	B87	VG60X40	5998.6	610	1530	0.399	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.057	0.071	0.797	CUMPLE	0.025	No Message
14	B87	VG60X40	6386	720	1530	0.471	CUMPLE	374	1530	0.244	CUMPLE	0.058	0.071	0.819	CUMPLE	0.025	No Message
14	B87	VG60X40	6773.3	773	1530	0.505	CUMPLE	507	1530	0.331	CUMPLE	0.060	0.071	0.841	CUMPLE	0.025	No Message
14	B88	VG60X40	0	603	1530	0.394	CUMPLE	299	1530	0.195	CUMPLE	0.046	0.071	0.652	CUMPLE	0.025	No Message
14	B88	VG60X40	396.6	480	1530	0.314	CUMPLE	149	1530	0.097	CUMPLE	0.045	0.071	0.629	CUMPLE	0.025	No Message
14	B88	VG60X40	793.1	365	1530	0.239	CUMPLE	149	1530	0.097	CUMPLE	0.043	0.071	0.607	CUMPLE	0.025	No Message
14	B88	VG60X40	1189.7	258	1530	0.169	CUMPLE	149	1530	0.097	CUMPLE	0.042	0.071	0.584	CUMPLE	0.025	No Message
14	B88	VG60X40	1189.7	265	1530	0.173	CUMPLE	149	1530	0.097	CUMPLE	0.038	0.071	0.539	CUMPLE	0.022	No Message
14	B88	VG60X40	1586.2	167	1530	0.109	CUMPLE	149	1530	0.097	CUMPLE	0.037	0.071	0.516	CUMPLE	0.022	No Message
14	B88	VG60X40	1982.8	149	1530	0.097	CUMPLE	149	1530	0.097	CUMPLE	0.035	0.071	0.494	CUMPLE	0.022	No Message
14	B88	VG60X40	2379.3	149	1530	0.097	CUMPLE	149	1530	0.097	CUMPLE	0.034	0.071	0.471	CUMPLE	0.022	No Message
14	B88	VG60X40	2379.3	149	1530	0.097	CUMPLE	156	1530	0.102	CUMPLE	0.030	0.071	0.415	CUMPLE	0.019	No Message
14	B88	VG60X40	2775.9	149	1530	0.097	CUMPLE	151	1530	0.099	CUMPLE	0.028	0.071	0.393	CUMPLE	0.019	No Message
14	B88	VG60X40	3172.4	149	1530	0.097	CUMPLE	164	1530	0.107	CUMPLE	0.028	0.071	0.396	CUMPLE	0.019	No Message
14	B88	VG60X40	3569	149	1530	0.097	CUMPLE	216	1530	0.141	CUMPLE	0.030	0.071	0.419	CUMPLE	0.019	No Message
14	B88	VG60X40	3569	149	1530	0.097	CUMPLE	216	1530	0.141	CUMPLE	0.036	0.071	0.506	CUMPLE	0.015	No Message
14	B88	VG60X40	3965.5	149	1530	0.097	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.038	0.071	0.529	CUMPLE	0.015	No Message
14	B88	VG60X40	4362.1	166	1530	0.108	CUMPLE	271	1530	0.177	CUMPLE	0.039	0.071	0.551	CUMPLE	0.015	No Message
14	B88	VG60X40	4758.6	252	1530	0.165	CUMPLE	288	1530	0.188	CUMPLE	0.041	0.071	0.574	CUMPLE	0.015	No Message
14	B88	VG60X40	4758.6	258	1530	0.169	CUMPLE	284	1530	0.186	CUMPLE	0.046	0.071	0.651	CUMPLE	0.017	No Message
14	B88	VG60X40	5155.4	401	1530	0.262	CUMPLE	307	1530	0.201	CUMPLE	0.048	0.071	0.674	CUMPLE	0.017	No Message
14	B88	VG60X40	5552.2	559	1530	0.365	CUMPLE	330	1530	0.216	CUMPLE	0.050	0.071	0.696	CUMPLE	0.017	No Message
14	B89	VG60X40	0	357	1530	0.233	CUMPLE	178	1530	0.116	CUMPLE	0.151	0.071	2.115	REFORZAR	0.058	No Message
14	B89	VG60X40	487.5	554	1530	0.362	CUMPLE	188	1530	0.123	CUMPLE	0.149	0.071	2.087	REFORZAR	0.058	No Message
14	B89	VG60X40	975	720	1530	0.471	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.151	0.071	2.115	REFORZAR	0.058	No Message
14	B96	VG60X40	625	610	1530	0.399	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.015	0.071	0.216	CUMPLE	0.043	No Message
14	B96	VG60X40	937.5	433	1530	0.283	CUMPLE	251	1530	0.164	CUMPLE	0.014	0.071	0.199	CUMPLE	0.043	No Message
14	B96	VG60X40	1250	263	1530	0.172	CUMPLE	251	1530	0.164	CUMPLE	0.013	0.071	0.182	CUMPLE	0.043	No Message
14	B96	VG60X40	1250	262	1530	0.171	CUMPLE	251	1530	0.164	CUMPLE	0.002	0.071	0.035	CUMPLE	0.032	No Message
14	B96	VG60X40	1666.7	251	1530	0.164	CUMPLE	251	1530	0.164	CUMPLE	0.004	0.071	0.057	CUMPLE	0.032	No Message
14	B96	VG60X40	2083.3	251	1530	0.164	CUMPLE	251	1530	0.164	CUMPLE	0.006	0.071	0.079	CUMPLE	0.032	No Message
14	B96	VG60X40	2500	251	1530	0.164	CUMPLE	251	1530	0.164	CUMPLE	0.019	0.071	0.270	CUMPLE	0.032	No Message
14	B96	VG60X40	2500	251	1530	0.164	CUMPLE	251	1530	0.164	CUMPLE	0.002	0.071	0.035	CUMPLE	0.032	No Message
14	B96	VG60X40	2916.7	251	1530	0.164	CUMPLE	251	1530	0.164	CUMPLE	0.001	0.071	0.013	CUMPLE	0.032	No Message
14	B96	VG60X40	3333.3	251	1530	0.164	CUMPLE	251	1530	0.164	CUMPLE	0.002	0.071	0.029	CUMPLE	0.032	No Message
14	B96	VG60X40	3750	321	1530	0.210	CUMPLE	251	1530	0.164	CUMPLE	0.004	0.071	0.051	CUMPLE	0.032	No Message
14	B96	VG60X40	3750	321	1530	0.210	CUMPLE	251	1530	0.164	CUMPLE	0.011	0.071	0.161	CUMPLE	0.030	No Message
14	B96	VG60X40	4166.7	545	1530	0.356	CUMPLE	251	1530	0.164	CUMPLE	0.013	0.071	0.183	CUMPLE	0.030	No Message
14	B96	VG60X40	4583.3	720	1530	0.471	CUMPLE	251	1530	0.164	CUMPLE	0.015	0.071	0.205	CUMPLE	0.030	No Message
14	B96	VG60X40	5000	770	1530	0.503	CUMPLE	505	1530	0.330	CUMPLE	0.016	0.071	0.227	CUMPLE	0.030	No Message
14	B97	VG60X40	0	1093	1530	0.714	CUMPLE	712	1530	0.465	CUMPLE	0.045	0.071	0.631	CUMPLE	0.023	No Message
14	B97	VG60X40	478.8	720	1530	0.471	CUMPLE	352	1530	0.230	CUMPLE	0.044	0.071	0.611	CUMPLE	0.023	No Message
14	B97	VG60X40	957.5	471	1530	0.308	CUMPLE	352	1530	0.230	CUMPLE	0.042	0.071	0.590	CUMPLE	0.023	No Message
14	B97	VG60X40	957.5	470	1530	0.307	CUMPLE	352	1530	0.230	CUMPLE	0.034	0.071	0.482	CUMPLE	0.022	No Message
14	B97	VG60X40	1436.3	352	1530	0.230	CUMPLE	352	1530	0.230	CUMPLE	0.033	0.071	0.461	CUMPLE	0.022	No Message
14	B97	VG60X40	1915	352	1530	0.230	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.031	0.071	0.441	CUMPLE	0.022	No Message
14	B97	VG60X40	1915	352	1530	0.230	CUMPLE	576	1530	0.376	CUMPLE	0.032	0.071	0.446	CUMPLE	0.022	No Message
14	B97	VG60X40	2393.8	352	1530	0.230	CUMPLE	713	1530	0.466	CUMPLE	0.033	0.071	0.466	CUMPLE	0.022	No Message
14	B97	VG60X40	2872.5	352	1530	0.230	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.035	0.071	0.486	CUMPLE	0.022	No Message
14	B97	VG60X40	2872.5	352	1530	0.230	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.042	0.071	0.587	CUMPLE	0.022	No Message
14	B97	VG60X40	3351.3	352	1530	0.230	CUMPLE	725	1530	0.474	CUMPLE	0.043	0.071	0.608	CUMPLE	0.022	No Message
14	B97	VG60X40	3830	0	1530	0.000	CUMPLE	807	1530	0.527	CUMPLE	0.045	0.071	0.628	CUMPLE	0.022	No Message
14	B98	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	773	1530	0.505	CUMPLE	0.055	0.071	0.767	CUMPLE	0.013	No Message
14	B98	VG60X40	339.3	419	1530	0.274	CUMPLE	755	1530	0.493	CUMPLE	0.054	0.071	0.753	CUMPLE	0.013	No Message
14	B98	VG60X40	678.7	419	1530	0.274	CUMPLE	734	1530	0.480	CUMPLE	0.053	0.071	0.738	CUMPLE	0.013	No Message
14	B98	VG60X40	1018	419	1530	0.274	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.052	0.071	0.724	CUMPLE	0.013	No Message
14	B98	VG60X40	1018	419	1530	0.274	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.043	0.071	0.608	CUMPLE	0.016	No Message
14	B98	VG60X40	1357.3	419	1530	0.274	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.042	0.071	0.594	CUMPLE	0.016	No Message
14	B98	VG60X40	1696.7	419	1530	0.274	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.041	0.071	0.579	CUMPLE	0.016	No Message
14	B98	VG60X40	2036	419	1530	0.274	CUMPLE	684	1530	0.447	CUMPLE	0.040	0.071	0.565	CUMPLE	0.016	No Message
14	B98	VG60X40	2036	419	1530	0.274	CUMPLE	684	1530	0.447	CUMPLE	0.034	0.071	0.472	CUMPLE	0.019	No Message
14	B98	VG60X40	2375.3	419	1530	0.274	CUMPLE	548	1530	0.358	CUMPLE	0.035	0.071	0.486	CUMPLE	0.019	No Message
14	B98	VG60X40	2714.7	419	1530	0.274	CUMPLE	419	1530	0.274	CUMPLE	0.036	0.071	0.501	CUMPLE	0.019	No Message
14	B98	VG60X40	3054	419	1530	0.274	CUMPLE	419	1530	0.274	CUMPLE	0.037	0.071	0.515	CUMPLE	0.019	No Message
14	B98	VG60X40	3054	419	1530	0.274	CUMPLE	419	1530	0.274	CUMPLE	0.047	0.071	0.660	CUMPLE	0.023	No Message
14	B98	VG60X40	3393.3	588	1530	0.384	CUMPLE	419	1530	0.274	CUMPLE	0.048	0.071	0.674	CUMPLE	0.023	No Message
14	B98	VG60X40	3732.7	720	1530	0.471	CUMPLE	419	1530	0.274	CUMPLE	0.049	0.071	0.689	CUMPLE	0.023	No Message
14	B98	VG60X40	4072	936	1530	0.612	CUMPLE	419	1530	0.274	CUMPLE	0.050	0.071	0.703	CUMPLE	0.023	No Message
14	B98	VG60X40	4072	936	1530	0.612	CUMPLE	419	1530	0.274	CUMPLE	0.060	0.071	0.846	CUMPLE	0.033	No Message
14	B98	VG60X40	4465														

14	B62	VG60X40	1136.7	197	1530	0.129	CUMPLE	112	1530	0.073	CUMPLE	0.026	0.071	0.368	CUMPLE	0.016	No Message
14	B62	VG60X40	1136.7	181	1530	0.118	CUMPLE	112	1530	0.073	CUMPLE	0.022	0.071	0.315	CUMPLE	0.015	No Message
14	B62	VG60X40	1515.6	122	1530	0.080	CUMPLE	143	1530	0.093	CUMPLE	0.021	0.071	0.294	CUMPLE	0.015	No Message
14	B62	VG60X40	1894.4	112	1530	0.073	CUMPLE	190	1530	0.124	CUMPLE	0.021	0.071	0.299	CUMPLE	0.015	No Message
14	B62	VG60X40	2273.3	112	1530	0.073	CUMPLE	231	1530	0.151	CUMPLE	0.023	0.071	0.320	CUMPLE	0.015	No Message
14	B62	VG60X40	2273.3	112	1530	0.073	CUMPLE	230	1530	0.150	CUMPLE	0.026	0.071	0.364	CUMPLE	0.015	No Message
14	B62	VG60X40	2652.2	112	1530	0.073	CUMPLE	253	1530	0.165	CUMPLE	0.027	0.071	0.385	CUMPLE	0.015	No Message
14	B62	VG60X40	3031.1	112	1530	0.073	CUMPLE	269	1530	0.176	CUMPLE	0.029	0.071	0.407	CUMPLE	0.015	No Message
14	B62	VG60X40	3410	3	1530	0.002	CUMPLE	280	1530	0.183	CUMPLE	0.031	0.071	0.428	CUMPLE	0.015	No Message
13	B3	VG60X40	225	720	1530	0.471	CUMPLE	596	1530	0.390	CUMPLE	0.088	0.071	1.232	REFORZAR	0.052	No Message
13	B3	VG60X40	591.3	589	1530	0.385	CUMPLE	523	1530	0.342	CUMPLE	0.086	0.071	1.211	REFORZAR	0.052	No Message
13	B3	VG60X40	957.5	368	1530	0.241	CUMPLE	474	1530	0.310	CUMPLE	0.085	0.071	1.190	REFORZAR	0.052	No Message
13	B3	VG60X40	957.5	362	1530	0.237	CUMPLE	468	1530	0.306	CUMPLE	0.073	0.071	1.028	REFORZAR	0.018	No Message
13	B3	VG60X40	1436.3	243	1530	0.159	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.071	0.071	1.000	REFORZAR	0.018	No Message
13	B3	VG60X40	1915	243	1530	0.159	CUMPLE	243	1530	0.159	CUMPLE	0.069	0.071	0.973	CUMPLE	0.018	No Message
13	B3	VG60X40	1915	243	1530	0.159	CUMPLE	243	1530	0.159	CUMPLE	0.069	0.071	0.974	CUMPLE	0.021	No Message
13	B3	VG60X40	2393.8	243	1530	0.159	CUMPLE	325	1530	0.212	CUMPLE	0.071	0.071	1.001	REFORZAR	0.021	No Message
13	B3	VG60X40	2872.5	367	1530	0.240	CUMPLE	453	1530	0.296	CUMPLE	0.073	0.071	1.028	REFORZAR	0.021	No Message
13	B3	VG60X40	2872.5	373	1530	0.244	CUMPLE	458	1530	0.299	CUMPLE	0.085	0.071	1.189	REFORZAR	0.055	No Message
13	B3	VG60X40	3238.8	612	1530	0.400	CUMPLE	513	1530	0.335	CUMPLE	0.086	0.071	1.210	REFORZAR	0.055	No Message
13	B3	VG60X40	3605	720	1530	0.471	CUMPLE	592	1530	0.387	CUMPLE	0.088	0.071	1.231	REFORZAR	0.055	No Message
13	B1	VG60X40	625	720	1530	0.471	CUMPLE	428	1530	0.280	CUMPLE	0.055	0.071	0.766	CUMPLE	0.013	No Message
13	B1	VG60X40	1018	679	1530	0.444	CUMPLE	277	1530	0.181	CUMPLE	0.053	0.071	0.743	CUMPLE	0.013	No Message
13	B1	VG60X40	1018	658	1530	0.430	CUMPLE	276	1530	0.180	CUMPLE	0.051	0.071	0.711	CUMPLE	0.013	No Message
13	B1	VG60X40	1357.3	524	1530	0.342	CUMPLE	262	1530	0.171	CUMPLE	0.049	0.071	0.691	CUMPLE	0.013	No Message
13	B1	VG60X40	1696.7	397	1530	0.259	CUMPLE	244	1530	0.159	CUMPLE	0.048	0.071	0.672	CUMPLE	0.013	No Message
13	B1	VG60X40	2036	276	1530	0.180	CUMPLE	222	1530	0.145	CUMPLE	0.047	0.071	0.653	CUMPLE	0.013	No Message
13	B1	VG60X40	2036	272	1530	0.178	CUMPLE	221	1530	0.144	CUMPLE	0.041	0.071	0.578	CUMPLE	0.012	No Message
13	B1	VG60X40	2375.3	221	1530	0.144	CUMPLE	221	1530	0.144	CUMPLE	0.040	0.071	0.558	CUMPLE	0.012	No Message
13	B1	VG60X40	2714.7	221	1530	0.144	CUMPLE	221	1530	0.144	CUMPLE	0.038	0.071	0.539	CUMPLE	0.012	No Message
13	B1	VG60X40	3054	221	1530	0.144	CUMPLE	221	1530	0.144	CUMPLE	0.040	0.071	0.558	CUMPLE	0.012	No Message
13	B1	VG60X40	3054	223	1530	0.146	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.043	0.071	0.605	CUMPLE	0.012	No Message
13	B1	VG60X40	3393.3	223	1530	0.146	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.044	0.071	0.624	CUMPLE	0.012	No Message
13	B1	VG60X40	3732.7	223	1530	0.146	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.046	0.071	0.643	CUMPLE	0.012	No Message
13	B1	VG60X40	4072	223	1530	0.146	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.047	0.071	0.663	CUMPLE	0.012	No Message
13	B1	VG60X40	4072	225	1530	0.147	CUMPLE	225	1530	0.147	CUMPLE	0.050	0.071	0.699	CUMPLE	0.012	No Message
13	B1	VG60X40	4506	225	1530	0.147	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.052	0.071	0.724	CUMPLE	0.012	No Message
13	B1	VG60X40	4940	296	1530	0.193	CUMPLE	305	1530	0.199	CUMPLE	0.053	0.071	0.749	CUMPLE	0.012	No Message
13	B2	VG60X40	625	561	1530	0.367	CUMPLE	692	1530	0.452	CUMPLE	0.073	0.071	1.022	REFORZAR	0.000	No Message
13	B2	VG60X40	1018	420	1530	0.275	CUMPLE	601	1530	0.393	CUMPLE	0.071	0.071	1.000	CUMPLE	0.000	No Message
13	B2	VG60X40	1018	399	1530	0.261	CUMPLE	585	1530	0.382	CUMPLE	0.069	0.071	0.967	CUMPLE	0.000	No Message
13	B2	VG60X40	1357.3	288	1530	0.188	CUMPLE	492	1530	0.322	CUMPLE	0.068	0.071	0.948	CUMPLE	0.000	No Message
13	B2	VG60X40	1696.7	269	1530	0.176	CUMPLE	394	1530	0.258	CUMPLE	0.066	0.071	0.929	CUMPLE	0.000	No Message
13	B2	VG60X40	2036	269	1530	0.176	CUMPLE	291	1530	0.190	CUMPLE	0.065	0.071	0.910	CUMPLE	0.000	No Message
13	B2	VG60X40	2036	264	1530	0.173	CUMPLE	266	1530	0.174	CUMPLE	0.060	0.071	0.845	CUMPLE	0.000	No Message
13	B2	VG60X40	2375.3	264	1530	0.173	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.059	0.071	0.826	CUMPLE	0.000	No Message
13	B2	VG60X40	2714.7	264	1530	0.173	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.057	0.071	0.807	CUMPLE	0.000	No Message
13	B2	VG60X40	3054	264	1530	0.173	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.057	0.071	0.796	CUMPLE	0.000	No Message
13	B2	VG60X40	3054	257	1530	0.168	CUMPLE	257	1530	0.168	CUMPLE	0.060	0.071	0.847	CUMPLE	0.000	No Message
13	B2	VG60X40	3393.3	272	1530	0.178	CUMPLE	257	1530	0.168	CUMPLE	0.062	0.071	0.866	CUMPLE	0.000	No Message
13	B2	VG60X40	3732.7	424	1530	0.277	CUMPLE	323	1530	0.211	CUMPLE	0.063	0.071	0.885	CUMPLE	0.000	No Message
13	B2	VG60X40	4072	591	1530	0.386	CUMPLE	385	1530	0.252	CUMPLE	0.064	0.071	0.904	CUMPLE	0.000	No Message
13	B2	VG60X40	4072	610	1530	0.399	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.067	0.071	0.942	CUMPLE	0.000	No Message
13	B2	VG60X40	4506	720	1530	0.471	CUMPLE	459	1530	0.300	CUMPLE	0.069	0.071	0.967	CUMPLE	0.000	No Message
13	B2	VG60X40	4940	826	1530	0.540	CUMPLE	526	1530	0.344	CUMPLE	0.071	0.071	0.991	CUMPLE	0.000	No Message
13	B4	VG60X40	150	9	1530	0.006	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.085	0.071	1.192	REFORZAR	0.015	No Message
13	B4	VG60X40	516.7	370	1530	0.242	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.083	0.071	1.171	REFORZAR	0.015	No Message
13	B4	VG60X40	883.3	370	1530	0.242	CUMPLE	640	1530	0.418	CUMPLE	0.082	0.071	1.150	REFORZAR	0.015	No Message
13	B4	VG60X40	1250	370	1530	0.242	CUMPLE	515	1530	0.337	CUMPLE	0.080	0.071	1.130	REFORZAR	0.015	No Message
13	B4	VG60X40	1250	370	1530	0.242	CUMPLE	502	1530	0.328	CUMPLE	0.076	0.071	1.072	REFORZAR	0.016	No Message
13	B4	VG60X40	1666.7	370	1530	0.242	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.075	0.071	1.048	REFORZAR	0.016	No Message
13	B4	VG60X40	2083.3	370	1530	0.242	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.073	0.071	1.024	REFORZAR	0.016	No Message
13	B4	VG60X40	2500	370	1530	0.242	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.071	0.071	1.000	REFORZAR	0.016	No Message
13	B4	VG60X40	2500	371	1530	0.242	CUMPLE	371	1530	0.242	CUMPLE	0.072	0.071	1.005	REFORZAR	0.017	No Message
13	B4	VG60X40	2916.7	450	1530	0.294	CUMPLE	371	1530	0.242	CUMPLE	0.073	0.071	1.029	REFORZAR	0.017	No Message
13	B4	VG60X40	3333.3	706	1530	0.461	CUMPLE	371	1530	0.242	CUMPLE	0.075	0.071	1.053	REFORZAR	0.017	No Message
13	B4	VG60X40	3750	730	1530	0.477	CUMPLE	371	1530	0.242	CUMPLE	0.077	0.071	1.076	REFORZAR	0.017	No Message
13	B4	VG60X40	3750	758	1530	0.495	CUMPLE	373	1530	0.244	CUMPLE	0.084	0.071	1.177	REFORZAR	0.017	No Message
13	B4	VG60X40	4062.5	939	1530	0.614	CUMPLE	373	1530	0.244	CUMPLE	0.085	0.071	1.195	REFORZAR	0.017	No Message
13	B4	VG60X40	4375	1127	1530	0.737	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.086	0.071	1.213	REFORZAR	0.017	No Message
13	B5	VG60X40	150	10	1530	0.007	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.085	0.071	1.196	REFORZAR	0.011	No Message
13	B5	VG60X40	516.7	376	1530	0.246	CUMPLE	701	1530	0.458	CUMPLE	0.084	0.071	1.175	REFORZAR	0.011	No Message
13	B5	VG60X40	883.3	376	1530	0.246	CUMPLE	557	1530	0.364	CUMPLE	0.082	0.071	1.154	REFORZAR	0.011	No Message
13	B5	VG60X40	1250	376	1530	0.246	CUMPLE	411	1530	0.269	CUMPLE	0.081	0.071	1.133	REFORZAR	0.011	No Message
13	B5	VG60X40	1250	376	1530	0.246	CUMPLE	395	1530	0.258	CUMPLE	0.077	0.071	1.084	REFORZAR	0.012	No Message
13	B5	VG60X40	1666.7	376	1530	0.246	CUMPLE	376	1530	0.246	CUMPLE	0.076	0.071	1.060	REFORZAR	0.012	No Message
13	B5	VG60X40	2083.3	376	1530	0.246	CUMPLE	376	1530	0.246	CUMPLE	0.074	0.071	1.036	REFORZAR	0.012	No Message
13	B5	VG60X40	2500	376	1530	0											

13	B11	VG60X40	2393.8	140	1530	0.092	CUMPLE	453	1530	0.296	CUMPLE	0.063	0.071	0.880	CUMPLE	0.018	No Message
13	B11	VG60X40	2872.5	140	1530	0.092	CUMPLE	533	1530	0.348	CUMPLE	0.065	0.071	0.907	CUMPLE	0.018	No Message
13	B11	VG60X40	2872.5	140	1530	0.092	CUMPLE	533	1530	0.348	CUMPLE	0.081	0.071	1.130	REFORZAR	0.020	No Message
13	B11	VG60X40	3226.3	177	1530	0.116	CUMPLE	526	1530	0.344	CUMPLE	0.082	0.071	1.151	REFORZAR	0.020	No Message
13	B11	VG60X40	3580	313	1530	0.205	CUMPLE	514	1530	0.336	CUMPLE	0.083	0.071	1.171	REFORZAR	0.020	No Message
13	B12	VG60X40	625	1035	1530	0.676	CUMPLE	685	1530	0.448	CUMPLE	0.094	0.071	1.320	REFORZAR	0.046	No Message
13	B12	VG60X40	937.5	840	1530	0.549	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.093	0.071	1.302	REFORZAR	0.046	No Message
13	B12	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.092	0.071	1.285	REFORZAR	0.046	No Message
13	B12	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	344	1530	0.225	CUMPLE	0.082	0.071	1.144	REFORZAR	0.027	No Message
13	B12	VG60X40	1666.7	580	1530	0.379	CUMPLE	344	1530	0.225	CUMPLE	0.080	0.071	1.121	REFORZAR	0.027	No Message
13	B12	VG60X40	2083.3	344	1530	0.225	CUMPLE	344	1530	0.225	CUMPLE	0.078	0.071	1.097	REFORZAR	0.027	No Message
13	B12	VG60X40	2500	344	1530	0.225	CUMPLE	344	1530	0.225	CUMPLE	0.076	0.071	1.073	REFORZAR	0.027	No Message
13	B12	VG60X40	2500	341	1530	0.223	CUMPLE	341	1530	0.223	CUMPLE	0.070	0.071	0.987	CUMPLE	0.000	No Message
13	B12	VG60X40	2916.7	341	1530	0.223	CUMPLE	341	1530	0.223	CUMPLE	0.072	0.071	1.011	REFORZAR	0.000	No Message
13	B12	VG60X40	3333.3	341	1530	0.223	CUMPLE	397	1530	0.259	CUMPLE	0.074	0.071	1.034	REFORZAR	0.000	No Message
13	B12	VG60X40	3750	341	1530	0.223	CUMPLE	594	1530	0.388	CUMPLE	0.075	0.071	1.058	REFORZAR	0.000	No Message
13	B12	VG60X40	3750	339	1530	0.222	CUMPLE	593	1530	0.388	CUMPLE	0.089	0.071	1.251	REFORZAR	0.000	No Message
13	B12	VG60X40	4250	339	1530	0.222	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.091	0.071	1.279	REFORZAR	0.000	No Message
13	B12	VG60X40	4750	243	1530	0.159	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.093	0.071	1.307	REFORZAR	0.000	No Message
13	B13	VG60X40	250	200	1530	0.131	CUMPLE	802	1530	0.524	CUMPLE	0.105	0.071	1.476	REFORZAR	0.000	No Message
13	B13	VG60X40	634	378	1530	0.247	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.104	0.071	1.454	REFORZAR	0.000	No Message
13	B13	VG60X40	1018	378	1530	0.247	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.102	0.071	1.432	REFORZAR	0.000	No Message
13	B13	VG60X40	1018	379	1530	0.248	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.089	0.071	1.242	REFORZAR	0.012	No Message
13	B13	VG60X40	1357.3	379	1530	0.248	CUMPLE	685	1530	0.448	CUMPLE	0.087	0.071	1.223	REFORZAR	0.012	No Message
13	B13	VG60X40	1696.7	379	1530	0.248	CUMPLE	522	1530	0.341	CUMPLE	0.086	0.071	1.204	REFORZAR	0.012	No Message
13	B13	VG60X40	2036	379	1530	0.248	CUMPLE	384	1530	0.251	CUMPLE	0.084	0.071	1.184	REFORZAR	0.012	No Message
13	B13	VG60X40	2036	380	1530	0.248	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.076	0.071	1.071	REFORZAR	0.026	No Message
13	B13	VG60X40	2375.3	380	1530	0.248	CUMPLE	380	1530	0.248	CUMPLE	0.078	0.071	1.090	REFORZAR	0.026	No Message
13	B13	VG60X40	2714.7	380	1530	0.248	CUMPLE	380	1530	0.248	CUMPLE	0.079	0.071	1.110	REFORZAR	0.026	No Message
13	B13	VG60X40	3054	380	1530	0.248	CUMPLE	380	1530	0.248	CUMPLE	0.080	0.071	1.129	REFORZAR	0.026	No Message
13	B13	VG60X40	3054	383	1530	0.250	CUMPLE	383	1530	0.250	CUMPLE	0.092	0.071	1.294	REFORZAR	0.038	No Message
13	B13	VG60X40	3393.3	612	1530	0.400	CUMPLE	383	1530	0.250	CUMPLE	0.094	0.071	1.314	REFORZAR	0.038	No Message
13	B13	VG60X40	3732.7	720	1530	0.471	CUMPLE	383	1530	0.250	CUMPLE	0.095	0.071	1.333	REFORZAR	0.038	No Message
13	B13	VG60X40	4072	898	1530	0.587	CUMPLE	383	1530	0.250	CUMPLE	0.096	0.071	1.352	REFORZAR	0.038	No Message
13	B13	VG60X40	4072	909	1530	0.594	CUMPLE	385	1530	0.252	CUMPLE	0.097	0.071	1.363	REFORZAR	0.059	No Message
13	B13	VG60X40	4465	1169	1530	0.764	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.099	0.071	1.385	REFORZAR	0.059	No Message
13	B17	VG60X40	225	720	1530	0.471	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.073	0.071	1.021	REFORZAR	0.000	No Message
13	B17	VG60X40	630	697	1530	0.456	CUMPLE	641	1530	0.419	CUMPLE	0.071	0.071	0.998	CUMPLE	0.000	No Message
13	B17	VG60X40	1035	480	1530	0.314	CUMPLE	496	1530	0.324	CUMPLE	0.069	0.071	0.975	CUMPLE	0.000	No Message
13	B17	VG60X40	1035	463	1530	0.303	CUMPLE	483	1530	0.316	CUMPLE	0.068	0.071	0.953	CUMPLE	0.000	No Message
13	B17	VG60X40	1380	297	1530	0.194	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.066	0.071	0.933	CUMPLE	0.000	No Message
13	B17	VG60X40	1725	257	1530	0.168	CUMPLE	257	1530	0.168	CUMPLE	0.065	0.071	0.914	CUMPLE	0.000	No Message
13	B17	VG60X40	2070	257	1530	0.168	CUMPLE	257	1530	0.168	CUMPLE	0.064	0.071	0.894	CUMPLE	0.000	No Message
13	B17	VG60X40	2070	257	1530	0.168	CUMPLE	257	1530	0.168	CUMPLE	0.064	0.071	0.893	CUMPLE	0.000	No Message
13	B17	VG60X40	2415	257	1530	0.168	CUMPLE	257	1530	0.168	CUMPLE	0.065	0.071	0.913	CUMPLE	0.000	No Message
13	B17	VG60X40	2760	322	1530	0.210	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.066	0.071	0.933	CUMPLE	0.000	No Message
13	B17	VG60X40	3105	491	1530	0.321	CUMPLE	521	1530	0.341	CUMPLE	0.068	0.071	0.952	CUMPLE	0.000	No Message
13	B17	VG60X40	3105	510	1530	0.333	CUMPLE	537	1530	0.351	CUMPLE	0.070	0.071	0.976	CUMPLE	0.000	No Message
13	B17	VG60X40	3510	720	1530	0.471	CUMPLE	687	1530	0.449	CUMPLE	0.071	0.071	0.999	CUMPLE	0.000	No Message
13	B17	VG60X40	3915	720	1530	0.471	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.073	0.071	1.022	REFORZAR	0.000	No Message
13	B18	VG60X40	225	633	1530	0.414	CUMPLE	811	1530	0.530	CUMPLE	0.097	0.071	1.358	REFORZAR	0.000	No Message
13	B18	VG60X40	680.8	440	1530	0.288	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.095	0.071	1.332	REFORZAR	0.000	No Message
13	B18	VG60X40	1136.7	304	1530	0.199	CUMPLE	492	1530	0.322	CUMPLE	0.093	0.071	1.306	REFORZAR	0.000	No Message
13	B18	VG60X40	1136.7	297	1530	0.194	CUMPLE	468	1530	0.306	CUMPLE	0.091	0.071	1.283	REFORZAR	0.000	No Message
13	B18	VG60X40	1515.6	297	1530	0.194	CUMPLE	297	1530	0.194	CUMPLE	0.090	0.071	1.262	REFORZAR	0.000	No Message
13	B18	VG60X40	1894.4	297	1530	0.194	CUMPLE	297	1530	0.194	CUMPLE	0.089	0.071	1.253	REFORZAR	0.000	No Message
13	B18	VG60X40	2273.3	384	1530	0.251	CUMPLE	297	1530	0.194	CUMPLE	0.091	0.071	1.275	REFORZAR	0.000	No Message
13	B18	VG60X40	2273.3	402	1530	0.263	CUMPLE	297	1530	0.194	CUMPLE	0.092	0.071	1.298	REFORZAR	0.000	No Message
13	B18	VG60X40	2729.2	720	1530	0.471	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.094	0.071	1.324	REFORZAR	0.000	No Message
13	B18	VG60X40	3185	835	1530	0.546	CUMPLE	565	1530	0.369	CUMPLE	0.096	0.071	1.349	REFORZAR	0.000	No Message
13	B21	VG60X40	225	934	1530	0.610	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.087	0.071	1.214	REFORZAR	0.000	No Message
13	B21	VG60X40	630	720	1530	0.471	CUMPLE	690	1530	0.451	CUMPLE	0.085	0.071	1.191	REFORZAR	0.000	No Message
13	B21	VG60X40	1035	666	1530	0.435	CUMPLE	532	1530	0.348	CUMPLE	0.083	0.071	1.168	REFORZAR	0.000	No Message
13	B21	VG60X40	1035	641	1530	0.419	CUMPLE	516	1530	0.337	CUMPLE	0.082	0.071	1.144	REFORZAR	0.000	No Message
13	B21	VG60X40	1380	417	1530	0.273	CUMPLE	381	1530	0.249	CUMPLE	0.080	0.071	1.125	REFORZAR	0.000	No Message
13	B21	VG60X40	1725	330	1530	0.216	CUMPLE	330	1530	0.216	CUMPLE	0.079	0.071	1.105	REFORZAR	0.000	No Message
13	B21	VG60X40	2070	330	1530	0.216	CUMPLE	330	1530	0.216	CUMPLE	0.077	0.071	1.085	REFORZAR	0.000	No Message
13	B21	VG60X40	2070	330	1530	0.216	CUMPLE	330	1530	0.216	CUMPLE	0.078	0.071	1.091	REFORZAR	0.000	No Message
13	B21	VG60X40	2415	330	1530	0.216	CUMPLE	330	1530	0.216	CUMPLE	0.079	0.071	1.111	REFORZAR	0.000	No Message
13	B21	VG60X40	2760	330	1530	0.216	CUMPLE	491	1530	0.321	CUMPLE	0.081	0.071	1.131	REFORZAR	0.000	No Message
13	B21	VG60X40	3105	462	1530	0.302	CUMPLE	680	1530	0.444	CUMPLE	0.082	0.071	1.150	REFORZAR	0.000	No Message
13	B21	VG60X40	3105	481	1530	0.314	CUMPLE	702	1530	0.459	CUMPLE	0.084	0.071	1.174	REFORZAR	0.000	No Message
13	B21	VG60X40	3510	687	1530	0.449	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.085	0.071	1.197	REFORZAR	0.000	No Message
13	B21	VG60X40	3915	720	1530	0.471	CUMPLE	840	1530	0.549	CUMPLE	0.087	0.071	1.220	REFORZAR	0.000	No Message
13	B23	VG60X40	150	1	1530	0.001	CUMPLE	485	1530	0.317	CUMPLE	0.103	0.071	1.447	REFORZAR	0.016	No Message
13	B23	VG60X40	520.8	555	1530	0.363	CUMPLE	555	1530	0.363	CUMPLE	0.102	0.071	1.426	REFORZAR	0.016	No Message
13	B23	VG60X40	891.7	555	1530	0.363	CUMPLE	555	1530	0.363	CUMPLE	0.100					

13	B68	VG60X40	3260	256	1530	0.167	CUMPLE	128	1530	0.084	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
13	B76	VG60X40	0	3	1530	0.002	CUMPLE	63	1530	0.041	CUMPLE	0.032	0.071	0.451	CUMPLE	0.029	No Message
13	B76	VG60X40	350	34	1530	0.022	CUMPLE	34	1530	0.022	CUMPLE	0.031	0.071	0.431	CUMPLE	0.029	No Message
13	B76	VG60X40	700	68	1530	0.044	CUMPLE	34	1530	0.022	CUMPLE	0.031	0.071	0.431	CUMPLE	0.029	No Message
13	B76	VG60X40	1050	126	1530	0.082	CUMPLE	64	1530	0.042	CUMPLE	0.032	0.071	0.451	CUMPLE	0.029	No Message
13	B80	VG60X40	0	3	1530	0.002	CUMPLE	163	1530	0.107	CUMPLE	0.041	0.071	0.577	CUMPLE	0.000	No Message
13	B80	VG60X40	445.8	185	1530	0.121	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.039	0.071	0.552	CUMPLE	0.000	No Message
13	B80	VG60X40	891.7	185	1530	0.121	CUMPLE	214	1530	0.140	CUMPLE	0.038	0.071	0.527	CUMPLE	0.000	No Message
13	B80	VG60X40	891.7	186	1530	0.122	CUMPLE	216	1530	0.141	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
13	B80	VG60X40	1337.5	186	1530	0.122	CUMPLE	207	1530	0.135	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
13	B80	VG60X40	1783.3	186	1530	0.122	CUMPLE	202	1530	0.132	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
13	B80	VG60X40	1783.3	188	1530	0.123	CUMPLE	204	1530	0.133	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
13	B80	VG60X40	2229.2	188	1530	0.123	CUMPLE	188	1530	0.123	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
13	B80	VG60X40	2675	188	1530	0.123	CUMPLE	188	1530	0.123	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
13	B80	VG60X40	2675	203	1530	0.133	CUMPLE	203	1530	0.133	CUMPLE	0.029	0.071	0.409	CUMPLE	0.018	No Message
13	B80	VG60X40	3088.9	203	1530	0.133	CUMPLE	203	1530	0.133	CUMPLE	0.031	0.071	0.432	CUMPLE	0.018	No Message
13	B80	VG60X40	3502.8	263	1530	0.172	CUMPLE	203	1530	0.133	CUMPLE	0.032	0.071	0.456	CUMPLE	0.018	No Message
13	B80	VG60X40	3916.7	375	1530	0.245	CUMPLE	203	1530	0.133	CUMPLE	0.034	0.071	0.480	CUMPLE	0.018	No Message
13	B80	VG60X40	3916.7	419	1530	0.274	CUMPLE	229	1530	0.150	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
13	B80	VG60X40	4330.6	497	1530	0.325	CUMPLE	229	1530	0.150	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
13	B80	VG60X40	4744.4	584	1530	0.382	CUMPLE	229	1530	0.150	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
13	B80	VG60X40	5158.3	680	1530	0.444	CUMPLE	229	1530	0.150	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
13	B80	VG60X40	5158.3	685	1530	0.448	CUMPLE	257	1530	0.168	CUMPLE	0.027	0.071	0.384	CUMPLE	0.022	No Message
13	B80	VG60X40	5572.2	718	1530	0.469	CUMPLE	257	1530	0.168	CUMPLE	0.026	0.071	0.360	CUMPLE	0.022	No Message
13	B80	VG60X40	5986.1	720	1530	0.471	CUMPLE	257	1530	0.168	CUMPLE	0.024	0.071	0.337	CUMPLE	0.022	No Message
13	B80	VG60X40	6400	720	1530	0.471	CUMPLE	442	1530	0.289	CUMPLE	0.023	0.071	0.316	CUMPLE	0.022	No Message
13	B81	VG60X40	0	97	1530	0.063	CUMPLE	53	1530	0.035	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
13	B81	VG60X40	400	90	1530	0.059	CUMPLE	34	1530	0.022	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
13	B81	VG60X40	800	94	1530	0.061	CUMPLE	34	1530	0.022	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
13	B81	VG60X40	1200	106	1530	0.069	CUMPLE	58	1530	0.038	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
13	B82	VG60X40	0	148	1530	0.097	CUMPLE	66	1530	0.043	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
13	B82	VG60X40	486.3	55	1530	0.036	CUMPLE	26	1530	0.017	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
13	B82	VG60X40	972.5	26	1530	0.017	CUMPLE	63	1530	0.041	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
13	B82	VG60X40	972.5	25	1530	0.016	CUMPLE	66	1530	0.043	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
13	B82	VG60X40	1458.8	25	1530	0.016	CUMPLE	110	1530	0.072	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
13	B82	VG60X40	1945	25	1530	0.016	CUMPLE	140	1530	0.092	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
13	B82	VG60X40	1945	50	1530	0.033	CUMPLE	168	1530	0.110	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
13	B82	VG60X40	2311.3	50	1530	0.033	CUMPLE	162	1530	0.106	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
13	B82	VG60X40	2677.5	50	1530	0.033	CUMPLE	150	1530	0.098	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
13	B82	VG60X40	2677.5	45	1530	0.029	CUMPLE	140	1530	0.092	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
13	B82	VG60X40	3043.8	45	1530	0.029	CUMPLE	116	1530	0.076	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
13	B82	VG60X40	3410	4	1530	0.003	CUMPLE	89	1530	0.058	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
13	B83	VG60X40	0	223	1530	0.146	CUMPLE	202	1530	0.132	CUMPLE	0.035	0.071	0.488	CUMPLE	0.000	No Message
13	B83	VG60X40	486.3	279	1530	0.182	CUMPLE	279	1530	0.182	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
13	B83	VG60X40	972.5	279	1530	0.182	CUMPLE	279	1530	0.182	CUMPLE	0.034	0.071	0.475	CUMPLE	0.000	No Message
13	B83	VG60X40	1458.8	279	1530	0.182	CUMPLE	279	1530	0.182	CUMPLE	0.037	0.071	0.524	CUMPLE	0.000	No Message
13	B83	VG60X40	1945	279	1530	0.182	CUMPLE	279	1530	0.182	CUMPLE	0.040	0.071	0.559	CUMPLE	0.000	No Message
13	B83	VG60X40	1945	832	1530	0.544	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.122	0.071	1.708	REFORZAR	0.017	No Message
13	B83	VG60X40	2311.3	697	1530	0.456	CUMPLE	479	1530	0.313	CUMPLE	0.120	0.071	1.682	REFORZAR	0.017	No Message
13	B83	VG60X40	2677.5	307	1530	0.201	CUMPLE	225	1530	0.147	CUMPLE	0.118	0.071	1.656	REFORZAR	0.017	No Message
13	B83	VG60X40	2677.5	215	1530	0.141	CUMPLE	161	1530	0.105	CUMPLE	0.115	0.071	1.619	REFORZAR	0.016	No Message
13	B83	VG60X40	2931.3	116	1530	0.076	CUMPLE	151	1530	0.099	CUMPLE	0.114	0.071	1.601	REFORZAR	0.016	No Message
13	B83	VG60X40	3185	278	1530	0.182	CUMPLE	385	1530	0.252	CUMPLE	0.113	0.071	1.583	REFORZAR	0.016	No Message
13	B84	VG60X40	0	288	1530	0.188	CUMPLE	161	1530	0.105	CUMPLE	0.029	0.071	0.406	CUMPLE	0.020	No Message
13	B84	VG60X40	416.7	221	1530	0.144	CUMPLE	121	1530	0.079	CUMPLE	0.027	0.071	0.382	CUMPLE	0.020	No Message
13	B84	VG60X40	833.3	165	1530	0.108	CUMPLE	131	1530	0.086	CUMPLE	0.026	0.071	0.359	CUMPLE	0.020	No Message
13	B84	VG60X40	1250	121	1530	0.079	CUMPLE	150	1530	0.098	CUMPLE	0.024	0.071	0.335	CUMPLE	0.020	No Message
13	B84	VG60X40	1250	113	1530	0.074	CUMPLE	142	1530	0.093	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
13	B84	VG60X40	1666.7	107	1530	0.070	CUMPLE	147	1530	0.096	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
13	B84	VG60X40	2083.3	107	1530	0.070	CUMPLE	148	1530	0.097	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
13	B84	VG60X40	2500	107	1530	0.070	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
13	B84	VG60X40	2500	106	1530	0.069	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
13	B84	VG60X40	2916.7	106	1530	0.069	CUMPLE	129	1530	0.084	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
13	B84	VG60X40	3333.3	106	1530	0.069	CUMPLE	120	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
13	B84	VG60X40	3750	106	1530	0.069	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
13	B84	VG60X40	3750	107	1530	0.070	CUMPLE	120	1530	0.078	CUMPLE	0.027	0.071	0.379	CUMPLE	0.027	No Message
13	B84	VG60X40	4166.7	148	1530	0.097	CUMPLE	107	1530	0.070	CUMPLE	0.029	0.071	0.402	CUMPLE	0.027	No Message
13	B84	VG60X40	4583.3	245	1530	0.160	CUMPLE	107	1530	0.070	CUMPLE	0.030	0.071	0.426	CUMPLE	0.027	No Message
13	B84	VG60X40	5000	353	1530	0.231	CUMPLE	189	1530	0.124	CUMPLE	0.032	0.071	0.450	CUMPLE	0.027	No Message
13	B85	VG60X40	425	747	1530	0.488	CUMPLE	547	1530	0.358	CUMPLE	0.066	0.071	0.925	CUMPLE	0.022	No Message
13	B85	VG60X40	801.8	720	1530	0.471	CUMPLE	530	1530	0.346	CUMPLE	0.064	0.071	0.904	CUMPLE	0.022	No Message
13	B85	VG60X40	1178.5	589	1530	0.385	CUMPLE	509	1530	0.333	CUMPLE	0.063	0.071	0.883	CUMPLE	0.022	No Message
13	B85	VG60X40	1178.5	573	1530	0.375	CUMPLE	508	1530	0.332	CUMPLE	0.059	0.071	0.834	CUMPLE	0.016	No Message
13	B85	VG60X40	1571.3	421	1530	0.275	CUMPLE	494	1530	0.323	CUMPLE	0.058	0.071	0.811	CUMPLE	0.016	No Message
13	B85	VG60X40	1964.2	284	1530	0.186	CUMPLE	483	1530	0.316	CUMPLE	0.056	0.071	0.789	CUMPLE	0.016	No Message
13	B85	VG60X40	2357	284	1530	0.186	CUMPLE	464	1530	0.303	CUMPLE	0.055	0.071	0.767	CUMPLE	0.016	No Message
13	B85	VG60X40	2357	284	1530	0.186	CUMPLE	469	1530	0.307	CUMPLE	0.048	0.071	0.667	CUMPLE	0.000	No Message
13	B85	VG60X40	2749.9	284	1530	0.186	CUMPLE	413									

13	B87	VG60X40	6773.3	802	1530	0.524	CUMPLE	521	1530	0.341	CUMPLE	0.062	0.071	0.869	CUMPLE	0.026	No Message
13	B88	VG60X40	0	678	1530	0.443	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.050	0.071	0.701	CUMPLE	0.026	No Message
13	B88	VG60X40	396.6	552	1530	0.361	CUMPLE	206	1530	0.135	CUMPLE	0.048	0.071	0.678	CUMPLE	0.026	No Message
13	B88	VG60X40	793.1	435	1530	0.284	CUMPLE	206	1530	0.135	CUMPLE	0.047	0.071	0.656	CUMPLE	0.026	No Message
13	B88	VG60X40	1189.7	326	1530	0.213	CUMPLE	206	1530	0.135	CUMPLE	0.045	0.071	0.633	CUMPLE	0.026	No Message
13	B88	VG60X40	1189.7	314	1530	0.205	CUMPLE	186	1530	0.122	CUMPLE	0.042	0.071	0.589	CUMPLE	0.022	No Message
13	B88	VG60X40	1586.2	212	1530	0.139	CUMPLE	186	1530	0.122	CUMPLE	0.040	0.071	0.566	CUMPLE	0.022	No Message
13	B88	VG60X40	1982.8	186	1530	0.122	CUMPLE	186	1530	0.122	CUMPLE	0.039	0.071	0.544	CUMPLE	0.022	No Message
13	B88	VG60X40	2379.3	186	1530	0.122	CUMPLE	186	1530	0.122	CUMPLE	0.037	0.071	0.521	CUMPLE	0.022	No Message
13	B88	VG60X40	2379.3	174	1530	0.114	CUMPLE	185	1530	0.121	CUMPLE	0.033	0.071	0.466	CUMPLE	0.020	No Message
13	B88	VG60X40	2775.9	174	1530	0.114	CUMPLE	174	1530	0.114	CUMPLE	0.032	0.071	0.443	CUMPLE	0.020	No Message
13	B88	VG60X40	3172.4	174	1530	0.114	CUMPLE	189	1530	0.124	CUMPLE	0.032	0.071	0.446	CUMPLE	0.020	No Message
13	B88	VG60X40	3569	174	1530	0.114	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.033	0.071	0.469	CUMPLE	0.020	No Message
13	B88	VG60X40	3569	168	1530	0.110	CUMPLE	239	1530	0.156	CUMPLE	0.040	0.071	0.556	CUMPLE	0.016	No Message
13	B88	VG60X40	3965.5	168	1530	0.110	CUMPLE	274	1530	0.179	CUMPLE	0.041	0.071	0.579	CUMPLE	0.016	No Message
13	B88	VG60X40	4362.1	196	1530	0.128	CUMPLE	303	1530	0.198	CUMPLE	0.043	0.071	0.601	CUMPLE	0.016	No Message
13	B88	VG60X40	4758.6	288	1530	0.188	CUMPLE	325	1530	0.212	CUMPLE	0.044	0.071	0.624	CUMPLE	0.016	No Message
13	B88	VG60X40	4758.6	290	1530	0.190	CUMPLE	316	1530	0.207	CUMPLE	0.050	0.071	0.701	CUMPLE	0.018	No Message
13	B88	VG60X40	5155.4	446	1530	0.292	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.052	0.071	0.724	CUMPLE	0.018	No Message
13	B88	VG60X40	5552.2	613	1530	0.401	CUMPLE	382	1530	0.250	CUMPLE	0.053	0.071	0.746	CUMPLE	0.018	No Message
13	B89	VG60X40	0	377	1530	0.246	CUMPLE	191	1530	0.125	CUMPLE	0.153	0.071	2.147	REFORZAR	0.059	No Message
13	B89	VG60X40	487.5	580	1530	0.379	CUMPLE	201	1530	0.131	CUMPLE	0.151	0.071	2.119	REFORZAR	0.059	No Message
13	B89	VG60X40	975	720	1530	0.471	CUMPLE	398	1530	0.260	CUMPLE	0.153	0.071	2.147	REFORZAR	0.059	No Message
13	B96	VG60X40	625	650	1530	0.425	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.015	0.071	0.207	CUMPLE	0.044	No Message
13	B96	VG60X40	937.5	472	1530	0.308	CUMPLE	274	1530	0.179	CUMPLE	0.014	0.071	0.191	CUMPLE	0.044	No Message
13	B96	VG60X40	1250	300	1530	0.196	CUMPLE	274	1530	0.179	CUMPLE	0.012	0.071	0.174	CUMPLE	0.044	No Message
13	B96	VG60X40	1250	298	1530	0.195	CUMPLE	273	1530	0.178	CUMPLE	0.003	0.071	0.047	CUMPLE	0.032	No Message
13	B96	VG60X40	1666.7	273	1530	0.178	CUMPLE	273	1530	0.178	CUMPLE	0.005	0.071	0.070	CUMPLE	0.032	No Message
13	B96	VG60X40	2083.3	273	1530	0.178	CUMPLE	273	1530	0.178	CUMPLE	0.007	0.071	0.092	CUMPLE	0.032	No Message
13	B96	VG60X40	2500	273	1530	0.178	CUMPLE	273	1530	0.178	CUMPLE	0.020	0.071	0.281	CUMPLE	0.032	No Message
13	B96	VG60X40	2500	274	1530	0.179	CUMPLE	274	1530	0.179	CUMPLE	0.003	0.071	0.044	CUMPLE	0.033	No Message
13	B96	VG60X40	2916.7	274	1530	0.179	CUMPLE	274	1530	0.179	CUMPLE	0.002	0.071	0.021	CUMPLE	0.033	No Message
13	B96	VG60X40	3333.3	274	1530	0.179	CUMPLE	274	1530	0.179	CUMPLE	0.001	0.071	0.015	CUMPLE	0.033	No Message
13	B96	VG60X40	3750	347	1530	0.227	CUMPLE	274	1530	0.179	CUMPLE	0.003	0.071	0.037	CUMPLE	0.033	No Message
13	B96	VG60X40	3750	348	1530	0.227	CUMPLE	274	1530	0.179	CUMPLE	0.011	0.071	0.152	CUMPLE	0.030	No Message
13	B96	VG60X40	4166.7	574	1530	0.375	CUMPLE	274	1530	0.179	CUMPLE	0.012	0.071	0.174	CUMPLE	0.030	No Message
13	B96	VG60X40	4583.3	720	1530	0.471	CUMPLE	274	1530	0.179	CUMPLE	0.014	0.071	0.196	CUMPLE	0.030	No Message
13	B96	VG60X40	5000	795	1530	0.520	CUMPLE	532	1530	0.348	CUMPLE	0.016	0.071	0.219	CUMPLE	0.030	No Message
13	B97	VG60X40	0	1119	1530	0.731	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.046	0.071	0.639	CUMPLE	0.023	No Message
13	B97	VG60X40	478.8	736	1530	0.481	CUMPLE	373	1530	0.244	CUMPLE	0.044	0.071	0.619	CUMPLE	0.023	No Message
13	B97	VG60X40	957.5	498	1530	0.325	CUMPLE	373	1530	0.244	CUMPLE	0.043	0.071	0.599	CUMPLE	0.023	No Message
13	B97	VG60X40	957.5	494	1530	0.323	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.035	0.071	0.490	CUMPLE	0.022	No Message
13	B97	VG60X40	1436.3	370	1530	0.242	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.033	0.071	0.470	CUMPLE	0.022	No Message
13	B97	VG60X40	1915	370	1530	0.242	CUMPLE	592	1530	0.387	CUMPLE	0.032	0.071	0.449	CUMPLE	0.022	No Message
13	B97	VG60X40	1915	369	1530	0.241	CUMPLE	591	1530	0.386	CUMPLE	0.032	0.071	0.454	CUMPLE	0.022	No Message
13	B97	VG60X40	2393.8	369	1530	0.241	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.034	0.071	0.474	CUMPLE	0.022	No Message
13	B97	VG60X40	2872.5	369	1530	0.241	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.035	0.071	0.495	CUMPLE	0.022	No Message
13	B97	VG60X40	2872.5	368	1530	0.241	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.042	0.071	0.595	CUMPLE	0.022	No Message
13	B97	VG60X40	3351.3	368	1530	0.241	CUMPLE	737	1530	0.482	CUMPLE	0.044	0.071	0.616	CUMPLE	0.022	No Message
13	B97	VG60X40	3830	10	1530	0.007	CUMPLE	825	1530	0.539	CUMPLE	0.045	0.071	0.636	CUMPLE	0.022	No Message
13	B98	VG60X40	0	8	1530	0.005	CUMPLE	775	1530	0.507	CUMPLE	0.055	0.071	0.773	CUMPLE	0.013	No Message
13	B98	VG60X40	339.3	433	1530	0.283	CUMPLE	758	1530	0.495	CUMPLE	0.054	0.071	0.758	CUMPLE	0.013	No Message
13	B98	VG60X40	678.7	433	1530	0.283	CUMPLE	736	1530	0.481	CUMPLE	0.053	0.071	0.744	CUMPLE	0.013	No Message
13	B98	VG60X40	1018	433	1530	0.283	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.052	0.071	0.729	CUMPLE	0.013	No Message
13	B98	VG60X40	1018	431	1530	0.282	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.044	0.071	0.614	CUMPLE	0.016	No Message
13	B98	VG60X40	1357.3	431	1530	0.282	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.043	0.071	0.599	CUMPLE	0.016	No Message
13	B98	VG60X40	1696.7	431	1530	0.282	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.042	0.071	0.585	CUMPLE	0.016	No Message
13	B98	VG60X40	2036	431	1530	0.282	CUMPLE	699	1530	0.457	CUMPLE	0.041	0.071	0.570	CUMPLE	0.016	No Message
13	B98	VG60X40	2036	429	1530	0.280	CUMPLE	697	1530	0.456	CUMPLE	0.034	0.071	0.477	CUMPLE	0.019	No Message
13	B98	VG60X40	2375.3	429	1530	0.280	CUMPLE	563	1530	0.368	CUMPLE	0.035	0.071	0.492	CUMPLE	0.019	No Message
13	B98	VG60X40	2714.7	429	1530	0.280	CUMPLE	429	1530	0.280	CUMPLE	0.036	0.071	0.506	CUMPLE	0.019	No Message
13	B98	VG60X40	3054	429	1530	0.280	CUMPLE	429	1530	0.280	CUMPLE	0.037	0.071	0.521	CUMPLE	0.019	No Message
13	B98	VG60X40	3054	427	1530	0.279	CUMPLE	427	1530	0.279	CUMPLE	0.047	0.071	0.665	CUMPLE	0.024	No Message
13	B98	VG60X40	3393.3	606	1530	0.396	CUMPLE	427	1530	0.279	CUMPLE	0.048	0.071	0.680	CUMPLE	0.024	No Message
13	B98	VG60X40	3732.7	720	1530	0.471	CUMPLE	427	1530	0.279	CUMPLE	0.049	0.071	0.694	CUMPLE	0.024	No Message
13	B98	VG60X40	4072	952	1530	0.622	CUMPLE	427	1530	0.279	CUMPLE	0.050	0.071	0.709	CUMPLE	0.024	No Message
13	B98	VG60X40	4072	952	1530	0.622	CUMPLE	425	1530	0.278	CUMPLE	0.061	0.071	0.851	CUMPLE	0.036	No Message
13	B98	VG60X40	4465	1327	1530	0.867	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.062	0.071	0.868	CUMPLE	0.036	No Message
13	B91	VG20X30	0	5	1530	0.003	CUMPLE	5	1530	0.003	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
13	B91	VG20X30	358.3	5	1530	0.003	CUMPLE	45	1530	0.029	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
13	B91	VG20X30	716.7	5	1530	0.003	CUMPLE	78	1530	0.051	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
13	B91	VG20X30	1075	5	1530	0.003	CUMPLE	94	1530	0.061	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
13	B91	VG20X30	1075	3	1530	0.002	CUMPLE	94	1530	0.061	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
13	B91	VG20X30	1433.3	3	1530	0.002	CUMPLE	106	1530	0.069	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
13	B91	VG20X30	1791.7	3	1530	0.002	CUMPLE	96	1530	0.063	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
13	B91	VG20X30	2150	9	1530	0.006	CUMPLE	74	1530	0.048	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
13	B91	VG20X30	2150	11	1530	0.007	CUMPLE	71	1530	0.046	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.037	orce and torsion together e
13	B91	VG20X30	2508.3	3	1530	0.002	CUMPLE										

12	B3	VG60X40	591.3	720	1530	0.471	CUMPLE	478	1530	0.312	CUMPLE	0.091	0.071	1.275	REFORZAR	0.056	No Message
12	B3	VG60X40	957.5	501	1530	0.327	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.089	0.071	1.254	REFORZAR	0.056	No Message
12	B3	VG60X40	957.5	501	1530	0.327	CUMPLE	374	1530	0.244	CUMPLE	0.077	0.071	1.079	REFORZAR	0.020	No Message
12	B3	VG60X40	1436.3	262	1530	0.171	CUMPLE	262	1530	0.171	CUMPLE	0.075	0.071	1.052	REFORZAR	0.020	No Message
12	B3	VG60X40	1915	262	1530	0.171	CUMPLE	262	1530	0.171	CUMPLE	0.073	0.071	1.024	REFORZAR	0.020	No Message
12	B3	VG60X40	1915	262	1530	0.171	CUMPLE	262	1530	0.171	CUMPLE	0.073	0.071	1.025	REFORZAR	0.023	No Message
12	B3	VG60X40	2393.8	262	1530	0.171	CUMPLE	262	1530	0.171	CUMPLE	0.075	0.071	1.052	REFORZAR	0.023	No Message
12	B3	VG60X40	2872.5	518	1530	0.339	CUMPLE	371	1530	0.242	CUMPLE	0.077	0.071	1.080	REFORZAR	0.023	No Message
12	B3	VG60X40	2872.5	519	1530	0.339	CUMPLE	371	1530	0.242	CUMPLE	0.089	0.071	1.253	REFORZAR	0.060	No Message
12	B3	VG60X40	3238.8	720	1530	0.471	CUMPLE	474	1530	0.310	CUMPLE	0.091	0.071	1.274	REFORZAR	0.060	No Message
12	B3	VG60X40	3605	807	1530	0.527	CUMPLE	572	1530	0.374	CUMPLE	0.092	0.071	1.294	REFORZAR	0.060	No Message
12	B1	VG60X40	625	720	1530	0.471	CUMPLE	459	1530	0.300	CUMPLE	0.057	0.071	0.804	CUMPLE	0.000	No Message
12	B1	VG60X40	1018	720	1530	0.471	CUMPLE	316	1530	0.207	CUMPLE	0.056	0.071	0.781	CUMPLE	0.000	No Message
12	B1	VG60X40	1018	713	1530	0.466	CUMPLE	314	1530	0.205	CUMPLE	0.052	0.071	0.734	CUMPLE	0.000	No Message
12	B1	VG60X40	1357.3	569	1530	0.372	CUMPLE	294	1530	0.192	CUMPLE	0.051	0.071	0.715	CUMPLE	0.000	No Message
12	B1	VG60X40	1696.7	431	1530	0.282	CUMPLE	271	1530	0.177	CUMPLE	0.050	0.071	0.696	CUMPLE	0.000	No Message
12	B1	VG60X40	2036	301	1530	0.197	CUMPLE	244	1530	0.159	CUMPLE	0.048	0.071	0.676	CUMPLE	0.000	No Message
12	B1	VG60X40	2036	282	1530	0.184	CUMPLE	239	1530	0.156	CUMPLE	0.044	0.071	0.614	CUMPLE	0.000	No Message
12	B1	VG60X40	2375.3	228	1530	0.149	CUMPLE	228	1530	0.149	CUMPLE	0.042	0.071	0.595	CUMPLE	0.000	No Message
12	B1	VG60X40	2714.7	228	1530	0.149	CUMPLE	228	1530	0.149	CUMPLE	0.041	0.071	0.575	CUMPLE	0.000	No Message
12	B1	VG60X40	3054	228	1530	0.149	CUMPLE	228	1530	0.149	CUMPLE	0.041	0.071	0.581	CUMPLE	0.000	No Message
12	B1	VG60X40	3054	228	1530	0.149	CUMPLE	228	1530	0.149	CUMPLE	0.046	0.071	0.641	CUMPLE	0.000	No Message
12	B1	VG60X40	3393.3	228	1530	0.149	CUMPLE	228	1530	0.149	CUMPLE	0.047	0.071	0.660	CUMPLE	0.000	No Message
12	B1	VG60X40	3732.7	228	1530	0.149	CUMPLE	228	1530	0.149	CUMPLE	0.048	0.071	0.680	CUMPLE	0.000	No Message
12	B1	VG60X40	4072	228	1530	0.149	CUMPLE	244	1530	0.159	CUMPLE	0.050	0.071	0.699	CUMPLE	0.000	No Message
12	B1	VG60X40	4072	228	1530	0.149	CUMPLE	252	1530	0.165	CUMPLE	0.053	0.071	0.740	CUMPLE	0.000	No Message
12	B1	VG60X40	4506	228	1530	0.149	CUMPLE	311	1530	0.203	CUMPLE	0.054	0.071	0.765	CUMPLE	0.000	No Message
12	B1	VG60X40	4940	304	1530	0.199	CUMPLE	361	1530	0.236	CUMPLE	0.056	0.071	0.789	CUMPLE	0.000	No Message
12	B2	VG60X40	625	639	1530	0.418	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.078	0.071	1.095	REFORZAR	0.000	No Message
12	B2	VG60X40	1018	481	1530	0.314	CUMPLE	667	1530	0.436	CUMPLE	0.076	0.071	1.072	REFORZAR	0.000	No Message
12	B2	VG60X40	1018	459	1530	0.300	CUMPLE	650	1530	0.425	CUMPLE	0.073	0.071	1.027	REFORZAR	0.000	No Message
12	B2	VG60X40	1357.3	336	1530	0.220	CUMPLE	545	1530	0.356	CUMPLE	0.072	0.071	1.008	REFORZAR	0.000	No Message
12	B2	VG60X40	1696.7	298	1530	0.195	CUMPLE	434	1530	0.284	CUMPLE	0.070	0.071	0.989	CUMPLE	0.000	No Message
12	B2	VG60X40	2036	298	1530	0.195	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.069	0.071	0.969	CUMPLE	0.000	No Message
12	B2	VG60X40	2036	298	1530	0.195	CUMPLE	299	1530	0.195	CUMPLE	0.065	0.071	0.910	CUMPLE	0.000	No Message
12	B2	VG60X40	2375.3	298	1530	0.195	CUMPLE	298	1530	0.195	CUMPLE	0.063	0.071	0.890	CUMPLE	0.000	No Message
12	B2	VG60X40	2714.7	298	1530	0.195	CUMPLE	298	1530	0.195	CUMPLE	0.062	0.071	0.871	CUMPLE	0.000	No Message
12	B2	VG60X40	3054	298	1530	0.195	CUMPLE	298	1530	0.195	CUMPLE	0.061	0.071	0.855	CUMPLE	0.000	No Message
12	B2	VG60X40	3054	298	1530	0.195	CUMPLE	298	1530	0.195	CUMPLE	0.065	0.071	0.911	CUMPLE	0.000	No Message
12	B2	VG60X40	3393.3	311	1530	0.203	CUMPLE	299	1530	0.195	CUMPLE	0.066	0.071	0.930	CUMPLE	0.000	No Message
12	B2	VG60X40	3732.7	484	1530	0.316	CUMPLE	376	1530	0.246	CUMPLE	0.068	0.071	0.950	CUMPLE	0.000	No Message
12	B2	VG60X40	4072	665	1530	0.435	CUMPLE	450	1530	0.294	CUMPLE	0.069	0.071	0.969	CUMPLE	0.000	No Message
12	B2	VG60X40	4072	697	1530	0.456	CUMPLE	461	1530	0.301	CUMPLE	0.072	0.071	1.010	REFORZAR	0.000	No Message
12	B2	VG60X40	4506	720	1530	0.471	CUMPLE	544	1530	0.356	CUMPLE	0.074	0.071	1.034	REFORZAR	0.000	No Message
12	B2	VG60X40	4940	921	1530	0.602	CUMPLE	620	1530	0.405	CUMPLE	0.075	0.071	1.059	REFORZAR	0.000	No Message
12	B4	VG60X40	150	0	1530	0.000	CUMPLE	730	1530	0.477	CUMPLE	0.088	0.071	1.230	REFORZAR	0.019	No Message
12	B4	VG60X40	516.7	379	1530	0.248	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.086	0.071	1.209	REFORZAR	0.019	No Message
12	B4	VG60X40	883.3	379	1530	0.248	CUMPLE	663	1530	0.433	CUMPLE	0.085	0.071	1.188	REFORZAR	0.019	No Message
12	B4	VG60X40	1250	379	1530	0.248	CUMPLE	535	1530	0.350	CUMPLE	0.083	0.071	1.167	REFORZAR	0.019	No Message
12	B4	VG60X40	1250	379	1530	0.248	CUMPLE	520	1530	0.340	CUMPLE	0.079	0.071	1.107	REFORZAR	0.020	No Message
12	B4	VG60X40	1666.7	379	1530	0.248	CUMPLE	422	1530	0.276	CUMPLE	0.077	0.071	1.084	REFORZAR	0.020	No Message
12	B4	VG60X40	2083.3	379	1530	0.248	CUMPLE	379	1530	0.248	CUMPLE	0.076	0.071	1.060	REFORZAR	0.020	No Message
12	B4	VG60X40	2500	379	1530	0.248	CUMPLE	379	1530	0.248	CUMPLE	0.074	0.071	1.036	REFORZAR	0.020	No Message
12	B4	VG60X40	2500	379	1530	0.248	CUMPLE	379	1530	0.248	CUMPLE	0.075	0.071	1.050	REFORZAR	0.020	No Message
12	B4	VG60X40	2916.7	472	1530	0.308	CUMPLE	379	1530	0.248	CUMPLE	0.076	0.071	1.073	REFORZAR	0.020	No Message
12	B4	VG60X40	3333.3	720	1530	0.471	CUMPLE	379	1530	0.248	CUMPLE	0.078	0.071	1.097	REFORZAR	0.020	No Message
12	B4	VG60X40	3750	776	1530	0.507	CUMPLE	379	1530	0.248	CUMPLE	0.080	0.071	1.121	REFORZAR	0.020	No Message
12	B4	VG60X40	3750	803	1530	0.525	CUMPLE	379	1530	0.248	CUMPLE	0.085	0.071	1.190	REFORZAR	0.021	No Message
12	B4	VG60X40	4062.5	987	1530	0.645	CUMPLE	379	1530	0.248	CUMPLE	0.086	0.071	1.208	REFORZAR	0.021	No Message
12	B4	VG60X40	4375	1178	1530	0.770	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.087	0.071	1.226	REFORZAR	0.021	No Message
12	B5	VG60X40	150	0	1530	0.000	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.088	0.071	1.238	REFORZAR	0.016	No Message
12	B5	VG60X40	516.7	388	1530	0.254	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.087	0.071	1.217	REFORZAR	0.016	No Message
12	B5	VG60X40	883.3	388	1530	0.254	CUMPLE	592	1530	0.387	CUMPLE	0.085	0.071	1.196	REFORZAR	0.016	No Message
12	B5	VG60X40	1250	388	1530	0.254	CUMPLE	433	1530	0.283	CUMPLE	0.084	0.071	1.175	REFORZAR	0.016	No Message
12	B5	VG60X40	1250	388	1530	0.254	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.079	0.071	1.115	REFORZAR	0.017	No Message
12	B5	VG60X40	1666.7	388	1530	0.254	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.078	0.071	1.092	REFORZAR	0.017	No Message
12	B5	VG60X40	2083.3	388	1530	0.254	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.076	0.071	1.068	REFORZAR	0.017	No Message
12	B5	VG60X40	2500	388	1530	0.254	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.074	0.071	1.044	REFORZAR	0.017	No Message
12	B5	VG60X40	2500	388	1530	0.254	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.076	0.071	1.062	REFORZAR	0.017	No Message
12	B5	VG60X40	2916.7	520	1530	0.340	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.077	0.071	1.086	REFORZAR	0.017	No Message
12	B5	VG60X40	3333.3	720	1530	0.471	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.079	0.071	1.110	REFORZAR	0.017	No Message
12	B5	VG60X40	3750	810	1530	0.529	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.081	0.071	1.133	REFORZAR	0.017	No Message
12	B5	VG60X40	3750	834	1530	0.545	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.086	0.071	1.203	REFORZAR	0.017	No Message
12	B5	VG60X40	4062.5	1018	1530	0.665	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.087	0.071	1.221	REFORZAR	0.017	No Message
12	B5	VG60X40	4375	1208	1530	0.790	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.088	0.071	1.238	REFORZAR	0.017	No Message
12	B8	VG60X40	625	35	1530	0.023	CUMPLE	18	1530	0.012	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
12	B8	VG60X40	1125	35	1530	0.023	CUMPLE	9	1530	0.006	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
12	B8	VG60X40	1125	33	15												

12	B12	VG60X40	2083.3	381	1530	0.249	CUMPLE	381	1530	0.249	CUMPLE	0.092	0.071	1.284	REFORZAR	0.026	No Message
12	B12	VG60X40	2500	381	1530	0.249	CUMPLE	393	1530	0.257	CUMPLE	0.090	0.071	1.260	REFORZAR	0.026	No Message
12	B12	VG60X40	2500	381	1530	0.249	CUMPLE	393	1530	0.257	CUMPLE	0.084	0.071	1.174	REFORZAR	0.024	No Message
12	B12	VG60X40	2916.7	381	1530	0.249	CUMPLE	381	1530	0.249	CUMPLE	0.085	0.071	1.198	REFORZAR	0.024	No Message
12	B12	VG60X40	3333.3	381	1530	0.249	CUMPLE	505	1530	0.330	CUMPLE	0.087	0.071	1.222	REFORZAR	0.024	No Message
12	B12	VG60X40	3750	381	1530	0.249	CUMPLE	673	1530	0.440	CUMPLE	0.089	0.071	1.245	REFORZAR	0.024	No Message
12	B12	VG60X40	3750	381	1530	0.249	CUMPLE	674	1530	0.441	CUMPLE	0.110	0.071	1.550	REFORZAR	0.023	No Message
12	B12	VG60X40	4250	381	1530	0.249	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.112	0.071	1.578	REFORZAR	0.023	No Message
12	B12	VG60X40	4750	336	1530	0.220	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.114	0.071	1.607	REFORZAR	0.023	No Message
12	B13	VG60X40	250	299	1530	0.195	CUMPLE	731	1530	0.478	CUMPLE	0.124	0.071	1.739	REFORZAR	0.022	No Message
12	B13	VG60X40	634	423	1530	0.276	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.122	0.071	1.717	REFORZAR	0.022	No Message
12	B13	VG60X40	1018	423	1530	0.276	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.121	0.071	1.695	REFORZAR	0.022	No Message
12	B13	VG60X40	1018	423	1530	0.276	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.102	0.071	1.433	REFORZAR	0.029	No Message
12	B13	VG60X40	1357.3	423	1530	0.276	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.101	0.071	1.414	REFORZAR	0.029	No Message
12	B13	VG60X40	1696.7	423	1530	0.276	CUMPLE	640	1530	0.418	CUMPLE	0.099	0.071	1.394	REFORZAR	0.029	No Message
12	B13	VG60X40	2036	423	1530	0.276	CUMPLE	534	1530	0.349	CUMPLE	0.098	0.071	1.375	REFORZAR	0.029	No Message
12	B13	VG60X40	2036	423	1530	0.276	CUMPLE	533	1530	0.348	CUMPLE	0.078	0.071	1.097	REFORZAR	0.034	No Message
12	B13	VG60X40	2375.3	423	1530	0.276	CUMPLE	423	1530	0.276	CUMPLE	0.080	0.071	1.117	REFORZAR	0.034	No Message
12	B13	VG60X40	2714.7	423	1530	0.276	CUMPLE	423	1530	0.276	CUMPLE	0.081	0.071	1.136	REFORZAR	0.034	No Message
12	B13	VG60X40	3054	423	1530	0.276	CUMPLE	423	1530	0.276	CUMPLE	0.082	0.071	1.155	REFORZAR	0.034	No Message
12	B13	VG60X40	3054	423	1530	0.276	CUMPLE	423	1530	0.276	CUMPLE	0.107	0.071	1.496	REFORZAR	0.035	No Message
12	B13	VG60X40	3393.3	512	1530	0.335	CUMPLE	423	1530	0.276	CUMPLE	0.108	0.071	1.515	REFORZAR	0.035	No Message
12	B13	VG60X40	3732.7	720	1530	0.471	CUMPLE	423	1530	0.276	CUMPLE	0.109	0.071	1.534	REFORZAR	0.035	No Message
12	B13	VG60X40	4072	915	1530	0.598	CUMPLE	423	1530	0.276	CUMPLE	0.111	0.071	1.553	REFORZAR	0.035	No Message
12	B13	VG60X40	4072	916	1530	0.599	CUMPLE	423	1530	0.276	CUMPLE	0.133	0.071	1.871	REFORZAR	0.039	No Message
12	B13	VG60X40	4465	1325	1530	0.866	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.135	0.071	1.893	REFORZAR	0.039	No Message
12	B17	VG60X40	225	720	1530	0.471	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.082	0.071	1.146	REFORZAR	0.000	No Message
12	B17	VG60X40	630	697	1530	0.456	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.080	0.071	1.123	REFORZAR	0.000	No Message
12	B17	VG60X40	1035	487	1530	0.318	CUMPLE	538	1530	0.352	CUMPLE	0.078	0.071	1.100	REFORZAR	0.000	No Message
12	B17	VG60X40	1035	473	1530	0.309	CUMPLE	524	1530	0.342	CUMPLE	0.077	0.071	1.077	REFORZAR	0.000	No Message
12	B17	VG60X40	1380	305	1530	0.199	CUMPLE	345	1530	0.225	CUMPLE	0.075	0.071	1.057	REFORZAR	0.000	No Message
12	B17	VG60X40	1725	301	1530	0.197	CUMPLE	301	1530	0.197	CUMPLE	0.074	0.071	1.038	REFORZAR	0.000	No Message
12	B17	VG60X40	2070	301	1530	0.197	CUMPLE	301	1530	0.197	CUMPLE	0.073	0.071	1.018	REFORZAR	0.000	No Message
12	B17	VG60X40	2070	301	1530	0.197	CUMPLE	301	1530	0.197	CUMPLE	0.072	0.071	1.014	REFORZAR	0.000	No Message
12	B17	VG60X40	2415	301	1530	0.197	CUMPLE	301	1530	0.197	CUMPLE	0.074	0.071	1.034	REFORZAR	0.000	No Message
12	B17	VG60X40	2760	446	1530	0.292	CUMPLE	322	1530	0.210	CUMPLE	0.075	0.071	1.053	REFORZAR	0.000	No Message
12	B17	VG60X40	3105	662	1530	0.433	CUMPLE	465	1530	0.304	CUMPLE	0.076	0.071	1.073	REFORZAR	0.000	No Message
12	B17	VG60X40	3105	680	1530	0.444	CUMPLE	476	1530	0.311	CUMPLE	0.078	0.071	1.096	REFORZAR	0.000	No Message
12	B17	VG60X40	3510	720	1530	0.471	CUMPLE	638	1530	0.417	CUMPLE	0.080	0.071	1.119	REFORZAR	0.000	No Message
12	B17	VG60X40	3915	930	1530	0.608	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.081	0.071	1.142	REFORZAR	0.000	No Message
12	B18	VG60X40	225	720	1530	0.471	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.091	0.071	1.279	REFORZAR	0.000	No Message
12	B18	VG60X40	680.8	603	1530	0.394	CUMPLE	656	1530	0.429	CUMPLE	0.089	0.071	1.253	REFORZAR	0.000	No Message
12	B18	VG60X40	1136.7	357	1530	0.233	CUMPLE	374	1530	0.244	CUMPLE	0.087	0.071	1.228	REFORZAR	0.000	No Message
12	B18	VG60X40	1136.7	344	1530	0.225	CUMPLE	358	1530	0.234	CUMPLE	0.086	0.071	1.205	REFORZAR	0.000	No Message
12	B18	VG60X40	1515.6	267	1530	0.175	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.084	0.071	1.184	REFORZAR	0.000	No Message
12	B18	VG60X40	1894.4	267	1530	0.175	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.084	0.071	1.178	REFORZAR	0.000	No Message
12	B18	VG60X40	2273.3	391	1530	0.256	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.085	0.071	1.200	REFORZAR	0.000	No Message
12	B18	VG60X40	2273.3	409	1530	0.267	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.087	0.071	1.224	REFORZAR	0.000	No Message
12	B18	VG60X40	2729.2	720	1530	0.471	CUMPLE	436	1530	0.285	CUMPLE	0.089	0.071	1.250	REFORZAR	0.000	No Message
12	B18	VG60X40	3185	821	1530	0.537	CUMPLE	641	1530	0.419	CUMPLE	0.091	0.071	1.276	REFORZAR	0.000	No Message
12	B19	VG60X40	225	1028	1530	0.672	CUMPLE	671	1530	0.439	CUMPLE	0.058	0.071	0.820	CUMPLE	0.037	No Message
12	B19	VG60X40	566.7	893	1530	0.584	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.057	0.071	0.801	CUMPLE	0.037	No Message
12	B19	VG60X40	908.3	764	1530	0.499	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.056	0.071	0.782	CUMPLE	0.037	No Message
12	B19	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.054	0.071	0.762	CUMPLE	0.037	No Message
12	B19	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.052	0.071	0.727	CUMPLE	0.038	No Message
12	B19	VG60X40	1666.7	664	1530	0.434	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.050	0.071	0.703	CUMPLE	0.038	No Message
12	B19	VG60X40	2083.3	496	1530	0.324	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.048	0.071	0.679	CUMPLE	0.038	No Message
12	B19	VG60X40	2500	338	1530	0.221	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.047	0.071	0.656	CUMPLE	0.038	No Message
12	B19	VG60X40	2500	332	1530	0.217	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.046	0.071	0.647	CUMPLE	0.039	No Message
12	B19	VG60X40	2916.7	332	1530	0.217	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.048	0.071	0.671	CUMPLE	0.039	No Message
12	B19	VG60X40	3333.3	332	1530	0.217	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.050	0.071	0.695	CUMPLE	0.039	No Message
12	B19	VG60X40	3750	332	1530	0.217	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.051	0.071	0.719	CUMPLE	0.039	No Message
12	B19	VG60X40	3750	332	1530	0.217	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.054	0.071	0.752	CUMPLE	0.039	No Message
12	B19	VG60X40	4166.7	332	1530	0.217	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.055	0.071	0.776	CUMPLE	0.039	No Message
12	B19	VG60X40	4583.3	332	1530	0.217	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.057	0.071	0.799	CUMPLE	0.039	No Message
12	B19	VG60X40	5000	0	1530	0.000	CUMPLE	315	1530	0.206	CUMPLE	0.059	0.071	0.823	CUMPLE	0.039	No Message
12	B20	VG60X40	225	1367	1530	0.893	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.087	0.071	1.218	REFORZAR	0.053	No Message
12	B20	VG60X40	621.5	1101	1530	0.720	CUMPLE	436	1530	0.285	CUMPLE	0.085	0.071	1.195	REFORZAR	0.053	No Message
12	B20	VG60X40	1018	846	1530	0.553	CUMPLE	436	1530	0.285	CUMPLE	0.084	0.071	1.173	REFORZAR	0.053	No Message
12	B20	VG60X40	1018	846	1530	0.553	CUMPLE	436	1530	0.285	CUMPLE	0.071	0.071	0.992	CUMPLE	0.023	No Message
12	B20	VG60X40	1357.3	720	1530	0.471	CUMPLE	436	1530	0.285	CUMPLE	0.069	0.071	0.973	CUMPLE	0.023	No Message
12	B20	VG60X40	1696.7	687	1530	0.449	CUMPLE	436	1530	0.285	CUMPLE	0.068	0.071	0.953	CUMPLE	0.023	No Message
12	B20	VG60X40	2036	479	1530	0.313	CUMPLE	436	1530	0.285	CUMPLE	0.067	0.071	0.934	CUMPLE	0.023	No Message
12	B20	VG60X40	2036	479	1530	0.313	CUMPLE	436	1530	0.285	CUMPLE	0.053	0.071	0.748	CUMPLE	0.040	No Message
12	B20	VG60X40	2375.3	436	1530	0.285	CUMPLE	436	1530	0.285	CUMPLE	0.052	0.071	0.729	CUMPLE	0.040	No Message
12	B20	VG60X40	2714.7	436	1530	0.285	CUMPLE	436	1530	0.285	CUMPLE	0.052	0.071	0.725	CUMPLE	0.040	No Message
12	B20	VG60X40	3054	436	1530	0.285	CUMPLE	436	1530	0.285	CUMPLE	0.053	0				

12	B24	VG60X40	4466.7	720	1530	0.471	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.066	0.071	0.932	CUMPLE	0.017	No Message
12	B24	VG60X40	4825	723	1530	0.473	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.068	0.071	0.952	CUMPLE	0.017	No Message
12	B24	VG60X40	4825	723	1530	0.473	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.079	0.071	1.115	REFORZAR	0.036	No Message
12	B24	VG60X40	5275	990	1530	0.647	CUMPLE	646	1530	0.422	CUMPLE	0.081	0.071	1.140	REFORZAR	0.036	No Message
12	B28	VG60X40	225	720	1530	0.471	CUMPLE	434	1530	0.284	CUMPLE	0.078	0.071	1.090	REFORZAR	0.038	No Message
12	B28	VG60X40	591.3	655	1530	0.428	CUMPLE	293	1530	0.192	CUMPLE	0.076	0.071	1.069	REFORZAR	0.038	No Message
12	B28	VG60X40	957.5	439	1530	0.287	CUMPLE	240	1530	0.157	CUMPLE	0.075	0.071	1.048	REFORZAR	0.038	No Message
12	B28	VG60X40	957.5	439	1530	0.287	CUMPLE	240	1530	0.157	CUMPLE	0.065	0.071	0.917	CUMPLE	0.018	No Message
12	B28	VG60X40	1436.3	216	1530	0.141	CUMPLE	216	1530	0.141	CUMPLE	0.063	0.071	0.890	CUMPLE	0.018	No Message
12	B28	VG60X40	1915	216	1530	0.141	CUMPLE	216	1530	0.141	CUMPLE	0.061	0.071	0.863	CUMPLE	0.018	No Message
12	B28	VG60X40	1915	216	1530	0.141	CUMPLE	216	1530	0.141	CUMPLE	0.061	0.071	0.856	CUMPLE	0.014	No Message
12	B28	VG60X40	2393.8	216	1530	0.141	CUMPLE	216	1530	0.141	CUMPLE	0.063	0.071	0.884	CUMPLE	0.014	No Message
12	B28	VG60X40	2872.5	338	1530	0.221	CUMPLE	279	1530	0.182	CUMPLE	0.065	0.071	0.911	CUMPLE	0.014	No Message
12	B28	VG60X40	2872.5	339	1530	0.222	CUMPLE	280	1530	0.183	CUMPLE	0.075	0.071	1.057	REFORZAR	0.040	No Message
12	B28	VG60X40	3238.8	534	1530	0.349	CUMPLE	361	1530	0.236	CUMPLE	0.077	0.071	1.078	REFORZAR	0.040	No Message
12	B28	VG60X40	3605	720	1530	0.471	CUMPLE	437	1530	0.286	CUMPLE	0.078	0.071	1.098	REFORZAR	0.040	No Message
12	B68	VG60X40	150	58	1530	0.038	CUMPLE	187	1530	0.122	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
12	B68	VG60X40	643.3	65	1530	0.042	CUMPLE	158	1530	0.103	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
12	B68	VG60X40	1136.7	65	1530	0.042	CUMPLE	120	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
12	B68	VG60X40	1136.7	65	1530	0.042	CUMPLE	123	1530	0.080	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
12	B68	VG60X40	1515.6	65	1530	0.042	CUMPLE	81	1530	0.053	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
12	B68	VG60X40	1894.4	65	1530	0.042	CUMPLE	65	1530	0.042	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
12	B68	VG60X40	2273.3	65	1530	0.042	CUMPLE	65	1530	0.042	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
12	B68	VG60X40	2273.3	65	1530	0.042	CUMPLE	65	1530	0.042	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
12	B68	VG60X40	2766.7	149	1530	0.097	CUMPLE	65	1530	0.042	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
12	B68	VG60X40	3260	263	1530	0.172	CUMPLE	131	1530	0.086	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
12	B15	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	243	1530	0.159	CUMPLE	0.048	0.071	0.676	CUMPLE	0.019	No Message
12	B15	VG60X40	486.3	264	1530	0.173	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.046	0.071	0.648	CUMPLE	0.019	No Message
12	B15	VG60X40	972.5	264	1530	0.173	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.044	0.071	0.620	CUMPLE	0.019	No Message
12	B15	VG60X40	972.5	264	1530	0.173	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.043	0.071	0.598	CUMPLE	0.018	No Message
12	B15	VG60X40	1458.8	264	1530	0.173	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.041	0.071	0.570	CUMPLE	0.018	No Message
12	B15	VG60X40	1945	264	1530	0.173	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.039	0.071	0.542	CUMPLE	0.018	No Message
12	B15	VG60X40	1945	264	1530	0.173	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.036	0.071	0.510	CUMPLE	0.018	No Message
12	B15	VG60X40	2431.3	264	1530	0.173	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.035	0.071	0.498	CUMPLE	0.018	No Message
12	B15	VG60X40	2917.5	403	1530	0.263	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.037	0.071	0.525	CUMPLE	0.018	No Message
12	B15	VG60X40	2917.5	413	1530	0.270	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.040	0.071	0.558	CUMPLE	0.017	No Message
12	B15	VG60X40	3403.8	581	1530	0.380	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.042	0.071	0.586	CUMPLE	0.017	No Message
12	B15	VG60X40	3890	720	1530	0.471	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.044	0.071	0.614	CUMPLE	0.017	No Message
12	B15	VG60X40	3890	720	1530	0.471	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.036	0.071	0.507	CUMPLE	0.070	No Message
12	B15	VG60X40	4377.5	720	1530	0.471	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.038	0.071	0.534	CUMPLE	0.070	No Message
12	B15	VG60X40	4865	812	1530	0.531	CUMPLE	532	1530	0.348	CUMPLE	0.040	0.071	0.562	CUMPLE	0.070	No Message
12	B16	VG60X40	0	18	1530	0.012	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.066	0.071	0.925	CUMPLE	0.043	No Message
12	B16	VG60X40	375	329	1530	0.215	CUMPLE	329	1530	0.215	CUMPLE	0.064	0.071	0.904	CUMPLE	0.043	No Message
12	B16	VG60X40	750	329	1530	0.215	CUMPLE	329	1530	0.215	CUMPLE	0.063	0.071	0.883	CUMPLE	0.043	No Message
12	B16	VG60X40	1125	329	1530	0.215	CUMPLE	329	1530	0.215	CUMPLE	0.061	0.071	0.861	CUMPLE	0.043	No Message
12	B16	VG60X40	1125	329	1530	0.215	CUMPLE	329	1530	0.215	CUMPLE	0.052	0.071	0.723	CUMPLE	0.034	No Message
12	B16	VG60X40	1500	329	1530	0.215	CUMPLE	329	1530	0.215	CUMPLE	0.050	0.071	0.702	CUMPLE	0.034	No Message
12	B16	VG60X40	1875	329	1530	0.215	CUMPLE	329	1530	0.215	CUMPLE	0.048	0.071	0.681	CUMPLE	0.034	No Message
12	B16	VG60X40	2250	329	1530	0.215	CUMPLE	329	1530	0.215	CUMPLE	0.047	0.071	0.659	CUMPLE	0.034	No Message
12	B16	VG60X40	2250	329	1530	0.215	CUMPLE	329	1530	0.215	CUMPLE	0.049	0.071	0.687	CUMPLE	0.027	No Message
12	B16	VG60X40	2625	408	1530	0.267	CUMPLE	329	1530	0.215	CUMPLE	0.050	0.071	0.709	CUMPLE	0.027	No Message
12	B16	VG60X40	3000	577	1530	0.377	CUMPLE	329	1530	0.215	CUMPLE	0.052	0.071	0.730	CUMPLE	0.027	No Message
12	B16	VG60X40	3375	720	1530	0.471	CUMPLE	329	1530	0.215	CUMPLE	0.054	0.071	0.751	CUMPLE	0.027	No Message
12	B16	VG60X40	3375	720	1530	0.471	CUMPLE	329	1530	0.215	CUMPLE	0.065	0.071	0.909	CUMPLE	0.027	No Message
12	B16	VG60X40	3825	787	1530	0.514	CUMPLE	329	1530	0.215	CUMPLE	0.067	0.071	0.934	CUMPLE	0.027	No Message
12	B16	VG60X40	4275	1019	1530	0.666	CUMPLE	665	1530	0.435	CUMPLE	0.068	0.071	0.960	CUMPLE	0.027	No Message
12	B22	VG60X40	225	1203	1530	0.786	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.079	0.071	1.115	REFORZAR	0.038	No Message
12	B22	VG60X40	621.5	960	1530	0.627	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.078	0.071	1.092	REFORZAR	0.038	No Message
12	B22	VG60X40	1018	728	1530	0.476	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.076	0.071	1.069	REFORZAR	0.038	No Message
12	B22	VG60X40	1018	728	1530	0.476	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.065	0.071	0.907	CUMPLE	0.030	No Message
12	B22	VG60X40	1357.3	720	1530	0.471	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.063	0.071	0.888	CUMPLE	0.030	No Message
12	B22	VG60X40	1696.7	570	1530	0.373	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.062	0.071	0.868	CUMPLE	0.030	No Message
12	B22	VG60X40	2036	386	1530	0.252	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.061	0.071	0.849	CUMPLE	0.030	No Message
12	B22	VG60X40	2036	386	1530	0.252	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.048	0.071	0.672	CUMPLE	0.044	No Message
12	B22	VG60X40	2375.3	386	1530	0.252	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.047	0.071	0.653	CUMPLE	0.044	No Message
12	B22	VG60X40	2714.7	386	1530	0.252	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.046	0.071	0.639	CUMPLE	0.044	No Message
12	B22	VG60X40	3054	386	1530	0.252	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.047	0.071	0.658	CUMPLE	0.044	No Message
12	B22	VG60X40	3054	386	1530	0.252	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.058	0.071	0.821	CUMPLE	0.055	No Message
12	B22	VG60X40	3393.3	386	1530	0.252	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.060	0.071	0.840	CUMPLE	0.055	No Message
12	B22	VG60X40	3732.7	386	1530	0.252	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.061	0.071	0.860	CUMPLE	0.055	No Message
12	B22	VG60X40	4072	386	1530	0.252	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.063	0.071	0.879	CUMPLE	0.055	No Message
12	B22	VG60X40	4072	386	1530	0.252	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.071	0.071	0.998	CUMPLE	0.060	No Message
12	B22	VG60X40	4411.3	386	1530	0.252	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.073	0.071	1.018	REFORZAR	0.060	No Message
12	B22	VG60X40	4750.7	386	1530	0.252	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.074	0.071	1.037	REFORZAR	0.060	No Message
12	B22	VG60X40	5090	0	1530	0.000	CUMPLE	196	1530	0.128	CUMPLE	0.075	0.071	1.056	REFORZAR	0.060	No Message
12	B26	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	329	1530	0.215	CUMPLE	0.062	0.071	0.869	CUMPLE	0.035	No Message
12	B26	VG60X40	339.3	361	1530	0.236	CUMPLE	361	1530	0.236	CUMPLE	0.061	0.071	0.850	CUMPLE	0.035	No Message
12	B26	VG60X40	678.7	361	1530												

12	B80	VG60X40	1337.5	103	1530	0.067	CUMPLE	222	1530	0.145	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
12	B80	VG60X40	1783.3	103	1530	0.067	CUMPLE	220	1530	0.144	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
12	B80	VG60X40	1783.3	103	1530	0.067	CUMPLE	220	1530	0.144	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
12	B80	VG60X40	2229.2	103	1530	0.067	CUMPLE	202	1530	0.132	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
12	B80	VG60X40	2675	103	1530	0.067	CUMPLE	176	1530	0.115	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
12	B80	VG60X40	2675	103	1530	0.067	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.019	0.071	0.267	CUMPLE	0.026	No Message
12	B80	VG60X40	3088.9	120	1530	0.078	CUMPLE	103	1530	0.067	CUMPLE	0.020	0.071	0.285	CUMPLE	0.026	No Message
12	B80	VG60X40	3502.8	210	1530	0.137	CUMPLE	103	1530	0.067	CUMPLE	0.022	0.071	0.303	CUMPLE	0.026	No Message
12	B80	VG60X40	3916.7	307	1530	0.201	CUMPLE	103	1530	0.067	CUMPLE	0.023	0.071	0.320	CUMPLE	0.026	No Message
12	B80	VG60X40	3916.7	332	1530	0.217	CUMPLE	103	1530	0.067	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.018	No Message
12	B80	VG60X40	4330.6	386	1530	0.252	CUMPLE	103	1530	0.067	CUMPLE	0.018	0.071	0.252	CUMPLE	0.018	No Message
12	B80	VG60X40	4744.4	449	1530	0.293	CUMPLE	103	1530	0.067	CUMPLE	0.019	0.071	0.270	CUMPLE	0.018	No Message
12	B80	VG60X40	5158.3	519	1530	0.339	CUMPLE	103	1530	0.067	CUMPLE	0.020	0.071	0.287	CUMPLE	0.018	No Message
12	B80	VG60X40	5158.3	493	1530	0.322	CUMPLE	103	1530	0.067	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
12	B80	VG60X40	5572.2	460	1530	0.301	CUMPLE	103	1530	0.067	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
12	B80	VG60X40	5986.1	434	1530	0.284	CUMPLE	103	1530	0.067	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
12	B80	VG60X40	6400	418	1530	0.273	CUMPLE	207	1530	0.135	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
12	B81	VG60X40	0	112	1530	0.073	CUMPLE	56	1530	0.037	CUMPLE	0.029	0.071	0.405	CUMPLE	0.018	No Message
12	B81	VG60X40	400	110	1530	0.072	CUMPLE	34	1530	0.022	CUMPLE	0.027	0.071	0.382	CUMPLE	0.018	No Message
12	B81	VG60X40	800	117	1530	0.076	CUMPLE	34	1530	0.022	CUMPLE	0.027	0.071	0.382	CUMPLE	0.018	No Message
12	B81	VG60X40	1200	135	1530	0.088	CUMPLE	67	1530	0.044	CUMPLE	0.029	0.071	0.405	CUMPLE	0.018	No Message
12	B82	VG60X40	0	208	1530	0.136	CUMPLE	104	1530	0.068	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
12	B82	VG60X40	486.3	102	1530	0.067	CUMPLE	52	1530	0.034	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
12	B82	VG60X40	972.5	52	1530	0.034	CUMPLE	52	1530	0.034	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
12	B82	VG60X40	972.5	52	1530	0.034	CUMPLE	52	1530	0.034	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
12	B82	VG60X40	1458.8	52	1530	0.034	CUMPLE	94	1530	0.061	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
12	B82	VG60X40	1945	52	1530	0.034	CUMPLE	139	1530	0.091	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
12	B82	VG60X40	1945	52	1530	0.034	CUMPLE	140	1530	0.092	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
12	B82	VG60X40	2311.3	52	1530	0.034	CUMPLE	139	1530	0.091	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
12	B82	VG60X40	2677.5	52	1530	0.034	CUMPLE	131	1530	0.086	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
12	B82	VG60X40	2677.5	52	1530	0.034	CUMPLE	126	1530	0.082	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
12	B82	VG60X40	3043.8	52	1530	0.034	CUMPLE	106	1530	0.069	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
12	B82	VG60X40	3410	0	1530	0.000	CUMPLE	83	1530	0.054	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
12	B83	VG60X40	0	43	1530	0.028	CUMPLE	21	1530	0.014	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
12	B83	VG60X40	486.3	105	1530	0.069	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
12	B83	VG60X40	972.5	105	1530	0.069	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
12	B83	VG60X40	1458.8	105	1530	0.069	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
12	B83	VG60X40	1945	105	1530	0.069	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
12	B83	VG60X40	1945	914	1530	0.597	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.138	0.071	1.941	REFORZAR	0.019	No Message
12	B83	VG60X40	2311.3	720	1530	0.471	CUMPLE	531	1530	0.347	CUMPLE	0.136	0.071	1.915	REFORZAR	0.019	No Message
12	B83	VG60X40	2677.5	296	1530	0.193	CUMPLE	235	1530	0.154	CUMPLE	0.135	0.071	1.889	REFORZAR	0.019	No Message
12	B83	VG60X40	2677.5	195	1530	0.127	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.132	0.071	1.849	REFORZAR	0.018	No Message
12	B83	VG60X40	2931.3	105	1530	0.069	CUMPLE	153	1530	0.100	CUMPLE	0.130	0.071	1.831	REFORZAR	0.018	No Message
12	B83	VG60X40	3185	280	1530	0.183	CUMPLE	423	1530	0.276	CUMPLE	0.129	0.071	1.813	REFORZAR	0.018	No Message
12	B84	VG60X40	0	278	1530	0.182	CUMPLE	138	1530	0.090	CUMPLE	0.029	0.071	0.409	CUMPLE	0.022	No Message
12	B84	VG60X40	416.7	204	1530	0.133	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.027	0.071	0.385	CUMPLE	0.022	No Message
12	B84	VG60X40	833.3	141	1530	0.092	CUMPLE	115	1530	0.075	CUMPLE	0.026	0.071	0.361	CUMPLE	0.022	No Message
12	B84	VG60X40	1250	98	1530	0.064	CUMPLE	131	1530	0.086	CUMPLE	0.024	0.071	0.338	CUMPLE	0.022	No Message
12	B84	VG60X40	1250	98	1530	0.064	CUMPLE	131	1530	0.086	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
12	B84	VG60X40	1666.7	87	1530	0.057	CUMPLE	135	1530	0.088	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
12	B84	VG60X40	2083.3	87	1530	0.057	CUMPLE	135	1530	0.088	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
12	B84	VG60X40	2500	87	1530	0.057	CUMPLE	133	1530	0.087	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
12	B84	VG60X40	2500	87	1530	0.057	CUMPLE	133	1530	0.087	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
12	B84	VG60X40	2916.7	87	1530	0.057	CUMPLE	113	1530	0.074	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
12	B84	VG60X40	3333.3	87	1530	0.057	CUMPLE	102	1530	0.067	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
12	B84	VG60X40	3750	87	1530	0.057	CUMPLE	101	1530	0.066	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
12	B84	VG60X40	3750	87	1530	0.057	CUMPLE	101	1530	0.066	CUMPLE	0.027	0.071	0.380	CUMPLE	0.029	No Message
12	B84	VG60X40	4166.7	129	1530	0.084	CUMPLE	87	1530	0.057	CUMPLE	0.029	0.071	0.403	CUMPLE	0.029	No Message
12	B84	VG60X40	4583.3	234	1530	0.153	CUMPLE	87	1530	0.057	CUMPLE	0.030	0.071	0.427	CUMPLE	0.029	No Message
12	B84	VG60X40	5000	351	1530	0.229	CUMPLE	174	1530	0.114	CUMPLE	0.032	0.071	0.451	CUMPLE	0.029	No Message
12	B96	VG60X40	625	648	1530	0.424	CUMPLE	321	1530	0.210	CUMPLE	0.028	0.071	0.388	CUMPLE	0.045	No Message
12	B96	VG60X40	937.5	471	1530	0.308	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.026	0.071	0.366	CUMPLE	0.045	No Message
12	B96	VG60X40	1250	300	1530	0.196	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.025	0.071	0.344	CUMPLE	0.045	No Message
12	B96	VG60X40	1250	300	1530	0.196	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.004	0.071	0.059	CUMPLE	0.032	No Message
12	B96	VG60X40	1666.7	256	1530	0.167	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.006	0.071	0.081	CUMPLE	0.032	No Message
12	B96	VG60X40	2083.3	256	1530	0.167	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.007	0.071	0.103	CUMPLE	0.032	No Message
12	B96	VG60X40	2500	256	1530	0.167	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.021	0.071	0.292	CUMPLE	0.032	No Message
12	B96	VG60X40	2500	256	1530	0.167	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.004	0.071	0.056	CUMPLE	0.034	No Message
12	B96	VG60X40	2916.7	256	1530	0.167	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.002	0.071	0.034	CUMPLE	0.034	No Message
12	B96	VG60X40	3333.3	256	1530	0.167	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.001	0.071	0.012	CUMPLE	0.034	No Message
12	B96	VG60X40	3750	333	1530	0.218	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.001	0.071	0.020	CUMPLE	0.034	No Message
12	B96	VG60X40	3750	333	1530	0.218	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.010	0.071	0.145	CUMPLE	0.032	No Message
12	B96	VG60X40	4166.7	559	1530	0.365	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.012	0.071	0.167	CUMPLE	0.032	No Message
12	B96	VG60X40	4583.3	720	1530	0.471	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.014	0.071	0.189	CUMPLE	0.032	No Message
12	B96	VG60X40	5000	787	1530	0.514	CUMPLE	516	1530	0.337	CUMPLE	0.015	0.071	0.212	CUMPLE	0.032	No Message
12	B97	VG60X40	0	1125	1530	0.735	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.047	0.071	0.658	CUMPLE	0.024	No Message
12	B97	VG60X40	478.8	733	1530	0.479	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.045	0.071	0.637	CUMPLE	0.024	No Message
12	B97	VG60X40	957.5	483	1530	0.316	CUMPLE										

12	B51	VG60X40	1380	229	1530	0.150	CUMPLE	566	1530	0.370	CUMPLE	0.036	0.071	0.501	CUMPLE	0.019	No Message
12	B51	VG60X40	1725	229	1530	0.150	CUMPLE	546	1530	0.357	CUMPLE	0.034	0.071	0.481	CUMPLE	0.019	No Message
12	B51	VG60X40	2070	229	1530	0.150	CUMPLE	544	1530	0.356	CUMPLE	0.036	0.071	0.505	CUMPLE	0.019	No Message
12	B51	VG60X40	2070	229	1530	0.150	CUMPLE	550	1530	0.359	CUMPLE	0.035	0.071	0.485	CUMPLE	0.020	No Message
12	B51	VG60X40	2415	229	1530	0.150	CUMPLE	581	1530	0.380	CUMPLE	0.036	0.071	0.505	CUMPLE	0.020	No Message
12	B51	VG60X40	2760	229	1530	0.150	CUMPLE	669	1530	0.437	CUMPLE	0.037	0.071	0.525	CUMPLE	0.020	No Message
12	B51	VG60X40	3105	229	1530	0.150	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.039	0.071	0.544	CUMPLE	0.020	No Message
12	B51	VG60X40	3105	229	1530	0.150	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.042	0.071	0.587	CUMPLE	0.020	No Message
12	B51	VG60X40	3547.5	229	1530	0.150	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.044	0.071	0.612	CUMPLE	0.020	No Message
12	B51	VG60X40	3990	89	1530	0.058	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.045	0.071	0.638	CUMPLE	0.020	No Message
12	B61	VG60X40	0	14	1530	0.009	CUMPLE	425	1530	0.278	CUMPLE	0.032	0.071	0.449	CUMPLE	0.019	No Message
12	B61	VG60X40	345	105	1530	0.069	CUMPLE	427	1530	0.279	CUMPLE	0.031	0.071	0.429	CUMPLE	0.019	No Message
12	B61	VG60X40	690	105	1530	0.069	CUMPLE	424	1530	0.277	CUMPLE	0.029	0.071	0.410	CUMPLE	0.019	No Message
12	B61	VG60X40	1035	105	1530	0.069	CUMPLE	417	1530	0.273	CUMPLE	0.028	0.071	0.390	CUMPLE	0.019	No Message
12	B61	VG60X40	1035	105	1530	0.069	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.025	0.071	0.348	CUMPLE	0.019	No Message
12	B61	VG60X40	1380	105	1530	0.069	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.023	0.071	0.329	CUMPLE	0.019	No Message
12	B61	VG60X40	1725	105	1530	0.069	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.022	0.071	0.309	CUMPLE	0.019	No Message
12	B61	VG60X40	2070	105	1530	0.069	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.021	0.071	0.289	CUMPLE	0.019	No Message
12	B61	VG60X40	2070	105	1530	0.069	CUMPLE	406	1530	0.265	CUMPLE	0.021	0.071	0.299	CUMPLE	0.018	No Message
12	B61	VG60X40	2415	105	1530	0.069	CUMPLE	412	1530	0.269	CUMPLE	0.023	0.071	0.319	CUMPLE	0.018	No Message
12	B61	VG60X40	2760	105	1530	0.069	CUMPLE	414	1530	0.271	CUMPLE	0.024	0.071	0.338	CUMPLE	0.018	No Message
12	B61	VG60X40	3105	105	1530	0.069	CUMPLE	411	1530	0.269	CUMPLE	0.025	0.071	0.358	CUMPLE	0.018	No Message
12	B61	VG60X40	3105	105	1530	0.069	CUMPLE	409	1530	0.267	CUMPLE	0.028	0.071	0.399	CUMPLE	0.018	No Message
12	B61	VG60X40	3547.5	105	1530	0.069	CUMPLE	384	1530	0.251	CUMPLE	0.030	0.071	0.424	CUMPLE	0.018	No Message
12	B61	VG60X40	3990	178	1530	0.116	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.032	0.071	0.449	CUMPLE	0.018	No Message
12	B62	VG60X40	150	485	1530	0.317	CUMPLE	241	1530	0.158	CUMPLE	0.032	0.071	0.448	CUMPLE	0.020	No Message
12	B62	VG60X40	643.3	347	1530	0.227	CUMPLE	120	1530	0.078	CUMPLE	0.030	0.071	0.420	CUMPLE	0.020	No Message
12	B62	VG60X40	1136.7	221	1530	0.144	CUMPLE	120	1530	0.078	CUMPLE	0.028	0.071	0.392	CUMPLE	0.020	No Message
12	B62	VG60X40	1136.7	205	1530	0.134	CUMPLE	120	1530	0.078	CUMPLE	0.024	0.071	0.335	CUMPLE	0.018	No Message
12	B62	VG60X40	1515.6	139	1530	0.091	CUMPLE	143	1530	0.093	CUMPLE	0.022	0.071	0.314	CUMPLE	0.018	No Message
12	B62	VG60X40	1894.4	120	1530	0.078	CUMPLE	194	1530	0.127	CUMPLE	0.023	0.071	0.319	CUMPLE	0.018	No Message
12	B62	VG60X40	2273.3	120	1530	0.078	CUMPLE	240	1530	0.157	CUMPLE	0.024	0.071	0.341	CUMPLE	0.018	No Message
12	B62	VG60X40	2273.3	120	1530	0.078	CUMPLE	240	1530	0.157	CUMPLE	0.028	0.071	0.388	CUMPLE	0.018	No Message
12	B62	VG60X40	2652.2	120	1530	0.078	CUMPLE	266	1530	0.174	CUMPLE	0.029	0.071	0.409	CUMPLE	0.018	No Message
12	B62	VG60X40	3031.1	120	1530	0.078	CUMPLE	287	1530	0.188	CUMPLE	0.031	0.071	0.431	CUMPLE	0.018	No Message
12	B62	VG60X40	3410	15	1530	0.010	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.032	0.071	0.452	CUMPLE	0.018	No Message
11	B3	VG60X40	225	833	1530	0.544	CUMPLE	686	1530	0.448	CUMPLE	0.099	0.071	1.391	REFORZAR	0.057	No Message
11	B3	VG60X40	591.3	720	1530	0.471	CUMPLE	566	1530	0.370	CUMPLE	0.098	0.071	1.370	REFORZAR	0.057	No Message
11	B3	VG60X40	957.5	526	1530	0.344	CUMPLE	442	1530	0.289	CUMPLE	0.096	0.071	1.349	REFORZAR	0.057	No Message
11	B3	VG60X40	957.5	526	1530	0.344	CUMPLE	442	1530	0.289	CUMPLE	0.084	0.071	1.175	REFORZAR	0.021	No Message
11	B3	VG60X40	1436.3	276	1530	0.180	CUMPLE	276	1530	0.180	CUMPLE	0.082	0.071	1.148	REFORZAR	0.021	No Message
11	B3	VG60X40	1915	276	1530	0.180	CUMPLE	276	1530	0.180	CUMPLE	0.080	0.071	1.121	REFORZAR	0.021	No Message
11	B3	VG60X40	1915	276	1530	0.180	CUMPLE	276	1530	0.180	CUMPLE	0.080	0.071	1.122	REFORZAR	0.023	No Message
11	B3	VG60X40	2393.8	276	1530	0.180	CUMPLE	276	1530	0.180	CUMPLE	0.082	0.071	1.149	REFORZAR	0.023	No Message
11	B3	VG60X40	2872.5	538	1530	0.352	CUMPLE	440	1530	0.288	CUMPLE	0.084	0.071	1.176	REFORZAR	0.023	No Message
11	B3	VG60X40	2872.5	538	1530	0.352	CUMPLE	440	1530	0.288	CUMPLE	0.096	0.071	1.348	REFORZAR	0.060	No Message
11	B3	VG60X40	3238.8	720	1530	0.471	CUMPLE	564	1530	0.369	CUMPLE	0.098	0.071	1.369	REFORZAR	0.060	No Message
11	B3	VG60X40	3605	850	1530	0.556	CUMPLE	683	1530	0.446	CUMPLE	0.099	0.071	1.390	REFORZAR	0.060	No Message
11	B1	VG60X40	625	730	1530	0.477	CUMPLE	480	1530	0.314	CUMPLE	0.059	0.071	0.822	CUMPLE	0.012	No Message
11	B1	VG60X40	1018	720	1530	0.471	CUMPLE	357	1530	0.233	CUMPLE	0.057	0.071	0.800	CUMPLE	0.012	No Message
11	B1	VG60X40	1018	720	1530	0.471	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.054	0.071	0.753	CUMPLE	0.000	No Message
11	B1	VG60X40	1357.3	599	1530	0.392	CUMPLE	328	1530	0.214	CUMPLE	0.052	0.071	0.734	CUMPLE	0.000	No Message
11	B1	VG60X40	1696.7	456	1530	0.298	CUMPLE	298	1530	0.195	CUMPLE	0.051	0.071	0.714	CUMPLE	0.000	No Message
11	B1	VG60X40	2036	320	1530	0.209	CUMPLE	265	1530	0.173	CUMPLE	0.050	0.071	0.695	CUMPLE	0.000	No Message
11	B1	VG60X40	2036	300	1530	0.196	CUMPLE	259	1530	0.169	CUMPLE	0.045	0.071	0.633	CUMPLE	0.000	No Message
11	B1	VG60X40	2375.3	238	1530	0.156	CUMPLE	238	1530	0.156	CUMPLE	0.044	0.071	0.614	CUMPLE	0.000	No Message
11	B1	VG60X40	2714.7	238	1530	0.156	CUMPLE	238	1530	0.156	CUMPLE	0.042	0.071	0.594	CUMPLE	0.000	No Message
11	B1	VG60X40	3054	238	1530	0.156	CUMPLE	238	1530	0.156	CUMPLE	0.043	0.071	0.599	CUMPLE	0.000	No Message
11	B1	VG60X40	3054	238	1530	0.156	CUMPLE	238	1530	0.156	CUMPLE	0.047	0.071	0.660	CUMPLE	0.000	No Message
11	B1	VG60X40	3393.3	238	1530	0.156	CUMPLE	238	1530	0.156	CUMPLE	0.048	0.071	0.679	CUMPLE	0.000	No Message
11	B1	VG60X40	3732.7	238	1530	0.156	CUMPLE	238	1530	0.156	CUMPLE	0.050	0.071	0.698	CUMPLE	0.000	No Message
11	B1	VG60X40	4072	238	1530	0.156	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.051	0.071	0.718	CUMPLE	0.000	No Message
11	B1	VG60X40	4072	238	1530	0.156	CUMPLE	265	1530	0.173	CUMPLE	0.054	0.071	0.759	CUMPLE	0.000	No Message
11	B1	VG60X40	4506	238	1530	0.156	CUMPLE	330	1530	0.216	CUMPLE	0.056	0.071	0.783	CUMPLE	0.000	No Message
11	B1	VG60X40	4940	336	1530	0.220	CUMPLE	387	1530	0.253	CUMPLE	0.058	0.071	0.808	CUMPLE	0.000	No Message
11	B2	VG60X40	625	695	1530	0.454	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.080	0.071	1.126	REFORZAR	0.000	No Message
11	B2	VG60X40	1018	525	1530	0.343	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.079	0.071	1.104	REFORZAR	0.000	No Message
11	B2	VG60X40	1018	502	1530	0.328	CUMPLE	701	1530	0.458	CUMPLE	0.075	0.071	1.059	REFORZAR	0.000	No Message
11	B2	VG60X40	1357.3	369	1530	0.241	CUMPLE	585	1530	0.382	CUMPLE	0.074	0.071	1.039	REFORZAR	0.000	No Message
11	B2	VG60X40	1696.7	318	1530	0.208	CUMPLE	463	1530	0.303	CUMPLE	0.073	0.071	1.020	REFORZAR	0.000	No Message
11	B2	VG60X40	2036	318	1530	0.208	CUMPLE	337	1530	0.220	CUMPLE	0.071	0.071	1.001	REFORZAR	0.000	No Message
11	B2	VG60X40	2036	318	1530	0.208	CUMPLE	318	1530	0.208	CUMPLE	0.067	0.071	0.941	CUMPLE	0.000	No Message
11	B2	VG60X40	2375.3	318	1530	0.208	CUMPLE	318	1530	0.208	CUMPLE	0.066	0.071	0.922	CUMPLE	0.000	No Message
11	B2	VG60X40	2714.7	318	1530	0.208	CUMPLE	318	1530	0.208	CUMPLE	0.064	0.071	0.902	CUMPLE	0.000	No Message
11	B2	VG60X40	3054	318	1530	0.208	CUMPLE	318	1530	0.208	CUMPLE	0.063	0.071	0.886	CUMPLE	0.000	No Message
11	B2	VG60X40	3054	318	1530	0.208	CUMPLE	318	1530	0.208	CUMPLE	0.067	0.071	0.942	CUMPLE	0.000	No Message
11	B2	VG60X40	3393.3	339	1530	0.222	CUMPLE	324	1530	0.212	CUMPLE	0.068	0.071	0.961	CUMPLE	0.000	No Message
11	B2	VG60X40	3732.7	524	1530	0.342	CUMPLE	411									

11	B9	VG60X40	2714.7	385	1530	0.252	CUMPLE	491	1530	0.321	CUMPLE	0.078	0.071	1.091	REFORZAR	0.026	No Message
11	B9	VG60X40	3054	385	1530	0.252	CUMPLE	462	1530	0.302	CUMPLE	0.079	0.071	1.111	REFORZAR	0.026	No Message
11	B9	VG60X40	3054	385	1530	0.252	CUMPLE	461	1530	0.301	CUMPLE	0.102	0.071	1.430	REFORZAR	0.022	No Message
11	B9	VG60X40	3393.3	423	1530	0.276	CUMPLE	385	1530	0.252	CUMPLE	0.103	0.071	1.449	REFORZAR	0.022	No Message
11	B9	VG60X40	3732.7	720	1530	0.471	CUMPLE	385	1530	0.252	CUMPLE	0.105	0.071	1.468	REFORZAR	0.022	No Message
11	B9	VG60X40	4072	818	1530	0.535	CUMPLE	385	1530	0.252	CUMPLE	0.106	0.071	1.487	REFORZAR	0.022	No Message
11	B9	VG60X40	4072	819	1530	0.535	CUMPLE	385	1530	0.252	CUMPLE	0.126	0.071	1.774	REFORZAR	0.048	No Message
11	B9	VG60X40	4465	1201	1530	0.785	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.128	0.071	1.796	REFORZAR	0.048	No Message
11	B10	VG60X40	250	1831	1530	1.197	REFORZAR	879	1530	0.575	CUMPLE	0.170	0.071	2.389	REFORZAR	0.029	No Message
11	B10	VG60X40	603.8	1373	1530	0.897	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.169	0.071	2.369	REFORZAR	0.029	No Message
11	B10	VG60X40	957.5	938	1530	0.613	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.167	0.071	2.349	REFORZAR	0.029	No Message
11	B10	VG60X40	957.5	937	1530	0.612	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.148	0.071	2.083	REFORZAR	0.027	No Message
11	B10	VG60X40	1436.3	621	1530	0.406	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.147	0.071	2.056	REFORZAR	0.027	No Message
11	B10	VG60X40	1915	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.145	0.071	2.029	REFORZAR	0.027	No Message
11	B10	VG60X40	1915	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.145	0.071	2.032	REFORZAR	0.024	No Message
11	B10	VG60X40	2393.8	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.147	0.071	2.060	REFORZAR	0.024	No Message
11	B10	VG60X40	2872.5	575	1530	0.376	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.149	0.071	2.087	REFORZAR	0.024	No Message
11	B10	VG60X40	2872.5	575	1530	0.376	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.168	0.071	2.351	REFORZAR	0.017	No Message
11	B10	VG60X40	3226.3	575	1530	0.376	CUMPLE	862	1530	0.563	CUMPLE	0.169	0.071	2.371	REFORZAR	0.017	No Message
11	B10	VG60X40	3580	60	1530	0.039	CUMPLE	1049	1530	0.686	CUMPLE	0.170	0.071	2.391	REFORZAR	0.017	No Message
11	B11	VG60X40	250	654	1530	0.427	CUMPLE	343	1530	0.224	CUMPLE	0.090	0.071	1.266	REFORZAR	0.018	No Message
11	B11	VG60X40	603.8	398	1530	0.260	CUMPLE	339	1530	0.222	CUMPLE	0.089	0.071	1.246	REFORZAR	0.018	No Message
11	B11	VG60X40	957.5	208	1530	0.136	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.087	0.071	1.225	REFORZAR	0.018	No Message
11	B11	VG60X40	957.5	207	1530	0.135	CUMPLE	389	1530	0.254	CUMPLE	0.071	0.071	0.994	CUMPLE	0.015	No Message
11	B11	VG60X40	1436.3	161	1530	0.105	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.069	0.071	0.967	CUMPLE	0.015	No Message
11	B11	VG60X40	1915	161	1530	0.105	CUMPLE	371	1530	0.242	CUMPLE	0.067	0.071	0.940	CUMPLE	0.015	No Message
11	B11	VG60X40	1915	161	1530	0.105	CUMPLE	371	1530	0.242	CUMPLE	0.067	0.071	0.934	CUMPLE	0.019	No Message
11	B11	VG60X40	2393.8	161	1530	0.105	CUMPLE	425	1530	0.278	CUMPLE	0.069	0.071	0.961	CUMPLE	0.019	No Message
11	B11	VG60X40	2872.5	161	1530	0.105	CUMPLE	520	1530	0.340	CUMPLE	0.070	0.071	0.989	CUMPLE	0.019	No Message
11	B11	VG60X40	2872.5	161	1530	0.105	CUMPLE	521	1530	0.341	CUMPLE	0.088	0.071	1.233	REFORZAR	0.020	No Message
11	B11	VG60X40	3226.3	254	1530	0.166	CUMPLE	517	1530	0.338	CUMPLE	0.089	0.071	1.253	REFORZAR	0.020	No Message
11	B11	VG60X40	3580	413	1530	0.270	CUMPLE	507	1530	0.331	CUMPLE	0.091	0.071	1.274	REFORZAR	0.020	No Message
11	B12	VG60X40	625	1210	1530	0.791	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.126	0.071	1.765	REFORZAR	0.048	No Message
11	B12	VG60X40	937.5	922	1530	0.603	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.124	0.071	1.747	REFORZAR	0.048	No Message
11	B12	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.123	0.071	1.729	REFORZAR	0.048	No Message
11	B12	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.096	0.071	1.344	REFORZAR	0.026	No Message
11	B12	VG60X40	1666.7	512	1530	0.335	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.094	0.071	1.320	REFORZAR	0.026	No Message
11	B12	VG60X40	2083.3	388	1530	0.254	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.092	0.071	1.297	REFORZAR	0.026	No Message
11	B12	VG60X40	2500	388	1530	0.254	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.091	0.071	1.273	REFORZAR	0.026	No Message
11	B12	VG60X40	2500	388	1530	0.254	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.084	0.071	1.186	REFORZAR	0.024	No Message
11	B12	VG60X40	2916.7	388	1530	0.254	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.086	0.071	1.210	REFORZAR	0.024	No Message
11	B12	VG60X40	3333.3	388	1530	0.254	CUMPLE	506	1530	0.331	CUMPLE	0.088	0.071	1.233	REFORZAR	0.024	No Message
11	B12	VG60X40	3750	388	1530	0.254	CUMPLE	680	1530	0.444	CUMPLE	0.090	0.071	1.257	REFORZAR	0.024	No Message
11	B12	VG60X40	3750	388	1530	0.254	CUMPLE	680	1530	0.444	CUMPLE	0.111	0.071	1.563	REFORZAR	0.023	No Message
11	B12	VG60X40	4250	388	1530	0.254	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.113	0.071	1.591	REFORZAR	0.023	No Message
11	B12	VG60X40	4750	381	1530	0.249	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.115	0.071	1.619	REFORZAR	0.023	No Message
11	B13	VG60X40	250	347	1530	0.227	CUMPLE	745	1530	0.487	CUMPLE	0.125	0.071	1.758	REFORZAR	0.021	No Message
11	B13	VG60X40	634	431	1530	0.282	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.124	0.071	1.736	REFORZAR	0.021	No Message
11	B13	VG60X40	1018	431	1530	0.282	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.122	0.071	1.714	REFORZAR	0.021	No Message
11	B13	VG60X40	1018	431	1530	0.282	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.103	0.071	1.451	REFORZAR	0.029	No Message
11	B13	VG60X40	1357.3	431	1530	0.282	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.102	0.071	1.432	REFORZAR	0.029	No Message
11	B13	VG60X40	1696.7	431	1530	0.282	CUMPLE	641	1530	0.419	CUMPLE	0.101	0.071	1.413	REFORZAR	0.029	No Message
11	B13	VG60X40	2036	431	1530	0.282	CUMPLE	528	1530	0.345	CUMPLE	0.099	0.071	1.393	REFORZAR	0.029	No Message
11	B13	VG60X40	2036	431	1530	0.282	CUMPLE	527	1530	0.344	CUMPLE	0.080	0.071	1.117	REFORZAR	0.034	No Message
11	B13	VG60X40	2375.3	431	1530	0.282	CUMPLE	431	1530	0.282	CUMPLE	0.081	0.071	1.136	REFORZAR	0.034	No Message
11	B13	VG60X40	2714.7	431	1530	0.282	CUMPLE	431	1530	0.282	CUMPLE	0.082	0.071	1.155	REFORZAR	0.034	No Message
11	B13	VG60X40	3054	431	1530	0.282	CUMPLE	431	1530	0.282	CUMPLE	0.084	0.071	1.175	REFORZAR	0.034	No Message
11	B13	VG60X40	3054	431	1530	0.282	CUMPLE	431	1530	0.282	CUMPLE	0.108	0.071	1.514	REFORZAR	0.035	No Message
11	B13	VG60X40	3393.3	531	1530	0.347	CUMPLE	431	1530	0.282	CUMPLE	0.109	0.071	1.533	REFORZAR	0.035	No Message
11	B13	VG60X40	3732.7	720	1530	0.471	CUMPLE	431	1530	0.282	CUMPLE	0.111	0.071	1.553	REFORZAR	0.035	No Message
11	B13	VG60X40	4072	935	1530	0.611	CUMPLE	431	1530	0.282	CUMPLE	0.112	0.071	1.572	REFORZAR	0.035	No Message
11	B13	VG60X40	4072	936	1530	0.612	CUMPLE	431	1530	0.282	CUMPLE	0.135	0.071	1.888	REFORZAR	0.040	No Message
11	B13	VG60X40	4465	1349	1530	0.882	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.136	0.071	1.910	REFORZAR	0.040	No Message
11	B17	VG60X40	225	756	1530	0.494	CUMPLE	743	1530	0.486	CUMPLE	0.084	0.071	1.178	REFORZAR	0.000	No Message
11	B17	VG60X40	630	720	1530	0.471	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.082	0.071	1.155	REFORZAR	0.000	No Message
11	B17	VG60X40	1035	534	1530	0.349	CUMPLE	576	1530	0.376	CUMPLE	0.081	0.071	1.132	REFORZAR	0.000	No Message
11	B17	VG60X40	1035	518	1530	0.339	CUMPLE	561	1530	0.367	CUMPLE	0.079	0.071	1.108	REFORZAR	0.000	No Message
11	B17	VG60X40	1380	332	1530	0.217	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.078	0.071	1.089	REFORZAR	0.000	No Message
11	B17	VG60X40	1725	311	1530	0.203	CUMPLE	311	1530	0.203	CUMPLE	0.076	0.071	1.069	REFORZAR	0.000	No Message
11	B17	VG60X40	2070	311	1530	0.203	CUMPLE	311	1530	0.203	CUMPLE	0.075	0.071	1.050	REFORZAR	0.000	No Message
11	B17	VG60X40	2070	311	1530	0.203	CUMPLE	311	1530	0.203	CUMPLE	0.075	0.071	1.046	REFORZAR	0.000	No Message
11	B17	VG60X40	2415	311	1530	0.203	CUMPLE	311	1530	0.203	CUMPLE	0.076	0.071	1.066	REFORZAR	0.000	No Message
11	B17	VG60X40	2760	455	1530	0.297	CUMPLE	367	1530	0.240	CUMPLE	0.077	0.071	1.086	REFORZAR	0.000	No Message
11	B17	VG60X40	3105	680	1530	0.444	CUMPLE	528	1530	0.345	CUMPLE	0.079	0.071	1.105	REFORZAR	0.000	No Message
11	B17	VG60X40	3105	700	1530	0.458	CUMPLE	541	1530	0.354	CUMPLE	0.080	0.071	1.128	REFORZAR	0.000	No Message
11	B17	VG60X40	3510	738	1530	0.482	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.082	0.071	1.151	REFORZAR	0.000	No Message
11	B17	VG60X40	3915	962	1530	0.629	CUMPLE	720	1530								

11	B21	VG60X40	3510	720	1530	0.471	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.086	0.071	1.213	REFORZAR	0.000	No Message
11	B21	VG60X40	3915	885	1530	0.578	CUMPLE	834	1530	0.545	CUMPLE	0.088	0.071	1.236	REFORZAR	0.000	No Message
11	B23	VG60X40	150	0	1530	0.000	CUMPLE	467	1530	0.305	CUMPLE	0.110	0.071	1.546	REFORZAR	0.015	No Message
11	B23	VG60X40	520.8	580	1530	0.379	CUMPLE	580	1530	0.379	CUMPLE	0.109	0.071	1.525	REFORZAR	0.015	No Message
11	B23	VG60X40	891.7	580	1530	0.379	CUMPLE	580	1530	0.379	CUMPLE	0.107	0.071	1.504	REFORZAR	0.015	No Message
11	B23	VG60X40	891.7	580	1530	0.379	CUMPLE	580	1530	0.379	CUMPLE	0.101	0.071	1.413	REFORZAR	0.000	No Message
11	B23	VG60X40	1337.5	580	1530	0.379	CUMPLE	580	1530	0.379	CUMPLE	0.099	0.071	1.388	REFORZAR	0.000	No Message
11	B23	VG60X40	1783.3	580	1530	0.379	CUMPLE	580	1530	0.379	CUMPLE	0.097	0.071	1.363	REFORZAR	0.000	No Message
11	B23	VG60X40	1783.3	580	1530	0.379	CUMPLE	580	1530	0.379	CUMPLE	0.090	0.071	1.261	REFORZAR	0.000	No Message
11	B23	VG60X40	2229.2	580	1530	0.379	CUMPLE	580	1530	0.379	CUMPLE	0.088	0.071	1.236	REFORZAR	0.000	No Message
11	B23	VG60X40	2675	580	1530	0.379	CUMPLE	580	1530	0.379	CUMPLE	0.086	0.071	1.210	REFORZAR	0.000	No Message
11	B23	VG60X40	2675	580	1530	0.379	CUMPLE	580	1530	0.379	CUMPLE	0.070	0.071	0.989	CUMPLE	0.016	No Message
11	B23	VG60X40	3033.3	580	1530	0.379	CUMPLE	580	1530	0.379	CUMPLE	0.072	0.071	1.013	REFORZAR	0.016	No Message
11	B23	VG60X40	3391.7	580	1530	0.379	CUMPLE	580	1530	0.379	CUMPLE	0.074	0.071	1.045	REFORZAR	0.016	No Message
11	B23	VG60X40	3750	580	1530	0.379	CUMPLE	580	1530	0.379	CUMPLE	0.077	0.071	1.085	REFORZAR	0.016	No Message
11	B23	VG60X40	3750	580	1530	0.379	CUMPLE	580	1530	0.379	CUMPLE	0.088	0.071	1.238	REFORZAR	0.000	No Message
11	B23	VG60X40	4108.3	580	1530	0.379	CUMPLE	580	1530	0.379	CUMPLE	0.091	0.071	1.280	REFORZAR	0.000	No Message
11	B23	VG60X40	4466.7	720	1530	0.471	CUMPLE	580	1530	0.379	CUMPLE	0.094	0.071	1.321	REFORZAR	0.000	No Message
11	B23	VG60X40	4825	871	1530	0.569	CUMPLE	580	1530	0.379	CUMPLE	0.097	0.071	1.363	REFORZAR	0.000	No Message
11	B23	VG60X40	4825	894	1530	0.584	CUMPLE	580	1530	0.379	CUMPLE	0.118	0.071	1.654	REFORZAR	0.046	No Message
11	B23	VG60X40	5300	1353	1530	0.884	CUMPLE	580	1530	0.379	CUMPLE	0.121	0.071	1.705	REFORZAR	0.046	No Message
11	B23	VG60X40	5775	1846	1530	1.207	REFORZAR	886	1530	0.579	CUMPLE	0.124	0.071	1.742	REFORZAR	0.046	No Message
11	B24	VG60X40	150	45	1530	0.029	CUMPLE	467	1530	0.305	CUMPLE	0.077	0.071	1.078	REFORZAR	0.000	No Message
11	B24	VG60X40	520.8	320	1530	0.209	CUMPLE	467	1530	0.305	CUMPLE	0.075	0.071	1.056	REFORZAR	0.000	No Message
11	B24	VG60X40	891.7	320	1530	0.209	CUMPLE	461	1530	0.301	CUMPLE	0.074	0.071	1.035	REFORZAR	0.000	No Message
11	B24	VG60X40	891.7	320	1530	0.209	CUMPLE	461	1530	0.301	CUMPLE	0.067	0.071	0.946	CUMPLE	0.000	No Message
11	B24	VG60X40	1337.5	320	1530	0.209	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.066	0.071	0.921	CUMPLE	0.000	No Message
11	B24	VG60X40	1783.3	320	1530	0.209	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.064	0.071	0.896	CUMPLE	0.000	No Message
11	B24	VG60X40	1783.3	320	1530	0.209	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.057	0.071	0.795	CUMPLE	0.012	No Message
11	B24	VG60X40	2229.2	320	1530	0.209	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.055	0.071	0.770	CUMPLE	0.012	No Message
11	B24	VG60X40	2675	320	1530	0.209	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.053	0.071	0.744	CUMPLE	0.012	No Message
11	B24	VG60X40	2675	320	1530	0.209	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.050	0.071	0.695	CUMPLE	0.000	No Message
11	B24	VG60X40	3033.3	320	1530	0.209	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.051	0.071	0.715	CUMPLE	0.000	No Message
11	B24	VG60X40	3391.7	320	1530	0.209	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.052	0.071	0.736	CUMPLE	0.000	No Message
11	B24	VG60X40	3750	334	1530	0.218	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.054	0.071	0.756	CUMPLE	0.000	No Message
11	B24	VG60X40	3750	334	1530	0.218	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.064	0.071	0.892	CUMPLE	0.017	No Message
11	B24	VG60X40	4108.3	536	1530	0.350	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.065	0.071	0.912	CUMPLE	0.017	No Message
11	B24	VG60X40	4466.7	720	1530	0.471	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.066	0.071	0.933	CUMPLE	0.017	No Message
11	B24	VG60X40	4825	724	1530	0.473	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.068	0.071	0.953	CUMPLE	0.017	No Message
11	B24	VG60X40	4825	724	1530	0.473	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.080	0.071	1.116	REFORZAR	0.036	No Message
11	B24	VG60X40	5275	992	1530	0.648	CUMPLE	647	1530	0.423	CUMPLE	0.081	0.071	1.141	REFORZAR	0.036	No Message
11	B28	VG60X40	225	720	1530	0.471	CUMPLE	433	1530	0.283	CUMPLE	0.079	0.071	1.115	REFORZAR	0.039	No Message
11	B28	VG60X40	591.3	647	1530	0.423	CUMPLE	331	1530	0.216	CUMPLE	0.078	0.071	1.094	REFORZAR	0.039	No Message
11	B28	VG60X40	957.5	426	1530	0.278	CUMPLE	272	1530	0.178	CUMPLE	0.076	0.071	1.073	REFORZAR	0.039	No Message
11	B28	VG60X40	957.5	426	1530	0.278	CUMPLE	272	1530	0.178	CUMPLE	0.067	0.071	0.943	CUMPLE	0.018	No Message
11	B28	VG60X40	1436.3	215	1530	0.141	CUMPLE	215	1530	0.141	CUMPLE	0.065	0.071	0.916	CUMPLE	0.018	No Message
11	B28	VG60X40	1915	215	1530	0.141	CUMPLE	215	1530	0.141	CUMPLE	0.063	0.071	0.888	CUMPLE	0.018	No Message
11	B28	VG60X40	1915	215	1530	0.141	CUMPLE	215	1530	0.141	CUMPLE	0.063	0.071	0.882	CUMPLE	0.015	No Message
11	B28	VG60X40	2393.8	215	1530	0.141	CUMPLE	215	1530	0.141	CUMPLE	0.065	0.071	0.909	CUMPLE	0.015	No Message
11	B28	VG60X40	2872.5	323	1530	0.211	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.067	0.071	0.936	CUMPLE	0.015	No Message
11	B28	VG60X40	2872.5	323	1530	0.211	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.077	0.071	1.082	REFORZAR	0.041	No Message
11	B28	VG60X40	3238.8	523	1530	0.342	CUMPLE	394	1530	0.258	CUMPLE	0.079	0.071	1.103	REFORZAR	0.041	No Message
11	B28	VG60X40	3605	720	1530	0.471	CUMPLE	476	1530	0.311	CUMPLE	0.080	0.071	1.123	REFORZAR	0.041	No Message
11	B68	VG60X40	150	83	1530	0.054	CUMPLE	202	1530	0.132	CUMPLE	0.034	0.071	0.478	CUMPLE	0.000	No Message
11	B68	VG60X40	643.3	69	1530	0.045	CUMPLE	169	1530	0.110	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
11	B68	VG60X40	1136.7	69	1530	0.045	CUMPLE	126	1530	0.082	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
11	B68	VG60X40	1136.7	69	1530	0.045	CUMPLE	128	1530	0.084	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
11	B68	VG60X40	1515.6	69	1530	0.045	CUMPLE	84	1530	0.055	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
11	B68	VG60X40	1894.4	69	1530	0.045	CUMPLE	69	1530	0.045	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
11	B68	VG60X40	2273.3	69	1530	0.045	CUMPLE	69	1530	0.045	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
11	B68	VG60X40	2273.3	69	1530	0.045	CUMPLE	69	1530	0.045	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
11	B68	VG60X40	2766.7	158	1530	0.103	CUMPLE	69	1530	0.045	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
11	B68	VG60X40	3260	277	1530	0.181	CUMPLE	138	1530	0.090	CUMPLE	0.034	0.071	0.478	CUMPLE	0.000	No Message
11	B15	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	241	1530	0.158	CUMPLE	0.049	0.071	0.683	CUMPLE	0.020	No Message
11	B15	VG60X40	486.3	269	1530	0.176	CUMPLE	269	1530	0.176	CUMPLE	0.047	0.071	0.656	CUMPLE	0.020	No Message
11	B15	VG60X40	972.5	269	1530	0.176	CUMPLE	269	1530	0.176	CUMPLE	0.045	0.071	0.628	CUMPLE	0.020	No Message
11	B15	VG60X40	972.5	269	1530	0.176	CUMPLE	269	1530	0.176	CUMPLE	0.043	0.071	0.605	CUMPLE	0.019	No Message
11	B15	VG60X40	1458.8	269	1530	0.176	CUMPLE	269	1530	0.176	CUMPLE	0.041	0.071	0.578	CUMPLE	0.019	No Message
11	B15	VG60X40	1945	269	1530	0.176	CUMPLE	269	1530	0.176	CUMPLE	0.039	0.071	0.550	CUMPLE	0.019	No Message
11	B15	VG60X40	1945	269	1530	0.176	CUMPLE	269	1530	0.176	CUMPLE	0.037	0.071	0.518	CUMPLE	0.018	No Message
11	B15	VG60X40	2431.3	270	1530	0.176	CUMPLE	269	1530	0.176	CUMPLE	0.036	0.071	0.502	CUMPLE	0.018	No Message
11	B15	VG60X40	2917.5	414	1530	0.271	CUMPLE	269	1530	0.176	CUMPLE	0.038	0.071	0.530	CUMPLE	0.018	No Message
11	B15	VG60X40	2917.5	424	1530	0.277	CUMPLE	269	1530	0.176	CUMPLE	0.040	0.071	0.563	CUMPLE	0.017	No Message
11	B15	VG60X40	3403.8	594	1530	0.388	CUMPLE	269	1530	0.176	CUMPLE	0.042	0.071	0.591	CUMPLE	0.017	No Message
11	B15	VG60X40	3890	720	1530	0.471	CUMPLE	269	1530	0.176	CUMPLE	0.044	0.071	0.618	CUMPLE	0.017	No Message
11	B15	VG60X40	3890	720	1530	0.471	CUMPLE	269	1530	0.176	CUMPLE	0.037	0.071	0.520	CUMPLE	0.070	No Message
11	B15	VG60X40	4377.5	720	1530	0.471	CUMPLE	269	1530	0.176	CUMPLE	0.039	0.071	0.548	CUMPLE	0.070	

11	B78	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.056	0.071	0.793	CUMPLE	0.037	No Message
11	B78	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.054	0.071	0.755	CUMPLE	0.038	No Message
11	B78	VG60X40	1666.7	708	1530	0.463	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.052	0.071	0.731	CUMPLE	0.038	No Message
11	B78	VG60X40	2083.3	533	1530	0.348	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.050	0.071	0.707	CUMPLE	0.038	No Message
11	B78	VG60X40	2500	368	1530	0.241	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.049	0.071	0.684	CUMPLE	0.038	No Message
11	B78	VG60X40	2500	358	1530	0.234	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.048	0.071	0.678	CUMPLE	0.039	No Message
11	B78	VG60X40	2916.7	349	1530	0.228	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.050	0.071	0.702	CUMPLE	0.039	No Message
11	B78	VG60X40	3333.3	349	1530	0.228	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.052	0.071	0.726	CUMPLE	0.039	No Message
11	B78	VG60X40	3750	349	1530	0.228	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.053	0.071	0.749	CUMPLE	0.039	No Message
11	B78	VG60X40	3750	349	1530	0.228	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.056	0.071	0.784	CUMPLE	0.039	No Message
11	B78	VG60X40	4166.7	349	1530	0.228	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.058	0.071	0.808	CUMPLE	0.039	No Message
11	B78	VG60X40	4583.3	349	1530	0.228	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.059	0.071	0.832	CUMPLE	0.039	No Message
11	B78	VG60X40	5000	0	1530	0.000	CUMPLE	325	1530	0.212	CUMPLE	0.061	0.071	0.855	CUMPLE	0.039	No Message
11	B79	VG60X40	0	6	1530	0.004	CUMPLE	220	1530	0.144	CUMPLE	0.081	0.071	1.137	REFORZAR	0.059	No Message
11	B79	VG60X40	416.7	431	1530	0.282	CUMPLE	431	1530	0.282	CUMPLE	0.079	0.071	1.113	REFORZAR	0.059	No Message
11	B79	VG60X40	833.3	431	1530	0.282	CUMPLE	431	1530	0.282	CUMPLE	0.078	0.071	1.089	REFORZAR	0.059	No Message
11	B79	VG60X40	1250	431	1530	0.282	CUMPLE	431	1530	0.282	CUMPLE	0.076	0.071	1.066	REFORZAR	0.059	No Message
11	B79	VG60X40	1250	431	1530	0.282	CUMPLE	431	1530	0.282	CUMPLE	0.064	0.071	0.898	CUMPLE	0.050	No Message
11	B79	VG60X40	1666.7	431	1530	0.282	CUMPLE	431	1530	0.282	CUMPLE	0.062	0.071	0.874	CUMPLE	0.050	No Message
11	B79	VG60X40	2083.3	431	1530	0.282	CUMPLE	431	1530	0.282	CUMPLE	0.061	0.071	0.851	CUMPLE	0.050	No Message
11	B79	VG60X40	2500	431	1530	0.282	CUMPLE	431	1530	0.282	CUMPLE	0.059	0.071	0.827	CUMPLE	0.050	No Message
11	B79	VG60X40	2500	431	1530	0.282	CUMPLE	431	1530	0.282	CUMPLE	0.060	0.071	0.840	CUMPLE	0.032	No Message
11	B79	VG60X40	2916.7	462	1530	0.302	CUMPLE	431	1530	0.282	CUMPLE	0.062	0.071	0.864	CUMPLE	0.032	No Message
11	B79	VG60X40	3333.3	691	1530	0.452	CUMPLE	431	1530	0.282	CUMPLE	0.063	0.071	0.887	CUMPLE	0.032	No Message
11	B79	VG60X40	3750	720	1530	0.471	CUMPLE	431	1530	0.282	CUMPLE	0.065	0.071	0.911	CUMPLE	0.032	No Message
11	B79	VG60X40	3750	720	1530	0.471	CUMPLE	431	1530	0.282	CUMPLE	0.081	0.071	1.139	REFORZAR	0.051	No Message
11	B79	VG60X40	4091.7	908	1530	0.593	CUMPLE	431	1530	0.282	CUMPLE	0.083	0.071	1.159	REFORZAR	0.051	No Message
11	B79	VG60X40	4433.3	1124	1530	0.735	CUMPLE	431	1530	0.282	CUMPLE	0.084	0.071	1.178	REFORZAR	0.051	No Message
11	B79	VG60X40	4775	1349	1530	0.882	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.085	0.071	1.197	REFORZAR	0.051	No Message
11	B76	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	51	1530	0.033	CUMPLE	0.036	0.071	0.505	CUMPLE	0.027	No Message
11	B76	VG60X40	350	41	1530	0.027	CUMPLE	41	1530	0.027	CUMPLE	0.035	0.071	0.486	CUMPLE	0.027	No Message
11	B76	VG60X40	700	97	1530	0.063	CUMPLE	41	1530	0.027	CUMPLE	0.035	0.071	0.486	CUMPLE	0.027	No Message
11	B76	VG60X40	1050	164	1530	0.107	CUMPLE	82	1530	0.054	CUMPLE	0.036	0.071	0.505	CUMPLE	0.027	No Message
11	B80	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	149	1530	0.097	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
11	B80	VG60X40	445.8	104	1530	0.068	CUMPLE	186	1530	0.122	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
11	B80	VG60X40	891.7	104	1530	0.068	CUMPLE	215	1530	0.141	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
11	B80	VG60X40	891.7	104	1530	0.068	CUMPLE	215	1530	0.141	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
11	B80	VG60X40	1337.5	104	1530	0.068	CUMPLE	221	1530	0.144	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
11	B80	VG60X40	1783.3	104	1530	0.068	CUMPLE	220	1530	0.144	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
11	B80	VG60X40	1783.3	104	1530	0.068	CUMPLE	220	1530	0.144	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
11	B80	VG60X40	2229.2	104	1530	0.068	CUMPLE	206	1530	0.135	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
11	B80	VG60X40	2675	104	1530	0.068	CUMPLE	184	1530	0.120	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
11	B80	VG60X40	2675	104	1530	0.068	CUMPLE	130	1530	0.085	CUMPLE	0.019	0.071	0.266	CUMPLE	0.026	No Message
11	B80	VG60X40	3088.9	119	1530	0.078	CUMPLE	104	1530	0.068	CUMPLE	0.020	0.071	0.284	CUMPLE	0.026	No Message
11	B80	VG60X40	3502.8	209	1530	0.137	CUMPLE	104	1530	0.068	CUMPLE	0.021	0.071	0.302	CUMPLE	0.026	No Message
11	B80	VG60X40	3916.7	306	1530	0.200	CUMPLE	104	1530	0.068	CUMPLE	0.023	0.071	0.319	CUMPLE	0.026	No Message
11	B80	VG60X40	3916.7	331	1530	0.216	CUMPLE	104	1530	0.068	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.018	No Message
11	B80	VG60X40	4330.6	385	1530	0.252	CUMPLE	104	1530	0.068	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.018	No Message
11	B80	VG60X40	4744.4	448	1530	0.293	CUMPLE	104	1530	0.068	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.018	No Message
11	B80	VG60X40	5158.3	519	1530	0.339	CUMPLE	104	1530	0.068	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.018	No Message
11	B80	VG60X40	5158.3	492	1530	0.322	CUMPLE	104	1530	0.068	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
11	B80	VG60X40	5572.2	460	1530	0.301	CUMPLE	104	1530	0.068	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
11	B80	VG60X40	5986.1	436	1530	0.285	CUMPLE	104	1530	0.068	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
11	B80	VG60X40	6400	420	1530	0.275	CUMPLE	209	1530	0.137	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
11	B81	VG60X40	0	111	1530	0.073	CUMPLE	55	1530	0.036	CUMPLE	0.029	0.071	0.403	CUMPLE	0.018	No Message
11	B81	VG60X40	400	108	1530	0.071	CUMPLE	34	1530	0.022	CUMPLE	0.027	0.071	0.380	CUMPLE	0.018	No Message
11	B81	VG60X40	800	117	1530	0.076	CUMPLE	34	1530	0.022	CUMPLE	0.027	0.071	0.380	CUMPLE	0.018	No Message
11	B81	VG60X40	1200	135	1530	0.088	CUMPLE	67	1530	0.044	CUMPLE	0.029	0.071	0.403	CUMPLE	0.018	No Message
11	B82	VG60X40	0	209	1530	0.137	CUMPLE	104	1530	0.068	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
11	B82	VG60X40	486.3	102	1530	0.067	CUMPLE	52	1530	0.034	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
11	B82	VG60X40	972.5	52	1530	0.034	CUMPLE	52	1530	0.034	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
11	B82	VG60X40	972.5	52	1530	0.034	CUMPLE	52	1530	0.034	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
11	B82	VG60X40	1458.8	52	1530	0.034	CUMPLE	97	1530	0.063	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
11	B82	VG60X40	1945	52	1530	0.034	CUMPLE	141	1530	0.092	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
11	B82	VG60X40	1945	52	1530	0.034	CUMPLE	142	1530	0.093	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
11	B82	VG60X40	2311.3	52	1530	0.034	CUMPLE	140	1530	0.092	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
11	B82	VG60X40	2677.5	52	1530	0.034	CUMPLE	132	1530	0.086	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
11	B82	VG60X40	2677.5	52	1530	0.034	CUMPLE	127	1530	0.083	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
11	B82	VG60X40	3043.8	52	1530	0.034	CUMPLE	106	1530	0.069	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
11	B82	VG60X40	3410	0	1530	0.000	CUMPLE	84	1530	0.055	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
11	B83	VG60X40	0	42	1530	0.027	CUMPLE	21	1530	0.014	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
11	B83	VG60X40	486.3	111	1530	0.073	CUMPLE	111	1530	0.073	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
11	B83	VG60X40	972.5	111	1530	0.073	CUMPLE	111	1530	0.073	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
11	B83	VG60X40	1458.8	111	1530	0.073	CUMPLE	111	1530	0.073	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
11	B83	VG60X40	1945	111	1530	0.073	CUMPLE	111	1530	0.073	CUMPLE	0.034	0.071	0.475	CUMPLE	0.000	No Message
11	B83	VG60X40	1945	988	1530	0.646	CUMPLE	730	1530	0.477	CUMPLE	0.148	0.071	2.083	REFORZAR	0.019	No Message
11	B83	VG60X40	2311.3	720	1530	0.471	CUMPLE	615	1530	0.402	CUMPLE	0.147	0.071	2.057	REFORZAR	0.019	No Message
11	B83	VG60X40	2677.5	319	1530	0.208	CUMPLE	2									

11	B98	VG60X40	2714.7	426	1530	0.278	CUMPLE	429	1530	0.280	CUMPLE	0.036	0.071	0.510	CUMPLE	0.020	No Message
11	B98	VG60X40	3054	426	1530	0.278	CUMPLE	426	1530	0.278	CUMPLE	0.037	0.071	0.524	CUMPLE	0.020	No Message
11	B98	VG60X40	3054	426	1530	0.278	CUMPLE	426	1530	0.278	CUMPLE	0.047	0.071	0.657	CUMPLE	0.026	No Message
11	B98	VG60X40	3393.3	640	1530	0.418	CUMPLE	426	1530	0.278	CUMPLE	0.048	0.071	0.672	CUMPLE	0.026	No Message
11	B98	VG60X40	3732.7	720	1530	0.471	CUMPLE	426	1530	0.278	CUMPLE	0.049	0.071	0.686	CUMPLE	0.026	No Message
11	B98	VG60X40	4072	968	1530	0.633	CUMPLE	426	1530	0.278	CUMPLE	0.050	0.071	0.701	CUMPLE	0.026	No Message
11	B98	VG60X40	4072	968	1530	0.633	CUMPLE	426	1530	0.278	CUMPLE	0.059	0.071	0.834	CUMPLE	0.041	No Message
11	B98	VG60X40	4465	1332	1530	0.871	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.061	0.071	0.851	CUMPLE	0.041	No Message
11	B91	VG20X30	0	0	1530	0.000	CUMPLE	0	1530	0.000	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
11	B91	VG20X30	358.3	0	1530	0.000	CUMPLE	43	1530	0.028	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
11	B91	VG20X30	716.7	0	1530	0.000	CUMPLE	77	1530	0.050	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
11	B91	VG20X30	1075	0	1530	0.000	CUMPLE	95	1530	0.062	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
11	B91	VG20X30	1075	0	1530	0.000	CUMPLE	97	1530	0.063	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
11	B91	VG20X30	1433.3	0	1530	0.000	CUMPLE	108	1530	0.071	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
11	B91	VG20X30	1791.7	0	1530	0.000	CUMPLE	104	1530	0.068	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
11	B91	VG20X30	2150	8	1530	0.005	CUMPLE	82	1530	0.054	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
11	B91	VG20X30	2150	10	1530	0.007	CUMPLE	79	1530	0.052	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.041	orce and torsion together e
11	B91	VG20X30	2508.3	0.3761	1530	0.000	CUMPLE	64	1530	0.042	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.041	orce and torsion together e
11	B91	VG20X30	2866.7	0	1530	0.000	CUMPLE	36	1530	0.024	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.041	orce and torsion together e
11	B91	VG20X30	3225	0	1530	0.000	CUMPLE	0	1530	0.000	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.041	orce and torsion together e
11	B50	VG60X40	150	51	1530	0.033	CUMPLE	25	1530	0.016	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
11	B50	VG60X40	561.3	168	1530	0.110	CUMPLE	168	1530	0.110	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
11	B50	VG60X40	972.5	168	1530	0.110	CUMPLE	168	1530	0.110	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
11	B50	VG60X40	972.5	168	1530	0.110	CUMPLE	168	1530	0.110	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
11	B50	VG60X40	1458.8	168	1530	0.110	CUMPLE	168	1530	0.110	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
11	B50	VG60X40	1945	168	1530	0.110	CUMPLE	168	1530	0.110	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
11	B50	VG60X40	1945	2747	1530	1.795	REFORZAR	168	1530	0.110	CUMPLE	0.126	0.071	1.769	REFORZAR	0.070	orce and torsion together e
11	B50	VG60X40	2311.3	2058	1530	1.345	REFORZAR	168	1530	0.110	CUMPLE	0.124	0.071	1.743	REFORZAR	0.070	orce and torsion together e
11	B50	VG60X40	2677.5	1418	1530	0.927	CUMPLE	292	1530	0.191	CUMPLE	0.122	0.071	1.717	REFORZAR	0.070	orce and torsion together e
11	B50	VG60X40	2677.5	1277	1530	0.835	CUMPLE	321	1530	0.210	CUMPLE	0.119	0.071	1.665	REFORZAR	0.069	orce and torsion together e
11	B50	VG60X40	3043.8	720	1530	0.471	CUMPLE	447	1530	0.292	CUMPLE	0.117	0.071	1.639	REFORZAR	0.069	orce and torsion together e
11	B50	VG60X40	3410	307	1530	0.201	CUMPLE	684	1530	0.447	CUMPLE	0.115	0.071	1.613	REFORZAR	0.069	orce and torsion together e
11	B51	VG60X40	0	453	1530	0.296	CUMPLE	600	1530	0.392	CUMPLE	0.044	0.071	0.621	CUMPLE	0.019	No Message
11	B51	VG60X40	345	324	1530	0.212	CUMPLE	606	1530	0.396	CUMPLE	0.043	0.071	0.602	CUMPLE	0.019	No Message
11	B51	VG60X40	690	233	1530	0.152	CUMPLE	606	1530	0.396	CUMPLE	0.041	0.071	0.582	CUMPLE	0.019	No Message
11	B51	VG60X40	1035	233	1530	0.152	CUMPLE	600	1530	0.392	CUMPLE	0.040	0.071	0.563	CUMPLE	0.019	No Message
11	B51	VG60X40	1035	233	1530	0.152	CUMPLE	598	1530	0.391	CUMPLE	0.037	0.071	0.520	CUMPLE	0.019	No Message
11	B51	VG60X40	1380	233	1530	0.152	CUMPLE	576	1530	0.376	CUMPLE	0.036	0.071	0.501	CUMPLE	0.019	No Message
11	B51	VG60X40	1725	233	1530	0.152	CUMPLE	550	1530	0.359	CUMPLE	0.034	0.071	0.481	CUMPLE	0.019	No Message
11	B51	VG60X40	2070	233	1530	0.152	CUMPLE	541	1530	0.354	CUMPLE	0.037	0.071	0.520	CUMPLE	0.019	No Message
11	B51	VG60X40	2070	233	1530	0.152	CUMPLE	547	1530	0.358	CUMPLE	0.035	0.071	0.485	CUMPLE	0.020	No Message
11	B51	VG60X40	2415	233	1530	0.152	CUMPLE	582	1530	0.380	CUMPLE	0.036	0.071	0.505	CUMPLE	0.020	No Message
11	B51	VG60X40	2760	233	1530	0.152	CUMPLE	674	1530	0.441	CUMPLE	0.037	0.071	0.524	CUMPLE	0.020	No Message
11	B51	VG60X40	3105	233	1530	0.152	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.039	0.071	0.544	CUMPLE	0.020	No Message
11	B51	VG60X40	3105	233	1530	0.152	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.042	0.071	0.587	CUMPLE	0.021	No Message
11	B51	VG60X40	3547.5	233	1530	0.152	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.044	0.071	0.612	CUMPLE	0.021	No Message
11	B51	VG60X40	3990	124	1530	0.081	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.045	0.071	0.637	CUMPLE	0.021	No Message
11	B61	VG60X40	0	21	1530	0.014	CUMPLE	441	1530	0.288	CUMPLE	0.033	0.071	0.459	CUMPLE	0.019	No Message
11	B61	VG60X40	345	109	1530	0.071	CUMPLE	440	1530	0.288	CUMPLE	0.031	0.071	0.439	CUMPLE	0.019	No Message
11	B61	VG60X40	690	109	1530	0.071	CUMPLE	434	1530	0.284	CUMPLE	0.030	0.071	0.420	CUMPLE	0.019	No Message
11	B61	VG60X40	1035	109	1530	0.071	CUMPLE	423	1530	0.276	CUMPLE	0.029	0.071	0.400	CUMPLE	0.019	No Message
11	B61	VG60X40	1035	109	1530	0.071	CUMPLE	420	1530	0.275	CUMPLE	0.026	0.071	0.358	CUMPLE	0.019	No Message
11	B61	VG60X40	1380	109	1530	0.071	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.024	0.071	0.339	CUMPLE	0.019	No Message
11	B61	VG60X40	1725	109	1530	0.071	CUMPLE	401	1530	0.262	CUMPLE	0.023	0.071	0.319	CUMPLE	0.019	No Message
11	B61	VG60X40	2070	109	1530	0.071	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.021	0.071	0.299	CUMPLE	0.019	No Message
11	B61	VG60X40	2070	109	1530	0.071	CUMPLE	405	1530	0.265	CUMPLE	0.022	0.071	0.309	CUMPLE	0.019	No Message
11	B61	VG60X40	2415	109	1530	0.071	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.023	0.071	0.328	CUMPLE	0.019	No Message
11	B61	VG60X40	2760	109	1530	0.071	CUMPLE	416	1530	0.272	CUMPLE	0.025	0.071	0.348	CUMPLE	0.019	No Message
11	B61	VG60X40	3105	109	1530	0.071	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.026	0.071	0.367	CUMPLE	0.019	No Message
11	B61	VG60X40	3105	109	1530	0.071	CUMPLE	412	1530	0.269	CUMPLE	0.029	0.071	0.409	CUMPLE	0.019	No Message
11	B61	VG60X40	3547.5	109	1530	0.071	CUMPLE	387	1530	0.253	CUMPLE	0.031	0.071	0.434	CUMPLE	0.019	No Message
11	B61	VG60X40	3990	198	1530	0.129	CUMPLE	354	1530	0.231	CUMPLE	0.033	0.071	0.459	CUMPLE	0.019	No Message
11	B62	VG60X40	150	487	1530	0.318	CUMPLE	242	1530	0.158	CUMPLE	0.032	0.071	0.449	CUMPLE	0.020	No Message
11	B62	VG60X40	643.3	349	1530	0.228	CUMPLE	120	1530	0.078	CUMPLE	0.030	0.071	0.421	CUMPLE	0.020	No Message
11	B62	VG60X40	1136.7	224	1530	0.146	CUMPLE	120	1530	0.078	CUMPLE	0.028	0.071	0.393	CUMPLE	0.020	No Message
11	B62	VG60X40	1136.7	207	1530	0.135	CUMPLE	120	1530	0.078	CUMPLE	0.024	0.071	0.336	CUMPLE	0.018	No Message
11	B62	VG60X40	1515.6	143	1530	0.093	CUMPLE	152	1530	0.099	CUMPLE	0.022	0.071	0.315	CUMPLE	0.018	No Message
11	B62	VG60X40	1894.4	120	1530	0.078	CUMPLE	205	1530	0.134	CUMPLE	0.023	0.071	0.320	CUMPLE	0.018	No Message
11	B62	VG60X40	2273.3	120	1530	0.078	CUMPLE	251	1530	0.164	CUMPLE	0.024	0.071	0.342	CUMPLE	0.018	No Message
11	B62	VG60X40	2273.3	120	1530	0.078	CUMPLE	251	1530	0.164	CUMPLE	0.028	0.071	0.389	CUMPLE	0.018	No Message
11	B62	VG60X40	2652.2	120	1530	0.078	CUMPLE	278	1530	0.182	CUMPLE	0.029	0.071	0.410	CUMPLE	0.018	No Message
11	B62	VG60X40	3031.1	120	1530	0.078	CUMPLE	300	1530	0.196	CUMPLE	0.031	0.071	0.432	CUMPLE	0.018	No Message
11	B62	VG60X40	3410	21	1530	0.014	CUMPLE	316	1530	0.207	CUMPLE	0.032	0.071	0.453	CUMPLE	0.018	No Message
10	B3	VG60X40	225	908	1530	0.593	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.104	0.071	1.458	REFORZAR	0.057	No Message
10	B3	VG60X40	591.3	720	1530	0.471	CUMPLE	632	1530	0.413	CUMPLE	0.102	0.071	1.437	REFORZAR	0.057	No Message
10	B3	VG60X40	957.5	584	1530	0.382	CUMPLE	489	1530	0.320	CUMPLE	0.101	0.071	1.416	REFORZAR	0.057	No Message
10	B3	VG60X40	957.5	583	1530	0.381	CUMPLE	489	1530	0.320	CUMPLE	0.089	0.071	1.243	REFORZAR	0.021	No Message
10	B3	VG60X40	1436.3														

10	B5	VG60X40	150	3	1530	0.002	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.090	0.071	1.257	REFORZAR	0.017	No Message
10	B5	VG60X40	516.7	400	1530	0.261	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.088	0.071	1.236	REFORZAR	0.017	No Message
10	B5	VG60X40	883.3	400	1530	0.261	CUMPLE	587	1530	0.384	CUMPLE	0.087	0.071	1.215	REFORZAR	0.017	No Message
10	B5	VG60X40	1250	400	1530	0.261	CUMPLE	424	1530	0.277	CUMPLE	0.085	0.071	1.194	REFORZAR	0.017	No Message
10	B5	VG60X40	1250	400	1530	0.261	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.081	0.071	1.134	REFORZAR	0.018	No Message
10	B5	VG60X40	1666.7	400	1530	0.261	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.079	0.071	1.111	REFORZAR	0.018	No Message
10	B5	VG60X40	2083.3	400	1530	0.261	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.077	0.071	1.087	REFORZAR	0.018	No Message
10	B5	VG60X40	2500	400	1530	0.261	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.076	0.071	1.063	REFORZAR	0.018	No Message
10	B5	VG60X40	2500	400	1530	0.261	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.077	0.071	1.082	REFORZAR	0.018	No Message
10	B5	VG60X40	2916.7	551	1530	0.360	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.079	0.071	1.106	REFORZAR	0.018	No Message
10	B5	VG60X40	3333.3	720	1530	0.471	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.081	0.071	1.130	REFORZAR	0.018	No Message
10	B5	VG60X40	3750	842	1530	0.550	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.082	0.071	1.153	REFORZAR	0.018	No Message
10	B5	VG60X40	3750	867	1530	0.567	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.087	0.071	1.223	REFORZAR	0.018	No Message
10	B5	VG60X40	4062.5	1055	1530	0.690	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.088	0.071	1.241	REFORZAR	0.018	No Message
10	B5	VG60X40	4375	1249	1530	0.816	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.090	0.071	1.259	REFORZAR	0.018	No Message
10	B8	VG60X40	625	33	1530	0.022	CUMPLE	17	1530	0.011	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
10	B8	VG60X40	1125	33	1530	0.022	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
10	B8	VG60X40	1125	31	1530	0.020	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
10	B8	VG60X40	1500	22	1530	0.014	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
10	B8	VG60X40	1875	19	1530	0.012	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
10	B8	VG60X40	2250	23	1530	0.015	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
10	B8	VG60X40	2250	18	1530	0.012	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
10	B8	VG60X40	2625	10	1530	0.007	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
10	B8	VG60X40	3000	10	1530	0.007	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
10	B8	VG60X40	3375	16	1530	0.010	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
10	B8	VG60X40	3375	16	1530	0.010	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
10	B8	VG60X40	3812.5	10	1530	0.007	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
10	B8	VG60X40	4250	13	1530	0.008	CUMPLE	7	1530	0.005	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
10	B9	VG60X40	250	286	1530	0.187	CUMPLE	735	1530	0.480	CUMPLE	0.120	0.071	1.681	REFORZAR	0.028	No Message
10	B9	VG60X40	634	385	1530	0.252	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.118	0.071	1.659	REFORZAR	0.028	No Message
10	B9	VG60X40	1018	385	1530	0.252	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.117	0.071	1.637	REFORZAR	0.028	No Message
10	B9	VG60X40	1018	385	1530	0.252	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.097	0.071	1.359	REFORZAR	0.027	No Message
10	B9	VG60X40	1357.3	385	1530	0.252	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.095	0.071	1.340	REFORZAR	0.027	No Message
10	B9	VG60X40	1696.7	385	1530	0.252	CUMPLE	705	1530	0.461	CUMPLE	0.094	0.071	1.320	REFORZAR	0.027	No Message
10	B9	VG60X40	2036	385	1530	0.252	CUMPLE	606	1530	0.396	CUMPLE	0.093	0.071	1.301	REFORZAR	0.027	No Message
10	B9	VG60X40	2036	385	1530	0.252	CUMPLE	605	1530	0.395	CUMPLE	0.075	0.071	1.050	REFORZAR	0.026	No Message
10	B9	VG60X40	2375.3	385	1530	0.252	CUMPLE	522	1530	0.341	CUMPLE	0.076	0.071	1.069	REFORZAR	0.026	No Message
10	B9	VG60X40	2714.7	385	1530	0.252	CUMPLE	495	1530	0.324	CUMPLE	0.078	0.071	1.088	REFORZAR	0.026	No Message
10	B9	VG60X40	3054	385	1530	0.252	CUMPLE	468	1530	0.306	CUMPLE	0.079	0.071	1.108	REFORZAR	0.026	No Message
10	B9	VG60X40	3054	385	1530	0.252	CUMPLE	467	1530	0.305	CUMPLE	0.102	0.071	1.427	REFORZAR	0.023	No Message
10	B9	VG60X40	3393.3	425	1530	0.278	CUMPLE	385	1530	0.252	CUMPLE	0.103	0.071	1.446	REFORZAR	0.023	No Message
10	B9	VG60X40	3732.7	720	1530	0.471	CUMPLE	385	1530	0.252	CUMPLE	0.104	0.071	1.466	REFORZAR	0.023	No Message
10	B9	VG60X40	4072	819	1530	0.535	CUMPLE	385	1530	0.252	CUMPLE	0.106	0.071	1.485	REFORZAR	0.023	No Message
10	B9	VG60X40	4072	820	1530	0.536	CUMPLE	385	1530	0.252	CUMPLE	0.126	0.071	1.772	REFORZAR	0.049	No Message
10	B9	VG60X40	4465	1201	1530	0.785	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.128	0.071	1.794	REFORZAR	0.049	No Message
10	B10	VG60X40	250	1842	1530	1.204	REFORZAR	884	1530	0.578	CUMPLE	0.171	0.071	2.399	REFORZAR	0.031	No Message
10	B10	VG60X40	603.8	1381	1530	0.903	CUMPLE	579	1530	0.378	CUMPLE	0.170	0.071	2.379	REFORZAR	0.031	No Message
10	B10	VG60X40	957.5	944	1530	0.617	CUMPLE	579	1530	0.378	CUMPLE	0.168	0.071	2.359	REFORZAR	0.031	No Message
10	B10	VG60X40	957.5	943	1530	0.616	CUMPLE	579	1530	0.378	CUMPLE	0.149	0.071	2.093	REFORZAR	0.028	No Message
10	B10	VG60X40	1436.3	626	1530	0.409	CUMPLE	579	1530	0.378	CUMPLE	0.147	0.071	2.066	REFORZAR	0.028	No Message
10	B10	VG60X40	1915	579	1530	0.378	CUMPLE	579	1530	0.378	CUMPLE	0.145	0.071	2.038	REFORZAR	0.028	No Message
10	B10	VG60X40	1915	579	1530	0.378	CUMPLE	579	1530	0.378	CUMPLE	0.146	0.071	2.042	REFORZAR	0.024	No Message
10	B10	VG60X40	2393.8	579	1530	0.378	CUMPLE	579	1530	0.378	CUMPLE	0.147	0.071	2.069	REFORZAR	0.024	No Message
10	B10	VG60X40	2872.5	579	1530	0.378	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.149	0.071	2.096	REFORZAR	0.024	No Message
10	B10	VG60X40	2872.5	579	1530	0.378	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.168	0.071	2.361	REFORZAR	0.018	No Message
10	B10	VG60X40	3226.3	579	1530	0.378	CUMPLE	866	1530	0.566	CUMPLE	0.170	0.071	2.381	REFORZAR	0.018	No Message
10	B10	VG60X40	3580	90	1530	0.059	CUMPLE	1054	1530	0.689	CUMPLE	0.171	0.071	2.401	REFORZAR	0.018	No Message
10	B11	VG60X40	250	682	1530	0.446	CUMPLE	365	1530	0.239	CUMPLE	0.092	0.071	1.297	REFORZAR	0.019	No Message
10	B11	VG60X40	603.8	420	1530	0.275	CUMPLE	356	1530	0.233	CUMPLE	0.091	0.071	1.277	REFORZAR	0.019	No Message
10	B11	VG60X40	957.5	223	1530	0.146	CUMPLE	399	1530	0.261	CUMPLE	0.090	0.071	1.257	REFORZAR	0.019	No Message
10	B11	VG60X40	957.5	222	1530	0.145	CUMPLE	399	1530	0.261	CUMPLE	0.073	0.071	1.025	REFORZAR	0.015	No Message
10	B11	VG60X40	1436.3	168	1530	0.110	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.071	0.071	0.997	CUMPLE	0.015	No Message
10	B11	VG60X40	1915	168	1530	0.110	CUMPLE	367	1530	0.240	CUMPLE	0.069	0.071	0.970	CUMPLE	0.015	No Message
10	B11	VG60X40	1915	168	1530	0.110	CUMPLE	367	1530	0.240	CUMPLE	0.069	0.071	0.965	CUMPLE	0.019	No Message
10	B11	VG60X40	2393.8	168	1530	0.110	CUMPLE	427	1530	0.279	CUMPLE	0.071	0.071	0.992	CUMPLE	0.019	No Message
10	B11	VG60X40	2872.5	168	1530	0.110	CUMPLE	530	1530	0.346	CUMPLE	0.073	0.071	1.019	REFORZAR	0.019	No Message
10	B11	VG60X40	2872.5	168	1530	0.110	CUMPLE	530	1530	0.346	CUMPLE	0.090	0.071	1.265	REFORZAR	0.021	No Message
10	B11	VG60X40	3226.3	278	1530	0.182	CUMPLE	530	1530	0.346	CUMPLE	0.092	0.071	1.285	REFORZAR	0.021	No Message
10	B11	VG60X40	3580	442	1530	0.289	CUMPLE	525	1530	0.343	CUMPLE	0.093	0.071	1.305	REFORZAR	0.021	No Message
10	B12	VG60X40	625	1233	1530	0.806	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.127	0.071	1.778	REFORZAR	0.049	No Message
10	B12	VG60X40	937.5	941	1530	0.615	CUMPLE	395	1530	0.258	CUMPLE	0.125	0.071	1.760	REFORZAR	0.049	No Message
10	B12	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	395	1530	0.258	CUMPLE	0.124	0.071	1.742	REFORZAR	0.049	No Message
10	B12	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	395	1530	0.258	CUMPLE	0.097	0.071	1.356	REFORZAR	0.027	No Message
10	B12	VG60X40	1666.7	527	1530	0.344	CUMPLE	395	1530	0.258	CUMPLE	0.095	0.071	1.332	REFORZAR	0.027	No Message
10	B12	VG60X40	2083.3	395	1530	0.258	CUMPLE	395	1530	0.258	CUMPLE	0.093	0.071	1.309	REFORZAR	0.027	No Message
10	B12	VG60X40	2500	395	1530	0.258	CUMPLE	411	1530	0.269	CUMPLE	0.092	0.071	1.285	REFORZAR	0.027	No Message
10	B12	VG60X40	2500	395	1530	0.258	CUMPLE	411	1530	0.269	CUMPLE	0.085	0.071	1.197	REFORZAR	0.024	No Message
10	B12	VG60X															

10	B19	VG60X40	3333.3	350	1530	0.229	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.051	0.071	0.721	CUMPLE	0.041	No Message
10	B19	VG60X40	3750	350	1530	0.229	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.053	0.071	0.744	CUMPLE	0.041	No Message
10	B19	VG60X40	3750	350	1530	0.229	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.055	0.071	0.778	CUMPLE	0.041	No Message
10	B19	VG60X40	4166.7	350	1530	0.229	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.057	0.071	0.802	CUMPLE	0.041	No Message
10	B19	VG60X40	4583.3	350	1530	0.229	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.059	0.071	0.825	CUMPLE	0.041	No Message
10	B19	VG60X40	5000	0	1530	0.000	CUMPLE	317	1530	0.207	CUMPLE	0.061	0.071	0.849	CUMPLE	0.041	No Message
10	B20	VG60X40	225	1435	1530	0.938	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.089	0.071	1.249	REFORZAR	0.057	No Message
10	B20	VG60X40	621.5	1160	1530	0.758	CUMPLE	457	1530	0.299	CUMPLE	0.087	0.071	1.226	REFORZAR	0.057	No Message
10	B20	VG60X40	1018	898	1530	0.587	CUMPLE	457	1530	0.299	CUMPLE	0.086	0.071	1.204	REFORZAR	0.057	No Message
10	B20	VG60X40	1018	898	1530	0.587	CUMPLE	457	1530	0.299	CUMPLE	0.073	0.071	1.024	REFORZAR	0.025	No Message
10	B20	VG60X40	1357.3	723	1530	0.473	CUMPLE	457	1530	0.299	CUMPLE	0.072	0.071	1.005	REFORZAR	0.025	No Message
10	B20	VG60X40	1696.7	720	1530	0.471	CUMPLE	457	1530	0.299	CUMPLE	0.070	0.071	0.986	CUMPLE	0.025	No Message
10	B20	VG60X40	2036	525	1530	0.343	CUMPLE	457	1530	0.299	CUMPLE	0.069	0.071	0.966	CUMPLE	0.025	No Message
10	B20	VG60X40	2036	525	1530	0.343	CUMPLE	457	1530	0.299	CUMPLE	0.056	0.071	0.782	CUMPLE	0.041	No Message
10	B20	VG60X40	2375.3	457	1530	0.299	CUMPLE	457	1530	0.299	CUMPLE	0.054	0.071	0.762	CUMPLE	0.041	No Message
10	B20	VG60X40	2714.7	457	1530	0.299	CUMPLE	457	1530	0.299	CUMPLE	0.054	0.071	0.757	CUMPLE	0.041	No Message
10	B20	VG60X40	3054	457	1530	0.299	CUMPLE	457	1530	0.299	CUMPLE	0.055	0.071	0.776	CUMPLE	0.041	No Message
10	B20	VG60X40	3054	457	1530	0.299	CUMPLE	457	1530	0.299	CUMPLE	0.067	0.071	0.941	CUMPLE	0.053	No Message
10	B20	VG60X40	3393.3	457	1530	0.299	CUMPLE	457	1530	0.299	CUMPLE	0.068	0.071	0.960	CUMPLE	0.053	No Message
10	B20	VG60X40	3732.7	457	1530	0.299	CUMPLE	457	1530	0.299	CUMPLE	0.070	0.071	0.980	CUMPLE	0.053	No Message
10	B20	VG60X40	4072	457	1530	0.299	CUMPLE	457	1530	0.299	CUMPLE	0.071	0.071	0.999	CUMPLE	0.053	No Message
10	B20	VG60X40	4072	457	1530	0.299	CUMPLE	457	1530	0.299	CUMPLE	0.080	0.071	1.121	REFORZAR	0.058	No Message
10	B20	VG60X40	4411.3	457	1530	0.299	CUMPLE	457	1530	0.299	CUMPLE	0.081	0.071	1.140	REFORZAR	0.058	No Message
10	B20	VG60X40	4750.7	457	1530	0.299	CUMPLE	457	1530	0.299	CUMPLE	0.083	0.071	1.159	REFORZAR	0.058	No Message
10	B20	VG60X40	5090	6	1530	0.004	CUMPLE	231	1530	0.151	CUMPLE	0.084	0.071	1.179	REFORZAR	0.058	No Message
10	B21	VG60X40	225	1009	1530	0.659	CUMPLE	801	1530	0.524	CUMPLE	0.091	0.071	1.282	REFORZAR	0.000	No Message
10	B21	VG60X40	630	768	1530	0.502	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.090	0.071	1.259	REFORZAR	0.000	No Message
10	B21	VG60X40	1035	718	1530	0.469	CUMPLE	624	1530	0.408	CUMPLE	0.088	0.071	1.236	REFORZAR	0.000	No Message
10	B21	VG60X40	1035	692	1530	0.452	CUMPLE	605	1530	0.395	CUMPLE	0.086	0.071	1.211	REFORZAR	0.000	No Message
10	B21	VG60X40	1380	450	1530	0.294	CUMPLE	410	1530	0.268	CUMPLE	0.085	0.071	1.191	REFORZAR	0.000	No Message
10	B21	VG60X40	1725	326	1530	0.213	CUMPLE	326	1530	0.213	CUMPLE	0.083	0.071	1.171	REFORZAR	0.000	No Message
10	B21	VG60X40	2070	326	1530	0.213	CUMPLE	326	1530	0.213	CUMPLE	0.082	0.071	1.152	REFORZAR	0.000	No Message
10	B21	VG60X40	2070	326	1530	0.213	CUMPLE	326	1530	0.213	CUMPLE	0.082	0.071	1.154	REFORZAR	0.000	No Message
10	B21	VG60X40	2415	326	1530	0.213	CUMPLE	326	1530	0.213	CUMPLE	0.084	0.071	1.174	REFORZAR	0.000	No Message
10	B21	VG60X40	2760	429	1530	0.280	CUMPLE	454	1530	0.297	CUMPLE	0.085	0.071	1.194	REFORZAR	0.000	No Message
10	B21	VG60X40	3105	654	1530	0.427	CUMPLE	665	1530	0.435	CUMPLE	0.086	0.071	1.213	REFORZAR	0.000	No Message
10	B21	VG60X40	3105	677	1530	0.442	CUMPLE	686	1530	0.448	CUMPLE	0.088	0.071	1.237	REFORZAR	0.000	No Message
10	B21	VG60X40	3510	722	1530	0.472	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.090	0.071	1.260	REFORZAR	0.000	No Message
10	B21	VG60X40	3915	946	1530	0.618	CUMPLE	877	1530	0.573	CUMPLE	0.091	0.071	1.283	REFORZAR	0.000	No Message
10	B23	VG60X40	150	1	1530	0.001	CUMPLE	460	1530	0.301	CUMPLE	0.110	0.071	1.538	REFORZAR	0.015	No Message
10	B23	VG60X40	520.8	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.108	0.071	1.517	REFORZAR	0.015	No Message
10	B23	VG60X40	891.7	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.107	0.071	1.496	REFORZAR	0.015	No Message
10	B23	VG60X40	891.7	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.100	0.071	1.403	REFORZAR	0.000	No Message
10	B23	VG60X40	1337.5	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.098	0.071	1.378	REFORZAR	0.000	No Message
10	B23	VG60X40	1783.3	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.096	0.071	1.352	REFORZAR	0.000	No Message
10	B23	VG60X40	1783.3	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.089	0.071	1.249	REFORZAR	0.000	No Message
10	B23	VG60X40	2229.2	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.087	0.071	1.224	REFORZAR	0.000	No Message
10	B23	VG60X40	2675	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.085	0.071	1.198	REFORZAR	0.000	No Message
10	B23	VG60X40	2675	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.070	0.071	0.981	CUMPLE	0.017	No Message
10	B23	VG60X40	3033.3	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.072	0.071	1.005	REFORZAR	0.017	No Message
10	B23	VG60X40	3391.7	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.074	0.071	1.037	REFORZAR	0.017	No Message
10	B23	VG60X40	3750	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.077	0.071	1.077	REFORZAR	0.017	No Message
10	B23	VG60X40	3750	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.087	0.071	1.228	REFORZAR	0.000	No Message
10	B23	VG60X40	4108.3	575	1530	0.376	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.090	0.071	1.269	REFORZAR	0.000	No Message
10	B23	VG60X40	4466.7	720	1530	0.471	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.093	0.071	1.311	REFORZAR	0.000	No Message
10	B23	VG60X40	4825	860	1530	0.562	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.096	0.071	1.352	REFORZAR	0.000	No Message
10	B23	VG60X40	4825	883	1530	0.577	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.117	0.071	1.639	REFORZAR	0.046	No Message
10	B23	VG60X40	5300	1339	1530	0.875	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.120	0.071	1.690	REFORZAR	0.046	No Message
10	B23	VG60X40	5775	1828	1530	1.195	REFORZAR	878	1530	0.574	CUMPLE	0.123	0.071	1.727	REFORZAR	0.046	No Message
10	B24	VG60X40	150	64	1530	0.042	CUMPLE	464	1530	0.303	CUMPLE	0.077	0.071	1.075	REFORZAR	0.012	No Message
10	B24	VG60X40	520.8	320	1530	0.209	CUMPLE	465	1530	0.304	CUMPLE	0.075	0.071	1.054	REFORZAR	0.012	No Message
10	B24	VG60X40	891.7	320	1530	0.209	CUMPLE	460	1530	0.301	CUMPLE	0.074	0.071	1.033	REFORZAR	0.012	No Message
10	B24	VG60X40	891.7	320	1530	0.209	CUMPLE	460	1530	0.301	CUMPLE	0.067	0.071	0.944	CUMPLE	0.000	No Message
10	B24	VG60X40	1337.5	320	1530	0.209	CUMPLE	412	1530	0.269	CUMPLE	0.065	0.071	0.919	CUMPLE	0.000	No Message
10	B24	VG60X40	1783.3	320	1530	0.209	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.064	0.071	0.893	CUMPLE	0.000	No Message
10	B24	VG60X40	1783.3	320	1530	0.209	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.057	0.071	0.793	CUMPLE	0.012	No Message
10	B24	VG60X40	2229.2	320	1530	0.209	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.055	0.071	0.768	CUMPLE	0.012	No Message
10	B24	VG60X40	2675	320	1530	0.209	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.053	0.071	0.742	CUMPLE	0.012	No Message
10	B24	VG60X40	2675	320	1530	0.209	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.049	0.071	0.694	CUMPLE	0.000	No Message
10	B24	VG60X40	3033.3	320	1530	0.209	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.051	0.071	0.714	CUMPLE	0.000	No Message
10	B24	VG60X40	3391.7	320	1530	0.209	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.052	0.071	0.735	CUMPLE	0.000	No Message
10	B24	VG60X40	3750	331	1530	0.216	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.054	0.071	0.755	CUMPLE	0.000	No Message
10	B24	VG60X40	3750	331	1530	0.216	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.063	0.071	0.890	CUMPLE	0.017	No Message
10	B24	VG60X40	4108.3	532	1530	0.348	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.065	0.071	0.911	CUMPLE	0.017	No Message
10	B24	VG60X40	4466.7	720	1530	0.471	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.066	0.071	0.931	CUMPLE	0.017	No Message
10	B24	VG60X40	4825	721	1530	0.471	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.068	0.071	0.952	CUMPLE	0.017	No Message
10	B24	VG60X40	4825	722	1530	0.472	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.079	0.071	1.			

10	B22	VG60X40	1357.3	720	1530	0.471	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.065	0.071	0.910	CUMPLE	0.031	No Message
10	B22	VG60X40	1696.7	604	1530	0.395	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.063	0.071	0.890	CUMPLE	0.031	No Message
10	B22	VG60X40	2036	411	1530	0.269	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.062	0.071	0.871	CUMPLE	0.031	No Message
10	B22	VG60X40	2036	410	1530	0.268	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.049	0.071	0.694	CUMPLE	0.045	No Message
10	B22	VG60X40	2375.3	400	1530	0.261	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.048	0.071	0.675	CUMPLE	0.045	No Message
10	B22	VG60X40	2714.7	400	1530	0.261	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.047	0.071	0.661	CUMPLE	0.045	No Message
10	B22	VG60X40	3054	400	1530	0.261	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.048	0.071	0.680	CUMPLE	0.045	No Message
10	B22	VG60X40	3054	400	1530	0.261	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.060	0.071	0.843	CUMPLE	0.056	No Message
10	B22	VG60X40	3393.3	400	1530	0.261	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.061	0.071	0.862	CUMPLE	0.056	No Message
10	B22	VG60X40	3732.7	400	1530	0.261	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.063	0.071	0.881	CUMPLE	0.056	No Message
10	B22	VG60X40	4072	400	1530	0.261	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.064	0.071	0.901	CUMPLE	0.056	No Message
10	B22	VG60X40	4072	400	1530	0.261	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.073	0.071	1.020	REFORZAR	0.060	No Message
10	B22	VG60X40	4411.3	400	1530	0.261	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.074	0.071	1.040	REFORZAR	0.060	No Message
10	B22	VG60X40	4750.7	400	1530	0.261	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.075	0.071	1.059	REFORZAR	0.060	No Message
10	B22	VG60X40	5090	3	1530	0.002	CUMPLE	201	1530	0.131	CUMPLE	0.077	0.071	1.078	REFORZAR	0.060	No Message
10	B26	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	330	1530	0.216	CUMPLE	0.063	0.071	0.881	CUMPLE	0.036	No Message
10	B26	VG60X40	339.3	369	1530	0.241	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.061	0.071	0.862	CUMPLE	0.036	No Message
10	B26	VG60X40	678.7	369	1530	0.241	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.060	0.071	0.843	CUMPLE	0.036	No Message
10	B26	VG60X40	1018	369	1530	0.241	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.059	0.071	0.823	CUMPLE	0.036	No Message
10	B26	VG60X40	1018	369	1530	0.241	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.057	0.071	0.799	CUMPLE	0.036	No Message
10	B26	VG60X40	1357.3	369	1530	0.241	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.056	0.071	0.779	CUMPLE	0.036	No Message
10	B26	VG60X40	1696.7	369	1530	0.241	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.054	0.071	0.760	CUMPLE	0.036	No Message
10	B26	VG60X40	2036	369	1530	0.241	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.053	0.071	0.741	CUMPLE	0.036	No Message
10	B26	VG60X40	2036	369	1530	0.241	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.050	0.071	0.705	CUMPLE	0.035	No Message
10	B26	VG60X40	2375.3	369	1530	0.241	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.049	0.071	0.686	CUMPLE	0.035	No Message
10	B26	VG60X40	2714.7	459	1530	0.300	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.049	0.071	0.686	CUMPLE	0.035	No Message
10	B26	VG60X40	3054	593	1530	0.388	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.050	0.071	0.706	CUMPLE	0.035	No Message
10	B26	VG60X40	3054	605	1530	0.395	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.053	0.071	0.742	CUMPLE	0.034	No Message
10	B26	VG60X40	3393.3	720	1530	0.471	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.054	0.071	0.762	CUMPLE	0.034	No Message
10	B26	VG60X40	3732.7	720	1530	0.471	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.056	0.071	0.781	CUMPLE	0.034	No Message
10	B26	VG60X40	4072	810	1530	0.529	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.057	0.071	0.800	CUMPLE	0.034	No Message
10	B26	VG60X40	4072	821	1530	0.537	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.059	0.071	0.828	CUMPLE	0.033	No Message
10	B26	VG60X40	4468.5	981	1530	0.641	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.061	0.071	0.850	CUMPLE	0.033	No Message
10	B26	VG60X40	4865	1149	1530	0.751	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.062	0.071	0.873	CUMPLE	0.033	No Message
10	B78	VG60X40	225	1104	1530	0.722	CUMPLE	719	1530	0.470	CUMPLE	0.061	0.071	0.860	CUMPLE	0.038	No Message
10	B78	VG60X40	566.7	962	1530	0.629	CUMPLE	356	1530	0.233	CUMPLE	0.060	0.071	0.841	CUMPLE	0.038	No Message
10	B78	VG60X40	908.3	826	1530	0.540	CUMPLE	356	1530	0.233	CUMPLE	0.059	0.071	0.821	CUMPLE	0.038	No Message
10	B78	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	356	1530	0.233	CUMPLE	0.057	0.071	0.802	CUMPLE	0.038	No Message
10	B78	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	356	1530	0.233	CUMPLE	0.054	0.071	0.764	CUMPLE	0.039	No Message
10	B78	VG60X40	1666.7	720	1530	0.471	CUMPLE	356	1530	0.233	CUMPLE	0.053	0.071	0.740	CUMPLE	0.039	No Message
10	B78	VG60X40	2083.3	548	1530	0.358	CUMPLE	356	1530	0.233	CUMPLE	0.051	0.071	0.717	CUMPLE	0.039	No Message
10	B78	VG60X40	2500	380	1530	0.248	CUMPLE	356	1530	0.233	CUMPLE	0.049	0.071	0.693	CUMPLE	0.039	No Message
10	B78	VG60X40	2500	370	1530	0.242	CUMPLE	356	1530	0.233	CUMPLE	0.049	0.071	0.688	CUMPLE	0.040	No Message
10	B78	VG60X40	2916.7	356	1530	0.233	CUMPLE	356	1530	0.233	CUMPLE	0.051	0.071	0.711	CUMPLE	0.040	No Message
10	B78	VG60X40	3333.3	356	1530	0.233	CUMPLE	356	1530	0.233	CUMPLE	0.052	0.071	0.735	CUMPLE	0.040	No Message
10	B78	VG60X40	3750	356	1530	0.233	CUMPLE	356	1530	0.233	CUMPLE	0.054	0.071	0.759	CUMPLE	0.040	No Message
10	B78	VG60X40	3750	356	1530	0.233	CUMPLE	356	1530	0.233	CUMPLE	0.057	0.071	0.793	CUMPLE	0.040	No Message
10	B78	VG60X40	4166.7	356	1530	0.233	CUMPLE	356	1530	0.233	CUMPLE	0.058	0.071	0.817	CUMPLE	0.040	No Message
10	B78	VG60X40	4583.3	356	1530	0.233	CUMPLE	356	1530	0.233	CUMPLE	0.060	0.071	0.841	CUMPLE	0.040	No Message
10	B78	VG60X40	5000	0	1530	0.000	CUMPLE	327	1530	0.214	CUMPLE	0.062	0.071	0.864	CUMPLE	0.040	No Message
10	B79	VG60X40	0	10	1530	0.007	CUMPLE	225	1530	0.147	CUMPLE	0.082	0.071	1.148	REFORZAR	0.059	No Message
10	B79	VG60X40	416.7	438	1530	0.286	CUMPLE	438	1530	0.286	CUMPLE	0.080	0.071	1.124	REFORZAR	0.059	No Message
10	B79	VG60X40	833.3	438	1530	0.286	CUMPLE	438	1530	0.286	CUMPLE	0.078	0.071	1.101	REFORZAR	0.059	No Message
10	B79	VG60X40	1250	438	1530	0.286	CUMPLE	438	1530	0.286	CUMPLE	0.077	0.071	1.077	REFORZAR	0.059	No Message
10	B79	VG60X40	1250	438	1530	0.286	CUMPLE	438	1530	0.286	CUMPLE	0.065	0.071	0.910	CUMPLE	0.051	No Message
10	B79	VG60X40	1666.7	438	1530	0.286	CUMPLE	438	1530	0.286	CUMPLE	0.063	0.071	0.886	CUMPLE	0.051	No Message
10	B79	VG60X40	2083.3	438	1530	0.286	CUMPLE	438	1530	0.286	CUMPLE	0.061	0.071	0.862	CUMPLE	0.051	No Message
10	B79	VG60X40	2500	438	1530	0.286	CUMPLE	438	1530	0.286	CUMPLE	0.060	0.071	0.839	CUMPLE	0.051	No Message
10	B79	VG60X40	2500	438	1530	0.286	CUMPLE	438	1530	0.286	CUMPLE	0.061	0.071	0.852	CUMPLE	0.033	No Message
10	B79	VG60X40	2916.7	476	1530	0.311	CUMPLE	438	1530	0.286	CUMPLE	0.062	0.071	0.875	CUMPLE	0.033	No Message
10	B79	VG60X40	3333.3	709	1530	0.463	CUMPLE	438	1530	0.286	CUMPLE	0.064	0.071	0.899	CUMPLE	0.033	No Message
10	B79	VG60X40	3750	720	1530	0.471	CUMPLE	438	1530	0.286	CUMPLE	0.066	0.071	0.923	CUMPLE	0.033	No Message
10	B79	VG60X40	3750	720	1530	0.471	CUMPLE	438	1530	0.286	CUMPLE	0.082	0.071	1.150	REFORZAR	0.051	No Message
10	B79	VG60X40	4091.7	925	1530	0.605	CUMPLE	438	1530	0.286	CUMPLE	0.083	0.071	1.170	REFORZAR	0.051	No Message
10	B79	VG60X40	4433.3	1144	1530	0.748	CUMPLE	438	1530	0.286	CUMPLE	0.085	0.071	1.189	REFORZAR	0.051	No Message
10	B79	VG60X40	4775	1371	1530	0.896	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.086	0.071	1.208	REFORZAR	0.051	No Message
10	B76	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	50	1530	0.033	CUMPLE	0.037	0.071	0.514	CUMPLE	0.026	No Message
10	B76	VG60X40	350	42	1530	0.027	CUMPLE	42	1530	0.027	CUMPLE	0.035	0.071	0.494	CUMPLE	0.026	No Message
10	B76	VG60X40	700	101	1530	0.066	CUMPLE	42	1530	0.027	CUMPLE	0.035	0.071	0.494	CUMPLE	0.026	No Message
10	B76	VG60X40	1050	169	1530	0.110	CUMPLE	84	1530	0.055	CUMPLE	0.037	0.071	0.514	CUMPLE	0.026	No Message
10	B80	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	147	1530	0.096	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
10	B80	VG60X40	445.8	103	1530	0.067	CUMPLE	185	1530	0.121	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
10	B80	VG60X40	891.7	103	1530	0.067	CUMPLE	214	1530	0.140	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
10	B80	VG60X40	891.7	103	1530	0.067	CUMPLE	214	1530	0.140	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
10	B80	VG60X40	1337.5	103	1530	0.067	CUMPLE	221	1530	0.144	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
10	B80	VG60X40	1783.3	103	1530	0.067	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
10	B80	VG60X40	1783.3	103	1530	0.067	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
10	B80	VG60X40	2229.2	103	1												

10	B96	VG60X40	625	687	1530	0.449	CUMPLE	340	1530	0.222	CUMPLE	0.027	0.071	0.373	CUMPLE	0.047	No Message
10	B96	VG60X40	937.5	505	1530	0.330	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.025	0.071	0.350	CUMPLE	0.047	No Message
10	B96	VG60X40	1250	330	1530	0.216	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.023	0.071	0.328	CUMPLE	0.047	No Message
10	B96	VG60X40	1250	329	1530	0.215	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.006	0.071	0.082	CUMPLE	0.032	No Message
10	B96	VG60X40	1666.7	264	1530	0.173	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.007	0.071	0.104	CUMPLE	0.032	No Message
10	B96	VG60X40	2083.3	264	1530	0.173	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.009	0.071	0.126	CUMPLE	0.032	No Message
10	B96	VG60X40	2500	264	1530	0.173	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.022	0.071	0.314	CUMPLE	0.032	No Message
10	B96	VG60X40	2500	264	1530	0.173	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.005	0.071	0.074	CUMPLE	0.034	No Message
10	B96	VG60X40	2916.7	264	1530	0.173	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.004	0.071	0.052	CUMPLE	0.034	No Message
10	B96	VG60X40	3333.3	264	1530	0.173	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.002	0.071	0.029	CUMPLE	0.034	No Message
10	B96	VG60X40	3750	337	1530	0.220	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.001	0.071	0.007	CUMPLE	0.034	No Message
10	B96	VG60X40	3750	337	1530	0.220	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.025	0.071	0.353	CUMPLE	0.032	No Message
10	B96	VG60X40	4166.7	570	1530	0.373	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.027	0.071	0.382	CUMPLE	0.032	No Message
10	B96	VG60X40	4583.3	720	1530	0.471	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.029	0.071	0.412	CUMPLE	0.032	No Message
10	B96	VG60X40	5000	813	1530	0.531	CUMPLE	533	1530	0.348	CUMPLE	0.031	0.071	0.441	CUMPLE	0.032	No Message
10	B97	VG60X40	0	1153	1530	0.754	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.047	0.071	0.665	CUMPLE	0.024	No Message
10	B97	VG60X40	478.8	743	1530	0.486	CUMPLE	371	1530	0.242	CUMPLE	0.046	0.071	0.645	CUMPLE	0.024	No Message
10	B97	VG60X40	957.5	495	1530	0.324	CUMPLE	371	1530	0.242	CUMPLE	0.044	0.071	0.624	CUMPLE	0.024	No Message
10	B97	VG60X40	957.5	494	1530	0.323	CUMPLE	371	1530	0.242	CUMPLE	0.036	0.071	0.507	CUMPLE	0.022	No Message
10	B97	VG60X40	1436.3	371	1530	0.242	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.035	0.071	0.486	CUMPLE	0.022	No Message
10	B97	VG60X40	1915	371	1530	0.242	CUMPLE	590	1530	0.386	CUMPLE	0.033	0.071	0.466	CUMPLE	0.022	No Message
10	B97	VG60X40	1915	371	1530	0.242	CUMPLE	591	1530	0.386	CUMPLE	0.034	0.071	0.471	CUMPLE	0.023	No Message
10	B97	VG60X40	2393.8	371	1530	0.242	CUMPLE	713	1530	0.466	CUMPLE	0.035	0.071	0.491	CUMPLE	0.023	No Message
10	B97	VG60X40	2872.5	371	1530	0.242	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.036	0.071	0.512	CUMPLE	0.023	No Message
10	B97	VG60X40	2872.5	371	1530	0.242	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.044	0.071	0.621	CUMPLE	0.023	No Message
10	B97	VG60X40	3351.3	371	1530	0.242	CUMPLE	732	1530	0.478	CUMPLE	0.046	0.071	0.641	CUMPLE	0.023	No Message
10	B97	VG60X40	3830	0	1530	0.000	CUMPLE	820	1530	0.536	CUMPLE	0.047	0.071	0.662	CUMPLE	0.023	No Message
10	B98	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	765	1530	0.500	CUMPLE	0.055	0.071	0.768	CUMPLE	0.013	No Message
10	B98	VG60X40	339.3	426	1530	0.278	CUMPLE	740	1530	0.484	CUMPLE	0.054	0.071	0.754	CUMPLE	0.013	No Message
10	B98	VG60X40	678.7	426	1530	0.278	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.053	0.071	0.739	CUMPLE	0.013	No Message
10	B98	VG60X40	1018	426	1530	0.278	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.052	0.071	0.725	CUMPLE	0.013	No Message
10	B98	VG60X40	1018	426	1530	0.278	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.043	0.071	0.607	CUMPLE	0.016	No Message
10	B98	VG60X40	1357.3	426	1530	0.278	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.042	0.071	0.593	CUMPLE	0.016	No Message
10	B98	VG60X40	1696.7	426	1530	0.278	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.041	0.071	0.578	CUMPLE	0.016	No Message
10	B98	VG60X40	2036	426	1530	0.278	CUMPLE	696	1530	0.455	CUMPLE	0.040	0.071	0.564	CUMPLE	0.016	No Message
10	B98	VG60X40	2036	426	1530	0.278	CUMPLE	696	1530	0.455	CUMPLE	0.034	0.071	0.482	CUMPLE	0.020	No Message
10	B98	VG60X40	2375.3	426	1530	0.278	CUMPLE	569	1530	0.372	CUMPLE	0.035	0.071	0.496	CUMPLE	0.020	No Message
10	B98	VG60X40	2714.7	426	1530	0.278	CUMPLE	437	1530	0.286	CUMPLE	0.036	0.071	0.511	CUMPLE	0.020	No Message
10	B98	VG60X40	3054	426	1530	0.278	CUMPLE	426	1530	0.278	CUMPLE	0.037	0.071	0.525	CUMPLE	0.020	No Message
10	B98	VG60X40	3054	426	1530	0.278	CUMPLE	426	1530	0.278	CUMPLE	0.047	0.071	0.658	CUMPLE	0.027	No Message
10	B98	VG60X40	3393.3	646	1530	0.422	CUMPLE	426	1530	0.278	CUMPLE	0.048	0.071	0.672	CUMPLE	0.027	No Message
10	B98	VG60X40	3732.7	723	1530	0.473	CUMPLE	426	1530	0.278	CUMPLE	0.049	0.071	0.687	CUMPLE	0.027	No Message
10	B98	VG60X40	4072	971	1530	0.635	CUMPLE	426	1530	0.278	CUMPLE	0.050	0.071	0.701	CUMPLE	0.027	No Message
10	B98	VG60X40	4072	972	1530	0.635	CUMPLE	426	1530	0.278	CUMPLE	0.059	0.071	0.833	CUMPLE	0.044	No Message
10	B98	VG60X40	4465	1334	1530	0.872	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.061	0.071	0.850	CUMPLE	0.044	No Message
10	B91	VG20X30	0	0	1530	0.000	CUMPLE	0	1530	0.000	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
10	B91	VG20X30	358.3	0	1530	0.000	CUMPLE	44	1530	0.029	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
10	B91	VG20X30	716.7	0	1530	0.000	CUMPLE	78	1530	0.051	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
10	B91	VG20X30	1075	0	1530	0.000	CUMPLE	98	1530	0.064	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
10	B91	VG20X30	1075	0	1530	0.000	CUMPLE	99	1530	0.065	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.010	No Message
10	B91	VG20X30	1433.3	0	1530	0.000	CUMPLE	112	1530	0.073	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.010	No Message
10	B91	VG20X30	1791.7	0	1530	0.000	CUMPLE	107	1530	0.070	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.010	No Message
10	B91	VG20X30	2150	10	1530	0.007	CUMPLE	87	1530	0.057	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.010	No Message
10	B91	VG20X30	2150	11	1530	0.007	CUMPLE	84	1530	0.055	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.042	orce and torsion together e
10	B91	VG20X30	2508.3	1	1530	0.001	CUMPLE	67	1530	0.044	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.042	orce and torsion together e
10	B91	VG20X30	2866.7	0	1530	0.000	CUMPLE	38	1530	0.025	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.042	orce and torsion together e
10	B91	VG20X30	3225	0	1530	0.000	CUMPLE	0	1530	0.000	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.042	orce and torsion together e
10	B50	VG60X40	150	53	1530	0.035	CUMPLE	27	1530	0.018	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
10	B50	VG60X40	561.3	175	1530	0.114	CUMPLE	175	1530	0.114	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
10	B50	VG60X40	972.5	175	1530	0.114	CUMPLE	175	1530	0.114	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
10	B50	VG60X40	972.5	175	1530	0.114	CUMPLE	175	1530	0.114	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
10	B50	VG60X40	1458.8	175	1530	0.114	CUMPLE	175	1530	0.114	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
10	B50	VG60X40	1945	175	1530	0.114	CUMPLE	175	1530	0.114	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
10	B50	VG60X40	1945	2787	1530	1.822	REFORZAR	175	1530	0.114	CUMPLE	0.126	0.071	1.770	REFORZAR	0.070	orce and torsion together e
10	B50	VG60X40	2311.3	2091	1530	1.367	REFORZAR	228	1530	0.149	CUMPLE	0.124	0.071	1.744	REFORZAR	0.070	orce and torsion together e
10	B50	VG60X40	2677.5	1443	1530	0.943	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.122	0.071	1.718	REFORZAR	0.070	orce and torsion together e
10	B50	VG60X40	2677.5	1301	1530	0.850	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.119	0.071	1.666	REFORZAR	0.070	orce and torsion together e
10	B50	VG60X40	3043.8	720	1530	0.471	CUMPLE	486	1530	0.318	CUMPLE	0.117	0.071	1.640	REFORZAR	0.070	orce and torsion together e
10	B50	VG60X40	3410	326	1530	0.213	CUMPLE	712	1530	0.465	CUMPLE	0.115	0.071	1.614	REFORZAR	0.070	orce and torsion together e
10	B51	VG60X40	0	473	1530	0.309	CUMPLE	632	1530	0.413	CUMPLE	0.044	0.071	0.622	CUMPLE	0.019	No Message
10	B51	VG60X40	345	342	1530	0.224	CUMPLE	632	1530	0.413	CUMPLE	0.043	0.071	0.602	CUMPLE	0.019	No Message
10	B51	VG60X40	690	235	1530	0.154	CUMPLE	626	1530	0.409	CUMPLE	0.042	0.071	0.583	CUMPLE	0.019	No Message
10	B51	VG60X40	1035	235	1530	0.154	CUMPLE	614	1530	0.401	CUMPLE	0.040	0.071	0.563	CUMPLE	0.019	No Message
10	B51	VG60X40	1035	235	1530	0.154	CUMPLE	611	1530	0.399	CUMPLE	0.037	0.071	0.521	CUMPLE	0.020	No Message
10	B51	VG60X40	1380	235	1530	0.154	CUMPLE	583	1530	0.381	CUMPLE	0.036	0.071	0.501	CUMPLE	0.020	No Message
10	B51	VG60X40	1725	235	1530	0.154	CUMPLE	550	1530	0.359	CUMPLE	0.034	0.071	0.482	CUMPLE	0.020	No Message
10	B51	VG60X40	2070	235	1530	0.154	CUMPLE	534	1530	0.349	CUMPLE	0.038	0.071	0.529	CUMPLE	0.020	No Message
10	B51	VG60X40	2070														

9	B1	VG60X40	3732.7	256	1530	0.167	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.053	0.071	0.748	CUMPLE	0.000	No Message
9	B1	VG60X40	4072	256	1530	0.167	CUMPLE	276	1530	0.180	CUMPLE	0.055	0.071	0.768	CUMPLE	0.000	No Message
9	B1	VG60X40	4072	256	1530	0.167	CUMPLE	287	1530	0.188	CUMPLE	0.058	0.071	0.809	CUMPLE	0.000	No Message
9	B1	VG60X40	4506	263	1530	0.172	CUMPLE	363	1530	0.237	CUMPLE	0.059	0.071	0.833	CUMPLE	0.000	No Message
9	B1	VG60X40	4940	389	1530	0.254	CUMPLE	431	1530	0.282	CUMPLE	0.061	0.071	0.858	CUMPLE	0.000	No Message
9	B2	VG60X40	625	720	1530	0.471	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.084	0.071	1.174	REFORZAR	0.000	No Message
9	B2	VG60X40	1018	603	1530	0.394	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.082	0.071	1.152	REFORZAR	0.000	No Message
9	B2	VG60X40	1018	577	1530	0.377	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.079	0.071	1.107	REFORZAR	0.000	No Message
9	B2	VG60X40	1357.3	427	1530	0.279	CUMPLE	647	1530	0.423	CUMPLE	0.077	0.071	1.088	REFORZAR	0.000	No Message
9	B2	VG60X40	1696.7	349	1530	0.228	CUMPLE	508	1530	0.332	CUMPLE	0.076	0.071	1.068	REFORZAR	0.000	No Message
9	B2	VG60X40	2036	349	1530	0.228	CUMPLE	365	1530	0.239	CUMPLE	0.075	0.071	1.049	REFORZAR	0.000	No Message
9	B2	VG60X40	2036	349	1530	0.228	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.070	0.071	0.989	CUMPLE	0.000	No Message
9	B2	VG60X40	2375.3	349	1530	0.228	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.069	0.071	0.970	CUMPLE	0.000	No Message
9	B2	VG60X40	2714.7	349	1530	0.228	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.068	0.071	0.951	CUMPLE	0.000	No Message
9	B2	VG60X40	3054	349	1530	0.228	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.067	0.071	0.934	CUMPLE	0.000	No Message
9	B2	VG60X40	3054	349	1530	0.228	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.071	0.071	0.990	CUMPLE	0.000	No Message
9	B2	VG60X40	3393.3	384	1530	0.251	CUMPLE	367	1530	0.240	CUMPLE	0.072	0.071	1.009	REFORZAR	0.000	No Message
9	B2	VG60X40	3732.7	586	1530	0.383	CUMPLE	470	1530	0.307	CUMPLE	0.073	0.071	1.028	REFORZAR	0.000	No Message
9	B2	VG60X40	4072	720	1530	0.471	CUMPLE	570	1530	0.373	CUMPLE	0.075	0.071	1.048	REFORZAR	0.000	No Message
9	B2	VG60X40	4072	720	1530	0.471	CUMPLE	586	1530	0.383	CUMPLE	0.078	0.071	1.089	REFORZAR	0.000	No Message
9	B2	VG60X40	4506	849	1530	0.555	CUMPLE	702	1530	0.459	CUMPLE	0.079	0.071	1.113	REFORZAR	0.000	No Message
9	B2	VG60X40	4940	1083	1530	0.708	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.081	0.071	1.138	REFORZAR	0.000	No Message
9	B4	VG60X40	150	0	1530	0.000	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.088	0.071	1.239	REFORZAR	0.020	No Message
9	B4	VG60X40	516.7	388	1530	0.254	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.087	0.071	1.218	REFORZAR	0.020	No Message
9	B4	VG60X40	883.3	388	1530	0.254	CUMPLE	626	1530	0.409	CUMPLE	0.085	0.071	1.197	REFORZAR	0.020	No Message
9	B4	VG60X40	1250	388	1530	0.254	CUMPLE	500	1530	0.327	CUMPLE	0.084	0.071	1.177	REFORZAR	0.020	No Message
9	B4	VG60X40	1250	388	1530	0.254	CUMPLE	485	1530	0.317	CUMPLE	0.080	0.071	1.117	REFORZAR	0.021	No Message
9	B4	VG60X40	1666.7	388	1530	0.254	CUMPLE	418	1530	0.273	CUMPLE	0.078	0.071	1.093	REFORZAR	0.021	No Message
9	B4	VG60X40	2083.3	388	1530	0.254	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.076	0.071	1.069	REFORZAR	0.021	No Message
9	B4	VG60X40	2500	388	1530	0.254	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.075	0.071	1.046	REFORZAR	0.021	No Message
9	B4	VG60X40	2500	388	1530	0.254	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.076	0.071	1.061	REFORZAR	0.021	No Message
9	B4	VG60X40	2916.7	511	1530	0.334	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.077	0.071	1.085	REFORZAR	0.021	No Message
9	B4	VG60X40	3333.3	720	1530	0.471	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.079	0.071	1.109	REFORZAR	0.021	No Message
9	B4	VG60X40	3750	807	1530	0.527	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.081	0.071	1.132	REFORZAR	0.021	No Message
9	B4	VG60X40	3750	834	1530	0.545	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.086	0.071	1.201	REFORZAR	0.022	No Message
9	B4	VG60X40	4062.5	1019	1530	0.666	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.087	0.071	1.219	REFORZAR	0.022	No Message
9	B4	VG60X40	4375	1211	1530	0.792	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.088	0.071	1.237	REFORZAR	0.022	No Message
9	B5	VG60X40	150	34	1530	0.022	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.090	0.071	1.260	REFORZAR	0.018	No Message
9	B5	VG60X40	516.7	403	1530	0.263	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.088	0.071	1.239	REFORZAR	0.018	No Message
9	B5	VG60X40	883.3	403	1530	0.263	CUMPLE	578	1530	0.378	CUMPLE	0.087	0.071	1.218	REFORZAR	0.018	No Message
9	B5	VG60X40	1250	403	1530	0.263	CUMPLE	414	1530	0.271	CUMPLE	0.085	0.071	1.197	REFORZAR	0.018	No Message
9	B5	VG60X40	1250	403	1530	0.263	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.081	0.071	1.138	REFORZAR	0.018	No Message
9	B5	VG60X40	1666.7	403	1530	0.263	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.079	0.071	1.114	REFORZAR	0.018	No Message
9	B5	VG60X40	2083.3	403	1530	0.263	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.078	0.071	1.090	REFORZAR	0.018	No Message
9	B5	VG60X40	2500	403	1530	0.263	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.076	0.071	1.067	REFORZAR	0.018	No Message
9	B5	VG60X40	2500	403	1530	0.263	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.077	0.071	1.087	REFORZAR	0.019	No Message
9	B5	VG60X40	2916.7	561	1530	0.367	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.079	0.071	1.110	REFORZAR	0.019	No Message
9	B5	VG60X40	3333.3	720	1530	0.471	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.081	0.071	1.134	REFORZAR	0.019	No Message
9	B5	VG60X40	3750	850	1530	0.556	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.082	0.071	1.158	REFORZAR	0.019	No Message
9	B5	VG60X40	3750	875	1530	0.572	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.087	0.071	1.227	REFORZAR	0.019	No Message
9	B5	VG60X40	4062.5	1062	1530	0.694	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.089	0.071	1.245	REFORZAR	0.019	No Message
9	B5	VG60X40	4375	1257	1530	0.822	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.090	0.071	1.262	REFORZAR	0.019	No Message
9	B8	VG60X40	625	34	1530	0.022	CUMPLE	17	1530	0.011	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
9	B8	VG60X40	1125	34	1530	0.022	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
9	B8	VG60X40	1125	31	1530	0.020	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
9	B8	VG60X40	1500	22	1530	0.014	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
9	B8	VG60X40	1875	19	1530	0.012	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
9	B8	VG60X40	2250	22	1530	0.014	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
9	B8	VG60X40	2250	17	1530	0.011	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
9	B8	VG60X40	2625	10	1530	0.007	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
9	B8	VG60X40	3000	9	1530	0.006	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
9	B8	VG60X40	3375	16	1530	0.010	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
9	B8	VG60X40	3375	16	1530	0.010	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
9	B8	VG60X40	3812.5	11	1530	0.007	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
9	B8	VG60X40	4250	14	1530	0.009	CUMPLE	8	1530	0.005	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
9	B9	VG60X40	250	292	1530	0.191	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.119	0.071	1.669	REFORZAR	0.028	No Message
9	B9	VG60X40	634	382	1530	0.250	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.117	0.071	1.647	REFORZAR	0.028	No Message
9	B9	VG60X40	1018	382	1530	0.250	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.116	0.071	1.626	REFORZAR	0.028	No Message
9	B9	VG60X40	1018	382	1530	0.250	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.096	0.071	1.347	REFORZAR	0.027	No Message
9	B9	VG60X40	1357.3	382	1530	0.250	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.095	0.071	1.328	REFORZAR	0.027	No Message
9	B9	VG60X40	1696.7	382	1530	0.250	CUMPLE	700	1530	0.458	CUMPLE	0.093	0.071	1.308	REFORZAR	0.027	No Message
9	B9	VG60X40	2036	382	1530	0.250	CUMPLE	602	1530	0.393	CUMPLE	0.092	0.071	1.289	REFORZAR	0.027	No Message
9	B9	VG60X40	2036	382	1530	0.250	CUMPLE	602	1530	0.393	CUMPLE	0.074	0.071	1.038	REFORZAR	0.027	No Message
9	B9	VG60X40	2375.3	382	1530	0.250	CUMPLE	523	1530	0.342	CUMPLE	0.075	0.071	1.057	REFORZAR	0.027	No Message
9	B9	VG60X40	2714.7	382	1530	0.250	CUMPLE	498	1530	0.325	CUMPLE	0.077	0.071	1.076	REFORZAR	0.027	No Message
9	B9	VG60X40	3054	382	1530	0.250	CUMPLE	472	1530	0.308	CUMPLE	0.078	0.071	1.096	REFORZAR	0.027	No Message
9	B9	VG60X40	3054	382	1530	0.250	CUMPLE	472	1530	0.308	CUMPLE	0.101	0.071	1.415	REFORZAR	0.024	No Message
9	B9	VG60X40	3393.3	420	1530	0.275	CUMPLE	382	1530	0.250	CUMPLE	0.102	0.071	1.435	REFORZAR	0.024	No Message

9	B13	VG60X40	4072	966	1530	0.631	CUMPLE	442	1530	0.289	CUMPLE	0.114	0.071	1.602	REFORZAR	0.038	No Message
9	B13	VG60X40	4072	967	1530	0.632	CUMPLE	442	1530	0.289	CUMPLE	0.137	0.071	1.919	REFORZAR	0.044	No Message
9	B13	VG60X40	4465	1387	1530	0.907	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.138	0.071	1.941	REFORZAR	0.044	No Message
9	B17	VG60X40	225	851	1530	0.556	CUMPLE	843	1530	0.551	CUMPLE	0.093	0.071	1.300	REFORZAR	0.000	No Message
9	B17	VG60X40	630	720	1530	0.471	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.091	0.071	1.277	REFORZAR	0.000	No Message
9	B17	VG60X40	1035	601	1530	0.393	CUMPLE	646	1530	0.422	CUMPLE	0.089	0.071	1.254	REFORZAR	0.000	No Message
9	B17	VG60X40	1035	584	1530	0.382	CUMPLE	629	1530	0.411	CUMPLE	0.088	0.071	1.230	REFORZAR	0.000	No Message
9	B17	VG60X40	1380	374	1530	0.244	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.086	0.071	1.210	REFORZAR	0.000	No Message
9	B17	VG60X40	1725	346	1530	0.226	CUMPLE	346	1530	0.226	CUMPLE	0.085	0.071	1.191	REFORZAR	0.000	No Message
9	B17	VG60X40	2070	346	1530	0.226	CUMPLE	346	1530	0.226	CUMPLE	0.083	0.071	1.171	REFORZAR	0.000	No Message
9	B17	VG60X40	2070	346	1530	0.226	CUMPLE	346	1530	0.226	CUMPLE	0.083	0.071	1.168	REFORZAR	0.000	No Message
9	B17	VG60X40	2415	346	1530	0.226	CUMPLE	346	1530	0.226	CUMPLE	0.085	0.071	1.188	REFORZAR	0.000	No Message
9	B17	VG60X40	2760	512	1530	0.335	CUMPLE	418	1530	0.273	CUMPLE	0.086	0.071	1.207	REFORZAR	0.000	No Message
9	B17	VG60X40	3105	720	1530	0.471	CUMPLE	603	1530	0.394	CUMPLE	0.087	0.071	1.227	REFORZAR	0.000	No Message
9	B17	VG60X40	3105	720	1530	0.471	CUMPLE	618	1530	0.404	CUMPLE	0.089	0.071	1.250	REFORZAR	0.000	No Message
9	B17	VG60X40	3510	826	1530	0.540	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.091	0.071	1.273	REFORZAR	0.000	No Message
9	B17	VG60X40	3915	1074	1530	0.702	CUMPLE	779	1530	0.509	CUMPLE	0.092	0.071	1.296	REFORZAR	0.000	No Message
9	B18	VG60X40	225	808	1530	0.528	CUMPLE	903	1530	0.590	CUMPLE	0.110	0.071	1.537	REFORZAR	0.000	No Message
9	B18	VG60X40	680.8	720	1530	0.471	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.108	0.071	1.511	REFORZAR	0.000	No Message
9	B18	VG60X40	1136.7	441	1530	0.288	CUMPLE	489	1530	0.320	CUMPLE	0.106	0.071	1.485	REFORZAR	0.000	No Message
9	B18	VG60X40	1136.7	424	1530	0.277	CUMPLE	468	1530	0.306	CUMPLE	0.104	0.071	1.463	REFORZAR	0.000	No Message
9	B18	VG60X40	1515.6	321	1530	0.210	CUMPLE	321	1530	0.210	CUMPLE	0.103	0.071	1.441	REFORZAR	0.000	No Message
9	B18	VG60X40	1894.4	321	1530	0.210	CUMPLE	321	1530	0.210	CUMPLE	0.102	0.071	1.435	REFORZAR	0.000	No Message
9	B18	VG60X40	2273.3	461	1530	0.301	CUMPLE	321	1530	0.210	CUMPLE	0.104	0.071	1.457	REFORZAR	0.000	No Message
9	B18	VG60X40	2273.3	484	1530	0.316	CUMPLE	321	1530	0.210	CUMPLE	0.106	0.071	1.481	REFORZAR	0.000	No Message
9	B18	VG60X40	2729.2	720	1530	0.471	CUMPLE	581	1530	0.380	CUMPLE	0.107	0.071	1.507	REFORZAR	0.000	No Message
9	B18	VG60X40	3185	995	1530	0.650	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.109	0.071	1.532	REFORZAR	0.000	No Message
9	B19	VG60X40	225	1113	1530	0.727	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.061	0.071	0.859	CUMPLE	0.040	No Message
9	B19	VG60X40	566.7	970	1530	0.634	CUMPLE	358	1530	0.234	CUMPLE	0.060	0.071	0.840	CUMPLE	0.040	No Message
9	B19	VG60X40	908.3	834	1530	0.545	CUMPLE	358	1530	0.234	CUMPLE	0.058	0.071	0.820	CUMPLE	0.040	No Message
9	B19	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	358	1530	0.234	CUMPLE	0.057	0.071	0.801	CUMPLE	0.040	No Message
9	B19	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	358	1530	0.234	CUMPLE	0.055	0.071	0.765	CUMPLE	0.041	No Message
9	B19	VG60X40	1666.7	720	1530	0.471	CUMPLE	358	1530	0.234	CUMPLE	0.053	0.071	0.741	CUMPLE	0.041	No Message
9	B19	VG60X40	2083.3	559	1530	0.365	CUMPLE	358	1530	0.234	CUMPLE	0.051	0.071	0.718	CUMPLE	0.041	No Message
9	B19	VG60X40	2500	390	1530	0.255	CUMPLE	358	1530	0.234	CUMPLE	0.049	0.071	0.694	CUMPLE	0.041	No Message
9	B19	VG60X40	2500	381	1530	0.249	CUMPLE	358	1530	0.234	CUMPLE	0.049	0.071	0.686	CUMPLE	0.042	No Message
9	B19	VG60X40	2916.7	358	1530	0.234	CUMPLE	358	1530	0.234	CUMPLE	0.051	0.071	0.710	CUMPLE	0.042	No Message
9	B19	VG60X40	3333.3	358	1530	0.234	CUMPLE	358	1530	0.234	CUMPLE	0.052	0.071	0.733	CUMPLE	0.042	No Message
9	B19	VG60X40	3750	358	1530	0.234	CUMPLE	358	1530	0.234	CUMPLE	0.054	0.071	0.757	CUMPLE	0.042	No Message
9	B19	VG60X40	3750	358	1530	0.234	CUMPLE	358	1530	0.234	CUMPLE	0.056	0.071	0.791	CUMPLE	0.042	No Message
9	B19	VG60X40	4166.7	358	1530	0.234	CUMPLE	358	1530	0.234	CUMPLE	0.058	0.071	0.814	CUMPLE	0.042	No Message
9	B19	VG60X40	4583.3	358	1530	0.234	CUMPLE	358	1530	0.234	CUMPLE	0.060	0.071	0.838	CUMPLE	0.042	No Message
9	B19	VG60X40	5000	0	1530	0.000	CUMPLE	318	1530	0.208	CUMPLE	0.061	0.071	0.862	CUMPLE	0.042	No Message
9	B20	VG60X40	225	1464	1530	0.957	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.090	0.071	1.262	REFORZAR	0.058	No Message
9	B20	VG60X40	621.5	1186	1530	0.775	CUMPLE	466	1530	0.305	CUMPLE	0.088	0.071	1.239	REFORZAR	0.058	No Message
9	B20	VG60X40	1018	920	1530	0.601	CUMPLE	466	1530	0.305	CUMPLE	0.087	0.071	1.217	REFORZAR	0.058	No Message
9	B20	VG60X40	1018	920	1530	0.601	CUMPLE	466	1530	0.305	CUMPLE	0.074	0.071	1.038	REFORZAR	0.026	No Message
9	B20	VG60X40	1357.3	743	1530	0.486	CUMPLE	466	1530	0.305	CUMPLE	0.073	0.071	1.019	REFORZAR	0.026	No Message
9	B20	VG60X40	1696.7	720	1530	0.471	CUMPLE	466	1530	0.305	CUMPLE	0.071	0.071	1.000	CUMPLE	0.026	No Message
9	B20	VG60X40	2036	544	1530	0.356	CUMPLE	466	1530	0.305	CUMPLE	0.070	0.071	0.980	CUMPLE	0.026	No Message
9	B20	VG60X40	2036	544	1530	0.356	CUMPLE	466	1530	0.305	CUMPLE	0.057	0.071	0.796	CUMPLE	0.042	No Message
9	B20	VG60X40	2375.3	466	1530	0.305	CUMPLE	466	1530	0.305	CUMPLE	0.055	0.071	0.777	CUMPLE	0.042	No Message
9	B20	VG60X40	2714.7	466	1530	0.305	CUMPLE	466	1530	0.305	CUMPLE	0.055	0.071	0.771	CUMPLE	0.042	No Message
9	B20	VG60X40	3054	466	1530	0.305	CUMPLE	466	1530	0.305	CUMPLE	0.056	0.071	0.790	CUMPLE	0.042	No Message
9	B20	VG60X40	3054	466	1530	0.305	CUMPLE	466	1530	0.305	CUMPLE	0.068	0.071	0.955	CUMPLE	0.054	No Message
9	B20	VG60X40	3393.3	466	1530	0.305	CUMPLE	466	1530	0.305	CUMPLE	0.069	0.071	0.974	CUMPLE	0.054	No Message
9	B20	VG60X40	3732.7	466	1530	0.305	CUMPLE	466	1530	0.305	CUMPLE	0.071	0.071	0.993	CUMPLE	0.054	No Message
9	B20	VG60X40	4072	466	1530	0.305	CUMPLE	466	1530	0.305	CUMPLE	0.072	0.071	1.013	REFORZAR	0.054	No Message
9	B20	VG60X40	4072	466	1530	0.305	CUMPLE	466	1530	0.305	CUMPLE	0.081	0.071	1.135	REFORZAR	0.058	No Message
9	B20	VG60X40	4411.3	466	1530	0.305	CUMPLE	466	1530	0.305	CUMPLE	0.082	0.071	1.154	REFORZAR	0.058	No Message
9	B20	VG60X40	4750.7	466	1530	0.305	CUMPLE	466	1530	0.305	CUMPLE	0.084	0.071	1.173	REFORZAR	0.058	No Message
9	B20	VG60X40	5090	12	1530	0.008	CUMPLE	236	1530	0.154	CUMPLE	0.085	0.071	1.192	REFORZAR	0.058	No Message
9	B21	VG60X40	225	1041	1530	0.680	CUMPLE	842	1530	0.550	CUMPLE	0.094	0.071	1.323	REFORZAR	0.000	No Message
9	B21	VG60X40	630	792	1530	0.518	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.093	0.071	1.300	REFORZAR	0.000	No Message
9	B21	VG60X40	1035	720	1530	0.471	CUMPLE	652	1530	0.426	CUMPLE	0.091	0.071	1.277	REFORZAR	0.000	No Message
9	B21	VG60X40	1035	713	1530	0.466	CUMPLE	632	1530	0.413	CUMPLE	0.089	0.071	1.252	REFORZAR	0.000	No Message
9	B21	VG60X40	1380	462	1530	0.302	CUMPLE	427	1530	0.279	CUMPLE	0.088	0.071	1.232	REFORZAR	0.000	No Message
9	B21	VG60X40	1725	336	1530	0.220	CUMPLE	336	1530	0.220	CUMPLE	0.086	0.071	1.212	REFORZAR	0.000	No Message
9	B21	VG60X40	2070	336	1530	0.220	CUMPLE	336	1530	0.220	CUMPLE	0.085	0.071	1.193	REFORZAR	0.000	No Message
9	B21	VG60X40	2070	336	1530	0.220	CUMPLE	336	1530	0.220	CUMPLE	0.085	0.071	1.195	REFORZAR	0.000	No Message
9	B21	VG60X40	2415	336	1530	0.220	CUMPLE	336	1530	0.220	CUMPLE	0.087	0.071	1.215	REFORZAR	0.000	No Message
9	B21	VG60X40	2760	454	1530	0.297	CUMPLE	475	1530	0.310	CUMPLE	0.088	0.071	1.234	REFORZAR	0.000	No Message
9	B21	VG60X40	3105	689	1530	0.450	CUMPLE	695	1530	0.454	CUMPLE	0.089	0.071	1.254	REFORZAR	0.000	No Message
9	B21	VG60X40	3105	714	1530	0.467	CUMPLE	716	1530	0.468	CUMPLE	0.091	0.071	1.278	REFORZAR	0.000	No Message
9	B21	VG60X40	3510	759	1530	0.496	CUMPLE	728	1530	0.476	CUMPLE	0.093	0.071	1.301	REFORZAR	0.000	No Message
9	B21	VG60X40	3915	994	1530	0.650	CUMPLE	917	1530	0.599	CUMPLE	0.094	0.071	1.324	REFORZAR	0.000	No Message
9	B23	VG60X40	150	24	1530	0.016	CUMPLE	448	1530	0.293	CUMPLE	0.109	0.071	1.526	REFORZAR	0.015	No Message
9	B23	VG60X40	520.8	567	15												

9	B68	VG60X40	2273.3	76	1530	0.050	CUMPLE	77	1530	0.050	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
9	B68	VG60X40	2766.7	178	1530	0.116	CUMPLE	88	1530	0.058	CUMPLE	0.035	0.071	0.492	CUMPLE	0.000	No Message
9	B68	VG60X40	3260	306	1530	0.200	CUMPLE	152	1530	0.099	CUMPLE	0.037	0.071	0.520	CUMPLE	0.000	No Message
9	B15	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	241	1530	0.158	CUMPLE	0.050	0.071	0.696	CUMPLE	0.022	No Message
9	B15	VG60X40	486.3	278	1530	0.182	CUMPLE	278	1530	0.182	CUMPLE	0.048	0.071	0.668	CUMPLE	0.022	No Message
9	B15	VG60X40	972.5	278	1530	0.182	CUMPLE	278	1530	0.182	CUMPLE	0.046	0.071	0.641	CUMPLE	0.022	No Message
9	B15	VG60X40	972.5	278	1530	0.182	CUMPLE	278	1530	0.182	CUMPLE	0.044	0.071	0.618	CUMPLE	0.021	No Message
9	B15	VG60X40	1458.8	278	1530	0.182	CUMPLE	278	1530	0.182	CUMPLE	0.042	0.071	0.590	CUMPLE	0.021	No Message
9	B15	VG60X40	1945	278	1530	0.182	CUMPLE	278	1530	0.182	CUMPLE	0.040	0.071	0.563	CUMPLE	0.021	No Message
9	B15	VG60X40	1945	278	1530	0.182	CUMPLE	278	1530	0.182	CUMPLE	0.038	0.071	0.531	CUMPLE	0.021	No Message
9	B15	VG60X40	2431.3	288	1530	0.188	CUMPLE	278	1530	0.182	CUMPLE	0.037	0.071	0.515	CUMPLE	0.021	No Message
9	B15	VG60X40	2917.5	436	1530	0.285	CUMPLE	278	1530	0.182	CUMPLE	0.039	0.071	0.542	CUMPLE	0.021	No Message
9	B15	VG60X40	2917.5	446	1530	0.292	CUMPLE	278	1530	0.182	CUMPLE	0.041	0.071	0.575	CUMPLE	0.020	No Message
9	B15	VG60X40	3403.8	621	1530	0.406	CUMPLE	278	1530	0.182	CUMPLE	0.043	0.071	0.603	CUMPLE	0.020	No Message
9	B15	VG60X40	3890	720	1530	0.471	CUMPLE	278	1530	0.182	CUMPLE	0.045	0.071	0.631	CUMPLE	0.020	No Message
9	B15	VG60X40	3890	720	1530	0.471	CUMPLE	278	1530	0.182	CUMPLE	0.039	0.071	0.545	CUMPLE	0.068	No Message
9	B15	VG60X40	4377.5	720	1530	0.471	CUMPLE	278	1530	0.182	CUMPLE	0.041	0.071	0.573	CUMPLE	0.068	No Message
9	B15	VG60X40	4865	857	1530	0.560	CUMPLE	561	1530	0.367	CUMPLE	0.043	0.071	0.600	CUMPLE	0.068	No Message
9	B16	VG60X40	0	29	1530	0.019	CUMPLE	121	1530	0.079	CUMPLE	0.068	0.071	0.958	CUMPLE	0.043	No Message
9	B16	VG60X40	375	344	1530	0.225	CUMPLE	344	1530	0.225	CUMPLE	0.067	0.071	0.936	CUMPLE	0.043	No Message
9	B16	VG60X40	750	344	1530	0.225	CUMPLE	344	1530	0.225	CUMPLE	0.065	0.071	0.915	CUMPLE	0.043	No Message
9	B16	VG60X40	1125	344	1530	0.225	CUMPLE	344	1530	0.225	CUMPLE	0.064	0.071	0.894	CUMPLE	0.043	No Message
9	B16	VG60X40	1125	344	1530	0.225	CUMPLE	344	1530	0.225	CUMPLE	0.054	0.071	0.755	CUMPLE	0.035	No Message
9	B16	VG60X40	1500	344	1530	0.225	CUMPLE	344	1530	0.225	CUMPLE	0.052	0.071	0.734	CUMPLE	0.035	No Message
9	B16	VG60X40	1875	344	1530	0.225	CUMPLE	344	1530	0.225	CUMPLE	0.051	0.071	0.713	CUMPLE	0.035	No Message
9	B16	VG60X40	2250	344	1530	0.225	CUMPLE	344	1530	0.225	CUMPLE	0.049	0.071	0.691	CUMPLE	0.035	No Message
9	B16	VG60X40	2250	344	1530	0.225	CUMPLE	344	1530	0.225	CUMPLE	0.051	0.071	0.720	CUMPLE	0.029	No Message
9	B16	VG60X40	2625	437	1530	0.286	CUMPLE	344	1530	0.225	CUMPLE	0.053	0.071	0.741	CUMPLE	0.029	No Message
9	B16	VG60X40	3000	613	1530	0.401	CUMPLE	344	1530	0.225	CUMPLE	0.054	0.071	0.762	CUMPLE	0.029	No Message
9	B16	VG60X40	3375	720	1530	0.471	CUMPLE	344	1530	0.225	CUMPLE	0.056	0.071	0.784	CUMPLE	0.029	No Message
9	B16	VG60X40	3375	720	1530	0.471	CUMPLE	344	1530	0.225	CUMPLE	0.067	0.071	0.941	CUMPLE	0.033	No Message
9	B16	VG60X40	3825	827	1530	0.541	CUMPLE	344	1530	0.225	CUMPLE	0.069	0.071	0.966	CUMPLE	0.033	No Message
9	B16	VG60X40	4275	1067	1530	0.697	CUMPLE	695	1530	0.454	CUMPLE	0.071	0.071	0.992	CUMPLE	0.033	No Message
9	B22	VG60X40	225	1265	1530	0.827	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.082	0.071	1.144	REFORZAR	0.043	No Message
9	B22	VG60X40	621.5	1014	1530	0.663	CUMPLE	405	1530	0.265	CUMPLE	0.080	0.071	1.122	REFORZAR	0.043	No Message
9	B22	VG60X40	1018	775	1530	0.507	CUMPLE	405	1530	0.265	CUMPLE	0.078	0.071	1.099	REFORZAR	0.043	No Message
9	B22	VG60X40	1018	774	1530	0.506	CUMPLE	405	1530	0.265	CUMPLE	0.067	0.071	0.937	CUMPLE	0.032	No Message
9	B22	VG60X40	1357.3	720	1530	0.471	CUMPLE	405	1530	0.265	CUMPLE	0.065	0.071	0.918	CUMPLE	0.032	No Message
9	B22	VG60X40	1696.7	617	1530	0.403	CUMPLE	405	1530	0.265	CUMPLE	0.064	0.071	0.899	CUMPLE	0.032	No Message
9	B22	VG60X40	2036	421	1530	0.275	CUMPLE	405	1530	0.265	CUMPLE	0.063	0.071	0.879	CUMPLE	0.032	No Message
9	B22	VG60X40	2036	421	1530	0.275	CUMPLE	405	1530	0.265	CUMPLE	0.050	0.071	0.703	CUMPLE	0.045	No Message
9	B22	VG60X40	2375.3	405	1530	0.265	CUMPLE	405	1530	0.265	CUMPLE	0.049	0.071	0.683	CUMPLE	0.045	No Message
9	B22	VG60X40	2714.7	405	1530	0.265	CUMPLE	405	1530	0.265	CUMPLE	0.048	0.071	0.669	CUMPLE	0.045	No Message
9	B22	VG60X40	3054	405	1530	0.265	CUMPLE	405	1530	0.265	CUMPLE	0.049	0.071	0.688	CUMPLE	0.045	No Message
9	B22	VG60X40	3054	405	1530	0.265	CUMPLE	405	1530	0.265	CUMPLE	0.061	0.071	0.851	CUMPLE	0.056	No Message
9	B22	VG60X40	3393.3	405	1530	0.265	CUMPLE	405	1530	0.265	CUMPLE	0.062	0.071	0.870	CUMPLE	0.056	No Message
9	B22	VG60X40	3732.7	405	1530	0.265	CUMPLE	405	1530	0.265	CUMPLE	0.063	0.071	0.889	CUMPLE	0.056	No Message
9	B22	VG60X40	4072	405	1530	0.265	CUMPLE	405	1530	0.265	CUMPLE	0.065	0.071	0.909	CUMPLE	0.056	No Message
9	B22	VG60X40	4072	405	1530	0.265	CUMPLE	405	1530	0.265	CUMPLE	0.073	0.071	1.029	REFORZAR	0.060	No Message
9	B22	VG60X40	4411.3	405	1530	0.265	CUMPLE	405	1530	0.265	CUMPLE	0.075	0.071	1.048	REFORZAR	0.060	No Message
9	B22	VG60X40	4750.7	405	1530	0.265	CUMPLE	405	1530	0.265	CUMPLE	0.076	0.071	1.067	REFORZAR	0.060	No Message
9	B22	VG60X40	5090	6	1530	0.004	CUMPLE	203	1530	0.133	CUMPLE	0.077	0.071	1.086	REFORZAR	0.060	No Message
9	B26	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	330	1530	0.216	CUMPLE	0.063	0.071	0.885	CUMPLE	0.036	No Message
9	B26	VG60X40	339.3	372	1530	0.243	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.062	0.071	0.866	CUMPLE	0.036	No Message
9	B26	VG60X40	678.7	372	1530	0.243	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.060	0.071	0.847	CUMPLE	0.036	No Message
9	B26	VG60X40	1018	372	1530	0.243	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.059	0.071	0.827	CUMPLE	0.036	No Message
9	B26	VG60X40	1018	372	1530	0.243	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.057	0.071	0.803	CUMPLE	0.036	No Message
9	B26	VG60X40	1357.3	372	1530	0.243	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.056	0.071	0.784	CUMPLE	0.036	No Message
9	B26	VG60X40	1696.7	372	1530	0.243	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.054	0.071	0.764	CUMPLE	0.036	No Message
9	B26	VG60X40	2036	372	1530	0.243	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.053	0.071	0.745	CUMPLE	0.036	No Message
9	B26	VG60X40	2036	372	1530	0.243	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.051	0.071	0.709	CUMPLE	0.035	No Message
9	B26	VG60X40	2375.3	372	1530	0.243	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.049	0.071	0.690	CUMPLE	0.035	No Message
9	B26	VG60X40	2714.7	465	1530	0.304	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.049	0.071	0.691	CUMPLE	0.035	No Message
9	B26	VG60X40	3054	600	1530	0.392	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.051	0.071	0.710	CUMPLE	0.035	No Message
9	B26	VG60X40	3054	612	1530	0.400	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.053	0.071	0.747	CUMPLE	0.034	No Message
9	B26	VG60X40	3393.3	720	1530	0.471	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.055	0.071	0.766	CUMPLE	0.034	No Message
9	B26	VG60X40	3732.7	720	1530	0.471	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.056	0.071	0.785	CUMPLE	0.034	No Message
9	B26	VG60X40	4072	817	1530	0.534	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.057	0.071	0.804	CUMPLE	0.034	No Message
9	B26	VG60X40	4072	829	1530	0.542	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.059	0.071	0.832	CUMPLE	0.033	No Message
9	B26	VG60X40	4468.5	990	1530	0.647	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.061	0.071	0.855	CUMPLE	0.033	No Message
9	B26	VG60X40	4865	1159	1530	0.758	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.062	0.071	0.877	CUMPLE	0.033	No Message
9	B78	VG60X40	225	1122	1530	0.733	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.062	0.071	0.868	CUMPLE	0.039	No Message
9	B78	VG60X40	566.7	978	1530	0.639	CUMPLE	361	1530	0.236	CUMPLE	0.060	0.071	0.848	CUMPLE	0.039	No Message
9	B78	VG60X40	908.3	840	1530	0.549	CUMPLE	361	1530	0.236	CUMPLE	0.059	0.071	0.829	CUMPLE	0.039	No Message
9	B78	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	361	1530	0.236	CUMPLE	0.058	0.071	0.810	CUMPLE	0.039	No Message
9	B78	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	361	1530	0.236	CUMPLE	0.055	0.071	0.772	CUMPLE	0.040	No Message
9	B78	VG60X40	1666.7	720	1530	0.471	CUMPLE	361	1530	0.236	CUMPLE	0.053	0.071	0.748	CUMPLE	0.040	No Message
9	B78	VG60X40	2083.3	561	1530	0.367	CUMPLE	361	1530	0.236	CUMPLE	0.052	0.071	0.724	CUMPLE</		

9	B82	VG60X40	972.5	53	1530	0.035	CUMPLE	53	1530	0.035	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
9	B82	VG60X40	972.5	53	1530	0.035	CUMPLE	53	1530	0.035	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
9	B82	VG60X40	1458.8	53	1530	0.035	CUMPLE	102	1530	0.067	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
9	B82	VG60X40	1945	53	1530	0.035	CUMPLE	142	1530	0.093	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
9	B82	VG60X40	1945	53	1530	0.035	CUMPLE	143	1530	0.093	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
9	B82	VG60X40	2311.3	53	1530	0.035	CUMPLE	140	1530	0.092	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
9	B82	VG60X40	2677.5	53	1530	0.035	CUMPLE	131	1530	0.086	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
9	B82	VG60X40	2677.5	53	1530	0.035	CUMPLE	126	1530	0.082	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
9	B82	VG60X40	3043.8	53	1530	0.035	CUMPLE	107	1530	0.070	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
9	B82	VG60X40	3410	0	1530	0.000	CUMPLE	84	1530	0.055	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
9	B83	VG60X40	0	43	1530	0.028	CUMPLE	21	1530	0.014	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
9	B83	VG60X40	486.3	131	1530	0.086	CUMPLE	131	1530	0.086	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
9	B83	VG60X40	972.5	131	1530	0.086	CUMPLE	131	1530	0.086	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
9	B83	VG60X40	1458.8	131	1530	0.086	CUMPLE	131	1530	0.086	CUMPLE	0.035	0.071	0.495	CUMPLE	0.000	No Message
9	B83	VG60X40	1945	131	1530	0.086	CUMPLE	131	1530	0.086	CUMPLE	0.038	0.071	0.530	CUMPLE	0.000	No Message
9	B83	VG60X40	1945	1140	1530	0.745	CUMPLE	901	1530	0.589	CUMPLE	0.171	0.071	2.394	REFORZAR	0.021	No Message
9	B83	VG60X40	2311.3	720	1530	0.471	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.169	0.071	2.368	REFORZAR	0.021	No Message
9	B83	VG60X40	2677.5	359	1530	0.235	CUMPLE	310	1530	0.203	CUMPLE	0.167	0.071	2.342	REFORZAR	0.021	No Message
9	B83	VG60X40	2677.5	230	1530	0.150	CUMPLE	207	1530	0.135	CUMPLE	0.164	0.071	2.302	REFORZAR	0.020	No Message
9	B83	VG60X40	2931.3	142	1530	0.093	CUMPLE	185	1530	0.121	CUMPLE	0.163	0.071	2.284	REFORZAR	0.020	No Message
9	B83	VG60X40	3185	423	1530	0.276	CUMPLE	531	1530	0.347	CUMPLE	0.161	0.071	2.265	REFORZAR	0.020	No Message
9	B84	VG60X40	0	315	1530	0.206	CUMPLE	157	1530	0.103	CUMPLE	0.031	0.071	0.434	CUMPLE	0.025	No Message
9	B84	VG60X40	416.7	236	1530	0.154	CUMPLE	141	1530	0.092	CUMPLE	0.029	0.071	0.410	CUMPLE	0.025	No Message
9	B84	VG60X40	833.3	168	1530	0.110	CUMPLE	145	1530	0.095	CUMPLE	0.028	0.071	0.387	CUMPLE	0.025	No Message
9	B84	VG60X40	1250	120	1530	0.078	CUMPLE	156	1530	0.102	CUMPLE	0.026	0.071	0.363	CUMPLE	0.025	No Message
9	B84	VG60X40	1250	120	1530	0.078	CUMPLE	156	1530	0.102	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
9	B84	VG60X40	1666.7	96	1530	0.063	CUMPLE	155	1530	0.101	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
9	B84	VG60X40	2083.3	96	1530	0.063	CUMPLE	151	1530	0.099	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
9	B84	VG60X40	2500	96	1530	0.063	CUMPLE	145	1530	0.095	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
9	B84	VG60X40	2500	96	1530	0.063	CUMPLE	145	1530	0.095	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
9	B84	VG60X40	2916.7	96	1530	0.063	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
9	B84	VG60X40	3333.3	96	1530	0.063	CUMPLE	108	1530	0.071	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
9	B84	VG60X40	3750	96	1530	0.063	CUMPLE	113	1530	0.074	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
9	B84	VG60X40	3750	96	1530	0.063	CUMPLE	113	1530	0.074	CUMPLE	0.029	0.071	0.406	CUMPLE	0.032	No Message
9	B84	VG60X40	4166.7	148	1530	0.097	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.031	0.071	0.430	CUMPLE	0.032	No Message
9	B84	VG60X40	4583.3	263	1530	0.172	CUMPLE	108	1530	0.071	CUMPLE	0.032	0.071	0.453	CUMPLE	0.032	No Message
9	B84	VG60X40	5000	389	1530	0.254	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.034	0.071	0.477	CUMPLE	0.032	No Message
9	B96	VG60X40	625	703	1530	0.459	CUMPLE	348	1530	0.227	CUMPLE	0.026	0.071	0.362	CUMPLE	0.048	No Message
9	B96	VG60X40	937.5	519	1530	0.339	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.024	0.071	0.340	CUMPLE	0.048	No Message
9	B96	VG60X40	1250	343	1530	0.224	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.023	0.071	0.318	CUMPLE	0.048	No Message
9	B96	VG60X40	1250	342	1530	0.224	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.007	0.071	0.093	CUMPLE	0.032	No Message
9	B96	VG60X40	1666.7	267	1530	0.175	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.008	0.071	0.115	CUMPLE	0.032	No Message
9	B96	VG60X40	2083.3	267	1530	0.175	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.010	0.071	0.137	CUMPLE	0.032	No Message
9	B96	VG60X40	2500	267	1530	0.175	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.028	0.071	0.388	CUMPLE	0.032	No Message
9	B96	VG60X40	2500	267	1530	0.175	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.006	0.071	0.083	CUMPLE	0.033	No Message
9	B96	VG60X40	2916.7	267	1530	0.175	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.004	0.071	0.061	CUMPLE	0.033	No Message
9	B96	VG60X40	3333.3	267	1530	0.175	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.003	0.071	0.039	CUMPLE	0.033	No Message
9	B96	VG60X40	3750	336	1530	0.220	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.001	0.071	0.017	CUMPLE	0.033	No Message
9	B96	VG60X40	3750	336	1530	0.220	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.024	0.071	0.339	CUMPLE	0.032	No Message
9	B96	VG60X40	4166.7	576	1530	0.376	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.026	0.071	0.369	CUMPLE	0.032	No Message
9	B96	VG60X40	4583.3	720	1530	0.471	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.028	0.071	0.398	CUMPLE	0.032	No Message
9	B96	VG60X40	5000	820	1530	0.536	CUMPLE	538	1530	0.352	CUMPLE	0.030	0.071	0.428	CUMPLE	0.032	No Message
9	B97	VG60X40	0	1160	1530	0.758	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.047	0.071	0.666	CUMPLE	0.024	No Message
9	B97	VG60X40	478.8	743	1530	0.486	CUMPLE	373	1530	0.244	CUMPLE	0.046	0.071	0.646	CUMPLE	0.024	No Message
9	B97	VG60X40	957.5	496	1530	0.324	CUMPLE	373	1530	0.244	CUMPLE	0.045	0.071	0.626	CUMPLE	0.024	No Message
9	B97	VG60X40	957.5	495	1530	0.324	CUMPLE	373	1530	0.244	CUMPLE	0.036	0.071	0.508	CUMPLE	0.021	No Message
9	B97	VG60X40	1436.3	373	1530	0.244	CUMPLE	373	1530	0.244	CUMPLE	0.035	0.071	0.488	CUMPLE	0.021	No Message
9	B97	VG60X40	1915	373	1530	0.244	CUMPLE	584	1530	0.382	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.021	No Message
9	B97	VG60X40	1915	373	1530	0.244	CUMPLE	584	1530	0.382	CUMPLE	0.034	0.071	0.473	CUMPLE	0.022	No Message
9	B97	VG60X40	2393.8	373	1530	0.244	CUMPLE	702	1530	0.459	CUMPLE	0.035	0.071	0.493	CUMPLE	0.022	No Message
9	B97	VG60X40	2872.5	373	1530	0.244	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.037	0.071	0.513	CUMPLE	0.022	No Message
9	B97	VG60X40	2872.5	373	1530	0.244	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.044	0.071	0.622	CUMPLE	0.023	No Message
9	B97	VG60X40	3351.3	373	1530	0.244	CUMPLE	725	1530	0.474	CUMPLE	0.046	0.071	0.642	CUMPLE	0.023	No Message
9	B97	VG60X40	3830	0	1530	0.000	CUMPLE	815	1530	0.533	CUMPLE	0.047	0.071	0.663	CUMPLE	0.023	No Message
9	B98	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	756	1530	0.494	CUMPLE	0.055	0.071	0.765	CUMPLE	0.013	No Message
9	B98	VG60X40	339.3	425	1530	0.278	CUMPLE	732	1530	0.478	CUMPLE	0.054	0.071	0.751	CUMPLE	0.013	No Message
9	B98	VG60X40	678.7	425	1530	0.278	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.052	0.071	0.736	CUMPLE	0.013	No Message
9	B98	VG60X40	1018	425	1530	0.278	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.051	0.071	0.722	CUMPLE	0.013	No Message
9	B98	VG60X40	1018	425	1530	0.278	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.043	0.071	0.605	CUMPLE	0.016	No Message
9	B98	VG60X40	1357.3	425	1530	0.278	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.042	0.071	0.591	CUMPLE	0.016	No Message
9	B98	VG60X40	1696.7	425	1530	0.278	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.041	0.071	0.576	CUMPLE	0.016	No Message
9	B98	VG60X40	2036	425	1530	0.278	CUMPLE	698	1530	0.456	CUMPLE	0.040	0.071	0.562	CUMPLE	0.016	No Message
9	B98	VG60X40	2036	425	1530	0.278	CUMPLE	697	1530	0.456	CUMPLE	0.034	0.071	0.480	CUMPLE	0.020	No Message
9	B98	VG60X40	2375.3	425	1530	0.278	CUMPLE	573	1530	0.375	CUMPLE	0.035	0.071	0.494	CUMPLE	0.020	No Message
9	B98	VG60X40	2714.7	425	1530	0.278	CUMPLE	445	1530	0.291	CUMPLE	0.036	0.071	0.509	CUMPLE	0.020	No Message
9	B98	VG60X40	3054	425	1530	0.278	CUMPLE	425	1530	0.278	CUMPLE	0.037	0.071	0.523	CUMPLE	0.020	No Message
9	B98	VG60X40	3054	425	1530	0.278	CUMPLE	425	1530	0.278	CUMPLE	0.047	0.071	0.655	CUMPLE	0.028	No Message
9	B98	VG60X40	3393.3	647	1530	0.423	CUMPLE	425	1530	0.278	CUMPLE	0.048	0.071	0.670	CUMPLE	0	

9	B61	VG60X40	3547.5	137	1530	0.090	CUMPLE	376	1530	0.246	CUMPLE	0.032	0.071	0.452	CUMPLE	0.020	No Message
9	B61	VG60X40	3990	239	1530	0.156	CUMPLE	342	1530	0.224	CUMPLE	0.034	0.071	0.477	CUMPLE	0.020	No Message
9	B62	VG60X40	150	492	1530	0.322	CUMPLE	244	1530	0.159	CUMPLE	0.032	0.071	0.452	CUMPLE	0.020	No Message
9	B62	VG60X40	643.3	353	1530	0.231	CUMPLE	122	1530	0.080	CUMPLE	0.030	0.071	0.424	CUMPLE	0.020	No Message
9	B62	VG60X40	1136.7	227	1530	0.148	CUMPLE	122	1530	0.080	CUMPLE	0.028	0.071	0.396	CUMPLE	0.020	No Message
9	B62	VG60X40	1136.7	211	1530	0.138	CUMPLE	122	1530	0.080	CUMPLE	0.024	0.071	0.339	CUMPLE	0.019	No Message
9	B62	VG60X40	1515.6	147	1530	0.096	CUMPLE	164	1530	0.107	CUMPLE	0.023	0.071	0.317	CUMPLE	0.019	No Message
9	B62	VG60X40	1894.4	122	1530	0.080	CUMPLE	220	1530	0.144	CUMPLE	0.023	0.071	0.324	CUMPLE	0.019	No Message
9	B62	VG60X40	2273.3	122	1530	0.080	CUMPLE	270	1530	0.176	CUMPLE	0.025	0.071	0.345	CUMPLE	0.019	No Message
9	B62	VG60X40	2273.3	122	1530	0.080	CUMPLE	270	1530	0.176	CUMPLE	0.028	0.071	0.392	CUMPLE	0.019	No Message
9	B62	VG60X40	2652.2	122	1530	0.080	CUMPLE	301	1530	0.197	CUMPLE	0.029	0.071	0.414	CUMPLE	0.019	No Message
9	B62	VG60X40	3031.1	122	1530	0.080	CUMPLE	326	1530	0.213	CUMPLE	0.031	0.071	0.435	CUMPLE	0.019	No Message
9	B62	VG60X40	3410	27	1530	0.018	CUMPLE	345	1530	0.225	CUMPLE	0.033	0.071	0.457	CUMPLE	0.019	No Message
8	B3	VG60X40	225	1059	1530	0.692	CUMPLE	724	1530	0.473	CUMPLE	0.110	0.071	1.543	REFORZAR	0.057	No Message
8	B3	VG60X40	591.3	784	1530	0.512	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.108	0.071	1.522	REFORZAR	0.057	No Message
8	B3	VG60X40	957.5	693	1530	0.453	CUMPLE	595	1530	0.389	CUMPLE	0.107	0.071	1.501	REFORZAR	0.057	No Message
8	B3	VG60X40	957.5	693	1530	0.453	CUMPLE	595	1530	0.389	CUMPLE	0.095	0.071	1.330	REFORZAR	0.021	No Message
8	B3	VG60X40	1436.3	342	1530	0.224	CUMPLE	342	1530	0.224	CUMPLE	0.093	0.071	1.303	REFORZAR	0.021	No Message
8	B3	VG60X40	1915	342	1530	0.224	CUMPLE	342	1530	0.224	CUMPLE	0.091	0.071	1.276	REFORZAR	0.021	No Message
8	B3	VG60X40	1915	342	1530	0.224	CUMPLE	342	1530	0.224	CUMPLE	0.091	0.071	1.277	REFORZAR	0.024	No Message
8	B3	VG60X40	2393.8	342	1530	0.224	CUMPLE	342	1530	0.224	CUMPLE	0.093	0.071	1.304	REFORZAR	0.024	No Message
8	B3	VG60X40	2872.5	695	1530	0.454	CUMPLE	592	1530	0.387	CUMPLE	0.095	0.071	1.331	REFORZAR	0.024	No Message
8	B3	VG60X40	2872.5	695	1530	0.454	CUMPLE	592	1530	0.387	CUMPLE	0.107	0.071	1.500	REFORZAR	0.061	No Message
8	B3	VG60X40	3238.8	786	1530	0.514	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.108	0.071	1.521	REFORZAR	0.061	No Message
8	B3	VG60X40	3605	1061	1530	0.693	CUMPLE	722	1530	0.472	CUMPLE	0.110	0.071	1.542	REFORZAR	0.061	No Message
8	B1	VG60X40	625	808	1530	0.528	CUMPLE	529	1530	0.346	CUMPLE	0.064	0.071	0.892	CUMPLE	0.012	No Message
8	B1	VG60X40	1018	720	1530	0.471	CUMPLE	460	1530	0.301	CUMPLE	0.062	0.071	0.870	CUMPLE	0.012	No Message
8	B1	VG60X40	1018	720	1530	0.471	CUMPLE	454	1530	0.297	CUMPLE	0.059	0.071	0.823	CUMPLE	0.012	No Message
8	B1	VG60X40	1357.3	671	1530	0.439	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.057	0.071	0.804	CUMPLE	0.012	No Message
8	B1	VG60X40	1696.7	515	1530	0.337	CUMPLE	368	1530	0.241	CUMPLE	0.056	0.071	0.784	CUMPLE	0.012	No Message
8	B1	VG60X40	2036	366	1530	0.239	CUMPLE	319	1530	0.208	CUMPLE	0.055	0.071	0.765	CUMPLE	0.012	No Message
8	B1	VG60X40	2036	344	1530	0.225	CUMPLE	311	1530	0.203	CUMPLE	0.050	0.071	0.703	CUMPLE	0.000	No Message
8	B1	VG60X40	2375.3	263	1530	0.172	CUMPLE	263	1530	0.172	CUMPLE	0.049	0.071	0.684	CUMPLE	0.000	No Message
8	B1	VG60X40	2714.7	263	1530	0.172	CUMPLE	263	1530	0.172	CUMPLE	0.047	0.071	0.664	CUMPLE	0.000	No Message
8	B1	VG60X40	3054	263	1530	0.172	CUMPLE	263	1530	0.172	CUMPLE	0.048	0.071	0.668	CUMPLE	0.000	No Message
8	B1	VG60X40	3054	263	1530	0.172	CUMPLE	263	1530	0.172	CUMPLE	0.052	0.071	0.729	CUMPLE	0.000	No Message
8	B1	VG60X40	3393.3	263	1530	0.172	CUMPLE	263	1530	0.172	CUMPLE	0.053	0.071	0.748	CUMPLE	0.000	No Message
8	B1	VG60X40	3732.7	263	1530	0.172	CUMPLE	263	1530	0.172	CUMPLE	0.055	0.071	0.767	CUMPLE	0.000	No Message
8	B1	VG60X40	4072	263	1530	0.172	CUMPLE	283	1530	0.185	CUMPLE	0.056	0.071	0.787	CUMPLE	0.000	No Message
8	B1	VG60X40	4072	263	1530	0.172	CUMPLE	294	1530	0.192	CUMPLE	0.059	0.071	0.828	CUMPLE	0.000	No Message
8	B1	VG60X40	4506	284	1530	0.186	CUMPLE	374	1530	0.244	CUMPLE	0.061	0.071	0.853	CUMPLE	0.000	No Message
8	B1	VG60X40	4940	417	1530	0.273	CUMPLE	447	1530	0.292	CUMPLE	0.063	0.071	0.877	CUMPLE	0.000	No Message
8	B2	VG60X40	625	720	1530	0.471	CUMPLE	738	1530	0.482	CUMPLE	0.086	0.071	1.203	REFORZAR	0.000	No Message
8	B2	VG60X40	1018	637	1530	0.416	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.084	0.071	1.181	REFORZAR	0.000	No Message
8	B2	VG60X40	1018	610	1530	0.399	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.081	0.071	1.136	REFORZAR	0.000	No Message
8	B2	VG60X40	1357.3	453	1530	0.296	CUMPLE	673	1530	0.440	CUMPLE	0.080	0.071	1.117	REFORZAR	0.000	No Message
8	B2	VG60X40	1696.7	362	1530	0.237	CUMPLE	527	1530	0.344	CUMPLE	0.078	0.071	1.097	REFORZAR	0.000	No Message
8	B2	VG60X40	2036	362	1530	0.237	CUMPLE	377	1530	0.246	CUMPLE	0.077	0.071	1.078	REFORZAR	0.000	No Message
8	B2	VG60X40	2036	362	1530	0.237	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.073	0.071	1.018	REFORZAR	0.000	No Message
8	B2	VG60X40	2375.3	362	1530	0.237	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.071	0.071	0.999	CUMPLE	0.000	No Message
8	B2	VG60X40	2714.7	362	1530	0.237	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.070	0.071	0.980	CUMPLE	0.000	No Message
8	B2	VG60X40	3054	362	1530	0.237	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.069	0.071	0.963	CUMPLE	0.000	No Message
8	B2	VG60X40	3054	362	1530	0.237	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.073	0.071	1.019	REFORZAR	0.000	No Message
8	B2	VG60X40	3393.3	403	1530	0.263	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.074	0.071	1.038	REFORZAR	0.000	No Message
8	B2	VG60X40	3732.7	612	1530	0.400	CUMPLE	496	1530	0.324	CUMPLE	0.075	0.071	1.058	REFORZAR	0.000	No Message
8	B2	VG60X40	4072	720	1530	0.471	CUMPLE	602	1530	0.393	CUMPLE	0.077	0.071	1.077	REFORZAR	0.000	No Message
8	B2	VG60X40	4072	720	1530	0.471	CUMPLE	620	1530	0.405	CUMPLE	0.080	0.071	1.118	REFORZAR	0.000	No Message
8	B2	VG60X40	4506	882	1530	0.576	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.081	0.071	1.142	REFORZAR	0.000	No Message
8	B2	VG60X40	4940	1125	1530	0.735	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.083	0.071	1.167	REFORZAR	0.000	No Message
8	B4	VG60X40	150	0	1530	0.000	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.088	0.071	1.235	REFORZAR	0.020	No Message
8	B4	VG60X40	516.7	386	1530	0.252	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.087	0.071	1.214	REFORZAR	0.020	No Message
8	B4	VG60X40	883.3	386	1530	0.252	CUMPLE	603	1530	0.394	CUMPLE	0.085	0.071	1.193	REFORZAR	0.020	No Message
8	B4	VG60X40	1250	386	1530	0.252	CUMPLE	481	1530	0.314	CUMPLE	0.084	0.071	1.172	REFORZAR	0.020	No Message
8	B4	VG60X40	1250	386	1530	0.252	CUMPLE	468	1530	0.306	CUMPLE	0.079	0.071	1.112	REFORZAR	0.021	No Message
8	B4	VG60X40	1666.7	386	1530	0.252	CUMPLE	411	1530	0.269	CUMPLE	0.078	0.071	1.089	REFORZAR	0.021	No Message
8	B4	VG60X40	2083.3	386	1530	0.252	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.076	0.071	1.065	REFORZAR	0.021	No Message
8	B4	VG60X40	2500	386	1530	0.252	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.074	0.071	1.041	REFORZAR	0.021	No Message
8	B4	VG60X40	2500	386	1530	0.252	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.075	0.071	1.058	REFORZAR	0.022	No Message
8	B4	VG60X40	2916.7	515	1530	0.337	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.077	0.071	1.082	REFORZAR	0.022	No Message
8	B4	VG60X40	3333.3	720	1530	0.471	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.079	0.071	1.105	REFORZAR	0.022	No Message
8	B4	VG60X40	3750	804	1530	0.525	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.080	0.071	1.129	REFORZAR	0.022	No Message
8	B4	VG60X40	3750	831	1530	0.543	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.085	0.071	1.198	REFORZAR	0.022	No Message
8	B4	VG60X40	4062.5	1014	1530	0.663	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.087	0.071	1.216	REFORZAR	0.022	No Message
8	B4	VG60X40	4375	1203	1530	0.786	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.088	0.071	1.234	REFORZAR	0.022	No Message
8	B5	VG60X40	150	67	1530	0.044	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.090	0.071	1.259	REFORZAR	0.018	No Message
8	B5	VG60X40	516.7	402	1530	0.263	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.088	0.071	1.238	REFORZAR	0.018	No Message
8	B5	VG60X40	883.3	402	1530	0.263	CUMPLE	563	1530	0.368	CUMPLE	0.087	0.071	1.217	REFORZAR	0.018	No Message
8	B5	VG60X40	1250	402	1530	0.263	CUMPLE	402	1530	0.263	CUMPLE						

8	B11	VG60X40	957.5	249	1530	0.163	CUMPLE	417	1530	0.273	CUMPLE	0.076	0.071	1.067	REFORZAR	0.015	No Message
8	B11	VG60X40	1436.3	180	1530	0.118	CUMPLE	376	1530	0.246	CUMPLE	0.074	0.071	1.040	REFORZAR	0.015	No Message
8	B11	VG60X40	1915	180	1530	0.118	CUMPLE	358	1530	0.234	CUMPLE	0.072	0.071	1.013	REFORZAR	0.015	No Message
8	B11	VG60X40	1915	180	1530	0.118	CUMPLE	358	1530	0.234	CUMPLE	0.072	0.071	1.008	REFORZAR	0.019	No Message
8	B11	VG60X40	2393.8	180	1530	0.118	CUMPLE	429	1530	0.280	CUMPLE	0.074	0.071	1.035	REFORZAR	0.019	No Message
8	B11	VG60X40	2872.5	180	1530	0.118	CUMPLE	541	1530	0.354	CUMPLE	0.076	0.071	1.062	REFORZAR	0.019	No Message
8	B11	VG60X40	2872.5	180	1530	0.118	CUMPLE	541	1530	0.354	CUMPLE	0.094	0.071	1.313	REFORZAR	0.022	No Message
8	B11	VG60X40	3226.3	322	1530	0.210	CUMPLE	548	1530	0.358	CUMPLE	0.095	0.071	1.333	REFORZAR	0.022	No Message
8	B11	VG60X40	3580	499	1530	0.326	CUMPLE	549	1530	0.359	CUMPLE	0.096	0.071	1.353	REFORZAR	0.022	No Message
8	B12	VG60X40	625	1257	1530	0.822	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.128	0.071	1.794	REFORZAR	0.052	No Message
8	B12	VG60X40	937.5	961	1530	0.628	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.127	0.071	1.776	REFORZAR	0.052	No Message
8	B12	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.125	0.071	1.759	REFORZAR	0.052	No Message
8	B12	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.098	0.071	1.371	REFORZAR	0.028	No Message
8	B12	VG60X40	1666.7	544	1530	0.356	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.096	0.071	1.347	REFORZAR	0.028	No Message
8	B12	VG60X40	2083.3	403	1530	0.263	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.094	0.071	1.324	REFORZAR	0.028	No Message
8	B12	VG60X40	2500	403	1530	0.263	CUMPLE	431	1530	0.282	CUMPLE	0.093	0.071	1.300	REFORZAR	0.028	No Message
8	B12	VG60X40	2500	403	1530	0.263	CUMPLE	431	1530	0.282	CUMPLE	0.086	0.071	1.210	REFORZAR	0.025	No Message
8	B12	VG60X40	2916.7	403	1530	0.263	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.088	0.071	1.233	REFORZAR	0.025	No Message
8	B12	VG60X40	3333.3	403	1530	0.263	CUMPLE	512	1530	0.335	CUMPLE	0.090	0.071	1.257	REFORZAR	0.025	No Message
8	B12	VG60X40	3750	403	1530	0.263	CUMPLE	694	1530	0.454	CUMPLE	0.091	0.071	1.281	REFORZAR	0.025	No Message
8	B12	VG60X40	3750	403	1530	0.263	CUMPLE	694	1530	0.454	CUMPLE	0.114	0.071	1.594	REFORZAR	0.023	No Message
8	B12	VG60X40	4250	403	1530	0.263	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.116	0.071	1.622	REFORZAR	0.023	No Message
8	B12	VG60X40	4750	499	1530	0.326	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.118	0.071	1.650	REFORZAR	0.023	No Message
8	B13	VG60X40	250	472	1530	0.308	CUMPLE	761	1530	0.497	CUMPLE	0.128	0.071	1.795	REFORZAR	0.022	No Message
8	B13	VG60X40	634	444	1530	0.290	CUMPLE	725	1530	0.474	CUMPLE	0.126	0.071	1.773	REFORZAR	0.022	No Message
8	B13	VG60X40	1018	444	1530	0.290	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.125	0.071	1.751	REFORZAR	0.022	No Message
8	B13	VG60X40	1018	444	1530	0.290	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.106	0.071	1.483	REFORZAR	0.029	No Message
8	B13	VG60X40	1357.3	444	1530	0.290	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.104	0.071	1.463	REFORZAR	0.029	No Message
8	B13	VG60X40	1696.7	444	1530	0.290	CUMPLE	645	1530	0.422	CUMPLE	0.103	0.071	1.444	REFORZAR	0.029	No Message
8	B13	VG60X40	2036	444	1530	0.290	CUMPLE	520	1530	0.340	CUMPLE	0.102	0.071	1.425	REFORZAR	0.029	No Message
8	B13	VG60X40	2036	444	1530	0.290	CUMPLE	519	1530	0.339	CUMPLE	0.082	0.071	1.148	REFORZAR	0.035	No Message
8	B13	VG60X40	2375.3	444	1530	0.290	CUMPLE	444	1530	0.290	CUMPLE	0.083	0.071	1.167	REFORZAR	0.035	No Message
8	B13	VG60X40	2714.7	444	1530	0.290	CUMPLE	444	1530	0.290	CUMPLE	0.085	0.071	1.187	REFORZAR	0.035	No Message
8	B13	VG60X40	3054	444	1530	0.290	CUMPLE	444	1530	0.290	CUMPLE	0.086	0.071	1.206	REFORZAR	0.035	No Message
8	B13	VG60X40	3054	444	1530	0.290	CUMPLE	444	1530	0.290	CUMPLE	0.110	0.071	1.548	REFORZAR	0.038	No Message
8	B13	VG60X40	3393.3	561	1530	0.367	CUMPLE	444	1530	0.290	CUMPLE	0.112	0.071	1.567	REFORZAR	0.038	No Message
8	B13	VG60X40	3732.7	720	1530	0.471	CUMPLE	444	1530	0.290	CUMPLE	0.113	0.071	1.586	REFORZAR	0.038	No Message
8	B13	VG60X40	4072	971	1530	0.635	CUMPLE	444	1530	0.290	CUMPLE	0.114	0.071	1.605	REFORZAR	0.038	No Message
8	B13	VG60X40	4072	972	1530	0.635	CUMPLE	444	1530	0.290	CUMPLE	0.137	0.071	1.923	REFORZAR	0.046	No Message
8	B13	VG60X40	4465	1393	1530	0.910	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.139	0.071	1.945	REFORZAR	0.046	No Message
8	B17	VG60X40	225	893	1530	0.584	CUMPLE	888	1530	0.580	CUMPLE	0.097	0.071	1.354	REFORZAR	0.000	No Message
8	B17	VG60X40	630	720	1530	0.471	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.095	0.071	1.331	REFORZAR	0.000	No Message
8	B17	VG60X40	1035	631	1530	0.412	CUMPLE	678	1530	0.443	CUMPLE	0.093	0.071	1.308	REFORZAR	0.000	No Message
8	B17	VG60X40	1035	613	1530	0.401	CUMPLE	660	1530	0.431	CUMPLE	0.092	0.071	1.285	REFORZAR	0.000	No Message
8	B17	VG60X40	1380	392	1530	0.256	CUMPLE	435	1530	0.284	CUMPLE	0.090	0.071	1.265	REFORZAR	0.000	No Message
8	B17	VG60X40	1725	362	1530	0.237	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.089	0.071	1.246	REFORZAR	0.000	No Message
8	B17	VG60X40	2070	362	1530	0.237	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.087	0.071	1.226	REFORZAR	0.000	No Message
8	B17	VG60X40	2070	362	1530	0.237	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.087	0.071	1.223	REFORZAR	0.000	No Message
8	B17	VG60X40	2415	362	1530	0.237	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.089	0.071	1.242	REFORZAR	0.000	No Message
8	B17	VG60X40	2760	538	1530	0.352	CUMPLE	442	1530	0.289	CUMPLE	0.090	0.071	1.262	REFORZAR	0.000	No Message
8	B17	VG60X40	3105	720	1530	0.471	CUMPLE	638	1530	0.417	CUMPLE	0.091	0.071	1.282	REFORZAR	0.000	No Message
8	B17	VG60X40	3105	720	1530	0.471	CUMPLE	654	1530	0.427	CUMPLE	0.093	0.071	1.304	REFORZAR	0.000	No Message
8	B17	VG60X40	3510	865	1530	0.565	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.095	0.071	1.327	REFORZAR	0.000	No Message
8	B17	VG60X40	3915	1125	1530	0.735	CUMPLE	826	1530	0.540	CUMPLE	0.096	0.071	1.350	REFORZAR	0.000	No Message
8	B18	VG60X40	225	870	1530	0.569	CUMPLE	953	1530	0.623	CUMPLE	0.114	0.071	1.605	REFORZAR	0.000	No Message
8	B18	VG60X40	680.8	720	1530	0.471	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.112	0.071	1.579	REFORZAR	0.000	No Message
8	B18	VG60X40	1136.7	474	1530	0.310	CUMPLE	516	1530	0.337	CUMPLE	0.111	0.071	1.553	REFORZAR	0.000	No Message
8	B18	VG60X40	1136.7	455	1530	0.297	CUMPLE	494	1530	0.323	CUMPLE	0.109	0.071	1.531	REFORZAR	0.000	No Message
8	B18	VG60X40	1515.6	335	1530	0.219	CUMPLE	335	1530	0.219	CUMPLE	0.108	0.071	1.509	REFORZAR	0.000	No Message
8	B18	VG60X40	1894.4	335	1530	0.219	CUMPLE	335	1530	0.219	CUMPLE	0.107	0.071	1.503	REFORZAR	0.000	No Message
8	B18	VG60X40	2273.3	481	1530	0.314	CUMPLE	335	1530	0.219	CUMPLE	0.109	0.071	1.525	REFORZAR	0.000	No Message
8	B18	VG60X40	2273.3	504	1530	0.329	CUMPLE	335	1530	0.219	CUMPLE	0.110	0.071	1.549	REFORZAR	0.000	No Message
8	B18	VG60X40	2729.2	720	1530	0.471	CUMPLE	632	1530	0.413	CUMPLE	0.112	0.071	1.574	REFORZAR	0.000	No Message
8	B18	VG60X40	3185	1040	1530	0.680	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.114	0.071	1.600	REFORZAR	0.000	No Message
8	B19	VG60X40	225	1140	1530	0.745	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.062	0.071	0.871	CUMPLE	0.041	No Message
8	B19	VG60X40	566.7	995	1530	0.650	CUMPLE	366	1530	0.239	CUMPLE	0.061	0.071	0.852	CUMPLE	0.041	No Message
8	B19	VG60X40	908.3	856	1530	0.559	CUMPLE	366	1530	0.239	CUMPLE	0.059	0.071	0.832	CUMPLE	0.041	No Message
8	B19	VG60X40	1250	723	1530	0.473	CUMPLE	366	1530	0.239	CUMPLE	0.058	0.071	0.813	CUMPLE	0.041	No Message
8	B19	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	366	1530	0.239	CUMPLE	0.055	0.071	0.777	CUMPLE	0.042	No Message
8	B19	VG60X40	1666.7	720	1530	0.471	CUMPLE	366	1530	0.239	CUMPLE	0.054	0.071	0.753	CUMPLE	0.042	No Message
8	B19	VG60X40	2083.3	578	1530	0.378	CUMPLE	366	1530	0.239	CUMPLE	0.052	0.071	0.730	CUMPLE	0.042	No Message
8	B19	VG60X40	2500	406	1530	0.265	CUMPLE	366	1530	0.239	CUMPLE	0.050	0.071	0.706	CUMPLE	0.042	No Message
8	B19	VG60X40	2500	397	1530	0.259	CUMPLE	366	1530	0.239	CUMPLE	0.050	0.071	0.698	CUMPLE	0.043	No Message
8	B19	VG60X40	2916.7	366	1530	0.239	CUMPLE	366	1530	0.239	CUMPLE	0.051	0.071	0.722	CUMPLE	0.043	No Message
8	B19	VG60X40	3333.3	366	1530	0.239	CUMPLE	366	1530	0.239	CUMPLE	0.053	0.071	0.745	CUMPLE	0.043	No Message
8	B19	VG60X40	3750	366	1530	0.239	CUMPLE	366	1530	0.239	CUMPLE	0.055	0.071	0.769	CUMPLE	0.043	No Message
8	B19	VG60X40	3750	366	1530	0.239	CUMPLE	366	1530	0.239	CUMPLE	0.057	0.071	0.803	CUMPLE	0.043	No Message
8																	

8	B24	VG60X40	520.8	313	1530	0.205	CUMPLE	453	1530	0.296	CUMPLE	0.074	0.071	1.037	REFORZAR	0.013	No Message
8	B24	VG60X40	891.7	313	1530	0.205	CUMPLE	451	1530	0.295	CUMPLE	0.072	0.071	1.016	REFORZAR	0.013	No Message
8	B24	VG60X40	891.7	313	1530	0.205	CUMPLE	451	1530	0.295	CUMPLE	0.066	0.071	0.928	CUMPLE	0.000	No Message
8	B24	VG60X40	1337.5	313	1530	0.205	CUMPLE	407	1530	0.266	CUMPLE	0.064	0.071	0.902	CUMPLE	0.000	No Message
8	B24	VG60X40	1783.3	313	1530	0.205	CUMPLE	356	1530	0.233	CUMPLE	0.062	0.071	0.877	CUMPLE	0.000	No Message
8	B24	VG60X40	1783.3	313	1530	0.205	CUMPLE	356	1530	0.233	CUMPLE	0.055	0.071	0.777	CUMPLE	0.000	No Message
8	B24	VG60X40	2229.2	313	1530	0.205	CUMPLE	313	1530	0.205	CUMPLE	0.054	0.071	0.752	CUMPLE	0.000	No Message
8	B24	VG60X40	2675	313	1530	0.205	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.052	0.071	0.726	CUMPLE	0.000	No Message
8	B24	VG60X40	2675	313	1530	0.205	CUMPLE	313	1530	0.205	CUMPLE	0.049	0.071	0.681	CUMPLE	0.000	No Message
8	B24	VG60X40	3033.3	313	1530	0.205	CUMPLE	313	1530	0.205	CUMPLE	0.050	0.071	0.702	CUMPLE	0.000	No Message
8	B24	VG60X40	3391.7	313	1530	0.205	CUMPLE	313	1530	0.205	CUMPLE	0.051	0.071	0.722	CUMPLE	0.000	No Message
8	B24	VG60X40	3750	314	1530	0.205	CUMPLE	313	1530	0.205	CUMPLE	0.053	0.071	0.743	CUMPLE	0.000	No Message
8	B24	VG60X40	3750	314	1530	0.205	CUMPLE	313	1530	0.205	CUMPLE	0.062	0.071	0.876	CUMPLE	0.016	No Message
8	B24	VG60X40	4108.3	513	1530	0.335	CUMPLE	313	1530	0.205	CUMPLE	0.064	0.071	0.897	CUMPLE	0.016	No Message
8	B24	VG60X40	4466.7	720	1530	0.471	CUMPLE	313	1530	0.205	CUMPLE	0.065	0.071	0.917	CUMPLE	0.016	No Message
8	B24	VG60X40	4825	720	1530	0.471	CUMPLE	313	1530	0.205	CUMPLE	0.067	0.071	0.937	CUMPLE	0.016	No Message
8	B24	VG60X40	4825	720	1530	0.471	CUMPLE	313	1530	0.205	CUMPLE	0.078	0.071	1.097	REFORZAR	0.034	No Message
8	B24	VG60X40	5275	967	1530	0.632	CUMPLE	632	1530	0.413	CUMPLE	0.080	0.071	1.123	REFORZAR	0.034	No Message
8	B28	VG60X40	225	720	1530	0.471	CUMPLE	480	1530	0.314	CUMPLE	0.081	0.071	1.144	REFORZAR	0.041	No Message
8	B28	VG60X40	591.3	689	1530	0.450	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.080	0.071	1.123	REFORZAR	0.041	No Message
8	B28	VG60X40	957.5	457	1530	0.299	CUMPLE	322	1530	0.210	CUMPLE	0.079	0.071	1.102	REFORZAR	0.041	No Message
8	B28	VG60X40	957.5	456	1530	0.298	CUMPLE	322	1530	0.210	CUMPLE	0.069	0.071	0.972	CUMPLE	0.019	No Message
8	B28	VG60X40	1436.3	228	1530	0.149	CUMPLE	228	1530	0.149	CUMPLE	0.067	0.071	0.945	CUMPLE	0.019	No Message
8	B28	VG60X40	1915	228	1530	0.149	CUMPLE	228	1530	0.149	CUMPLE	0.065	0.071	0.918	CUMPLE	0.019	No Message
8	B28	VG60X40	1915	228	1530	0.149	CUMPLE	228	1530	0.149	CUMPLE	0.065	0.071	0.911	CUMPLE	0.017	No Message
8	B28	VG60X40	2393.8	228	1530	0.149	CUMPLE	228	1530	0.149	CUMPLE	0.067	0.071	0.938	CUMPLE	0.017	No Message
8	B28	VG60X40	2872.5	382	1530	0.250	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.069	0.071	0.965	CUMPLE	0.017	No Message
8	B28	VG60X40	2872.5	383	1530	0.250	CUMPLE	333	1530	0.218	CUMPLE	0.079	0.071	1.110	REFORZAR	0.045	No Message
8	B28	VG60X40	3238.8	604	1530	0.395	CUMPLE	429	1530	0.280	CUMPLE	0.081	0.071	1.131	REFORZAR	0.045	No Message
8	B28	VG60X40	3605	720	1530	0.471	CUMPLE	521	1530	0.341	CUMPLE	0.082	0.071	1.152	REFORZAR	0.045	No Message
8	B68	VG60X40	150	179	1530	0.117	CUMPLE	241	1530	0.158	CUMPLE	0.038	0.071	0.537	CUMPLE	0.000	No Message
8	B68	VG60X40	643.3	102	1530	0.067	CUMPLE	195	1530	0.127	CUMPLE	0.036	0.071	0.509	CUMPLE	0.000	No Message
8	B68	VG60X40	1136.7	79	1530	0.052	CUMPLE	139	1530	0.091	CUMPLE	0.034	0.071	0.481	CUMPLE	0.000	No Message
8	B68	VG60X40	1136.7	79	1530	0.052	CUMPLE	141	1530	0.092	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
8	B68	VG60X40	1515.6	79	1530	0.052	CUMPLE	87	1530	0.057	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
8	B68	VG60X40	1894.4	79	1530	0.052	CUMPLE	79	1530	0.052	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
8	B68	VG60X40	2273.3	79	1530	0.052	CUMPLE	93	1530	0.061	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
8	B68	VG60X40	2273.3	79	1530	0.052	CUMPLE	88	1530	0.058	CUMPLE	0.034	0.071	0.481	CUMPLE	0.000	No Message
8	B68	VG60X40	2766.7	187	1530	0.122	CUMPLE	109	1530	0.071	CUMPLE	0.036	0.071	0.509	CUMPLE	0.000	No Message
8	B68	VG60X40	3260	319	1530	0.208	CUMPLE	159	1530	0.104	CUMPLE	0.038	0.071	0.537	CUMPLE	0.000	No Message
8	B15	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	241	1530	0.158	CUMPLE	0.050	0.071	0.701	CUMPLE	0.023	No Message
8	B15	VG60X40	486.3	282	1530	0.184	CUMPLE	282	1530	0.184	CUMPLE	0.048	0.071	0.673	CUMPLE	0.023	No Message
8	B15	VG60X40	972.5	282	1530	0.184	CUMPLE	282	1530	0.184	CUMPLE	0.046	0.071	0.645	CUMPLE	0.023	No Message
8	B15	VG60X40	972.5	282	1530	0.184	CUMPLE	282	1530	0.184	CUMPLE	0.044	0.071	0.623	CUMPLE	0.022	No Message
8	B15	VG60X40	1458.8	282	1530	0.184	CUMPLE	282	1530	0.184	CUMPLE	0.042	0.071	0.595	CUMPLE	0.022	No Message
8	B15	VG60X40	1945	282	1530	0.184	CUMPLE	282	1530	0.184	CUMPLE	0.040	0.071	0.567	CUMPLE	0.022	No Message
8	B15	VG60X40	1945	282	1530	0.184	CUMPLE	282	1530	0.184	CUMPLE	0.038	0.071	0.535	CUMPLE	0.022	No Message
8	B15	VG60X40	2431.3	295	1530	0.193	CUMPLE	282	1530	0.184	CUMPLE	0.037	0.071	0.520	CUMPLE	0.022	No Message
8	B15	VG60X40	2917.5	445	1530	0.291	CUMPLE	282	1530	0.184	CUMPLE	0.039	0.071	0.547	CUMPLE	0.022	No Message
8	B15	VG60X40	2917.5	455	1530	0.297	CUMPLE	282	1530	0.184	CUMPLE	0.041	0.071	0.580	CUMPLE	0.021	No Message
8	B15	VG60X40	3403.8	630	1530	0.412	CUMPLE	282	1530	0.184	CUMPLE	0.043	0.071	0.608	CUMPLE	0.021	No Message
8	B15	VG60X40	3890	720	1530	0.471	CUMPLE	282	1530	0.184	CUMPLE	0.045	0.071	0.635	CUMPLE	0.021	No Message
8	B15	VG60X40	3890	720	1530	0.471	CUMPLE	282	1530	0.184	CUMPLE	0.040	0.071	0.558	CUMPLE	0.066	No Message
8	B15	VG60X40	4377.5	728	1530	0.476	CUMPLE	282	1530	0.184	CUMPLE	0.042	0.071	0.585	CUMPLE	0.066	No Message
8	B15	VG60X40	4865	868	1530	0.567	CUMPLE	568	1530	0.371	CUMPLE	0.044	0.071	0.613	CUMPLE	0.066	No Message
8	B16	VG60X40	0	31	1530	0.020	CUMPLE	127	1530	0.083	CUMPLE	0.069	0.071	0.965	CUMPLE	0.043	No Message
8	B16	VG60X40	375	347	1530	0.227	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.067	0.071	0.944	CUMPLE	0.043	No Message
8	B16	VG60X40	750	347	1530	0.227	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.066	0.071	0.923	CUMPLE	0.043	No Message
8	B16	VG60X40	1125	347	1530	0.227	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.064	0.071	0.901	CUMPLE	0.043	No Message
8	B16	VG60X40	1125	347	1530	0.227	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.054	0.071	0.763	CUMPLE	0.035	No Message
8	B16	VG60X40	1500	347	1530	0.227	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.053	0.071	0.741	CUMPLE	0.035	No Message
8	B16	VG60X40	1875	347	1530	0.227	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.051	0.071	0.720	CUMPLE	0.035	No Message
8	B16	VG60X40	2250	347	1530	0.227	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.050	0.071	0.699	CUMPLE	0.035	No Message
8	B16	VG60X40	2250	347	1530	0.227	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.052	0.071	0.727	CUMPLE	0.030	No Message
8	B16	VG60X40	2625	442	1530	0.289	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.053	0.071	0.748	CUMPLE	0.030	No Message
8	B16	VG60X40	3000	619	1530	0.405	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.055	0.071	0.770	CUMPLE	0.030	No Message
8	B16	VG60X40	3375	720	1530	0.471	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.056	0.071	0.791	CUMPLE	0.030	No Message
8	B16	VG60X40	3375	720	1530	0.471	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.068	0.071	0.948	CUMPLE	0.034	No Message
8	B16	VG60X40	3825	834	1530	0.545	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.069	0.071	0.974	CUMPLE	0.034	No Message
8	B16	VG60X40	4275	1076	1530	0.703	CUMPLE	701	1530	0.458	CUMPLE	0.071	0.071	0.999	CUMPLE	0.034	No Message
8	B22	VG60X40	225	1279	1530	0.836	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.082	0.071	1.151	REFORZAR	0.044	No Message
8	B22	VG60X40	621.5	1026	1530	0.671	CUMPLE	409	1530	0.267	CUMPLE	0.080	0.071	1.128	REFORZAR	0.044	No Message
8	B22	VG60X40	1018	785	1530	0.513	CUMPLE	409	1530	0.267	CUMPLE	0.079	0.071	1.106	REFORZAR	0.044	No Message
8	B22	VG60X40	1018	785	1530	0.513	CUMPLE	409	1530	0.267	CUMPLE	0.067	0.071	0.944	CUMPLE	0.033	No Message
8	B22	VG60X40	1357.3	720	1530	0.471	CUMPLE	409	1530	0.267	CUMPLE	0.066	0.071	0.925	CUMPLE	0.033	No Message
8	B22	VG60X40	1696.7	627	1530	0.410	CUMPLE	409	1530	0.267	CUMPLE	0.065	0.071	0.905	CUMPLE	0.033	No Message
8	B22	VG60X40	2036	430	1530	0.281	CUMPLE	409	1530	0.267	CUMPLE	0.063	0.071	0.886	CUMPLE	0.033	No Message
8	B22	VG60X40	2036	430	1530	0.281	CUMPLE	409	1530	0.267	CUMPLE	0.051	0.071				

8	B79	VG60X40	3333.3	720	1530	0.471	CUMPLE	448	1530	0.293	CUMPLE	0.065	0.071	0.916	CUMPLE	0.034	No Message
8	B79	VG60X40	3750	740	1530	0.484	CUMPLE	448	1530	0.293	CUMPLE	0.067	0.071	0.940	CUMPLE	0.034	No Message
8	B79	VG60X40	3750	741	1530	0.484	CUMPLE	448	1530	0.293	CUMPLE	0.083	0.071	1.165	REFORZAR	0.052	No Message
8	B79	VG60X40	4091.7	954	1530	0.624	CUMPLE	448	1530	0.293	CUMPLE	0.084	0.071	1.184	REFORZAR	0.052	No Message
8	B79	VG60X40	4433.3	1175	1530	0.768	CUMPLE	448	1530	0.293	CUMPLE	0.086	0.071	1.204	REFORZAR	0.052	No Message
8	B79	VG60X40	4775	1405	1530	0.918	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.087	0.071	1.223	REFORZAR	0.052	No Message
8	B76	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	48	1530	0.031	CUMPLE	0.038	0.071	0.532	CUMPLE	0.025	No Message
8	B76	VG60X40	350	45	1530	0.029	CUMPLE	45	1530	0.029	CUMPLE	0.037	0.071	0.512	CUMPLE	0.025	No Message
8	B76	VG60X40	700	109	1530	0.071	CUMPLE	45	1530	0.029	CUMPLE	0.037	0.071	0.512	CUMPLE	0.025	No Message
8	B76	VG60X40	1050	179	1530	0.117	CUMPLE	89	1530	0.058	CUMPLE	0.038	0.071	0.532	CUMPLE	0.025	No Message
8	B80	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	139	1530	0.091	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
8	B80	VG60X40	445.8	99	1530	0.065	CUMPLE	179	1530	0.117	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
8	B80	VG60X40	891.7	99	1530	0.065	CUMPLE	210	1530	0.137	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
8	B80	VG60X40	891.7	99	1530	0.065	CUMPLE	210	1530	0.137	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
8	B80	VG60X40	1337.5	99	1530	0.065	CUMPLE	221	1530	0.144	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
8	B80	VG60X40	1783.3	99	1530	0.065	CUMPLE	230	1530	0.150	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
8	B80	VG60X40	1783.3	99	1530	0.065	CUMPLE	230	1530	0.150	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
8	B80	VG60X40	2229.2	99	1530	0.065	CUMPLE	228	1530	0.149	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
8	B80	VG60X40	2675	99	1530	0.065	CUMPLE	217	1530	0.142	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
8	B80	VG60X40	2675	99	1530	0.065	CUMPLE	169	1530	0.110	CUMPLE	0.018	0.071	0.249	CUMPLE	0.026	No Message
8	B80	VG60X40	3088.9	107	1530	0.070	CUMPLE	128	1530	0.084	CUMPLE	0.019	0.071	0.267	CUMPLE	0.026	No Message
8	B80	VG60X40	3502.8	185	1530	0.121	CUMPLE	99	1530	0.065	CUMPLE	0.020	0.071	0.285	CUMPLE	0.026	No Message
8	B80	VG60X40	3916.7	279	1530	0.182	CUMPLE	99	1530	0.065	CUMPLE	0.022	0.071	0.302	CUMPLE	0.026	No Message
8	B80	VG60X40	3916.7	303	1530	0.198	CUMPLE	99	1530	0.065	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.018	No Message
8	B80	VG60X40	4330.6	356	1530	0.233	CUMPLE	99	1530	0.065	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.018	No Message
8	B80	VG60X40	4744.4	418	1530	0.273	CUMPLE	99	1530	0.065	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.018	No Message
8	B80	VG60X40	5158.3	488	1530	0.319	CUMPLE	99	1530	0.065	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.018	No Message
8	B80	VG60X40	5158.3	463	1530	0.303	CUMPLE	99	1530	0.065	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.014	No Message
8	B80	VG60X40	5572.2	433	1530	0.283	CUMPLE	99	1530	0.065	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.014	No Message
8	B80	VG60X40	5986.1	412	1530	0.269	CUMPLE	99	1530	0.065	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.014	No Message
8	B80	VG60X40	6400	399	1530	0.261	CUMPLE	198	1530	0.129	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.014	No Message
8	B81	VG60X40	0	111	1530	0.073	CUMPLE	55	1530	0.036	CUMPLE	0.029	0.071	0.406	CUMPLE	0.018	No Message
8	B81	VG60X40	400	107	1530	0.070	CUMPLE	34	1530	0.022	CUMPLE	0.027	0.071	0.383	CUMPLE	0.018	No Message
8	B81	VG60X40	800	118	1530	0.077	CUMPLE	34	1530	0.022	CUMPLE	0.027	0.071	0.383	CUMPLE	0.018	No Message
8	B81	VG60X40	1200	136	1530	0.089	CUMPLE	68	1530	0.044	CUMPLE	0.029	0.071	0.406	CUMPLE	0.018	No Message
8	B82	VG60X40	0	214	1530	0.140	CUMPLE	106	1530	0.069	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
8	B82	VG60X40	486.3	106	1530	0.069	CUMPLE	53	1530	0.035	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
8	B82	VG60X40	972.5	53	1530	0.035	CUMPLE	53	1530	0.035	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
8	B82	VG60X40	972.5	53	1530	0.035	CUMPLE	56	1530	0.037	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
8	B82	VG60X40	1458.8	53	1530	0.035	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
8	B82	VG60X40	1945	53	1530	0.035	CUMPLE	143	1530	0.093	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
8	B82	VG60X40	1945	53	1530	0.035	CUMPLE	144	1530	0.094	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
8	B82	VG60X40	2311.3	53	1530	0.035	CUMPLE	141	1530	0.092	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
8	B82	VG60X40	2677.5	53	1530	0.035	CUMPLE	131	1530	0.086	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
8	B82	VG60X40	2677.5	53	1530	0.035	CUMPLE	126	1530	0.082	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
8	B82	VG60X40	3043.8	53	1530	0.035	CUMPLE	107	1530	0.070	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
8	B82	VG60X40	3410	0	1530	0.000	CUMPLE	84	1530	0.055	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
8	B83	VG60X40	0	43	1530	0.028	CUMPLE	21	1530	0.014	CUMPLE	0.035	0.071	0.493	CUMPLE	0.000	No Message
8	B83	VG60X40	486.3	142	1530	0.093	CUMPLE	142	1530	0.093	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
8	B83	VG60X40	972.5	142	1530	0.093	CUMPLE	142	1530	0.093	CUMPLE	0.034	0.071	0.477	CUMPLE	0.000	No Message
8	B83	VG60X40	1458.8	142	1530	0.093	CUMPLE	142	1530	0.093	CUMPLE	0.037	0.071	0.526	CUMPLE	0.000	No Message
8	B83	VG60X40	1945	142	1530	0.093	CUMPLE	142	1530	0.093	CUMPLE	0.040	0.071	0.561	CUMPLE	0.000	No Message
8	B83	VG60X40	1945	1227	1530	0.802	CUMPLE	996	1530	0.651	CUMPLE	0.184	0.071	2.578	REFORZAR	0.022	No Message
8	B83	VG60X40	2311.3	743	1530	0.486	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.182	0.071	2.552	REFORZAR	0.022	No Message
8	B83	VG60X40	2677.5	379	1530	0.248	CUMPLE	333	1530	0.218	CUMPLE	0.180	0.071	2.526	REFORZAR	0.022	No Message
8	B83	VG60X40	2677.5	239	1530	0.156	CUMPLE	218	1530	0.142	CUMPLE	0.177	0.071	2.485	REFORZAR	0.021	No Message
8	B83	VG60X40	2931.3	160	1530	0.105	CUMPLE	203	1530	0.133	CUMPLE	0.176	0.071	2.467	REFORZAR	0.021	No Message
8	B83	VG60X40	3185	473	1530	0.309	CUMPLE	577	1530	0.377	CUMPLE	0.175	0.071	2.449	REFORZAR	0.021	No Message
8	B84	VG60X40	0	329	1530	0.215	CUMPLE	164	1530	0.107	CUMPLE	0.032	0.071	0.444	CUMPLE	0.026	No Message
8	B84	VG60X40	416.7	247	1530	0.161	CUMPLE	152	1530	0.099	CUMPLE	0.030	0.071	0.420	CUMPLE	0.026	No Message
8	B84	VG60X40	833.3	176	1530	0.115	CUMPLE	154	1530	0.101	CUMPLE	0.028	0.071	0.397	CUMPLE	0.026	No Message
8	B84	VG60X40	1250	127	1530	0.083	CUMPLE	164	1530	0.107	CUMPLE	0.027	0.071	0.373	CUMPLE	0.026	No Message
8	B84	VG60X40	1250	127	1530	0.083	CUMPLE	164	1530	0.107	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
8	B84	VG60X40	1666.7	99	1530	0.065	CUMPLE	162	1530	0.106	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
8	B84	VG60X40	2083.3	99	1530	0.065	CUMPLE	155	1530	0.101	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
8	B84	VG60X40	2500	99	1530	0.065	CUMPLE	148	1530	0.097	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
8	B84	VG60X40	2500	99	1530	0.065	CUMPLE	148	1530	0.097	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
8	B84	VG60X40	2916.7	99	1530	0.065	CUMPLE	121	1530	0.079	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
8	B84	VG60X40	3333.3	99	1530	0.065	CUMPLE	110	1530	0.072	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
8	B84	VG60X40	3750	99	1530	0.065	CUMPLE	117	1530	0.076	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
8	B84	VG60X40	3750	99	1530	0.065	CUMPLE	117	1530	0.076	CUMPLE	0.030	0.071	0.415	CUMPLE	0.033	No Message
8	B84	VG60X40	4166.7	154	1530	0.101	CUMPLE	112	1530	0.073	CUMPLE	0.031	0.071	0.439	CUMPLE	0.033	No Message
8	B84	VG60X40	4583.3	272	1530	0.178	CUMPLE	118	1530	0.077	CUMPLE	0.033	0.071	0.463	CUMPLE	0.033	No Message
8	B84	VG60X40	5000	401	1530	0.262	CUMPLE	199	1530	0.130	CUMPLE	0.035	0.071	0.487	CUMPLE	0.033	No Message
8	B96	VG60X40	625	716	1530	0.468	CUMPLE	354	1530	0.231	CUMPLE	0.025	0.071	0.352	CUMPLE	0.049	No Message
8	B96	VG60X40	937.5	531	1530	0.347	CUMPLE	268	1530	0.175	CUMPLE	0.023	0.071	0.329	CUMPLE	0.049	No Message
8	B96	VG60X40	1250	354	1530	0.231	CUMPLE	268	1530	0.175	CUMPLE	0.022	0.071	0.307	CUMPLE	0.049	No Message
8	B96	VG60X40	1250	353	1530	0.231	CUMPLE	268	1530	0.175	CUMPLE	0.007	0.071	0.104	CUMPLE	0.032	No Message
8	B96</																

8	B50	VG60X40	972.5	187	1530	0.122	CUMPLE	187	1530	0.122	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
8	B50	VG60X40	1458.8	187	1530	0.122	CUMPLE	187	1530	0.122	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
8	B50	VG60X40	1945	187	1530	0.122	CUMPLE	187	1530	0.122	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
8	B50	VG60X40	1945	2817	1530	1.841	REFORZAR	252	1530	0.165	CUMPLE	0.124	0.071	1.742	REFORZAR	0.070	orce and torsion together e
8	B50	VG60X40	2311.3	2116	1530	1.383	REFORZAR	350	1530	0.229	CUMPLE	0.122	0.071	1.716	REFORZAR	0.070	orce and torsion together e
8	B50	VG60X40	2677.5	1465	1530	0.958	CUMPLE	444	1530	0.290	CUMPLE	0.120	0.071	1.690	REFORZAR	0.070	orce and torsion together e
8	B50	VG60X40	2677.5	1322	1530	0.864	CUMPLE	465	1530	0.304	CUMPLE	0.117	0.071	1.638	REFORZAR	0.069	orce and torsion together e
8	B50	VG60X40	3043.8	732	1530	0.478	CUMPLE	554	1530	0.362	CUMPLE	0.115	0.071	1.612	REFORZAR	0.069	orce and torsion together e
8	B50	VG60X40	3410	352	1530	0.230	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.113	0.071	1.586	REFORZAR	0.069	orce and torsion together e
8	B51	VG60X40	0	497	1530	0.325	CUMPLE	691	1530	0.452	CUMPLE	0.052	0.071	0.728	CUMPLE	0.020	No Message
8	B51	VG60X40	345	363	1530	0.237	CUMPLE	678	1530	0.443	CUMPLE	0.050	0.071	0.703	CUMPLE	0.020	No Message
8	B51	VG60X40	690	234	1530	0.153	CUMPLE	659	1530	0.431	CUMPLE	0.048	0.071	0.679	CUMPLE	0.020	No Message
8	B51	VG60X40	1035	231	1530	0.151	CUMPLE	635	1530	0.415	CUMPLE	0.047	0.071	0.654	CUMPLE	0.020	No Message
8	B51	VG60X40	1035	231	1530	0.151	CUMPLE	630	1530	0.412	CUMPLE	0.043	0.071	0.603	CUMPLE	0.020	No Message
8	B51	VG60X40	1380	231	1530	0.151	CUMPLE	589	1530	0.385	CUMPLE	0.041	0.071	0.579	CUMPLE	0.020	No Message
8	B51	VG60X40	1725	231	1530	0.151	CUMPLE	544	1530	0.356	CUMPLE	0.040	0.071	0.554	CUMPLE	0.020	No Message
8	B51	VG60X40	2070	231	1530	0.151	CUMPLE	515	1530	0.337	CUMPLE	0.038	0.071	0.530	CUMPLE	0.020	No Message
8	B51	VG60X40	2070	231	1530	0.151	CUMPLE	520	1530	0.340	CUMPLE	0.034	0.071	0.484	CUMPLE	0.021	No Message
8	B51	VG60X40	2415	231	1530	0.151	CUMPLE	562	1530	0.367	CUMPLE	0.036	0.071	0.504	CUMPLE	0.021	No Message
8	B51	VG60X40	2760	231	1530	0.151	CUMPLE	656	1530	0.429	CUMPLE	0.037	0.071	0.523	CUMPLE	0.021	No Message
8	B51	VG60X40	3105	231	1530	0.151	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.039	0.071	0.543	CUMPLE	0.021	No Message
8	B51	VG60X40	3105	231	1530	0.151	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.042	0.071	0.586	CUMPLE	0.022	No Message
8	B51	VG60X40	3547.5	231	1530	0.151	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.044	0.071	0.611	CUMPLE	0.022	No Message
8	B51	VG60X40	3990	228	1530	0.149	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.045	0.071	0.636	CUMPLE	0.022	No Message
8	B61	VG60X40	0	28	1530	0.018	CUMPLE	490	1530	0.320	CUMPLE	0.035	0.071	0.490	CUMPLE	0.020	No Message
8	B61	VG60X40	345	121	1530	0.079	CUMPLE	477	1530	0.312	CUMPLE	0.034	0.071	0.470	CUMPLE	0.020	No Message
8	B61	VG60X40	690	121	1530	0.079	CUMPLE	460	1530	0.301	CUMPLE	0.032	0.071	0.451	CUMPLE	0.020	No Message
8	B61	VG60X40	1035	121	1530	0.079	CUMPLE	437	1530	0.286	CUMPLE	0.031	0.071	0.431	CUMPLE	0.020	No Message
8	B61	VG60X40	1035	121	1530	0.079	CUMPLE	432	1530	0.282	CUMPLE	0.028	0.071	0.389	CUMPLE	0.020	No Message
8	B61	VG60X40	1380	121	1530	0.079	CUMPLE	399	1530	0.261	CUMPLE	0.026	0.071	0.370	CUMPLE	0.020	No Message
8	B61	VG60X40	1725	121	1530	0.079	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.025	0.071	0.350	CUMPLE	0.020	No Message
8	B61	VG60X40	2070	121	1530	0.079	CUMPLE	389	1530	0.254	CUMPLE	0.024	0.071	0.330	CUMPLE	0.020	No Message
8	B61	VG60X40	2070	121	1530	0.079	CUMPLE	391	1530	0.256	CUMPLE	0.024	0.071	0.338	CUMPLE	0.020	No Message
8	B61	VG60X40	2415	121	1530	0.079	CUMPLE	396	1530	0.259	CUMPLE	0.025	0.071	0.357	CUMPLE	0.020	No Message
8	B61	VG60X40	2760	121	1530	0.079	CUMPLE	396	1530	0.259	CUMPLE	0.027	0.071	0.377	CUMPLE	0.020	No Message
8	B61	VG60X40	3105	121	1530	0.079	CUMPLE	391	1530	0.256	CUMPLE	0.028	0.071	0.397	CUMPLE	0.020	No Message
8	B61	VG60X40	3105	121	1530	0.079	CUMPLE	389	1530	0.254	CUMPLE	0.031	0.071	0.438	CUMPLE	0.020	No Message
8	B61	VG60X40	3547.5	155	1530	0.101	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.033	0.071	0.463	CUMPLE	0.020	No Message
8	B61	VG60X40	3990	261	1530	0.171	CUMPLE	325	1530	0.212	CUMPLE	0.035	0.071	0.488	CUMPLE	0.020	No Message
8	B62	VG60X40	150	495	1530	0.324	CUMPLE	245	1530	0.160	CUMPLE	0.032	0.071	0.454	CUMPLE	0.020	No Message
8	B62	VG60X40	643.3	355	1530	0.232	CUMPLE	122	1530	0.080	CUMPLE	0.030	0.071	0.426	CUMPLE	0.020	No Message
8	B62	VG60X40	1136.7	227	1530	0.148	CUMPLE	122	1530	0.080	CUMPLE	0.028	0.071	0.398	CUMPLE	0.020	No Message
8	B62	VG60X40	1136.7	211	1530	0.138	CUMPLE	122	1530	0.080	CUMPLE	0.024	0.071	0.340	CUMPLE	0.018	No Message
8	B62	VG60X40	1515.6	147	1530	0.096	CUMPLE	168	1530	0.110	CUMPLE	0.023	0.071	0.318	CUMPLE	0.018	No Message
8	B62	VG60X40	1894.4	122	1530	0.080	CUMPLE	227	1530	0.148	CUMPLE	0.023	0.071	0.325	CUMPLE	0.018	No Message
8	B62	VG60X40	2273.3	122	1530	0.080	CUMPLE	280	1530	0.183	CUMPLE	0.025	0.071	0.347	CUMPLE	0.018	No Message
8	B62	VG60X40	2273.3	122	1530	0.080	CUMPLE	280	1530	0.183	CUMPLE	0.028	0.071	0.394	CUMPLE	0.018	No Message
8	B62	VG60X40	2652.2	122	1530	0.080	CUMPLE	314	1530	0.205	CUMPLE	0.030	0.071	0.415	CUMPLE	0.018	No Message
8	B62	VG60X40	3031.1	122	1530	0.080	CUMPLE	342	1530	0.224	CUMPLE	0.031	0.071	0.437	CUMPLE	0.018	No Message
8	B62	VG60X40	3410	26	1530	0.017	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.033	0.071	0.458	CUMPLE	0.018	No Message
7	B3	VG60X40	225	1131	1530	0.739	CUMPLE	791	1530	0.517	CUMPLE	0.116	0.071	1.625	REFORZAR	0.056	No Message
7	B3	VG60X40	591.3	839	1530	0.548	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.114	0.071	1.605	REFORZAR	0.056	No Message
7	B3	VG60X40	957.5	720	1530	0.471	CUMPLE	644	1530	0.421	CUMPLE	0.113	0.071	1.584	REFORZAR	0.056	No Message
7	B3	VG60X40	957.5	720	1530	0.471	CUMPLE	644	1530	0.421	CUMPLE	0.101	0.071	1.415	REFORZAR	0.021	No Message
7	B3	VG60X40	1436.3	364	1530	0.238	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.099	0.071	1.388	REFORZAR	0.021	No Message
7	B3	VG60X40	1915	364	1530	0.238	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.097	0.071	1.360	REFORZAR	0.021	No Message
7	B3	VG60X40	1915	364	1530	0.238	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.097	0.071	1.361	REFORZAR	0.024	No Message
7	B3	VG60X40	2393.8	364	1530	0.238	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.099	0.071	1.388	REFORZAR	0.024	No Message
7	B3	VG60X40	2872.5	720	1530	0.471	CUMPLE	642	1530	0.420	CUMPLE	0.101	0.071	1.416	REFORZAR	0.024	No Message
7	B3	VG60X40	2872.5	720	1530	0.471	CUMPLE	642	1530	0.420	CUMPLE	0.113	0.071	1.583	REFORZAR	0.061	No Message
7	B3	VG60X40	3238.8	835	1530	0.546	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.114	0.071	1.603	REFORZAR	0.061	No Message
7	B3	VG60X40	3605	1125	1530	0.735	CUMPLE	790	1530	0.516	CUMPLE	0.116	0.071	1.624	REFORZAR	0.061	No Message
7	B1	VG60X40	625	825	1530	0.539	CUMPLE	540	1530	0.353	CUMPLE	0.065	0.071	0.907	CUMPLE	0.012	No Message
7	B1	VG60X40	1018	720	1530	0.471	CUMPLE	492	1530	0.322	CUMPLE	0.063	0.071	0.885	CUMPLE	0.012	No Message
7	B1	VG60X40	1018	720	1530	0.471	CUMPLE	485	1530	0.317	CUMPLE	0.060	0.071	0.838	CUMPLE	0.011	No Message
7	B1	VG60X40	1357.3	687	1530	0.449	CUMPLE	439	1530	0.287	CUMPLE	0.058	0.071	0.818	CUMPLE	0.011	No Message
7	B1	VG60X40	1696.7	528	1530	0.345	CUMPLE	389	1530	0.254	CUMPLE	0.057	0.071	0.799	CUMPLE	0.011	No Message
7	B1	VG60X40	2036	376	1530	0.246	CUMPLE	335	1530	0.219	CUMPLE	0.056	0.071	0.780	CUMPLE	0.011	No Message
7	B1	VG60X40	2036	354	1530	0.231	CUMPLE	326	1530	0.213	CUMPLE	0.051	0.071	0.718	CUMPLE	0.000	No Message
7	B1	VG60X40	2375.3	268	1530	0.175	CUMPLE	268	1530	0.175	CUMPLE	0.050	0.071	0.698	CUMPLE	0.000	No Message
7	B1	VG60X40	2714.7	268	1530	0.175	CUMPLE	268	1530	0.175	CUMPLE	0.048	0.071	0.679	CUMPLE	0.000	No Message
7	B1	VG60X40	3054	268	1530	0.175	CUMPLE	268	1530	0.175	CUMPLE	0.049	0.071	0.682	CUMPLE	0.000	No Message
7	B1	VG60X40	3054	268	1530	0.175	CUMPLE	268	1530	0.175	CUMPLE	0.053	0.071	0.743	CUMPLE	0.000	No Message
7	B1	VG60X40	3393.3	268	1530	0.175	CUMPLE	268	1530	0.175	CUMPLE	0.054	0.071	0.762	CUMPLE	0.000	No Message
7	B1	VG60X40	3732.7	268	1530	0.175	CUMPLE	268	1530	0.175	CUMPLE	0.056	0.071	0.782	CUMPLE	0.000	No Message
7	B1	VG60X40	4072	268	1530	0.175	CUMPLE	287	1530	0.188	CUMPLE	0.057	0.071	0.801	CUMPLE	0.000	No Message
7	B1	VG60X40	4072	268	1530	0.175	CUMPLE	299	1530	0.195	CUMPLE	0.060	0.071	0.842	CUMPLE	0.000	No Message
7	B1	VG60X40	4506	307	1530	0.201	CUMPLE	383	1530	0.250	CUMPLE						

7	B8	VG60X40	3000	9	1530	0.006	CUMPLE	9	1530	0.006	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
7	B8	VG60X40	3375	17	1530	0.011	CUMPLE	9	1530	0.006	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
7	B8	VG60X40	3375	19	1530	0.012	CUMPLE	9	1530	0.006	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
7	B8	VG60X40	3812.5	14	1530	0.009	CUMPLE	11	1530	0.007	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
7	B8	VG60X40	4250	18	1530	0.012	CUMPLE	12	1530	0.008	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
7	B9	VG60X40	250	298	1530	0.195	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.117	0.071	1.648	REFORZAR	0.028	No Message
7	B9	VG60X40	634	367	1530	0.240	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.116	0.071	1.626	REFORZAR	0.028	No Message
7	B9	VG60X40	1018	367	1530	0.240	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.114	0.071	1.605	REFORZAR	0.028	No Message
7	B9	VG60X40	1018	367	1530	0.240	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.094	0.071	1.323	REFORZAR	0.027	No Message
7	B9	VG60X40	1357.3	367	1530	0.240	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.093	0.071	1.304	REFORZAR	0.027	No Message
7	B9	VG60X40	1696.7	367	1530	0.240	CUMPLE	675	1530	0.441	CUMPLE	0.092	0.071	1.285	REFORZAR	0.027	No Message
7	B9	VG60X40	2036	367	1530	0.240	CUMPLE	590	1530	0.386	CUMPLE	0.090	0.071	1.265	REFORZAR	0.027	No Message
7	B9	VG60X40	2036	367	1530	0.240	CUMPLE	589	1530	0.385	CUMPLE	0.072	0.071	1.014	REFORZAR	0.027	No Message
7	B9	VG60X40	2375.3	367	1530	0.240	CUMPLE	519	1530	0.339	CUMPLE	0.074	0.071	1.033	REFORZAR	0.027	No Message
7	B9	VG60X40	2714.7	367	1530	0.240	CUMPLE	498	1530	0.325	CUMPLE	0.075	0.071	1.052	REFORZAR	0.027	No Message
7	B9	VG60X40	3054	367	1530	0.240	CUMPLE	475	1530	0.310	CUMPLE	0.076	0.071	1.071	REFORZAR	0.027	No Message
7	B9	VG60X40	3054	367	1530	0.240	CUMPLE	475	1530	0.310	CUMPLE	0.099	0.071	1.393	REFORZAR	0.025	No Message
7	B9	VG60X40	3393.3	392	1530	0.256	CUMPLE	373	1530	0.244	CUMPLE	0.101	0.071	1.412	REFORZAR	0.025	No Message
7	B9	VG60X40	3732.7	705	1530	0.461	CUMPLE	367	1530	0.240	CUMPLE	0.102	0.071	1.431	REFORZAR	0.025	No Message
7	B9	VG60X40	4072	773	1530	0.505	CUMPLE	367	1530	0.240	CUMPLE	0.103	0.071	1.450	REFORZAR	0.025	No Message
7	B9	VG60X40	4072	774	1530	0.506	CUMPLE	367	1530	0.240	CUMPLE	0.124	0.071	1.739	REFORZAR	0.054	No Message
7	B9	VG60X40	4465	1141	1530	0.746	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.126	0.071	1.762	REFORZAR	0.054	No Message
7	B10	VG60X40	250	1792	1530	1.171	REFORZAR	861	1530	0.563	CUMPLE	0.167	0.071	2.345	REFORZAR	0.034	No Message
7	B10	VG60X40	603.8	1342	1530	0.877	CUMPLE	564	1530	0.369	CUMPLE	0.166	0.071	2.325	REFORZAR	0.034	No Message
7	B10	VG60X40	957.5	915	1530	0.598	CUMPLE	564	1530	0.369	CUMPLE	0.164	0.071	2.305	REFORZAR	0.034	No Message
7	B10	VG60X40	957.5	914	1530	0.597	CUMPLE	564	1530	0.369	CUMPLE	0.145	0.071	2.037	REFORZAR	0.030	No Message
7	B10	VG60X40	1436.3	606	1530	0.396	CUMPLE	564	1530	0.369	CUMPLE	0.143	0.071	2.010	REFORZAR	0.030	No Message
7	B10	VG60X40	1915	564	1530	0.369	CUMPLE	564	1530	0.369	CUMPLE	0.141	0.071	1.983	REFORZAR	0.030	No Message
7	B10	VG60X40	1915	564	1530	0.369	CUMPLE	564	1530	0.369	CUMPLE	0.142	0.071	1.986	REFORZAR	0.026	No Message
7	B10	VG60X40	2393.8	564	1530	0.369	CUMPLE	564	1530	0.369	CUMPLE	0.143	0.071	2.013	REFORZAR	0.026	No Message
7	B10	VG60X40	2872.5	564	1530	0.369	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.145	0.071	2.041	REFORZAR	0.026	No Message
7	B10	VG60X40	2872.5	564	1530	0.369	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.164	0.071	2.307	REFORZAR	0.018	No Message
7	B10	VG60X40	3226.3	564	1530	0.369	CUMPLE	833	1530	0.544	CUMPLE	0.166	0.071	2.327	REFORZAR	0.018	No Message
7	B10	VG60X40	3580	175	1530	0.114	CUMPLE	1010	1530	0.660	CUMPLE	0.167	0.071	2.347	REFORZAR	0.018	No Message
7	B11	VG60X40	250	720	1530	0.471	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.097	0.071	1.355	REFORZAR	0.019	No Message
7	B11	VG60X40	603.8	478	1530	0.312	CUMPLE	394	1530	0.258	CUMPLE	0.095	0.071	1.335	REFORZAR	0.019	No Message
7	B11	VG60X40	957.5	261	1530	0.171	CUMPLE	420	1530	0.275	CUMPLE	0.094	0.071	1.315	REFORZAR	0.019	No Message
7	B11	VG60X40	957.5	260	1530	0.170	CUMPLE	420	1530	0.275	CUMPLE	0.077	0.071	1.074	REFORZAR	0.015	No Message
7	B11	VG60X40	1436.3	186	1530	0.122	CUMPLE	374	1530	0.244	CUMPLE	0.075	0.071	1.046	REFORZAR	0.015	No Message
7	B11	VG60X40	1915	186	1530	0.122	CUMPLE	351	1530	0.229	CUMPLE	0.073	0.071	1.019	REFORZAR	0.015	No Message
7	B11	VG60X40	1915	186	1530	0.122	CUMPLE	352	1530	0.230	CUMPLE	0.072	0.071	1.014	REFORZAR	0.019	No Message
7	B11	VG60X40	2393.8	186	1530	0.122	CUMPLE	426	1530	0.278	CUMPLE	0.074	0.071	1.041	REFORZAR	0.019	No Message
7	B11	VG60X40	2872.5	186	1530	0.122	CUMPLE	541	1530	0.354	CUMPLE	0.076	0.071	1.068	REFORZAR	0.019	No Message
7	B11	VG60X40	2872.5	186	1530	0.122	CUMPLE	541	1530	0.354	CUMPLE	0.094	0.071	1.323	REFORZAR	0.022	No Message
7	B11	VG60X40	3226.3	342	1530	0.224	CUMPLE	548	1530	0.358	CUMPLE	0.096	0.071	1.343	REFORZAR	0.022	No Message
7	B11	VG60X40	3580	529	1530	0.346	CUMPLE	555	1530	0.363	CUMPLE	0.097	0.071	1.363	REFORZAR	0.022	No Message
7	B12	VG60X40	625	1255	1530	0.820	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.128	0.071	1.797	REFORZAR	0.052	No Message
7	B12	VG60X40	937.5	959	1530	0.627	CUMPLE	402	1530	0.263	CUMPLE	0.127	0.071	1.779	REFORZAR	0.052	No Message
7	B12	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	420	1530	0.275	CUMPLE	0.125	0.071	1.761	REFORZAR	0.052	No Message
7	B12	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	420	1530	0.275	CUMPLE	0.098	0.071	1.372	REFORZAR	0.028	No Message
7	B12	VG60X40	1666.7	542	1530	0.354	CUMPLE	402	1530	0.263	CUMPLE	0.096	0.071	1.348	REFORZAR	0.028	No Message
7	B12	VG60X40	2083.3	402	1530	0.263	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.094	0.071	1.325	REFORZAR	0.028	No Message
7	B12	VG60X40	2500	402	1530	0.263	CUMPLE	441	1530	0.288	CUMPLE	0.093	0.071	1.301	REFORZAR	0.028	No Message
7	B12	VG60X40	2500	402	1530	0.263	CUMPLE	441	1530	0.288	CUMPLE	0.086	0.071	1.209	REFORZAR	0.024	No Message
7	B12	VG60X40	2916.7	402	1530	0.263	CUMPLE	402	1530	0.263	CUMPLE	0.088	0.071	1.233	REFORZAR	0.024	No Message
7	B12	VG60X40	3333.3	402	1530	0.263	CUMPLE	509	1530	0.333	CUMPLE	0.090	0.071	1.256	REFORZAR	0.024	No Message
7	B12	VG60X40	3750	402	1530	0.263	CUMPLE	689	1530	0.450	CUMPLE	0.091	0.071	1.280	REFORZAR	0.024	No Message
7	B12	VG60X40	3750	402	1530	0.263	CUMPLE	689	1530	0.450	CUMPLE	0.114	0.071	1.597	REFORZAR	0.023	No Message
7	B12	VG60X40	4250	402	1530	0.263	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.116	0.071	1.625	REFORZAR	0.023	No Message
7	B12	VG60X40	4750	536	1530	0.350	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.118	0.071	1.654	REFORZAR	0.023	No Message
7	B13	VG60X40	250	513	1530	0.335	CUMPLE	747	1530	0.488	CUMPLE	0.127	0.071	1.789	REFORZAR	0.022	No Message
7	B13	VG60X40	634	442	1530	0.289	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.126	0.071	1.767	REFORZAR	0.022	No Message
7	B13	VG60X40	1018	442	1530	0.289	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.124	0.071	1.745	REFORZAR	0.022	No Message
7	B13	VG60X40	1018	442	1530	0.289	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.105	0.071	1.473	REFORZAR	0.029	No Message
7	B13	VG60X40	1357.3	442	1530	0.289	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.104	0.071	1.454	REFORZAR	0.029	No Message
7	B13	VG60X40	1696.7	442	1530	0.289	CUMPLE	639	1530	0.418	CUMPLE	0.102	0.071	1.434	REFORZAR	0.029	No Message
7	B13	VG60X40	2036	442	1530	0.289	CUMPLE	515	1530	0.337	CUMPLE	0.101	0.071	1.415	REFORZAR	0.029	No Message
7	B13	VG60X40	2036	442	1530	0.289	CUMPLE	515	1530	0.337	CUMPLE	0.081	0.071	1.139	REFORZAR	0.035	No Message
7	B13	VG60X40	2375.3	442	1530	0.289	CUMPLE	442	1530	0.289	CUMPLE	0.083	0.071	1.158	REFORZAR	0.035	No Message
7	B13	VG60X40	2714.7	442	1530	0.289	CUMPLE	449	1530	0.293	CUMPLE	0.084	0.071	1.177	REFORZAR	0.035	No Message
7	B13	VG60X40	3054	442	1530	0.289	CUMPLE	456	1530	0.298	CUMPLE	0.085	0.071	1.197	REFORZAR	0.035	No Message
7	B13	VG60X40	3054	442	1530	0.289	CUMPLE	456	1530	0.298	CUMPLE	0.110	0.071	1.539	REFORZAR	0.039	No Message
7	B13	VG60X40	3393.3	557	1530	0.364	CUMPLE	442	1530	0.289	CUMPLE	0.111	0.071	1.559	REFORZAR	0.039	No Message
7	B13	VG60X40	3732.7	720	1530	0.471	CUMPLE	442	1530	0.289	CUMPLE	0.112	0.071	1.578	REFORZAR	0.039	No Message
7	B13	VG60X40	4072	966	1530	0.631	CUMPLE	442	1530	0.289	CUMPLE	0.114	0.071	1.597	REFORZAR	0.039	No Message
7	B13	VG60X40	4072	967	1530	0.632	CUMPLE	442	1530	0.289	CUMPLE	0.136	0.071	1.915	REFORZAR	0.047	No Message
7	B13	VG60X40	4465	1386	1530	0.906	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.138	0.071	1.937	REFORZAR	0.047	No Message
7	B17	VG60X4															

7	B20	VG60X40	4750.7	480	1530	0.314	CUMPLE	480	1530	0.314	CUMPLE	0.085	0.071	1.194	REFORZAR	0.059	No Message
7	B20	VG60X40	5090	22	1530	0.014	CUMPLE	245	1530	0.160	CUMPLE	0.086	0.071	1.214	REFORZAR	0.059	No Message
7	B21	VG60X40	225	1070	1530	0.699	CUMPLE	895	1530	0.585	CUMPLE	0.097	0.071	1.367	REFORZAR	0.000	No Message
7	B21	VG60X40	630	813	1530	0.531	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.096	0.071	1.344	REFORZAR	0.000	No Message
7	B21	VG60X40	1035	720	1530	0.471	CUMPLE	688	1530	0.450	CUMPLE	0.094	0.071	1.321	REFORZAR	0.000	No Message
7	B21	VG60X40	1035	720	1530	0.471	CUMPLE	666	1530	0.435	CUMPLE	0.092	0.071	1.296	REFORZAR	0.000	No Message
7	B21	VG60X40	1380	470	1530	0.307	CUMPLE	446	1530	0.292	CUMPLE	0.091	0.071	1.276	REFORZAR	0.000	No Message
7	B21	VG60X40	1725	345	1530	0.225	CUMPLE	345	1530	0.225	CUMPLE	0.090	0.071	1.257	REFORZAR	0.000	No Message
7	B21	VG60X40	2070	345	1530	0.225	CUMPLE	345	1530	0.225	CUMPLE	0.088	0.071	1.237	REFORZAR	0.000	No Message
7	B21	VG60X40	2070	345	1530	0.225	CUMPLE	345	1530	0.225	CUMPLE	0.088	0.071	1.238	REFORZAR	0.000	No Message
7	B21	VG60X40	2415	345	1530	0.225	CUMPLE	345	1530	0.225	CUMPLE	0.090	0.071	1.258	REFORZAR	0.000	No Message
7	B21	VG60X40	2760	495	1530	0.324	CUMPLE	504	1530	0.329	CUMPLE	0.091	0.071	1.278	REFORZAR	0.000	No Message
7	B21	VG60X40	3105	720	1530	0.471	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.092	0.071	1.297	REFORZAR	0.000	No Message
7	B21	VG60X40	3105	720	1530	0.471	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.094	0.071	1.321	REFORZAR	0.000	No Message
7	B21	VG60X40	3510	818	1530	0.535	CUMPLE	767	1530	0.501	CUMPLE	0.096	0.071	1.344	REFORZAR	0.000	No Message
7	B21	VG60X40	3915	1068	1530	0.698	CUMPLE	965	1530	0.631	CUMPLE	0.097	0.071	1.367	REFORZAR	0.000	No Message
7	B23	VG60X40	150	72	1530	0.047	CUMPLE	408	1530	0.267	CUMPLE	0.088	0.071	1.235	REFORZAR	0.014	No Message
7	B23	VG60X40	520.8	541	1530	0.354	CUMPLE	541	1530	0.354	CUMPLE	0.087	0.071	1.219	REFORZAR	0.014	No Message
7	B23	VG60X40	891.7	541	1530	0.354	CUMPLE	541	1530	0.354	CUMPLE	0.086	0.071	1.203	REFORZAR	0.014	No Message
7	B23	VG60X40	891.7	541	1530	0.354	CUMPLE	541	1530	0.354	CUMPLE	0.082	0.071	1.147	REFORZAR	0.000	No Message
7	B23	VG60X40	1337.5	541	1530	0.354	CUMPLE	541	1530	0.354	CUMPLE	0.080	0.071	1.128	REFORZAR	0.000	No Message
7	B23	VG60X40	1783.3	541	1530	0.354	CUMPLE	541	1530	0.354	CUMPLE	0.079	0.071	1.109	REFORZAR	0.000	No Message
7	B23	VG60X40	1783.3	541	1530	0.354	CUMPLE	541	1530	0.354	CUMPLE	0.075	0.071	1.049	REFORZAR	0.000	No Message
7	B23	VG60X40	2229.2	541	1530	0.354	CUMPLE	541	1530	0.354	CUMPLE	0.073	0.071	1.030	REFORZAR	0.000	No Message
7	B23	VG60X40	2675	541	1530	0.354	CUMPLE	541	1530	0.354	CUMPLE	0.072	0.071	1.011	REFORZAR	0.000	No Message
7	B23	VG60X40	2675	541	1530	0.354	CUMPLE	541	1530	0.354	CUMPLE	0.063	0.071	0.890	CUMPLE	0.018	No Message
7	B23	VG60X40	3033.3	541	1530	0.354	CUMPLE	541	1530	0.354	CUMPLE	0.065	0.071	0.907	CUMPLE	0.018	No Message
7	B23	VG60X40	3391.7	541	1530	0.354	CUMPLE	541	1530	0.354	CUMPLE	0.066	0.071	0.927	CUMPLE	0.018	No Message
7	B23	VG60X40	3750	541	1530	0.354	CUMPLE	541	1530	0.354	CUMPLE	0.068	0.071	0.951	CUMPLE	0.018	No Message
7	B23	VG60X40	3750	541	1530	0.354	CUMPLE	541	1530	0.354	CUMPLE	0.074	0.071	1.035	REFORZAR	0.000	No Message
7	B23	VG60X40	4108.3	541	1530	0.354	CUMPLE	541	1530	0.354	CUMPLE	0.076	0.071	1.060	REFORZAR	0.000	No Message
7	B23	VG60X40	4466.7	720	1530	0.471	CUMPLE	541	1530	0.354	CUMPLE	0.077	0.071	1.084	REFORZAR	0.000	No Message
7	B23	VG60X40	4825	794	1530	0.519	CUMPLE	541	1530	0.354	CUMPLE	0.079	0.071	1.109	REFORZAR	0.000	No Message
7	B23	VG60X40	4825	816	1530	0.533	CUMPLE	541	1530	0.354	CUMPLE	0.091	0.071	1.275	REFORZAR	0.046	No Message
7	B23	VG60X40	5300	1249	1530	0.816	CUMPLE	541	1530	0.354	CUMPLE	0.093	0.071	1.306	REFORZAR	0.046	No Message
7	B23	VG60X40	5775	1714	1530	1.120	REFORZAR	825	1530	0.539	CUMPLE	0.095	0.071	1.331	REFORZAR	0.046	No Message
7	B24	VG60X40	150	120	1530	0.078	CUMPLE	434	1530	0.284	CUMPLE	0.074	0.071	1.042	REFORZAR	0.013	No Message
7	B24	VG60X40	520.8	307	1530	0.201	CUMPLE	441	1530	0.288	CUMPLE	0.073	0.071	1.021	REFORZAR	0.013	No Message
7	B24	VG60X40	891.7	307	1530	0.201	CUMPLE	442	1530	0.289	CUMPLE	0.071	0.071	1.000	REFORZAR	0.013	No Message
7	B24	VG60X40	891.7	307	1530	0.201	CUMPLE	442	1530	0.289	CUMPLE	0.065	0.071	0.913	CUMPLE	0.000	No Message
7	B24	VG60X40	1337.5	307	1530	0.201	CUMPLE	402	1530	0.263	CUMPLE	0.063	0.071	0.888	CUMPLE	0.000	No Message
7	B24	VG60X40	1783.3	307	1530	0.201	CUMPLE	354	1530	0.231	CUMPLE	0.061	0.071	0.862	CUMPLE	0.000	No Message
7	B24	VG60X40	1783.3	307	1530	0.201	CUMPLE	355	1530	0.232	CUMPLE	0.054	0.071	0.762	CUMPLE	0.000	No Message
7	B24	VG60X40	2229.2	307	1530	0.201	CUMPLE	315	1530	0.206	CUMPLE	0.053	0.071	0.737	CUMPLE	0.000	No Message
7	B24	VG60X40	2675	307	1530	0.201	CUMPLE	328	1530	0.214	CUMPLE	0.051	0.071	0.712	CUMPLE	0.000	No Message
7	B24	VG60X40	2675	307	1530	0.201	CUMPLE	307	1530	0.201	CUMPLE	0.048	0.071	0.669	CUMPLE	0.000	No Message
7	B24	VG60X40	3033.3	307	1530	0.201	CUMPLE	307	1530	0.201	CUMPLE	0.049	0.071	0.690	CUMPLE	0.000	No Message
7	B24	VG60X40	3391.7	307	1530	0.201	CUMPLE	307	1530	0.201	CUMPLE	0.051	0.071	0.710	CUMPLE	0.000	No Message
7	B24	VG60X40	3750	307	1530	0.201	CUMPLE	307	1530	0.201	CUMPLE	0.052	0.071	0.730	CUMPLE	0.000	No Message
7	B24	VG60X40	3750	307	1530	0.201	CUMPLE	307	1530	0.201	CUMPLE	0.062	0.071	0.863	CUMPLE	0.015	No Message
7	B24	VG60X40	4108.3	496	1530	0.324	CUMPLE	307	1530	0.201	CUMPLE	0.063	0.071	0.883	CUMPLE	0.015	No Message
7	B24	VG60X40	4466.7	700	1530	0.458	CUMPLE	307	1530	0.201	CUMPLE	0.064	0.071	0.904	CUMPLE	0.015	No Message
7	B24	VG60X40	4825	720	1530	0.471	CUMPLE	307	1530	0.201	CUMPLE	0.066	0.071	0.924	CUMPLE	0.015	No Message
7	B24	VG60X40	4825	720	1530	0.471	CUMPLE	307	1530	0.201	CUMPLE	0.077	0.071	1.083	REFORZAR	0.033	No Message
7	B24	VG60X40	5275	947	1530	0.619	CUMPLE	619	1530	0.405	CUMPLE	0.079	0.071	1.108	REFORZAR	0.033	No Message
7	B28	VG60X40	225	720	1530	0.471	CUMPLE	505	1530	0.330	CUMPLE	0.082	0.071	1.148	REFORZAR	0.042	No Message
7	B28	VG60X40	591.3	694	1530	0.454	CUMPLE	422	1530	0.276	CUMPLE	0.080	0.071	1.127	REFORZAR	0.042	No Message
7	B28	VG60X40	957.5	460	1530	0.301	CUMPLE	335	1530	0.219	CUMPLE	0.079	0.071	1.106	REFORZAR	0.042	No Message
7	B28	VG60X40	957.5	459	1530	0.300	CUMPLE	335	1530	0.219	CUMPLE	0.070	0.071	0.976	CUMPLE	0.019	No Message
7	B28	VG60X40	1436.3	229	1530	0.150	CUMPLE	229	1530	0.150	CUMPLE	0.068	0.071	0.949	CUMPLE	0.019	No Message
7	B28	VG60X40	1915	229	1530	0.150	CUMPLE	229	1530	0.150	CUMPLE	0.066	0.071	0.922	CUMPLE	0.019	No Message
7	B28	VG60X40	1915	229	1530	0.150	CUMPLE	229	1530	0.150	CUMPLE	0.065	0.071	0.915	CUMPLE	0.017	No Message
7	B28	VG60X40	2393.8	229	1530	0.150	CUMPLE	229	1530	0.150	CUMPLE	0.067	0.071	0.943	CUMPLE	0.017	No Message
7	B28	VG60X40	2872.5	397	1530	0.259	CUMPLE	337	1530	0.220	CUMPLE	0.069	0.071	0.970	CUMPLE	0.017	No Message
7	B28	VG60X40	2872.5	397	1530	0.259	CUMPLE	337	1530	0.220	CUMPLE	0.079	0.071	1.114	REFORZAR	0.046	No Message
7	B28	VG60X40	3238.8	624	1530	0.408	CUMPLE	434	1530	0.284	CUMPLE	0.081	0.071	1.135	REFORZAR	0.046	No Message
7	B28	VG60X40	3605	720	1530	0.471	CUMPLE	527	1530	0.344	CUMPLE	0.082	0.071	1.156	REFORZAR	0.046	No Message
7	B68	VG60X40	150	218	1530	0.142	CUMPLE	249	1530	0.163	CUMPLE	0.039	0.071	0.549	CUMPLE	0.000	No Message
7	B68	VG60X40	643.3	129	1530	0.084	CUMPLE	200	1530	0.131	CUMPLE	0.037	0.071	0.521	CUMPLE	0.000	No Message
7	B68	VG60X40	1136.7	81	1530	0.053	CUMPLE	141	1530	0.092	CUMPLE	0.035	0.071	0.493	CUMPLE	0.000	No Message
7	B68	VG60X40	1136.7	81	1530	0.053	CUMPLE	143	1530	0.093	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
7	B68	VG60X40	1515.6	81	1530	0.053	CUMPLE	87	1530	0.057	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
7	B68	VG60X40	1894.4	81	1530	0.053	CUMPLE	81	1530	0.053	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
7	B68	VG60X40	2273.3	81	1530	0.053	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
7	B68	VG60X40	2273.3	81	1530	0.053	CUMPLE	101	1530	0.066	CUMPLE	0.035	0.071	0.494	CUMPLE	0.000	No Message
7	B68	VG60X40	2766.7	193	1530	0.126	CUMPLE	131	1530	0.086	CUMPLE	0.037	0.071	0.522	CUMPLE	0.000	No Message
7	B68	VG60X40	3260	328	1530	0.214	CUMPLE	163	1530	0.107	CUMPLE	0.039	0.071	0.550	CUMPLE	0.000	No Message
7	B15	VG60X40	0	0	1530												

7	B26	VG60X40	2036	375	1530	0.245	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.051	0.071	0.713	CUMPLE	0.036	No Message
7	B26	VG60X40	2375.3	375	1530	0.245	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.049	0.071	0.694	CUMPLE	0.036	No Message
7	B26	VG60X40	2714.7	472	1530	0.308	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.049	0.071	0.694	CUMPLE	0.036	No Message
7	B26	VG60X40	3054	607	1530	0.397	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.051	0.071	0.714	CUMPLE	0.036	No Message
7	B26	VG60X40	3054	620	1530	0.405	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.053	0.071	0.750	CUMPLE	0.035	No Message
7	B26	VG60X40	3393.3	720	1530	0.471	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.055	0.071	0.769	CUMPLE	0.035	No Message
7	B26	VG60X40	3732.7	720	1530	0.471	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.056	0.071	0.789	CUMPLE	0.035	No Message
7	B26	VG60X40	4072	825	1530	0.539	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.058	0.071	0.808	CUMPLE	0.035	No Message
7	B26	VG60X40	4072	837	1530	0.547	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.060	0.071	0.836	CUMPLE	0.034	No Message
7	B26	VG60X40	4468.5	999	1530	0.653	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.061	0.071	0.858	CUMPLE	0.034	No Message
7	B26	VG60X40	4865	1169	1530	0.764	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.063	0.071	0.881	CUMPLE	0.034	No Message
7	B78	VG60X40	225	1146	1530	0.749	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.063	0.071	0.878	CUMPLE	0.040	No Message
7	B78	VG60X40	566.7	1000	1530	0.654	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.061	0.071	0.858	CUMPLE	0.040	No Message
7	B78	VG60X40	908.3	861	1530	0.563	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.060	0.071	0.839	CUMPLE	0.040	No Message
7	B78	VG60X40	1250	727	1530	0.475	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.058	0.071	0.820	CUMPLE	0.040	No Message
7	B78	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.056	0.071	0.782	CUMPLE	0.041	No Message
7	B78	VG60X40	1666.7	720	1530	0.471	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.054	0.071	0.758	CUMPLE	0.041	No Message
7	B78	VG60X40	2083.3	580	1530	0.379	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.052	0.071	0.735	CUMPLE	0.041	No Message
7	B78	VG60X40	2500	407	1530	0.266	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.051	0.071	0.711	CUMPLE	0.041	No Message
7	B78	VG60X40	2500	396	1530	0.259	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.050	0.071	0.705	CUMPLE	0.041	No Message
7	B78	VG60X40	2916.7	369	1530	0.241	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.052	0.071	0.729	CUMPLE	0.041	No Message
7	B78	VG60X40	3333.3	369	1530	0.241	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.054	0.071	0.753	CUMPLE	0.041	No Message
7	B78	VG60X40	3750	369	1530	0.241	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.055	0.071	0.776	CUMPLE	0.041	No Message
7	B78	VG60X40	3750	369	1530	0.241	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.058	0.071	0.811	CUMPLE	0.042	No Message
7	B78	VG60X40	4166.7	369	1530	0.241	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.059	0.071	0.835	CUMPLE	0.042	No Message
7	B78	VG60X40	4583.3	369	1530	0.241	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.061	0.071	0.859	CUMPLE	0.042	No Message
7	B78	VG60X40	5000	0	1530	0.000	CUMPLE	326	1530	0.213	CUMPLE	0.063	0.071	0.882	CUMPLE	0.042	No Message
7	B79	VG60X40	0	19	1530	0.012	CUMPLE	232	1530	0.152	CUMPLE	0.083	0.071	1.167	REFORZAR	0.060	No Message
7	B79	VG60X40	416.7	451	1530	0.295	CUMPLE	451	1530	0.295	CUMPLE	0.081	0.071	1.144	REFORZAR	0.060	No Message
7	B79	VG60X40	833.3	451	1530	0.295	CUMPLE	451	1530	0.295	CUMPLE	0.080	0.071	1.120	REFORZAR	0.060	No Message
7	B79	VG60X40	1250	451	1530	0.295	CUMPLE	451	1530	0.295	CUMPLE	0.078	0.071	1.096	REFORZAR	0.060	No Message
7	B79	VG60X40	1250	451	1530	0.295	CUMPLE	451	1530	0.295	CUMPLE	0.066	0.071	0.929	CUMPLE	0.051	No Message
7	B79	VG60X40	1666.7	451	1530	0.295	CUMPLE	451	1530	0.295	CUMPLE	0.065	0.071	0.906	CUMPLE	0.051	No Message
7	B79	VG60X40	2083.3	451	1530	0.295	CUMPLE	451	1530	0.295	CUMPLE	0.063	0.071	0.882	CUMPLE	0.051	No Message
7	B79	VG60X40	2500	451	1530	0.295	CUMPLE	451	1530	0.295	CUMPLE	0.061	0.071	0.858	CUMPLE	0.051	No Message
7	B79	VG60X40	2500	451	1530	0.295	CUMPLE	451	1530	0.295	CUMPLE	0.062	0.071	0.873	CUMPLE	0.034	No Message
7	B79	VG60X40	2916.7	508	1530	0.332	CUMPLE	451	1530	0.295	CUMPLE	0.064	0.071	0.897	CUMPLE	0.034	No Message
7	B79	VG60X40	3333.3	720	1530	0.471	CUMPLE	451	1530	0.295	CUMPLE	0.066	0.071	0.920	CUMPLE	0.034	No Message
7	B79	VG60X40	3750	748	1530	0.489	CUMPLE	451	1530	0.295	CUMPLE	0.067	0.071	0.944	CUMPLE	0.034	No Message
7	B79	VG60X40	3750	748	1530	0.489	CUMPLE	451	1530	0.295	CUMPLE	0.083	0.071	1.167	REFORZAR	0.051	No Message
7	B79	VG60X40	4091.7	961	1530	0.628	CUMPLE	451	1530	0.295	CUMPLE	0.085	0.071	1.186	REFORZAR	0.051	No Message
7	B79	VG60X40	4433.3	1183	1530	0.773	CUMPLE	451	1530	0.295	CUMPLE	0.086	0.071	1.206	REFORZAR	0.051	No Message
7	B79	VG60X40	4775	1414	1530	0.924	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.087	0.071	1.225	REFORZAR	0.051	No Message
7	B76	VG60X40	0	0.0656	1530	0.000	CUMPLE	46	1530	0.030	CUMPLE	0.039	0.071	0.542	CUMPLE	0.024	No Message
7	B76	VG60X40	350	47	1530	0.031	CUMPLE	46	1530	0.030	CUMPLE	0.037	0.071	0.522	CUMPLE	0.024	No Message
7	B76	VG60X40	700	113	1530	0.074	CUMPLE	46	1530	0.030	CUMPLE	0.037	0.071	0.522	CUMPLE	0.024	No Message
7	B76	VG60X40	1050	186	1530	0.122	CUMPLE	93	1530	0.061	CUMPLE	0.039	0.071	0.542	CUMPLE	0.024	No Message
7	B80	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	132	1530	0.086	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
7	B80	VG60X40	445.8	96	1530	0.063	CUMPLE	174	1530	0.114	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
7	B80	VG60X40	891.7	96	1530	0.063	CUMPLE	207	1530	0.135	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
7	B80	VG60X40	891.7	96	1530	0.063	CUMPLE	207	1530	0.135	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
7	B80	VG60X40	1337.5	96	1530	0.063	CUMPLE	221	1530	0.144	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
7	B80	VG60X40	1783.3	96	1530	0.063	CUMPLE	233	1530	0.152	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
7	B80	VG60X40	1783.3	96	1530	0.063	CUMPLE	233	1530	0.152	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
7	B80	VG60X40	2229.2	96	1530	0.063	CUMPLE	236	1530	0.154	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
7	B80	VG60X40	2675	96	1530	0.063	CUMPLE	230	1530	0.150	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
7	B80	VG60X40	2675	96	1530	0.063	CUMPLE	183	1530	0.120	CUMPLE	0.017	0.071	0.240	CUMPLE	0.026	No Message
7	B80	VG60X40	3088.9	100	1530	0.065	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.018	0.071	0.258	CUMPLE	0.026	No Message
7	B80	VG60X40	3502.8	169	1530	0.110	CUMPLE	111	1530	0.073	CUMPLE	0.020	0.071	0.275	CUMPLE	0.026	No Message
7	B80	VG60X40	3916.7	261	1530	0.171	CUMPLE	96	1530	0.063	CUMPLE	0.021	0.071	0.293	CUMPLE	0.026	No Message
7	B80	VG60X40	3916.7	284	1530	0.186	CUMPLE	96	1530	0.063	CUMPLE	0.016	0.071	0.223	CUMPLE	0.018	No Message
7	B80	VG60X40	4330.6	337	1530	0.220	CUMPLE	96	1530	0.063	CUMPLE	0.017	0.071	0.241	CUMPLE	0.018	No Message
7	B80	VG60X40	4744.4	398	1530	0.260	CUMPLE	96	1530	0.063	CUMPLE	0.018	0.071	0.258	CUMPLE	0.018	No Message
7	B80	VG60X40	5158.3	468	1530	0.306	CUMPLE	96	1530	0.063	CUMPLE	0.020	0.071	0.276	CUMPLE	0.018	No Message
7	B80	VG60X40	5158.3	443	1530	0.290	CUMPLE	96	1530	0.063	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
7	B80	VG60X40	5572.2	416	1530	0.272	CUMPLE	96	1530	0.063	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
7	B80	VG60X40	5986.1	397	1530	0.259	CUMPLE	96	1530	0.063	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
7	B80	VG60X40	6400	388	1530	0.254	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
7	B81	VG60X40	0	110	1530	0.072	CUMPLE	55	1530	0.036	CUMPLE	0.029	0.071	0.406	CUMPLE	0.018	No Message
7	B81	VG60X40	400	107	1530	0.070	CUMPLE	34	1530	0.022	CUMPLE	0.027	0.071	0.383	CUMPLE	0.018	No Message
7	B81	VG60X40	800	118	1530	0.077	CUMPLE	34	1530	0.022	CUMPLE	0.027	0.071	0.383	CUMPLE	0.018	No Message
7	B81	VG60X40	1200	137	1530	0.090	CUMPLE	68	1530	0.044	CUMPLE	0.029	0.071	0.406	CUMPLE	0.018	No Message
7	B82	VG60X40	0	214	1530	0.140	CUMPLE	107	1530	0.070	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
7	B82	VG60X40	486.3	107	1530	0.070	CUMPLE	53	1530	0.035	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
7	B82	VG60X40	972.5	53	1530	0.035	CUMPLE	56	1530	0.037	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
7	B82	VG60X40	972.5	53	1530	0.035	CUMPLE	60	1530	0.039	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
7	B82	VG60X40	1458.8	53	1530	0.035	CUMPLE	108	1530	0.071	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
7	B82	VG60X40	1945	53	1530	0.035	CUMPLE	144	1530	0.094	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No

7	B97	VG60X40	2872.5	372	1530	0.243	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.036	0.071	0.511	CUMPLE	0.021	No Message
7	B97	VG60X40	2872.5	372	1530	0.243	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.044	0.071	0.618	CUMPLE	0.022	No Message
7	B97	VG60X40	3351.3	372	1530	0.243	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.045	0.071	0.638	CUMPLE	0.022	No Message
7	B97	VG60X40	3830	0	1530	0.000	CUMPLE	785	1530	0.513	CUMPLE	0.047	0.071	0.658	CUMPLE	0.022	No Message
7	B98	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.053	0.071	0.749	CUMPLE	0.012	No Message
7	B98	VG60X40	339.3	413	1530	0.270	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.052	0.071	0.735	CUMPLE	0.012	No Message
7	B98	VG60X40	678.7	413	1530	0.270	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.051	0.071	0.720	CUMPLE	0.012	No Message
7	B98	VG60X40	1018	413	1530	0.270	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.050	0.071	0.706	CUMPLE	0.012	No Message
7	B98	VG60X40	1018	413	1530	0.270	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.042	0.071	0.592	CUMPLE	0.015	No Message
7	B98	VG60X40	1357.3	413	1530	0.270	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.041	0.071	0.577	CUMPLE	0.015	No Message
7	B98	VG60X40	1696.7	413	1530	0.270	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.040	0.071	0.563	CUMPLE	0.015	No Message
7	B98	VG60X40	2036	413	1530	0.270	CUMPLE	689	1530	0.450	CUMPLE	0.039	0.071	0.548	CUMPLE	0.015	No Message
7	B98	VG60X40	2036	413	1530	0.270	CUMPLE	689	1530	0.450	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.020	No Message
7	B98	VG60X40	2375.3	413	1530	0.270	CUMPLE	572	1530	0.374	CUMPLE	0.034	0.071	0.481	CUMPLE	0.020	No Message
7	B98	VG60X40	2714.7	413	1530	0.270	CUMPLE	452	1530	0.295	CUMPLE	0.035	0.071	0.495	CUMPLE	0.020	No Message
7	B98	VG60X40	3054	413	1530	0.270	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.036	0.071	0.510	CUMPLE	0.020	No Message
7	B98	VG60X40	3054	413	1530	0.270	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.046	0.071	0.640	CUMPLE	0.029	No Message
7	B98	VG60X40	3393.3	630	1530	0.412	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.047	0.071	0.655	CUMPLE	0.029	No Message
7	B98	VG60X40	3732.7	720	1530	0.471	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.048	0.071	0.669	CUMPLE	0.029	No Message
7	B98	VG60X40	4072	940	1530	0.614	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.049	0.071	0.684	CUMPLE	0.029	No Message
7	B98	VG60X40	4072	940	1530	0.614	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.058	0.071	0.814	CUMPLE	0.049	No Message
7	B98	VG60X40	4465	1289	1530	0.842	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.059	0.071	0.831	CUMPLE	0.049	No Message
7	B91	VG20X30	0	0	1530	0.000	CUMPLE	0	1530	0.000	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.000	No Message
7	B91	VG20X30	358.3	0	1530	0.000	CUMPLE	46	1530	0.030	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.000	No Message
7	B91	VG20X30	716.7	0	1530	0.000	CUMPLE	83	1530	0.054	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.000	No Message
7	B91	VG20X30	1075	0	1530	0.000	CUMPLE	108	1530	0.071	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.000	No Message
7	B91	VG20X30	1075	0	1530	0.000	CUMPLE	109	1530	0.071	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.010	No Message
7	B91	VG20X30	1433.3	0	1530	0.000	CUMPLE	123	1530	0.080	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.010	No Message
7	B91	VG20X30	1791.7	0	1530	0.000	CUMPLE	121	1530	0.079	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.010	No Message
7	B91	VG20X30	2150	14	1530	0.009	CUMPLE	102	1530	0.067	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.010	No Message
7	B91	VG20X30	2150	16	1530	0.010	CUMPLE	100	1530	0.065	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.044	orce and torsion together e
7	B91	VG20X30	2508.3	4	1530	0.003	CUMPLE	78	1530	0.051	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.044	orce and torsion together e
7	B91	VG20X30	2866.7	0	1530	0.000	CUMPLE	43	1530	0.028	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.044	orce and torsion together e
7	B91	VG20X30	3225	0	1530	0.000	CUMPLE	0	1530	0.000	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.044	orce and torsion together e
7	B50	VG60X40	150	58	1530	0.038	CUMPLE	29	1530	0.019	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
7	B50	VG60X40	561.3	192	1530	0.125	CUMPLE	192	1530	0.125	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
7	B50	VG60X40	972.5	192	1530	0.125	CUMPLE	192	1530	0.125	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
7	B50	VG60X40	972.5	192	1530	0.125	CUMPLE	192	1530	0.125	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
7	B50	VG60X40	1458.8	192	1530	0.125	CUMPLE	192	1530	0.125	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
7	B50	VG60X40	1945	192	1530	0.125	CUMPLE	192	1530	0.125	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
7	B50	VG60X40	1945	2801	1530	1.831	REFORZAR	318	1530	0.208	CUMPLE	0.122	0.071	1.707	REFORZAR	0.069	orce and torsion together e
7	B50	VG60X40	2311.3	2106	1530	1.376	REFORZAR	404	1530	0.264	CUMPLE	0.120	0.071	1.681	REFORZAR	0.069	orce and torsion together e
7	B50	VG60X40	2677.5	1459	1530	0.954	CUMPLE	487	1530	0.318	CUMPLE	0.118	0.071	1.655	REFORZAR	0.069	orce and torsion together e
7	B50	VG60X40	2677.5	1317	1530	0.861	CUMPLE	505	1530	0.330	CUMPLE	0.114	0.071	1.603	REFORZAR	0.068	orce and torsion together e
7	B50	VG60X40	3043.8	731	1530	0.478	CUMPLE	582	1530	0.380	CUMPLE	0.112	0.071	1.577	REFORZAR	0.068	orce and torsion together e
7	B50	VG60X40	3410	358	1530	0.234	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.111	0.071	1.551	REFORZAR	0.068	orce and torsion together e
7	B51	VG60X40	0	500	1530	0.327	CUMPLE	716	1530	0.468	CUMPLE	0.051	0.071	0.718	CUMPLE	0.020	No Message
7	B51	VG60X40	345	366	1530	0.239	CUMPLE	697	1530	0.456	CUMPLE	0.049	0.071	0.693	CUMPLE	0.020	No Message
7	B51	VG60X40	690	238	1530	0.156	CUMPLE	672	1530	0.439	CUMPLE	0.048	0.071	0.669	CUMPLE	0.020	No Message
7	B51	VG60X40	1035	225	1530	0.147	CUMPLE	642	1530	0.420	CUMPLE	0.046	0.071	0.644	CUMPLE	0.020	No Message
7	B51	VG60X40	1035	225	1530	0.147	CUMPLE	635	1530	0.415	CUMPLE	0.042	0.071	0.593	CUMPLE	0.021	No Message
7	B51	VG60X40	1380	225	1530	0.147	CUMPLE	588	1530	0.384	CUMPLE	0.041	0.071	0.569	CUMPLE	0.021	No Message
7	B51	VG60X40	1725	225	1530	0.147	CUMPLE	537	1530	0.351	CUMPLE	0.039	0.071	0.544	CUMPLE	0.021	No Message
7	B51	VG60X40	2070	225	1530	0.147	CUMPLE	501	1530	0.327	CUMPLE	0.037	0.071	0.520	CUMPLE	0.021	No Message
7	B51	VG60X40	2070	225	1530	0.147	CUMPLE	505	1530	0.330	CUMPLE	0.034	0.071	0.483	CUMPLE	0.021	No Message
7	B51	VG60X40	2415	225	1530	0.147	CUMPLE	548	1530	0.358	CUMPLE	0.036	0.071	0.503	CUMPLE	0.021	No Message
7	B51	VG60X40	2760	225	1530	0.147	CUMPLE	639	1530	0.418	CUMPLE	0.037	0.071	0.523	CUMPLE	0.021	No Message
7	B51	VG60X40	3105	225	1530	0.147	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.039	0.071	0.542	CUMPLE	0.021	No Message
7	B51	VG60X40	3105	225	1530	0.147	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.042	0.071	0.585	CUMPLE	0.022	No Message
7	B51	VG60X40	3547.5	225	1530	0.147	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.044	0.071	0.611	CUMPLE	0.022	No Message
7	B51	VG60X40	3990	263	1530	0.172	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.045	0.071	0.636	CUMPLE	0.022	No Message
7	B61	VG60X40	0	25	1530	0.016	CUMPLE	510	1530	0.333	CUMPLE	0.036	0.071	0.503	CUMPLE	0.020	No Message
7	B61	VG60X40	345	126	1530	0.082	CUMPLE	493	1530	0.322	CUMPLE	0.034	0.071	0.483	CUMPLE	0.020	No Message
7	B61	VG60X40	690	126	1530	0.082	CUMPLE	470	1530	0.307	CUMPLE	0.033	0.071	0.464	CUMPLE	0.020	No Message
7	B61	VG60X40	1035	126	1530	0.082	CUMPLE	443	1530	0.290	CUMPLE	0.032	0.071	0.444	CUMPLE	0.020	No Message
7	B61	VG60X40	1035	126	1530	0.082	CUMPLE	438	1530	0.286	CUMPLE	0.029	0.071	0.402	CUMPLE	0.020	No Message
7	B61	VG60X40	1380	126	1530	0.082	CUMPLE	398	1530	0.260	CUMPLE	0.027	0.071	0.382	CUMPLE	0.020	No Message
7	B61	VG60X40	1725	126	1530	0.082	CUMPLE	385	1530	0.252	CUMPLE	0.026	0.071	0.363	CUMPLE	0.020	No Message
7	B61	VG60X40	2070	126	1530	0.082	CUMPLE	380	1530	0.248	CUMPLE	0.024	0.071	0.343	CUMPLE	0.020	No Message
7	B61	VG60X40	2070	126	1530	0.082	CUMPLE	381	1530	0.249	CUMPLE	0.025	0.071	0.349	CUMPLE	0.020	No Message
7	B61	VG60X40	2415	126	1530	0.082	CUMPLE	383	1530	0.250	CUMPLE	0.026	0.071	0.369	CUMPLE	0.020	No Message
7	B61	VG60X40	2760	126	1530	0.082	CUMPLE	380	1530	0.248	CUMPLE	0.028	0.071	0.389	CUMPLE	0.020	No Message
7	B61	VG60X40	3105	126	1530	0.082	CUMPLE	373	1530	0.244	CUMPLE	0.029	0.071	0.408	CUMPLE	0.020	No Message
7	B61	VG60X40	3105	126	1530	0.082	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.032	0.071	0.449	CUMPLE	0.020	No Message
7	B61	VG60X40	3547.5	173	1530	0.113	CUMPLE	339	1530	0.222	CUMPLE	0.034	0.071	0.475	CUMPLE	0.020	No Message
7	B61	VG60X40	3990	283	1530	0.185	CUMPLE	299	1530	0.195	CUMPLE	0.036	0.071	0.500	CUMPLE	0.020	No Message
7	B62	VG60X40	150	497	1530	0.325	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.032	0.071	0.455	CUMPLE	0.020	No Message
7	B62	VG60X40	643.3	355	1530	0.232	CUMPLE	123	1530	0.080	CUMPLE	0.030	0.071	0.4			

6	B4	VG60X40	516.7	370	1530	0.242	CUMPLE	674	1530	0.441	CUMPLE	0.085	0.071	1.187	REFORZAR	0.021	No Message
6	B4	VG60X40	883.3	370	1530	0.242	CUMPLE	534	1530	0.349	CUMPLE	0.083	0.071	1.166	REFORZAR	0.021	No Message
6	B4	VG60X40	1250	370	1530	0.242	CUMPLE	427	1530	0.279	CUMPLE	0.082	0.071	1.145	REFORZAR	0.021	No Message
6	B4	VG60X40	1250	370	1530	0.242	CUMPLE	416	1530	0.272	CUMPLE	0.077	0.071	1.085	REFORZAR	0.021	No Message
6	B4	VG60X40	1666.7	370	1530	0.242	CUMPLE	385	1530	0.252	CUMPLE	0.076	0.071	1.061	REFORZAR	0.021	No Message
6	B4	VG60X40	2083.3	370	1530	0.242	CUMPLE	376	1530	0.246	CUMPLE	0.074	0.071	1.038	REFORZAR	0.021	No Message
6	B4	VG60X40	2500	370	1530	0.242	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.072	0.071	1.014	REFORZAR	0.021	No Message
6	B4	VG60X40	2500	370	1530	0.242	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.074	0.071	1.034	REFORZAR	0.022	No Message
6	B4	VG60X40	2916.7	505	1530	0.330	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.075	0.071	1.058	REFORZAR	0.022	No Message
6	B4	VG60X40	3333.3	720	1530	0.471	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.077	0.071	1.082	REFORZAR	0.022	No Message
6	B4	VG60X40	3750	773	1530	0.505	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.079	0.071	1.105	REFORZAR	0.022	No Message
6	B4	VG60X40	3750	798	1530	0.522	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.084	0.071	1.174	REFORZAR	0.023	No Message
6	B4	VG60X40	4062.5	971	1530	0.635	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.085	0.071	1.191	REFORZAR	0.023	No Message
6	B4	VG60X40	4375	1151	1530	0.752	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.086	0.071	1.209	REFORZAR	0.023	No Message
6	B5	VG60X40	150	144	1530	0.094	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.088	0.071	1.238	REFORZAR	0.018	No Message
6	B5	VG60X40	516.7	390	1530	0.255	CUMPLE	659	1530	0.431	CUMPLE	0.087	0.071	1.217	REFORZAR	0.018	No Message
6	B5	VG60X40	883.3	390	1530	0.255	CUMPLE	511	1530	0.334	CUMPLE	0.085	0.071	1.196	REFORZAR	0.018	No Message
6	B5	VG60X40	1250	390	1530	0.255	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.084	0.071	1.175	REFORZAR	0.018	No Message
6	B5	VG60X40	1250	390	1530	0.255	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.079	0.071	1.116	REFORZAR	0.019	No Message
6	B5	VG60X40	1666.7	390	1530	0.255	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.078	0.071	1.092	REFORZAR	0.019	No Message
6	B5	VG60X40	2083.3	390	1530	0.255	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.076	0.071	1.068	REFORZAR	0.019	No Message
6	B5	VG60X40	2500	390	1530	0.255	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.074	0.071	1.044	REFORZAR	0.019	No Message
6	B5	VG60X40	2500	390	1530	0.255	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.076	0.071	1.069	REFORZAR	0.019	No Message
6	B5	VG60X40	2916.7	559	1530	0.365	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.078	0.071	1.093	REFORZAR	0.019	No Message
6	B5	VG60X40	3333.3	720	1530	0.471	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.080	0.071	1.116	REFORZAR	0.019	No Message
6	B5	VG60X40	3750	828	1530	0.541	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.081	0.071	1.140	REFORZAR	0.019	No Message
6	B5	VG60X40	3750	851	1530	0.556	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.086	0.071	1.208	REFORZAR	0.020	No Message
6	B5	VG60X40	4062.5	1031	1530	0.674	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.087	0.071	1.226	REFORZAR	0.020	No Message
6	B5	VG60X40	4375	1217	1530	0.795	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.089	0.071	1.244	REFORZAR	0.020	No Message
6	B8	VG60X40	625	38	1530	0.025	CUMPLE	19	1530	0.012	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
6	B8	VG60X40	1125	37	1530	0.024	CUMPLE	10	1530	0.007	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
6	B8	VG60X40	1125	33	1530	0.022	CUMPLE	10	1530	0.007	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
6	B8	VG60X40	1500	23	1530	0.015	CUMPLE	10	1530	0.007	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
6	B8	VG60X40	1875	20	1530	0.013	CUMPLE	10	1530	0.007	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
6	B8	VG60X40	2250	23	1530	0.015	CUMPLE	10	1530	0.007	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
6	B8	VG60X40	2250	16	1530	0.010	CUMPLE	10	1530	0.007	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
6	B8	VG60X40	2625	10	1530	0.007	CUMPLE	10	1530	0.007	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
6	B8	VG60X40	3000	10	1530	0.007	CUMPLE	10	1530	0.007	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
6	B8	VG60X40	3375	18	1530	0.012	CUMPLE	10	1530	0.007	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
6	B8	VG60X40	3375	20	1530	0.013	CUMPLE	10	1530	0.007	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
6	B8	VG60X40	3812.5	16	1530	0.010	CUMPLE	13	1530	0.008	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
6	B8	VG60X40	4250	20	1530	0.013	CUMPLE	14	1530	0.009	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
6	B9	VG60X40	250	298	1530	0.195	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.116	0.071	1.629	REFORZAR	0.028	No Message
6	B9	VG60X40	634	353	1530	0.231	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.115	0.071	1.607	REFORZAR	0.028	No Message
6	B9	VG60X40	1018	353	1530	0.231	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.113	0.071	1.586	REFORZAR	0.028	No Message
6	B9	VG60X40	1018	353	1530	0.231	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.093	0.071	1.302	REFORZAR	0.027	No Message
6	B9	VG60X40	1357.3	353	1530	0.231	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.091	0.071	1.283	REFORZAR	0.027	No Message
6	B9	VG60X40	1696.7	353	1530	0.231	CUMPLE	654	1530	0.427	CUMPLE	0.090	0.071	1.264	REFORZAR	0.027	No Message
6	B9	VG60X40	2036	353	1530	0.231	CUMPLE	579	1530	0.378	CUMPLE	0.089	0.071	1.244	REFORZAR	0.027	No Message
6	B9	VG60X40	2036	353	1530	0.231	CUMPLE	579	1530	0.378	CUMPLE	0.071	0.071	0.992	CUMPLE	0.027	No Message
6	B9	VG60X40	2375.3	353	1530	0.231	CUMPLE	515	1530	0.337	CUMPLE	0.072	0.071	1.011	REFORZAR	0.027	No Message
6	B9	VG60X40	2714.7	353	1530	0.231	CUMPLE	495	1530	0.324	CUMPLE	0.073	0.071	1.031	REFORZAR	0.027	No Message
6	B9	VG60X40	3054	353	1530	0.231	CUMPLE	474	1530	0.310	CUMPLE	0.075	0.071	1.050	REFORZAR	0.027	No Message
6	B9	VG60X40	3054	353	1530	0.231	CUMPLE	474	1530	0.310	CUMPLE	0.098	0.071	1.372	REFORZAR	0.026	No Message
6	B9	VG60X40	3393.3	365	1530	0.239	CUMPLE	367	1530	0.240	CUMPLE	0.099	0.071	1.392	REFORZAR	0.026	No Message
6	B9	VG60X40	3732.7	668	1530	0.437	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.101	0.071	1.411	REFORZAR	0.026	No Message
6	B9	VG60X40	4072	737	1530	0.482	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.102	0.071	1.430	REFORZAR	0.026	No Message
6	B9	VG60X40	4072	738	1530	0.482	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.123	0.071	1.720	REFORZAR	0.055	No Message
6	B9	VG60X40	4465	1096	1530	0.716	CUMPLE	714	1530	0.467	CUMPLE	0.124	0.071	1.743	REFORZAR	0.055	No Message
6	B10	VG60X40	250	1736	1530	1.135	REFORZAR	836	1530	0.546	CUMPLE	0.163	0.071	2.287	REFORZAR	0.034	No Message
6	B10	VG60X40	603.8	1298	1530	0.848	CUMPLE	547	1530	0.358	CUMPLE	0.162	0.071	2.267	REFORZAR	0.034	No Message
6	B10	VG60X40	957.5	883	1530	0.577	CUMPLE	547	1530	0.358	CUMPLE	0.160	0.071	2.247	REFORZAR	0.034	No Message
6	B10	VG60X40	957.5	881	1530	0.576	CUMPLE	547	1530	0.358	CUMPLE	0.141	0.071	1.978	REFORZAR	0.030	No Message
6	B10	VG60X40	1436.3	581	1530	0.380	CUMPLE	547	1530	0.358	CUMPLE	0.139	0.071	1.951	REFORZAR	0.030	No Message
6	B10	VG60X40	1915	547	1530	0.358	CUMPLE	547	1530	0.358	CUMPLE	0.137	0.071	1.923	REFORZAR	0.030	No Message
6	B10	VG60X40	1915	547	1530	0.358	CUMPLE	547	1530	0.358	CUMPLE	0.137	0.071	1.927	REFORZAR	0.026	No Message
6	B10	VG60X40	2393.8	547	1530	0.358	CUMPLE	547	1530	0.358	CUMPLE	0.139	0.071	1.954	REFORZAR	0.026	No Message
6	B10	VG60X40	2872.5	547	1530	0.358	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.141	0.071	1.981	REFORZAR	0.026	No Message
6	B10	VG60X40	2872.5	547	1530	0.358	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.160	0.071	2.248	REFORZAR	0.018	No Message
6	B10	VG60X40	3226.3	547	1530	0.358	CUMPLE	801	1530	0.524	CUMPLE	0.162	0.071	2.268	REFORZAR	0.018	No Message
6	B10	VG60X40	3580	201	1530	0.131	CUMPLE	966	1530	0.631	CUMPLE	0.163	0.071	2.288	REFORZAR	0.018	No Message
6	B11	VG60X40	250	720	1530	0.471	CUMPLE	418	1530	0.273	CUMPLE	0.097	0.071	1.360	REFORZAR	0.019	No Message
6	B11	VG60X40	603.8	491	1530	0.321	CUMPLE	396	1530	0.259	CUMPLE	0.095	0.071	1.340	REFORZAR	0.019	No Message
6	B11	VG60X40	957.5	269	1530	0.176	CUMPLE	418	1530	0.273	CUMPLE	0.094	0.071	1.320	REFORZAR	0.019	No Message
6	B11	VG60X40	957.5	268	1530	0.175	CUMPLE	418	1530	0.273	CUMPLE	0.077	0.071	1.074	REFORZAR	0.014	No Message
6	B11	VG60X40	1436.3	189	1530	0.124	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.075	0.071	1.047	REFORZAR	0.014	No Message
6	B11	VG60X40	1915	189	1530	0.124	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.073	0.071	1.019	REFORZAR	0.014	No Message
6	B11	VG60X40	1915	189	1530	0.124	CUMPLE	347	1530	0.227							

6	B18	VG60X40	2273.3	509	1530	0.333	CUMPLE	367	1530	0.240	CUMPLE	0.116	0.071	1.628	REFORZAR	0.000	No Message
6	B18	VG60X40	2273.3	534	1530	0.349	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.118	0.071	1.652	REFORZAR	0.000	No Message
6	B18	VG60X40	2729.2	745	1530	0.487	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.120	0.071	1.678	REFORZAR	0.000	No Message
6	B18	VG60X40	3185	1108	1530	0.724	CUMPLE	808	1530	0.528	CUMPLE	0.121	0.071	1.704	REFORZAR	0.000	No Message
6	B19	VG60X40	225	1177	1530	0.769	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.063	0.071	0.887	CUMPLE	0.042	No Message
6	B19	VG60X40	566.7	1029	1530	0.673	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.062	0.071	0.868	CUMPLE	0.042	No Message
6	B19	VG60X40	908.3	887	1530	0.580	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.060	0.071	0.848	CUMPLE	0.042	No Message
6	B19	VG60X40	1250	751	1530	0.491	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.059	0.071	0.829	CUMPLE	0.042	No Message
6	B19	VG60X40	1250	742	1530	0.485	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.057	0.071	0.793	CUMPLE	0.043	No Message
6	B19	VG60X40	1666.7	720	1530	0.471	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.055	0.071	0.770	CUMPLE	0.043	No Message
6	B19	VG60X40	2083.3	607	1530	0.397	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.053	0.071	0.746	CUMPLE	0.043	No Message
6	B19	VG60X40	2500	431	1530	0.282	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.051	0.071	0.722	CUMPLE	0.043	No Message
6	B19	VG60X40	2500	421	1530	0.275	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.051	0.071	0.714	CUMPLE	0.044	No Message
6	B19	VG60X40	2916.7	378	1530	0.247	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.053	0.071	0.738	CUMPLE	0.044	No Message
6	B19	VG60X40	3333.3	378	1530	0.247	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.054	0.071	0.761	CUMPLE	0.044	No Message
6	B19	VG60X40	3750	378	1530	0.247	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.056	0.071	0.785	CUMPLE	0.044	No Message
6	B19	VG60X40	3750	378	1530	0.247	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.058	0.071	0.819	CUMPLE	0.044	No Message
6	B19	VG60X40	4166.7	378	1530	0.247	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.060	0.071	0.842	CUMPLE	0.044	No Message
6	B19	VG60X40	4583.3	378	1530	0.247	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.062	0.071	0.866	CUMPLE	0.044	No Message
6	B19	VG60X40	5000	0	1530	0.000	CUMPLE	319	1530	0.208	CUMPLE	0.063	0.071	0.890	CUMPLE	0.044	No Message
6	B20	VG60X40	225	1519	1530	0.993	CUMPLE	735	1530	0.480	CUMPLE	0.091	0.071	1.282	REFORZAR	0.058	No Message
6	B20	VG60X40	621.5	1235	1530	0.807	CUMPLE	482	1530	0.315	CUMPLE	0.090	0.071	1.260	REFORZAR	0.058	No Message
6	B20	VG60X40	1018	964	1530	0.630	CUMPLE	482	1530	0.315	CUMPLE	0.088	0.071	1.237	REFORZAR	0.058	No Message
6	B20	VG60X40	1018	963	1530	0.629	CUMPLE	482	1530	0.315	CUMPLE	0.076	0.071	1.064	REFORZAR	0.029	No Message
6	B20	VG60X40	1357.3	781	1530	0.510	CUMPLE	482	1530	0.315	CUMPLE	0.074	0.071	1.045	REFORZAR	0.029	No Message
6	B20	VG60X40	1696.7	720	1530	0.471	CUMPLE	482	1530	0.315	CUMPLE	0.073	0.071	1.025	REFORZAR	0.029	No Message
6	B20	VG60X40	2036	583	1530	0.381	CUMPLE	482	1530	0.315	CUMPLE	0.072	0.071	1.006	REFORZAR	0.029	No Message
6	B20	VG60X40	2036	583	1530	0.381	CUMPLE	482	1530	0.315	CUMPLE	0.059	0.071	0.825	CUMPLE	0.044	No Message
6	B20	VG60X40	2375.3	482	1530	0.315	CUMPLE	482	1530	0.315	CUMPLE	0.057	0.071	0.806	CUMPLE	0.044	No Message
6	B20	VG60X40	2714.7	482	1530	0.315	CUMPLE	482	1530	0.315	CUMPLE	0.057	0.071	0.797	CUMPLE	0.044	No Message
6	B20	VG60X40	3054	482	1530	0.315	CUMPLE	482	1530	0.315	CUMPLE	0.058	0.071	0.816	CUMPLE	0.044	No Message
6	B20	VG60X40	3054	482	1530	0.315	CUMPLE	482	1530	0.315	CUMPLE	0.070	0.071	0.980	CUMPLE	0.054	No Message
6	B20	VG60X40	3393.3	482	1530	0.315	CUMPLE	482	1530	0.315	CUMPLE	0.071	0.071	0.999	CUMPLE	0.054	No Message
6	B20	VG60X40	3732.7	482	1530	0.315	CUMPLE	482	1530	0.315	CUMPLE	0.073	0.071	1.018	REFORZAR	0.054	No Message
6	B20	VG60X40	4072	482	1530	0.315	CUMPLE	482	1530	0.315	CUMPLE	0.074	0.071	1.037	REFORZAR	0.054	No Message
6	B20	VG60X40	4072	482	1530	0.315	CUMPLE	482	1530	0.315	CUMPLE	0.083	0.071	1.159	REFORZAR	0.058	No Message
6	B20	VG60X40	4411.3	482	1530	0.315	CUMPLE	482	1530	0.315	CUMPLE	0.084	0.071	1.178	REFORZAR	0.058	No Message
6	B20	VG60X40	4750.7	482	1530	0.315	CUMPLE	482	1530	0.315	CUMPLE	0.085	0.071	1.198	REFORZAR	0.058	No Message
6	B20	VG60X40	5090	26	1530	0.017	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.087	0.071	1.217	REFORZAR	0.058	No Message
6	B21	VG60X40	225	1060	1530	0.693	CUMPLE	901	1530	0.589	CUMPLE	0.097	0.071	1.363	REFORZAR	0.000	No Message
6	B21	VG60X40	630	804	1530	0.525	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.096	0.071	1.340	REFORZAR	0.000	No Message
6	B21	VG60X40	1035	720	1530	0.471	CUMPLE	689	1530	0.450	CUMPLE	0.094	0.071	1.317	REFORZAR	0.000	No Message
6	B21	VG60X40	1035	719	1530	0.470	CUMPLE	667	1530	0.436	CUMPLE	0.092	0.071	1.292	REFORZAR	0.000	No Message
6	B21	VG60X40	1380	461	1530	0.301	CUMPLE	445	1530	0.291	CUMPLE	0.091	0.071	1.273	REFORZAR	0.000	No Message
6	B21	VG60X40	1725	350	1530	0.229	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.089	0.071	1.253	REFORZAR	0.000	No Message
6	B21	VG60X40	2070	350	1530	0.229	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.088	0.071	1.233	REFORZAR	0.000	No Message
6	B21	VG60X40	2070	350	1530	0.229	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.088	0.071	1.234	REFORZAR	0.000	No Message
6	B21	VG60X40	2415	350	1530	0.229	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.089	0.071	1.254	REFORZAR	0.000	No Message
6	B21	VG60X40	2760	508	1530	0.332	CUMPLE	509	1530	0.333	CUMPLE	0.091	0.071	1.274	REFORZAR	0.000	No Message
6	B21	VG60X40	3105	720	1530	0.471	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.092	0.071	1.293	REFORZAR	0.000	No Message
6	B21	VG60X40	3105	720	1530	0.471	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.094	0.071	1.317	REFORZAR	0.000	No Message
6	B21	VG60X40	3510	834	1530	0.545	CUMPLE	770	1530	0.503	CUMPLE	0.095	0.071	1.340	REFORZAR	0.000	No Message
6	B21	VG60X40	3915	1088	1530	0.711	CUMPLE	968	1530	0.633	CUMPLE	0.097	0.071	1.363	REFORZAR	0.000	No Message
6	B23	VG60X40	150	97	1530	0.063	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.086	0.071	1.202	REFORZAR	0.014	No Message
6	B23	VG60X40	520.8	521	1530	0.341	CUMPLE	521	1530	0.341	CUMPLE	0.084	0.071	1.186	REFORZAR	0.014	No Message
6	B23	VG60X40	891.7	521	1530	0.341	CUMPLE	521	1530	0.341	CUMPLE	0.083	0.071	1.170	REFORZAR	0.014	No Message
6	B23	VG60X40	891.7	521	1530	0.341	CUMPLE	521	1530	0.341	CUMPLE	0.079	0.071	1.110	REFORZAR	0.000	No Message
6	B23	VG60X40	1337.5	521	1530	0.341	CUMPLE	521	1530	0.341	CUMPLE	0.078	0.071	1.091	REFORZAR	0.000	No Message
6	B23	VG60X40	1783.3	521	1530	0.341	CUMPLE	521	1530	0.341	CUMPLE	0.076	0.071	1.072	REFORZAR	0.000	No Message
6	B23	VG60X40	1783.3	521	1530	0.341	CUMPLE	521	1530	0.341	CUMPLE	0.072	0.071	1.010	REFORZAR	0.000	No Message
6	B23	VG60X40	2229.2	521	1530	0.341	CUMPLE	521	1530	0.341	CUMPLE	0.071	0.071	0.991	CUMPLE	0.000	No Message
6	B23	VG60X40	2675	521	1530	0.341	CUMPLE	521	1530	0.341	CUMPLE	0.069	0.071	0.972	CUMPLE	0.000	No Message
6	B23	VG60X40	2675	521	1530	0.341	CUMPLE	522	1530	0.341	CUMPLE	0.061	0.071	0.856	CUMPLE	0.019	No Message
6	B23	VG60X40	3033.3	521	1530	0.341	CUMPLE	521	1530	0.341	CUMPLE	0.062	0.071	0.873	CUMPLE	0.019	No Message
6	B23	VG60X40	3391.7	521	1530	0.341	CUMPLE	521	1530	0.341	CUMPLE	0.064	0.071	0.893	CUMPLE	0.019	No Message
6	B23	VG60X40	3750	521	1530	0.341	CUMPLE	521	1530	0.341	CUMPLE	0.065	0.071	0.917	CUMPLE	0.019	No Message
6	B23	VG60X40	3750	521	1530	0.341	CUMPLE	521	1530	0.341	CUMPLE	0.071	0.071	0.998	CUMPLE	0.000	No Message
6	B23	VG60X40	4108.3	521	1530	0.341	CUMPLE	521	1530	0.341	CUMPLE	0.073	0.071	1.023	REFORZAR	0.000	No Message
6	B23	VG60X40	4466.7	705	1530	0.461	CUMPLE	521	1530	0.341	CUMPLE	0.075	0.071	1.047	REFORZAR	0.000	No Message
6	B23	VG60X40	4825	755	1530	0.493	CUMPLE	521	1530	0.341	CUMPLE	0.076	0.071	1.072	REFORZAR	0.000	No Message
6	B23	VG60X40	4825	776	1530	0.507	CUMPLE	521	1530	0.341	CUMPLE	0.088	0.071	1.232	REFORZAR	0.046	No Message
6	B23	VG60X40	5300	1197	1530	0.782	CUMPLE	521	1530	0.341	CUMPLE	0.090	0.071	1.263	REFORZAR	0.046	No Message
6	B23	VG60X40	5775	1648	1530	1.077	REFORZAR	795	1530	0.520	CUMPLE	0.092	0.071	1.288	REFORZAR	0.046	No Message
6	B24	VG60X40	150	134	1530	0.088	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.073	0.071	1.021	REFORZAR	0.014	No Message
6	B24	VG60X40	520.8	298	1530	0.195	CUMPLE	426	1530	0.278	CUMPLE	0.071	0.071	1.000	CUMPLE	0.014	No Message
6	B24	VG60X40	891.7	298	1530	0.195	CUMPLE	430	1530	0.281	CUMPLE	0.070	0.071	0.979	CUMPLE	0.014	No Message
6	B24	VG60X40	891.7	298	1530	0.195	CUMPLE	430	1530	0.281	CUMPLE	0.064	0.071	0.892	CUMPLE	0.000	No Message
6	B24	VG60X40	1337.5	298													

6	B16	VG60X40	1500	349	1530	0.228	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.054	0.071	0.751	CUMPLE	0.036	No Message
6	B16	VG60X40	1875	349	1530	0.228	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.052	0.071	0.730	CUMPLE	0.036	No Message
6	B16	VG60X40	2250	349	1530	0.228	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.050	0.071	0.709	CUMPLE	0.036	No Message
6	B16	VG60X40	2250	349	1530	0.228	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.053	0.071	0.737	CUMPLE	0.031	No Message
6	B16	VG60X40	2625	443	1530	0.290	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.054	0.071	0.758	CUMPLE	0.031	No Message
6	B16	VG60X40	3000	622	1530	0.407	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.056	0.071	0.780	CUMPLE	0.031	No Message
6	B16	VG60X40	3375	720	1530	0.471	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.057	0.071	0.801	CUMPLE	0.031	No Message
6	B16	VG60X40	3375	720	1530	0.471	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.068	0.071	0.958	CUMPLE	0.036	No Message
6	B16	VG60X40	3825	839	1530	0.548	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.070	0.071	0.984	CUMPLE	0.036	No Message
6	B16	VG60X40	4275	1082	1530	0.707	CUMPLE	705	1530	0.461	CUMPLE	0.072	0.071	1.009	REFORZAR	0.036	No Message
6	B22	VG60X40	225	1296	1530	0.847	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.082	0.071	1.157	REFORZAR	0.046	No Message
6	B22	VG60X40	621.5	1041	1530	0.680	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.081	0.071	1.135	REFORZAR	0.046	No Message
6	B22	VG60X40	1018	798	1530	0.522	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.079	0.071	1.112	REFORZAR	0.046	No Message
6	B22	VG60X40	1018	798	1530	0.522	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.068	0.071	0.952	CUMPLE	0.033	No Message
6	B22	VG60X40	1357.3	720	1530	0.471	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.066	0.071	0.932	CUMPLE	0.033	No Message
6	B22	VG60X40	1696.7	641	1530	0.419	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.065	0.071	0.913	CUMPLE	0.033	No Message
6	B22	VG60X40	2036	442	1530	0.289	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.064	0.071	0.894	CUMPLE	0.033	No Message
6	B22	VG60X40	2036	442	1530	0.289	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.051	0.071	0.718	CUMPLE	0.045	No Message
6	B22	VG60X40	2375.3	415	1530	0.271	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.050	0.071	0.699	CUMPLE	0.045	No Message
6	B22	VG60X40	2714.7	415	1530	0.271	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.049	0.071	0.684	CUMPLE	0.045	No Message
6	B22	VG60X40	3054	415	1530	0.271	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.050	0.071	0.702	CUMPLE	0.045	No Message
6	B22	VG60X40	3054	415	1530	0.271	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.062	0.071	0.865	CUMPLE	0.055	No Message
6	B22	VG60X40	3393.3	415	1530	0.271	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.063	0.071	0.884	CUMPLE	0.055	No Message
6	B22	VG60X40	3732.7	415	1530	0.271	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.064	0.071	0.903	CUMPLE	0.055	No Message
6	B22	VG60X40	4072	415	1530	0.271	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.066	0.071	0.923	CUMPLE	0.055	No Message
6	B22	VG60X40	4072	415	1530	0.271	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.074	0.071	1.043	REFORZAR	0.060	No Message
6	B22	VG60X40	4411.3	415	1530	0.271	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.076	0.071	1.062	REFORZAR	0.060	No Message
6	B22	VG60X40	4750.7	415	1530	0.271	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.077	0.071	1.082	REFORZAR	0.060	No Message
6	B22	VG60X40	5090	7	1530	0.005	CUMPLE	208	1530	0.136	CUMPLE	0.078	0.071	1.101	REFORZAR	0.060	No Message
6	B26	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	327	1530	0.214	CUMPLE	0.063	0.071	0.887	CUMPLE	0.037	No Message
6	B26	VG60X40	339.3	375	1530	0.245	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.062	0.071	0.867	CUMPLE	0.037	No Message
6	B26	VG60X40	678.7	375	1530	0.245	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.060	0.071	0.848	CUMPLE	0.037	No Message
6	B26	VG60X40	1018	375	1530	0.245	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.059	0.071	0.829	CUMPLE	0.037	No Message
6	B26	VG60X40	1018	375	1530	0.245	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.057	0.071	0.804	CUMPLE	0.037	No Message
6	B26	VG60X40	1357.3	375	1530	0.245	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.056	0.071	0.785	CUMPLE	0.037	No Message
6	B26	VG60X40	1696.7	375	1530	0.245	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.055	0.071	0.766	CUMPLE	0.037	No Message
6	B26	VG60X40	2036	375	1530	0.245	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.053	0.071	0.746	CUMPLE	0.037	No Message
6	B26	VG60X40	2036	375	1530	0.245	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.051	0.071	0.711	CUMPLE	0.036	No Message
6	B26	VG60X40	2375.3	375	1530	0.245	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.049	0.071	0.692	CUMPLE	0.036	No Message
6	B26	VG60X40	2714.7	472	1530	0.308	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.049	0.071	0.693	CUMPLE	0.036	No Message
6	B26	VG60X40	3054	606	1530	0.396	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.051	0.071	0.712	CUMPLE	0.036	No Message
6	B26	VG60X40	3054	619	1530	0.405	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.053	0.071	0.748	CUMPLE	0.035	No Message
6	B26	VG60X40	3393.3	720	1530	0.471	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.055	0.071	0.768	CUMPLE	0.035	No Message
6	B26	VG60X40	3732.7	720	1530	0.471	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.056	0.071	0.787	CUMPLE	0.035	No Message
6	B26	VG60X40	4072	824	1530	0.539	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.057	0.071	0.806	CUMPLE	0.035	No Message
6	B26	VG60X40	4072	835	1530	0.546	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.059	0.071	0.834	CUMPLE	0.034	No Message
6	B26	VG60X40	4468.5	997	1530	0.652	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.061	0.071	0.856	CUMPLE	0.034	No Message
6	B26	VG60X40	4865	1166	1530	0.762	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.063	0.071	0.879	CUMPLE	0.034	No Message
6	B78	VG60X40	225	1150	1530	0.752	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.063	0.071	0.879	CUMPLE	0.040	No Message
6	B78	VG60X40	566.7	1004	1530	0.656	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.061	0.071	0.859	CUMPLE	0.040	No Message
6	B78	VG60X40	908.3	864	1530	0.565	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.060	0.071	0.840	CUMPLE	0.040	No Message
6	B78	VG60X40	1250	730	1530	0.477	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.058	0.071	0.821	CUMPLE	0.040	No Message
6	B78	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.056	0.071	0.783	CUMPLE	0.041	No Message
6	B78	VG60X40	1666.7	720	1530	0.471	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.054	0.071	0.759	CUMPLE	0.041	No Message
6	B78	VG60X40	2083.3	584	1530	0.382	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.052	0.071	0.735	CUMPLE	0.041	No Message
6	B78	VG60X40	2500	411	1530	0.269	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.051	0.071	0.712	CUMPLE	0.041	No Message
6	B78	VG60X40	2500	400	1530	0.261	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.050	0.071	0.706	CUMPLE	0.041	No Message
6	B78	VG60X40	2916.7	370	1530	0.242	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.052	0.071	0.730	CUMPLE	0.041	No Message
6	B78	VG60X40	3333.3	370	1530	0.242	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.054	0.071	0.754	CUMPLE	0.041	No Message
6	B78	VG60X40	3750	370	1530	0.242	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.055	0.071	0.777	CUMPLE	0.041	No Message
6	B78	VG60X40	3750	370	1530	0.242	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.058	0.071	0.812	CUMPLE	0.041	No Message
6	B78	VG60X40	4166.7	370	1530	0.242	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.060	0.071	0.836	CUMPLE	0.041	No Message
6	B78	VG60X40	4583.3	370	1530	0.242	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.061	0.071	0.859	CUMPLE	0.041	No Message
6	B78	VG60X40	5000	0	1530	0.000	CUMPLE	324	1530	0.212	CUMPLE	0.063	0.071	0.883	CUMPLE	0.041	No Message
6	B79	VG60X40	0	19	1530	0.012	CUMPLE	232	1530	0.152	CUMPLE	0.083	0.071	1.165	REFORZAR	0.059	No Message
6	B79	VG60X40	416.7	450	1530	0.294	CUMPLE	450	1530	0.294	CUMPLE	0.081	0.071	1.142	REFORZAR	0.059	No Message
6	B79	VG60X40	833.3	450	1530	0.294	CUMPLE	450	1530	0.294	CUMPLE	0.080	0.071	1.118	REFORZAR	0.059	No Message
6	B79	VG60X40	1250	450	1530	0.294	CUMPLE	450	1530	0.294	CUMPLE	0.078	0.071	1.094	REFORZAR	0.059	No Message
6	B79	VG60X40	1250	450	1530	0.294	CUMPLE	450	1530	0.294	CUMPLE	0.066	0.071	0.928	CUMPLE	0.051	No Message
6	B79	VG60X40	1666.7	450	1530	0.294	CUMPLE	450	1530	0.294	CUMPLE	0.064	0.071	0.904	CUMPLE	0.051	No Message
6	B79	VG60X40	2083.3	450	1530	0.294	CUMPLE	450	1530	0.294	CUMPLE	0.063	0.071	0.881	CUMPLE	0.051	No Message
6	B79	VG60X40	2500	450	1530	0.294	CUMPLE	450	1530	0.294	CUMPLE	0.061	0.071	0.857	CUMPLE	0.051	No Message
6	B79	VG60X40	2500	450	1530	0.294	CUMPLE	450	1530	0.294	CUMPLE	0.062	0.071	0.872	CUMPLE	0.034	No Message
6	B79	VG60X40	2916.7	510	1530	0.333	CUMPLE	450	1530	0.294	CUMPLE	0.064	0.071	0.896	CUMPLE	0.034	No Message
6	B79	VG60X40	3333.3	720	1530	0.471	CUMPLE	450	1530	0.294	CUMPLE	0.066	0.071	0.919	CUMPLE	0.034	No Message
6	B79	VG60X40	3750	749	1530	0.490	CUMPLE	450	1530	0.294	CUMPLE	0.067	0.071	0.943	CUMPLE	0.034	No Message
6	B79	VG60X40	3750	749	1530	0.490	CUMPLE	450	1530	0.294	CUMPLE	0.083	0.071	1.164	REFORZAR	0.050	No Message
6	B79	VG60X40	4091.7	962	1530	0.629	CUMPLE	450	1530	0.294	CUMPLE	0.084	0				

6	B84	VG60X40	833.3	187	1530	0.122	CUMPLE	168	1530	0.110	CUMPLE	0.029	0.071	0.414	CUMPLE	0.028	No Message
6	B84	VG60X40	1250	134	1530	0.088	CUMPLE	177	1530	0.116	CUMPLE	0.028	0.071	0.390	CUMPLE	0.028	No Message
6	B84	VG60X40	1250	134	1530	0.088	CUMPLE	177	1530	0.116	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
6	B84	VG60X40	1666.7	103	1530	0.067	CUMPLE	173	1530	0.113	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
6	B84	VG60X40	2083.3	103	1530	0.067	CUMPLE	164	1530	0.107	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
6	B84	VG60X40	2500	103	1530	0.067	CUMPLE	153	1530	0.100	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
6	B84	VG60X40	2500	103	1530	0.067	CUMPLE	153	1530	0.100	CUMPLE	0.020	0.071	0.285	CUMPLE	0.014	No Message
6	B84	VG60X40	2916.7	103	1530	0.067	CUMPLE	123	1530	0.080	CUMPLE	0.020	0.071	0.283	CUMPLE	0.014	No Message
6	B84	VG60X40	3333.3	103	1530	0.067	CUMPLE	113	1530	0.074	CUMPLE	0.022	0.071	0.306	CUMPLE	0.014	No Message
6	B84	VG60X40	3750	103	1530	0.067	CUMPLE	123	1530	0.080	CUMPLE	0.024	0.071	0.330	CUMPLE	0.014	No Message
6	B84	VG60X40	3750	103	1530	0.067	CUMPLE	123	1530	0.080	CUMPLE	0.031	0.071	0.431	CUMPLE	0.034	No Message
6	B84	VG60X40	4166.7	160	1530	0.105	CUMPLE	121	1530	0.079	CUMPLE	0.032	0.071	0.454	CUMPLE	0.034	No Message
6	B84	VG60X40	4583.3	283	1530	0.185	CUMPLE	131	1530	0.086	CUMPLE	0.034	0.071	0.478	CUMPLE	0.034	No Message
6	B84	VG60X40	5000	418	1530	0.273	CUMPLE	207	1530	0.135	CUMPLE	0.036	0.071	0.502	CUMPLE	0.034	No Message
6	B96	VG60X40	625	720	1530	0.471	CUMPLE	358	1530	0.234	CUMPLE	0.028	0.071	0.398	CUMPLE	0.049	No Message
6	B96	VG60X40	937.5	541	1530	0.354	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.027	0.071	0.376	CUMPLE	0.049	No Message
6	B96	VG60X40	1250	364	1530	0.238	CUMPLE	269	1530	0.176	CUMPLE	0.025	0.071	0.354	CUMPLE	0.049	No Message
6	B96	VG60X40	1250	364	1530	0.238	CUMPLE	269	1530	0.176	CUMPLE	0.008	0.071	0.116	CUMPLE	0.030	No Message
6	B96	VG60X40	1666.7	267	1530	0.175	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.010	0.071	0.139	CUMPLE	0.030	No Message
6	B96	VG60X40	2083.3	267	1530	0.175	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.011	0.071	0.161	CUMPLE	0.030	No Message
6	B96	VG60X40	2500	267	1530	0.175	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.029	0.071	0.404	CUMPLE	0.030	No Message
6	B96	VG60X40	2500	267	1530	0.175	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.007	0.071	0.104	CUMPLE	0.031	No Message
6	B96	VG60X40	2916.7	267	1530	0.175	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.006	0.071	0.082	CUMPLE	0.031	No Message
6	B96	VG60X40	3333.3	267	1530	0.175	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.004	0.071	0.060	CUMPLE	0.031	No Message
6	B96	VG60X40	3750	332	1530	0.217	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.006	0.071	0.089	CUMPLE	0.031	No Message
6	B96	VG60X40	3750	332	1530	0.217	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.025	0.071	0.354	CUMPLE	0.029	No Message
6	B96	VG60X40	4166.7	574	1530	0.375	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.027	0.071	0.383	CUMPLE	0.029	No Message
6	B96	VG60X40	4583.3	720	1530	0.471	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.029	0.071	0.413	CUMPLE	0.029	No Message
6	B96	VG60X40	5000	821	1530	0.537	CUMPLE	538	1530	0.352	CUMPLE	0.032	0.071	0.442	CUMPLE	0.029	No Message
6	B97	VG60X40	0	1142	1530	0.746	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.047	0.071	0.656	CUMPLE	0.023	No Message
6	B97	VG60X40	478.8	735	1530	0.480	CUMPLE	367	1530	0.240	CUMPLE	0.045	0.071	0.635	CUMPLE	0.023	No Message
6	B97	VG60X40	957.5	475	1530	0.310	CUMPLE	367	1530	0.240	CUMPLE	0.044	0.071	0.615	CUMPLE	0.023	No Message
6	B97	VG60X40	957.5	474	1530	0.310	CUMPLE	367	1530	0.240	CUMPLE	0.036	0.071	0.501	CUMPLE	0.020	No Message
6	B97	VG60X40	1436.3	367	1530	0.240	CUMPLE	367	1530	0.240	CUMPLE	0.034	0.071	0.480	CUMPLE	0.020	No Message
6	B97	VG60X40	1915	367	1530	0.240	CUMPLE	540	1530	0.353	CUMPLE	0.033	0.071	0.460	CUMPLE	0.020	No Message
6	B97	VG60X40	1915	367	1530	0.240	CUMPLE	540	1530	0.353	CUMPLE	0.033	0.071	0.465	CUMPLE	0.021	No Message
6	B97	VG60X40	2393.8	367	1530	0.240	CUMPLE	642	1530	0.420	CUMPLE	0.035	0.071	0.486	CUMPLE	0.021	No Message
6	B97	VG60X40	2872.5	367	1530	0.240	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.036	0.071	0.506	CUMPLE	0.021	No Message
6	B97	VG60X40	2872.5	367	1530	0.240	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.044	0.071	0.611	CUMPLE	0.021	No Message
6	B97	VG60X40	3351.3	367	1530	0.240	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.045	0.071	0.631	CUMPLE	0.021	No Message
6	B97	VG60X40	3830	0	1530	0.000	CUMPLE	759	1530	0.496	CUMPLE	0.046	0.071	0.652	CUMPLE	0.021	No Message
6	B98	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.052	0.071	0.734	CUMPLE	0.000	No Message
6	B98	VG60X40	339.3	401	1530	0.262	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.051	0.071	0.720	CUMPLE	0.000	No Message
6	B98	VG60X40	678.7	401	1530	0.262	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.050	0.071	0.706	CUMPLE	0.000	No Message
6	B98	VG60X40	1018	401	1530	0.262	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.049	0.071	0.691	CUMPLE	0.000	No Message
6	B98	VG60X40	1018	401	1530	0.262	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.041	0.071	0.578	CUMPLE	0.015	No Message
6	B98	VG60X40	1357.3	401	1530	0.262	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.040	0.071	0.564	CUMPLE	0.015	No Message
6	B98	VG60X40	1696.7	401	1530	0.262	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.039	0.071	0.550	CUMPLE	0.015	No Message
6	B98	VG60X40	2036	401	1530	0.262	CUMPLE	678	1530	0.443	CUMPLE	0.038	0.071	0.535	CUMPLE	0.015	No Message
6	B98	VG60X40	2036	401	1530	0.262	CUMPLE	678	1530	0.443	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.020	No Message
6	B98	VG60X40	2375.3	401	1530	0.262	CUMPLE	567	1530	0.371	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.020	No Message
6	B98	VG60X40	2714.7	401	1530	0.262	CUMPLE	451	1530	0.295	CUMPLE	0.034	0.071	0.483	CUMPLE	0.020	No Message
6	B98	VG60X40	3054	401	1530	0.262	CUMPLE	401	1530	0.262	CUMPLE	0.035	0.071	0.497	CUMPLE	0.020	No Message
6	B98	VG60X40	3054	401	1530	0.262	CUMPLE	401	1530	0.262	CUMPLE	0.045	0.071	0.626	CUMPLE	0.028	No Message
6	B98	VG60X40	3393.3	608	1530	0.397	CUMPLE	401	1530	0.262	CUMPLE	0.046	0.071	0.641	CUMPLE	0.028	No Message
6	B98	VG60X40	3732.7	720	1530	0.471	CUMPLE	401	1530	0.262	CUMPLE	0.047	0.071	0.655	CUMPLE	0.028	No Message
6	B98	VG60X40	4072	911	1530	0.595	CUMPLE	401	1530	0.262	CUMPLE	0.048	0.071	0.670	CUMPLE	0.028	No Message
6	B98	VG60X40	4072	912	1530	0.596	CUMPLE	401	1530	0.262	CUMPLE	0.057	0.071	0.799	CUMPLE	0.050	No Message
6	B98	VG60X40	4465	1252	1530	0.818	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.058	0.071	0.816	CUMPLE	0.050	No Message
6	B91	VG20X30	0	0	1530	0.000	CUMPLE	0	1530	0.000	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.000	No Message
6	B91	VG20X30	358.3	0	1530	0.000	CUMPLE	47	1530	0.031	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.000	No Message
6	B91	VG20X30	716.7	0	1530	0.000	CUMPLE	86	1530	0.056	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.000	No Message
6	B91	VG20X30	1075	0	1530	0.000	CUMPLE	112	1530	0.073	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.000	No Message
6	B91	VG20X30	1075	0	1530	0.000	CUMPLE	113	1530	0.074	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.011	No Message
6	B91	VG20X30	1433.3	0	1530	0.000	CUMPLE	128	1530	0.084	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.011	No Message
6	B91	VG20X30	1791.7	0	1530	0.000	CUMPLE	127	1530	0.083	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.011	No Message
6	B91	VG20X30	2150	16	1530	0.010	CUMPLE	109	1530	0.071	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.011	No Message
6	B91	VG20X30	2150	17	1530	0.011	CUMPLE	106	1530	0.069	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.045	Force and torsion together e
6	B91	VG20X30	2508.3	5	1530	0.003	CUMPLE	82	1530	0.054	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.045	Force and torsion together e
6	B91	VG20X30	2866.7	0.318	1530	0.000	CUMPLE	45	1530	0.029	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.045	Force and torsion together e
6	B91	VG20X30	3225	0	1530	0.000	CUMPLE	0	1530	0.000	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.045	Force and torsion together e
6	B50	VG60X40	150	59	1530	0.039	CUMPLE	29	1530	0.019	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
6	B50	VG60X40	561.3	195	1530	0.127	CUMPLE	195	1530	0.127	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
6	B50	VG60X40	972.5	195	1530	0.127	CUMPLE	195	1530	0.127	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
6	B50	VG60X40	972.5	195	1530	0.127	CUMPLE	195	1530	0.127	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
6	B50	VG60X40	1458.8	195	1530	0.127	CUMPLE	195	1530	0.127	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
6	B50	VG60X40	1945	195	1530	0.127	CUMPLE	195	1530	0.127	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
6	B50	VG60X40	1945	2761	1530	1.805	REFORZAR	374	1530	0.244	CUMPLE	0.118	0.071	1.650	REFORZAR		

5	B3	VG60X40	3238.8	880	1530	0.575	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.122	0.071	1.709	REFORZAR	0.058	No Message
5	B3	VG60X40	3605	1184	1530	0.774	CUMPLE	882	1530	0.576	CUMPLE	0.123	0.071	1.730	REFORZAR	0.058	No Message
5	B1	VG60X40	625	829	1530	0.542	CUMPLE	594	1530	0.388	CUMPLE	0.065	0.071	0.909	CUMPLE	0.000	No Message
5	B1	VG60X40	1018	720	1530	0.471	CUMPLE	541	1530	0.354	CUMPLE	0.063	0.071	0.886	CUMPLE	0.000	No Message
5	B1	VG60X40	1018	720	1530	0.471	CUMPLE	533	1530	0.348	CUMPLE	0.060	0.071	0.840	CUMPLE	0.000	No Message
5	B1	VG60X40	1357.3	692	1530	0.452	CUMPLE	478	1530	0.312	CUMPLE	0.058	0.071	0.820	CUMPLE	0.000	No Message
5	B1	VG60X40	1696.7	533	1530	0.348	CUMPLE	419	1530	0.274	CUMPLE	0.057	0.071	0.801	CUMPLE	0.000	No Message
5	B1	VG60X40	2036	381	1530	0.249	CUMPLE	357	1530	0.233	CUMPLE	0.056	0.071	0.782	CUMPLE	0.000	No Message
5	B1	VG60X40	2036	359	1530	0.235	CUMPLE	346	1530	0.226	CUMPLE	0.051	0.071	0.719	CUMPLE	0.000	No Message
5	B1	VG60X40	2375.3	269	1530	0.176	CUMPLE	275	1530	0.180	CUMPLE	0.050	0.071	0.700	CUMPLE	0.000	No Message
5	B1	VG60X40	2714.7	269	1530	0.176	CUMPLE	269	1530	0.176	CUMPLE	0.049	0.071	0.681	CUMPLE	0.000	No Message
5	B1	VG60X40	3054	269	1530	0.176	CUMPLE	269	1530	0.176	CUMPLE	0.049	0.071	0.682	CUMPLE	0.000	No Message
5	B1	VG60X40	3054	269	1530	0.176	CUMPLE	269	1530	0.176	CUMPLE	0.053	0.071	0.743	CUMPLE	0.000	No Message
5	B1	VG60X40	3393.3	269	1530	0.176	CUMPLE	269	1530	0.176	CUMPLE	0.054	0.071	0.762	CUMPLE	0.000	No Message
5	B1	VG60X40	3732.7	269	1530	0.176	CUMPLE	269	1530	0.176	CUMPLE	0.056	0.071	0.781	CUMPLE	0.000	No Message
5	B1	VG60X40	4072	269	1530	0.176	CUMPLE	282	1530	0.184	CUMPLE	0.057	0.071	0.801	CUMPLE	0.000	No Message
5	B1	VG60X40	4072	269	1530	0.176	CUMPLE	294	1530	0.192	CUMPLE	0.060	0.071	0.842	CUMPLE	0.000	No Message
5	B1	VG60X40	4506	351	1530	0.229	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.062	0.071	0.867	CUMPLE	0.000	No Message
5	B1	VG60X40	4940	504	1530	0.329	CUMPLE	455	1530	0.297	CUMPLE	0.064	0.071	0.891	CUMPLE	0.000	No Message
5	B2	VG60X40	625	720	1530	0.471	CUMPLE	795	1530	0.520	CUMPLE	0.090	0.071	1.265	REFORZAR	0.000	No Message
5	B2	VG60X40	1018	712	1530	0.465	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.089	0.071	1.243	REFORZAR	0.000	No Message
5	B2	VG60X40	1018	682	1530	0.446	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.085	0.071	1.198	REFORZAR	0.000	No Message
5	B2	VG60X40	1357.3	509	1530	0.333	CUMPLE	718	1530	0.469	CUMPLE	0.084	0.071	1.178	REFORZAR	0.000	No Message
5	B2	VG60X40	1696.7	384	1530	0.251	CUMPLE	559	1530	0.365	CUMPLE	0.083	0.071	1.159	REFORZAR	0.000	No Message
5	B2	VG60X40	2036	384	1530	0.251	CUMPLE	397	1530	0.259	CUMPLE	0.081	0.071	1.140	REFORZAR	0.000	No Message
5	B2	VG60X40	2036	384	1530	0.251	CUMPLE	384	1530	0.251	CUMPLE	0.077	0.071	1.080	REFORZAR	0.000	No Message
5	B2	VG60X40	2375.3	384	1530	0.251	CUMPLE	384	1530	0.251	CUMPLE	0.076	0.071	1.061	REFORZAR	0.000	No Message
5	B2	VG60X40	2714.7	384	1530	0.251	CUMPLE	384	1530	0.251	CUMPLE	0.074	0.071	1.041	REFORZAR	0.000	No Message
5	B2	VG60X40	3054	384	1530	0.251	CUMPLE	384	1530	0.251	CUMPLE	0.073	0.071	1.025	REFORZAR	0.000	No Message
5	B2	VG60X40	3054	384	1530	0.251	CUMPLE	384	1530	0.251	CUMPLE	0.077	0.071	1.081	REFORZAR	0.000	No Message
5	B2	VG60X40	3393.3	434	1530	0.284	CUMPLE	426	1530	0.278	CUMPLE	0.078	0.071	1.101	REFORZAR	0.000	No Message
5	B2	VG60X40	3732.7	656	1530	0.429	CUMPLE	552	1530	0.361	CUMPLE	0.080	0.071	1.120	REFORZAR	0.000	No Message
5	B2	VG60X40	4072	720	1530	0.471	CUMPLE	674	1530	0.441	CUMPLE	0.081	0.071	1.139	REFORZAR	0.000	No Message
5	B2	VG60X40	4072	720	1530	0.471	CUMPLE	694	1530	0.454	CUMPLE	0.084	0.071	1.180	REFORZAR	0.000	No Message
5	B2	VG60X40	4506	939	1530	0.614	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.086	0.071	1.205	REFORZAR	0.000	No Message
5	B2	VG60X40	4940	1195	1530	0.781	CUMPLE	735	1530	0.480	CUMPLE	0.088	0.071	1.229	REFORZAR	0.000	No Message
5	B4	VG60X40	150	0	1530	0.000	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.084	0.071	1.181	REFORZAR	0.020	No Message
5	B4	VG60X40	516.7	354	1530	0.231	CUMPLE	614	1530	0.401	CUMPLE	0.083	0.071	1.160	REFORZAR	0.020	No Message
5	B4	VG60X40	883.3	354	1530	0.231	CUMPLE	486	1530	0.318	CUMPLE	0.081	0.071	1.139	REFORZAR	0.020	No Message
5	B4	VG60X40	1250	354	1530	0.231	CUMPLE	389	1530	0.254	CUMPLE	0.080	0.071	1.118	REFORZAR	0.020	No Message
5	B4	VG60X40	1250	354	1530	0.231	CUMPLE	380	1530	0.248	CUMPLE	0.075	0.071	1.058	REFORZAR	0.021	No Message
5	B4	VG60X40	1666.7	354	1530	0.231	CUMPLE	363	1530	0.237	CUMPLE	0.074	0.071	1.035	REFORZAR	0.021	No Message
5	B4	VG60X40	2083.3	354	1530	0.231	CUMPLE	365	1530	0.239	CUMPLE	0.072	0.071	1.011	REFORZAR	0.021	No Message
5	B4	VG60X40	2500	354	1530	0.231	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.070	0.071	0.987	CUMPLE	0.021	No Message
5	B4	VG60X40	2500	354	1530	0.231	CUMPLE	359	1530	0.235	CUMPLE	0.072	0.071	1.010	REFORZAR	0.021	No Message
5	B4	VG60X40	2916.7	488	1530	0.319	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.074	0.071	1.034	REFORZAR	0.021	No Message
5	B4	VG60X40	3333.3	720	1530	0.471	CUMPLE	377	1530	0.246	CUMPLE	0.075	0.071	1.057	REFORZAR	0.021	No Message
5	B4	VG60X40	3750	739	1530	0.483	CUMPLE	383	1530	0.250	CUMPLE	0.077	0.071	1.081	REFORZAR	0.021	No Message
5	B4	VG60X40	3750	763	1530	0.499	CUMPLE	383	1530	0.250	CUMPLE	0.082	0.071	1.149	REFORZAR	0.022	No Message
5	B4	VG60X40	4062.5	928	1530	0.607	CUMPLE	376	1530	0.246	CUMPLE	0.083	0.071	1.167	REFORZAR	0.022	No Message
5	B4	VG60X40	4375	1099	1530	0.718	CUMPLE	716	1530	0.468	CUMPLE	0.084	0.071	1.185	REFORZAR	0.022	No Message
5	B5	VG60X40	150	186	1530	0.122	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.086	0.071	1.213	REFORZAR	0.018	No Message
5	B5	VG60X40	516.7	375	1530	0.245	CUMPLE	606	1530	0.396	CUMPLE	0.085	0.071	1.192	REFORZAR	0.018	No Message
5	B5	VG60X40	883.3	375	1530	0.245	CUMPLE	469	1530	0.307	CUMPLE	0.083	0.071	1.171	REFORZAR	0.018	No Message
5	B5	VG60X40	1250	375	1530	0.245	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.082	0.071	1.150	REFORZAR	0.018	No Message
5	B5	VG60X40	1250	375	1530	0.245	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.078	0.071	1.091	REFORZAR	0.018	No Message
5	B5	VG60X40	1666.7	375	1530	0.245	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.076	0.071	1.067	REFORZAR	0.018	No Message
5	B5	VG60X40	2083.3	375	1530	0.245	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.074	0.071	1.043	REFORZAR	0.018	No Message
5	B5	VG60X40	2500	375	1530	0.245	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.073	0.071	1.020	REFORZAR	0.018	No Message
5	B5	VG60X40	2500	375	1530	0.245	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.075	0.071	1.047	REFORZAR	0.019	No Message
5	B5	VG60X40	2916.7	541	1530	0.354	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.076	0.071	1.070	REFORZAR	0.019	No Message
5	B5	VG60X40	3333.3	720	1530	0.471	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.078	0.071	1.094	REFORZAR	0.019	No Message
5	B5	VG60X40	3750	796	1530	0.520	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.080	0.071	1.118	REFORZAR	0.019	No Message
5	B5	VG60X40	3750	819	1530	0.535	CUMPLE	376	1530	0.246	CUMPLE	0.084	0.071	1.186	REFORZAR	0.019	No Message
5	B5	VG60X40	4062.5	990	1530	0.647	CUMPLE	387	1530	0.253	CUMPLE	0.086	0.071	1.203	REFORZAR	0.019	No Message
5	B5	VG60X40	4375	1168	1530	0.763	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.087	0.071	1.221	REFORZAR	0.019	No Message
5	B8	VG60X40	625	41	1530	0.027	CUMPLE	20	1530	0.013	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
5	B8	VG60X40	1125	40	1530	0.026	CUMPLE	13	1530	0.008	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
5	B8	VG60X40	1125	34	1530	0.022	CUMPLE	10	1530	0.007	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
5	B8	VG60X40	1500	24	1530	0.016	CUMPLE	10	1530	0.007	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
5	B8	VG60X40	1875	20	1530	0.013	CUMPLE	10	1530	0.007	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
5	B8	VG60X40	2250	22	1530	0.014	CUMPLE	10	1530	0.007	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
5	B8	VG60X40	2250	15	1530	0.010	CUMPLE	10	1530	0.007	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
5	B8	VG60X40	2625	10	1530	0.007	CUMPLE	10	1530	0.007	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
5	B8	VG60X40	3000	10	1530	0.007	CUMPLE	10	1530	0.007	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
5	B8	VG60X40	3375	18	1530	0.012	CUMPLE	10	1530	0.007	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
5	B8	VG60X40	3375	22	1530	0.014	CUMPLE	10	1530	0.007	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
5	B8	VG60X40	3812.5	18	1530	0.012	CUMPLE	16	1530	0.010	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	

5	B13	VG60X40	250	574	1530	0.375	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.125	0.071	1.749	REFORZAR	0.021	No Message
5	B13	VG60X40	634	418	1530	0.273	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.123	0.071	1.727	REFORZAR	0.021	No Message
5	B13	VG60X40	1018	418	1530	0.273	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.122	0.071	1.705	REFORZAR	0.021	No Message
5	B13	VG60X40	1018	418	1530	0.273	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.102	0.071	1.425	REFORZAR	0.028	No Message
5	B13	VG60X40	1357.3	418	1530	0.273	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.100	0.071	1.405	REFORZAR	0.028	No Message
5	B13	VG60X40	1696.7	418	1530	0.273	CUMPLE	607	1530	0.397	CUMPLE	0.099	0.071	1.386	REFORZAR	0.028	No Message
5	B13	VG60X40	2036	418	1530	0.273	CUMPLE	501	1530	0.327	CUMPLE	0.097	0.071	1.367	REFORZAR	0.028	No Message
5	B13	VG60X40	2036	418	1530	0.273	CUMPLE	501	1530	0.327	CUMPLE	0.078	0.071	1.090	REFORZAR	0.034	No Message
5	B13	VG60X40	2375.3	418	1530	0.273	CUMPLE	444	1530	0.290	CUMPLE	0.079	0.071	1.110	REFORZAR	0.034	No Message
5	B13	VG60X40	2714.7	418	1530	0.273	CUMPLE	470	1530	0.307	CUMPLE	0.080	0.071	1.129	REFORZAR	0.034	No Message
5	B13	VG60X40	3054	418	1530	0.273	CUMPLE	493	1530	0.322	CUMPLE	0.082	0.071	1.148	REFORZAR	0.034	No Message
5	B13	VG60X40	3054	418	1530	0.273	CUMPLE	493	1530	0.322	CUMPLE	0.106	0.071	1.494	REFORZAR	0.038	No Message
5	B13	VG60X40	3393.3	509	1530	0.333	CUMPLE	439	1530	0.287	CUMPLE	0.108	0.071	1.513	REFORZAR	0.038	No Message
5	B13	VG60X40	3732.7	720	1530	0.471	CUMPLE	445	1530	0.291	CUMPLE	0.109	0.071	1.533	REFORZAR	0.038	No Message
5	B13	VG60X40	4072	905	1530	0.592	CUMPLE	446	1530	0.292	CUMPLE	0.111	0.071	1.552	REFORZAR	0.038	No Message
5	B13	VG60X40	4072	906	1530	0.592	CUMPLE	446	1530	0.292	CUMPLE	0.133	0.071	1.871	REFORZAR	0.047	No Message
5	B13	VG60X40	4465	1308	1530	0.855	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.135	0.071	1.893	REFORZAR	0.047	No Message
5	B17	VG60X40	225	965	1530	0.631	CUMPLE	974	1530	0.637	CUMPLE	0.104	0.071	1.455	REFORZAR	0.000	No Message
5	B17	VG60X40	630	733	1530	0.479	CUMPLE	766	1530	0.501	CUMPLE	0.102	0.071	1.432	REFORZAR	0.000	No Message
5	B17	VG60X40	1035	680	1530	0.444	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.100	0.071	1.409	REFORZAR	0.000	No Message
5	B17	VG60X40	1035	659	1530	0.431	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.099	0.071	1.386	REFORZAR	0.000	No Message
5	B17	VG60X40	1380	420	1530	0.275	CUMPLE	474	1530	0.310	CUMPLE	0.097	0.071	1.366	REFORZAR	0.000	No Message
5	B17	VG60X40	1725	390	1530	0.255	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.096	0.071	1.346	REFORZAR	0.000	No Message
5	B17	VG60X40	2070	390	1530	0.255	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.095	0.071	1.327	REFORZAR	0.000	No Message
5	B17	VG60X40	2070	390	1530	0.255	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.094	0.071	1.323	REFORZAR	0.000	No Message
5	B17	VG60X40	2415	390	1530	0.255	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.096	0.071	1.343	REFORZAR	0.000	No Message
5	B17	VG60X40	2760	582	1530	0.380	CUMPLE	489	1530	0.320	CUMPLE	0.097	0.071	1.363	REFORZAR	0.000	No Message
5	B17	VG60X40	3105	720	1530	0.471	CUMPLE	704	1530	0.460	CUMPLE	0.098	0.071	1.382	REFORZAR	0.000	No Message
5	B17	VG60X40	3105	720	1530	0.471	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.100	0.071	1.405	REFORZAR	0.000	No Message
5	B17	VG60X40	3510	936	1530	0.612	CUMPLE	728	1530	0.476	CUMPLE	0.102	0.071	1.428	REFORZAR	0.000	No Message
5	B17	VG60X40	3915	1216	1530	0.795	CUMPLE	913	1530	0.597	CUMPLE	0.103	0.071	1.451	REFORZAR	0.000	No Message
5	B18	VG60X40	225	1023	1530	0.669	CUMPLE	1043	1530	0.682	CUMPLE	0.123	0.071	1.723	REFORZAR	0.000	No Message
5	B18	VG60X40	680.8	720	1530	0.471	CUMPLE	734	1530	0.480	CUMPLE	0.121	0.071	1.697	REFORZAR	0.000	No Message
5	B18	VG60X40	1136.7	552	1530	0.361	CUMPLE	566	1530	0.370	CUMPLE	0.119	0.071	1.671	REFORZAR	0.000	No Message
5	B18	VG60X40	1136.7	530	1530	0.346	CUMPLE	543	1530	0.355	CUMPLE	0.117	0.071	1.649	REFORZAR	0.000	No Message
5	B18	VG60X40	1515.6	360	1530	0.235	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.116	0.071	1.627	REFORZAR	0.000	No Message
5	B18	VG60X40	1894.4	360	1530	0.235	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.116	0.071	1.623	REFORZAR	0.000	No Message
5	B18	VG60X40	2273.3	512	1530	0.335	CUMPLE	384	1530	0.251	CUMPLE	0.117	0.071	1.644	REFORZAR	0.000	No Message
5	B18	VG60X40	2273.3	537	1530	0.351	CUMPLE	405	1530	0.265	CUMPLE	0.119	0.071	1.668	REFORZAR	0.000	No Message
5	B18	VG60X40	2729.2	751	1530	0.491	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.121	0.071	1.694	REFORZAR	0.000	No Message
5	B18	VG60X40	3185	1117	1530	0.730	CUMPLE	842	1530	0.550	CUMPLE	0.123	0.071	1.720	REFORZAR	0.000	No Message
5	B19	VG60X40	225	1175	1530	0.768	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.063	0.071	0.884	CUMPLE	0.042	No Message
5	B19	VG60X40	566.7	1028	1530	0.672	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.062	0.071	0.865	CUMPLE	0.042	No Message
5	B19	VG60X40	908.3	886	1530	0.579	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.060	0.071	0.846	CUMPLE	0.042	No Message
5	B19	VG60X40	1250	750	1530	0.490	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.059	0.071	0.826	CUMPLE	0.042	No Message
5	B19	VG60X40	1250	741	1530	0.484	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.056	0.071	0.791	CUMPLE	0.043	No Message
5	B19	VG60X40	1666.7	720	1530	0.471	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.055	0.071	0.767	CUMPLE	0.043	No Message
5	B19	VG60X40	2083.3	607	1530	0.397	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.053	0.071	0.743	CUMPLE	0.043	No Message
5	B19	VG60X40	2500	431	1530	0.282	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.051	0.071	0.720	CUMPLE	0.043	No Message
5	B19	VG60X40	2500	422	1530	0.276	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.051	0.071	0.712	CUMPLE	0.044	No Message
5	B19	VG60X40	2916.7	378	1530	0.247	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.052	0.071	0.735	CUMPLE	0.044	No Message
5	B19	VG60X40	3333.3	378	1530	0.247	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.054	0.071	0.759	CUMPLE	0.044	No Message
5	B19	VG60X40	3750	378	1530	0.247	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.056	0.071	0.783	CUMPLE	0.044	No Message
5	B19	VG60X40	3750	378	1530	0.247	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.058	0.071	0.816	CUMPLE	0.044	No Message
5	B19	VG60X40	4166.7	378	1530	0.247	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.060	0.071	0.840	CUMPLE	0.044	No Message
5	B19	VG60X40	4583.3	378	1530	0.247	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.062	0.071	0.863	CUMPLE	0.044	No Message
5	B19	VG60X40	5000	0	1530	0.000	CUMPLE	315	1530	0.206	CUMPLE	0.063	0.071	0.887	CUMPLE	0.044	No Message
5	B20	VG60X40	225	1511	1530	0.988	CUMPLE	731	1530	0.478	CUMPLE	0.091	0.071	1.275	REFORZAR	0.057	No Message
5	B20	VG60X40	621.5	1229	1530	0.803	CUMPLE	480	1530	0.314	CUMPLE	0.089	0.071	1.252	REFORZAR	0.057	No Message
5	B20	VG60X40	1018	960	1530	0.627	CUMPLE	480	1530	0.314	CUMPLE	0.088	0.071	1.230	REFORZAR	0.057	No Message
5	B20	VG60X40	1018	959	1530	0.627	CUMPLE	480	1530	0.314	CUMPLE	0.075	0.071	1.059	REFORZAR	0.029	No Message
5	B20	VG60X40	1357.3	778	1530	0.508	CUMPLE	480	1530	0.314	CUMPLE	0.074	0.071	1.040	REFORZAR	0.029	No Message
5	B20	VG60X40	1696.7	720	1530	0.471	CUMPLE	480	1530	0.314	CUMPLE	0.073	0.071	1.020	REFORZAR	0.029	No Message
5	B20	VG60X40	2036	581	1530	0.380	CUMPLE	480	1530	0.314	CUMPLE	0.071	0.071	1.001	REFORZAR	0.029	No Message
5	B20	VG60X40	2036	581	1530	0.380	CUMPLE	480	1530	0.314	CUMPLE	0.059	0.071	0.822	CUMPLE	0.043	No Message
5	B20	VG60X40	2375.3	480	1530	0.314	CUMPLE	480	1530	0.314	CUMPLE	0.057	0.071	0.803	CUMPLE	0.043	No Message
5	B20	VG60X40	2714.7	480	1530	0.314	CUMPLE	480	1530	0.314	CUMPLE	0.056	0.071	0.792	CUMPLE	0.043	No Message
5	B20	VG60X40	3054	480	1530	0.314	CUMPLE	480	1530	0.314	CUMPLE	0.058	0.071	0.812	CUMPLE	0.043	No Message
5	B20	VG60X40	3054	480	1530	0.314	CUMPLE	480	1530	0.314	CUMPLE	0.069	0.071	0.974	CUMPLE	0.054	No Message
5	B20	VG60X40	3393.3	480	1530	0.314	CUMPLE	480	1530	0.314	CUMPLE	0.071	0.071	0.993	CUMPLE	0.054	No Message
5	B20	VG60X40	3732.7	480	1530	0.314	CUMPLE	480	1530	0.314	CUMPLE	0.072	0.071	1.013	REFORZAR	0.054	No Message
5	B20	VG60X40	4072	480	1530	0.314	CUMPLE	480	1530	0.314	CUMPLE	0.074	0.071	1.032	REFORZAR	0.054	No Message
5	B20	VG60X40	4072	480	1530	0.314	CUMPLE	480	1530	0.314	CUMPLE	0.082	0.071	1.154	REFORZAR	0.058	No Message
5	B20	VG60X40	4411.3	480	1530	0.314	CUMPLE	480	1530	0.314	CUMPLE	0.084	0.071	1.173	REFORZAR	0.058	No Message
5	B20	VG60X40	4750.7	480	1530	0.314	CUMPLE	480	1530	0.314	CUMPLE	0.085	0.071	1.192	REFORZAR	0.058	No Message
5	B20	VG60X40	5090	25	1530	0.016	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.086	0.071	1.211	REFORZAR	0.058	No Message
5	B21	VG60X40	225	1036	1530	0.677	CUMPLE	887	1530	0.580	CUMPLE	0.096	0.071	1.347	REFORZAR	0.000	No Message
5	B21	VG60X40															

5	B28	VG60X40	1915	223	1530	0.146	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.065	0.071	0.914	CUMPLE	0.019	No Message
5	B28	VG60X40	1915	223	1530	0.146	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.065	0.071	0.908	CUMPLE	0.018	No Message
5	B28	VG60X40	2393.8	223	1530	0.146	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.067	0.071	0.935	CUMPLE	0.018	No Message
5	B28	VG60X40	2872.5	407	1530	0.266	CUMPLE	325	1530	0.212	CUMPLE	0.069	0.071	0.962	CUMPLE	0.018	No Message
5	B28	VG60X40	2872.5	407	1530	0.266	CUMPLE	325	1530	0.212	CUMPLE	0.079	0.071	1.106	REFORZAR	0.047	No Message
5	B28	VG60X40	3238.8	636	1530	0.416	CUMPLE	417	1530	0.273	CUMPLE	0.080	0.071	1.126	REFORZAR	0.047	No Message
5	B28	VG60X40	3605	720	1530	0.471	CUMPLE	505	1530	0.330	CUMPLE	0.082	0.071	1.147	REFORZAR	0.047	No Message
5	B68	VG60X40	150	309	1530	0.202	CUMPLE	250	1530	0.163	CUMPLE	0.039	0.071	0.546	CUMPLE	0.000	No Message
5	B68	VG60X40	643.3	184	1530	0.120	CUMPLE	200	1530	0.131	CUMPLE	0.037	0.071	0.518	CUMPLE	0.000	No Message
5	B68	VG60X40	1136.7	77	1530	0.050	CUMPLE	145	1530	0.095	CUMPLE	0.035	0.071	0.490	CUMPLE	0.000	No Message
5	B68	VG60X40	1136.7	77	1530	0.050	CUMPLE	147	1530	0.096	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
5	B68	VG60X40	1515.6	77	1530	0.050	CUMPLE	96	1530	0.063	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
5	B68	VG60X40	1894.4	77	1530	0.050	CUMPLE	97	1530	0.063	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
5	B68	VG60X40	2273.3	77	1530	0.050	CUMPLE	157	1530	0.103	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
5	B68	VG60X40	2273.3	77	1530	0.050	CUMPLE	155	1530	0.101	CUMPLE	0.035	0.071	0.492	CUMPLE	0.000	No Message
5	B68	VG60X40	2766.7	184	1530	0.120	CUMPLE	213	1530	0.139	CUMPLE	0.037	0.071	0.520	CUMPLE	0.000	No Message
5	B68	VG60X40	3260	305	1530	0.199	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.039	0.071	0.548	CUMPLE	0.000	No Message
5	B15	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	240	1530	0.157	CUMPLE	0.050	0.071	0.705	CUMPLE	0.026	No Message
5	B15	VG60X40	486.3	285	1530	0.186	CUMPLE	285	1530	0.186	CUMPLE	0.048	0.071	0.677	CUMPLE	0.026	No Message
5	B15	VG60X40	972.5	285	1530	0.186	CUMPLE	285	1530	0.186	CUMPLE	0.046	0.071	0.649	CUMPLE	0.026	No Message
5	B15	VG60X40	972.5	285	1530	0.186	CUMPLE	285	1530	0.186	CUMPLE	0.045	0.071	0.627	CUMPLE	0.026	No Message
5	B15	VG60X40	1458.8	285	1530	0.186	CUMPLE	285	1530	0.186	CUMPLE	0.043	0.071	0.599	CUMPLE	0.026	No Message
5	B15	VG60X40	1945	285	1530	0.186	CUMPLE	285	1530	0.186	CUMPLE	0.041	0.071	0.572	CUMPLE	0.026	No Message
5	B15	VG60X40	1945	285	1530	0.186	CUMPLE	285	1530	0.186	CUMPLE	0.038	0.071	0.540	CUMPLE	0.025	No Message
5	B15	VG60X40	2431.3	299	1530	0.195	CUMPLE	285	1530	0.186	CUMPLE	0.037	0.071	0.524	CUMPLE	0.025	No Message
5	B15	VG60X40	2917.5	449	1530	0.293	CUMPLE	285	1530	0.186	CUMPLE	0.039	0.071	0.552	CUMPLE	0.025	No Message
5	B15	VG60X40	2917.5	459	1530	0.300	CUMPLE	285	1530	0.186	CUMPLE	0.042	0.071	0.584	CUMPLE	0.024	No Message
5	B15	VG60X40	3403.8	636	1530	0.416	CUMPLE	285	1530	0.186	CUMPLE	0.044	0.071	0.612	CUMPLE	0.024	No Message
5	B15	VG60X40	3890	720	1530	0.471	CUMPLE	285	1530	0.186	CUMPLE	0.046	0.071	0.639	CUMPLE	0.024	No Message
5	B15	VG60X40	3890	720	1530	0.471	CUMPLE	285	1530	0.186	CUMPLE	0.042	0.071	0.595	CUMPLE	0.057	No Message
5	B15	VG60X40	4377.5	731	1530	0.478	CUMPLE	285	1530	0.186	CUMPLE	0.044	0.071	0.622	CUMPLE	0.057	No Message
5	B15	VG60X40	4865	879	1530	0.575	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.046	0.071	0.650	CUMPLE	0.057	No Message
5	B16	VG60X40	0	31	1530	0.020	CUMPLE	147	1530	0.096	CUMPLE	0.070	0.071	0.977	CUMPLE	0.042	No Message
5	B16	VG60X40	375	347	1530	0.227	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.068	0.071	0.956	CUMPLE	0.042	No Message
5	B16	VG60X40	750	347	1530	0.227	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.067	0.071	0.935	CUMPLE	0.042	No Message
5	B16	VG60X40	1125	347	1530	0.227	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.065	0.071	0.913	CUMPLE	0.042	No Message
5	B16	VG60X40	1125	347	1530	0.227	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.055	0.071	0.774	CUMPLE	0.036	No Message
5	B16	VG60X40	1500	347	1530	0.227	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.054	0.071	0.753	CUMPLE	0.036	No Message
5	B16	VG60X40	1875	347	1530	0.227	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.052	0.071	0.731	CUMPLE	0.036	No Message
5	B16	VG60X40	2250	347	1530	0.227	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.051	0.071	0.710	CUMPLE	0.036	No Message
5	B16	VG60X40	2250	347	1530	0.227	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.053	0.071	0.739	CUMPLE	0.031	No Message
5	B16	VG60X40	2625	437	1530	0.286	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.054	0.071	0.760	CUMPLE	0.031	No Message
5	B16	VG60X40	3000	616	1530	0.403	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.056	0.071	0.781	CUMPLE	0.031	No Message
5	B16	VG60X40	3375	720	1530	0.471	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.057	0.071	0.803	CUMPLE	0.031	No Message
5	B16	VG60X40	3375	720	1530	0.471	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.068	0.071	0.960	CUMPLE	0.036	No Message
5	B16	VG60X40	3825	834	1530	0.545	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.070	0.071	0.986	CUMPLE	0.036	No Message
5	B16	VG60X40	4275	1078	1530	0.705	CUMPLE	702	1530	0.459	CUMPLE	0.072	0.071	1.011	REFORZAR	0.036	No Message
5	B22	VG60X40	225	1292	1530	0.844	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.082	0.071	1.154	REFORZAR	0.045	No Message
5	B22	VG60X40	621.5	1038	1530	0.678	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.081	0.071	1.131	REFORZAR	0.045	No Message
5	B22	VG60X40	1018	796	1530	0.520	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.079	0.071	1.108	REFORZAR	0.045	No Message
5	B22	VG60X40	1018	795	1530	0.520	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.068	0.071	0.949	CUMPLE	0.032	No Message
5	B22	VG60X40	1357.3	720	1530	0.471	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.066	0.071	0.930	CUMPLE	0.032	No Message
5	B22	VG60X40	1696.7	639	1530	0.418	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.065	0.071	0.910	CUMPLE	0.032	No Message
5	B22	VG60X40	2036	441	1530	0.288	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.063	0.071	0.891	CUMPLE	0.032	No Message
5	B22	VG60X40	2036	441	1530	0.288	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.051	0.071	0.716	CUMPLE	0.044	No Message
5	B22	VG60X40	2375.3	413	1530	0.270	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.050	0.071	0.697	CUMPLE	0.044	No Message
5	B22	VG60X40	2714.7	413	1530	0.270	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.049	0.071	0.681	CUMPLE	0.044	No Message
5	B22	VG60X40	3054	413	1530	0.270	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.050	0.071	0.699	CUMPLE	0.044	No Message
5	B22	VG60X40	3054	413	1530	0.270	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.061	0.071	0.862	CUMPLE	0.054	No Message
5	B22	VG60X40	3393.3	413	1530	0.270	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.063	0.071	0.881	CUMPLE	0.054	No Message
5	B22	VG60X40	3732.7	413	1530	0.270	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.064	0.071	0.900	CUMPLE	0.054	No Message
5	B22	VG60X40	4072	413	1530	0.270	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.066	0.071	0.920	CUMPLE	0.054	No Message
5	B22	VG60X40	4072	413	1530	0.270	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.074	0.071	1.040	REFORZAR	0.059	No Message
5	B22	VG60X40	4411.3	413	1530	0.270	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.076	0.071	1.060	REFORZAR	0.059	No Message
5	B22	VG60X40	4750.7	413	1530	0.270	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.077	0.071	1.079	REFORZAR	0.059	No Message
5	B22	VG60X40	5090	5	1530	0.003	CUMPLE	206	1530	0.135	CUMPLE	0.078	0.071	1.098	REFORZAR	0.059	No Message
5	B26	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	324	1530	0.212	CUMPLE	0.063	0.071	0.881	CUMPLE	0.037	No Message
5	B26	VG60X40	339.3	372	1530	0.243	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.061	0.071	0.861	CUMPLE	0.037	No Message
5	B26	VG60X40	678.7	372	1530	0.243	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.060	0.071	0.842	CUMPLE	0.037	No Message
5	B26	VG60X40	1018	372	1530	0.243	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.059	0.071	0.823	CUMPLE	0.037	No Message
5	B26	VG60X40	1018	372	1530	0.243	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.057	0.071	0.798	CUMPLE	0.037	No Message
5	B26	VG60X40	1357.3	372	1530	0.243	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.056	0.071	0.779	CUMPLE	0.037	No Message
5	B26	VG60X40	1696.7	372	1530	0.243	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.054	0.071	0.760	CUMPLE	0.037	No Message
5	B26	VG60X40	2036	372	1530	0.243	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.053	0.071	0.741	CUMPLE	0.037	No Message
5	B26	VG60X40	2036	372	1530	0.243	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.050	0.071	0.705	CUMPLE	0.036	No Message
5	B26	VG60X40	2375.3	372	1530	0.243	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.049	0.071	0.686	CUMPLE	0.036	No Message
5	B26	VG60X40	2714.7	466	1530	0.305	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.049	0.071	0.687	CUMPLE	0.036	No Message
5	B26	VG60X40	3054	600	1530	0.392	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.050	0.071	0.706			

5	B80	VG60X40	3916.7	229	1530	0.150	CUMPLE	116	1530	0.076	CUMPLE	0.015	0.071	0.207	CUMPLE	0.019	No Message
5	B80	VG60X40	4330.6	280	1530	0.183	CUMPLE	93	1530	0.061	CUMPLE	0.016	0.071	0.224	CUMPLE	0.019	No Message
5	B80	VG60X40	4744.4	339	1530	0.222	CUMPLE	88	1530	0.058	CUMPLE	0.017	0.071	0.242	CUMPLE	0.019	No Message
5	B80	VG60X40	5158.3	406	1530	0.265	CUMPLE	88	1530	0.058	CUMPLE	0.018	0.071	0.260	CUMPLE	0.019	No Message
5	B80	VG60X40	5158.3	384	1530	0.251	CUMPLE	88	1530	0.058	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
5	B80	VG60X40	5572.2	363	1530	0.237	CUMPLE	88	1530	0.058	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
5	B80	VG60X40	5986.1	349	1530	0.228	CUMPLE	88	1530	0.058	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
5	B80	VG60X40	6400	353	1530	0.231	CUMPLE	176	1530	0.115	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
5	B81	VG60X40	0	109	1530	0.071	CUMPLE	55	1530	0.036	CUMPLE	0.029	0.071	0.400	CUMPLE	0.017	No Message
5	B81	VG60X40	400	107	1530	0.070	CUMPLE	33	1530	0.022	CUMPLE	0.027	0.071	0.377	CUMPLE	0.017	No Message
5	B81	VG60X40	800	117	1530	0.076	CUMPLE	33	1530	0.022	CUMPLE	0.027	0.071	0.377	CUMPLE	0.017	No Message
5	B81	VG60X40	1200	134	1530	0.088	CUMPLE	67	1530	0.044	CUMPLE	0.029	0.071	0.400	CUMPLE	0.017	No Message
5	B82	VG60X40	0	210	1530	0.137	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
5	B82	VG60X40	486.3	103	1530	0.067	CUMPLE	52	1530	0.034	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
5	B82	VG60X40	972.5	52	1530	0.034	CUMPLE	67	1530	0.044	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
5	B82	VG60X40	972.5	52	1530	0.034	CUMPLE	70	1530	0.046	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
5	B82	VG60X40	1458.8	52	1530	0.034	CUMPLE	117	1530	0.076	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
5	B82	VG60X40	1945	52	1530	0.034	CUMPLE	151	1530	0.099	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
5	B82	VG60X40	1945	52	1530	0.034	CUMPLE	150	1530	0.098	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
5	B82	VG60X40	2311.3	52	1530	0.034	CUMPLE	145	1530	0.095	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
5	B82	VG60X40	2677.5	52	1530	0.034	CUMPLE	135	1530	0.088	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
5	B82	VG60X40	2677.5	52	1530	0.034	CUMPLE	128	1530	0.084	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
5	B82	VG60X40	3043.8	52	1530	0.034	CUMPLE	108	1530	0.071	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
5	B82	VG60X40	3410	0	1530	0.000	CUMPLE	82	1530	0.054	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
5	B83	VG60X40	0	43	1530	0.028	CUMPLE	22	1530	0.014	CUMPLE	0.041	0.071	0.582	CUMPLE	0.000	No Message
5	B83	VG60X40	486.3	209	1530	0.137	CUMPLE	209	1530	0.137	CUMPLE	0.039	0.071	0.547	CUMPLE	0.000	No Message
5	B83	VG60X40	972.5	209	1530	0.137	CUMPLE	209	1530	0.137	CUMPLE	0.042	0.071	0.584	CUMPLE	0.000	No Message
5	B83	VG60X40	1458.8	209	1530	0.137	CUMPLE	209	1530	0.137	CUMPLE	0.045	0.071	0.633	CUMPLE	0.000	No Message
5	B83	VG60X40	1945	209	1530	0.137	CUMPLE	209	1530	0.137	CUMPLE	0.048	0.071	0.668	CUMPLE	0.000	No Message
5	B83	VG60X40	1945	1624	1530	1.061	REFORZAR	1356	1530	0.886	CUMPLE	0.246	0.071	3.451	REFORZAR	0.023	No Message
5	B83	VG60X40	2311.3	957	1530	0.625	CUMPLE	818	1530	0.535	CUMPLE	0.244	0.071	3.425	REFORZAR	0.023	No Message
5	B83	VG60X40	2677.5	444	1530	0.290	CUMPLE	401	1530	0.262	CUMPLE	0.242	0.071	3.399	REFORZAR	0.023	No Message
5	B83	VG60X40	2677.5	254	1530	0.166	CUMPLE	240	1530	0.157	CUMPLE	0.239	0.071	3.356	REFORZAR	0.023	No Message
5	B83	VG60X40	2931.3	239	1530	0.156	CUMPLE	303	1530	0.198	CUMPLE	0.238	0.071	3.338	REFORZAR	0.023	No Message
5	B83	VG60X40	3185	710	1530	0.464	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.237	0.071	3.320	REFORZAR	0.023	No Message
5	B84	VG60X40	0	354	1530	0.231	CUMPLE	176	1530	0.115	CUMPLE	0.033	0.071	0.466	CUMPLE	0.030	No Message
5	B84	VG60X40	416.7	263	1530	0.172	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.032	0.071	0.442	CUMPLE	0.030	No Message
5	B84	VG60X40	833.3	185	1530	0.121	CUMPLE	167	1530	0.109	CUMPLE	0.030	0.071	0.419	CUMPLE	0.030	No Message
5	B84	VG60X40	1250	131	1530	0.086	CUMPLE	179	1530	0.117	CUMPLE	0.028	0.071	0.395	CUMPLE	0.030	No Message
5	B84	VG60X40	1250	131	1530	0.086	CUMPLE	179	1530	0.117	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
5	B84	VG60X40	1666.7	103	1530	0.067	CUMPLE	176	1530	0.115	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
5	B84	VG60X40	2083.3	103	1530	0.067	CUMPLE	167	1530	0.109	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
5	B84	VG60X40	2500	103	1530	0.067	CUMPLE	155	1530	0.101	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
5	B84	VG60X40	2500	103	1530	0.067	CUMPLE	155	1530	0.101	CUMPLE	0.020	0.071	0.282	CUMPLE	0.013	No Message
5	B84	VG60X40	2916.7	103	1530	0.067	CUMPLE	124	1530	0.081	CUMPLE	0.020	0.071	0.285	CUMPLE	0.013	No Message
5	B84	VG60X40	3333.3	103	1530	0.067	CUMPLE	114	1530	0.075	CUMPLE	0.022	0.071	0.309	CUMPLE	0.013	No Message
5	B84	VG60X40	3750	103	1530	0.067	CUMPLE	124	1530	0.081	CUMPLE	0.024	0.071	0.333	CUMPLE	0.013	No Message
5	B84	VG60X40	3750	103	1530	0.067	CUMPLE	124	1530	0.081	CUMPLE	0.031	0.071	0.433	CUMPLE	0.034	No Message
5	B84	VG60X40	4166.7	156	1530	0.102	CUMPLE	120	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.457	CUMPLE	0.034	No Message
5	B84	VG60X40	4583.3	280	1530	0.183	CUMPLE	130	1530	0.085	CUMPLE	0.034	0.071	0.480	CUMPLE	0.034	No Message
5	B84	VG60X40	5000	414	1530	0.271	CUMPLE	206	1530	0.135	CUMPLE	0.036	0.071	0.504	CUMPLE	0.034	No Message
5	B96	VG60X40	625	707	1530	0.462	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.026	0.071	0.368	CUMPLE	0.049	No Message
5	B96	VG60X40	937.5	527	1530	0.344	CUMPLE	263	1530	0.172	CUMPLE	0.025	0.071	0.346	CUMPLE	0.049	No Message
5	B96	VG60X40	1250	355	1530	0.232	CUMPLE	271	1530	0.177	CUMPLE	0.023	0.071	0.324	CUMPLE	0.049	No Message
5	B96	VG60X40	1250	355	1530	0.232	CUMPLE	271	1530	0.177	CUMPLE	0.008	0.071	0.112	CUMPLE	0.028	No Message
5	B96	VG60X40	1666.7	263	1530	0.172	CUMPLE	263	1530	0.172	CUMPLE	0.010	0.071	0.134	CUMPLE	0.028	No Message
5	B96	VG60X40	2083.3	263	1530	0.172	CUMPLE	263	1530	0.172	CUMPLE	0.011	0.071	0.157	CUMPLE	0.028	No Message
5	B96	VG60X40	2500	263	1530	0.172	CUMPLE	263	1530	0.172	CUMPLE	0.028	0.071	0.396	CUMPLE	0.028	No Message
5	B96	VG60X40	2500	263	1530	0.172	CUMPLE	263	1530	0.172	CUMPLE	0.008	0.071	0.107	CUMPLE	0.029	No Message
5	B96	VG60X40	2916.7	263	1530	0.172	CUMPLE	263	1530	0.172	CUMPLE	0.006	0.071	0.085	CUMPLE	0.029	No Message
5	B96	VG60X40	3333.3	263	1530	0.172	CUMPLE	263	1530	0.172	CUMPLE	0.004	0.071	0.063	CUMPLE	0.029	No Message
5	B96	VG60X40	3750	324	1530	0.212	CUMPLE	263	1530	0.172	CUMPLE	0.007	0.071	0.091	CUMPLE	0.029	No Message
5	B96	VG60X40	3750	324	1530	0.212	CUMPLE	263	1530	0.172	CUMPLE	0.025	0.071	0.355	CUMPLE	0.028	No Message
5	B96	VG60X40	4166.7	563	1530	0.368	CUMPLE	263	1530	0.172	CUMPLE	0.027	0.071	0.385	CUMPLE	0.028	No Message
5	B96	VG60X40	4583.3	720	1530	0.471	CUMPLE	263	1530	0.172	CUMPLE	0.030	0.071	0.414	CUMPLE	0.028	No Message
5	B96	VG60X40	5000	809	1530	0.529	CUMPLE	530	1530	0.346	CUMPLE	0.032	0.071	0.444	CUMPLE	0.028	No Message
5	B97	VG60X40	0	1118	1530	0.731	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.046	0.071	0.645	CUMPLE	0.023	No Message
5	B97	VG60X40	478.8	721	1530	0.471	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.045	0.071	0.625	CUMPLE	0.023	No Message
5	B97	VG60X40	957.5	459	1530	0.300	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.043	0.071	0.605	CUMPLE	0.023	No Message
5	B97	VG60X40	957.5	458	1530	0.299	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.035	0.071	0.492	CUMPLE	0.019	No Message
5	B97	VG60X40	1436.3	360	1530	0.235	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.034	0.071	0.472	CUMPLE	0.019	No Message
5	B97	VG60X40	1915	360	1530	0.235	CUMPLE	513	1530	0.335	CUMPLE	0.032	0.071	0.451	CUMPLE	0.019	No Message
5	B97	VG60X40	1915	360	1530	0.235	CUMPLE	513	1530	0.335	CUMPLE	0.033	0.071	0.456	CUMPLE	0.020	No Message
5	B97	VG60X40	2393.8	360	1530	0.235	CUMPLE	609	1530	0.398	CUMPLE	0.034	0.071	0.477	CUMPLE	0.020	No Message
5	B97	VG60X40	2872.5	360	1530	0.235	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.035	0.071	0.497	CUMPLE	0.020	No Message
5	B97	VG60X40	2872.5	360	1530	0.235	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.043	0.071	0.601	CUMPLE	0.020	No Message
5	B97	VG60X40	3351.3	360	1530	0.235	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.044	0.071	0.621	CUMPLE	0.020	No Message
5	B97	VG60X40	3830	0	1530	0.000	CUMPLE	722	1530	0.472	CUMPLE	0.046	0.071	0.641	CUMPLE	0	

5	B51	VG60X40	3990	329	1530	0.215	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.045	0.071	0.634	CUMPLE	0.021	No Message
5	B61	VG60X40	0	2	1530	0.001	CUMPLE	554	1530	0.362	CUMPLE	0.038	0.071	0.531	CUMPLE	0.019	No Message
5	B61	VG60X40	345	137	1530	0.090	CUMPLE	527	1530	0.344	CUMPLE	0.036	0.071	0.512	CUMPLE	0.019	No Message
5	B61	VG60X40	690	137	1530	0.090	CUMPLE	494	1530	0.323	CUMPLE	0.035	0.071	0.492	CUMPLE	0.019	No Message
5	B61	VG60X40	1035	137	1530	0.090	CUMPLE	456	1530	0.298	CUMPLE	0.034	0.071	0.473	CUMPLE	0.019	No Message
5	B61	VG60X40	1035	137	1530	0.090	CUMPLE	449	1530	0.293	CUMPLE	0.031	0.071	0.431	CUMPLE	0.019	No Message
5	B61	VG60X40	1380	137	1530	0.090	CUMPLE	397	1530	0.259	CUMPLE	0.029	0.071	0.411	CUMPLE	0.019	No Message
5	B61	VG60X40	1725	137	1530	0.090	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.028	0.071	0.391	CUMPLE	0.019	No Message
5	B61	VG60X40	2070	137	1530	0.090	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.026	0.071	0.372	CUMPLE	0.019	No Message
5	B61	VG60X40	2070	137	1530	0.090	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.027	0.071	0.375	CUMPLE	0.019	No Message
5	B61	VG60X40	2415	137	1530	0.090	CUMPLE	344	1530	0.225	CUMPLE	0.028	0.071	0.395	CUMPLE	0.019	No Message
5	B61	VG60X40	2760	137	1530	0.090	CUMPLE	331	1530	0.216	CUMPLE	0.030	0.071	0.414	CUMPLE	0.019	No Message
5	B61	VG60X40	3105	137	1530	0.090	CUMPLE	312	1530	0.204	CUMPLE	0.031	0.071	0.434	CUMPLE	0.019	No Message
5	B61	VG60X40	3105	137	1530	0.090	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.034	0.071	0.475	CUMPLE	0.019	No Message
5	B61	VG60X40	3547.5	208	1530	0.136	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.036	0.071	0.500	CUMPLE	0.019	No Message
5	B61	VG60X40	3990	351	1530	0.229	CUMPLE	236	1530	0.154	CUMPLE	0.037	0.071	0.525	CUMPLE	0.019	No Message
5	B62	VG60X40	150	504	1530	0.329	CUMPLE	250	1530	0.163	CUMPLE	0.033	0.071	0.459	CUMPLE	0.019	No Message
5	B62	VG60X40	643.3	355	1530	0.232	CUMPLE	125	1530	0.082	CUMPLE	0.031	0.071	0.431	CUMPLE	0.019	No Message
5	B62	VG60X40	1136.7	219	1530	0.143	CUMPLE	125	1530	0.082	CUMPLE	0.029	0.071	0.403	CUMPLE	0.019	No Message
5	B62	VG60X40	1136.7	201	1530	0.131	CUMPLE	125	1530	0.082	CUMPLE	0.025	0.071	0.344	CUMPLE	0.017	No Message
5	B62	VG60X40	1515.6	133	1530	0.087	CUMPLE	164	1530	0.107	CUMPLE	0.023	0.071	0.323	CUMPLE	0.017	No Message
5	B62	VG60X40	1894.4	125	1530	0.082	CUMPLE	238	1530	0.156	CUMPLE	0.024	0.071	0.333	CUMPLE	0.017	No Message
5	B62	VG60X40	2273.3	125	1530	0.082	CUMPLE	306	1530	0.200	CUMPLE	0.025	0.071	0.355	CUMPLE	0.017	No Message
5	B62	VG60X40	2273.3	125	1530	0.082	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.029	0.071	0.401	CUMPLE	0.017	No Message
5	B62	VG60X40	2652.2	125	1530	0.082	CUMPLE	357	1530	0.233	CUMPLE	0.030	0.071	0.423	CUMPLE	0.017	No Message
5	B62	VG60X40	3031.1	125	1530	0.082	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.032	0.071	0.444	CUMPLE	0.017	No Message
5	B62	VG60X40	3410	1	1530	0.001	CUMPLE	437	1530	0.286	CUMPLE	0.033	0.071	0.466	CUMPLE	0.017	No Message
4	B3	VG60X40	225	1214	1530	0.793	CUMPLE	819	1530	0.535	CUMPLE	0.121	0.071	1.694	REFORZAR	0.051	No Message
4	B3	VG60X40	591.3	908	1530	0.593	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.119	0.071	1.673	REFORZAR	0.051	No Message
4	B3	VG60X40	957.5	720	1530	0.471	CUMPLE	655	1530	0.428	CUMPLE	0.118	0.071	1.653	REFORZAR	0.051	No Message
4	B3	VG60X40	957.5	720	1530	0.471	CUMPLE	655	1530	0.428	CUMPLE	0.106	0.071	1.489	REFORZAR	0.020	No Message
4	B3	VG60X40	1436.3	397	1530	0.259	CUMPLE	389	1530	0.254	CUMPLE	0.104	0.071	1.462	REFORZAR	0.020	No Message
4	B3	VG60X40	1915	389	1530	0.254	CUMPLE	389	1530	0.254	CUMPLE	0.102	0.071	1.434	REFORZAR	0.020	No Message
4	B3	VG60X40	1915	389	1530	0.254	CUMPLE	389	1530	0.254	CUMPLE	0.102	0.071	1.436	REFORZAR	0.022	No Message
4	B3	VG60X40	2393.8	389	1530	0.254	CUMPLE	389	1530	0.254	CUMPLE	0.104	0.071	1.463	REFORZAR	0.022	No Message
4	B3	VG60X40	2872.5	720	1530	0.471	CUMPLE	663	1530	0.433	CUMPLE	0.106	0.071	1.490	REFORZAR	0.022	No Message
4	B3	VG60X40	2872.5	720	1530	0.471	CUMPLE	663	1530	0.433	CUMPLE	0.118	0.071	1.651	REFORZAR	0.056	No Message
4	B3	VG60X40	3238.8	877	1530	0.573	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.119	0.071	1.672	REFORZAR	0.056	No Message
4	B3	VG60X40	3605	1173	1530	0.767	CUMPLE	831	1530	0.543	CUMPLE	0.121	0.071	1.693	REFORZAR	0.056	No Message
4	B1	VG60X40	625	804	1530	0.525	CUMPLE	590	1530	0.386	CUMPLE	0.063	0.071	0.890	CUMPLE	0.000	No Message
4	B1	VG60X40	1018	720	1530	0.471	CUMPLE	537	1530	0.351	CUMPLE	0.062	0.071	0.867	CUMPLE	0.000	No Message
4	B1	VG60X40	1018	720	1530	0.471	CUMPLE	529	1530	0.346	CUMPLE	0.058	0.071	0.819	CUMPLE	0.000	No Message
4	B1	VG60X40	1357.3	669	1530	0.437	CUMPLE	474	1530	0.310	CUMPLE	0.057	0.071	0.800	CUMPLE	0.000	No Message
4	B1	VG60X40	1696.7	515	1530	0.337	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.056	0.071	0.781	CUMPLE	0.000	No Message
4	B1	VG60X40	2036	367	1530	0.240	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.054	0.071	0.761	CUMPLE	0.000	No Message
4	B1	VG60X40	2036	346	1530	0.226	CUMPLE	342	1530	0.224	CUMPLE	0.050	0.071	0.697	CUMPLE	0.000	No Message
4	B1	VG60X40	2375.3	262	1530	0.171	CUMPLE	272	1530	0.178	CUMPLE	0.048	0.071	0.678	CUMPLE	0.000	No Message
4	B1	VG60X40	2714.7	262	1530	0.171	CUMPLE	262	1530	0.171	CUMPLE	0.047	0.071	0.659	CUMPLE	0.000	No Message
4	B1	VG60X40	3054	262	1530	0.171	CUMPLE	262	1530	0.171	CUMPLE	0.047	0.071	0.658	CUMPLE	0.000	No Message
4	B1	VG60X40	3054	262	1530	0.171	CUMPLE	262	1530	0.171	CUMPLE	0.051	0.071	0.720	CUMPLE	0.000	No Message
4	B1	VG60X40	3393.3	262	1530	0.171	CUMPLE	262	1530	0.171	CUMPLE	0.053	0.071	0.740	CUMPLE	0.000	No Message
4	B1	VG60X40	3732.7	262	1530	0.171	CUMPLE	262	1530	0.171	CUMPLE	0.054	0.071	0.759	CUMPLE	0.000	No Message
4	B1	VG60X40	4072	262	1530	0.171	CUMPLE	265	1530	0.173	CUMPLE	0.055	0.071	0.778	CUMPLE	0.000	No Message
4	B1	VG60X40	4072	262	1530	0.171	CUMPLE	276	1530	0.180	CUMPLE	0.059	0.071	0.821	CUMPLE	0.000	No Message
4	B1	VG60X40	4506	361	1530	0.236	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.060	0.071	0.846	CUMPLE	0.000	No Message
4	B1	VG60X40	4940	526	1530	0.344	CUMPLE	434	1530	0.284	CUMPLE	0.062	0.071	0.870	CUMPLE	0.000	No Message
4	B2	VG60X40	625	720	1530	0.471	CUMPLE	783	1530	0.512	CUMPLE	0.089	0.071	1.252	REFORZAR	0.000	No Message
4	B2	VG60X40	1018	716	1530	0.468	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.088	0.071	1.229	REFORZAR	0.000	No Message
4	B2	VG60X40	1018	686	1530	0.448	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.084	0.071	1.183	REFORZAR	0.000	No Message
4	B2	VG60X40	1357.3	511	1530	0.334	CUMPLE	711	1530	0.465	CUMPLE	0.083	0.071	1.164	REFORZAR	0.000	No Message
4	B2	VG60X40	1696.7	377	1530	0.246	CUMPLE	556	1530	0.363	CUMPLE	0.082	0.071	1.145	REFORZAR	0.000	No Message
4	B2	VG60X40	2036	377	1530	0.246	CUMPLE	397	1530	0.259	CUMPLE	0.080	0.071	1.125	REFORZAR	0.000	No Message
4	B2	VG60X40	2036	377	1530	0.246	CUMPLE	377	1530	0.246	CUMPLE	0.076	0.071	1.064	REFORZAR	0.000	No Message
4	B2	VG60X40	2375.3	377	1530	0.246	CUMPLE	377	1530	0.246	CUMPLE	0.074	0.071	1.045	REFORZAR	0.000	No Message
4	B2	VG60X40	2714.7	377	1530	0.246	CUMPLE	377	1530	0.246	CUMPLE	0.073	0.071	1.025	REFORZAR	0.000	No Message
4	B2	VG60X40	3054	377	1530	0.246	CUMPLE	377	1530	0.246	CUMPLE	0.072	0.071	1.010	REFORZAR	0.000	No Message
4	B2	VG60X40	3054	377	1530	0.246	CUMPLE	377	1530	0.246	CUMPLE	0.076	0.071	1.067	REFORZAR	0.000	No Message
4	B2	VG60X40	3393.3	422	1530	0.276	CUMPLE	431	1530	0.282	CUMPLE	0.077	0.071	1.087	REFORZAR	0.000	No Message
4	B2	VG60X40	3732.7	640	1530	0.418	CUMPLE	556	1530	0.363	CUMPLE	0.079	0.071	1.106	REFORZAR	0.000	No Message
4	B2	VG60X40	4072	720	1530	0.471	CUMPLE	679	1530	0.444	CUMPLE	0.080	0.071	1.125	REFORZAR	0.000	No Message
4	B2	VG60X40	4072	720	1530	0.471	CUMPLE	699	1530	0.457	CUMPLE	0.083	0.071	1.167	REFORZAR	0.000	No Message
4	B2	VG60X40	4506	921	1530	0.602	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.085	0.071	1.191	REFORZAR	0.000	No Message
4	B2	VG60X40	4940	1175	1530	0.768	CUMPLE	740	1530	0.484	CUMPLE	0.087	0.071	1.216	REFORZAR	0.000	No Message
4	B4	VG60X40	150	29	1530	0.019	CUMPLE	645	1530	0.422	CUMPLE	0.079	0.071	1.104	REFORZAR	0.019	No Message
4	B4	VG60X40	516.7	330	1530	0.216	CUMPLE	539	1530	0.352	CUMPLE	0.077	0.071	1.084	REFORZAR	0.019	No Message
4	B4	VG60X40	883.3	330	1530	0.216	CUMPLE	428	1530	0.280	CUMPLE	0.076	0.071	1.063	REFORZAR	0.019	No Message
4	B4	VG60X40	1250	330	1530	0.216	CUMPLE	343	1530	0.224	CUMPLE	0.074	0.071	1.042	REFORZAR	0.019	No Message
4	B4	VG60X40	1250	330	1530	0.216	CUMPLE	336	1530	0.220	CUMPLE	0.070	0.071	0.980</			

4	B10	VG60X40	603.8	1140	1530	0.745	CUMPLE	488	1530	0.319	CUMPLE	0.147	0.071	2.060	REFORZAR	0.034	No Message
4	B10	VG60X40	957.5	764	1530	0.499	CUMPLE	488	1530	0.319	CUMPLE	0.145	0.071	2.040	REFORZAR	0.034	No Message
4	B10	VG60X40	957.5	763	1530	0.499	CUMPLE	488	1530	0.319	CUMPLE	0.126	0.071	1.763	REFORZAR	0.030	No Message
4	B10	VG60X40	1436.3	490	1530	0.320	CUMPLE	488	1530	0.319	CUMPLE	0.124	0.071	1.736	REFORZAR	0.030	No Message
4	B10	VG60X40	1915	488	1530	0.319	CUMPLE	488	1530	0.319	CUMPLE	0.122	0.071	1.709	REFORZAR	0.030	No Message
4	B10	VG60X40	1915	488	1530	0.319	CUMPLE	488	1530	0.319	CUMPLE	0.122	0.071	1.711	REFORZAR	0.025	No Message
4	B10	VG60X40	2393.8	488	1530	0.319	CUMPLE	488	1530	0.319	CUMPLE	0.124	0.071	1.738	REFORZAR	0.025	No Message
4	B10	VG60X40	2872.5	488	1530	0.319	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.126	0.071	1.765	REFORZAR	0.025	No Message
4	B10	VG60X40	2872.5	488	1530	0.319	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.146	0.071	2.042	REFORZAR	0.018	No Message
4	B10	VG60X40	3226.3	488	1530	0.319	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.147	0.071	2.062	REFORZAR	0.018	No Message
4	B10	VG60X40	3580	254	1530	0.166	CUMPLE	807	1530	0.527	CUMPLE	0.148	0.071	2.083	REFORZAR	0.018	No Message
4	B11	VG60X40	250	720	1530	0.471	CUMPLE	379	1530	0.248	CUMPLE	0.096	0.071	1.341	REFORZAR	0.017	No Message
4	B11	VG60X40	603.8	489	1530	0.320	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.094	0.071	1.321	REFORZAR	0.017	No Message
4	B11	VG60X40	957.5	260	1530	0.170	CUMPLE	382	1530	0.250	CUMPLE	0.093	0.071	1.301	REFORZAR	0.017	No Message
4	B11	VG60X40	957.5	260	1530	0.170	CUMPLE	382	1530	0.250	CUMPLE	0.074	0.071	1.036	REFORZAR	0.012	No Message
4	B11	VG60X40	1436.3	189	1530	0.124	CUMPLE	340	1530	0.222	CUMPLE	0.072	0.071	1.009	REFORZAR	0.012	No Message
4	B11	VG60X40	1915	189	1530	0.124	CUMPLE	336	1530	0.220	CUMPLE	0.070	0.071	0.981	CUMPLE	0.012	No Message
4	B11	VG60X40	1915	189	1530	0.124	CUMPLE	336	1530	0.220	CUMPLE	0.070	0.071	0.976	CUMPLE	0.018	No Message
4	B11	VG60X40	2393.8	189	1530	0.124	CUMPLE	379	1530	0.248	CUMPLE	0.071	0.071	1.003	REFORZAR	0.018	No Message
4	B11	VG60X40	2872.5	189	1530	0.124	CUMPLE	476	1530	0.311	CUMPLE	0.073	0.071	1.030	REFORZAR	0.018	No Message
4	B11	VG60X40	2872.5	189	1530	0.124	CUMPLE	476	1530	0.311	CUMPLE	0.093	0.071	1.309	REFORZAR	0.021	No Message
4	B11	VG60X40	3226.3	364	1530	0.238	CUMPLE	464	1530	0.303	CUMPLE	0.095	0.071	1.329	REFORZAR	0.021	No Message
4	B11	VG60X40	3580	586	1530	0.383	CUMPLE	481	1530	0.314	CUMPLE	0.096	0.071	1.349	REFORZAR	0.021	No Message
4	B12	VG60X40	625	1153	1530	0.754	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.125	0.071	1.753	REFORZAR	0.050	No Message
4	B12	VG60X40	937.5	870	1530	0.569	CUMPLE	371	1530	0.242	CUMPLE	0.124	0.071	1.735	REFORZAR	0.050	No Message
4	B12	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	416	1530	0.272	CUMPLE	0.122	0.071	1.717	REFORZAR	0.050	No Message
4	B12	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	416	1530	0.272	CUMPLE	0.093	0.071	1.310	REFORZAR	0.027	No Message
4	B12	VG60X40	1666.7	464	1530	0.303	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.092	0.071	1.287	REFORZAR	0.027	No Message
4	B12	VG60X40	2083.3	371	1530	0.242	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.090	0.071	1.263	REFORZAR	0.027	No Message
4	B12	VG60X40	2500	371	1530	0.242	CUMPLE	446	1530	0.292	CUMPLE	0.088	0.071	1.239	REFORZAR	0.027	No Message
4	B12	VG60X40	2500	371	1530	0.242	CUMPLE	446	1530	0.292	CUMPLE	0.081	0.071	1.136	REFORZAR	0.023	No Message
4	B12	VG60X40	2916.7	371	1530	0.242	CUMPLE	371	1530	0.242	CUMPLE	0.083	0.071	1.160	REFORZAR	0.023	No Message
4	B12	VG60X40	3333.3	371	1530	0.242	CUMPLE	476	1530	0.311	CUMPLE	0.084	0.071	1.184	REFORZAR	0.023	No Message
4	B12	VG60X40	3750	371	1530	0.242	CUMPLE	623	1530	0.407	CUMPLE	0.086	0.071	1.207	REFORZAR	0.023	No Message
4	B12	VG60X40	3750	371	1530	0.242	CUMPLE	623	1530	0.407	CUMPLE	0.111	0.071	1.554	REFORZAR	0.022	No Message
4	B12	VG60X40	4250	371	1530	0.242	CUMPLE	650	1530	0.425	CUMPLE	0.113	0.071	1.582	REFORZAR	0.022	No Message
4	B12	VG60X40	4750	575	1530	0.376	CUMPLE	666	1530	0.435	CUMPLE	0.115	0.071	1.610	REFORZAR	0.022	No Message
4	B13	VG60X40	250	574	1530	0.375	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.123	0.071	1.733	REFORZAR	0.020	No Message
4	B13	VG60X40	634	393	1530	0.257	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.122	0.071	1.711	REFORZAR	0.020	No Message
4	B13	VG60X40	1018	393	1530	0.257	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.120	0.071	1.689	REFORZAR	0.020	No Message
4	B13	VG60X40	1018	393	1530	0.257	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.099	0.071	1.394	REFORZAR	0.028	No Message
4	B13	VG60X40	1357.3	393	1530	0.257	CUMPLE	680	1530	0.444	CUMPLE	0.098	0.071	1.375	REFORZAR	0.028	No Message
4	B13	VG60X40	1696.7	393	1530	0.257	CUMPLE	586	1530	0.383	CUMPLE	0.097	0.071	1.356	REFORZAR	0.028	No Message
4	B13	VG60X40	2036	393	1530	0.257	CUMPLE	505	1530	0.330	CUMPLE	0.095	0.071	1.336	REFORZAR	0.028	No Message
4	B13	VG60X40	2036	393	1530	0.257	CUMPLE	505	1530	0.330	CUMPLE	0.075	0.071	1.053	REFORZAR	0.033	No Message
4	B13	VG60X40	2375.3	393	1530	0.257	CUMPLE	453	1530	0.296	CUMPLE	0.076	0.071	1.073	REFORZAR	0.033	No Message
4	B13	VG60X40	2714.7	393	1530	0.257	CUMPLE	481	1530	0.314	CUMPLE	0.078	0.071	1.092	REFORZAR	0.033	No Message
4	B13	VG60X40	3054	393	1530	0.257	CUMPLE	506	1530	0.331	CUMPLE	0.079	0.071	1.111	REFORZAR	0.033	No Message
4	B13	VG60X40	3054	393	1530	0.257	CUMPLE	506	1530	0.331	CUMPLE	0.105	0.071	1.469	REFORZAR	0.037	No Message
4	B13	VG60X40	3393.3	445	1530	0.291	CUMPLE	436	1530	0.285	CUMPLE	0.106	0.071	1.488	REFORZAR	0.037	No Message
4	B13	VG60X40	3732.7	720	1530	0.471	CUMPLE	436	1530	0.285	CUMPLE	0.107	0.071	1.508	REFORZAR	0.037	No Message
4	B13	VG60X40	4072	833	1530	0.544	CUMPLE	433	1530	0.283	CUMPLE	0.109	0.071	1.527	REFORZAR	0.037	No Message
4	B13	VG60X40	4072	834	1530	0.545	CUMPLE	432	1530	0.282	CUMPLE	0.132	0.071	1.856	REFORZAR	0.045	No Message
4	B13	VG60X40	4465	1225	1530	0.801	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.134	0.071	1.878	REFORZAR	0.045	No Message
4	B17	VG60X40	225	927	1530	0.606	CUMPLE	947	1530	0.619	CUMPLE	0.103	0.071	1.439	REFORZAR	0.000	No Message
4	B17	VG60X40	630	720	1530	0.471	CUMPLE	743	1530	0.486	CUMPLE	0.101	0.071	1.416	REFORZAR	0.000	No Message
4	B17	VG60X40	1035	654	1530	0.427	CUMPLE	715	1530	0.467	CUMPLE	0.099	0.071	1.393	REFORZAR	0.000	No Message
4	B17	VG60X40	1035	634	1530	0.414	CUMPLE	695	1530	0.454	CUMPLE	0.098	0.071	1.369	REFORZAR	0.000	No Message
4	B17	VG60X40	1380	405	1530	0.265	CUMPLE	453	1530	0.296	CUMPLE	0.096	0.071	1.349	REFORZAR	0.000	No Message
4	B17	VG60X40	1725	389	1530	0.254	CUMPLE	389	1530	0.254	CUMPLE	0.095	0.071	1.329	REFORZAR	0.000	No Message
4	B17	VG60X40	2070	389	1530	0.254	CUMPLE	389	1530	0.254	CUMPLE	0.093	0.071	1.310	REFORZAR	0.000	No Message
4	B17	VG60X40	2070	389	1530	0.254	CUMPLE	389	1530	0.254	CUMPLE	0.093	0.071	1.306	REFORZAR	0.000	No Message
4	B17	VG60X40	2415	389	1530	0.254	CUMPLE	389	1530	0.254	CUMPLE	0.094	0.071	1.325	REFORZAR	0.000	No Message
4	B17	VG60X40	2760	589	1530	0.385	CUMPLE	464	1530	0.303	CUMPLE	0.096	0.071	1.345	REFORZAR	0.000	No Message
4	B17	VG60X40	3105	720	1530	0.471	CUMPLE	669	1530	0.437	CUMPLE	0.097	0.071	1.365	REFORZAR	0.000	No Message
4	B17	VG60X40	3105	720	1530	0.471	CUMPLE	686	1530	0.448	CUMPLE	0.099	0.071	1.387	REFORZAR	0.000	No Message
4	B17	VG60X40	3510	935	1530	0.611	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.101	0.071	1.411	REFORZAR	0.000	No Message
4	B17	VG60X40	3915	1212	1530	0.792	CUMPLE	867	1530	0.567	CUMPLE	0.102	0.071	1.434	REFORZAR	0.000	No Message
4	B18	VG60X40	225	1073	1530	0.701	CUMPLE	976	1530	0.638	CUMPLE	0.116	0.071	1.626	REFORZAR	0.000	No Message
4	B18	VG60X40	680.8	749	1530	0.490	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.114	0.071	1.600	REFORZAR	0.000	No Message
4	B18	VG60X40	1136.7	588	1530	0.384	CUMPLE	532	1530	0.348	CUMPLE	0.112	0.071	1.574	REFORZAR	0.000	No Message
4	B18	VG60X40	1136.7	565	1530	0.369	CUMPLE	511	1530	0.334	CUMPLE	0.111	0.071	1.552	REFORZAR	0.000	No Message
4	B18	VG60X40	1515.6	346	1530	0.226	CUMPLE	346	1530	0.226	CUMPLE	0.109	0.071	1.530	REFORZAR	0.000	No Message
4	B18	VG60X40	1894.4	346	1530	0.226	CUMPLE	346	1530	0.226	CUMPLE	0.109	0.071	1.528	REFORZAR	0.000	No Message
4	B18	VG60X40	2273.3	483	1530	0.316	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.110	0.071	1.550	REFORZAR	0.000	No Message
4	B18	VG60X40	2273.3	506	1530	0.331	CUMPLE	407	1530	0.266	CUMPLE	0.112	0.071	1.574	REFORZAR	0.000	No Message
4	B18	VG60X40	2729.2	720	1530	0.471	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.114	0.071	1.600	REFORZAR		

4	B23	VG60X40	2229.2	458	1530	0.299	CUMPLE	458	1530	0.299	CUMPLE	0.062	0.071	0.875	CUMPLE	0.000	No Message
4	B23	VG60X40	2675	458	1530	0.299	CUMPLE	477	1530	0.312	CUMPLE	0.061	0.071	0.856	CUMPLE	0.000	No Message
4	B23	VG60X40	2675	458	1530	0.299	CUMPLE	517	1530	0.338	CUMPLE	0.053	0.071	0.743	CUMPLE	0.021	No Message
4	B23	VG60X40	3033.3	458	1530	0.299	CUMPLE	458	1530	0.299	CUMPLE	0.054	0.071	0.760	CUMPLE	0.021	No Message
4	B23	VG60X40	3391.7	458	1530	0.299	CUMPLE	458	1530	0.299	CUMPLE	0.056	0.071	0.781	CUMPLE	0.021	No Message
4	B23	VG60X40	3750	458	1530	0.299	CUMPLE	458	1530	0.299	CUMPLE	0.057	0.071	0.804	CUMPLE	0.021	No Message
4	B23	VG60X40	3750	458	1530	0.299	CUMPLE	458	1530	0.299	CUMPLE	0.062	0.071	0.877	CUMPLE	0.012	No Message
4	B23	VG60X40	4108.3	458	1530	0.299	CUMPLE	458	1530	0.299	CUMPLE	0.064	0.071	0.901	CUMPLE	0.012	No Message
4	B23	VG60X40	4466.7	583	1530	0.381	CUMPLE	458	1530	0.299	CUMPLE	0.066	0.071	0.926	CUMPLE	0.012	No Message
4	B23	VG60X40	4825	720	1530	0.471	CUMPLE	458	1530	0.299	CUMPLE	0.068	0.071	0.950	CUMPLE	0.012	No Message
4	B23	VG60X40	4825	720	1530	0.471	CUMPLE	458	1530	0.299	CUMPLE	0.078	0.071	1.093	REFORZAR	0.043	No Message
4	B23	VG60X40	5300	1036	1530	0.677	CUMPLE	458	1530	0.299	CUMPLE	0.080	0.071	1.124	REFORZAR	0.043	No Message
4	B23	VG60X40	5775	1439	1530	0.941	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.082	0.071	1.149	REFORZAR	0.043	No Message
4	B24	VG60X40	150	317	1530	0.207	CUMPLE	182	1530	0.119	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
4	B24	VG60X40	520.8	318	1530	0.208	CUMPLE	318	1530	0.208	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
4	B24	VG60X40	891.7	318	1530	0.208	CUMPLE	407	1530	0.266	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
4	B24	VG60X40	891.7	318	1530	0.208	CUMPLE	409	1530	0.267	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.014	No Message
4	B24	VG60X40	1337.5	318	1530	0.208	CUMPLE	477	1530	0.312	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.014	No Message
4	B24	VG60X40	1783.3	318	1530	0.208	CUMPLE	593	1530	0.388	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.014	No Message
4	B24	VG60X40	1783.3	318	1530	0.208	CUMPLE	597	1530	0.390	CUMPLE	0.004	0.071	0.055	CUMPLE	0.021	No Message
4	B24	VG60X40	2229.2	318	1530	0.208	CUMPLE	614	1530	0.401	CUMPLE	0.004	0.071	0.055	CUMPLE	0.021	No Message
4	B24	VG60X40	2675	318	1530	0.208	CUMPLE	652	1530	0.426	CUMPLE	0.004	0.071	0.055	CUMPLE	0.021	No Message
4	B24	VG60X40	2675	318	1530	0.208	CUMPLE	649	1530	0.424	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
4	B24	VG60X40	3033.3	318	1530	0.208	CUMPLE	569	1530	0.372	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
4	B24	VG60X40	3391.7	318	1530	0.208	CUMPLE	485	1530	0.317	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
4	B24	VG60X40	3750	318	1530	0.208	CUMPLE	397	1530	0.259	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
4	B24	VG60X40	3750	318	1530	0.208	CUMPLE	399	1530	0.261	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
4	B24	VG60X40	4108.3	318	1530	0.208	CUMPLE	318	1530	0.208	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
4	B24	VG60X40	4466.7	559	1530	0.365	CUMPLE	318	1530	0.208	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
4	B24	VG60X40	4825	720	1530	0.471	CUMPLE	318	1530	0.208	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
4	B24	VG60X40	4825	720	1530	0.471	CUMPLE	318	1530	0.208	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.022	No Message
4	B24	VG60X40	5275	985	1530	0.644	CUMPLE	643	1530	0.420	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.022	No Message
4	B25	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.070	0.071	0.984	CUMPLE	0.040	No Message
4	B25	VG60X40	393.3	382	1530	0.250	CUMPLE	382	1530	0.250	CUMPLE	0.069	0.071	0.961	CUMPLE	0.040	No Message
4	B25	VG60X40	786.7	382	1530	0.250	CUMPLE	382	1530	0.250	CUMPLE	0.067	0.071	0.939	CUMPLE	0.040	No Message
4	B25	VG60X40	1180	382	1530	0.250	CUMPLE	382	1530	0.250	CUMPLE	0.065	0.071	0.917	CUMPLE	0.040	No Message
4	B25	VG60X40	1180	382	1530	0.250	CUMPLE	382	1530	0.250	CUMPLE	0.056	0.071	0.790	CUMPLE	0.032	No Message
4	B25	VG60X40	1573.3	382	1530	0.250	CUMPLE	382	1530	0.250	CUMPLE	0.055	0.071	0.768	CUMPLE	0.032	No Message
4	B25	VG60X40	1966.7	382	1530	0.250	CUMPLE	382	1530	0.250	CUMPLE	0.053	0.071	0.745	CUMPLE	0.032	No Message
4	B25	VG60X40	2360	382	1530	0.250	CUMPLE	382	1530	0.250	CUMPLE	0.052	0.071	0.723	CUMPLE	0.032	No Message
4	B25	VG60X40	2360	382	1530	0.250	CUMPLE	382	1530	0.250	CUMPLE	0.042	0.071	0.584	CUMPLE	0.024	No Message
4	B25	VG60X40	2753.3	382	1530	0.250	CUMPLE	382	1530	0.250	CUMPLE	0.043	0.071	0.605	CUMPLE	0.024	No Message
4	B25	VG60X40	3146.7	382	1530	0.250	CUMPLE	382	1530	0.250	CUMPLE	0.045	0.071	0.627	CUMPLE	0.024	No Message
4	B25	VG60X40	3540	440	1530	0.288	CUMPLE	382	1530	0.250	CUMPLE	0.046	0.071	0.649	CUMPLE	0.024	No Message
4	B25	VG60X40	3540	441	1530	0.288	CUMPLE	382	1530	0.250	CUMPLE	0.059	0.071	0.825	CUMPLE	0.019	No Message
4	B25	VG60X40	3933.3	662	1530	0.433	CUMPLE	382	1530	0.250	CUMPLE	0.060	0.071	0.847	CUMPLE	0.019	No Message
4	B25	VG60X40	4326.7	720	1530	0.471	CUMPLE	382	1530	0.250	CUMPLE	0.062	0.071	0.869	CUMPLE	0.019	No Message
4	B25	VG60X40	4720	853	1530	0.558	CUMPLE	382	1530	0.250	CUMPLE	0.064	0.071	0.892	CUMPLE	0.019	No Message
4	B25	VG60X40	4720	850	1530	0.556	CUMPLE	382	1530	0.250	CUMPLE	0.074	0.071	1.041	REFORZAR	0.039	No Message
4	B25	VG60X40	4997.5	1018	1530	0.665	CUMPLE	382	1530	0.250	CUMPLE	0.075	0.071	1.057	REFORZAR	0.039	No Message
4	B25	VG60X40	5275	1191	1530	0.778	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.076	0.071	1.073	REFORZAR	0.039	No Message
4	B28	VG60X40	225	720	1530	0.471	CUMPLE	515	1530	0.337	CUMPLE	0.082	0.071	1.145	REFORZAR	0.043	No Message
4	B28	VG60X40	591.3	627	1530	0.410	CUMPLE	430	1530	0.281	CUMPLE	0.080	0.071	1.124	REFORZAR	0.043	No Message
4	B28	VG60X40	957.5	410	1530	0.268	CUMPLE	340	1530	0.222	CUMPLE	0.079	0.071	1.104	REFORZAR	0.043	No Message
4	B28	VG60X40	957.5	410	1530	0.268	CUMPLE	340	1530	0.222	CUMPLE	0.069	0.071	0.969	CUMPLE	0.018	No Message
4	B28	VG60X40	1436.3	220	1530	0.144	CUMPLE	220	1530	0.144	CUMPLE	0.067	0.071	0.942	CUMPLE	0.018	No Message
4	B28	VG60X40	1915	220	1530	0.144	CUMPLE	220	1530	0.144	CUMPLE	0.065	0.071	0.915	CUMPLE	0.018	No Message
4	B28	VG60X40	1915	220	1530	0.144	CUMPLE	220	1530	0.144	CUMPLE	0.065	0.071	0.910	CUMPLE	0.018	No Message
4	B28	VG60X40	2393.8	220	1530	0.144	CUMPLE	220	1530	0.144	CUMPLE	0.067	0.071	0.937	CUMPLE	0.018	No Message
4	B28	VG60X40	2872.5	419	1530	0.274	CUMPLE	297	1530	0.194	CUMPLE	0.069	0.071	0.964	CUMPLE	0.018	No Message
4	B28	VG60X40	2872.5	420	1530	0.275	CUMPLE	298	1530	0.195	CUMPLE	0.079	0.071	1.110	REFORZAR	0.047	No Message
4	B28	VG60X40	3238.8	654	1530	0.427	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.081	0.071	1.131	REFORZAR	0.047	No Message
4	B28	VG60X40	3605	720	1530	0.471	CUMPLE	454	1530	0.297	CUMPLE	0.082	0.071	1.152	REFORZAR	0.047	No Message
4	B67	VG60X40	150	781	1530	0.510	CUMPLE	512	1530	0.335	CUMPLE	0.051	0.071	0.717	CUMPLE	0.033	No Message
4	B67	VG60X40	592.5	720	1530	0.471	CUMPLE	254	1530	0.166	CUMPLE	0.049	0.071	0.692	CUMPLE	0.033	No Message
4	B67	VG60X40	1035	669	1530	0.437	CUMPLE	254	1530	0.166	CUMPLE	0.048	0.071	0.667	CUMPLE	0.033	No Message
4	B67	VG60X40	1035	659	1530	0.431	CUMPLE	254	1530	0.166	CUMPLE	0.046	0.071	0.643	CUMPLE	0.034	No Message
4	B67	VG60X40	1380	533	1530	0.348	CUMPLE	254	1530	0.166	CUMPLE	0.044	0.071	0.623	CUMPLE	0.034	No Message
4	B67	VG60X40	1725	413	1530	0.270	CUMPLE	254	1530	0.166	CUMPLE	0.043	0.071	0.604	CUMPLE	0.034	No Message
4	B67	VG60X40	2070	300	1530	0.196	CUMPLE	254	1530	0.166	CUMPLE	0.042	0.071	0.584	CUMPLE	0.034	No Message
4	B67	VG60X40	2070	292	1530	0.191	CUMPLE	254	1530	0.166	CUMPLE	0.042	0.071	0.584	CUMPLE	0.034	No Message
4	B67	VG60X40	2415	254	1530	0.166	CUMPLE	254	1530	0.166	CUMPLE	0.043	0.071	0.604	CUMPLE	0.034	No Message
4	B67	VG60X40	2760	254	1530	0.166	CUMPLE	254	1530	0.166	CUMPLE	0.044	0.071	0.623	CUMPLE	0.034	No Message
4	B67	VG60X40	3105	254	1530	0.166	CUMPLE	254	1530	0.166	CUMPLE	0.046	0.071	0.643	CUMPLE	0.034	No Message
4	B67	VG60X40	3105	254	1530	0.166	CUMPLE	254	1530	0.166	CUMPLE	0.048	0.071	0.669	CUMPLE	0.034	No Message
4	B67	VG60X40	3450	254	1530	0.166	CUMPLE	254	1530	0.166	CUMPLE	0.049	0.071	0.688	CUMPLE	0.034	No Message
4	B67	VG60X40	3795	254	1530	0.166	CUMPLE	254	1530	0.166	CUMPLE	0.050	0.071	0.708	CUMPLE	0.034	No Message
4	B67	VG60X40	4140	0	1530	0.000	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.052					

4	B22	VG60X40	4411.3	413	1530	0.270	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.076	0.071	1.067	REFORZAR	0.059	No Message
4	B22	VG60X40	4750.7	413	1530	0.270	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.077	0.071	1.086	REFORZAR	0.059	No Message
4	B22	VG60X40	5090	0	1530	0.000	CUMPLE	208	1530	0.136	CUMPLE	0.079	0.071	1.105	REFORZAR	0.059	No Message
4	B26	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	324	1530	0.212	CUMPLE	0.062	0.071	0.872	CUMPLE	0.037	No Message
4	B26	VG60X40	339.3	364	1530	0.238	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.061	0.071	0.853	CUMPLE	0.037	No Message
4	B26	VG60X40	678.7	364	1530	0.238	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.059	0.071	0.833	CUMPLE	0.037	No Message
4	B26	VG60X40	1018	364	1530	0.238	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.058	0.071	0.814	CUMPLE	0.037	No Message
4	B26	VG60X40	1018	364	1530	0.238	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.056	0.071	0.789	CUMPLE	0.037	No Message
4	B26	VG60X40	1357.3	364	1530	0.238	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.055	0.071	0.770	CUMPLE	0.037	No Message
4	B26	VG60X40	1696.7	364	1530	0.238	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.053	0.071	0.750	CUMPLE	0.037	No Message
4	B26	VG60X40	2036	364	1530	0.238	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.052	0.071	0.731	CUMPLE	0.037	No Message
4	B26	VG60X40	2036	364	1530	0.238	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.050	0.071	0.695	CUMPLE	0.036	No Message
4	B26	VG60X40	2375.3	364	1530	0.238	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.048	0.071	0.676	CUMPLE	0.036	No Message
4	B26	VG60X40	2714.7	449	1530	0.293	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.048	0.071	0.677	CUMPLE	0.036	No Message
4	B26	VG60X40	3054	580	1530	0.379	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.050	0.071	0.696	CUMPLE	0.036	No Message
4	B26	VG60X40	3054	592	1530	0.387	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.052	0.071	0.733	CUMPLE	0.035	No Message
4	B26	VG60X40	3393.3	720	1530	0.471	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.054	0.071	0.753	CUMPLE	0.035	No Message
4	B26	VG60X40	3732.7	720	1530	0.471	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.055	0.071	0.772	CUMPLE	0.035	No Message
4	B26	VG60X40	4072	796	1530	0.520	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.056	0.071	0.791	CUMPLE	0.035	No Message
4	B26	VG60X40	4072	807	1530	0.527	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.058	0.071	0.819	CUMPLE	0.034	No Message
4	B26	VG60X40	4468.5	966	1530	0.631	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.060	0.071	0.841	CUMPLE	0.034	No Message
4	B26	VG60X40	4865	1133	1530	0.741	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.062	0.071	0.864	CUMPLE	0.034	No Message
4	B78	VG60X40	225	1134	1530	0.741	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.062	0.071	0.872	CUMPLE	0.037	No Message
4	B78	VG60X40	566.7	989	1530	0.646	CUMPLE	365	1530	0.239	CUMPLE	0.061	0.071	0.853	CUMPLE	0.037	No Message
4	B78	VG60X40	908.3	850	1530	0.556	CUMPLE	365	1530	0.239	CUMPLE	0.059	0.071	0.833	CUMPLE	0.037	No Message
4	B78	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	365	1530	0.239	CUMPLE	0.058	0.071	0.814	CUMPLE	0.037	No Message
4	B78	VG60X40	1250	720	1530	0.471	CUMPLE	365	1530	0.239	CUMPLE	0.055	0.071	0.775	CUMPLE	0.038	No Message
4	B78	VG60X40	1666.7	720	1530	0.471	CUMPLE	365	1530	0.239	CUMPLE	0.054	0.071	0.752	CUMPLE	0.038	No Message
4	B78	VG60X40	2083.3	570	1530	0.373	CUMPLE	365	1530	0.239	CUMPLE	0.052	0.071	0.728	CUMPLE	0.038	No Message
4	B78	VG60X40	2500	400	1530	0.261	CUMPLE	365	1530	0.239	CUMPLE	0.050	0.071	0.704	CUMPLE	0.038	No Message
4	B78	VG60X40	2500	389	1530	0.254	CUMPLE	365	1530	0.239	CUMPLE	0.050	0.071	0.699	CUMPLE	0.039	No Message
4	B78	VG60X40	2916.7	365	1530	0.239	CUMPLE	365	1530	0.239	CUMPLE	0.051	0.071	0.723	CUMPLE	0.039	No Message
4	B78	VG60X40	3333.3	365	1530	0.239	CUMPLE	365	1530	0.239	CUMPLE	0.053	0.071	0.746	CUMPLE	0.039	No Message
4	B78	VG60X40	3750	365	1530	0.239	CUMPLE	365	1530	0.239	CUMPLE	0.055	0.071	0.770	CUMPLE	0.039	No Message
4	B78	VG60X40	3750	365	1530	0.239	CUMPLE	365	1530	0.239	CUMPLE	0.057	0.071	0.806	CUMPLE	0.039	No Message
4	B78	VG60X40	4166.7	365	1530	0.239	CUMPLE	365	1530	0.239	CUMPLE	0.059	0.071	0.829	CUMPLE	0.039	No Message
4	B78	VG60X40	4583.3	365	1530	0.239	CUMPLE	365	1530	0.239	CUMPLE	0.061	0.071	0.853	CUMPLE	0.039	No Message
4	B78	VG60X40	5000	0	1530	0.000	CUMPLE	323	1530	0.211	CUMPLE	0.062	0.071	0.877	CUMPLE	0.039	No Message
4	B79	VG60X40	0	12	1530	0.008	CUMPLE	218	1530	0.142	CUMPLE	0.081	0.071	1.138	REFORZAR	0.059	No Message
4	B79	VG60X40	416.7	434	1530	0.284	CUMPLE	434	1530	0.284	CUMPLE	0.079	0.071	1.114	REFORZAR	0.059	No Message
4	B79	VG60X40	833.3	434	1530	0.284	CUMPLE	434	1530	0.284	CUMPLE	0.078	0.071	1.091	REFORZAR	0.059	No Message
4	B79	VG60X40	1250	434	1530	0.284	CUMPLE	434	1530	0.284	CUMPLE	0.076	0.071	1.067	REFORZAR	0.059	No Message
4	B79	VG60X40	1250	434	1530	0.284	CUMPLE	434	1530	0.284	CUMPLE	0.064	0.071	0.898	CUMPLE	0.051	No Message
4	B79	VG60X40	1666.7	434	1530	0.284	CUMPLE	434	1530	0.284	CUMPLE	0.062	0.071	0.875	CUMPLE	0.051	No Message
4	B79	VG60X40	2083.3	434	1530	0.284	CUMPLE	434	1530	0.284	CUMPLE	0.061	0.071	0.851	CUMPLE	0.051	No Message
4	B79	VG60X40	2500	434	1530	0.284	CUMPLE	434	1530	0.284	CUMPLE	0.059	0.071	0.827	CUMPLE	0.051	No Message
4	B79	VG60X40	2500	434	1530	0.284	CUMPLE	434	1530	0.284	CUMPLE	0.060	0.071	0.845	CUMPLE	0.034	No Message
4	B79	VG60X40	2916.7	479	1530	0.313	CUMPLE	434	1530	0.284	CUMPLE	0.062	0.071	0.868	CUMPLE	0.034	No Message
4	B79	VG60X40	3333.3	710	1530	0.464	CUMPLE	434	1530	0.284	CUMPLE	0.064	0.071	0.892	CUMPLE	0.034	No Message
4	B79	VG60X40	3750	720	1530	0.471	CUMPLE	434	1530	0.284	CUMPLE	0.065	0.071	0.916	CUMPLE	0.034	No Message
4	B79	VG60X40	3750	720	1530	0.471	CUMPLE	434	1530	0.284	CUMPLE	0.081	0.071	1.134	REFORZAR	0.045	No Message
4	B79	VG60X40	4091.7	922	1530	0.603	CUMPLE	434	1530	0.284	CUMPLE	0.082	0.071	1.154	REFORZAR	0.045	No Message
4	B79	VG60X40	4433.3	1137	1530	0.743	CUMPLE	434	1530	0.284	CUMPLE	0.084	0.071	1.173	REFORZAR	0.045	No Message
4	B79	VG60X40	4775	1360	1530	0.889	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.085	0.071	1.192	REFORZAR	0.045	No Message
4	B76	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	61	1530	0.040	CUMPLE	0.037	0.071	0.519	CUMPLE	0.022	No Message
4	B76	VG60X40	350	40	1530	0.026	CUMPLE	40	1530	0.026	CUMPLE	0.036	0.071	0.499	CUMPLE	0.022	No Message
4	B76	VG60X40	700	92	1530	0.060	CUMPLE	40	1530	0.026	CUMPLE	0.036	0.071	0.499	CUMPLE	0.022	No Message
4	B76	VG60X40	1050	160	1530	0.105	CUMPLE	80	1530	0.052	CUMPLE	0.037	0.071	0.519	CUMPLE	0.022	No Message
4	B80	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	120	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
4	B80	VG60X40	445.8	80	1530	0.052	CUMPLE	159	1530	0.104	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
4	B80	VG60X40	891.7	80	1530	0.052	CUMPLE	190	1530	0.124	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
4	B80	VG60X40	891.7	80	1530	0.052	CUMPLE	190	1530	0.124	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
4	B80	VG60X40	1337.5	80	1530	0.052	CUMPLE	201	1530	0.131	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
4	B80	VG60X40	1783.3	80	1530	0.052	CUMPLE	213	1530	0.139	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
4	B80	VG60X40	1783.3	80	1530	0.052	CUMPLE	213	1530	0.139	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
4	B80	VG60X40	2229.2	80	1530	0.052	CUMPLE	216	1530	0.141	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
4	B80	VG60X40	2675	80	1530	0.052	CUMPLE	211	1530	0.138	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
4	B80	VG60X40	2675	80	1530	0.052	CUMPLE	182	1530	0.119	CUMPLE	0.013	0.071	0.187	CUMPLE	0.024	No Message
4	B80	VG60X40	3088.9	80	1530	0.052	CUMPLE	164	1530	0.107	CUMPLE	0.015	0.071	0.205	CUMPLE	0.024	No Message
4	B80	VG60X40	3502.8	116	1530	0.076	CUMPLE	140	1530	0.092	CUMPLE	0.016	0.071	0.222	CUMPLE	0.024	No Message
4	B80	VG60X40	3916.7	188	1530	0.123	CUMPLE	124	1530	0.081	CUMPLE	0.017	0.071	0.240	CUMPLE	0.024	No Message
4	B80	VG60X40	3916.7	207	1530	0.135	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.014	0.071	0.191	CUMPLE	0.019	No Message
4	B80	VG60X40	4330.6	252	1530	0.165	CUMPLE	101	1530	0.066	CUMPLE	0.015	0.071	0.208	CUMPLE	0.019	No Message
4	B80	VG60X40	4744.4	305	1530	0.199	CUMPLE	80	1530	0.052	CUMPLE	0.016	0.071	0.226	CUMPLE	0.019	No Message
4	B80	VG60X40	5158.3	366	1530	0.239	CUMPLE	80	1530	0.052	CUMPLE	0.017	0.071	0.243	CUMPLE	0.019	No Message
4	B80	VG60X40	5158.3	346	1530	0.226	CUMPLE	80	1530	0.052	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
4	B80	VG60X40	5572.2	326	1530	0.213	CUMPLE	80	1530	0.052	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
4	B80	VG60X40	5986.1	314	1530	0.205	CUMPLE	80	1530	0.052	CUMPLE	0.033	0.071	0.468			

4	B96	VG60X40	4166.7	545	1530	0.356	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.024	0.071	0.335	CUMPLE	0.025	No Message
4	B96	VG60X40	4583.3	720	1530	0.471	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.026	0.071	0.365	CUMPLE	0.025	No Message
4	B96	VG60X40	5000	788	1530	0.515	CUMPLE	517	1530	0.338	CUMPLE	0.028	0.071	0.394	CUMPLE	0.025	No Message
4	B97	VG60X40	0	1085	1530	0.709	CUMPLE	707	1530	0.462	CUMPLE	0.045	0.071	0.637	CUMPLE	0.022	No Message
4	B97	VG60X40	478.8	720	1530	0.471	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.044	0.071	0.617	CUMPLE	0.022	No Message
4	B97	VG60X40	957.5	442	1530	0.289	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.043	0.071	0.597	CUMPLE	0.022	No Message
4	B97	VG60X40	957.5	441	1530	0.288	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.034	0.071	0.482	CUMPLE	0.018	No Message
4	B97	VG60X40	1436.3	350	1530	0.229	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.018	No Message
4	B97	VG60X40	1915	350	1530	0.229	CUMPLE	482	1530	0.315	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.018	No Message
4	B97	VG60X40	1915	350	1530	0.229	CUMPLE	482	1530	0.315	CUMPLE	0.032	0.071	0.447	CUMPLE	0.018	No Message
4	B97	VG60X40	2393.8	350	1530	0.229	CUMPLE	571	1530	0.373	CUMPLE	0.033	0.071	0.467	CUMPLE	0.018	No Message
4	B97	VG60X40	2872.5	350	1530	0.229	CUMPLE	715	1530	0.467	CUMPLE	0.035	0.071	0.488	CUMPLE	0.018	No Message
4	B97	VG60X40	2872.5	350	1530	0.229	CUMPLE	716	1530	0.468	CUMPLE	0.042	0.071	0.592	CUMPLE	0.018	No Message
4	B97	VG60X40	3351.3	350	1530	0.229	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.044	0.071	0.612	CUMPLE	0.018	No Message
4	B97	VG60X40	3830	0	1530	0.000	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.045	0.071	0.633	CUMPLE	0.018	No Message
4	B98	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.049	0.071	0.691	CUMPLE	0.000	No Message
4	B98	VG60X40	339.3	362	1530	0.237	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.048	0.071	0.677	CUMPLE	0.000	No Message
4	B98	VG60X40	678.7	362	1530	0.237	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.047	0.071	0.663	CUMPLE	0.000	No Message
4	B98	VG60X40	1018	362	1530	0.237	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.046	0.071	0.648	CUMPLE	0.000	No Message
4	B98	VG60X40	1018	362	1530	0.237	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.038	0.071	0.537	CUMPLE	0.012	No Message
4	B98	VG60X40	1357.3	362	1530	0.237	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.037	0.071	0.523	CUMPLE	0.012	No Message
4	B98	VG60X40	1696.7	362	1530	0.237	CUMPLE	684	1530	0.447	CUMPLE	0.036	0.071	0.508	CUMPLE	0.012	No Message
4	B98	VG60X40	2036	362	1530	0.237	CUMPLE	644	1530	0.421	CUMPLE	0.035	0.071	0.494	CUMPLE	0.012	No Message
4	B98	VG60X40	2036	362	1530	0.237	CUMPLE	644	1530	0.421	CUMPLE	0.029	0.071	0.412	CUMPLE	0.017	No Message
4	B98	VG60X40	2375.3	362	1530	0.237	CUMPLE	544	1530	0.356	CUMPLE	0.030	0.071	0.427	CUMPLE	0.017	No Message
4	B98	VG60X40	2714.7	362	1530	0.237	CUMPLE	440	1530	0.288	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
4	B98	VG60X40	3054	362	1530	0.237	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
4	B98	VG60X40	3054	362	1530	0.237	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.042	0.071	0.585	CUMPLE	0.027	No Message
4	B98	VG60X40	3393.3	525	1530	0.343	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.043	0.071	0.599	CUMPLE	0.027	No Message
4	B98	VG60X40	3732.7	720	1530	0.471	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.044	0.071	0.614	CUMPLE	0.027	No Message
4	B98	VG60X40	4072	810	1530	0.529	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.045	0.071	0.628	CUMPLE	0.027	No Message
4	B98	VG60X40	4072	811	1530	0.530	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.054	0.071	0.756	CUMPLE	0.050	No Message
4	B98	VG60X40	4465	1125	1530	0.735	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.055	0.071	0.773	CUMPLE	0.050	No Message
4	B91	VG20X30	0	0	1530	0.000	CUMPLE	0	1530	0.000	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
4	B91	VG20X30	358.3	0	1530	0.000	CUMPLE	41	1530	0.027	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
4	B91	VG20X30	716.7	0	1530	0.000	CUMPLE	72	1530	0.047	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
4	B91	VG20X30	1075	0	1530	0.000	CUMPLE	88	1530	0.058	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
4	B91	VG20X30	1075	0	1530	0.000	CUMPLE	88	1530	0.058	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.000	No Message
4	B91	VG20X30	1433.3	0	1530	0.000	CUMPLE	100	1530	0.065	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.000	No Message
4	B91	VG20X30	1791.7	0	1530	0.000	CUMPLE	97	1530	0.063	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.000	No Message
4	B91	VG20X30	2150	12	1530	0.008	CUMPLE	80	1530	0.052	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.000	No Message
4	B91	VG20X30	2150	13	1530	0.008	CUMPLE	77	1530	0.050	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.043	Force and torsion together e
4	B91	VG20X30	2508.3	3	1530	0.002	CUMPLE	63	1530	0.041	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.043	Force and torsion together e
4	B91	VG20X30	2866.7	0	1530	0.000	CUMPLE	36	1530	0.024	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.043	Force and torsion together e
4	B91	VG20X30	3225	0	1530	0.000	CUMPLE	0	1530	0.000	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.043	Force and torsion together e
4	B50	VG60X40	150	58	1530	0.038	CUMPLE	29	1530	0.019	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
4	B50	VG60X40	561.3	197	1530	0.129	CUMPLE	197	1530	0.129	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
4	B50	VG60X40	972.5	197	1530	0.129	CUMPLE	197	1530	0.129	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
4	B50	VG60X40	972.5	197	1530	0.129	CUMPLE	197	1530	0.129	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
4	B50	VG60X40	1458.8	197	1530	0.129	CUMPLE	197	1530	0.129	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
4	B50	VG60X40	1945	197	1530	0.129	CUMPLE	197	1530	0.129	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
4	B50	VG60X40	1945	2581	1530	1.687	REFORZAR	406	1530	0.265	CUMPLE	0.131	0.071	1.842	REFORZAR	0.062	No Message
4	B50	VG60X40	2311.3	1940	1530	1.268	REFORZAR	474	1530	0.310	CUMPLE	0.129	0.071	1.816	REFORZAR	0.062	No Message
4	B50	VG60X40	2677.5	1341	1530	0.876	CUMPLE	539	1530	0.352	CUMPLE	0.128	0.071	1.790	REFORZAR	0.062	No Message
4	B50	VG60X40	2677.5	1209	1530	0.790	CUMPLE	553	1530	0.361	CUMPLE	0.124	0.071	1.736	REFORZAR	0.061	No Message
4	B50	VG60X40	3043.8	720	1530	0.471	CUMPLE	612	1530	0.400	CUMPLE	0.122	0.071	1.710	REFORZAR	0.061	No Message
4	B50	VG60X40	3410	327	1530	0.214	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.120	0.071	1.684	REFORZAR	0.061	No Message
4	B51	VG60X40	0	446	1530	0.292	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.045	0.071	0.629	CUMPLE	0.019	No Message
4	B51	VG60X40	345	326	1530	0.213	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.043	0.071	0.610	CUMPLE	0.019	No Message
4	B51	VG60X40	690	211	1530	0.138	CUMPLE	680	1530	0.444	CUMPLE	0.042	0.071	0.590	CUMPLE	0.019	No Message
4	B51	VG60X40	1035	186	1530	0.122	CUMPLE	633	1530	0.414	CUMPLE	0.041	0.071	0.570	CUMPLE	0.019	No Message
4	B51	VG60X40	1035	186	1530	0.122	CUMPLE	624	1530	0.408	CUMPLE	0.037	0.071	0.526	CUMPLE	0.019	No Message
4	B51	VG60X40	1380	186	1530	0.122	CUMPLE	559	1530	0.365	CUMPLE	0.036	0.071	0.507	CUMPLE	0.019	No Message
4	B51	VG60X40	1725	186	1530	0.122	CUMPLE	490	1530	0.320	CUMPLE	0.035	0.071	0.487	CUMPLE	0.019	No Message
4	B51	VG60X40	2070	186	1530	0.122	CUMPLE	435	1530	0.284	CUMPLE	0.033	0.071	0.467	CUMPLE	0.019	No Message
4	B51	VG60X40	2070	186	1530	0.122	CUMPLE	436	1530	0.285	CUMPLE	0.034	0.071	0.481	CUMPLE	0.020	No Message
4	B51	VG60X40	2415	186	1530	0.122	CUMPLE	466	1530	0.305	CUMPLE	0.036	0.071	0.501	CUMPLE	0.020	No Message
4	B51	VG60X40	2760	186	1530	0.122	CUMPLE	536	1530	0.350	CUMPLE	0.037	0.071	0.521	CUMPLE	0.020	No Message
4	B51	VG60X40	3105	186	1530	0.122	CUMPLE	603	1530	0.394	CUMPLE	0.038	0.071	0.540	CUMPLE	0.020	No Message
4	B51	VG60X40	3105	186	1530	0.122	CUMPLE	612	1530	0.400	CUMPLE	0.042	0.071	0.585	CUMPLE	0.021	No Message
4	B51	VG60X40	3547.5	208	1530	0.136	CUMPLE	675	1530	0.441	CUMPLE	0.043	0.071	0.610	CUMPLE	0.021	No Message
4	B51	VG60X40	3990	356	1530	0.233	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.045	0.071	0.635	CUMPLE	0.021	No Message
4	B61	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	583	1530	0.381	CUMPLE	0.039	0.071	0.552	CUMPLE	0.018	No Message
4	B61	VG60X40	345	144	1530	0.094	CUMPLE	550	1530	0.359	CUMPLE	0.038	0.071	0.533	CUMPLE	0.018	No Message
4	B61	VG60X40	690	144	1530	0.094	CUMPLE	511	1530	0.334	CUMPLE	0.037	0.071	0.513	CUMPLE	0.018	No Message
4	B61	VG60X40	1035	144	1530	0.094	CUMPLE	467	1530	0.305	CUMPLE	0.035	0.071	0.493	CUMPLE	0.018	No Message
4	B61	VG60X40	1035	144	1530	0.094	CUMPLE	459	1530	0.300	CUMPLE	0.032	0.071	0.450	CUMPLE	0.018	No Message
4	B61	VG60X40	1380	144	1530	0.094	CUMPLE	401	1530	0.262	CUMPLE	0.031	0.071	0.430	CUMPLE	0.018	No Message

3	B2	VG60X40	2375.3	350	1530	0.229	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.069	0.071	0.969	CUMPLE	0.000	No Message
3	B2	VG60X40	2714.7	350	1530	0.229	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.068	0.071	0.950	CUMPLE	0.000	No Message
3	B2	VG60X40	3054	350	1530	0.229	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.067	0.071	0.937	CUMPLE	0.000	No Message
3	B2	VG60X40	3054	350	1530	0.229	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.071	0.071	0.994	CUMPLE	0.000	No Message
3	B2	VG60X40	3393.3	407	1530	0.266	CUMPLE	433	1530	0.283	CUMPLE	0.072	0.071	1.013	REFORZAR	0.000	No Message
3	B2	VG60X40	3732.7	601	1530	0.393	CUMPLE	553	1530	0.361	CUMPLE	0.074	0.071	1.032	REFORZAR	0.000	No Message
3	B2	VG60X40	4072	720	1530	0.471	CUMPLE	676	1530	0.442	CUMPLE	0.075	0.071	1.051	REFORZAR	0.000	No Message
3	B2	VG60X40	4072	720	1530	0.471	CUMPLE	696	1530	0.455	CUMPLE	0.078	0.071	1.093	REFORZAR	0.000	No Message
3	B2	VG60X40	4506	855	1530	0.559	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.080	0.071	1.117	REFORZAR	0.000	No Message
3	B2	VG60X40	4940	1087	1530	0.710	CUMPLE	738	1530	0.482	CUMPLE	0.081	0.071	1.142	REFORZAR	0.000	No Message
3	B4	VG60X40	150	60	1530	0.039	CUMPLE	429	1530	0.280	CUMPLE	0.065	0.071	0.919	CUMPLE	0.013	No Message
3	B4	VG60X40	516.7	283	1530	0.185	CUMPLE	359	1530	0.235	CUMPLE	0.064	0.071	0.898	CUMPLE	0.013	No Message
3	B4	VG60X40	883.3	283	1530	0.185	CUMPLE	289	1530	0.189	CUMPLE	0.062	0.071	0.877	CUMPLE	0.013	No Message
3	B4	VG60X40	1250	283	1530	0.185	CUMPLE	283	1530	0.185	CUMPLE	0.061	0.071	0.856	CUMPLE	0.013	No Message
3	B4	VG60X40	1250	283	1530	0.185	CUMPLE	283	1530	0.185	CUMPLE	0.056	0.071	0.790	CUMPLE	0.014	No Message
3	B4	VG60X40	1666.7	283	1530	0.185	CUMPLE	295	1530	0.193	CUMPLE	0.055	0.071	0.766	CUMPLE	0.014	No Message
3	B4	VG60X40	2083.3	283	1530	0.185	CUMPLE	324	1530	0.212	CUMPLE	0.053	0.071	0.742	CUMPLE	0.014	No Message
3	B4	VG60X40	2500	283	1530	0.185	CUMPLE	348	1530	0.227	CUMPLE	0.051	0.071	0.719	CUMPLE	0.014	No Message
3	B4	VG60X40	2500	283	1530	0.185	CUMPLE	348	1530	0.227	CUMPLE	0.052	0.071	0.735	CUMPLE	0.014	No Message
3	B4	VG60X40	2916.7	389	1530	0.254	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.054	0.071	0.759	CUMPLE	0.014	No Message
3	B4	VG60X40	3333.3	568	1530	0.371	CUMPLE	384	1530	0.251	CUMPLE	0.056	0.071	0.783	CUMPLE	0.014	No Message
3	B4	VG60X40	3750	720	1530	0.471	CUMPLE	402	1530	0.263	CUMPLE	0.057	0.071	0.806	CUMPLE	0.014	No Message
3	B4	VG60X40	3750	720	1530	0.471	CUMPLE	403	1530	0.263	CUMPLE	0.066	0.071	0.926	CUMPLE	0.014	No Message
3	B4	VG60X40	4062.5	728	1530	0.476	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.067	0.071	0.943	CUMPLE	0.014	No Message
3	B4	VG60X40	4375	872	1530	0.570	CUMPLE	571	1530	0.373	CUMPLE	0.068	0.071	0.961	CUMPLE	0.014	No Message
3	B5	VG60X40	150	254	1530	0.166	CUMPLE	387	1530	0.253	CUMPLE	0.063	0.071	0.888	CUMPLE	0.000	No Message
3	B5	VG60X40	516.7	283	1530	0.185	CUMPLE	318	1530	0.208	CUMPLE	0.062	0.071	0.867	CUMPLE	0.000	No Message
3	B5	VG60X40	883.3	283	1530	0.185	CUMPLE	283	1530	0.185	CUMPLE	0.060	0.071	0.846	CUMPLE	0.000	No Message
3	B5	VG60X40	1250	283	1530	0.185	CUMPLE	283	1530	0.185	CUMPLE	0.059	0.071	0.825	CUMPLE	0.000	No Message
3	B5	VG60X40	1250	283	1530	0.185	CUMPLE	283	1530	0.185	CUMPLE	0.055	0.071	0.770	CUMPLE	0.012	No Message
3	B5	VG60X40	1666.7	283	1530	0.185	CUMPLE	283	1530	0.185	CUMPLE	0.053	0.071	0.746	CUMPLE	0.012	No Message
3	B5	VG60X40	2083.3	283	1530	0.185	CUMPLE	283	1530	0.185	CUMPLE	0.051	0.071	0.723	CUMPLE	0.012	No Message
3	B5	VG60X40	2500	283	1530	0.185	CUMPLE	283	1530	0.185	CUMPLE	0.050	0.071	0.699	CUMPLE	0.012	No Message
3	B5	VG60X40	2500	283	1530	0.185	CUMPLE	283	1530	0.185	CUMPLE	0.053	0.071	0.741	CUMPLE	0.014	No Message
3	B5	VG60X40	2916.7	412	1530	0.269	CUMPLE	295	1530	0.193	CUMPLE	0.054	0.071	0.765	CUMPLE	0.014	No Message
3	B5	VG60X40	3333.3	597	1530	0.390	CUMPLE	334	1530	0.218	CUMPLE	0.056	0.071	0.788	CUMPLE	0.014	No Message
3	B5	VG60X40	3750	720	1530	0.471	CUMPLE	367	1530	0.240	CUMPLE	0.058	0.071	0.812	CUMPLE	0.014	No Message
3	B5	VG60X40	3750	720	1530	0.471	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.062	0.071	0.866	CUMPLE	0.014	No Message
3	B5	VG60X40	4062.5	740	1530	0.484	CUMPLE	384	1530	0.251	CUMPLE	0.063	0.071	0.884	CUMPLE	0.014	No Message
3	B5	VG60X40	4375	873	1530	0.571	CUMPLE	571	1530	0.373	CUMPLE	0.064	0.071	0.902	CUMPLE	0.014	No Message
3	B8	VG60X40	625	44	1530	0.029	CUMPLE	23	1530	0.015	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B8	VG60X40	1125	42	1530	0.027	CUMPLE	17	1530	0.011	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B8	VG60X40	1125	35	1530	0.023	CUMPLE	11	1530	0.007	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B8	VG60X40	1500	24	1530	0.016	CUMPLE	11	1530	0.007	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B8	VG60X40	1875	20	1530	0.013	CUMPLE	11	1530	0.007	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B8	VG60X40	2250	21	1530	0.014	CUMPLE	11	1530	0.007	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B8	VG60X40	2250	12	1530	0.008	CUMPLE	11	1530	0.007	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B8	VG60X40	2625	11	1530	0.007	CUMPLE	11	1530	0.007	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B8	VG60X40	3000	11	1530	0.007	CUMPLE	11	1530	0.007	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B8	VG60X40	3375	17	1530	0.011	CUMPLE	11	1530	0.007	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B8	VG60X40	3375	21	1530	0.014	CUMPLE	13	1530	0.008	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B8	VG60X40	3812.5	18	1530	0.012	CUMPLE	23	1530	0.015	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B8	VG60X40	4250	23	1530	0.015	CUMPLE	25	1530	0.016	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B9	VG60X40	250	254	1530	0.166	CUMPLE	436	1530	0.285	CUMPLE	0.078	0.071	1.089	REFORZAR	0.023	No Message
3	B9	VG60X40	634	270	1530	0.176	CUMPLE	515	1530	0.337	CUMPLE	0.076	0.071	1.072	REFORZAR	0.023	No Message
3	B9	VG60X40	1018	270	1530	0.176	CUMPLE	589	1530	0.385	CUMPLE	0.075	0.071	1.056	REFORZAR	0.023	No Message
3	B9	VG60X40	1018	270	1530	0.176	CUMPLE	589	1530	0.385	CUMPLE	0.063	0.071	0.886	CUMPLE	0.019	No Message
3	B9	VG60X40	1357.3	270	1530	0.176	CUMPLE	564	1530	0.369	CUMPLE	0.062	0.071	0.872	CUMPLE	0.019	No Message
3	B9	VG60X40	1696.7	270	1530	0.176	CUMPLE	535	1530	0.350	CUMPLE	0.061	0.071	0.857	CUMPLE	0.019	No Message
3	B9	VG60X40	2036	270	1530	0.176	CUMPLE	525	1530	0.343	CUMPLE	0.060	0.071	0.843	CUMPLE	0.019	No Message
3	B9	VG60X40	2036	270	1530	0.176	CUMPLE	524	1530	0.342	CUMPLE	0.050	0.071	0.699	CUMPLE	0.018	No Message
3	B9	VG60X40	2375.3	270	1530	0.176	CUMPLE	483	1530	0.316	CUMPLE	0.051	0.071	0.713	CUMPLE	0.018	No Message
3	B9	VG60X40	2714.7	270	1530	0.176	CUMPLE	464	1530	0.303	CUMPLE	0.052	0.071	0.727	CUMPLE	0.018	No Message
3	B9	VG60X40	3054	270	1530	0.176	CUMPLE	442	1530	0.289	CUMPLE	0.053	0.071	0.742	CUMPLE	0.018	No Message
3	B9	VG60X40	3054	270	1530	0.176	CUMPLE	442	1530	0.289	CUMPLE	0.066	0.071	0.922	CUMPLE	0.017	No Message
3	B9	VG60X40	3393.3	270	1530	0.176	CUMPLE	329	1530	0.215	CUMPLE	0.067	0.071	0.937	CUMPLE	0.017	No Message
3	B9	VG60X40	3732.7	455	1530	0.297	CUMPLE	270	1530	0.176	CUMPLE	0.068	0.071	0.951	CUMPLE	0.017	No Message
3	B9	VG60X40	4072	709	1530	0.463	CUMPLE	270	1530	0.176	CUMPLE	0.069	0.071	0.965	CUMPLE	0.017	No Message
3	B9	VG60X40	4072	710	1530	0.464	CUMPLE	270	1530	0.176	CUMPLE	0.080	0.071	1.125	REFORZAR	0.039	No Message
3	B9	VG60X40	4465	832	1530	0.544	CUMPLE	545	1530	0.356	CUMPLE	0.081	0.071	1.141	REFORZAR	0.039	No Message
3	B10	VG60X40	250	1355	1530	0.886	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.136	0.071	1.905	REFORZAR	0.035	No Message
3	B10	VG60X40	603.8	1003	1530	0.656	CUMPLE	433	1530	0.283	CUMPLE	0.134	0.071	1.885	REFORZAR	0.035	No Message
3	B10	VG60X40	957.5	720	1530	0.471	CUMPLE	433	1530	0.283	CUMPLE	0.133	0.071	1.865	REFORZAR	0.035	No Message
3	B10	VG60X40	957.5	720	1530	0.471	CUMPLE	433	1530	0.283	CUMPLE	0.114	0.071	1.596	REFORZAR	0.030	No Message
3	B10	VG60X40	1436.3	433	1530	0.283	CUMPLE	433	1530	0.283	CUMPLE	0.112	0.071	1.569	REFORZAR	0.030	No Message
3	B10	VG60X40	1915	433	1530	0.283	CUMPLE	433	1530	0.283	CUMPLE	0.110	0.071	1.542	REFORZAR	0.030	No Message
3	B10	VG60X40	1915	433	1530	0.283	CUMPLE	433	1530	0.283	CUMPLE	0.110	0.071	1.541	REFORZAR	0.026	No Message
3	B10	VG60X40	2393.8	433	1530	0.283	CUMPLE	433	1530	0.283	CUMPLE	0.112	0.071	1.568	REFORZAR	0.026	No Message
3	B10	VG60X40	2872.5	433</													

3	B17	VG60X40	2760	331	1530	0.216	CUMPLE	455	1530	0.297	CUMPLE	0.071	0.071	0.998	CUMPLE	0.000	No Message
3	B17	VG60X40	3105	507	1530	0.331	CUMPLE	618	1530	0.404	CUMPLE	0.073	0.071	1.018	REFORZAR	0.000	No Message
3	B17	VG60X40	3105	539	1530	0.352	CUMPLE	645	1530	0.422	CUMPLE	0.075	0.071	1.049	REFORZAR	0.000	No Message
3	B17	VG60X40	3510	720	1530	0.471	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.076	0.071	1.072	REFORZAR	0.000	No Message
3	B17	VG60X40	3915	749	1530	0.490	CUMPLE	750	1530	0.490	CUMPLE	0.078	0.071	1.095	REFORZAR	0.000	No Message
3	B18	VG60X40	225	720	1530	0.471	CUMPLE	744	1530	0.486	CUMPLE	0.091	0.071	1.284	REFORZAR	0.000	No Message
3	B18	VG60X40	680.8	629	1530	0.411	CUMPLE	719	1530	0.470	CUMPLE	0.090	0.071	1.258	REFORZAR	0.000	No Message
3	B18	VG60X40	1136.7	353	1530	0.231	CUMPLE	441	1530	0.288	CUMPLE	0.088	0.071	1.232	REFORZAR	0.000	No Message
3	B18	VG60X40	1136.7	322	1530	0.210	CUMPLE	408	1530	0.267	CUMPLE	0.086	0.071	1.202	REFORZAR	0.000	No Message
3	B18	VG60X40	1515.6	257	1530	0.168	CUMPLE	257	1530	0.168	CUMPLE	0.084	0.071	1.180	REFORZAR	0.000	No Message
3	B18	VG60X40	1894.4	257	1530	0.168	CUMPLE	257	1530	0.168	CUMPLE	0.084	0.071	1.174	REFORZAR	0.000	No Message
3	B18	VG60X40	2273.3	333	1530	0.218	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.085	0.071	1.196	REFORZAR	0.000	No Message
3	B18	VG60X40	2273.3	370	1530	0.242	CUMPLE	331	1530	0.216	CUMPLE	0.087	0.071	1.226	REFORZAR	0.000	No Message
3	B18	VG60X40	2729.2	704	1530	0.460	CUMPLE	568	1530	0.371	CUMPLE	0.089	0.071	1.252	REFORZAR	0.000	No Message
3	B18	VG60X40	3185	791	1530	0.517	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.091	0.071	1.278	REFORZAR	0.000	No Message
3	B21	VG60X40	225	872	1530	0.570	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.088	0.071	1.235	REFORZAR	0.000	No Message
3	B21	VG60X40	630	720	1530	0.471	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.086	0.071	1.212	REFORZAR	0.000	No Message
3	B21	VG60X40	1035	562	1530	0.367	CUMPLE	547	1530	0.358	CUMPLE	0.085	0.071	1.189	REFORZAR	0.000	No Message
3	B21	VG60X40	1035	522	1530	0.341	CUMPLE	522	1530	0.341	CUMPLE	0.081	0.071	1.143	REFORZAR	0.000	No Message
3	B21	VG60X40	1380	309	1530	0.202	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.080	0.071	1.124	REFORZAR	0.000	No Message
3	B21	VG60X40	1725	285	1530	0.186	CUMPLE	285	1530	0.186	CUMPLE	0.079	0.071	1.104	REFORZAR	0.000	No Message
3	B21	VG60X40	2070	285	1530	0.186	CUMPLE	285	1530	0.186	CUMPLE	0.077	0.071	1.085	REFORZAR	0.000	No Message
3	B21	VG60X40	2070	285	1530	0.186	CUMPLE	285	1530	0.186	CUMPLE	0.078	0.071	1.090	REFORZAR	0.000	No Message
3	B21	VG60X40	2415	285	1530	0.186	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.079	0.071	1.110	REFORZAR	0.000	No Message
3	B21	VG60X40	2760	362	1530	0.237	CUMPLE	557	1530	0.364	CUMPLE	0.080	0.071	1.129	REFORZAR	0.000	No Message
3	B21	VG60X40	3105	551	1530	0.360	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.082	0.071	1.149	REFORZAR	0.000	No Message
3	B21	VG60X40	3105	587	1530	0.384	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.085	0.071	1.197	REFORZAR	0.000	No Message
3	B21	VG60X40	3510	720	1530	0.471	CUMPLE	731	1530	0.478	CUMPLE	0.087	0.071	1.220	REFORZAR	0.000	No Message
3	B21	VG60X40	3915	810	1530	0.529	CUMPLE	878	1530	0.574	CUMPLE	0.089	0.071	1.243	REFORZAR	0.000	No Message
3	B23	VG60X40	150	147	1530	0.096	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.091	0.071	1.271	REFORZAR	0.015	No Message
3	B23	VG60X40	520.8	499	1530	0.326	CUMPLE	499	1530	0.326	CUMPLE	0.089	0.071	1.255	REFORZAR	0.015	No Message
3	B23	VG60X40	891.7	499	1530	0.326	CUMPLE	538	1530	0.352	CUMPLE	0.088	0.071	1.240	REFORZAR	0.015	No Message
3	B23	VG60X40	891.7	499	1530	0.326	CUMPLE	543	1530	0.355	CUMPLE	0.081	0.071	1.138	REFORZAR	0.021	No Message
3	B23	VG60X40	1337.5	499	1530	0.326	CUMPLE	630	1530	0.412	CUMPLE	0.080	0.071	1.119	REFORZAR	0.021	No Message
3	B23	VG60X40	1783.3	499	1530	0.326	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.078	0.071	1.100	REFORZAR	0.021	No Message
3	B23	VG60X40	1783.3	499	1530	0.326	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.068	0.071	0.961	CUMPLE	0.022	No Message
3	B23	VG60X40	2229.2	499	1530	0.326	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.067	0.071	0.942	CUMPLE	0.022	No Message
3	B23	VG60X40	2675	499	1530	0.326	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.066	0.071	0.923	CUMPLE	0.022	No Message
3	B23	VG60X40	2675	499	1530	0.326	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.058	0.071	0.808	CUMPLE	0.040	No Message
3	B23	VG60X40	3033.3	499	1530	0.326	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.059	0.071	0.825	CUMPLE	0.040	No Message
3	B23	VG60X40	3391.7	499	1530	0.326	CUMPLE	596	1530	0.390	CUMPLE	0.060	0.071	0.846	CUMPLE	0.040	No Message
3	B23	VG60X40	3750	499	1530	0.326	CUMPLE	499	1530	0.326	CUMPLE	0.062	0.071	0.870	CUMPLE	0.040	No Message
3	B23	VG60X40	3750	499	1530	0.326	CUMPLE	499	1530	0.326	CUMPLE	0.071	0.071	1.001	REFORZAR	0.018	No Message
3	B23	VG60X40	4108.3	499	1530	0.326	CUMPLE	499	1530	0.326	CUMPLE	0.073	0.071	1.026	REFORZAR	0.018	No Message
3	B23	VG60X40	4466.7	573	1530	0.375	CUMPLE	499	1530	0.326	CUMPLE	0.075	0.071	1.050	REFORZAR	0.018	No Message
3	B23	VG60X40	4825	720	1530	0.471	CUMPLE	499	1530	0.326	CUMPLE	0.077	0.071	1.075	REFORZAR	0.018	No Message
3	B23	VG60X40	4825	720	1530	0.471	CUMPLE	499	1530	0.326	CUMPLE	0.086	0.071	1.205	REFORZAR	0.063	No Message
3	B23	VG60X40	5300	1117	1530	0.730	CUMPLE	499	1530	0.326	CUMPLE	0.088	0.071	1.235	REFORZAR	0.063	No Message
3	B23	VG60X40	5775	1574	1530	1.029	REFORZAR	761	1530	0.497	CUMPLE	0.090	0.071	1.260	REFORZAR	0.063	No Message
3	B24	VG60X40	150	143	1530	0.093	CUMPLE	244	1530	0.159	CUMPLE	0.008	0.071	0.110	CUMPLE	0.020	No Message
3	B24	VG60X40	520.8	304	1530	0.199	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.008	0.071	0.110	CUMPLE	0.020	No Message
3	B24	VG60X40	891.7	304	1530	0.199	CUMPLE	455	1530	0.297	CUMPLE	0.008	0.071	0.110	CUMPLE	0.020	No Message
3	B24	VG60X40	891.7	304	1530	0.199	CUMPLE	456	1530	0.298	CUMPLE	0.010	0.071	0.144	CUMPLE	0.017	No Message
3	B24	VG60X40	1337.5	304	1530	0.199	CUMPLE	515	1530	0.337	CUMPLE	0.010	0.071	0.144	CUMPLE	0.017	No Message
3	B24	VG60X40	1783.3	304	1530	0.199	CUMPLE	617	1530	0.403	CUMPLE	0.010	0.071	0.144	CUMPLE	0.017	No Message
3	B24	VG60X40	1783.3	304	1530	0.199	CUMPLE	617	1530	0.403	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.015	No Message
3	B24	VG60X40	2229.2	304	1530	0.199	CUMPLE	652	1530	0.426	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.015	No Message
3	B24	VG60X40	2675	304	1530	0.199	CUMPLE	691	1530	0.452	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.015	No Message
3	B24	VG60X40	2675	304	1530	0.199	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B24	VG60X40	3033.3	304	1530	0.199	CUMPLE	708	1530	0.463	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B24	VG60X40	3391.7	304	1530	0.199	CUMPLE	585	1530	0.382	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B24	VG60X40	3750	304	1530	0.199	CUMPLE	461	1530	0.301	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B24	VG60X40	3750	304	1530	0.199	CUMPLE	460	1530	0.301	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
3	B24	VG60X40	4108.3	304	1530	0.199	CUMPLE	304	1530	0.199	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
3	B24	VG60X40	4466.7	483	1530	0.316	CUMPLE	304	1530	0.199	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
3	B24	VG60X40	4825	720	1530	0.471	CUMPLE	304	1530	0.199	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
3	B24	VG60X40	4825	720	1530	0.471	CUMPLE	304	1530	0.199	CUMPLE	0.034	0.071	0.476	CUMPLE	0.032	No Message
3	B24	VG60X40	5275	940	1530	0.614	CUMPLE	615	1530	0.402	CUMPLE	0.036	0.071	0.508	CUMPLE	0.032	No Message
3	B25	VG60X40	150	316	1530	0.207	CUMPLE	157	1530	0.103	CUMPLE	0.053	0.071	0.737	CUMPLE	0.000	No Message
3	B25	VG60X40	520.8	170	1530	0.111	CUMPLE	170	1530	0.111	CUMPLE	0.051	0.071	0.722	CUMPLE	0.000	No Message
3	B25	VG60X40	891.7	170	1530	0.111	CUMPLE	239	1530	0.156	CUMPLE	0.050	0.071	0.706	CUMPLE	0.000	No Message
3	B25	VG60X40	891.7	170	1530	0.111	CUMPLE	240	1530	0.157	CUMPLE	0.045	0.071	0.632	CUMPLE	0.021	No Message
3	B25	VG60X40	1337.5	170	1530	0.111	CUMPLE	340	1530	0.222	CUMPLE	0.044	0.071	0.612	CUMPLE	0.021	No Message
3	B25	VG60X40	1783.3	170	1530	0.111	CUMPLE	487	1530	0.318	CUMPLE	0.042	0.071	0.593	CUMPLE	0.021	No Message
3	B25	VG60X40	1783.3	170	1530	0.111	CUMPLE	487	1530	0.318	CUMPLE	0.037	0.071	0.522	CUMPLE	0.029	No Message
3	B25	VG60X40	2229.2	170	1530	0.111	CUMPLE	613	1530	0.401	CUMPLE	0.036	0.071	0.503	CUMPLE	0.029	No Message
3	B25	VG60X40	2675	170	1530	0.111	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.035	0.071	0.484	CUMPLE	0.029	No Message
3	B25	VG60X40	2675	170	153												

3	B29	VG60X40	621.5	672	1530	0.439	CUMPLE	245	1530	0.160	CUMPLE	0.011	0.071	0.148	CUMPLE	0.052	No Message
3	B29	VG60X40	1018	353	1530	0.231	CUMPLE	245	1530	0.160	CUMPLE	0.011	0.071	0.148	CUMPLE	0.052	No Message
3	B29	VG60X40	1018	350	1530	0.229	CUMPLE	245	1530	0.160	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.034	No Message
3	B29	VG60X40	1357.3	245	1530	0.160	CUMPLE	293	1530	0.192	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.034	No Message
3	B29	VG60X40	1696.7	245	1530	0.160	CUMPLE	387	1530	0.253	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.034	No Message
3	B29	VG60X40	2036	245	1530	0.160	CUMPLE	478	1530	0.312	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.034	No Message
3	B29	VG60X40	2036	245	1530	0.160	CUMPLE	480	1530	0.314	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.019	No Message
3	B29	VG60X40	2375.3	245	1530	0.160	CUMPLE	525	1530	0.343	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.019	No Message
3	B29	VG60X40	2714.7	245	1530	0.160	CUMPLE	582	1530	0.380	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.019	No Message
3	B29	VG60X40	3054	245	1530	0.160	CUMPLE	634	1530	0.414	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.019	No Message
3	B29	VG60X40	3054	245	1530	0.160	CUMPLE	640	1530	0.418	CUMPLE	0.006	0.071	0.081	CUMPLE	0.024	No Message
3	B29	VG60X40	3393.3	245	1530	0.160	CUMPLE	622	1530	0.407	CUMPLE	0.006	0.071	0.081	CUMPLE	0.024	No Message
3	B29	VG60X40	3732.7	245	1530	0.160	CUMPLE	599	1530	0.392	CUMPLE	0.006	0.071	0.081	CUMPLE	0.024	No Message
3	B29	VG60X40	4072	245	1530	0.160	CUMPLE	571	1530	0.373	CUMPLE	0.006	0.071	0.081	CUMPLE	0.024	No Message
3	B29	VG60X40	4072	245	1530	0.160	CUMPLE	564	1530	0.369	CUMPLE	0.005	0.071	0.066	CUMPLE	0.027	No Message
3	B29	VG60X40	4411.3	245	1530	0.160	CUMPLE	496	1530	0.324	CUMPLE	0.005	0.071	0.066	CUMPLE	0.027	No Message
3	B29	VG60X40	4750.7	245	1530	0.160	CUMPLE	430	1530	0.281	CUMPLE	0.005	0.071	0.066	CUMPLE	0.027	No Message
3	B29	VG60X40	5090	245	1530	0.160	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.005	0.071	0.066	CUMPLE	0.027	No Message
3	B29	VG60X40	5090	245	1530	0.160	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.033	No Message
3	B29	VG60X40	5557.5	245	1530	0.160	CUMPLE	245	1530	0.160	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.033	No Message
3	B29	VG60X40	6025	340	1530	0.222	CUMPLE	245	1530	0.160	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.033	No Message
3	B29	VG60X40	6025	341	1530	0.223	CUMPLE	245	1530	0.160	CUMPLE	0.033	0.071	0.461	CUMPLE	0.038	No Message
3	B29	VG60X40	6367.5	610	1530	0.399	CUMPLE	245	1530	0.160	CUMPLE	0.034	0.071	0.480	CUMPLE	0.038	No Message
3	B29	VG60X40	6710	720	1530	0.471	CUMPLE	444	1530	0.290	CUMPLE	0.035	0.071	0.498	CUMPLE	0.038	No Message
3	B30	VG60X40	625	516	1530	0.337	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.035	No Message
3	B30	VG60X40	892.5	401	1530	0.262	CUMPLE	214	1530	0.140	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.035	No Message
3	B30	VG60X40	1160	301	1530	0.197	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.035	No Message
3	B30	VG60X40	1160	301	1530	0.197	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.004	0.071	0.050	CUMPLE	0.020	No Message
3	B30	VG60X40	1546.7	200	1530	0.131	CUMPLE	322	1530	0.210	CUMPLE	0.004	0.071	0.050	CUMPLE	0.020	No Message
3	B30	VG60X40	1933.3	172	1530	0.112	CUMPLE	371	1530	0.242	CUMPLE	0.004	0.071	0.050	CUMPLE	0.020	No Message
3	B30	VG60X40	2320	172	1530	0.112	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.004	0.071	0.050	CUMPLE	0.020	No Message
3	B30	VG60X40	2320	172	1530	0.112	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B30	VG60X40	2706.7	172	1530	0.112	CUMPLE	419	1530	0.274	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B30	VG60X40	3093.3	172	1530	0.112	CUMPLE	436	1530	0.285	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B30	VG60X40	3480	172	1530	0.112	CUMPLE	472	1530	0.308	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B30	VG60X40	3480	172	1530	0.112	CUMPLE	472	1530	0.308	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B30	VG60X40	3866.7	172	1530	0.112	CUMPLE	446	1530	0.292	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B30	VG60X40	4253.3	172	1530	0.112	CUMPLE	414	1530	0.271	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B30	VG60X40	4640	172	1530	0.112	CUMPLE	376	1530	0.246	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B30	VG60X40	4640	172	1530	0.112	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B30	VG60X40	5026.7	172	1530	0.112	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B30	VG60X40	5413.3	172	1530	0.112	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B30	VG60X40	5800	172	1530	0.112	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B30	VG60X40	5800	172	1530	0.112	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B30	VG60X40	6136.7	328	1530	0.214	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B30	VG60X40	6473.3	509	1530	0.333	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B30	VG60X40	6810	698	1530	0.456	CUMPLE	345	1530	0.225	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B31	VG60X40	150	564	1530	0.369	CUMPLE	280	1530	0.183	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.014	No Message
3	B31	VG60X40	505.8	366	1530	0.239	CUMPLE	139	1530	0.091	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.014	No Message
3	B31	VG60X40	861.7	184	1530	0.120	CUMPLE	139	1530	0.091	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.014	No Message
3	B31	VG60X40	1217.5	139	1530	0.091	CUMPLE	139	1530	0.091	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.014	No Message
3	B31	VG60X40	1217.5	139	1530	0.091	CUMPLE	139	1530	0.091	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B31	VG60X40	1623.3	139	1530	0.091	CUMPLE	164	1530	0.107	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B31	VG60X40	2029.2	139	1530	0.091	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B31	VG60X40	2435	139	1530	0.091	CUMPLE	340	1530	0.222	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B31	VG60X40	2435	139	1530	0.091	CUMPLE	340	1530	0.222	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B31	VG60X40	2840.8	139	1530	0.091	CUMPLE	330	1530	0.216	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B31	VG60X40	3246.7	139	1530	0.091	CUMPLE	312	1530	0.204	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B31	VG60X40	3652.5	139	1530	0.091	CUMPLE	287	1530	0.188	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B31	VG60X40	3652.5	139	1530	0.091	CUMPLE	286	1530	0.187	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B31	VG60X40	4008.3	139	1530	0.091	CUMPLE	189	1530	0.124	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B31	VG60X40	4364.2	139	1530	0.091	CUMPLE	139	1530	0.091	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B31	VG60X40	4720	85	1530	0.056	CUMPLE	42	1530	0.027	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B32	VG60X40	250	720	1530	0.471	CUMPLE	383	1530	0.250	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B32	VG60X40	693.3	549	1530	0.359	CUMPLE	191	1530	0.125	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B32	VG60X40	1136.7	334	1530	0.218	CUMPLE	191	1530	0.125	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B32	VG60X40	1136.7	308	1530	0.201	CUMPLE	191	1530	0.125	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B32	VG60X40	1515.6	191	1530	0.125	CUMPLE	191	1530	0.125	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B32	VG60X40	1894.4	191	1530	0.125	CUMPLE	243	1530	0.159	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B32	VG60X40	2273.3	191	1530	0.125	CUMPLE	379	1530	0.248	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B32	VG60X40	2273.3	191	1530	0.125	CUMPLE	401	1530	0.262	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B32	VG60X40	2652.2	191	1530	0.125	CUMPLE	537	1530	0.351	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B32	VG60X40	3031.1	191	1530	0.125	CUMPLE	668	1530	0.437	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B32	VG60X40	3410	191	1530	0.125	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B32	VG60X40	3410	191	1530	0.125	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B32	VG60X40	3755	191	1530	0.125	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B32	VG60X40	4100	191	1530	0.125	CUMPLE	673	1530	0.440	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B32	VG60X40	4445	191	1530	0.125	CUMPLE	594	1530	0.388	CUMPLE	0.033	0				

3	B35	VG60X40	2250	111	1530	0.073	CUMPLE	303	1530	0.198	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B35	VG60X40	2250	111	1530	0.073	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B35	VG60X40	2625	111	1530	0.073	CUMPLE	277	1530	0.181	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B35	VG60X40	3000	111	1530	0.073	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B35	VG60X40	3375	111	1530	0.073	CUMPLE	208	1530	0.136	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B35	VG60X40	3375	111	1530	0.073	CUMPLE	205	1530	0.134	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B35	VG60X40	3750	111	1530	0.073	CUMPLE	176	1530	0.115	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B35	VG60X40	4125	111	1530	0.073	CUMPLE	163	1530	0.107	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B35	VG60X40	4500	111	1530	0.073	CUMPLE	177	1530	0.116	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B35	VG60X40	4500	111	1530	0.073	CUMPLE	177	1530	0.116	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B35	VG60X40	4875	111	1530	0.073	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B35	VG60X40	5250	125	1530	0.082	CUMPLE	178	1530	0.116	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B35	VG60X40	5625	202	1530	0.132	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B35	VG60X40	5625	209	1530	0.137	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B35	VG60X40	6062.5	321	1530	0.210	CUMPLE	167	1530	0.109	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B35	VG60X40	6500	443	1530	0.290	CUMPLE	220	1530	0.144	CUMPLE	0.035	0.071	0.491	CUMPLE	0.000	No Message
3	B36	VG60X40	250	607	1530	0.397	CUMPLE	301	1530	0.197	CUMPLE	0.049	0.071	0.683	CUMPLE	0.027	No Message
3	B36	VG60X40	634	452	1530	0.295	CUMPLE	150	1530	0.098	CUMPLE	0.047	0.071	0.661	CUMPLE	0.027	No Message
3	B36	VG60X40	1018	305	1530	0.199	CUMPLE	150	1530	0.098	CUMPLE	0.046	0.071	0.639	CUMPLE	0.027	No Message
3	B36	VG60X40	1018	305	1530	0.199	CUMPLE	150	1530	0.098	CUMPLE	0.041	0.071	0.570	CUMPLE	0.016	No Message
3	B36	VG60X40	1357.3	201	1530	0.131	CUMPLE	150	1530	0.098	CUMPLE	0.039	0.071	0.550	CUMPLE	0.016	No Message
3	B36	VG60X40	1696.7	150	1530	0.098	CUMPLE	150	1530	0.098	CUMPLE	0.038	0.071	0.531	CUMPLE	0.016	No Message
3	B36	VG60X40	2036	150	1530	0.098	CUMPLE	150	1530	0.098	CUMPLE	0.036	0.071	0.512	CUMPLE	0.016	No Message
3	B36	VG60X40	2036	150	1530	0.098	CUMPLE	150	1530	0.098	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B36	VG60X40	2375.3	150	1530	0.098	CUMPLE	150	1530	0.098	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B36	VG60X40	2714.7	150	1530	0.098	CUMPLE	170	1530	0.111	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B36	VG60X40	3054	150	1530	0.098	CUMPLE	189	1530	0.124	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B36	VG60X40	3054	150	1530	0.098	CUMPLE	189	1530	0.124	CUMPLE	0.036	0.071	0.499	CUMPLE	0.017	No Message
3	B36	VG60X40	3393.3	150	1530	0.098	CUMPLE	184	1530	0.120	CUMPLE	0.037	0.071	0.519	CUMPLE	0.017	No Message
3	B36	VG60X40	3732.7	150	1530	0.098	CUMPLE	201	1530	0.131	CUMPLE	0.038	0.071	0.538	CUMPLE	0.017	No Message
3	B36	VG60X40	4072	150	1530	0.098	CUMPLE	213	1530	0.139	CUMPLE	0.040	0.071	0.557	CUMPLE	0.017	No Message
3	B36	VG60X40	4072	150	1530	0.098	CUMPLE	213	1530	0.139	CUMPLE	0.045	0.071	0.627	CUMPLE	0.029	No Message
3	B36	VG60X40	4506	173	1530	0.113	CUMPLE	198	1530	0.129	CUMPLE	0.046	0.071	0.652	CUMPLE	0.029	No Message
3	B36	VG60X40	4940	289	1530	0.189	CUMPLE	191	1530	0.125	CUMPLE	0.048	0.071	0.677	CUMPLE	0.029	No Message
3	B37	VG60X40	250	720	1530	0.471	CUMPLE	382	1530	0.250	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B37	VG60X40	705	482	1530	0.315	CUMPLE	190	1530	0.124	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B37	VG60X40	1160	205	1530	0.134	CUMPLE	190	1530	0.124	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B37	VG60X40	1160	204	1530	0.133	CUMPLE	190	1530	0.124	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B37	VG60X40	1546.7	190	1530	0.124	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B37	VG60X40	1933.3	190	1530	0.124	CUMPLE	417	1530	0.273	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B37	VG60X40	2320	190	1530	0.124	CUMPLE	570	1530	0.373	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B37	VG60X40	2320	190	1530	0.124	CUMPLE	570	1530	0.373	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B37	VG60X40	2706.7	190	1530	0.124	CUMPLE	630	1530	0.412	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B37	VG60X40	3093.3	190	1530	0.124	CUMPLE	683	1530	0.446	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B37	VG60X40	3480	190	1530	0.124	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B37	VG60X40	3480	190	1530	0.124	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B37	VG60X40	3866.7	190	1530	0.124	CUMPLE	682	1530	0.446	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B37	VG60X40	4253.3	190	1530	0.124	CUMPLE	629	1530	0.411	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B37	VG60X40	4640	190	1530	0.124	CUMPLE	568	1530	0.371	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B37	VG60X40	4640	190	1530	0.124	CUMPLE	568	1530	0.371	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B37	VG60X40	5026.7	190	1530	0.124	CUMPLE	419	1530	0.274	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B37	VG60X40	5413.3	190	1530	0.124	CUMPLE	268	1530	0.175	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B37	VG60X40	5800	197	1530	0.129	CUMPLE	190	1530	0.124	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B37	VG60X40	5800	197	1530	0.129	CUMPLE	190	1530	0.124	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B37	VG60X40	6255	458	1530	0.299	CUMPLE	190	1530	0.124	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B37	VG60X40	6710	720	1530	0.471	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B38	VG60X40	150	481	1530	0.314	CUMPLE	239	1530	0.156	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B38	VG60X40	637.5	369	1530	0.241	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B38	VG60X40	1125	268	1530	0.175	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B38	VG60X40	1125	258	1530	0.169	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B38	VG60X40	1500	195	1530	0.127	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B38	VG60X40	1875	139	1530	0.091	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B38	VG60X40	2250	119	1530	0.078	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B38	VG60X40	2250	119	1530	0.078	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B38	VG60X40	2625	119	1530	0.078	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B38	VG60X40	3000	119	1530	0.078	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B38	VG60X40	3375	119	1530	0.078	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B38	VG60X40	3375	119	1530	0.078	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B38	VG60X40	3750	119	1530	0.078	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B38	VG60X40	4125	119	1530	0.078	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B38	VG60X40	4500	119	1530	0.078	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B38	VG60X40	4500	119	1530	0.078	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B38	VG60X40	4875	119	1530	0.078	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B38	VG60X40	5250	119	1530	0.078	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B38	VG60X40	5625	119	1530	0.078	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B38	VG60X40	5625	119	1530	0.078	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B38	VG60X40	6112.5	162	1530	0.106	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B38	VG60X40	6600	239	1530	0.156	CUMPLE	119	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B39	VG60X40	25														

3	B41	VG60X40	3393.3	122	1530	0.080	CUMPLE	244	1530	0.159	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B41	VG60X40	3732.7	122	1530	0.080	CUMPLE	170	1530	0.111	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B41	VG60X40	4072	122	1530	0.080	CUMPLE	122	1530	0.080	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B41	VG60X40	4072	122	1530	0.080	CUMPLE	122	1530	0.080	CUMPLE	0.008	0.071	0.116	CUMPLE	0.016	No Message
3	B41	VG60X40	4506	209	1530	0.137	CUMPLE	122	1530	0.080	CUMPLE	0.008	0.071	0.116	CUMPLE	0.016	No Message
3	B41	VG60X40	4940	384	1530	0.251	CUMPLE	191	1530	0.125	CUMPLE	0.008	0.071	0.116	CUMPLE	0.016	No Message
3	B42	VG60X40	150	320	1530	0.209	CUMPLE	159	1530	0.104	CUMPLE	0.027	0.071	0.386	CUMPLE	0.020	No Message
3	B42	VG60X40	505.8	221	1530	0.144	CUMPLE	80	1530	0.052	CUMPLE	0.026	0.071	0.370	CUMPLE	0.020	No Message
3	B42	VG60X40	861.7	128	1530	0.084	CUMPLE	80	1530	0.052	CUMPLE	0.025	0.071	0.355	CUMPLE	0.020	No Message
3	B42	VG60X40	1217.5	80	1530	0.052	CUMPLE	80	1530	0.052	CUMPLE	0.024	0.071	0.340	CUMPLE	0.020	No Message
3	B42	VG60X40	1217.5	80	1530	0.052	CUMPLE	80	1530	0.052	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B42	VG60X40	1623.3	80	1530	0.052	CUMPLE	81	1530	0.053	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B42	VG60X40	2029.2	80	1530	0.052	CUMPLE	130	1530	0.085	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B42	VG60X40	2435	80	1530	0.052	CUMPLE	171	1530	0.112	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B42	VG60X40	2435	80	1530	0.052	CUMPLE	171	1530	0.112	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B42	VG60X40	2840.8	80	1530	0.052	CUMPLE	170	1530	0.111	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B42	VG60X40	3246.7	80	1530	0.052	CUMPLE	165	1530	0.108	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B42	VG60X40	3652.5	80	1530	0.052	CUMPLE	168	1530	0.110	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B42	VG60X40	3652.5	80	1530	0.052	CUMPLE	168	1530	0.110	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B42	VG60X40	4008.3	80	1530	0.052	CUMPLE	144	1530	0.094	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B42	VG60X40	4364.2	80	1530	0.052	CUMPLE	113	1530	0.074	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B42	VG60X40	4720	118	1530	0.077	CUMPLE	86	1530	0.056	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B43	VG60X40	150	382	1530	0.250	CUMPLE	190	1530	0.124	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B43	VG60X40	505.8	226	1530	0.148	CUMPLE	95	1530	0.062	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B43	VG60X40	861.7	98	1530	0.064	CUMPLE	95	1530	0.062	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B43	VG60X40	1217.5	95	1530	0.062	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B43	VG60X40	1217.5	95	1530	0.062	CUMPLE	105	1530	0.069	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B43	VG60X40	1623.3	95	1530	0.062	CUMPLE	180	1530	0.118	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B43	VG60X40	2029.2	95	1530	0.062	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B43	VG60X40	2435	95	1530	0.062	CUMPLE	309	1530	0.202	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B43	VG60X40	2435	95	1530	0.062	CUMPLE	309	1530	0.202	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B43	VG60X40	2840.8	95	1530	0.062	CUMPLE	296	1530	0.193	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B43	VG60X40	3246.7	95	1530	0.062	CUMPLE	276	1530	0.180	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B43	VG60X40	3652.5	95	1530	0.062	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B43	VG60X40	3652.5	95	1530	0.062	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B43	VG60X40	4008.3	95	1530	0.062	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B43	VG60X40	4364.2	95	1530	0.062	CUMPLE	106	1530	0.069	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B43	VG60X40	4720	91	1530	0.059	CUMPLE	51	1530	0.033	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B44	VG60X40	150	306	1530	0.200	CUMPLE	152	1530	0.099	CUMPLE	0.016	0.071	0.218	CUMPLE	0.026	No Message
3	B44	VG60X40	500	353	1530	0.231	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.014	0.071	0.199	CUMPLE	0.026	No Message
3	B44	VG60X40	500	353	1530	0.231	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.002	0.071	0.032	CUMPLE	0.022	No Message
3	B44	VG60X40	875	353	1530	0.231	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.002	0.071	0.032	CUMPLE	0.022	No Message
3	B44	VG60X40	1250	353	1530	0.231	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.002	0.071	0.032	CUMPLE	0.022	No Message
3	B44	VG60X40	1625	353	1530	0.231	CUMPLE	496	1530	0.324	CUMPLE	0.002	0.071	0.032	CUMPLE	0.022	No Message
3	B44	VG60X40	1625	353	1530	0.231	CUMPLE	497	1530	0.325	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.024	No Message
3	B44	VG60X40	2000	353	1530	0.231	CUMPLE	633	1530	0.414	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.024	No Message
3	B44	VG60X40	2375	353	1530	0.231	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.024	No Message
3	B44	VG60X40	2750	353	1530	0.231	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.024	No Message
3	B44	VG60X40	2750	353	1530	0.231	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.026	No Message
3	B44	VG60X40	3125	353	1530	0.231	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.026	No Message
3	B44	VG60X40	3500	353	1530	0.231	CUMPLE	763	1530	0.499	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.026	No Message
3	B44	VG60X40	3875	353	1530	0.231	CUMPLE	802	1530	0.524	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.026	No Message
3	B44	VG60X40	3875	353	1530	0.231	CUMPLE	804	1530	0.525	CUMPLE	0.003	0.071	0.046	CUMPLE	0.023	No Message
3	B44	VG60X40	4250	353	1530	0.231	CUMPLE	799	1530	0.522	CUMPLE	0.003	0.071	0.046	CUMPLE	0.023	No Message
3	B44	VG60X40	4625	353	1530	0.231	CUMPLE	790	1530	0.516	CUMPLE	0.003	0.071	0.046	CUMPLE	0.023	No Message
3	B44	VG60X40	5000	353	1530	0.231	CUMPLE	775	1530	0.507	CUMPLE	0.003	0.071	0.046	CUMPLE	0.023	No Message
3	B44	VG60X40	5000	353	1530	0.231	CUMPLE	824	1530	0.539	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B44	VG60X40	5478.8	353	1530	0.231	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B44	VG60X40	5957.5	353	1530	0.231	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B44	VG60X40	5957.5	353	1530	0.231	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B44	VG60X40	6436.3	353	1530	0.231	CUMPLE	485	1530	0.317	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B44	VG60X40	6915	353	1530	0.231	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B44	VG60X40	6915	353	1530	0.231	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B44	VG60X40	7393.8	363	1530	0.237	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B44	VG60X40	7872.5	720	1530	0.471	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B44	VG60X40	7872.5	720	1530	0.471	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.011	No Message
3	B44	VG60X40	8226.3	814	1530	0.532	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.011	No Message
3	B44	VG60X40	8580	1096	1530	0.716	CUMPLE	714	1530	0.467	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.011	No Message
3	B45	VG60X40	150	522	1530	0.341	CUMPLE	259	1530	0.169	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
3	B45	VG60X40	516.7	387	1530	0.253	CUMPLE	230	1530	0.150	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
3	B45	VG60X40	883.3	260	1530	0.170	CUMPLE	230	1530	0.150	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
3	B45	VG60X40	1250	230	1530	0.150	CUMPLE	230	1530	0.150	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
3	B45	VG60X40	1250	230	1530	0.150	CUMPLE	230	1530	0.150	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
3	B45	VG60X40	1666.7	230	1530	0.150	CUMPLE	230	1530	0.150	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
3	B45	VG60X40	2083.3	230	1530	0.150	CUMPLE	230	1530	0.150	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
3	B45	VG60X40	2500	230	1530	0.150	CUMPLE	230	1530	0.150	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
3	B45	VG60X40	2500	230	1530	0.150	CUMPLE	236	1530	0.154	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
3	B45	VG60X40	2916.7	230	1530	0.150	CUMPLE	318	1530	0.208	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
3	B45	VG60X40															

3	B48	VG60X40	3337.5	101	1530	0.066	CUMPLE	64	1530	0.042	CUMPLE	0.019	0.071	0.269	CUMPLE	0.023	No Message
3	B48	VG60X40	3818.8	173	1530	0.113	CUMPLE	64	1530	0.042	CUMPLE	0.021	0.071	0.296	CUMPLE	0.023	No Message
3	B48	VG60X40	4300	257	1530	0.168	CUMPLE	128	1530	0.084	CUMPLE	0.023	0.071	0.323	CUMPLE	0.023	No Message
3	B49	VG60X40	150	183	1530	0.120	CUMPLE	91	1530	0.059	CUMPLE	0.034	0.071	0.475	CUMPLE	0.026	No Message
3	B49	VG60X40	630	159	1530	0.104	CUMPLE	130	1530	0.085	CUMPLE	0.032	0.071	0.448	CUMPLE	0.026	No Message
3	B49	VG60X40	1110	145	1530	0.095	CUMPLE	130	1530	0.085	CUMPLE	0.030	0.071	0.421	CUMPLE	0.026	No Message
3	B49	VG60X40	1110	145	1530	0.095	CUMPLE	130	1530	0.085	CUMPLE	0.029	0.071	0.411	CUMPLE	0.026	No Message
3	B49	VG60X40	1480	145	1530	0.095	CUMPLE	130	1530	0.085	CUMPLE	0.028	0.071	0.390	CUMPLE	0.026	No Message
3	B49	VG60X40	1850	151	1530	0.099	CUMPLE	130	1530	0.085	CUMPLE	0.026	0.071	0.369	CUMPLE	0.026	No Message
3	B49	VG60X40	2220	171	1530	0.112	CUMPLE	130	1530	0.085	CUMPLE	0.025	0.071	0.348	CUMPLE	0.026	No Message
3	B49	VG60X40	2220	172	1530	0.112	CUMPLE	130	1530	0.085	CUMPLE	0.024	0.071	0.343	CUMPLE	0.027	No Message
3	B49	VG60X40	2590	216	1530	0.141	CUMPLE	130	1530	0.085	CUMPLE	0.026	0.071	0.364	CUMPLE	0.027	No Message
3	B49	VG60X40	2960	267	1530	0.175	CUMPLE	130	1530	0.085	CUMPLE	0.027	0.071	0.385	CUMPLE	0.027	No Message
3	B49	VG60X40	3330	325	1530	0.212	CUMPLE	130	1530	0.085	CUMPLE	0.029	0.071	0.406	CUMPLE	0.027	No Message
3	B49	VG60X40	3330	329	1530	0.215	CUMPLE	130	1530	0.085	CUMPLE	0.030	0.071	0.418	CUMPLE	0.028	No Message
3	B49	VG60X40	3815	422	1530	0.276	CUMPLE	130	1530	0.085	CUMPLE	0.032	0.071	0.446	CUMPLE	0.028	No Message
3	B49	VG60X40	4300	526	1530	0.344	CUMPLE	261	1530	0.171	CUMPLE	0.034	0.071	0.473	CUMPLE	0.028	No Message
3	B52	VG60X40	625	531	1530	0.347	CUMPLE	479	1530	0.313	CUMPLE	0.056	0.071	0.792	CUMPLE	0.041	No Message
3	B52	VG60X40	892.5	454	1530	0.297	CUMPLE	497	1530	0.325	CUMPLE	0.055	0.071	0.777	CUMPLE	0.041	No Message
3	B52	VG60X40	1160	379	1530	0.248	CUMPLE	511	1530	0.334	CUMPLE	0.054	0.071	0.761	CUMPLE	0.041	No Message
3	B52	VG60X40	1160	379	1530	0.248	CUMPLE	512	1530	0.335	CUMPLE	0.050	0.071	0.708	CUMPLE	0.026	No Message
3	B52	VG60X40	1546.7	291	1530	0.190	CUMPLE	514	1530	0.336	CUMPLE	0.049	0.071	0.686	CUMPLE	0.026	No Message
3	B52	VG60X40	1933.3	210	1530	0.137	CUMPLE	509	1530	0.333	CUMPLE	0.047	0.071	0.664	CUMPLE	0.026	No Message
3	B52	VG60X40	2320	186	1530	0.122	CUMPLE	497	1530	0.325	CUMPLE	0.046	0.071	0.642	CUMPLE	0.026	No Message
3	B52	VG60X40	2320	186	1530	0.122	CUMPLE	497	1530	0.325	CUMPLE	0.041	0.071	0.579	CUMPLE	0.017	No Message
3	B52	VG60X40	2706.7	186	1530	0.122	CUMPLE	460	1530	0.301	CUMPLE	0.040	0.071	0.557	CUMPLE	0.017	No Message
3	B52	VG60X40	3093.3	186	1530	0.122	CUMPLE	417	1530	0.273	CUMPLE	0.038	0.071	0.535	CUMPLE	0.017	No Message
3	B52	VG60X40	3480	186	1530	0.122	CUMPLE	367	1530	0.240	CUMPLE	0.037	0.071	0.513	CUMPLE	0.017	No Message
3	B52	VG60X40	3480	186	1530	0.122	CUMPLE	367	1530	0.240	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B52	VG60X40	3866.7	186	1530	0.122	CUMPLE	289	1530	0.189	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B52	VG60X40	4253.3	186	1530	0.122	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.034	0.071	0.480	CUMPLE	0.000	No Message
3	B52	VG60X40	4640	186	1530	0.122	CUMPLE	186	1530	0.122	CUMPLE	0.036	0.071	0.502	CUMPLE	0.000	No Message
3	B52	VG60X40	4640	186	1530	0.122	CUMPLE	186	1530	0.122	CUMPLE	0.042	0.071	0.586	CUMPLE	0.000	No Message
3	B52	VG60X40	5026.7	186	1530	0.122	CUMPLE	186	1530	0.122	CUMPLE	0.043	0.071	0.607	CUMPLE	0.000	No Message
3	B52	VG60X40	5413.3	186	1530	0.122	CUMPLE	186	1530	0.122	CUMPLE	0.045	0.071	0.629	CUMPLE	0.000	No Message
3	B52	VG60X40	5800	280	1530	0.183	CUMPLE	186	1530	0.122	CUMPLE	0.046	0.071	0.651	CUMPLE	0.000	No Message
3	B52	VG60X40	5800	280	1530	0.183	CUMPLE	186	1530	0.122	CUMPLE	0.053	0.071	0.743	CUMPLE	0.018	No Message
3	B52	VG60X40	6136.7	433	1530	0.283	CUMPLE	186	1530	0.122	CUMPLE	0.054	0.071	0.762	CUMPLE	0.018	No Message
3	B52	VG60X40	6473.3	592	1530	0.387	CUMPLE	186	1530	0.122	CUMPLE	0.056	0.071	0.781	CUMPLE	0.018	No Message
3	B52	VG60X40	6810	720	1530	0.471	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.057	0.071	0.800	CUMPLE	0.018	No Message
3	B54	VG60X40	150	154	1530	0.101	CUMPLE	99	1530	0.065	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B54	VG60X40	505.8	76	1530	0.050	CUMPLE	129	1530	0.084	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B54	VG60X40	861.7	42	1530	0.027	CUMPLE	163	1530	0.107	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B54	VG60X40	1217.5	42	1530	0.027	CUMPLE	192	1530	0.125	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B54	VG60X40	1217.5	42	1530	0.027	CUMPLE	192	1530	0.125	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B54	VG60X40	1623.3	42	1530	0.027	CUMPLE	209	1530	0.137	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B54	VG60X40	2029.2	42	1530	0.027	CUMPLE	239	1530	0.156	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B54	VG60X40	2435	42	1530	0.027	CUMPLE	260	1530	0.170	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B54	VG60X40	2435	42	1530	0.027	CUMPLE	260	1530	0.170	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B54	VG60X40	2840.8	42	1530	0.027	CUMPLE	239	1530	0.156	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B54	VG60X40	3246.7	42	1530	0.027	CUMPLE	224	1530	0.146	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B54	VG60X40	3652.5	42	1530	0.027	CUMPLE	216	1530	0.141	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B54	VG60X40	3652.5	42	1530	0.027	CUMPLE	216	1530	0.141	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B54	VG60X40	4008.3	42	1530	0.027	CUMPLE	183	1530	0.120	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B54	VG60X40	4364.2	88	1530	0.058	CUMPLE	144	1530	0.094	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B54	VG60X40	4720	167	1530	0.109	CUMPLE	114	1530	0.075	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B55	VG60X40	250	500	1530	0.327	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.034	0.071	0.478	CUMPLE	0.000	No Message
3	B55	VG60X40	750	373	1530	0.244	CUMPLE	123	1530	0.080	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B55	VG60X40	1250	258	1530	0.169	CUMPLE	123	1530	0.080	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B55	VG60X40	1250	252	1530	0.165	CUMPLE	123	1530	0.080	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B55	VG60X40	1666.7	170	1530	0.111	CUMPLE	123	1530	0.080	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B55	VG60X40	2083.3	123	1530	0.080	CUMPLE	123	1530	0.080	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B55	VG60X40	2500	123	1530	0.080	CUMPLE	123	1530	0.080	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B55	VG60X40	2500	123	1530	0.080	CUMPLE	123	1530	0.080	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B55	VG60X40	2916.7	123	1530	0.080	CUMPLE	123	1530	0.080	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B55	VG60X40	3333.3	123	1530	0.080	CUMPLE	123	1530	0.080	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B55	VG60X40	3750	123	1530	0.080	CUMPLE	123	1530	0.080	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B55	VG60X40	3750	123	1530	0.080	CUMPLE	123	1530	0.080	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B55	VG60X40	4116.7	123	1530	0.080	CUMPLE	137	1530	0.090	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B55	VG60X40	4483.3	123	1530	0.080	CUMPLE	154	1530	0.101	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B55	VG60X40	4850	138	1530	0.090	CUMPLE	165	1530	0.108	CUMPLE	0.034	0.071	0.481	CUMPLE	0.000	No Message
3	B56	VG60X40	150	529	1530	0.346	CUMPLE	262	1530	0.171	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
3	B56	VG60X40	505.8	338	1530	0.221	CUMPLE	131	1530	0.086	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
3	B56	VG60X40	861.7	183	1530	0.120	CUMPLE	131	1530	0.086	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
3	B56	VG60X40	1217.5	131	1530	0.086	CUMPLE	131	1530	0.086	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
3	B56	VG60X40	1217.5	131	1530	0.086	CUMPLE	131	1530	0.086	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B56	VG60X40	1623.3	131	1530	0.086	CUMPLE	173	1530	0.113	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B56	VG60X40	2029.2	131	1530	0.086	CUMPLE	261	1530	0.171	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000</	

3	B65	VG60X40	2273.3	107	1530	0.070	CUMPLE	190	1530	0.124	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B65	VG60X40	2273.3	107	1530	0.070	CUMPLE	196	1530	0.128	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B65	VG60X40	2652.2	107	1530	0.070	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B65	VG60X40	3031.1	107	1530	0.070	CUMPLE	326	1530	0.213	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B65	VG60X40	3410	107	1530	0.070	CUMPLE	381	1530	0.249	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B65	VG60X40	3410	107	1530	0.070	CUMPLE	395	1530	0.258	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B65	VG60X40	3755	107	1530	0.070	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B65	VG60X40	4100	107	1530	0.070	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B65	VG60X40	4445	107	1530	0.070	CUMPLE	319	1530	0.208	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B65	VG60X40	4445	107	1530	0.070	CUMPLE	316	1530	0.207	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B65	VG60X40	4790	107	1530	0.070	CUMPLE	277	1530	0.181	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B65	VG60X40	5135	107	1530	0.070	CUMPLE	233	1530	0.152	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B65	VG60X40	5480	107	1530	0.070	CUMPLE	183	1530	0.120	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B65	VG60X40	5480	107	1530	0.070	CUMPLE	178	1530	0.116	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B65	VG60X40	5825	107	1530	0.070	CUMPLE	129	1530	0.084	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B65	VG60X40	6170	107	1530	0.070	CUMPLE	107	1530	0.070	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B65	VG60X40	6515	107	1530	0.070	CUMPLE	107	1530	0.070	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B65	VG60X40	6515	107	1530	0.070	CUMPLE	107	1530	0.070	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B65	VG60X40	6957.5	202	1530	0.132	CUMPLE	107	1530	0.070	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B65	VG60X40	7400	311	1530	0.203	CUMPLE	155	1530	0.101	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B66	VG60X40	150	297	1530	0.194	CUMPLE	148	1530	0.097	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B66	VG60X40	516.7	221	1530	0.144	CUMPLE	74	1530	0.048	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B66	VG60X40	883.3	151	1530	0.099	CUMPLE	74	1530	0.048	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B66	VG60X40	1250	88	1530	0.058	CUMPLE	74	1530	0.048	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B66	VG60X40	1250	83	1530	0.054	CUMPLE	74	1530	0.048	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B66	VG60X40	1666.7	74	1530	0.048	CUMPLE	74	1530	0.048	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B66	VG60X40	2083.3	74	1530	0.048	CUMPLE	74	1530	0.048	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B66	VG60X40	2500	74	1530	0.048	CUMPLE	76	1530	0.050	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B66	VG60X40	2500	74	1530	0.048	CUMPLE	78	1530	0.051	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B66	VG60X40	2916.7	74	1530	0.048	CUMPLE	111	1530	0.073	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B66	VG60X40	3333.3	74	1530	0.048	CUMPLE	137	1530	0.090	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B66	VG60X40	3750	74	1530	0.048	CUMPLE	154	1530	0.101	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B66	VG60X40	3750	74	1530	0.048	CUMPLE	155	1530	0.101	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B66	VG60X40	4116.7	74	1530	0.048	CUMPLE	161	1530	0.105	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B66	VG60X40	4483.3	102	1530	0.067	CUMPLE	161	1530	0.105	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B66	VG60X40	4850	140	1530	0.092	CUMPLE	156	1530	0.102	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B67	VG60X40	150	53	1530	0.035	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.054	0.071	0.756	CUMPLE	0.022	No Message
3	B67	VG60X40	592.5	190	1530	0.124	CUMPLE	697	1530	0.456	CUMPLE	0.052	0.071	0.731	CUMPLE	0.022	No Message
3	B67	VG60X40	1035	190	1530	0.124	CUMPLE	611	1530	0.399	CUMPLE	0.050	0.071	0.706	CUMPLE	0.022	No Message
3	B67	VG60X40	1035	190	1530	0.124	CUMPLE	605	1530	0.395	CUMPLE	0.049	0.071	0.685	CUMPLE	0.021	No Message
3	B67	VG60X40	1380	190	1530	0.124	CUMPLE	527	1530	0.344	CUMPLE	0.047	0.071	0.666	CUMPLE	0.021	No Message
3	B67	VG60X40	1725	190	1530	0.124	CUMPLE	443	1530	0.290	CUMPLE	0.046	0.071	0.646	CUMPLE	0.021	No Message
3	B67	VG60X40	2070	190	1530	0.124	CUMPLE	354	1530	0.231	CUMPLE	0.045	0.071	0.626	CUMPLE	0.021	No Message
3	B67	VG60X40	2070	190	1530	0.124	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.044	0.071	0.618	CUMPLE	0.021	No Message
3	B67	VG60X40	2415	190	1530	0.124	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.045	0.071	0.638	CUMPLE	0.021	No Message
3	B67	VG60X40	2760	190	1530	0.124	CUMPLE	190	1530	0.124	CUMPLE	0.047	0.071	0.657	CUMPLE	0.021	No Message
3	B67	VG60X40	3105	190	1530	0.124	CUMPLE	190	1530	0.124	CUMPLE	0.048	0.071	0.677	CUMPLE	0.021	No Message
3	B67	VG60X40	3105	190	1530	0.124	CUMPLE	190	1530	0.124	CUMPLE	0.050	0.071	0.700	CUMPLE	0.020	No Message
3	B67	VG60X40	3547.5	190	1530	0.124	CUMPLE	190	1530	0.124	CUMPLE	0.052	0.071	0.725	CUMPLE	0.020	No Message
3	B67	VG60X40	3990	310	1530	0.203	CUMPLE	154	1530	0.101	CUMPLE	0.053	0.071	0.750	CUMPLE	0.020	No Message
3	B68	VG60X40	150	0	1530	0.000	CUMPLE	352	1530	0.230	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B68	VG60X40	643.3	90	1530	0.059	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B68	VG60X40	1136.7	90	1530	0.059	CUMPLE	402	1530	0.263	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B68	VG60X40	1136.7	90	1530	0.059	CUMPLE	407	1530	0.266	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B68	VG60X40	1515.6	90	1530	0.059	CUMPLE	411	1530	0.269	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B68	VG60X40	1894.4	90	1530	0.059	CUMPLE	414	1530	0.271	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B68	VG60X40	2273.3	90	1530	0.059	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B68	VG60X40	2273.3	90	1530	0.059	CUMPLE	409	1530	0.267	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B68	VG60X40	2766.7	90	1530	0.059	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B68	VG60X40	3260	0	1530	0.000	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B69	VG60X40	150	450	1530	0.294	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.005	0.071	0.072	CUMPLE	0.020	No Message
3	B69	VG60X40	553.8	301	1530	0.197	CUMPLE	112	1530	0.073	CUMPLE	0.005	0.071	0.072	CUMPLE	0.020	No Message
3	B69	VG60X40	957.5	160	1530	0.105	CUMPLE	112	1530	0.073	CUMPLE	0.005	0.071	0.072	CUMPLE	0.020	No Message
3	B69	VG60X40	957.5	158	1530	0.103	CUMPLE	112	1530	0.073	CUMPLE	0.002	0.071	0.024	CUMPLE	0.023	No Message
3	B69	VG60X40	1436.3	112	1530	0.073	CUMPLE	194	1530	0.127	CUMPLE	0.002	0.071	0.024	CUMPLE	0.023	No Message
3	B69	VG60X40	1915	112	1530	0.073	CUMPLE	289	1530	0.189	CUMPLE	0.002	0.071	0.024	CUMPLE	0.023	No Message
3	B69	VG60X40	1915	112	1530	0.073	CUMPLE	290	1530	0.190	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.024	No Message
3	B69	VG60X40	2393.8	112	1530	0.073	CUMPLE	376	1530	0.246	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.024	No Message
3	B69	VG60X40	2872.5	112	1530	0.073	CUMPLE	466	1530	0.305	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.024	No Message
3	B69	VG60X40	2872.5	112	1530	0.073	CUMPLE	467	1530	0.305	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.025	No Message
3	B69	VG60X40	3351.3	112	1530	0.073	CUMPLE	530	1530	0.346	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.025	No Message
3	B69	VG60X40	3830	112	1530	0.073	CUMPLE	583	1530	0.381	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.025	No Message
3	B69	VG60X40	3830	112	1530	0.073	CUMPLE	516	1530	0.337	CUMPLE	0.010	0.071	0.140	CUMPLE	0.013	No Message
3	B69	VG60X40	4216.7	112	1530	0.073	CUMPLE	572	1530	0.374	CUMPLE	0.010	0.071	0.140	CUMPLE	0.013	No Message
3	B69	VG60X40	4603.3	112	1530	0.073	CUMPLE	620	1530	0.405	CUMPLE	0.010	0.071	0.140	CUMPLE	0.013	No Message
3	B69	VG60X40	4990	112	1530	0.073	CUMPLE	662	1530	0.433	CUMPLE	0.010	0.071	0.140	CUMPLE	0.013	No Message
3	B69	VG60X40	4990	112	1530	0.073	CUMPLE	662	1530	0.433	CUMPLE	0.008	0.071	0.107	CUMPLE	0.015	No Message
3	B69	VG60X40	5376.7	112	1530	0.073	CUMPLE	683	1530	0.446	CUMPLE	0.008	0.071	0.107	CUMPLE	0.015	No Message
3																	

3	B71	VG60X40	3391.6	141	1530	0.092	CUMPLE	419	1530	0.274	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B71	VG60X40	3391.6	141	1530	0.092	CUMPLE	422	1530	0.276	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B71	VG60X40	3793.8	141	1530	0.092	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B71	VG60X40	4196	141	1530	0.092	CUMPLE	397	1530	0.259	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B71	VG60X40	4598.2	141	1530	0.092	CUMPLE	374	1530	0.244	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B71	VG60X40	4598.2	141	1530	0.092	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B71	VG60X40	5000.4	141	1530	0.092	CUMPLE	327	1530	0.214	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B71	VG60X40	5402.6	141	1530	0.092	CUMPLE	271	1530	0.177	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B71	VG60X40	5804.8	141	1530	0.092	CUMPLE	209	1530	0.137	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B71	VG60X40	5804.8	141	1530	0.092	CUMPLE	202	1530	0.132	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B71	VG60X40	6207	141	1530	0.092	CUMPLE	141	1530	0.092	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B71	VG60X40	6609.2	141	1530	0.092	CUMPLE	141	1530	0.092	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B71	VG60X40	7011.4	167	1530	0.109	CUMPLE	141	1530	0.092	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B71	VG60X40	7011.4	172	1530	0.112	CUMPLE	141	1530	0.092	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B71	VG60X40	7363.6	294	1530	0.192	CUMPLE	141	1530	0.092	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B71	VG60X40	7715.8	428	1530	0.280	CUMPLE	141	1530	0.092	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B71	VG60X40	8068	570	1530	0.373	CUMPLE	283	1530	0.185	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B72	VG60X40	150	130	1530	0.085	CUMPLE	672	1530	0.439	CUMPLE	0.060	0.071	0.844	CUMPLE	0.034	No Message
3	B72	VG60X40	600.3	193	1530	0.126	CUMPLE	616	1530	0.403	CUMPLE	0.058	0.071	0.818	CUMPLE	0.034	No Message
3	B72	VG60X40	1050.7	193	1530	0.126	CUMPLE	550	1530	0.359	CUMPLE	0.056	0.071	0.793	CUMPLE	0.034	No Message
3	B72	VG60X40	1050.7	193	1530	0.126	CUMPLE	542	1530	0.354	CUMPLE	0.056	0.071	0.790	CUMPLE	0.035	No Message
3	B72	VG60X40	1400.9	193	1530	0.126	CUMPLE	482	1530	0.315	CUMPLE	0.055	0.071	0.770	CUMPLE	0.035	No Message
3	B72	VG60X40	1751.1	193	1530	0.126	CUMPLE	417	1530	0.273	CUMPLE	0.053	0.071	0.750	CUMPLE	0.035	No Message
3	B72	VG60X40	2101.4	193	1530	0.126	CUMPLE	346	1530	0.226	CUMPLE	0.052	0.071	0.730	CUMPLE	0.035	No Message
3	B72	VG60X40	2101.4	193	1530	0.126	CUMPLE	339	1530	0.222	CUMPLE	0.049	0.071	0.685	CUMPLE	0.036	No Message
3	B72	VG60X40	2451.6	193	1530	0.126	CUMPLE	249	1530	0.163	CUMPLE	0.047	0.071	0.665	CUMPLE	0.036	No Message
3	B72	VG60X40	2801.8	193	1530	0.126	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.046	0.071	0.645	CUMPLE	0.036	No Message
3	B72	VG60X40	3152	193	1530	0.126	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.046	0.071	0.644	CUMPLE	0.036	No Message
3	B72	VG60X40	3152	193	1530	0.126	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.050	0.071	0.700	CUMPLE	0.035	No Message
3	B72	VG60X40	3502.3	193	1530	0.126	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.051	0.071	0.720	CUMPLE	0.035	No Message
3	B72	VG60X40	3852.5	210	1530	0.137	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.053	0.071	0.740	CUMPLE	0.035	No Message
3	B72	VG60X40	4202.7	343	1530	0.224	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.054	0.071	0.760	CUMPLE	0.035	No Message
3	B72	VG60X40	4202.7	351	1530	0.229	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.059	0.071	0.828	CUMPLE	0.033	No Message
3	B72	VG60X40	4653.1	562	1530	0.367	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.061	0.071	0.854	CUMPLE	0.033	No Message
3	B72	VG60X40	5103.4	720	1530	0.471	CUMPLE	389	1530	0.254	CUMPLE	0.063	0.071	0.879	CUMPLE	0.033	No Message
3	B15	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	716	1530	0.468	CUMPLE	0.082	0.071	1.150	REFORZAR	0.016	No Message
3	B15	VG60X40	339.3	400	1530	0.261	CUMPLE	656	1530	0.429	CUMPLE	0.081	0.071	1.131	REFORZAR	0.016	No Message
3	B15	VG60X40	678.7	400	1530	0.261	CUMPLE	592	1530	0.387	CUMPLE	0.079	0.071	1.112	REFORZAR	0.016	No Message
3	B15	VG60X40	1018	400	1530	0.261	CUMPLE	568	1530	0.371	CUMPLE	0.078	0.071	1.092	REFORZAR	0.016	No Message
3	B15	VG60X40	1018	400	1530	0.261	CUMPLE	564	1530	0.369	CUMPLE	0.075	0.071	1.048	REFORZAR	0.016	No Message
3	B15	VG60X40	1357.3	400	1530	0.261	CUMPLE	526	1530	0.344	CUMPLE	0.073	0.071	1.029	REFORZAR	0.016	No Message
3	B15	VG60X40	1696.7	400	1530	0.261	CUMPLE	485	1530	0.317	CUMPLE	0.072	0.071	1.009	REFORZAR	0.016	No Message
3	B15	VG60X40	2036	400	1530	0.261	CUMPLE	438	1530	0.286	CUMPLE	0.071	0.071	0.990	CUMPLE	0.016	No Message
3	B15	VG60X40	2036	400	1530	0.261	CUMPLE	428	1530	0.280	CUMPLE	0.066	0.071	0.927	CUMPLE	0.017	No Message
3	B15	VG60X40	2375.3	400	1530	0.261	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.065	0.071	0.907	CUMPLE	0.017	No Message
3	B15	VG60X40	2714.7	400	1530	0.261	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.064	0.071	0.901	CUMPLE	0.017	No Message
3	B15	VG60X40	3054	496	1530	0.324	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.066	0.071	0.921	CUMPLE	0.017	No Message
3	B15	VG60X40	3054	525	1530	0.343	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.070	0.071	0.986	CUMPLE	0.017	No Message
3	B15	VG60X40	3393.3	714	1530	0.467	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.072	0.071	1.005	REFORZAR	0.017	No Message
3	B15	VG60X40	3732.7	720	1530	0.471	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.073	0.071	1.025	REFORZAR	0.017	No Message
3	B15	VG60X40	4072	837	1530	0.547	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.074	0.071	1.044	REFORZAR	0.017	No Message
3	B15	VG60X40	4072	861	1530	0.563	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.075	0.071	1.057	REFORZAR	0.017	No Message
3	B15	VG60X40	4468.5	1050	1530	0.686	CUMPLE	400	1530	0.261	CUMPLE	0.077	0.071	1.080	REFORZAR	0.017	No Message
3	B15	VG60X40	4865	1250	1530	0.817	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.079	0.071	1.102	REFORZAR	0.017	No Message
3	B26	VG60X40	0	207	1530	0.135	CUMPLE	103	1530	0.067	CUMPLE	0.042	0.071	0.583	CUMPLE	0.022	No Message
3	B26	VG60X40	339.3	194	1530	0.127	CUMPLE	194	1530	0.127	CUMPLE	0.040	0.071	0.564	CUMPLE	0.022	No Message
3	B26	VG60X40	678.7	194	1530	0.127	CUMPLE	194	1530	0.127	CUMPLE	0.039	0.071	0.545	CUMPLE	0.022	No Message
3	B26	VG60X40	1018	194	1530	0.127	CUMPLE	194	1530	0.127	CUMPLE	0.037	0.071	0.525	CUMPLE	0.022	No Message
3	B26	VG60X40	1018	194	1530	0.127	CUMPLE	194	1530	0.127	CUMPLE	0.036	0.071	0.500	CUMPLE	0.023	No Message
3	B26	VG60X40	1357.3	194	1530	0.127	CUMPLE	194	1530	0.127	CUMPLE	0.034	0.071	0.481	CUMPLE	0.023	No Message
3	B26	VG60X40	1696.7	194	1530	0.127	CUMPLE	194	1530	0.127	CUMPLE	0.033	0.071	0.462	CUMPLE	0.023	No Message
3	B26	VG60X40	2036	194	1530	0.127	CUMPLE	249	1530	0.163	CUMPLE	0.032	0.071	0.443	CUMPLE	0.023	No Message
3	B26	VG60X40	2036	194	1530	0.127	CUMPLE	257	1530	0.168	CUMPLE	0.029	0.071	0.406	CUMPLE	0.024	No Message
3	B26	VG60X40	2375.3	194	1530	0.127	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.028	0.071	0.387	CUMPLE	0.024	No Message
3	B26	VG60X40	2714.7	194	1530	0.127	CUMPLE	341	1530	0.223	CUMPLE	0.028	0.071	0.398	CUMPLE	0.024	No Message
3	B26	VG60X40	3054	247	1530	0.161	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.030	0.071	0.418	CUMPLE	0.024	No Message
3	B26	VG60X40	3054	258	1530	0.169	CUMPLE	379	1530	0.248	CUMPLE	0.033	0.071	0.456	CUMPLE	0.025	No Message
3	B26	VG60X40	3393.3	330	1530	0.216	CUMPLE	399	1530	0.261	CUMPLE	0.034	0.071	0.475	CUMPLE	0.025	No Message
3	B26	VG60X40	3732.7	406	1530	0.265	CUMPLE	414	1530	0.271	CUMPLE	0.035	0.071	0.495	CUMPLE	0.025	No Message
3	B26	VG60X40	4072	501	1530	0.327	CUMPLE	439	1530	0.287	CUMPLE	0.037	0.071	0.514	CUMPLE	0.025	No Message
3	B26	VG60X40	4072	520	1530	0.340	CUMPLE	442	1530	0.289	CUMPLE	0.039	0.071	0.543	CUMPLE	0.026	No Message
3	B26	VG60X40	4468.5	651	1530	0.425	CUMPLE	463	1530	0.303	CUMPLE	0.040	0.071	0.566	CUMPLE	0.026	No Message
3	B26	VG60X40	4865	720	1530	0.471	CUMPLE	478	1530	0.312	CUMPLE	0.042	0.071	0.589	CUMPLE	0.026	No Message
3	B82	VG60X40	0	259	1530	0.169	CUMPLE	129	1530	0.084	CUMPLE	0.040	0.071	0.560	CUMPLE	0.000	No Message
3	B82	VG60X40	486.3	141	1530	0.092	CUMPLE	71	1530	0.046	CUMPLE	0.037	0.071	0.525	CUMPLE	0.000	No Message
3	B82	VG60X40	972.5	71	1530	0.046	CUMPLE	71	1530	0.046	CUMPLE	0.034	0.071	0.476	CUMPLE	0.000	No Message
3	B82	VG60X40	972.5	71	1530	0.046	CUMPLE	71	1530	0.046	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B82	VG60X40	1458.8	71	1530	0.046	CUMPLE	151	1530								

3	B86	VG60X40	421.4	832	1530	0.544	CUMPLE	545	1530	0.356	CUMPLE	0.065	0.071	0.913	CUMPLE	0.029	No Message
3	B86	VG60X40	805.3	720	1530	0.471	CUMPLE	506	1530	0.331	CUMPLE	0.064	0.071	0.891	CUMPLE	0.029	No Message
3	B86	VG60X40	1189.2	648	1530	0.424	CUMPLE	490	1530	0.320	CUMPLE	0.062	0.071	0.869	CUMPLE	0.029	No Message
3	B86	VG60X40	1189.2	636	1530	0.416	CUMPLE	497	1530	0.325	CUMPLE	0.055	0.071	0.771	CUMPLE	0.017	No Message
3	B86	VG60X40	1585.6	450	1530	0.294	CUMPLE	460	1530	0.301	CUMPLE	0.053	0.071	0.749	CUMPLE	0.017	No Message
3	B86	VG60X40	1981.9	303	1530	0.198	CUMPLE	447	1530	0.292	CUMPLE	0.052	0.071	0.726	CUMPLE	0.017	No Message
3	B86	VG60X40	2378.3	270	1530	0.176	CUMPLE	428	1530	0.280	CUMPLE	0.050	0.071	0.703	CUMPLE	0.017	No Message
3	B86	VG60X40	2378.3	270	1530	0.176	CUMPLE	440	1530	0.288	CUMPLE	0.041	0.071	0.574	CUMPLE	0.000	No Message
3	B86	VG60X40	2774.7	270	1530	0.176	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.039	0.071	0.551	CUMPLE	0.000	No Message
3	B86	VG60X40	3171.1	270	1530	0.176	CUMPLE	304	1530	0.199	CUMPLE	0.038	0.071	0.529	CUMPLE	0.000	No Message
3	B86	VG60X40	3567.5	270	1530	0.176	CUMPLE	270	1530	0.176	CUMPLE	0.036	0.071	0.506	CUMPLE	0.000	No Message
3	B86	VG60X40	3567.5	270	1530	0.176	CUMPLE	270	1530	0.176	CUMPLE	0.041	0.071	0.573	CUMPLE	0.000	No Message
3	B86	VG60X40	3963.9	270	1530	0.176	CUMPLE	301	1530	0.197	CUMPLE	0.042	0.071	0.595	CUMPLE	0.000	No Message
3	B86	VG60X40	4360.3	270	1530	0.176	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.044	0.071	0.618	CUMPLE	0.000	No Message
3	B86	VG60X40	4756.7	270	1530	0.176	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.046	0.071	0.640	CUMPLE	0.000	No Message
3	B86	VG60X40	4756.7	270	1530	0.176	CUMPLE	413	1530	0.270	CUMPLE	0.049	0.071	0.689	CUMPLE	0.000	No Message
3	B86	VG60X40	5153	307	1530	0.201	CUMPLE	444	1530	0.290	CUMPLE	0.051	0.071	0.711	CUMPLE	0.000	No Message
3	B86	VG60X40	5549.4	438	1530	0.286	CUMPLE	467	1530	0.305	CUMPLE	0.052	0.071	0.734	CUMPLE	0.000	No Message
3	B86	VG60X40	5945.8	592	1530	0.387	CUMPLE	500	1530	0.327	CUMPLE	0.054	0.071	0.756	CUMPLE	0.000	No Message
3	B86	VG60X40	5945.8	581	1530	0.380	CUMPLE	507	1530	0.331	CUMPLE	0.060	0.071	0.841	CUMPLE	0.022	No Message
3	B86	VG60X40	6326.1	720	1530	0.471	CUMPLE	538	1530	0.352	CUMPLE	0.061	0.071	0.862	CUMPLE	0.022	No Message
3	B86	VG60X40	6706.4	746	1530	0.488	CUMPLE	564	1530	0.369	CUMPLE	0.063	0.071	0.884	CUMPLE	0.022	No Message
3	B14	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	334	1530	0.218	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B14	VG60X40	416.7	353	1530	0.231	CUMPLE	366	1530	0.239	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B14	VG60X40	833.3	353	1530	0.231	CUMPLE	391	1530	0.256	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B14	VG60X40	1250	353	1530	0.231	CUMPLE	408	1530	0.267	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B14	VG60X40	1250	353	1530	0.231	CUMPLE	408	1530	0.267	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B14	VG60X40	1666.7	353	1530	0.231	CUMPLE	407	1530	0.266	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B14	VG60X40	2083.3	353	1530	0.231	CUMPLE	408	1530	0.267	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B14	VG60X40	2500	353	1530	0.231	CUMPLE	428	1530	0.280	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B14	VG60X40	2500	353	1530	0.231	CUMPLE	429	1530	0.280	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B14	VG60X40	2916.7	353	1530	0.231	CUMPLE	434	1530	0.284	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B14	VG60X40	3333.3	353	1530	0.231	CUMPLE	431	1530	0.282	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B14	VG60X40	3750	353	1530	0.231	CUMPLE	421	1530	0.275	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B14	VG60X40	3750	353	1530	0.231	CUMPLE	419	1530	0.274	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B14	VG60X40	4166.7	353	1530	0.231	CUMPLE	394	1530	0.258	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B14	VG60X40	4583.3	353	1530	0.231	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B14	VG60X40	5000	353	1530	0.231	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B14	VG60X40	5000	353	1530	0.231	CUMPLE	422	1530	0.276	CUMPLE	0.037	0.071	0.515	CUMPLE	0.038	No Message
3	B14	VG60X40	5452.5	668	1530	0.437	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.038	0.071	0.539	CUMPLE	0.038	No Message
3	B14	VG60X40	5905	830	1530	0.542	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.040	0.071	0.563	CUMPLE	0.038	No Message
3	B14	VG60X40	5905	878	1530	0.574	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.041	0.071	0.570	CUMPLE	0.039	No Message
3	B14	VG60X40	6185	1095	1530	0.716	CUMPLE	713	1530	0.466	CUMPLE	0.042	0.071	0.584	CUMPLE	0.039	No Message
3	B90	VG60X40	150	476	1530	0.311	CUMPLE	236	1530	0.154	CUMPLE	0.010	0.071	0.145	CUMPLE	0.012	No Message
3	B90	VG60X40	637.5	321	1530	0.210	CUMPLE	118	1530	0.077	CUMPLE	0.010	0.071	0.145	CUMPLE	0.012	No Message
3	B90	VG60X40	1125	202	1530	0.132	CUMPLE	118	1530	0.077	CUMPLE	0.010	0.071	0.145	CUMPLE	0.012	No Message
3	B90	VG60X40	1125	190	1530	0.124	CUMPLE	118	1530	0.077	CUMPLE	0.011	0.071	0.148	CUMPLE	0.012	No Message
3	B90	VG60X40	1500	118	1530	0.077	CUMPLE	118	1530	0.077	CUMPLE	0.011	0.071	0.148	CUMPLE	0.012	No Message
3	B90	VG60X40	1875	118	1530	0.077	CUMPLE	118	1530	0.077	CUMPLE	0.011	0.071	0.148	CUMPLE	0.012	No Message
3	B90	VG60X40	2250	118	1530	0.077	CUMPLE	137	1530	0.090	CUMPLE	0.011	0.071	0.148	CUMPLE	0.012	No Message
3	B90	VG60X40	2250	118	1530	0.077	CUMPLE	142	1530	0.093	CUMPLE	0.010	0.071	0.147	CUMPLE	0.012	No Message
3	B90	VG60X40	2625	118	1530	0.077	CUMPLE	196	1530	0.128	CUMPLE	0.010	0.071	0.147	CUMPLE	0.012	No Message
3	B90	VG60X40	3000	118	1530	0.077	CUMPLE	243	1530	0.159	CUMPLE	0.010	0.071	0.147	CUMPLE	0.012	No Message
3	B90	VG60X40	3375	118	1530	0.077	CUMPLE	285	1530	0.186	CUMPLE	0.010	0.071	0.147	CUMPLE	0.012	No Message
3	B90	VG60X40	3375	118	1530	0.077	CUMPLE	289	1530	0.189	CUMPLE	0.010	0.071	0.144	CUMPLE	0.013	No Message
3	B90	VG60X40	3750	118	1530	0.077	CUMPLE	318	1530	0.208	CUMPLE	0.010	0.071	0.144	CUMPLE	0.013	No Message
3	B90	VG60X40	4125	118	1530	0.077	CUMPLE	343	1530	0.224	CUMPLE	0.010	0.071	0.144	CUMPLE	0.013	No Message
3	B90	VG60X40	4500	118	1530	0.077	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.010	0.071	0.144	CUMPLE	0.013	No Message
3	B90	VG60X40	4500	118	1530	0.077	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.010	0.071	0.143	CUMPLE	0.013	No Message
3	B90	VG60X40	4875	118	1530	0.077	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.010	0.071	0.143	CUMPLE	0.013	No Message
3	B90	VG60X40	5250	118	1530	0.077	CUMPLE	359	1530	0.235	CUMPLE	0.010	0.071	0.143	CUMPLE	0.013	No Message
3	B90	VG60X40	5625	118	1530	0.077	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.010	0.071	0.143	CUMPLE	0.013	No Message
3	B90	VG60X40	5625	118	1530	0.077	CUMPLE	344	1530	0.225	CUMPLE	0.010	0.071	0.147	CUMPLE	0.013	No Message
3	B90	VG60X40	6000	118	1530	0.077	CUMPLE	318	1530	0.208	CUMPLE	0.010	0.071	0.147	CUMPLE	0.013	No Message
3	B90	VG60X40	6375	118	1530	0.077	CUMPLE	286	1530	0.187	CUMPLE	0.010	0.071	0.147	CUMPLE	0.013	No Message
3	B90	VG60X40	6750	0	1530	0.000	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.010	0.071	0.147	CUMPLE	0.013	No Message
3	B92	VG60X40	0	245	1530	0.160	CUMPLE	122	1530	0.080	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B92	VG60X40	339.3	185	1530	0.121	CUMPLE	101	1530	0.066	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B92	VG60X40	678.7	141	1530	0.092	CUMPLE	101	1530	0.066	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B92	VG60X40	1018	103	1530	0.067	CUMPLE	101	1530	0.066	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B92	VG60X40	1018	102	1530	0.067	CUMPLE	101	1530	0.066	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.011	No Message
3	B92	VG60X40	1357.3	101	1530	0.066	CUMPLE	101	1530	0.066	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.011	No Message
3	B92	VG60X40	1696.7	101	1530	0.066	CUMPLE	101	1530	0.066	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.011	No Message
3	B92	VG60X40	2036	101	1530	0.066	CUMPLE	101	1530	0.066	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.011	No Message
3	B92	VG60X40	2036	101	1530	0.066	CUMPLE	101	1530	0.066	CUMPLE	0.021	0.071	0.293	CUMPLE	0.015	No Message
3	B92	VG60X40	2375.3	101	1530	0.066	CUMPLE	101	1530	0.066	CUMPLE	0.020	0.071	0.278	CUMPLE	0.015	No Message
3	B92	VG60X40	2714.7	101	1530	0.066	CUMPLE	101	1530	0.066	CUMPLE	0.019	0.071	0.264	CUMPLE	0.015	No Message
3	B92	VG60X40	3054	101	1530	0.066	CUMPLE	101	1530	0.066	CUMPLE	0.018	0.071	0.249	C		

3	B95	VG60X40	2435	60	1530	0.039	CUMPLE	192	1530	0.125	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B95	VG60X40	2435	60	1530	0.039	CUMPLE	192	1530	0.125	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B95	VG60X40	2840.8	60	1530	0.039	CUMPLE	189	1530	0.124	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B95	VG60X40	3246.7	60	1530	0.039	CUMPLE	180	1530	0.118	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B95	VG60X40	3652.5	60	1530	0.039	CUMPLE	162	1530	0.106	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B95	VG60X40	3652.5	60	1530	0.039	CUMPLE	162	1530	0.106	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B95	VG60X40	4058.3	60	1530	0.039	CUMPLE	109	1530	0.071	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B95	VG60X40	4464.2	60	1530	0.039	CUMPLE	60	1530	0.039	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B95	VG60X40	4870	43	1530	0.028	CUMPLE	21	1530	0.014	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B96	VG60X40	625	595	1530	0.389	CUMPLE	295	1530	0.193	CUMPLE	0.024	0.071	0.339	CUMPLE	0.046	No Message
3	B96	VG60X40	937.5	422	1530	0.276	CUMPLE	252	1530	0.165	CUMPLE	0.023	0.071	0.317	CUMPLE	0.046	No Message
3	B96	VG60X40	1250	258	1530	0.169	CUMPLE	252	1530	0.165	CUMPLE	0.021	0.071	0.295	CUMPLE	0.046	No Message
3	B96	VG60X40	1250	258	1530	0.169	CUMPLE	252	1530	0.165	CUMPLE	0.005	0.071	0.072	CUMPLE	0.022	No Message
3	B96	VG60X40	1666.7	252	1530	0.165	CUMPLE	252	1530	0.165	CUMPLE	0.005	0.071	0.072	CUMPLE	0.022	No Message
3	B96	VG60X40	2083.3	252	1530	0.165	CUMPLE	252	1530	0.165	CUMPLE	0.006	0.071	0.086	CUMPLE	0.022	No Message
3	B96	VG60X40	2500	252	1530	0.165	CUMPLE	252	1530	0.165	CUMPLE	0.019	0.071	0.269	CUMPLE	0.022	No Message
3	B96	VG60X40	2500	252	1530	0.165	CUMPLE	252	1530	0.165	CUMPLE	0.008	0.071	0.113	CUMPLE	0.022	No Message
3	B96	VG60X40	2916.7	252	1530	0.165	CUMPLE	252	1530	0.165	CUMPLE	0.008	0.071	0.113	CUMPLE	0.022	No Message
3	B96	VG60X40	3333.3	252	1530	0.165	CUMPLE	252	1530	0.165	CUMPLE	0.008	0.071	0.113	CUMPLE	0.022	No Message
3	B96	VG60X40	3750	294	1530	0.192	CUMPLE	252	1530	0.165	CUMPLE	0.008	0.071	0.113	CUMPLE	0.022	No Message
3	B96	VG60X40	3750	294	1530	0.192	CUMPLE	252	1530	0.165	CUMPLE	0.026	0.071	0.364	CUMPLE	0.020	No Message
3	B96	VG60X40	4166.7	528	1530	0.345	CUMPLE	252	1530	0.165	CUMPLE	0.028	0.071	0.394	CUMPLE	0.020	No Message
3	B96	VG60X40	4583.3	720	1530	0.471	CUMPLE	252	1530	0.165	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.020	No Message
3	B96	VG60X40	5000	774	1530	0.506	CUMPLE	508	1530	0.332	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.020	No Message
3	B97	VG60X40	0	1047	1530	0.684	CUMPLE	683	1530	0.446	CUMPLE	0.044	0.071	0.624	CUMPLE	0.021	No Message
3	B97	VG60X40	478.8	720	1530	0.471	CUMPLE	338	1530	0.221	CUMPLE	0.043	0.071	0.603	CUMPLE	0.021	No Message
3	B97	VG60X40	957.5	428	1530	0.280	CUMPLE	338	1530	0.221	CUMPLE	0.042	0.071	0.583	CUMPLE	0.021	No Message
3	B97	VG60X40	957.5	427	1530	0.279	CUMPLE	338	1530	0.221	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
3	B97	VG60X40	1436.3	338	1530	0.221	CUMPLE	338	1530	0.221	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
3	B97	VG60X40	1915	338	1530	0.221	CUMPLE	439	1530	0.287	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
3	B97	VG60X40	1915	338	1530	0.221	CUMPLE	439	1530	0.287	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
3	B97	VG60X40	2393.8	338	1530	0.221	CUMPLE	527	1530	0.344	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
3	B97	VG60X40	2872.5	338	1530	0.221	CUMPLE	667	1530	0.436	CUMPLE	0.034	0.071	0.475	CUMPLE	0.016	No Message
3	B97	VG60X40	2872.5	338	1530	0.221	CUMPLE	668	1530	0.437	CUMPLE	0.041	0.071	0.577	CUMPLE	0.017	No Message
3	B97	VG60X40	3351.3	338	1530	0.221	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.043	0.071	0.598	CUMPLE	0.017	No Message
3	B97	VG60X40	3830	0	1530	0.000	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.044	0.071	0.618	CUMPLE	0.017	No Message
3	B98	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B98	VG60X40	339.3	342	1530	0.224	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B98	VG60X40	678.7	342	1530	0.224	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B98	VG60X40	1018	342	1530	0.224	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B98	VG60X40	1018	342	1530	0.224	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B98	VG60X40	1357.3	342	1530	0.224	CUMPLE	718	1530	0.469	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B98	VG60X40	1696.7	342	1530	0.224	CUMPLE	670	1530	0.438	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B98	VG60X40	2036	342	1530	0.224	CUMPLE	630	1530	0.412	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B98	VG60X40	2036	342	1530	0.224	CUMPLE	630	1530	0.412	CUMPLE	0.010	0.071	0.143	CUMPLE	0.014	No Message
3	B98	VG60X40	2375.3	342	1530	0.224	CUMPLE	531	1530	0.347	CUMPLE	0.010	0.071	0.143	CUMPLE	0.014	No Message
3	B98	VG60X40	2714.7	342	1530	0.224	CUMPLE	428	1530	0.280	CUMPLE	0.010	0.071	0.143	CUMPLE	0.014	No Message
3	B98	VG60X40	3054	342	1530	0.224	CUMPLE	342	1530	0.224	CUMPLE	0.010	0.071	0.143	CUMPLE	0.014	No Message
3	B98	VG60X40	3054	342	1530	0.224	CUMPLE	342	1530	0.224	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.023	No Message
3	B98	VG60X40	3393.3	454	1530	0.297	CUMPLE	342	1530	0.224	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.023	No Message
3	B98	VG60X40	3732.7	719	1530	0.470	CUMPLE	342	1530	0.224	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.023	No Message
3	B98	VG60X40	4072	746	1530	0.488	CUMPLE	342	1530	0.224	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.023	No Message
3	B98	VG60X40	4072	747	1530	0.488	CUMPLE	342	1530	0.224	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.042	No Message
3	B98	VG60X40	4465	1062	1530	0.694	CUMPLE	692	1530	0.452	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.042	No Message
3	B99	VG60X40	0	136	1530	0.089	CUMPLE	281	1530	0.184	CUMPLE	0.021	0.071	0.290	CUMPLE	0.026	No Message
3	B99	VG60X40	345	87	1530	0.057	CUMPLE	306	1530	0.200	CUMPLE	0.020	0.071	0.276	CUMPLE	0.026	No Message
3	B99	VG60X40	690	70	1530	0.046	CUMPLE	325	1530	0.212	CUMPLE	0.019	0.071	0.261	CUMPLE	0.026	No Message
3	B99	VG60X40	1035	70	1530	0.046	CUMPLE	339	1530	0.222	CUMPLE	0.018	0.071	0.246	CUMPLE	0.026	No Message
3	B99	VG60X40	1035	70	1530	0.046	CUMPLE	340	1530	0.222	CUMPLE	0.016	0.071	0.226	CUMPLE	0.026	No Message
3	B99	VG60X40	1380	70	1530	0.046	CUMPLE	338	1530	0.221	CUMPLE	0.015	0.071	0.212	CUMPLE	0.026	No Message
3	B99	VG60X40	1725	70	1530	0.046	CUMPLE	330	1530	0.216	CUMPLE	0.014	0.071	0.197	CUMPLE	0.026	No Message
3	B99	VG60X40	2070	70	1530	0.046	CUMPLE	317	1530	0.207	CUMPLE	0.013	0.071	0.182	CUMPLE	0.026	No Message
3	B99	VG60X40	2070	70	1530	0.046	CUMPLE	313	1530	0.205	CUMPLE	0.013	0.071	0.181	CUMPLE	0.026	No Message
3	B99	VG60X40	2415	70	1530	0.046	CUMPLE	282	1530	0.184	CUMPLE	0.014	0.071	0.196	CUMPLE	0.026	No Message
3	B99	VG60X40	2760	70	1530	0.046	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.015	0.071	0.211	CUMPLE	0.026	No Message
3	B99	VG60X40	3105	70	1530	0.046	CUMPLE	211	1530	0.138	CUMPLE	0.016	0.071	0.225	CUMPLE	0.026	No Message
3	B99	VG60X40	3105	70	1530	0.046	CUMPLE	206	1530	0.135	CUMPLE	0.018	0.071	0.246	CUMPLE	0.026	No Message
3	B99	VG60X40	3450	70	1530	0.046	CUMPLE	167	1530	0.109	CUMPLE	0.019	0.071	0.261	CUMPLE	0.026	No Message
3	B99	VG60X40	3795	70	1530	0.046	CUMPLE	140	1530	0.092	CUMPLE	0.020	0.071	0.275	CUMPLE	0.026	No Message
3	B99	VG60X40	4140	22	1530	0.014	CUMPLE	109	1530	0.071	CUMPLE	0.021	0.071	0.290	CUMPLE	0.026	No Message
3	B100	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	197	1530	0.129	CUMPLE	0.045	0.071	0.627	CUMPLE	0.017	No Message
3	B100	VG60X40	370.8	172	1530	0.112	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.043	0.071	0.606	CUMPLE	0.017	No Message
3	B100	VG60X40	741.7	172	1530	0.112	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.042	0.071	0.585	CUMPLE	0.017	No Message
3	B100	VG60X40	1112.5	172	1530	0.112	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.040	0.071	0.564	CUMPLE	0.017	No Message
3	B100	VG60X40	1112.5	172	1530	0.112	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.039	0.071	0.547	CUMPLE	0.017	No Message
3	B100	VG60X40	1483.3	172	1530	0.112	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.037	0.071	0.526	CUMPLE	0.017	No Message
3	B100	VG60X40	1854.2	172	1530	0.112	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.036	0.071	0.505	CUMPLE	0.017	No Message
3	B100	VG60X40	2225	172	1530	0.112	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.034	0.071	0.484	CUMPLE	0.017	No Message
3																	

3	B103	VG60X40	2872.5	213	1530	0.139	CUMPLE	140	1530	0.092	CUMPLE	0.039	0.071	0.544	CUMPLE	0.023	No Message
3	B103	VG60X40	3351.3	253	1530	0.165	CUMPLE	140	1530	0.092	CUMPLE	0.041	0.071	0.571	CUMPLE	0.023	No Message
3	B103	VG60X40	3830	305	1530	0.199	CUMPLE	152	1530	0.099	CUMPLE	0.043	0.071	0.598	CUMPLE	0.023	No Message
3	B105	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	88	1530	0.058	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B105	VG60X40	484.6	180	1530	0.118	CUMPLE	236	1530	0.154	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B105	VG60X40	969.2	180	1530	0.118	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B105	VG60X40	969.2	180	1530	0.118	CUMPLE	426	1530	0.278	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B105	VG60X40	1393.6	180	1530	0.118	CUMPLE	492	1530	0.322	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B105	VG60X40	1393.6	180	1530	0.118	CUMPLE	539	1530	0.352	CUMPLE	0.009	0.071	0.121	CUMPLE	0.012	No Message
3	B105	VG60X40	1802.3	180	1530	0.118	CUMPLE	580	1530	0.379	CUMPLE	0.009	0.071	0.121	CUMPLE	0.012	No Message
3	B105	VG60X40	1802.3	180	1530	0.118	CUMPLE	632	1530	0.413	CUMPLE	0.009	0.071	0.128	CUMPLE	0.012	No Message
3	B105	VG60X40	1938.5	180	1530	0.118	CUMPLE	634	1530	0.414	CUMPLE	0.009	0.071	0.128	CUMPLE	0.012	No Message
3	B105	VG60X40	1938.5	180	1530	0.118	CUMPLE	658	1530	0.430	CUMPLE	0.011	0.071	0.148	CUMPLE	0.013	No Message
3	B105	VG60X40	2286.9	180	1530	0.118	CUMPLE	707	1530	0.462	CUMPLE	0.011	0.071	0.148	CUMPLE	0.013	No Message
3	B105	VG60X40	2635.3	180	1530	0.118	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.011	0.071	0.148	CUMPLE	0.013	No Message
3	B105	VG60X40	2635.3	180	1530	0.118	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.009	0.071	0.132	CUMPLE	0.013	No Message
3	B105	VG60X40	2907.7	180	1530	0.118	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.009	0.071	0.132	CUMPLE	0.013	No Message
3	B105	VG60X40	2907.7	180	1530	0.118	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.011	0.071	0.150	CUMPLE	0.014	No Message
3	B105	VG60X40	3392.3	180	1530	0.118	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.011	0.071	0.150	CUMPLE	0.014	No Message
3	B105	VG60X40	3877	180	1530	0.118	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.011	0.071	0.150	CUMPLE	0.014	No Message
3	B105	VG60X40	3877	180	1530	0.118	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.042	No Message
3	B105	VG60X40	4252	180	1530	0.118	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.042	No Message
3	B105	VG60X40	4627	180	1530	0.118	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.042	No Message
3	B105	VG60X40	5002	180	1530	0.118	CUMPLE	652	1530	0.426	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.042	No Message
3	B105	VG60X40	5002	180	1530	0.118	CUMPLE	652	1530	0.426	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.039	No Message
3	B105	VG60X40	5377	180	1530	0.118	CUMPLE	537	1530	0.351	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.039	No Message
3	B105	VG60X40	5752	180	1530	0.118	CUMPLE	417	1530	0.273	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.039	No Message
3	B105	VG60X40	6127	180	1530	0.118	CUMPLE	304	1530	0.199	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.039	No Message
3	B105	VG60X40	6127	180	1530	0.118	CUMPLE	304	1530	0.199	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.029	No Message
3	B105	VG60X40	6502	180	1530	0.118	CUMPLE	180	1530	0.118	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.029	No Message
3	B105	VG60X40	6877	180	1530	0.118	CUMPLE	180	1530	0.118	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.029	No Message
3	B105	VG60X40	7252	247	1530	0.161	CUMPLE	180	1530	0.118	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.029	No Message
3	B105	VG60X40	7252	247	1530	0.161	CUMPLE	180	1530	0.118	CUMPLE	0.009	0.071	0.125	CUMPLE	0.015	No Message
3	B105	VG60X40	7627	400	1530	0.261	CUMPLE	180	1530	0.118	CUMPLE	0.009	0.071	0.125	CUMPLE	0.015	No Message
3	B105	VG60X40	8002	561	1530	0.367	CUMPLE	180	1530	0.118	CUMPLE	0.009	0.071	0.125	CUMPLE	0.015	No Message
3	B105	VG60X40	8377	720	1530	0.471	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.015	No Message
3	B106	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.045	0.071	0.633	CUMPLE	0.027	No Message
3	B106	VG60X40	452.5	114	1530	0.075	CUMPLE	411	1530	0.269	CUMPLE	0.043	0.071	0.607	CUMPLE	0.027	No Message
3	B106	VG60X40	905	114	1530	0.075	CUMPLE	437	1530	0.286	CUMPLE	0.042	0.071	0.583	CUMPLE	0.027	No Message
3	B106	VG60X40	905	114	1530	0.075	CUMPLE	440	1530	0.288	CUMPLE	0.042	0.071	0.587	CUMPLE	0.027	No Message
3	B106	VG60X40	1357.5	114	1530	0.075	CUMPLE	454	1530	0.297	CUMPLE	0.044	0.071	0.612	CUMPLE	0.027	No Message
3	B106	VG60X40	1810	0	1530	0.000	CUMPLE	461	1530	0.301	CUMPLE	0.045	0.071	0.638	CUMPLE	0.027	No Message
3	B107	VG60X40	0	245	1530	0.160	CUMPLE	122	1530	0.080	CUMPLE	0.035	0.071	0.492	CUMPLE	0.031	No Message
3	B107	VG60X40	416.7	140	1530	0.092	CUMPLE	113	1530	0.074	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.031	No Message
3	B107	VG60X40	833.3	113	1530	0.074	CUMPLE	113	1530	0.074	CUMPLE	0.032	0.071	0.445	CUMPLE	0.031	No Message
3	B107	VG60X40	1250	113	1530	0.074	CUMPLE	129	1530	0.084	CUMPLE	0.030	0.071	0.421	CUMPLE	0.031	No Message
3	B107	VG60X40	1250	113	1530	0.074	CUMPLE	135	1530	0.088	CUMPLE	0.029	0.071	0.407	CUMPLE	0.032	No Message
3	B107	VG60X40	1666.7	113	1530	0.074	CUMPLE	210	1530	0.137	CUMPLE	0.027	0.071	0.383	CUMPLE	0.032	No Message
3	B107	VG60X40	2083.3	113	1530	0.074	CUMPLE	284	1530	0.186	CUMPLE	0.026	0.071	0.360	CUMPLE	0.032	No Message
3	B107	VG60X40	2500	113	1530	0.074	CUMPLE	351	1530	0.229	CUMPLE	0.024	0.071	0.336	CUMPLE	0.032	No Message
3	B107	VG60X40	2500	113	1530	0.074	CUMPLE	355	1530	0.232	CUMPLE	0.024	0.071	0.339	CUMPLE	0.031	No Message
3	B107	VG60X40	2916.7	113	1530	0.074	CUMPLE	398	1530	0.260	CUMPLE	0.026	0.071	0.362	CUMPLE	0.031	No Message
3	B107	VG60X40	3333.3	113	1530	0.074	CUMPLE	432	1530	0.282	CUMPLE	0.028	0.071	0.386	CUMPLE	0.031	No Message
3	B107	VG60X40	3750	113	1530	0.074	CUMPLE	459	1530	0.300	CUMPLE	0.029	0.071	0.410	CUMPLE	0.031	No Message
3	B107	VG60X40	3750	113	1530	0.074	CUMPLE	460	1530	0.301	CUMPLE	0.031	0.071	0.430	CUMPLE	0.031	No Message
3	B107	VG60X40	4166.7	113	1530	0.074	CUMPLE	467	1530	0.305	CUMPLE	0.032	0.071	0.454	CUMPLE	0.031	No Message
3	B107	VG60X40	4583.3	113	1530	0.074	CUMPLE	466	1530	0.305	CUMPLE	0.034	0.071	0.478	CUMPLE	0.031	No Message
3	B107	VG60X40	5000	0	1530	0.000	CUMPLE	458	1530	0.299	CUMPLE	0.036	0.071	0.501	CUMPLE	0.031	No Message
3	B91	VG20X30	0	0	1530	0.000	CUMPLE	0	1530	0.000	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B91	VG20X30	358.3	0	1530	0.000	CUMPLE	47	1530	0.031	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B91	VG20X30	716.7	0	1530	0.000	CUMPLE	85	1530	0.056	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B91	VG20X30	1075	0	1530	0.000	CUMPLE	107	1530	0.070	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B91	VG20X30	1075	0	1530	0.000	CUMPLE	108	1530	0.071	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.000	No Message
3	B91	VG20X30	1433.3	0	1530	0.000	CUMPLE	117	1530	0.076	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.000	No Message
3	B91	VG20X30	1791.7	0	1530	0.000	CUMPLE	114	1530	0.075	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.000	No Message
3	B91	VG20X30	2150	13	1530	0.008	CUMPLE	98	1530	0.064	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.000	No Message
3	B91	VG20X30	2150	14	1530	0.009	CUMPLE	95	1530	0.062	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.051	orce and torsion together e
3	B91	VG20X30	2508.3	3	1530	0.002	CUMPLE	75	1530	0.049	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.051	orce and torsion together e
3	B91	VG20X30	2866.7	0	1530	0.000	CUMPLE	41	1530	0.027	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.051	orce and torsion together e
3	B91	VG20X30	3225	0	1530	0.000	CUMPLE	0	1530	0.000	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.051	orce and torsion together e
3	B50	VG60X40	150	36	1530	0.024	CUMPLE	19	1530	0.012	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B50	VG60X40	561.3	193	1530	0.126	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B50	VG60X40	972.5	193	1530	0.126	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B50	VG60X40	972.5	193	1530	0.126	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B50	VG60X40	1458.8	193	1530	0.126	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
3	B50	VG60X40	1945	193	1530	0.126	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
3	B50	VG60X40	1945	2466	1530	1.612	REFORZAR	331	1530	0.216	CUMPLE	0.124	0.071	1.742	REFORZAR	0.057	No Message
3	B50	VG60X40	2311.3	1852	1530	1.210	REFORZAR	414	1530	0.271	CUM						

2	B3	VG60X40	3605	767	1530	0.501	CUMPLE	704	1530	0.460	CUMPLE	0.093	0.071	1.310	REFORZAR	0.039	No Message
2	B1	VG60X40	625	720	1530	0.471	CUMPLE	425	1530	0.278	CUMPLE	0.053	0.071	0.748	CUMPLE	0.000	No Message
2	B1	VG60X40	1018	671	1530	0.439	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.052	0.071	0.725	CUMPLE	0.000	No Message
2	B1	VG60X40	1018	649	1530	0.424	CUMPLE	385	1530	0.252	CUMPLE	0.049	0.071	0.681	CUMPLE	0.000	No Message
2	B1	VG60X40	1357.3	524	1530	0.342	CUMPLE	346	1530	0.226	CUMPLE	0.047	0.071	0.662	CUMPLE	0.000	No Message
2	B1	VG60X40	1696.7	405	1530	0.265	CUMPLE	304	1530	0.199	CUMPLE	0.046	0.071	0.643	CUMPLE	0.000	No Message
2	B1	VG60X40	2036	292	1530	0.191	CUMPLE	257	1530	0.168	CUMPLE	0.044	0.071	0.624	CUMPLE	0.000	No Message
2	B1	VG60X40	2036	276	1530	0.180	CUMPLE	249	1530	0.163	CUMPLE	0.040	0.071	0.562	CUMPLE	0.000	No Message
2	B1	VG60X40	2375.3	206	1530	0.135	CUMPLE	206	1530	0.135	CUMPLE	0.039	0.071	0.543	CUMPLE	0.000	No Message
2	B1	VG60X40	2714.7	206	1530	0.135	CUMPLE	206	1530	0.135	CUMPLE	0.037	0.071	0.523	CUMPLE	0.000	No Message
2	B1	VG60X40	3054	206	1530	0.135	CUMPLE	206	1530	0.135	CUMPLE	0.037	0.071	0.518	CUMPLE	0.000	No Message
2	B1	VG60X40	3054	206	1530	0.135	CUMPLE	206	1530	0.135	CUMPLE	0.041	0.071	0.579	CUMPLE	0.000	No Message
2	B1	VG60X40	3393.3	206	1530	0.135	CUMPLE	206	1530	0.135	CUMPLE	0.043	0.071	0.598	CUMPLE	0.000	No Message
2	B1	VG60X40	3732.7	206	1530	0.135	CUMPLE	206	1530	0.135	CUMPLE	0.044	0.071	0.617	CUMPLE	0.000	No Message
2	B1	VG60X40	4072	206	1530	0.135	CUMPLE	206	1530	0.135	CUMPLE	0.045	0.071	0.636	CUMPLE	0.000	No Message
2	B1	VG60X40	4072	210	1530	0.137	CUMPLE	206	1530	0.135	CUMPLE	0.048	0.071	0.680	CUMPLE	0.000	No Message
2	B1	VG60X40	4506	351	1530	0.229	CUMPLE	206	1530	0.135	CUMPLE	0.050	0.071	0.705	CUMPLE	0.000	No Message
2	B1	VG60X40	4940	501	1530	0.327	CUMPLE	251	1530	0.164	CUMPLE	0.052	0.071	0.730	CUMPLE	0.000	No Message
2	B2	VG60X40	625	720	1530	0.471	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.078	0.071	1.100	REFORZAR	0.000	No Message
2	B2	VG60X40	1018	689	1530	0.450	CUMPLE	651	1530	0.425	CUMPLE	0.077	0.071	1.078	REFORZAR	0.000	No Message
2	B2	VG60X40	1018	657	1530	0.429	CUMPLE	631	1530	0.412	CUMPLE	0.074	0.071	1.037	REFORZAR	0.000	No Message
2	B2	VG60X40	1357.3	482	1530	0.315	CUMPLE	514	1530	0.336	CUMPLE	0.072	0.071	1.017	REFORZAR	0.000	No Message
2	B2	VG60X40	1696.7	324	1530	0.212	CUMPLE	402	1530	0.263	CUMPLE	0.071	0.071	0.998	CUMPLE	0.000	No Message
2	B2	VG60X40	2036	308	1530	0.201	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.070	0.071	0.979	CUMPLE	0.000	No Message
2	B2	VG60X40	2036	308	1530	0.201	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.066	0.071	0.922	CUMPLE	0.000	No Message
2	B2	VG60X40	2375.3	308	1530	0.201	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.064	0.071	0.902	CUMPLE	0.000	No Message
2	B2	VG60X40	2714.7	308	1530	0.201	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.063	0.071	0.883	CUMPLE	0.000	No Message
2	B2	VG60X40	3054	308	1530	0.201	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.062	0.071	0.873	CUMPLE	0.000	No Message
2	B2	VG60X40	3054	308	1530	0.201	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.066	0.071	0.929	CUMPLE	0.000	No Message
2	B2	VG60X40	3393.3	361	1530	0.236	CUMPLE	416	1530	0.272	CUMPLE	0.068	0.071	0.948	CUMPLE	0.000	No Message
2	B2	VG60X40	3732.7	523	1530	0.342	CUMPLE	522	1530	0.341	CUMPLE	0.069	0.071	0.968	CUMPLE	0.000	No Message
2	B2	VG60X40	4072	703	1530	0.459	CUMPLE	636	1530	0.416	CUMPLE	0.070	0.071	0.987	CUMPLE	0.000	No Message
2	B2	VG60X40	4072	720	1530	0.471	CUMPLE	655	1530	0.428	CUMPLE	0.073	0.071	1.029	REFORZAR	0.000	No Message
2	B2	VG60X40	4506	746	1530	0.488	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.075	0.071	1.053	REFORZAR	0.000	No Message
2	B2	VG60X40	4940	952	1530	0.622	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.077	0.071	1.078	REFORZAR	0.000	No Message
2	B4	VG60X40	150	86	1530	0.056	CUMPLE	217	1530	0.142	CUMPLE	0.051	0.071	0.721	CUMPLE	0.000	No Message
2	B4	VG60X40	516.7	223	1530	0.146	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.050	0.071	0.700	CUMPLE	0.000	No Message
2	B4	VG60X40	883.3	223	1530	0.146	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.048	0.071	0.679	CUMPLE	0.000	No Message
2	B4	VG60X40	1250	223	1530	0.146	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.047	0.071	0.658	CUMPLE	0.000	No Message
2	B4	VG60X40	1250	223	1530	0.146	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.042	0.071	0.595	CUMPLE	0.000	No Message
2	B4	VG60X40	1666.7	223	1530	0.146	CUMPLE	249	1530	0.163	CUMPLE	0.041	0.071	0.571	CUMPLE	0.000	No Message
2	B4	VG60X40	2083.3	223	1530	0.146	CUMPLE	294	1530	0.192	CUMPLE	0.039	0.071	0.548	CUMPLE	0.000	No Message
2	B4	VG60X40	2500	223	1530	0.146	CUMPLE	331	1530	0.216	CUMPLE	0.037	0.071	0.524	CUMPLE	0.000	No Message
2	B4	VG60X40	2500	223	1530	0.146	CUMPLE	333	1530	0.218	CUMPLE	0.039	0.071	0.544	CUMPLE	0.012	No Message
2	B4	VG60X40	2916.7	309	1530	0.202	CUMPLE	342	1530	0.224	CUMPLE	0.040	0.071	0.568	CUMPLE	0.012	No Message
2	B4	VG60X40	3333.3	443	1530	0.290	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.042	0.071	0.592	CUMPLE	0.012	No Message
2	B4	VG60X40	3750	586	1530	0.383	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.044	0.071	0.615	CUMPLE	0.012	No Message
2	B4	VG60X40	3750	609	1530	0.398	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.052	0.071	0.731	CUMPLE	0.000	No Message
2	B4	VG60X40	4062.5	720	1530	0.471	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.053	0.071	0.748	CUMPLE	0.000	No Message
2	B4	VG60X40	4375	720	1530	0.471	CUMPLE	448	1530	0.293	CUMPLE	0.055	0.071	0.766	CUMPLE	0.000	No Message
2	B5	VG60X40	150	304	1530	0.199	CUMPLE	190	1530	0.124	CUMPLE	0.050	0.071	0.696	CUMPLE	0.000	No Message
2	B5	VG60X40	516.7	216	1530	0.141	CUMPLE	216	1530	0.141	CUMPLE	0.048	0.071	0.675	CUMPLE	0.000	No Message
2	B5	VG60X40	883.3	216	1530	0.141	CUMPLE	216	1530	0.141	CUMPLE	0.047	0.071	0.654	CUMPLE	0.000	No Message
2	B5	VG60X40	1250	216	1530	0.141	CUMPLE	216	1530	0.141	CUMPLE	0.045	0.071	0.634	CUMPLE	0.000	No Message
2	B5	VG60X40	1250	216	1530	0.141	CUMPLE	216	1530	0.141	CUMPLE	0.041	0.071	0.582	CUMPLE	0.000	No Message
2	B5	VG60X40	1666.7	216	1530	0.141	CUMPLE	216	1530	0.141	CUMPLE	0.040	0.071	0.558	CUMPLE	0.000	No Message
2	B5	VG60X40	2083.3	216	1530	0.141	CUMPLE	216	1530	0.141	CUMPLE	0.038	0.071	0.535	CUMPLE	0.000	No Message
2	B5	VG60X40	2500	216	1530	0.141	CUMPLE	229	1530	0.150	CUMPLE	0.036	0.071	0.511	CUMPLE	0.000	No Message
2	B5	VG60X40	2500	216	1530	0.141	CUMPLE	242	1530	0.158	CUMPLE	0.040	0.071	0.558	CUMPLE	0.012	No Message
2	B5	VG60X40	2916.7	317	1530	0.207	CUMPLE	286	1530	0.187	CUMPLE	0.041	0.071	0.582	CUMPLE	0.012	No Message
2	B5	VG60X40	3333.3	453	1530	0.296	CUMPLE	329	1530	0.215	CUMPLE	0.043	0.071	0.605	CUMPLE	0.012	No Message
2	B5	VG60X40	3750	599	1530	0.392	CUMPLE	365	1530	0.239	CUMPLE	0.045	0.071	0.629	CUMPLE	0.012	No Message
2	B5	VG60X40	3750	617	1530	0.403	CUMPLE	368	1530	0.241	CUMPLE	0.048	0.071	0.679	CUMPLE	0.012	No Message
2	B5	VG60X40	4062.5	720	1530	0.471	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.050	0.071	0.697	CUMPLE	0.012	No Message
2	B5	VG60X40	4375	720	1530	0.471	CUMPLE	435	1530	0.284	CUMPLE	0.051	0.071	0.715	CUMPLE	0.012	No Message
2	B8	VG60X40	625	47	1530	0.031	CUMPLE	33	1530	0.022	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B8	VG60X40	1125	44	1530	0.029	CUMPLE	25	1530	0.016	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B8	VG60X40	1125	35	1530	0.023	CUMPLE	14	1530	0.009	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B8	VG60X40	1500	23	1530	0.015	CUMPLE	16	1530	0.010	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B8	VG60X40	1875	18	1530	0.012	CUMPLE	12	1530	0.008	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B8	VG60X40	2250	20	1530	0.013	CUMPLE	12	1530	0.008	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B8	VG60X40	2250	12	1530	0.008	CUMPLE	12	1530	0.008	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B8	VG60X40	2625	12	1530	0.008	CUMPLE	12	1530	0.008	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B8	VG60X40	3000	12	1530	0.008	CUMPLE	12	1530	0.008	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B8	VG60X40	3375	19	1530	0.012	CUMPLE	12	1530	0.008	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B8	VG60X40	3375	27	1530	0.018	CUMPLE	20	1530	0.013	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B8	VG60X40	3812.5	25	1530	0.016	CUMPLE	31	1530	0.020	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B8	VG60X40	4250	31	1530	0.020	CUMPLE	34	1530	0.022	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B9	VG60X40	250	221	1530	0.144	CUMPLE	216	1								

2	B13	VG60X40	634	252	1530	0.165	CUMPLE	426	1530	0.278	CUMPLE	0.084	0.071	1.176	REFORZAR	0.000	No Message
2	B13	VG60X40	1018	252	1530	0.165	CUMPLE	461	1530	0.301	CUMPLE	0.082	0.071	1.154	REFORZAR	0.000	No Message
2	B13	VG60X40	1018	252	1530	0.165	CUMPLE	463	1530	0.303	CUMPLE	0.063	0.071	0.885	CUMPLE	0.000	No Message
2	B13	VG60X40	1357.3	252	1530	0.165	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.062	0.071	0.865	CUMPLE	0.000	No Message
2	B13	VG60X40	1696.7	252	1530	0.165	CUMPLE	363	1530	0.237	CUMPLE	0.060	0.071	0.846	CUMPLE	0.000	No Message
2	B13	VG60X40	2036	252	1530	0.165	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.059	0.071	0.827	CUMPLE	0.000	No Message
2	B13	VG60X40	2036	252	1530	0.165	CUMPLE	379	1530	0.248	CUMPLE	0.048	0.071	0.680	CUMPLE	0.018	No Message
2	B13	VG60X40	2375.3	252	1530	0.165	CUMPLE	340	1530	0.222	CUMPLE	0.050	0.071	0.699	CUMPLE	0.018	No Message
2	B13	VG60X40	2714.7	252	1530	0.165	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.051	0.071	0.719	CUMPLE	0.018	No Message
2	B13	VG60X40	3054	252	1530	0.165	CUMPLE	355	1530	0.232	CUMPLE	0.053	0.071	0.738	CUMPLE	0.018	No Message
2	B13	VG60X40	3054	252	1530	0.165	CUMPLE	354	1530	0.231	CUMPLE	0.068	0.071	0.958	CUMPLE	0.028	No Message
2	B13	VG60X40	3393.3	309	1530	0.202	CUMPLE	298	1530	0.195	CUMPLE	0.070	0.071	0.977	CUMPLE	0.028	No Message
2	B13	VG60X40	3732.7	520	1530	0.340	CUMPLE	285	1530	0.186	CUMPLE	0.071	0.071	0.996	CUMPLE	0.028	No Message
2	B13	VG60X40	4072	720	1530	0.471	CUMPLE	268	1530	0.175	CUMPLE	0.072	0.071	1.016	REFORZAR	0.028	No Message
2	B13	VG60X40	4072	720	1530	0.471	CUMPLE	269	1530	0.176	CUMPLE	0.081	0.071	1.132	REFORZAR	0.043	No Message
2	B13	VG60X40	4465	775	1530	0.507	CUMPLE	508	1530	0.332	CUMPLE	0.082	0.071	1.155	REFORZAR	0.043	No Message
2	B17	VG60X40	225	720	1530	0.471	CUMPLE	646	1530	0.422	CUMPLE	0.075	0.071	1.055	REFORZAR	0.000	No Message
2	B17	VG60X40	630	632	1530	0.413	CUMPLE	526	1530	0.344	CUMPLE	0.074	0.071	1.032	REFORZAR	0.000	No Message
2	B17	VG60X40	1035	409	1530	0.267	CUMPLE	402	1530	0.263	CUMPLE	0.072	0.071	1.009	REFORZAR	0.000	No Message
2	B17	VG60X40	1035	381	1530	0.249	CUMPLE	385	1530	0.252	CUMPLE	0.069	0.071	0.964	CUMPLE	0.000	No Message
2	B17	VG60X40	1380	225	1530	0.147	CUMPLE	282	1530	0.184	CUMPLE	0.067	0.071	0.944	CUMPLE	0.000	No Message
2	B17	VG60X40	1725	212	1530	0.139	CUMPLE	212	1530	0.139	CUMPLE	0.066	0.071	0.925	CUMPLE	0.000	No Message
2	B17	VG60X40	2070	212	1530	0.139	CUMPLE	212	1530	0.139	CUMPLE	0.064	0.071	0.905	CUMPLE	0.000	No Message
2	B17	VG60X40	2070	212	1530	0.139	CUMPLE	212	1530	0.139	CUMPLE	0.065	0.071	0.908	CUMPLE	0.000	No Message
2	B17	VG60X40	2415	212	1530	0.139	CUMPLE	266	1530	0.174	CUMPLE	0.066	0.071	0.928	CUMPLE	0.000	No Message
2	B17	VG60X40	2760	265	1530	0.173	CUMPLE	397	1530	0.259	CUMPLE	0.068	0.071	0.948	CUMPLE	0.000	No Message
2	B17	VG60X40	3105	408	1530	0.267	CUMPLE	523	1530	0.342	CUMPLE	0.069	0.071	0.967	CUMPLE	0.000	No Message
2	B17	VG60X40	3105	434	1530	0.284	CUMPLE	543	1530	0.355	CUMPLE	0.072	0.071	1.013	REFORZAR	0.000	No Message
2	B17	VG60X40	3510	619	1530	0.405	CUMPLE	672	1530	0.439	CUMPLE	0.074	0.071	1.036	REFORZAR	0.000	No Message
2	B17	VG60X40	3915	720	1530	0.471	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.075	0.071	1.059	REFORZAR	0.000	No Message
2	B18	VG60X40	225	720	1530	0.471	CUMPLE	719	1530	0.470	CUMPLE	0.087	0.071	1.224	REFORZAR	0.000	No Message
2	B18	VG60X40	680.8	600	1530	0.392	CUMPLE	522	1530	0.341	CUMPLE	0.085	0.071	1.199	REFORZAR	0.000	No Message
2	B18	VG60X40	1136.7	337	1530	0.220	CUMPLE	321	1530	0.210	CUMPLE	0.084	0.071	1.173	REFORZAR	0.000	No Message
2	B18	VG60X40	1136.7	308	1530	0.201	CUMPLE	297	1530	0.194	CUMPLE	0.080	0.071	1.128	REFORZAR	0.000	No Message
2	B18	VG60X40	1515.6	215	1530	0.141	CUMPLE	215	1530	0.141	CUMPLE	0.079	0.071	1.106	REFORZAR	0.000	No Message
2	B18	VG60X40	1894.4	215	1530	0.141	CUMPLE	215	1530	0.141	CUMPLE	0.079	0.071	1.107	REFORZAR	0.000	No Message
2	B18	VG60X40	2273.3	247	1530	0.161	CUMPLE	251	1530	0.164	CUMPLE	0.080	0.071	1.129	REFORZAR	0.000	No Message
2	B18	VG60X40	2273.3	275	1530	0.180	CUMPLE	276	1530	0.180	CUMPLE	0.084	0.071	1.173	REFORZAR	0.000	No Message
2	B18	VG60X40	2729.2	530	1530	0.346	CUMPLE	482	1530	0.315	CUMPLE	0.085	0.071	1.199	REFORZAR	0.000	No Message
2	B18	VG60X40	3185	720	1530	0.471	CUMPLE	684	1530	0.447	CUMPLE	0.087	0.071	1.225	REFORZAR	0.000	No Message
2	B21	VG60X40	225	720	1530	0.471	CUMPLE	631	1530	0.412	CUMPLE	0.075	0.071	1.053	REFORZAR	0.000	No Message
2	B21	VG60X40	630	583	1530	0.381	CUMPLE	507	1530	0.331	CUMPLE	0.073	0.071	1.030	REFORZAR	0.000	No Message
2	B21	VG60X40	1035	369	1530	0.241	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.072	0.071	1.007	REFORZAR	0.000	No Message
2	B21	VG60X40	1035	340	1530	0.222	CUMPLE	367	1530	0.240	CUMPLE	0.069	0.071	0.963	CUMPLE	0.000	No Message
2	B21	VG60X40	1380	218	1530	0.142	CUMPLE	259	1530	0.169	CUMPLE	0.067	0.071	0.944	CUMPLE	0.000	No Message
2	B21	VG60X40	1725	218	1530	0.142	CUMPLE	218	1530	0.142	CUMPLE	0.066	0.071	0.924	CUMPLE	0.000	No Message
2	B21	VG60X40	2070	218	1530	0.142	CUMPLE	218	1530	0.142	CUMPLE	0.064	0.071	0.905	CUMPLE	0.000	No Message
2	B21	VG60X40	2070	218	1530	0.142	CUMPLE	218	1530	0.142	CUMPLE	0.065	0.071	0.907	CUMPLE	0.000	No Message
2	B21	VG60X40	2415	218	1530	0.142	CUMPLE	321	1530	0.210	CUMPLE	0.066	0.071	0.926	CUMPLE	0.000	No Message
2	B21	VG60X40	2760	318	1530	0.208	CUMPLE	452	1530	0.295	CUMPLE	0.067	0.071	0.946	CUMPLE	0.000	No Message
2	B21	VG60X40	3105	465	1530	0.304	CUMPLE	579	1530	0.378	CUMPLE	0.069	0.071	0.965	CUMPLE	0.000	No Message
2	B21	VG60X40	3105	493	1530	0.322	CUMPLE	601	1530	0.393	CUMPLE	0.072	0.071	1.011	REFORZAR	0.000	No Message
2	B21	VG60X40	3510	684	1530	0.447	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.074	0.071	1.034	REFORZAR	0.000	No Message
2	B21	VG60X40	3915	720	1530	0.471	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.075	0.071	1.057	REFORZAR	0.000	No Message
2	B23	VG60X40	150	154	1530	0.101	CUMPLE	167	1530	0.109	CUMPLE	0.081	0.071	1.131	REFORZAR	0.013	No Message
2	B23	VG60X40	520.8	433	1530	0.283	CUMPLE	433	1530	0.283	CUMPLE	0.079	0.071	1.116	REFORZAR	0.013	No Message
2	B23	VG60X40	891.7	433	1530	0.283	CUMPLE	456	1530	0.298	CUMPLE	0.078	0.071	1.100	REFORZAR	0.013	No Message
2	B23	VG60X40	891.7	433	1530	0.283	CUMPLE	461	1530	0.301	CUMPLE	0.072	0.071	1.005	REFORZAR	0.018	No Message
2	B23	VG60X40	1337.5	433	1530	0.283	CUMPLE	587	1530	0.384	CUMPLE	0.070	0.071	0.986	CUMPLE	0.018	No Message
2	B23	VG60X40	1783.3	433	1530	0.283	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.069	0.071	0.967	CUMPLE	0.018	No Message
2	B23	VG60X40	1783.3	433	1530	0.283	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.060	0.071	0.835	CUMPLE	0.018	No Message
2	B23	VG60X40	2229.2	433	1530	0.283	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.058	0.071	0.816	CUMPLE	0.018	No Message
2	B23	VG60X40	2675	433	1530	0.283	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.057	0.071	0.797	CUMPLE	0.018	No Message
2	B23	VG60X40	2675	433	1530	0.283	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.049	0.071	0.683	CUMPLE	0.042	No Message
2	B23	VG60X40	3033.3	433	1530	0.283	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.050	0.071	0.700	CUMPLE	0.042	No Message
2	B23	VG60X40	3391.7	433	1530	0.283	CUMPLE	628	1530	0.410	CUMPLE	0.051	0.071	0.720	CUMPLE	0.042	No Message
2	B23	VG60X40	3750	433	1530	0.283	CUMPLE	488	1530	0.319	CUMPLE	0.053	0.071	0.744	CUMPLE	0.042	No Message
2	B23	VG60X40	3750	433	1530	0.283	CUMPLE	480	1530	0.314	CUMPLE	0.062	0.071	0.869	CUMPLE	0.018	No Message
2	B23	VG60X40	4108.3	433	1530	0.283	CUMPLE	433	1530	0.283	CUMPLE	0.064	0.071	0.894	CUMPLE	0.018	No Message
2	B23	VG60X40	4466.7	433	1530	0.283	CUMPLE	433	1530	0.283	CUMPLE	0.065	0.071	0.918	CUMPLE	0.018	No Message
2	B23	VG60X40	4825	720	1530	0.471	CUMPLE	433	1530	0.283	CUMPLE	0.067	0.071	0.943	CUMPLE	0.018	No Message
2	B23	VG60X40	4825	720	1530	0.471	CUMPLE	433	1530	0.283	CUMPLE	0.076	0.071	1.067	REFORZAR	0.064	No Message
2	B23	VG60X40	5300	942	1530	0.616	CUMPLE	433	1530	0.283	CUMPLE	0.078	0.071	1.097	REFORZAR	0.064	No Message
2	B23	VG60X40	5775	1357	1530	0.887	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.080	0.071	1.122	REFORZAR	0.064	No Message
2	B24	VG60X40	150	164	1530	0.107	CUMPLE	139	1530	0.091	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
2	B24	VG60X40	520.8	260	1530	0.170	CUMPLE	260	1530	0.170	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
2	B24	VG60X40	891.7	260	1530	0.170	CUMPLE	381	1530	0.249	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
2	B24	VG60X40	891.7	260	1530	0.170	CUMPLE	381	153								

2	B27	VG60X40	6225	497	1530	0.325	CUMPLE	885	1530	0.578	CUMPLE	0.006	0.071	0.080	CUMPLE	0.017	No Message
2	B27	VG60X40	6225	497	1530	0.325	CUMPLE	884	1530	0.578	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.023	No Message
2	B27	VG60X40	6600	497	1530	0.325	CUMPLE	756	1530	0.494	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.023	No Message
2	B27	VG60X40	6975	497	1530	0.325	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.023	No Message
2	B27	VG60X40	7350	497	1530	0.325	CUMPLE	651	1530	0.425	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.023	No Message
2	B27	VG60X40	7350	497	1530	0.325	CUMPLE	651	1530	0.425	CUMPLE	0.010	0.071	0.140	CUMPLE	0.036	No Message
2	B27	VG60X40	7725	497	1530	0.325	CUMPLE	497	1530	0.325	CUMPLE	0.012	0.071	0.167	CUMPLE	0.036	No Message
2	B27	VG60X40	8100	497	1530	0.325	CUMPLE	497	1530	0.325	CUMPLE	0.014	0.071	0.193	CUMPLE	0.036	No Message
2	B27	VG60X40	8475	720	1530	0.471	CUMPLE	497	1530	0.325	CUMPLE	0.016	0.071	0.220	CUMPLE	0.036	No Message
2	B27	VG60X40	8475	720	1530	0.471	CUMPLE	497	1530	0.325	CUMPLE	0.059	0.071	0.822	CUMPLE	0.069	No Message
2	B27	VG60X40	8925	1056	1530	0.690	CUMPLE	497	1530	0.325	CUMPLE	0.061	0.071	0.854	CUMPLE	0.069	No Message
2	B27	VG60X40	9375	1566	1530	1.024	REFORZAR	757	1530	0.495	CUMPLE	0.063	0.071	0.886	CUMPLE	0.069	No Message
2	B28	VG60X40	225	720	1530	0.471	CUMPLE	440	1530	0.288	CUMPLE	0.088	0.071	1.240	REFORZAR	0.024	No Message
2	B28	VG60X40	591.3	619	1530	0.405	CUMPLE	219	1530	0.143	CUMPLE	0.087	0.071	1.220	REFORZAR	0.024	No Message
2	B28	VG60X40	957.5	357	1530	0.233	CUMPLE	219	1530	0.143	CUMPLE	0.085	0.071	1.199	REFORZAR	0.024	No Message
2	B28	VG60X40	957.5	356	1530	0.233	CUMPLE	219	1530	0.143	CUMPLE	0.063	0.071	0.887	CUMPLE	0.012	No Message
2	B28	VG60X40	1436.3	219	1530	0.143	CUMPLE	219	1530	0.143	CUMPLE	0.061	0.071	0.860	CUMPLE	0.012	No Message
2	B28	VG60X40	1915	219	1530	0.143	CUMPLE	219	1530	0.143	CUMPLE	0.059	0.071	0.833	CUMPLE	0.012	No Message
2	B28	VG60X40	1915	219	1530	0.143	CUMPLE	219	1530	0.143	CUMPLE	0.060	0.071	0.845	CUMPLE	0.000	No Message
2	B28	VG60X40	2393.8	219	1530	0.143	CUMPLE	219	1530	0.143	CUMPLE	0.062	0.071	0.872	CUMPLE	0.000	No Message
2	B28	VG60X40	2872.5	219	1530	0.143	CUMPLE	219	1530	0.143	CUMPLE	0.064	0.071	0.900	CUMPLE	0.000	No Message
2	B28	VG60X40	2872.5	219	1530	0.143	CUMPLE	219	1530	0.143	CUMPLE	0.084	0.071	1.183	REFORZAR	0.022	No Message
2	B28	VG60X40	3238.8	379	1530	0.248	CUMPLE	219	1530	0.143	CUMPLE	0.086	0.071	1.204	REFORZAR	0.022	No Message
2	B28	VG60X40	3605	584	1530	0.382	CUMPLE	289	1530	0.189	CUMPLE	0.087	0.071	1.225	REFORZAR	0.022	No Message
2	B29	VG60X40	225	830	1530	0.542	CUMPLE	544	1530	0.356	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.033	No Message
2	B29	VG60X40	621.5	720	1530	0.471	CUMPLE	282	1530	0.184	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.033	No Message
2	B29	VG60X40	1018	364	1530	0.238	CUMPLE	282	1530	0.184	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.033	No Message
2	B29	VG60X40	1018	359	1530	0.235	CUMPLE	282	1530	0.184	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.023	No Message
2	B29	VG60X40	1357.3	282	1530	0.184	CUMPLE	282	1530	0.184	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.023	No Message
2	B29	VG60X40	1696.7	282	1530	0.184	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.023	No Message
2	B29	VG60X40	2036	282	1530	0.184	CUMPLE	561	1530	0.367	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.023	No Message
2	B29	VG60X40	2036	282	1530	0.184	CUMPLE	569	1530	0.372	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
2	B29	VG60X40	2375.3	282	1530	0.184	CUMPLE	646	1530	0.422	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
2	B29	VG60X40	2714.7	282	1530	0.184	CUMPLE	719	1530	0.470	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
2	B29	VG60X40	3054	282	1530	0.184	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
2	B29	VG60X40	3054	282	1530	0.184	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.009	0.071	0.131	CUMPLE	0.017	No Message
2	B29	VG60X40	3393.3	282	1530	0.184	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.009	0.071	0.131	CUMPLE	0.017	No Message
2	B29	VG60X40	3732.7	282	1530	0.184	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.009	0.071	0.131	CUMPLE	0.017	No Message
2	B29	VG60X40	4072	282	1530	0.184	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.009	0.071	0.131	CUMPLE	0.017	No Message
2	B29	VG60X40	4072	282	1530	0.184	CUMPLE	717	1530	0.469	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.015	No Message
2	B29	VG60X40	4411.3	282	1530	0.184	CUMPLE	613	1530	0.401	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.015	No Message
2	B29	VG60X40	4750.7	282	1530	0.184	CUMPLE	505	1530	0.330	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.015	No Message
2	B29	VG60X40	5090	282	1530	0.184	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.015	No Message
2	B29	VG60X40	5090	282	1530	0.184	CUMPLE	470	1530	0.307	CUMPLE	0.003	0.071	0.043	CUMPLE	0.032	No Message
2	B29	VG60X40	5557.5	282	1530	0.184	CUMPLE	282	1530	0.184	CUMPLE	0.005	0.071	0.070	CUMPLE	0.032	No Message
2	B29	VG60X40	6025	418	1530	0.273	CUMPLE	282	1530	0.184	CUMPLE	0.007	0.071	0.096	CUMPLE	0.032	No Message
2	B29	VG60X40	6025	419	1530	0.274	CUMPLE	282	1530	0.184	CUMPLE	0.034	0.071	0.477	CUMPLE	0.040	No Message
2	B29	VG60X40	6367.5	720	1530	0.471	CUMPLE	282	1530	0.184	CUMPLE	0.036	0.071	0.501	CUMPLE	0.040	No Message
2	B29	VG60X40	6710	871	1530	0.569	CUMPLE	570	1530	0.373	CUMPLE	0.037	0.071	0.526	CUMPLE	0.040	No Message
2	B30	VG60X40	625	720	1530	0.471	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.027	No Message
2	B30	VG60X40	892.5	612	1530	0.400	CUMPLE	293	1530	0.192	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.027	No Message
2	B30	VG60X40	1160	390	1530	0.255	CUMPLE	293	1530	0.192	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.027	No Message
2	B30	VG60X40	1160	389	1530	0.254	CUMPLE	293	1530	0.192	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
2	B30	VG60X40	1546.7	293	1530	0.192	CUMPLE	293	1530	0.192	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
2	B30	VG60X40	1933.3	293	1530	0.192	CUMPLE	497	1530	0.325	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
2	B30	VG60X40	2320	293	1530	0.192	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
2	B30	VG60X40	2320	293	1530	0.192	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B30	VG60X40	2706.7	293	1530	0.192	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B30	VG60X40	3093.3	293	1530	0.192	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B30	VG60X40	3480	293	1530	0.192	CUMPLE	763	1530	0.499	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B30	VG60X40	3480	293	1530	0.192	CUMPLE	763	1530	0.499	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B30	VG60X40	3866.7	293	1530	0.192	CUMPLE	732	1530	0.478	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B30	VG60X40	4253.3	293	1530	0.192	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B30	VG60X40	4640	293	1530	0.192	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B30	VG60X40	4640	293	1530	0.192	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
2	B30	VG60X40	5026.7	293	1530	0.192	CUMPLE	663	1530	0.433	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
2	B30	VG60X40	5413.3	293	1530	0.192	CUMPLE	451	1530	0.295	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
2	B30	VG60X40	5800	293	1530	0.192	CUMPLE	293	1530	0.192	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
2	B30	VG60X40	5800	293	1530	0.192	CUMPLE	293	1530	0.192	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.021	No Message
2	B30	VG60X40	6136.7	472	1530	0.308	CUMPLE	293	1530	0.192	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.021	No Message
2	B30	VG60X40	6473.3	720	1530	0.471	CUMPLE	293	1530	0.192	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.021	No Message
2	B30	VG60X40	6810	905	1530	0.592	CUMPLE	592	1530	0.387	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.021	No Message
2	B31	VG60X40	150	775	1530	0.507	CUMPLE	509	1530	0.333	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.023	No Message
2	B31	VG60X40	505.8	663	1530	0.433	CUMPLE	252	1530	0.165	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.023	No Message
2	B31	VG60X40	861.7	307	1530	0.201	CUMPLE	252	1530	0.165	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.023	No Message
2	B31	VG60X40	1217.5	252	1530	0.165	CUMPLE	253	1530	0.165	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.023	No Message
2	B31	VG60X40	1217.5	252	1530	0.165	CUMPLE	253	1530	0.165	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
2	B31	VG60X40	1623.3	252	1530	0.165	CUMPLE	408	1530	0.267	CUMPLE	0.033	0.				

2	B33	VG60X40	5542.7	466	1530	0.305	CUMPLE	263	1530	0.172	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B33	VG60X40	5882	626	1530	0.409	CUMPLE	263	1530	0.172	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B33	VG60X40	5882	659	1530	0.431	CUMPLE	263	1530	0.172	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B33	VG60X40	6266	720	1530	0.471	CUMPLE	263	1530	0.172	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B33	VG60X40	6650	810	1530	0.529	CUMPLE	531	1530	0.347	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B34	VG60X40	250	603	1530	0.394	CUMPLE	361	1530	0.236	CUMPLE	0.055	0.071	0.772	CUMPLE	0.000	No Message
2	B34	VG60X40	750	428	1530	0.280	CUMPLE	310	1530	0.203	CUMPLE	0.053	0.071	0.743	CUMPLE	0.000	No Message
2	B34	VG60X40	1250	265	1530	0.173	CUMPLE	251	1530	0.164	CUMPLE	0.051	0.071	0.715	CUMPLE	0.000	No Message
2	B34	VG60X40	1250	251	1530	0.164	CUMPLE	244	1530	0.159	CUMPLE	0.047	0.071	0.655	CUMPLE	0.000	No Message
2	B34	VG60X40	1666.7	177	1530	0.116	CUMPLE	185	1530	0.121	CUMPLE	0.045	0.071	0.631	CUMPLE	0.000	No Message
2	B34	VG60X40	2083.3	177	1530	0.116	CUMPLE	177	1530	0.116	CUMPLE	0.043	0.071	0.608	CUMPLE	0.000	No Message
2	B34	VG60X40	2500	177	1530	0.116	CUMPLE	177	1530	0.116	CUMPLE	0.042	0.071	0.584	CUMPLE	0.000	No Message
2	B34	VG60X40	2500	177	1530	0.116	CUMPLE	177	1530	0.116	CUMPLE	0.041	0.071	0.581	CUMPLE	0.000	No Message
2	B34	VG60X40	2916.7	177	1530	0.116	CUMPLE	177	1530	0.116	CUMPLE	0.043	0.071	0.605	CUMPLE	0.000	No Message
2	B34	VG60X40	3333.3	190	1530	0.124	CUMPLE	177	1530	0.116	CUMPLE	0.045	0.071	0.629	CUMPLE	0.000	No Message
2	B34	VG60X40	3750	314	1530	0.205	CUMPLE	214	1530	0.140	CUMPLE	0.046	0.071	0.652	CUMPLE	0.000	No Message
2	B34	VG60X40	3750	331	1530	0.216	CUMPLE	220	1530	0.144	CUMPLE	0.051	0.071	0.714	CUMPLE	0.000	No Message
2	B34	VG60X40	4250	518	1530	0.339	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.053	0.071	0.742	CUMPLE	0.000	No Message
2	B34	VG60X40	4750	720	1530	0.471	CUMPLE	356	1530	0.233	CUMPLE	0.055	0.071	0.770	CUMPLE	0.000	No Message
2	B35	VG60X40	250	720	1530	0.471	CUMPLE	492	1530	0.322	CUMPLE	0.051	0.071	0.714	CUMPLE	0.000	No Message
2	B35	VG60X40	687.5	562	1530	0.367	CUMPLE	478	1530	0.312	CUMPLE	0.049	0.071	0.689	CUMPLE	0.000	No Message
2	B35	VG60X40	1125	429	1530	0.280	CUMPLE	479	1530	0.313	CUMPLE	0.047	0.071	0.664	CUMPLE	0.000	No Message
2	B35	VG60X40	1125	421	1530	0.275	CUMPLE	479	1530	0.313	CUMPLE	0.045	0.071	0.633	CUMPLE	0.000	No Message
2	B35	VG60X40	1500	323	1530	0.211	CUMPLE	468	1530	0.306	CUMPLE	0.044	0.071	0.611	CUMPLE	0.000	No Message
2	B35	VG60X40	1875	230	1530	0.150	CUMPLE	450	1530	0.294	CUMPLE	0.042	0.071	0.590	CUMPLE	0.000	No Message
2	B35	VG60X40	2250	179	1530	0.117	CUMPLE	426	1530	0.278	CUMPLE	0.041	0.071	0.569	CUMPLE	0.000	No Message
2	B35	VG60X40	2250	179	1530	0.117	CUMPLE	424	1530	0.277	CUMPLE	0.037	0.071	0.522	CUMPLE	0.000	No Message
2	B35	VG60X40	2625	179	1530	0.117	CUMPLE	380	1530	0.248	CUMPLE	0.036	0.071	0.500	CUMPLE	0.000	No Message
2	B35	VG60X40	3000	179	1530	0.117	CUMPLE	329	1530	0.215	CUMPLE	0.034	0.071	0.479	CUMPLE	0.000	No Message
2	B35	VG60X40	3375	179	1530	0.117	CUMPLE	272	1530	0.178	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B35	VG60X40	3375	179	1530	0.117	CUMPLE	268	1530	0.175	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B35	VG60X40	3750	179	1530	0.117	CUMPLE	244	1530	0.159	CUMPLE	0.034	0.071	0.481	CUMPLE	0.000	No Message
2	B35	VG60X40	4125	179	1530	0.117	CUMPLE	234	1530	0.153	CUMPLE	0.036	0.071	0.502	CUMPLE	0.000	No Message
2	B35	VG60X40	4500	179	1530	0.117	CUMPLE	266	1530	0.174	CUMPLE	0.037	0.071	0.523	CUMPLE	0.000	No Message
2	B35	VG60X40	4500	179	1530	0.117	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.040	0.071	0.568	CUMPLE	0.000	No Message
2	B35	VG60X40	4875	179	1530	0.117	CUMPLE	280	1530	0.183	CUMPLE	0.042	0.071	0.589	CUMPLE	0.000	No Message
2	B35	VG60X40	5250	231	1530	0.151	CUMPLE	286	1530	0.187	CUMPLE	0.044	0.071	0.611	CUMPLE	0.000	No Message
2	B35	VG60X40	5625	347	1530	0.227	CUMPLE	299	1530	0.195	CUMPLE	0.045	0.071	0.632	CUMPLE	0.000	No Message
2	B35	VG60X40	5625	357	1530	0.233	CUMPLE	300	1530	0.196	CUMPLE	0.047	0.071	0.659	CUMPLE	0.000	No Message
2	B35	VG60X40	6062.5	523	1530	0.342	CUMPLE	315	1530	0.206	CUMPLE	0.049	0.071	0.684	CUMPLE	0.000	No Message
2	B35	VG60X40	6500	701	1530	0.458	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.051	0.071	0.709	CUMPLE	0.000	No Message
2	B36	VG60X40	250	844	1530	0.552	CUMPLE	553	1530	0.361	CUMPLE	0.078	0.071	1.099	REFORZAR	0.058	No Message
2	B36	VG60X40	634	720	1530	0.471	CUMPLE	274	1530	0.179	CUMPLE	0.077	0.071	1.077	REFORZAR	0.058	No Message
2	B36	VG60X40	1018	556	1530	0.363	CUMPLE	274	1530	0.179	CUMPLE	0.075	0.071	1.055	REFORZAR	0.058	No Message
2	B36	VG60X40	1018	556	1530	0.363	CUMPLE	274	1530	0.179	CUMPLE	0.063	0.071	0.889	CUMPLE	0.034	No Message
2	B36	VG60X40	1357.3	366	1530	0.239	CUMPLE	274	1530	0.179	CUMPLE	0.062	0.071	0.870	CUMPLE	0.034	No Message
2	B36	VG60X40	1696.7	274	1530	0.179	CUMPLE	274	1530	0.179	CUMPLE	0.061	0.071	0.850	CUMPLE	0.034	No Message
2	B36	VG60X40	2036	274	1530	0.179	CUMPLE	298	1530	0.195	CUMPLE	0.059	0.071	0.831	CUMPLE	0.034	No Message
2	B36	VG60X40	2036	274	1530	0.179	CUMPLE	298	1530	0.195	CUMPLE	0.044	0.071	0.612	CUMPLE	0.000	No Message
2	B36	VG60X40	2375.3	274	1530	0.179	CUMPLE	335	1530	0.219	CUMPLE	0.042	0.071	0.593	CUMPLE	0.000	No Message
2	B36	VG60X40	2714.7	274	1530	0.179	CUMPLE	366	1530	0.239	CUMPLE	0.041	0.071	0.574	CUMPLE	0.000	No Message
2	B36	VG60X40	3054	274	1530	0.179	CUMPLE	392	1530	0.256	CUMPLE	0.042	0.071	0.590	CUMPLE	0.000	No Message
2	B36	VG60X40	3054	274	1530	0.179	CUMPLE	392	1530	0.256	CUMPLE	0.058	0.071	0.809	CUMPLE	0.040	No Message
2	B36	VG60X40	3393.3	274	1530	0.179	CUMPLE	341	1530	0.223	CUMPLE	0.059	0.071	0.828	CUMPLE	0.040	No Message
2	B36	VG60X40	3732.7	274	1530	0.179	CUMPLE	368	1530	0.241	CUMPLE	0.060	0.071	0.848	CUMPLE	0.040	No Message
2	B36	VG60X40	4072	274	1530	0.179	CUMPLE	392	1530	0.256	CUMPLE	0.062	0.071	0.867	CUMPLE	0.040	No Message
2	B36	VG60X40	4072	274	1530	0.179	CUMPLE	392	1530	0.256	CUMPLE	0.074	0.071	1.033	REFORZAR	0.065	No Message
2	B36	VG60X40	4506	330	1530	0.216	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.075	0.071	1.058	REFORZAR	0.065	No Message
2	B36	VG60X40	4940	531	1530	0.347	CUMPLE	345	1530	0.225	CUMPLE	0.077	0.071	1.083	REFORZAR	0.065	No Message
2	B37	VG60X40	250	1150	1530	0.752	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.056	0.071	0.787	CUMPLE	0.016	No Message
2	B37	VG60X40	705	720	1530	0.471	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.054	0.071	0.761	CUMPLE	0.016	No Message
2	B37	VG60X40	1160	391	1530	0.256	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.052	0.071	0.735	CUMPLE	0.016	No Message
2	B37	VG60X40	1160	390	1530	0.255	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.019	No Message
2	B37	VG60X40	1546.7	370	1530	0.242	CUMPLE	604	1530	0.395	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.019	No Message
2	B37	VG60X40	1933.3	370	1530	0.242	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.019	No Message
2	B37	VG60X40	2320	370	1530	0.242	CUMPLE	911	1530	0.595	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.019	No Message
2	B37	VG60X40	2320	370	1530	0.242	CUMPLE	911	1530	0.595	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
2	B37	VG60X40	2706.7	370	1530	0.242	CUMPLE	993	1530	0.649	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
2	B37	VG60X40	3093.3	370	1530	0.242	CUMPLE	1069	1530	0.699	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
2	B37	VG60X40	3480	370	1530	0.242	CUMPLE	1140	1530	0.745	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
2	B37	VG60X40	3480	370	1530	0.242	CUMPLE	1140	1530	0.745	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B37	VG60X40	3866.7	370	1530	0.242	CUMPLE	1064	1530	0.695	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B37	VG60X40	4253.3	370	1530	0.242	CUMPLE	984	1530	0.643	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B37	VG60X40	4640	370	1530	0.242	CUMPLE	898	1530	0.587	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B37	VG60X40	4640	370	1530	0.242	CUMPLE	898	1530	0.587	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B37	VG60X40	5026.7	370	1530	0.242	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B37	VG60X40	5413.3	370	1530	0.242	CUMPLE	592	1530	0.387	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B37	VG60X40	5800	394	1530	0.258	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE		

2	B40	VG60X40	2916.7	198	1530	0.129	CUMPLE	574	1530	0.375	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B40	VG60X40	3333.3	198	1530	0.129	CUMPLE	670	1530	0.438	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B40	VG60X40	3750	198	1530	0.129	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B40	VG60X40	3750	198	1530	0.129	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B40	VG60X40	4166.7	198	1530	0.129	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B40	VG60X40	4583.3	198	1530	0.129	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B40	VG60X40	5000	198	1530	0.129	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B40	VG60X40	5000	198	1530	0.129	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.019	No Message
2	B40	VG60X40	5452.5	198	1530	0.129	CUMPLE	502	1530	0.328	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.019	No Message
2	B40	VG60X40	5905	198	1530	0.129	CUMPLE	198	1530	0.129	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.019	No Message
2	B40	VG60X40	5905	211	1530	0.138	CUMPLE	198	1530	0.129	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.019	No Message
2	B40	VG60X40	6282.5	503	1530	0.329	CUMPLE	198	1530	0.129	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.019	No Message
2	B40	VG60X40	6660	720	1530	0.471	CUMPLE	399	1530	0.261	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.019	No Message
2	B41	VG60X40	250	771	1530	0.504	CUMPLE	506	1530	0.331	CUMPLE	0.082	0.071	1.147	REFORZAR	0.022	No Message
2	B41	VG60X40	634	666	1530	0.435	CUMPLE	251	1530	0.164	CUMPLE	0.081	0.071	1.131	REFORZAR	0.022	No Message
2	B41	VG60X40	1018	318	1530	0.208	CUMPLE	251	1530	0.164	CUMPLE	0.079	0.071	1.114	REFORZAR	0.022	No Message
2	B41	VG60X40	1018	317	1530	0.207	CUMPLE	251	1530	0.164	CUMPLE	0.064	0.071	0.904	CUMPLE	0.016	No Message
2	B41	VG60X40	1357.3	251	1530	0.164	CUMPLE	321	1530	0.210	CUMPLE	0.063	0.071	0.889	CUMPLE	0.016	No Message
2	B41	VG60X40	1696.7	251	1530	0.164	CUMPLE	495	1530	0.324	CUMPLE	0.062	0.071	0.875	CUMPLE	0.016	No Message
2	B41	VG60X40	2036	251	1530	0.164	CUMPLE	666	1530	0.435	CUMPLE	0.061	0.071	0.860	CUMPLE	0.016	No Message
2	B41	VG60X40	2036	251	1530	0.164	CUMPLE	666	1530	0.435	CUMPLE	0.044	0.071	0.615	CUMPLE	0.000	No Message
2	B41	VG60X40	2375.3	251	1530	0.164	CUMPLE	686	1530	0.448	CUMPLE	0.043	0.071	0.601	CUMPLE	0.000	No Message
2	B41	VG60X40	2714.7	251	1530	0.164	CUMPLE	700	1530	0.458	CUMPLE	0.042	0.071	0.589	CUMPLE	0.000	No Message
2	B41	VG60X40	3054	251	1530	0.164	CUMPLE	709	1530	0.463	CUMPLE	0.043	0.071	0.603	CUMPLE	0.000	No Message
2	B41	VG60X40	3054	251	1530	0.164	CUMPLE	709	1530	0.463	CUMPLE	0.060	0.071	0.842	CUMPLE	0.016	No Message
2	B41	VG60X40	3393.3	251	1530	0.164	CUMPLE	569	1530	0.372	CUMPLE	0.061	0.071	0.857	CUMPLE	0.016	No Message
2	B41	VG60X40	3732.7	251	1530	0.164	CUMPLE	425	1530	0.278	CUMPLE	0.062	0.071	0.871	CUMPLE	0.016	No Message
2	B41	VG60X40	4072	251	1530	0.164	CUMPLE	278	1530	0.182	CUMPLE	0.063	0.071	0.886	CUMPLE	0.016	No Message
2	B41	VG60X40	4072	251	1530	0.164	CUMPLE	277	1530	0.181	CUMPLE	0.077	0.071	1.078	REFORZAR	0.033	No Message
2	B41	VG60X40	4506	371	1530	0.242	CUMPLE	251	1530	0.164	CUMPLE	0.078	0.071	1.096	REFORZAR	0.033	No Message
2	B41	VG60X40	4940	711	1530	0.465	CUMPLE	351	1530	0.229	CUMPLE	0.079	0.071	1.115	REFORZAR	0.033	No Message
2	B42	VG60X40	150	602	1530	0.393	CUMPLE	298	1530	0.195	CUMPLE	0.044	0.071	0.622	CUMPLE	0.039	No Message
2	B42	VG60X40	505.8	426	1530	0.278	CUMPLE	148	1530	0.097	CUMPLE	0.043	0.071	0.607	CUMPLE	0.039	No Message
2	B42	VG60X40	861.7	257	1530	0.168	CUMPLE	148	1530	0.097	CUMPLE	0.042	0.071	0.592	CUMPLE	0.039	No Message
2	B42	VG60X40	1217.5	148	1530	0.097	CUMPLE	148	1530	0.097	CUMPLE	0.041	0.071	0.576	CUMPLE	0.039	No Message
2	B42	VG60X40	1217.5	148	1530	0.097	CUMPLE	148	1530	0.097	CUMPLE	0.034	0.071	0.480	CUMPLE	0.018	No Message
2	B42	VG60X40	1623.3	148	1530	0.097	CUMPLE	169	1530	0.110	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.018	No Message
2	B42	VG60X40	2029.2	148	1530	0.097	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.018	No Message
2	B42	VG60X40	2435	148	1530	0.097	CUMPLE	316	1530	0.207	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.018	No Message
2	B42	VG60X40	2435	148	1530	0.097	CUMPLE	316	1530	0.207	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B42	VG60X40	2840.8	148	1530	0.097	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B42	VG60X40	3246.7	148	1530	0.097	CUMPLE	280	1530	0.183	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B42	VG60X40	3652.5	148	1530	0.097	CUMPLE	289	1530	0.189	CUMPLE	0.034	0.071	0.480	CUMPLE	0.000	No Message
2	B42	VG60X40	3652.5	148	1530	0.097	CUMPLE	289	1530	0.189	CUMPLE	0.041	0.071	0.576	CUMPLE	0.024	No Message
2	B42	VG60X40	4008.3	148	1530	0.097	CUMPLE	243	1530	0.159	CUMPLE	0.042	0.071	0.592	CUMPLE	0.024	No Message
2	B42	VG60X40	4364.2	148	1530	0.097	CUMPLE	190	1530	0.124	CUMPLE	0.043	0.071	0.607	CUMPLE	0.024	No Message
2	B42	VG60X40	4720	221	1530	0.144	CUMPLE	147	1530	0.096	CUMPLE	0.044	0.071	0.622	CUMPLE	0.024	No Message
2	B43	VG60X40	150	720	1530	0.471	CUMPLE	358	1530	0.234	CUMPLE	0.057	0.071	0.803	CUMPLE	0.023	No Message
2	B43	VG60X40	505.8	437	1530	0.286	CUMPLE	178	1530	0.116	CUMPLE	0.056	0.071	0.787	CUMPLE	0.023	No Message
2	B43	VG60X40	861.7	198	1530	0.129	CUMPLE	178	1530	0.116	CUMPLE	0.055	0.071	0.772	CUMPLE	0.023	No Message
2	B43	VG60X40	1217.5	178	1530	0.116	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.054	0.071	0.757	CUMPLE	0.023	No Message
2	B43	VG60X40	1217.5	178	1530	0.116	CUMPLE	249	1530	0.163	CUMPLE	0.039	0.071	0.551	CUMPLE	0.012	No Message
2	B43	VG60X40	1623.3	178	1530	0.116	CUMPLE	368	1530	0.241	CUMPLE	0.038	0.071	0.533	CUMPLE	0.012	No Message
2	B43	VG60X40	2029.2	178	1530	0.116	CUMPLE	480	1530	0.314	CUMPLE	0.037	0.071	0.516	CUMPLE	0.012	No Message
2	B43	VG60X40	2435	178	1530	0.116	CUMPLE	585	1530	0.382	CUMPLE	0.036	0.071	0.499	CUMPLE	0.012	No Message
2	B43	VG60X40	2435	178	1530	0.116	CUMPLE	586	1530	0.383	CUMPLE	0.036	0.071	0.510	CUMPLE	0.000	No Message
2	B43	VG60X40	2840.8	178	1530	0.116	CUMPLE	545	1530	0.356	CUMPLE	0.038	0.071	0.527	CUMPLE	0.000	No Message
2	B43	VG60X40	3246.7	178	1530	0.116	CUMPLE	497	1530	0.325	CUMPLE	0.039	0.071	0.544	CUMPLE	0.000	No Message
2	B43	VG60X40	3652.5	178	1530	0.116	CUMPLE	442	1530	0.289	CUMPLE	0.040	0.071	0.561	CUMPLE	0.000	No Message
2	B43	VG60X40	3652.5	178	1530	0.116	CUMPLE	442	1530	0.289	CUMPLE	0.053	0.071	0.745	CUMPLE	0.012	No Message
2	B43	VG60X40	4008.3	178	1530	0.116	CUMPLE	278	1530	0.182	CUMPLE	0.054	0.071	0.760	CUMPLE	0.012	No Message
2	B43	VG60X40	4364.2	178	1530	0.116	CUMPLE	178	1530	0.116	CUMPLE	0.055	0.071	0.775	CUMPLE	0.012	No Message
2	B43	VG60X40	4720	193	1530	0.126	CUMPLE	96	1530	0.063	CUMPLE	0.056	0.071	0.791	CUMPLE	0.012	No Message
2	B44	VG60X40	150	720	1530	0.471	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.091	0.071	1.274	REFORZAR	0.048	No Message
2	B44	VG60X40	500	659	1530	0.431	CUMPLE	659	1530	0.431	CUMPLE	0.089	0.071	1.254	REFORZAR	0.048	No Message
2	B44	VG60X40	500	659	1530	0.431	CUMPLE	659	1530	0.431	CUMPLE	0.046	0.071	0.651	CUMPLE	0.026	No Message
2	B44	VG60X40	875	659	1530	0.431	CUMPLE	659	1530	0.431	CUMPLE	0.045	0.071	0.629	CUMPLE	0.026	No Message
2	B44	VG60X40	1250	659	1530	0.431	CUMPLE	659	1530	0.431	CUMPLE	0.043	0.071	0.608	CUMPLE	0.026	No Message
2	B44	VG60X40	1625	659	1530	0.431	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.042	0.071	0.587	CUMPLE	0.026	No Message
2	B44	VG60X40	1625	659	1530	0.431	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.024	0.071	0.331	CUMPLE	0.035	No Message
2	B44	VG60X40	2000	659	1530	0.431	CUMPLE	840	1530	0.549	CUMPLE	0.022	0.071	0.309	CUMPLE	0.035	No Message
2	B44	VG60X40	2375	659	1530	0.431	CUMPLE	1036	1530	0.677	CUMPLE	0.021	0.071	0.288	CUMPLE	0.035	No Message
2	B44	VG60X40	2750	659	1530	0.431	CUMPLE	1230	1530	0.804	CUMPLE	0.019	0.071	0.267	CUMPLE	0.035	No Message
2	B44	VG60X40	2750	659	1530	0.431	CUMPLE	1238	1530	0.809	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.042	No Message
2	B44	VG60X40	3125	659	1530	0.431	CUMPLE	1336	1530	0.873	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.042	No Message
2	B44	VG60X40	3500	659	1530	0.431	CUMPLE	1430	1530	0.935	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.042	No Message
2	B44	VG60X40	3875	659	1530	0.431	CUMPLE	1520	1530	0.993	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.042	No Message
2	B44	VG60X40	3875	659	1530	0.431	CUMPLE	1524	1530	0.996	CUMPLE	0.000					

2	B46	VG60X40	6112.5	432	1530	0.282	CUMPLE	153	1530	0.100	CUMPLE	0.035	0.071	0.490	CUMPLE	0.000	No Message
2	B46	VG60X40	6600	620	1530	0.405	CUMPLE	307	1530	0.201	CUMPLE	0.036	0.071	0.510	CUMPLE	0.000	No Message
2	B47	VG60X40	150	267	1530	0.175	CUMPLE	261	1530	0.171	CUMPLE	0.097	0.071	1.363	REFORZAR	0.028	No Message
2	B47	VG60X40	553.8	277	1530	0.181	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.095	0.071	1.340	REFORZAR	0.028	No Message
2	B47	VG60X40	957.5	277	1530	0.181	CUMPLE	336	1530	0.220	CUMPLE	0.094	0.071	1.317	REFORZAR	0.028	No Message
2	B47	VG60X40	957.5	277	1530	0.181	CUMPLE	329	1530	0.215	CUMPLE	0.069	0.071	0.974	CUMPLE	0.035	No Message
2	B47	VG60X40	1436.3	277	1530	0.181	CUMPLE	292	1530	0.191	CUMPLE	0.067	0.071	0.947	CUMPLE	0.035	No Message
2	B47	VG60X40	1915	277	1530	0.181	CUMPLE	303	1530	0.198	CUMPLE	0.066	0.071	0.920	CUMPLE	0.035	No Message
2	B47	VG60X40	1915	277	1530	0.181	CUMPLE	295	1530	0.193	CUMPLE	0.066	0.071	0.931	CUMPLE	0.045	No Message
2	B47	VG60X40	2393.8	277	1530	0.181	CUMPLE	277	1530	0.181	CUMPLE	0.068	0.071	0.958	CUMPLE	0.045	No Message
2	B47	VG60X40	2872.5	452	1530	0.295	CUMPLE	277	1530	0.181	CUMPLE	0.070	0.071	0.985	CUMPLE	0.045	No Message
2	B47	VG60X40	2872.5	471	1530	0.308	CUMPLE	277	1530	0.181	CUMPLE	0.095	0.071	1.335	REFORZAR	0.043	No Message
2	B47	VG60X40	3226.3	720	1530	0.471	CUMPLE	277	1530	0.181	CUMPLE	0.097	0.071	1.355	REFORZAR	0.043	No Message
2	B47	VG60X40	3580	852	1530	0.557	CUMPLE	558	1530	0.365	CUMPLE	0.098	0.071	1.375	REFORZAR	0.043	No Message
2	B48	VG60X40	150	263	1530	0.172	CUMPLE	206	1530	0.135	CUMPLE	0.039	0.071	0.549	CUMPLE	0.027	No Message
2	B48	VG60X40	631.3	184	1530	0.120	CUMPLE	180	1530	0.118	CUMPLE	0.037	0.071	0.522	CUMPLE	0.027	No Message
2	B48	VG60X40	1112.5	123	1530	0.080	CUMPLE	147	1530	0.096	CUMPLE	0.035	0.071	0.495	CUMPLE	0.027	No Message
2	B48	VG60X40	1112.5	123	1530	0.080	CUMPLE	144	1530	0.094	CUMPLE	0.033	0.071	0.467	CUMPLE	0.028	No Message
2	B48	VG60X40	1483.3	123	1530	0.080	CUMPLE	123	1530	0.080	CUMPLE	0.032	0.071	0.446	CUMPLE	0.028	No Message
2	B48	VG60X40	1854.2	123	1530	0.080	CUMPLE	123	1530	0.080	CUMPLE	0.030	0.071	0.425	CUMPLE	0.028	No Message
2	B48	VG60X40	2225	123	1530	0.080	CUMPLE	123	1530	0.080	CUMPLE	0.029	0.071	0.404	CUMPLE	0.028	No Message
2	B48	VG60X40	2225	123	1530	0.080	CUMPLE	123	1530	0.080	CUMPLE	0.029	0.071	0.403	CUMPLE	0.029	No Message
2	B48	VG60X40	2595.8	123	1530	0.080	CUMPLE	123	1530	0.080	CUMPLE	0.030	0.071	0.424	CUMPLE	0.029	No Message
2	B48	VG60X40	2966.7	145	1530	0.095	CUMPLE	123	1530	0.080	CUMPLE	0.032	0.071	0.445	CUMPLE	0.029	No Message
2	B48	VG60X40	3337.5	227	1530	0.148	CUMPLE	123	1530	0.080	CUMPLE	0.033	0.071	0.466	CUMPLE	0.029	No Message
2	B48	VG60X40	3337.5	234	1530	0.153	CUMPLE	123	1530	0.080	CUMPLE	0.035	0.071	0.490	CUMPLE	0.030	No Message
2	B48	VG60X40	3818.8	359	1530	0.235	CUMPLE	123	1530	0.080	CUMPLE	0.037	0.071	0.517	CUMPLE	0.030	No Message
2	B48	VG60X40	4300	497	1530	0.325	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.039	0.071	0.544	CUMPLE	0.030	No Message
2	B49	VG60X40	150	234	1530	0.153	CUMPLE	148	1530	0.097	CUMPLE	0.046	0.071	0.640	CUMPLE	0.031	No Message
2	B49	VG60X40	630	217	1530	0.142	CUMPLE	217	1530	0.142	CUMPLE	0.044	0.071	0.613	CUMPLE	0.031	No Message
2	B49	VG60X40	1110	217	1530	0.142	CUMPLE	217	1530	0.142	CUMPLE	0.042	0.071	0.586	CUMPLE	0.031	No Message
2	B49	VG60X40	1110	217	1530	0.142	CUMPLE	217	1530	0.142	CUMPLE	0.040	0.071	0.557	CUMPLE	0.032	No Message
2	B49	VG60X40	1480	217	1530	0.142	CUMPLE	217	1530	0.142	CUMPLE	0.038	0.071	0.536	CUMPLE	0.032	No Message
2	B49	VG60X40	1850	234	1530	0.153	CUMPLE	217	1530	0.142	CUMPLE	0.037	0.071	0.515	CUMPLE	0.032	No Message
2	B49	VG60X40	2220	287	1530	0.188	CUMPLE	217	1530	0.142	CUMPLE	0.035	0.071	0.494	CUMPLE	0.032	No Message
2	B49	VG60X40	2220	289	1530	0.189	CUMPLE	217	1530	0.142	CUMPLE	0.035	0.071	0.485	CUMPLE	0.033	No Message
2	B49	VG60X40	2590	371	1530	0.242	CUMPLE	217	1530	0.142	CUMPLE	0.036	0.071	0.506	CUMPLE	0.033	No Message
2	B49	VG60X40	2960	460	1530	0.301	CUMPLE	217	1530	0.142	CUMPLE	0.038	0.071	0.527	CUMPLE	0.033	No Message
2	B49	VG60X40	3330	556	1530	0.363	CUMPLE	217	1530	0.142	CUMPLE	0.039	0.071	0.548	CUMPLE	0.033	No Message
2	B49	VG60X40	3330	563	1530	0.368	CUMPLE	217	1530	0.142	CUMPLE	0.041	0.071	0.581	CUMPLE	0.034	No Message
2	B49	VG60X40	3815	718	1530	0.469	CUMPLE	217	1530	0.142	CUMPLE	0.043	0.071	0.609	CUMPLE	0.034	No Message
2	B49	VG60X40	4300	720	1530	0.471	CUMPLE	436	1530	0.285	CUMPLE	0.045	0.071	0.637	CUMPLE	0.034	No Message
2	B52	VG60X40	625	645	1530	0.422	CUMPLE	319	1530	0.208	CUMPLE	0.056	0.071	0.791	CUMPLE	0.052	No Message
2	B52	VG60X40	892.5	504	1530	0.329	CUMPLE	318	1530	0.208	CUMPLE	0.056	0.071	0.779	CUMPLE	0.052	No Message
2	B52	VG60X40	1160	368	1530	0.241	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.055	0.071	0.768	CUMPLE	0.052	No Message
2	B52	VG60X40	1160	368	1530	0.241	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.049	0.071	0.692	CUMPLE	0.034	No Message
2	B52	VG60X40	1546.7	261	1530	0.171	CUMPLE	404	1530	0.264	CUMPLE	0.048	0.071	0.675	CUMPLE	0.034	No Message
2	B52	VG60X40	1933.3	247	1530	0.161	CUMPLE	454	1530	0.297	CUMPLE	0.047	0.071	0.659	CUMPLE	0.034	No Message
2	B52	VG60X40	2320	247	1530	0.161	CUMPLE	497	1530	0.325	CUMPLE	0.046	0.071	0.642	CUMPLE	0.034	No Message
2	B52	VG60X40	2320	247	1530	0.161	CUMPLE	497	1530	0.325	CUMPLE	0.040	0.071	0.555	CUMPLE	0.021	No Message
2	B52	VG60X40	2706.7	247	1530	0.161	CUMPLE	485	1530	0.317	CUMPLE	0.038	0.071	0.538	CUMPLE	0.021	No Message
2	B52	VG60X40	3093.3	247	1530	0.161	CUMPLE	499	1530	0.326	CUMPLE	0.037	0.071	0.522	CUMPLE	0.021	No Message
2	B52	VG60X40	3480	247	1530	0.161	CUMPLE	530	1530	0.346	CUMPLE	0.036	0.071	0.506	CUMPLE	0.021	No Message
2	B52	VG60X40	3480	247	1530	0.161	CUMPLE	530	1530	0.346	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B52	VG60X40	3866.7	247	1530	0.161	CUMPLE	492	1530	0.322	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B52	VG60X40	4253.3	247	1530	0.161	CUMPLE	447	1530	0.292	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B52	VG60X40	4640	247	1530	0.161	CUMPLE	395	1530	0.258	CUMPLE	0.034	0.071	0.477	CUMPLE	0.000	No Message
2	B52	VG60X40	4640	247	1530	0.161	CUMPLE	395	1530	0.258	CUMPLE	0.042	0.071	0.584	CUMPLE	0.017	No Message
2	B52	VG60X40	5026.7	247	1530	0.161	CUMPLE	266	1530	0.174	CUMPLE	0.043	0.071	0.600	CUMPLE	0.017	No Message
2	B52	VG60X40	5413.3	247	1530	0.161	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.044	0.071	0.617	CUMPLE	0.017	No Message
2	B52	VG60X40	5800	341	1530	0.223	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.045	0.071	0.633	CUMPLE	0.017	No Message
2	B52	VG60X40	5800	341	1530	0.223	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.053	0.071	0.746	CUMPLE	0.044	No Message
2	B52	VG60X40	6136.7	556	1530	0.363	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.054	0.071	0.760	CUMPLE	0.044	No Message
2	B52	VG60X40	6473.3	720	1530	0.471	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.055	0.071	0.774	CUMPLE	0.044	No Message
2	B52	VG60X40	6810	759	1530	0.496	CUMPLE	498	1530	0.325	CUMPLE	0.056	0.071	0.789	CUMPLE	0.044	No Message
2	B54	VG60X40	150	258	1530	0.169	CUMPLE	215	1530	0.141	CUMPLE	0.036	0.071	0.500	CUMPLE	0.026	No Message
2	B54	VG60X40	505.8	149	1530	0.097	CUMPLE	272	1530	0.178	CUMPLE	0.035	0.071	0.484	CUMPLE	0.026	No Message
2	B54	VG60X40	861.7	76	1530	0.050	CUMPLE	329	1530	0.215	CUMPLE	0.033	0.071	0.469	CUMPLE	0.026	No Message
2	B54	VG60X40	1217.5	76	1530	0.050	CUMPLE	380	1530	0.248	CUMPLE	0.032	0.071	0.454	CUMPLE	0.026	No Message
2	B54	VG60X40	1217.5	76	1530	0.050	CUMPLE	380	1530	0.248	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B54	VG60X40	1623.3	76	1530	0.050	CUMPLE	385	1530	0.252	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B54	VG60X40	2029.2	76	1530	0.050	CUMPLE	433	1530	0.283	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B54	VG60X40	2435	76	1530	0.050	CUMPLE	474	1530	0.310	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B54	VG60X40	2435	76	1530	0.050	CUMPLE	474	1530	0.310	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B54	VG60X40	2840.8	76	1530	0.050	CUMPLE	424	1530	0.277	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B54	VG60X40	3246.7	76	1530	0.050	CUMPLE	386	1530	0.252	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B54	VG60X40	3652.5	76	1530	0.050	CUMPLE	374	1530	0.244	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B54	VG60X40	3652.5	76	1530	0.050	CUMPLE	374	1530	0.244	CUMPLE	0.032	0.071				

2	B64	VG60X40	1810	159	1530	0.104	CUMPLE	456	1530	0.298	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B64	VG60X40	2149.3	159	1530	0.104	CUMPLE	452	1530	0.295	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B64	VG60X40	2488.7	159	1530	0.104	CUMPLE	442	1530	0.289	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B64	VG60X40	2828	159	1530	0.104	CUMPLE	428	1530	0.280	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B64	VG60X40	2828	159	1530	0.104	CUMPLE	425	1530	0.278	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B64	VG60X40	3167.3	159	1530	0.104	CUMPLE	397	1530	0.259	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B64	VG60X40	3506.7	159	1530	0.104	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B64	VG60X40	3846	159	1530	0.104	CUMPLE	325	1530	0.212	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B64	VG60X40	3846	159	1530	0.104	CUMPLE	321	1530	0.210	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B64	VG60X40	4185.3	159	1530	0.104	CUMPLE	266	1530	0.174	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B64	VG60X40	4524.7	159	1530	0.104	CUMPLE	207	1530	0.135	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B64	VG60X40	4864	159	1530	0.104	CUMPLE	159	1530	0.104	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B64	VG60X40	4864	159	1530	0.104	CUMPLE	159	1530	0.104	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B64	VG60X40	5203.3	159	1530	0.104	CUMPLE	159	1530	0.104	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B64	VG60X40	5542.7	234	1530	0.153	CUMPLE	159	1530	0.104	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B64	VG60X40	5882	334	1530	0.218	CUMPLE	159	1530	0.104	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B64	VG60X40	5882	345	1530	0.225	CUMPLE	159	1530	0.104	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B64	VG60X40	6316	490	1530	0.320	CUMPLE	159	1530	0.104	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B64	VG60X40	6750	645	1530	0.422	CUMPLE	319	1530	0.208	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B65	VG60X40	150	698	1530	0.456	CUMPLE	345	1530	0.225	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B65	VG60X40	643.3	484	1530	0.316	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B65	VG60X40	1136.7	283	1530	0.185	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B65	VG60X40	1136.7	272	1530	0.178	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B65	VG60X40	1515.6	172	1530	0.112	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B65	VG60X40	1894.4	172	1530	0.112	CUMPLE	216	1530	0.141	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B65	VG60X40	2273.3	172	1530	0.112	CUMPLE	336	1530	0.220	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B65	VG60X40	2273.3	172	1530	0.112	CUMPLE	346	1530	0.226	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B65	VG60X40	2652.2	172	1530	0.112	CUMPLE	451	1530	0.295	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B65	VG60X40	3031.1	172	1530	0.112	CUMPLE	550	1530	0.359	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B65	VG60X40	3410	172	1530	0.112	CUMPLE	644	1530	0.421	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B65	VG60X40	3410	172	1530	0.112	CUMPLE	683	1530	0.446	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B65	VG60X40	3755	172	1530	0.112	CUMPLE	638	1530	0.417	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B65	VG60X40	4100	172	1530	0.112	CUMPLE	588	1530	0.384	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B65	VG60X40	4445	172	1530	0.112	CUMPLE	532	1530	0.348	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B65	VG60X40	4445	172	1530	0.112	CUMPLE	526	1530	0.344	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B65	VG60X40	4790	172	1530	0.112	CUMPLE	457	1530	0.299	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B65	VG60X40	5135	172	1530	0.112	CUMPLE	383	1530	0.250	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B65	VG60X40	5480	172	1530	0.112	CUMPLE	304	1530	0.199	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B65	VG60X40	5480	172	1530	0.112	CUMPLE	295	1530	0.193	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B65	VG60X40	5825	172	1530	0.112	CUMPLE	202	1530	0.132	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B65	VG60X40	6170	172	1530	0.112	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B65	VG60X40	6515	194	1530	0.127	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B65	VG60X40	6515	205	1530	0.134	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B65	VG60X40	6957.5	358	1530	0.234	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B65	VG60X40	7400	521	1530	0.341	CUMPLE	259	1530	0.169	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B66	VG60X40	150	507	1530	0.331	CUMPLE	251	1530	0.164	CUMPLE	0.042	0.071	0.588	CUMPLE	0.000	No Message
2	B66	VG60X40	516.7	390	1530	0.255	CUMPLE	125	1530	0.082	CUMPLE	0.040	0.071	0.567	CUMPLE	0.000	No Message
2	B66	VG60X40	883.3	280	1530	0.183	CUMPLE	125	1530	0.082	CUMPLE	0.039	0.071	0.547	CUMPLE	0.000	No Message
2	B66	VG60X40	1250	177	1530	0.116	CUMPLE	125	1530	0.082	CUMPLE	0.037	0.071	0.526	CUMPLE	0.000	No Message
2	B66	VG60X40	1250	170	1530	0.111	CUMPLE	125	1530	0.082	CUMPLE	0.035	0.071	0.494	CUMPLE	0.000	No Message
2	B66	VG60X40	1666.7	125	1530	0.082	CUMPLE	125	1530	0.082	CUMPLE	0.034	0.071	0.471	CUMPLE	0.000	No Message
2	B66	VG60X40	2083.3	125	1530	0.082	CUMPLE	125	1530	0.082	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B66	VG60X40	2500	125	1530	0.082	CUMPLE	125	1530	0.082	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B66	VG60X40	2500	125	1530	0.082	CUMPLE	125	1530	0.082	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B66	VG60X40	2916.7	125	1530	0.082	CUMPLE	167	1530	0.109	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B66	VG60X40	3333.3	125	1530	0.082	CUMPLE	221	1530	0.144	CUMPLE	0.034	0.071	0.473	CUMPLE	0.000	No Message
2	B66	VG60X40	3750	125	1530	0.082	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.035	0.071	0.497	CUMPLE	0.000	No Message
2	B66	VG60X40	3750	125	1530	0.082	CUMPLE	269	1530	0.176	CUMPLE	0.038	0.071	0.530	CUMPLE	0.000	No Message
2	B66	VG60X40	4116.7	151	1530	0.099	CUMPLE	294	1530	0.192	CUMPLE	0.039	0.071	0.551	CUMPLE	0.000	No Message
2	B66	VG60X40	4483.3	202	1530	0.132	CUMPLE	312	1530	0.204	CUMPLE	0.041	0.071	0.572	CUMPLE	0.000	No Message
2	B66	VG60X40	4850	258	1530	0.169	CUMPLE	325	1530	0.212	CUMPLE	0.042	0.071	0.592	CUMPLE	0.000	No Message
2	B67	VG60X40	150	69	1530	0.045	CUMPLE	537	1530	0.351	CUMPLE	0.051	0.071	0.719	CUMPLE	0.000	No Message
2	B67	VG60X40	592.5	133	1530	0.087	CUMPLE	474	1530	0.310	CUMPLE	0.049	0.071	0.693	CUMPLE	0.000	No Message
2	B67	VG60X40	1035	133	1530	0.087	CUMPLE	402	1530	0.263	CUMPLE	0.048	0.071	0.668	CUMPLE	0.000	No Message
2	B67	VG60X40	1035	133	1530	0.087	CUMPLE	398	1530	0.260	CUMPLE	0.046	0.071	0.648	CUMPLE	0.000	No Message
2	B67	VG60X40	1380	133	1530	0.087	CUMPLE	331	1530	0.216	CUMPLE	0.045	0.071	0.628	CUMPLE	0.000	No Message
2	B67	VG60X40	1725	133	1530	0.087	CUMPLE	260	1530	0.170	CUMPLE	0.043	0.071	0.609	CUMPLE	0.000	No Message
2	B67	VG60X40	2070	133	1530	0.087	CUMPLE	194	1530	0.127	CUMPLE	0.042	0.071	0.589	CUMPLE	0.000	No Message
2	B67	VG60X40	2070	133	1530	0.087	CUMPLE	190	1530	0.124	CUMPLE	0.042	0.071	0.583	CUMPLE	0.000	No Message
2	B67	VG60X40	2415	133	1530	0.087	CUMPLE	165	1530	0.108	CUMPLE	0.043	0.071	0.602	CUMPLE	0.000	No Message
2	B67	VG60X40	2760	133	1530	0.087	CUMPLE	152	1530	0.099	CUMPLE	0.044	0.071	0.622	CUMPLE	0.000	No Message
2	B67	VG60X40	3105	133	1530	0.087	CUMPLE	135	1530	0.088	CUMPLE	0.046	0.071	0.641	CUMPLE	0.000	No Message
2	B67	VG60X40	3105	133	1530	0.087	CUMPLE	134	1530	0.088	CUMPLE	0.047	0.071	0.663	CUMPLE	0.000	No Message
2	B67	VG60X40	3547.5	270	1530	0.176	CUMPLE	133	1530	0.087	CUMPLE	0.049	0.071	0.688	CUMPLE	0.000	No Message
2	B67	VG60X40	3990	427	1530	0.279	CUMPLE	212	1530	0.139	CUMPLE	0.051	0.071	0.713	CUMPLE	0.000	No Message
2	B68	VG60X40	150	0	1530	0.000	CUMPLE	230	1530	0.150	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B68	VG60X40	643.3	57	1530	0.037	CUMPLE	257	1530	0.168	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B68	VG60X40	1136.7	57	1530	0.037	CUMPLE	276	1530	0.180	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.00	

2	B70	VG60X40	4000.1	158	1530	0.103	CUMPLE	584	1530	0.382	CUMPLE	0.002	0.071	0.029	CUMPLE	0.020	No Message
2	B70	VG60X40	4400.1	158	1530	0.103	CUMPLE	615	1530	0.402	CUMPLE	0.002	0.071	0.029	CUMPLE	0.020	No Message
2	B70	VG60X40	4800.1	158	1530	0.103	CUMPLE	638	1530	0.417	CUMPLE	0.002	0.071	0.029	CUMPLE	0.020	No Message
2	B70	VG60X40	4800.1	158	1530	0.103	CUMPLE	628	1530	0.410	CUMPLE	0.005	0.071	0.067	CUMPLE	0.028	No Message
2	B70	VG60X40	5200.1	158	1530	0.103	CUMPLE	596	1530	0.390	CUMPLE	0.005	0.071	0.067	CUMPLE	0.028	No Message
2	B70	VG60X40	5600.1	158	1530	0.103	CUMPLE	556	1530	0.363	CUMPLE	0.005	0.071	0.067	CUMPLE	0.028	No Message
2	B70	VG60X40	6000.1	158	1530	0.103	CUMPLE	508	1530	0.332	CUMPLE	0.005	0.071	0.067	CUMPLE	0.028	No Message
2	B70	VG60X40	6000.1	158	1530	0.103	CUMPLE	481	1530	0.314	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.036	No Message
2	B70	VG60X40	6400.1	158	1530	0.103	CUMPLE	384	1530	0.251	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.036	No Message
2	B70	VG60X40	6800.1	158	1530	0.103	CUMPLE	279	1530	0.182	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.036	No Message
2	B70	VG60X40	7200.1	158	1530	0.103	CUMPLE	168	1530	0.110	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.036	No Message
2	B70	VG60X40	7200.1	158	1530	0.103	CUMPLE	158	1530	0.103	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.044	No Message
2	B70	VG60X40	7550.1	158	1530	0.103	CUMPLE	158	1530	0.103	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.044	No Message
2	B70	VG60X40	7900.1	272	1530	0.178	CUMPLE	158	1530	0.103	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.044	No Message
2	B70	VG60X40	8250.1	412	1530	0.269	CUMPLE	205	1530	0.134	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.044	No Message
2	B71	VG60X40	150	573	1530	0.375	CUMPLE	284	1530	0.186	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B71	VG60X40	621.2	323	1530	0.211	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B71	VG60X40	1092.5	248	1530	0.162	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B71	VG60X40	1092.5	248	1530	0.162	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B71	VG60X40	1456.7	248	1530	0.162	CUMPLE	306	1530	0.200	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B71	VG60X40	1820.8	248	1530	0.162	CUMPLE	508	1530	0.332	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B71	VG60X40	2185	248	1530	0.162	CUMPLE	706	1530	0.461	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B71	VG60X40	2185	248	1530	0.162	CUMPLE	689	1530	0.450	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B71	VG60X40	2587.2	248	1530	0.162	CUMPLE	708	1530	0.463	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B71	VG60X40	2989.4	248	1530	0.162	CUMPLE	719	1530	0.470	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B71	VG60X40	3391.6	248	1530	0.162	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B71	VG60X40	3391.6	248	1530	0.162	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.010	0.071	0.137	CUMPLE	0.014	No Message
2	B71	VG60X40	3793.8	248	1530	0.162	CUMPLE	704	1530	0.460	CUMPLE	0.010	0.071	0.137	CUMPLE	0.014	No Message
2	B71	VG60X40	4196	248	1530	0.162	CUMPLE	675	1530	0.441	CUMPLE	0.010	0.071	0.137	CUMPLE	0.014	No Message
2	B71	VG60X40	4598.2	248	1530	0.162	CUMPLE	638	1530	0.417	CUMPLE	0.010	0.071	0.137	CUMPLE	0.014	No Message
2	B71	VG60X40	4598.2	248	1530	0.162	CUMPLE	639	1530	0.418	CUMPLE	0.007	0.071	0.093	CUMPLE	0.015	No Message
2	B71	VG60X40	5000.4	248	1530	0.162	CUMPLE	560	1530	0.366	CUMPLE	0.007	0.071	0.093	CUMPLE	0.015	No Message
2	B71	VG60X40	5402.6	248	1530	0.162	CUMPLE	473	1530	0.309	CUMPLE	0.007	0.071	0.093	CUMPLE	0.015	No Message
2	B71	VG60X40	5804.8	248	1530	0.162	CUMPLE	380	1530	0.248	CUMPLE	0.007	0.071	0.093	CUMPLE	0.015	No Message
2	B71	VG60X40	5804.8	248	1530	0.162	CUMPLE	367	1530	0.240	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
2	B71	VG60X40	6207	248	1530	0.162	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
2	B71	VG60X40	6609.2	248	1530	0.162	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
2	B71	VG60X40	7011.4	339	1530	0.222	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
2	B71	VG60X40	7011.4	351	1530	0.229	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B71	VG60X40	7363.6	558	1530	0.365	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B71	VG60X40	7715.8	720	1530	0.471	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B71	VG60X40	8068	761	1530	0.497	CUMPLE	499	1530	0.326	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B72	VG60X40	150	108	1530	0.071	CUMPLE	499	1530	0.326	CUMPLE	0.054	0.071	0.763	CUMPLE	0.029	No Message
2	B72	VG60X40	600.3	205	1530	0.134	CUMPLE	453	1530	0.296	CUMPLE	0.053	0.071	0.737	CUMPLE	0.029	No Message
2	B72	VG60X40	1050.7	205	1530	0.134	CUMPLE	397	1530	0.259	CUMPLE	0.051	0.071	0.711	CUMPLE	0.029	No Message
2	B72	VG60X40	1050.7	205	1530	0.134	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.051	0.071	0.709	CUMPLE	0.030	No Message
2	B72	VG60X40	1400.9	205	1530	0.134	CUMPLE	339	1530	0.222	CUMPLE	0.049	0.071	0.689	CUMPLE	0.030	No Message
2	B72	VG60X40	1751.1	205	1530	0.134	CUMPLE	281	1530	0.184	CUMPLE	0.048	0.071	0.669	CUMPLE	0.030	No Message
2	B72	VG60X40	2101.4	205	1530	0.134	CUMPLE	219	1530	0.143	CUMPLE	0.046	0.071	0.649	CUMPLE	0.030	No Message
2	B72	VG60X40	2101.4	205	1530	0.134	CUMPLE	213	1530	0.139	CUMPLE	0.043	0.071	0.607	CUMPLE	0.030	No Message
2	B72	VG60X40	2451.6	205	1530	0.134	CUMPLE	205	1530	0.134	CUMPLE	0.042	0.071	0.587	CUMPLE	0.030	No Message
2	B72	VG60X40	2801.8	205	1530	0.134	CUMPLE	205	1530	0.134	CUMPLE	0.040	0.071	0.567	CUMPLE	0.030	No Message
2	B72	VG60X40	3152	205	1530	0.134	CUMPLE	205	1530	0.134	CUMPLE	0.040	0.071	0.568	CUMPLE	0.030	No Message
2	B72	VG60X40	3152	205	1530	0.134	CUMPLE	205	1530	0.134	CUMPLE	0.044	0.071	0.621	CUMPLE	0.029	No Message
2	B72	VG60X40	3502.3	205	1530	0.134	CUMPLE	205	1530	0.134	CUMPLE	0.046	0.071	0.641	CUMPLE	0.029	No Message
2	B72	VG60X40	3852.5	288	1530	0.188	CUMPLE	205	1530	0.134	CUMPLE	0.047	0.071	0.661	CUMPLE	0.029	No Message
2	B72	VG60X40	4202.7	416	1530	0.272	CUMPLE	205	1530	0.134	CUMPLE	0.049	0.071	0.681	CUMPLE	0.029	No Message
2	B72	VG60X40	4202.7	423	1530	0.276	CUMPLE	205	1530	0.134	CUMPLE	0.053	0.071	0.745	CUMPLE	0.027	No Message
2	B72	VG60X40	4653.1	623	1530	0.407	CUMPLE	205	1530	0.134	CUMPLE	0.055	0.071	0.771	CUMPLE	0.027	No Message
2	B72	VG60X40	5103.4	720	1530	0.471	CUMPLE	412	1530	0.269	CUMPLE	0.057	0.071	0.796	CUMPLE	0.027	No Message
2	B15	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	716	1530	0.468	CUMPLE	0.084	0.071	1.172	REFORZAR	0.015	No Message
2	B15	VG60X40	339.3	420	1530	0.275	CUMPLE	643	1530	0.420	CUMPLE	0.082	0.071	1.153	REFORZAR	0.015	No Message
2	B15	VG60X40	678.7	420	1530	0.275	CUMPLE	564	1530	0.369	CUMPLE	0.081	0.071	1.133	REFORZAR	0.015	No Message
2	B15	VG60X40	1018	420	1530	0.275	CUMPLE	508	1530	0.332	CUMPLE	0.079	0.071	1.114	REFORZAR	0.015	No Message
2	B15	VG60X40	1018	420	1530	0.275	CUMPLE	502	1530	0.328	CUMPLE	0.076	0.071	1.072	REFORZAR	0.015	No Message
2	B15	VG60X40	1357.3	420	1530	0.275	CUMPLE	454	1530	0.297	CUMPLE	0.075	0.071	1.053	REFORZAR	0.015	No Message
2	B15	VG60X40	1696.7	420	1530	0.275	CUMPLE	420	1530	0.275	CUMPLE	0.074	0.071	1.034	REFORZAR	0.015	No Message
2	B15	VG60X40	2036	420	1530	0.275	CUMPLE	420	1530	0.275	CUMPLE	0.072	0.071	1.015	REFORZAR	0.015	No Message
2	B15	VG60X40	2036	420	1530	0.275	CUMPLE	420	1530	0.275	CUMPLE	0.068	0.071	0.955	CUMPLE	0.016	No Message
2	B15	VG60X40	2375.3	420	1530	0.275	CUMPLE	420	1530	0.275	CUMPLE	0.067	0.071	0.935	CUMPLE	0.016	No Message
2	B15	VG60X40	2714.7	420	1530	0.275	CUMPLE	420	1530	0.275	CUMPLE	0.066	0.071	0.926	CUMPLE	0.016	No Message
2	B15	VG60X40	3054	551	1530	0.360	CUMPLE	420	1530	0.275	CUMPLE	0.067	0.071	0.946	CUMPLE	0.016	No Message
2	B15	VG60X40	3054	581	1530	0.380	CUMPLE	420	1530	0.275	CUMPLE	0.072	0.071	1.007	REFORZAR	0.016	No Message
2	B15	VG60X40	3393.3	720	1530	0.471	CUMPLE	420	1530	0.275	CUMPLE	0.073	0.071	1.027	REFORZAR	0.016	No Message
2	B15	VG60X40	3732.7	733	1530	0.479	CUMPLE	420	1530	0.275	CUMPLE	0.075	0.071	1.046	REFORZAR	0.016	No Message
2	B15	VG60X40	4072	891	1530	0.582	CUMPLE	420	1530	0.275	CUMPLE	0.076	0.071	1.065	REFORZAR	0.016	No Message
2	B15	VG60X40	4072	915	1530	0.598	CUMPLE	420	1530	0.275	CUMPLE	0.077	0.071	1.075	REFORZAR	0.016	No Message
2	B15	VG60X40	4468.5	1109	1530	0.											

2	B84	VG60X40	4166.7	93	1530	0.061	CUMPLE	79	1530	0.052	CUMPLE	0.023	0.071	0.328	CUMPLE	0.033	No Message
2	B84	VG60X40	4583.3	202	1530	0.132	CUMPLE	79	1530	0.052	CUMPLE	0.025	0.071	0.346	CUMPLE	0.033	No Message
2	B84	VG60X40	5000	320	1530	0.209	CUMPLE	159	1530	0.104	CUMPLE	0.026	0.071	0.364	CUMPLE	0.033	No Message
2	B85	VG60X40	425	720	1530	0.471	CUMPLE	445	1530	0.291	CUMPLE	0.053	0.071	0.743	CUMPLE	0.014	No Message
2	B85	VG60X40	801.8	673	1530	0.440	CUMPLE	428	1530	0.280	CUMPLE	0.051	0.071	0.722	CUMPLE	0.014	No Message
2	B85	VG60X40	1178.5	516	1530	0.337	CUMPLE	407	1530	0.266	CUMPLE	0.050	0.071	0.700	CUMPLE	0.014	No Message
2	B85	VG60X40	1178.5	505	1530	0.330	CUMPLE	406	1530	0.265	CUMPLE	0.048	0.071	0.680	CUMPLE	0.000	No Message
2	B85	VG60X40	1571.3	362	1530	0.237	CUMPLE	381	1530	0.249	CUMPLE	0.047	0.071	0.658	CUMPLE	0.000	No Message
2	B85	VG60X40	1964.2	245	1530	0.160	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.045	0.071	0.636	CUMPLE	0.000	No Message
2	B85	VG60X40	2357	230	1530	0.150	CUMPLE	350	1530	0.229	CUMPLE	0.044	0.071	0.613	CUMPLE	0.000	No Message
2	B85	VG60X40	2357	230	1530	0.150	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.041	0.071	0.578	CUMPLE	0.000	No Message
2	B85	VG60X40	2749.9	230	1530	0.150	CUMPLE	312	1530	0.204	CUMPLE	0.040	0.071	0.556	CUMPLE	0.000	No Message
2	B85	VG60X40	3142.7	230	1530	0.150	CUMPLE	270	1530	0.176	CUMPLE	0.038	0.071	0.534	CUMPLE	0.000	No Message
2	B85	VG60X40	3535.5	230	1530	0.150	CUMPLE	271	1530	0.177	CUMPLE	0.036	0.071	0.511	CUMPLE	0.000	No Message
2	B85	VG60X40	3535.5	230	1530	0.150	CUMPLE	271	1530	0.177	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B85	VG60X40	3928.4	230	1530	0.150	CUMPLE	296	1530	0.193	CUMPLE	0.034	0.071	0.476	CUMPLE	0.000	No Message
2	B85	VG60X40	4321.2	230	1530	0.150	CUMPLE	354	1530	0.231	CUMPLE	0.036	0.071	0.499	CUMPLE	0.000	No Message
2	B85	VG60X40	4714	230	1530	0.150	CUMPLE	406	1530	0.265	CUMPLE	0.037	0.071	0.521	CUMPLE	0.000	No Message
2	B85	VG60X40	4714	230	1530	0.150	CUMPLE	406	1530	0.265	CUMPLE	0.046	0.071	0.641	CUMPLE	0.014	No Message
2	B85	VG60X40	5106.9	256	1530	0.167	CUMPLE	420	1530	0.275	CUMPLE	0.047	0.071	0.663	CUMPLE	0.014	No Message
2	B85	VG60X40	5499.7	389	1530	0.254	CUMPLE	426	1530	0.278	CUMPLE	0.049	0.071	0.686	CUMPLE	0.014	No Message
2	B85	VG60X40	5892.6	554	1530	0.362	CUMPLE	452	1530	0.295	CUMPLE	0.050	0.071	0.708	CUMPLE	0.014	No Message
2	B85	VG60X40	5892.6	563	1530	0.368	CUMPLE	450	1530	0.294	CUMPLE	0.053	0.071	0.743	CUMPLE	0.021	No Message
2	B85	VG60X40	6269.3	720	1530	0.471	CUMPLE	469	1530	0.307	CUMPLE	0.054	0.071	0.765	CUMPLE	0.021	No Message
2	B85	VG60X40	6646.1	720	1530	0.471	CUMPLE	484	1530	0.316	CUMPLE	0.056	0.071	0.786	CUMPLE	0.021	No Message
2	B86	VG60X40	421.4	720	1530	0.471	CUMPLE	442	1530	0.289	CUMPLE	0.057	0.071	0.794	CUMPLE	0.024	No Message
2	B86	VG60X40	805.3	671	1530	0.439	CUMPLE	432	1530	0.282	CUMPLE	0.055	0.071	0.772	CUMPLE	0.024	No Message
2	B86	VG60X40	1189.2	481	1530	0.314	CUMPLE	417	1530	0.273	CUMPLE	0.053	0.071	0.750	CUMPLE	0.024	No Message
2	B86	VG60X40	1189.2	469	1530	0.307	CUMPLE	422	1530	0.276	CUMPLE	0.047	0.071	0.666	CUMPLE	0.014	No Message
2	B86	VG60X40	1585.6	333	1530	0.218	CUMPLE	409	1530	0.267	CUMPLE	0.046	0.071	0.643	CUMPLE	0.014	No Message
2	B86	VG60X40	1981.9	213	1530	0.139	CUMPLE	397	1530	0.259	CUMPLE	0.044	0.071	0.621	CUMPLE	0.014	No Message
2	B86	VG60X40	2378.3	213	1530	0.139	CUMPLE	379	1530	0.248	CUMPLE	0.043	0.071	0.598	CUMPLE	0.014	No Message
2	B86	VG60X40	2378.3	213	1530	0.139	CUMPLE	388	1530	0.254	CUMPLE	0.035	0.071	0.488	CUMPLE	0.000	No Message
2	B86	VG60X40	2774.7	213	1530	0.139	CUMPLE	335	1530	0.219	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B86	VG60X40	3171.1	213	1530	0.139	CUMPLE	275	1530	0.180	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B86	VG60X40	3567.5	213	1530	0.139	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B86	VG60X40	3567.5	213	1530	0.139	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.034	0.071	0.483	CUMPLE	0.000	No Message
2	B86	VG60X40	3963.9	213	1530	0.139	CUMPLE	260	1530	0.170	CUMPLE	0.036	0.071	0.505	CUMPLE	0.000	No Message
2	B86	VG60X40	4360.3	213	1530	0.139	CUMPLE	296	1530	0.193	CUMPLE	0.038	0.071	0.528	CUMPLE	0.000	No Message
2	B86	VG60X40	4756.7	213	1530	0.139	CUMPLE	325	1530	0.212	CUMPLE	0.039	0.071	0.550	CUMPLE	0.000	No Message
2	B86	VG60X40	4756.7	213	1530	0.139	CUMPLE	322	1530	0.210	CUMPLE	0.042	0.071	0.587	CUMPLE	0.000	No Message
2	B86	VG60X40	5153	241	1530	0.158	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.043	0.071	0.610	CUMPLE	0.000	No Message
2	B86	VG60X40	5549.4	359	1530	0.235	CUMPLE	342	1530	0.224	CUMPLE	0.045	0.071	0.632	CUMPLE	0.000	No Message
2	B86	VG60X40	5945.8	501	1530	0.327	CUMPLE	362	1530	0.237	CUMPLE	0.047	0.071	0.655	CUMPLE	0.000	No Message
2	B86	VG60X40	5945.8	493	1530	0.322	CUMPLE	367	1530	0.240	CUMPLE	0.051	0.071	0.712	CUMPLE	0.018	No Message
2	B86	VG60X40	6326.1	663	1530	0.433	CUMPLE	381	1530	0.249	CUMPLE	0.052	0.071	0.733	CUMPLE	0.018	No Message
2	B86	VG60X40	6706.4	720	1530	0.471	CUMPLE	416	1530	0.272	CUMPLE	0.054	0.071	0.755	CUMPLE	0.018	No Message
2	B14	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	580	1530	0.379	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B14	VG60X40	416.7	471	1530	0.308	CUMPLE	625	1530	0.408	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B14	VG60X40	833.3	471	1530	0.308	CUMPLE	663	1530	0.433	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B14	VG60X40	1250	471	1530	0.308	CUMPLE	692	1530	0.452	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B14	VG60X40	1250	471	1530	0.308	CUMPLE	694	1530	0.454	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B14	VG60X40	1666.7	471	1530	0.308	CUMPLE	687	1530	0.449	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B14	VG60X40	2083.3	471	1530	0.308	CUMPLE	672	1530	0.439	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B14	VG60X40	2500	471	1530	0.308	CUMPLE	649	1530	0.424	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B14	VG60X40	2500	471	1530	0.308	CUMPLE	644	1530	0.421	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B14	VG60X40	2916.7	471	1530	0.308	CUMPLE	589	1530	0.385	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B14	VG60X40	3333.3	471	1530	0.308	CUMPLE	559	1530	0.365	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B14	VG60X40	3750	471	1530	0.308	CUMPLE	520	1530	0.340	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B14	VG60X40	3750	471	1530	0.308	CUMPLE	514	1530	0.336	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B14	VG60X40	4166.7	471	1530	0.308	CUMPLE	471	1530	0.308	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B14	VG60X40	4583.3	471	1530	0.308	CUMPLE	471	1530	0.308	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B14	VG60X40	5000	471	1530	0.308	CUMPLE	471	1530	0.308	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B14	VG60X40	5000	471	1530	0.308	CUMPLE	471	1530	0.308	CUMPLE	0.061	0.071	0.861	CUMPLE	0.043	No Message
2	B14	VG60X40	5452.5	720	1530	0.471	CUMPLE	471	1530	0.308	CUMPLE	0.064	0.071	0.893	CUMPLE	0.043	No Message
2	B14	VG60X40	5905	1086	1530	0.710	CUMPLE	471	1530	0.308	CUMPLE	0.066	0.071	0.926	CUMPLE	0.043	No Message
2	B14	VG60X40	5905	1158	1530	0.757	CUMPLE	471	1530	0.308	CUMPLE	0.070	0.071	0.977	CUMPLE	0.043	No Message
2	B14	VG60X40	6185	1482	1530	0.969	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.071	0.071	0.997	CUMPLE	0.043	No Message
2	B90	VG60X40	150	720	1530	0.471	CUMPLE	418	1530	0.273	CUMPLE	0.034	0.071	0.476	CUMPLE	0.017	No Message
2	B90	VG60X40	637.5	592	1530	0.387	CUMPLE	208	1530	0.136	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
2	B90	VG60X40	1125	352	1530	0.230	CUMPLE	208	1530	0.136	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
2	B90	VG60X40	1125	322	1530	0.210	CUMPLE	208	1530	0.136	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.019	No Message
2	B90	VG60X40	1500	208	1530	0.136	CUMPLE	208	1530	0.136	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.019	No Message
2	B90	VG60X40	1875	208	1530	0.136	CUMPLE	208	1530	0.136	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.019	No Message
2	B90	VG60X40	2250	208	1530	0.136	CUMPLE	208	1530	0.136	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.019	No Message
2	B90	VG60X40	2250	208	1530	0.136	CUMPLE	208	1530	0.136	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.019	No Message
2	B90	VG60X40	2625	208	1530	0.136	CUMPLE	249	1530	0.163	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.019	No Message
2	B90	VG60X40	3000	208	1530	0.136	CUMPLE	335	1530	0.219	CUMPLE						

2	B94	VG60X40	1933.3	258	1530	0.169	CUMPLE	296	1530	0.193	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.015	No Message
2	B94	VG60X40	2320	258	1530	0.169	CUMPLE	508	1530	0.332	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.015	No Message
2	B94	VG60X40	2320	258	1530	0.169	CUMPLE	508	1530	0.332	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B94	VG60X40	2706.7	258	1530	0.169	CUMPLE	607	1530	0.397	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B94	VG60X40	3093.3	258	1530	0.169	CUMPLE	699	1530	0.457	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B94	VG60X40	3480	258	1530	0.169	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B94	VG60X40	3480	258	1530	0.169	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B94	VG60X40	3866.7	258	1530	0.169	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B94	VG60X40	4253.3	258	1530	0.169	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B94	VG60X40	4640	258	1530	0.169	CUMPLE	715	1530	0.467	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B94	VG60X40	4640	258	1530	0.169	CUMPLE	715	1530	0.467	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B94	VG60X40	5026.7	258	1530	0.169	CUMPLE	597	1530	0.390	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B94	VG60X40	5413.3	258	1530	0.169	CUMPLE	473	1530	0.309	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B94	VG60X40	5800	258	1530	0.169	CUMPLE	343	1530	0.224	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B94	VG60X40	5800	258	1530	0.169	CUMPLE	342	1530	0.224	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B94	VG60X40	6186.7	258	1530	0.169	CUMPLE	258	1530	0.169	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B94	VG60X40	6573.3	258	1530	0.169	CUMPLE	258	1530	0.169	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B94	VG60X40	6960	407	1530	0.266	CUMPLE	202	1530	0.132	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B95	VG60X40	0	368	1530	0.241	CUMPLE	183	1530	0.120	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B95	VG60X40	405.8	200	1530	0.131	CUMPLE	91	1530	0.059	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B95	VG60X40	811.7	91	1530	0.059	CUMPLE	91	1530	0.059	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B95	VG60X40	1217.5	91	1530	0.059	CUMPLE	208	1530	0.136	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B95	VG60X40	1217.5	91	1530	0.059	CUMPLE	208	1530	0.136	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B95	VG60X40	1623.3	91	1530	0.059	CUMPLE	285	1530	0.186	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B95	VG60X40	2029.2	91	1530	0.059	CUMPLE	354	1530	0.231	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B95	VG60X40	2435	91	1530	0.059	CUMPLE	417	1530	0.273	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B95	VG60X40	2435	91	1530	0.059	CUMPLE	417	1530	0.273	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B95	VG60X40	2840.8	91	1530	0.059	CUMPLE	398	1530	0.260	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B95	VG60X40	3246.7	91	1530	0.059	CUMPLE	371	1530	0.242	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B95	VG60X40	3652.5	91	1530	0.059	CUMPLE	338	1530	0.221	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B95	VG60X40	3652.5	91	1530	0.059	CUMPLE	337	1530	0.220	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B95	VG60X40	4058.3	91	1530	0.059	CUMPLE	221	1530	0.144	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B95	VG60X40	4464.2	91	1530	0.059	CUMPLE	98	1530	0.064	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B95	VG60X40	4870	65	1530	0.042	CUMPLE	33	1530	0.022	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B96	VG60X40	625	499	1530	0.326	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.018	0.071	0.250	CUMPLE	0.038	No Message
2	B96	VG60X40	937.5	342	1530	0.224	CUMPLE	228	1530	0.149	CUMPLE	0.016	0.071	0.228	CUMPLE	0.038	No Message
2	B96	VG60X40	1250	228	1530	0.149	CUMPLE	228	1530	0.149	CUMPLE	0.015	0.071	0.205	CUMPLE	0.038	No Message
2	B96	VG60X40	1250	228	1530	0.149	CUMPLE	228	1530	0.149	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.018	No Message
2	B96	VG60X40	1666.7	228	1530	0.149	CUMPLE	228	1530	0.149	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.018	No Message
2	B96	VG60X40	2083.3	228	1530	0.149	CUMPLE	228	1530	0.149	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.018	No Message
2	B96	VG60X40	2500	228	1530	0.149	CUMPLE	237	1530	0.155	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.018	No Message
2	B96	VG60X40	2500	228	1530	0.149	CUMPLE	237	1530	0.155	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
2	B96	VG60X40	2916.7	228	1530	0.149	CUMPLE	228	1530	0.149	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
2	B96	VG60X40	3333.3	228	1530	0.149	CUMPLE	228	1530	0.149	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
2	B96	VG60X40	3750	256	1530	0.167	CUMPLE	228	1530	0.149	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
2	B96	VG60X40	3750	256	1530	0.167	CUMPLE	228	1530	0.149	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.015	No Message
2	B96	VG60X40	4166.7	470	1530	0.307	CUMPLE	228	1530	0.149	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.015	No Message
2	B96	VG60X40	4583.3	695	1530	0.454	CUMPLE	228	1530	0.149	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.015	No Message
2	B96	VG60X40	5000	720	1530	0.471	CUMPLE	459	1530	0.300	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.015	No Message
2	B97	VG60X40	0	925	1530	0.605	CUMPLE	605	1530	0.395	CUMPLE	0.040	0.071	0.568	CUMPLE	0.018	No Message
2	B97	VG60X40	478.8	720	1530	0.471	CUMPLE	300	1530	0.196	CUMPLE	0.039	0.071	0.547	CUMPLE	0.018	No Message
2	B97	VG60X40	957.5	374	1530	0.244	CUMPLE	300	1530	0.196	CUMPLE	0.038	0.071	0.527	CUMPLE	0.018	No Message
2	B97	VG60X40	957.5	373	1530	0.244	CUMPLE	300	1530	0.196	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
2	B97	VG60X40	1436.3	300	1530	0.196	CUMPLE	300	1530	0.196	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
2	B97	VG60X40	1915	300	1530	0.196	CUMPLE	365	1530	0.239	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
2	B97	VG60X40	1915	300	1530	0.196	CUMPLE	365	1530	0.239	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
2	B97	VG60X40	2393.8	300	1530	0.196	CUMPLE	441	1530	0.288	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
2	B97	VG60X40	2872.5	300	1530	0.196	CUMPLE	563	1530	0.368	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
2	B97	VG60X40	2872.5	300	1530	0.196	CUMPLE	564	1530	0.369	CUMPLE	0.037	0.071	0.521	CUMPLE	0.013	No Message
2	B97	VG60X40	3351.3	300	1530	0.196	CUMPLE	624	1530	0.408	CUMPLE	0.039	0.071	0.541	CUMPLE	0.013	No Message
2	B97	VG60X40	3830	0	1530	0.000	CUMPLE	677	1530	0.442	CUMPLE	0.040	0.071	0.561	CUMPLE	0.013	No Message
2	B98	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	587	1530	0.384	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B98	VG60X40	339.3	293	1530	0.192	CUMPLE	609	1530	0.398	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B98	VG60X40	678.7	293	1530	0.192	CUMPLE	631	1530	0.412	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B98	VG60X40	1018	293	1530	0.192	CUMPLE	652	1530	0.426	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B98	VG60X40	1018	293	1530	0.192	CUMPLE	652	1530	0.426	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B98	VG60X40	1357.3	293	1530	0.192	CUMPLE	620	1530	0.405	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B98	VG60X40	1696.7	293	1530	0.192	CUMPLE	584	1530	0.382	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B98	VG60X40	2036	293	1530	0.192	CUMPLE	549	1530	0.359	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B98	VG60X40	2036	293	1530	0.192	CUMPLE	549	1530	0.359	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B98	VG60X40	2375.3	293	1530	0.192	CUMPLE	462	1530	0.302	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B98	VG60X40	2714.7	293	1530	0.192	CUMPLE	371	1530	0.242	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B98	VG60X40	3054	293	1530	0.192	CUMPLE	293	1530	0.192	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B98	VG60X40	3054	293	1530	0.192	CUMPLE	293	1530	0.192	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.018	No Message
2	B98	VG60X40	3393.3	367	1530	0.240	CUMPLE	293	1530	0.192	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.018	No Message
2	B98	VG60X40	3732.7	597	1530	0.390	CUMPLE	293	1530	0.192	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.018	No Message
2	B98	VG60X40	4072	720	1530	0.471	CUMPLE	293	1530	0.192	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.018	No Message
2	B98	VG60X40	4072	720	1530	0.471	CUMPLE	293	1530	0.192	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.	

2	B102	VG60X40	2320	184	1530	0.120	CUMPLE	537	1530	0.351	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B102	VG60X40	2706.7	184	1530	0.120	CUMPLE	592	1530	0.387	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B102	VG60X40	3093.3	184	1530	0.120	CUMPLE	639	1530	0.418	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B102	VG60X40	3480	184	1530	0.120	CUMPLE	680	1530	0.444	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B102	VG60X40	3480	184	1530	0.120	CUMPLE	680	1530	0.444	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B102	VG60X40	3866.7	184	1530	0.120	CUMPLE	651	1530	0.425	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B102	VG60X40	4253.3	184	1530	0.120	CUMPLE	615	1530	0.402	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B102	VG60X40	4640	184	1530	0.120	CUMPLE	572	1530	0.374	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
2	B102	VG60X40	4640	184	1530	0.120	CUMPLE	573	1530	0.375	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B102	VG60X40	5026.7	184	1530	0.120	CUMPLE	458	1530	0.299	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B102	VG60X40	5413.3	184	1530	0.120	CUMPLE	338	1530	0.221	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B102	VG60X40	5800	184	1530	0.120	CUMPLE	212	1530	0.139	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B102	VG60X40	5800	184	1530	0.120	CUMPLE	211	1530	0.138	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
2	B102	VG60X40	6186.7	184	1530	0.120	CUMPLE	184	1530	0.120	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
2	B102	VG60X40	6573.3	306	1530	0.200	CUMPLE	184	1530	0.120	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
2	B102	VG60X40	6960	503	1530	0.329	CUMPLE	250	1530	0.163	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
2	B103	VG60X40	0	720	1530	0.471	CUMPLE	393	1530	0.257	CUMPLE	0.069	0.071	0.967	CUMPLE	0.021	No Message
2	B103	VG60X40	478.8	600	1530	0.392	CUMPLE	195	1530	0.127	CUMPLE	0.067	0.071	0.940	CUMPLE	0.021	No Message
2	B103	VG60X40	957.5	417	1530	0.273	CUMPLE	195	1530	0.127	CUMPLE	0.065	0.071	0.913	CUMPLE	0.021	No Message
2	B103	VG60X40	957.5	417	1530	0.273	CUMPLE	195	1530	0.127	CUMPLE	0.055	0.071	0.770	CUMPLE	0.030	No Message
2	B103	VG60X40	1436.3	327	1530	0.214	CUMPLE	195	1530	0.127	CUMPLE	0.053	0.071	0.743	CUMPLE	0.030	No Message
2	B103	VG60X40	1915	249	1530	0.163	CUMPLE	195	1530	0.127	CUMPLE	0.051	0.071	0.715	CUMPLE	0.030	No Message
2	B103	VG60X40	1915	249	1530	0.163	CUMPLE	195	1530	0.127	CUMPLE	0.051	0.071	0.717	CUMPLE	0.036	No Message
2	B103	VG60X40	2393.8	291	1530	0.190	CUMPLE	195	1530	0.127	CUMPLE	0.053	0.071	0.744	CUMPLE	0.036	No Message
2	B103	VG60X40	2872.5	344	1530	0.225	CUMPLE	195	1530	0.127	CUMPLE	0.055	0.071	0.771	CUMPLE	0.036	No Message
2	B103	VG60X40	2872.5	344	1530	0.225	CUMPLE	195	1530	0.127	CUMPLE	0.065	0.071	0.912	CUMPLE	0.038	No Message
2	B103	VG60X40	3351.3	487	1530	0.318	CUMPLE	195	1530	0.127	CUMPLE	0.067	0.071	0.939	CUMPLE	0.038	No Message
2	B103	VG60X40	3830	643	1530	0.420	CUMPLE	318	1530	0.208	CUMPLE	0.069	0.071	0.966	CUMPLE	0.038	No Message
2	B105	VG60X40	0	26	1530	0.017	CUMPLE	36	1530	0.024	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
2	B105	VG60X40	484.6	247	1530	0.161	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.006	0.071	0.087	CUMPLE	0.016	No Message
2	B105	VG60X40	969.2	247	1530	0.161	CUMPLE	444	1530	0.290	CUMPLE	0.006	0.071	0.087	CUMPLE	0.016	No Message
2	B105	VG60X40	969.2	247	1530	0.161	CUMPLE	495	1530	0.324	CUMPLE	0.005	0.071	0.070	CUMPLE	0.017	No Message
2	B105	VG60X40	1393.6	247	1530	0.161	CUMPLE	590	1530	0.386	CUMPLE	0.005	0.071	0.070	CUMPLE	0.017	No Message
2	B105	VG60X40	1393.6	247	1530	0.161	CUMPLE	654	1530	0.427	CUMPLE	0.009	0.071	0.128	CUMPLE	0.018	No Message
2	B105	VG60X40	1802.3	247	1530	0.161	CUMPLE	715	1530	0.467	CUMPLE	0.009	0.071	0.128	CUMPLE	0.018	No Message
2	B105	VG60X40	1802.3	247	1530	0.161	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.010	0.071	0.136	CUMPLE	0.018	No Message
2	B105	VG60X40	1938.5	247	1530	0.161	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.010	0.071	0.136	CUMPLE	0.018	No Message
2	B105	VG60X40	1938.5	247	1530	0.161	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.008	0.071	0.119	CUMPLE	0.018	No Message
2	B105	VG60X40	2286.9	247	1530	0.161	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.008	0.071	0.119	CUMPLE	0.018	No Message
2	B105	VG60X40	2635.3	247	1530	0.161	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.008	0.071	0.119	CUMPLE	0.018	No Message
2	B105	VG60X40	2635.3	247	1530	0.161	CUMPLE	743	1530	0.486	CUMPLE	0.007	0.071	0.101	CUMPLE	0.019	No Message
2	B105	VG60X40	2907.7	247	1530	0.161	CUMPLE	753	1530	0.492	CUMPLE	0.007	0.071	0.101	CUMPLE	0.019	No Message
2	B105	VG60X40	2907.7	247	1530	0.161	CUMPLE	757	1530	0.495	CUMPLE	0.007	0.071	0.095	CUMPLE	0.019	No Message
2	B105	VG60X40	3392.3	247	1530	0.161	CUMPLE	771	1530	0.504	CUMPLE	0.007	0.071	0.095	CUMPLE	0.019	No Message
2	B105	VG60X40	3877	247	1530	0.161	CUMPLE	777	1530	0.508	CUMPLE	0.007	0.071	0.095	CUMPLE	0.019	No Message
2	B105	VG60X40	3877	247	1530	0.161	CUMPLE	840	1530	0.549	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.064	No Message
2	B105	VG60X40	4252	247	1530	0.161	CUMPLE	817	1530	0.534	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.064	No Message
2	B105	VG60X40	4627	247	1530	0.161	CUMPLE	790	1530	0.516	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.064	No Message
2	B105	VG60X40	5002	247	1530	0.161	CUMPLE	757	1530	0.495	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.064	No Message
2	B105	VG60X40	5002	247	1530	0.161	CUMPLE	757	1530	0.495	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.053	No Message
2	B105	VG60X40	5377	247	1530	0.161	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.053	No Message
2	B105	VG60X40	5752	247	1530	0.161	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.053	No Message
2	B105	VG60X40	6127	247	1530	0.161	CUMPLE	645	1530	0.422	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.053	No Message
2	B105	VG60X40	6127	247	1530	0.161	CUMPLE	645	1530	0.422	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.034	No Message
2	B105	VG60X40	6502	247	1530	0.161	CUMPLE	454	1530	0.297	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.034	No Message
2	B105	VG60X40	6877	247	1530	0.161	CUMPLE	258	1530	0.169	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.034	No Message
2	B105	VG60X40	7252	247	1530	0.161	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.034	No Message
2	B105	VG60X40	7252	247	1530	0.161	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
2	B105	VG60X40	7627	455	1530	0.297	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
2	B105	VG60X40	8002	718	1530	0.469	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
2	B105	VG60X40	8377	759	1530	0.496	CUMPLE	498	1530	0.325	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
2	B106	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	649	1530	0.424	CUMPLE	0.062	0.071	0.877	CUMPLE	0.032	No Message
2	B106	VG60X40	452.5	160	1530	0.105	CUMPLE	626	1530	0.409	CUMPLE	0.061	0.071	0.851	CUMPLE	0.032	No Message
2	B106	VG60X40	905	160	1530	0.105	CUMPLE	594	1530	0.388	CUMPLE	0.059	0.071	0.825	CUMPLE	0.032	No Message
2	B106	VG60X40	905	160	1530	0.105	CUMPLE	587	1530	0.384	CUMPLE	0.058	0.071	0.820	CUMPLE	0.032	No Message
2	B106	VG60X40	1357.5	160	1530	0.105	CUMPLE	532	1530	0.348	CUMPLE	0.060	0.071	0.846	CUMPLE	0.032	No Message
2	B106	VG60X40	1810	0	1530	0.000	CUMPLE	468	1530	0.306	CUMPLE	0.062	0.071	0.872	CUMPLE	0.032	No Message
2	B107	VG60X40	0	368	1530	0.241	CUMPLE	183	1530	0.120	CUMPLE	0.052	0.071	0.728	CUMPLE	0.049	No Message
2	B107	VG60X40	416.7	208	1530	0.136	CUMPLE	204	1530	0.133	CUMPLE	0.050	0.071	0.704	CUMPLE	0.049	No Message
2	B107	VG60X40	833.3	204	1530	0.133	CUMPLE	204	1530	0.133	CUMPLE	0.048	0.071	0.680	CUMPLE	0.049	No Message
2	B107	VG60X40	1250	204	1530	0.133	CUMPLE	219	1530	0.143	CUMPLE	0.047	0.071	0.657	CUMPLE	0.049	No Message
2	B107	VG60X40	1250	204	1530	0.133	CUMPLE	230	1530	0.150	CUMPLE	0.043	0.071	0.607	CUMPLE	0.049	No Message
2	B107	VG60X40	1666.7	204	1530	0.133	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.042	0.071	0.583	CUMPLE	0.049	No Message
2	B107	VG60X40	2083.3	204	1530	0.133	CUMPLE	481	1530	0.314	CUMPLE	0.040	0.071	0.559	CUMPLE	0.049	No Message
2	B107	VG60X40	2500	204	1530	0.133	CUMPLE	601	1530	0.393	CUMPLE	0.038	0.071	0.536	CUMPLE	0.049	No Message
2	B107	VG60X40	2500	204	1530	0.133	CUMPLE	608	1530	0.397	CUMPLE	0.038	0.071	0.540	CUMPLE	0.048	No Message
2	B107	VG60X40	2916.7	204	1530	0.133	CUMPLE	679	1530	0.444	CUMPLE	0.040	0.071	0.563	CUMPLE	0.048	No Message
2	B107	VG60X40	3333.3	204	1530	0.133	CUM										

2	B61	VG60X40	3105	152	1530	0.099	CUMPLE	152	1530	0.099	CUMPLE	0.036	0.071	0.510	CUMPLE	0.013	No Message
2	B61	VG60X40	3547.5	229	1530	0.150	CUMPLE	152	1530	0.099	CUMPLE	0.038	0.071	0.536	CUMPLE	0.013	No Message
2	B61	VG60X40	3990	399	1530	0.261	CUMPLE	198	1530	0.129	CUMPLE	0.040	0.071	0.561	CUMPLE	0.013	No Message
2	B62	VG60X40	150	503	1530	0.329	CUMPLE	249	1530	0.163	CUMPLE	0.034	0.071	0.478	CUMPLE	0.012	No Message
2	B62	VG60X40	643.3	313	1530	0.205	CUMPLE	133	1530	0.087	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
2	B62	VG60X40	1136.7	154	1530	0.101	CUMPLE	133	1530	0.087	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
2	B62	VG60X40	1136.7	134	1530	0.088	CUMPLE	133	1530	0.087	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B62	VG60X40	1515.6	133	1530	0.087	CUMPLE	133	1530	0.087	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B62	VG60X40	1894.4	133	1530	0.087	CUMPLE	198	1530	0.129	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B62	VG60X40	2273.3	133	1530	0.087	CUMPLE	299	1530	0.195	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B62	VG60X40	2273.3	133	1530	0.087	CUMPLE	306	1530	0.200	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B62	VG60X40	2652.2	133	1530	0.087	CUMPLE	389	1530	0.254	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B62	VG60X40	3031.1	133	1530	0.087	CUMPLE	466	1530	0.305	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
2	B62	VG60X40	3410	0	1530	0.000	CUMPLE	537	1530	0.351	CUMPLE	0.035	0.071	0.488	CUMPLE	0.000	No Message
1	B3	VG60X40	225	720	1530	0.471	CUMPLE	540	1530	0.353	CUMPLE	0.102	0.071	1.434	REFORZAR	0.020	No Message
1	B3	VG60X40	591.3	572	1530	0.374	CUMPLE	492	1530	0.322	CUMPLE	0.101	0.071	1.413	REFORZAR	0.020	No Message
1	B3	VG60X40	957.5	320	1530	0.209	CUMPLE	488	1530	0.319	CUMPLE	0.099	0.071	1.392	REFORZAR	0.020	No Message
1	B3	VG60X40	957.5	320	1530	0.209	CUMPLE	488	1530	0.319	CUMPLE	0.077	0.071	1.085	REFORZAR	0.000	No Message
1	B3	VG60X40	1436.3	235	1530	0.154	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.075	0.071	1.057	REFORZAR	0.000	No Message
1	B3	VG60X40	1915	235	1530	0.154	CUMPLE	318	1530	0.208	CUMPLE	0.073	0.071	1.030	REFORZAR	0.000	No Message
1	B3	VG60X40	1915	235	1530	0.154	CUMPLE	318	1530	0.208	CUMPLE	0.073	0.071	1.030	REFORZAR	0.000	No Message
1	B3	VG60X40	2393.8	235	1530	0.154	CUMPLE	324	1530	0.212	CUMPLE	0.075	0.071	1.057	REFORZAR	0.000	No Message
1	B3	VG60X40	2872.5	324	1530	0.212	CUMPLE	408	1530	0.267	CUMPLE	0.077	0.071	1.084	REFORZAR	0.000	No Message
1	B3	VG60X40	2872.5	325	1530	0.212	CUMPLE	408	1530	0.267	CUMPLE	0.099	0.071	1.393	REFORZAR	0.022	No Message
1	B3	VG60X40	3238.8	627	1530	0.410	CUMPLE	430	1530	0.281	CUMPLE	0.101	0.071	1.413	REFORZAR	0.022	No Message
1	B3	VG60X40	3605	721	1530	0.471	CUMPLE	473	1530	0.309	CUMPLE	0.102	0.071	1.434	REFORZAR	0.022	No Message
1	B1	VG60X40	625	591	1530	0.386	CUMPLE	337	1530	0.220	CUMPLE	0.050	0.071	0.697	CUMPLE	0.000	No Message
1	B1	VG60X40	1018	462	1530	0.302	CUMPLE	312	1530	0.204	CUMPLE	0.048	0.071	0.675	CUMPLE	0.000	No Message
1	B1	VG60X40	1018	446	1530	0.292	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.045	0.071	0.631	CUMPLE	0.000	No Message
1	B1	VG60X40	1357.3	355	1530	0.232	CUMPLE	278	1530	0.182	CUMPLE	0.044	0.071	0.612	CUMPLE	0.000	No Message
1	B1	VG60X40	1696.7	270	1530	0.176	CUMPLE	244	1530	0.159	CUMPLE	0.042	0.071	0.593	CUMPLE	0.000	No Message
1	B1	VG60X40	2036	192	1530	0.125	CUMPLE	208	1530	0.136	CUMPLE	0.041	0.071	0.573	CUMPLE	0.000	No Message
1	B1	VG60X40	2036	182	1530	0.119	CUMPLE	202	1530	0.132	CUMPLE	0.036	0.071	0.512	CUMPLE	0.000	No Message
1	B1	VG60X40	2375.3	146	1530	0.095	CUMPLE	154	1530	0.101	CUMPLE	0.035	0.071	0.493	CUMPLE	0.000	No Message
1	B1	VG60X40	2714.7	146	1530	0.095	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.034	0.071	0.473	CUMPLE	0.000	No Message
1	B1	VG60X40	3054	146	1530	0.095	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B1	VG60X40	3054	146	1530	0.095	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.037	0.071	0.523	CUMPLE	0.000	No Message
1	B1	VG60X40	3393.3	146	1530	0.095	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.039	0.071	0.542	CUMPLE	0.000	No Message
1	B1	VG60X40	3732.7	146	1530	0.095	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.040	0.071	0.561	CUMPLE	0.000	No Message
1	B1	VG60X40	4072	221	1530	0.144	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.041	0.071	0.580	CUMPLE	0.000	No Message
1	B1	VG60X40	4072	237	1530	0.155	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.045	0.071	0.625	CUMPLE	0.000	No Message
1	B1	VG60X40	4506	377	1530	0.246	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.046	0.071	0.649	CUMPLE	0.000	No Message
1	B1	VG60X40	4940	526	1530	0.344	CUMPLE	261	1530	0.171	CUMPLE	0.048	0.071	0.674	CUMPLE	0.000	No Message
1	B2	VG60X40	625	684	1530	0.447	CUMPLE	495	1530	0.324	CUMPLE	0.065	0.071	0.905	CUMPLE	0.000	No Message
1	B2	VG60X40	1018	503	1530	0.329	CUMPLE	423	1530	0.276	CUMPLE	0.063	0.071	0.883	CUMPLE	0.000	No Message
1	B2	VG60X40	1018	479	1530	0.313	CUMPLE	411	1530	0.269	CUMPLE	0.060	0.071	0.842	CUMPLE	0.000	No Message
1	B2	VG60X40	1357.3	343	1530	0.224	CUMPLE	341	1530	0.223	CUMPLE	0.059	0.071	0.823	CUMPLE	0.000	No Message
1	B2	VG60X40	1696.7	225	1530	0.147	CUMPLE	277	1530	0.181	CUMPLE	0.057	0.071	0.803	CUMPLE	0.000	No Message
1	B2	VG60X40	2036	214	1530	0.140	CUMPLE	214	1530	0.140	CUMPLE	0.056	0.071	0.784	CUMPLE	0.000	No Message
1	B2	VG60X40	2036	214	1530	0.140	CUMPLE	214	1530	0.140	CUMPLE	0.052	0.071	0.727	CUMPLE	0.000	No Message
1	B2	VG60X40	2375.3	214	1530	0.140	CUMPLE	214	1530	0.140	CUMPLE	0.050	0.071	0.707	CUMPLE	0.000	No Message
1	B2	VG60X40	2714.7	214	1530	0.140	CUMPLE	214	1530	0.140	CUMPLE	0.049	0.071	0.688	CUMPLE	0.000	No Message
1	B2	VG60X40	3054	214	1530	0.140	CUMPLE	217	1530	0.142	CUMPLE	0.048	0.071	0.680	CUMPLE	0.000	No Message
1	B2	VG60X40	3054	214	1530	0.140	CUMPLE	230	1530	0.150	CUMPLE	0.052	0.071	0.737	CUMPLE	0.000	No Message
1	B2	VG60X40	3393.3	225	1530	0.147	CUMPLE	301	1530	0.197	CUMPLE	0.054	0.071	0.756	CUMPLE	0.000	No Message
1	B2	VG60X40	3732.7	337	1530	0.220	CUMPLE	367	1530	0.240	CUMPLE	0.055	0.071	0.775	CUMPLE	0.000	No Message
1	B2	VG60X40	4072	459	1530	0.300	CUMPLE	432	1530	0.282	CUMPLE	0.057	0.071	0.794	CUMPLE	0.000	No Message
1	B2	VG60X40	4072	482	1530	0.315	CUMPLE	444	1530	0.290	CUMPLE	0.060	0.071	0.836	CUMPLE	0.000	No Message
1	B2	VG60X40	4506	672	1530	0.439	CUMPLE	525	1530	0.343	CUMPLE	0.061	0.071	0.860	CUMPLE	0.000	No Message
1	B2	VG60X40	4940	720	1530	0.471	CUMPLE	600	1530	0.392	CUMPLE	0.063	0.071	0.885	CUMPLE	0.000	No Message
1	B4	VG60X40	150	199	1530	0.130	CUMPLE	99	1530	0.065	CUMPLE	0.040	0.071	0.565	CUMPLE	0.000	No Message
1	B4	VG60X40	516.7	136	1530	0.089	CUMPLE	136	1530	0.089	CUMPLE	0.039	0.071	0.544	CUMPLE	0.000	No Message
1	B4	VG60X40	883.3	136	1530	0.089	CUMPLE	136	1530	0.089	CUMPLE	0.037	0.071	0.523	CUMPLE	0.000	No Message
1	B4	VG60X40	1250	136	1530	0.089	CUMPLE	136	1530	0.089	CUMPLE	0.036	0.071	0.502	CUMPLE	0.000	No Message
1	B4	VG60X40	1250	136	1530	0.089	CUMPLE	136	1530	0.089	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B4	VG60X40	1666.7	136	1530	0.089	CUMPLE	136	1530	0.089	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B4	VG60X40	2083.3	136	1530	0.089	CUMPLE	182	1530	0.119	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B4	VG60X40	2500	136	1530	0.089	CUMPLE	229	1530	0.150	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B4	VG60X40	2500	136	1530	0.089	CUMPLE	231	1530	0.151	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B4	VG60X40	2916.7	174	1530	0.114	CUMPLE	250	1530	0.163	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B4	VG60X40	3333.3	240	1530	0.157	CUMPLE	262	1530	0.171	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B4	VG60X40	3750	326	1530	0.213	CUMPLE	279	1530	0.182	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B4	VG60X40	3750	343	1530	0.224	CUMPLE	278	1530	0.182	CUMPLE	0.041	0.071	0.579	CUMPLE	0.000	No Message
1	B4	VG60X40	4062.5	445	1530	0.291	CUMPLE	273	1530	0.178	CUMPLE	0.043	0.071	0.597	CUMPLE	0.000	No Message
1	B4	VG60X40	4375	551	1530	0.360	CUMPLE	273	1530	0.178	CUMPLE	0.044	0.071	0.615	CUMPLE	0.000	No Message
1	B5	VG60X40	150	409	1530	0.267	CUMPLE	203	1530	0.133	CUMPLE	0.044	0.071	0.622	CUMPLE	0.000	No Message
1	B5	VG60X40	516.7	296	1530	0.193	CUMPLE	142	1530	0.093	CUMPLE	0.043	0.071	0.601	CUMPLE	0.000	No Message
1	B5	VG60X40	883.3	189	1530	0.124	CUMPLE	142	1530	0.093	CUMPLE	0.041	0.071	0.580	CUMPLE	0.000	No Message
1	B5																

1	B11	VG60X40	957.5	111	1530	0.073	CUMPLE	191	1530	0.125	CUMPLE	0.053	0.071	0.743	CUMPLE	0.000	No Message
1	B11	VG60X40	957.5	111	1530	0.073	CUMPLE	191	1530	0.125	CUMPLE	0.042	0.071	0.590	CUMPLE	0.000	No Message
1	B11	VG60X40	1436.3	111	1530	0.073	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.041	0.071	0.570	CUMPLE	0.000	No Message
1	B11	VG60X40	1915	111	1530	0.073	CUMPLE	297	1530	0.194	CUMPLE	0.039	0.071	0.549	CUMPLE	0.000	No Message
1	B11	VG60X40	1915	111	1530	0.073	CUMPLE	297	1530	0.194	CUMPLE	0.039	0.071	0.546	CUMPLE	0.000	No Message
1	B11	VG60X40	2393.8	111	1530	0.073	CUMPLE	225	1530	0.147	CUMPLE	0.040	0.071	0.567	CUMPLE	0.000	No Message
1	B11	VG60X40	2872.5	111	1530	0.073	CUMPLE	189	1530	0.124	CUMPLE	0.042	0.071	0.587	CUMPLE	0.000	No Message
1	B11	VG60X40	2872.5	111	1530	0.073	CUMPLE	189	1530	0.124	CUMPLE	0.053	0.071	0.747	CUMPLE	0.000	No Message
1	B11	VG60X40	3226.3	245	1530	0.160	CUMPLE	118	1530	0.077	CUMPLE	0.054	0.071	0.762	CUMPLE	0.000	No Message
1	B11	VG60X40	3580	449	1530	0.293	CUMPLE	223	1530	0.146	CUMPLE	0.055	0.071	0.777	CUMPLE	0.000	No Message
1	B12	VG60X40	625	666	1530	0.435	CUMPLE	330	1530	0.216	CUMPLE	0.059	0.071	0.827	CUMPLE	0.029	No Message
1	B12	VG60X40	937.5	481	1530	0.314	CUMPLE	224	1530	0.146	CUMPLE	0.058	0.071	0.813	CUMPLE	0.029	No Message
1	B12	VG60X40	1250	301	1530	0.197	CUMPLE	261	1530	0.171	CUMPLE	0.057	0.071	0.800	CUMPLE	0.029	No Message
1	B12	VG60X40	1250	298	1530	0.195	CUMPLE	265	1530	0.173	CUMPLE	0.048	0.071	0.680	CUMPLE	0.016	No Message
1	B12	VG60X40	1666.7	166	1530	0.108	CUMPLE	296	1530	0.193	CUMPLE	0.047	0.071	0.662	CUMPLE	0.016	No Message
1	B12	VG60X40	2083.3	164	1530	0.107	CUMPLE	326	1530	0.213	CUMPLE	0.046	0.071	0.644	CUMPLE	0.016	No Message
1	B12	VG60X40	2500	164	1530	0.107	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.045	0.071	0.626	CUMPLE	0.016	No Message
1	B12	VG60X40	2500	164	1530	0.107	CUMPLE	345	1530	0.225	CUMPLE	0.039	0.071	0.549	CUMPLE	0.000	No Message
1	B12	VG60X40	2916.7	164	1530	0.107	CUMPLE	302	1530	0.197	CUMPLE	0.040	0.071	0.567	CUMPLE	0.000	No Message
1	B12	VG60X40	3333.3	164	1530	0.107	CUMPLE	268	1530	0.175	CUMPLE	0.042	0.071	0.585	CUMPLE	0.000	No Message
1	B12	VG60X40	3750	164	1530	0.107	CUMPLE	278	1530	0.182	CUMPLE	0.043	0.071	0.603	CUMPLE	0.000	No Message
1	B12	VG60X40	3750	164	1530	0.107	CUMPLE	281	1530	0.184	CUMPLE	0.055	0.071	0.775	CUMPLE	0.000	No Message
1	B12	VG60X40	4250	216	1530	0.141	CUMPLE	195	1530	0.127	CUMPLE	0.057	0.071	0.797	CUMPLE	0.000	No Message
1	B12	VG60X40	4750	497	1530	0.325	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.058	0.071	0.818	CUMPLE	0.000	No Message
1	B13	VG60X40	250	497	1530	0.325	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.066	0.071	0.925	CUMPLE	0.000	No Message
1	B13	VG60X40	634	249	1530	0.163	CUMPLE	212	1530	0.139	CUMPLE	0.065	0.071	0.908	CUMPLE	0.000	No Message
1	B13	VG60X40	1018	204	1530	0.133	CUMPLE	319	1530	0.208	CUMPLE	0.064	0.071	0.892	CUMPLE	0.000	No Message
1	B13	VG60X40	1018	204	1530	0.133	CUMPLE	319	1530	0.208	CUMPLE	0.051	0.071	0.721	CUMPLE	0.000	No Message
1	B13	VG60X40	1357.3	204	1530	0.133	CUMPLE	336	1530	0.220	CUMPLE	0.050	0.071	0.707	CUMPLE	0.000	No Message
1	B13	VG60X40	1696.7	204	1530	0.133	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.049	0.071	0.692	CUMPLE	0.000	No Message
1	B13	VG60X40	2036	204	1530	0.133	CUMPLE	446	1530	0.292	CUMPLE	0.048	0.071	0.678	CUMPLE	0.000	No Message
1	B13	VG60X40	2036	204	1530	0.133	CUMPLE	446	1530	0.292	CUMPLE	0.039	0.071	0.542	CUMPLE	0.013	No Message
1	B13	VG60X40	2375.3	204	1530	0.133	CUMPLE	415	1530	0.271	CUMPLE	0.040	0.071	0.557	CUMPLE	0.013	No Message
1	B13	VG60X40	2714.7	204	1530	0.133	CUMPLE	382	1530	0.250	CUMPLE	0.041	0.071	0.571	CUMPLE	0.013	No Message
1	B13	VG60X40	3054	204	1530	0.133	CUMPLE	394	1530	0.258	CUMPLE	0.042	0.071	0.586	CUMPLE	0.013	No Message
1	B13	VG60X40	3054	204	1530	0.133	CUMPLE	393	1530	0.257	CUMPLE	0.054	0.071	0.757	CUMPLE	0.018	No Message
1	B13	VG60X40	3393.3	204	1530	0.133	CUMPLE	316	1530	0.207	CUMPLE	0.055	0.071	0.772	CUMPLE	0.018	No Message
1	B13	VG60X40	3732.7	303	1530	0.198	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.056	0.071	0.786	CUMPLE	0.018	No Message
1	B13	VG60X40	4072	504	1530	0.329	CUMPLE	218	1530	0.142	CUMPLE	0.057	0.071	0.801	CUMPLE	0.018	No Message
1	B13	VG60X40	4072	505	1530	0.330	CUMPLE	218	1530	0.142	CUMPLE	0.068	0.071	0.949	CUMPLE	0.027	No Message
1	B13	VG60X40	4465	720	1530	0.471	CUMPLE	411	1530	0.269	CUMPLE	0.069	0.071	0.966	CUMPLE	0.027	No Message
1	B17	VG60X40	225	689	1530	0.450	CUMPLE	504	1530	0.329	CUMPLE	0.069	0.071	0.961	CUMPLE	0.000	No Message
1	B17	VG60X40	630	498	1530	0.325	CUMPLE	418	1530	0.273	CUMPLE	0.067	0.071	0.938	CUMPLE	0.000	No Message
1	B17	VG60X40	1035	320	1530	0.209	CUMPLE	331	1530	0.216	CUMPLE	0.065	0.071	0.915	CUMPLE	0.000	No Message
1	B17	VG60X40	1035	298	1530	0.195	CUMPLE	319	1530	0.208	CUMPLE	0.062	0.071	0.872	CUMPLE	0.000	No Message
1	B17	VG60X40	1380	173	1530	0.113	CUMPLE	242	1530	0.158	CUMPLE	0.061	0.071	0.852	CUMPLE	0.000	No Message
1	B17	VG60X40	1725	170	1530	0.111	CUMPLE	170	1530	0.111	CUMPLE	0.059	0.071	0.832	CUMPLE	0.000	No Message
1	B17	VG60X40	2070	170	1530	0.111	CUMPLE	170	1530	0.111	CUMPLE	0.058	0.071	0.813	CUMPLE	0.000	No Message
1	B17	VG60X40	2070	170	1530	0.111	CUMPLE	170	1530	0.111	CUMPLE	0.058	0.071	0.816	CUMPLE	0.000	No Message
1	B17	VG60X40	2415	170	1530	0.111	CUMPLE	211	1530	0.138	CUMPLE	0.060	0.071	0.836	CUMPLE	0.000	No Message
1	B17	VG60X40	2760	187	1530	0.122	CUMPLE	309	1530	0.202	CUMPLE	0.061	0.071	0.855	CUMPLE	0.000	No Message
1	B17	VG60X40	3105	301	1530	0.197	CUMPLE	401	1530	0.262	CUMPLE	0.062	0.071	0.875	CUMPLE	0.000	No Message
1	B17	VG60X40	3105	321	1530	0.210	CUMPLE	416	1530	0.272	CUMPLE	0.065	0.071	0.917	CUMPLE	0.000	No Message
1	B17	VG60X40	3510	471	1530	0.308	CUMPLE	506	1530	0.331	CUMPLE	0.067	0.071	0.940	CUMPLE	0.000	No Message
1	B17	VG60X40	3915	635	1530	0.415	CUMPLE	597	1530	0.390	CUMPLE	0.069	0.071	0.963	CUMPLE	0.000	No Message
1	B18	VG60X40	225	720	1530	0.471	CUMPLE	588	1530	0.384	CUMPLE	0.081	0.071	1.132	REFORZAR	0.000	No Message
1	B18	VG60X40	680.8	543	1530	0.355	CUMPLE	430	1530	0.281	CUMPLE	0.079	0.071	1.106	REFORZAR	0.000	No Message
1	B18	VG60X40	1136.7	304	1530	0.199	CUMPLE	266	1530	0.174	CUMPLE	0.077	0.071	1.080	REFORZAR	0.000	No Message
1	B18	VG60X40	1136.7	277	1530	0.181	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.074	0.071	1.036	REFORZAR	0.000	No Message
1	B18	VG60X40	1515.6	195	1530	0.127	CUMPLE	195	1530	0.127	CUMPLE	0.072	0.071	1.014	REFORZAR	0.000	No Message
1	B18	VG60X40	1894.4	195	1530	0.127	CUMPLE	195	1530	0.127	CUMPLE	0.072	0.071	1.016	REFORZAR	0.000	No Message
1	B18	VG60X40	2273.3	206	1530	0.135	CUMPLE	224	1530	0.146	CUMPLE	0.074	0.071	1.038	REFORZAR	0.000	No Message
1	B18	VG60X40	2273.3	229	1530	0.150	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.077	0.071	1.082	REFORZAR	0.000	No Message
1	B18	VG60X40	2729.2	440	1530	0.288	CUMPLE	422	1530	0.276	CUMPLE	0.079	0.071	1.108	REFORZAR	0.000	No Message
1	B18	VG60X40	3185	665	1530	0.435	CUMPLE	595	1530	0.389	CUMPLE	0.081	0.071	1.134	REFORZAR	0.000	No Message
1	B19	VG60X40	225	384	1530	0.251	CUMPLE	417	1530	0.273	CUMPLE	0.050	0.071	0.699	CUMPLE	0.017	No Message
1	B19	VG60X40	566.7	323	1530	0.211	CUMPLE	406	1530	0.265	CUMPLE	0.048	0.071	0.680	CUMPLE	0.017	No Message
1	B19	VG60X40	908.3	266	1530	0.174	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.047	0.071	0.661	CUMPLE	0.017	No Message
1	B19	VG60X40	1250	213	1530	0.139	CUMPLE	369	1530	0.241	CUMPLE	0.046	0.071	0.641	CUMPLE	0.017	No Message
1	B19	VG60X40	1250	207	1530	0.135	CUMPLE	365	1530	0.239	CUMPLE	0.042	0.071	0.583	CUMPLE	0.016	No Message
1	B19	VG60X40	1666.7	161	1530	0.105	CUMPLE	314	1530	0.205	CUMPLE	0.040	0.071	0.559	CUMPLE	0.016	No Message
1	B19	VG60X40	2083.3	132	1530	0.086	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.038	0.071	0.536	CUMPLE	0.016	No Message
1	B19	VG60X40	2500	132	1530	0.086	CUMPLE	189	1530	0.124	CUMPLE	0.036	0.071	0.512	CUMPLE	0.016	No Message
1	B19	VG60X40	2500	132	1530	0.086	CUMPLE	180	1530	0.118	CUMPLE	0.036	0.071	0.498	CUMPLE	0.016	No Message
1	B19	VG60X40	2916.7	132	1530	0.086	CUMPLE	132	1530	0.086	CUMPLE	0.037	0.071	0.522	CUMPLE	0.016	No Message
1	B19	VG60X40	3333.3	132	1530	0.086	CUMPLE	132	1530	0.086	CUMPLE	0.039	0.071	0.546	CUMPLE	0.016	No Message
1	B19	VG60X40	3750	134	1530	0.088	CUMPLE	132	1530	0.086	CUMPLE	0.041	0.071	0.569	CUMPLE	0.016	No Message
1	B19	VG60X40	3750	147	1530	0.096	CUMPLE	132	1530	0.086	CUMPLE	0.045	0.071</				

1	B24	VG60X40	520.8	214	1530	0.140	CUMPLE	214	1530	0.140	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B24	VG60X40	891.7	214	1530	0.140	CUMPLE	343	1530	0.224	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B24	VG60X40	891.7	214	1530	0.140	CUMPLE	344	1530	0.225	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B24	VG60X40	1337.5	214	1530	0.140	CUMPLE	491	1530	0.321	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B24	VG60X40	1783.3	214	1530	0.140	CUMPLE	637	1530	0.416	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B24	VG60X40	1783.3	214	1530	0.140	CUMPLE	637	1530	0.416	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B24	VG60X40	2229.2	214	1530	0.140	CUMPLE	694	1530	0.454	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B24	VG60X40	2675	214	1530	0.140	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B24	VG60X40	2675	214	1530	0.140	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B24	VG60X40	3033.3	214	1530	0.140	CUMPLE	671	1530	0.439	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B24	VG60X40	3391.7	214	1530	0.140	CUMPLE	565	1530	0.369	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B24	VG60X40	3750	214	1530	0.140	CUMPLE	454	1530	0.297	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B24	VG60X40	3750	214	1530	0.140	CUMPLE	454	1530	0.297	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B24	VG60X40	4108.3	214	1530	0.140	CUMPLE	263	1530	0.172	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B24	VG60X40	4466.7	223	1530	0.146	CUMPLE	214	1530	0.140	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B24	VG60X40	4825	453	1530	0.296	CUMPLE	214	1530	0.140	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B24	VG60X40	4825	454	1530	0.297	CUMPLE	214	1530	0.140	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
1	B24	VG60X40	5275	720	1530	0.471	CUMPLE	431	1530	0.282	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
1	B25	VG60X40	150	267	1530	0.175	CUMPLE	133	1530	0.087	CUMPLE	0.047	0.071	0.661	CUMPLE	0.016	No Message
1	B25	VG60X40	520.8	154	1530	0.101	CUMPLE	154	1530	0.101	CUMPLE	0.046	0.071	0.645	CUMPLE	0.016	No Message
1	B25	VG60X40	891.7	154	1530	0.101	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.045	0.071	0.630	CUMPLE	0.016	No Message
1	B25	VG60X40	891.7	154	1530	0.101	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.040	0.071	0.566	CUMPLE	0.000	No Message
1	B25	VG60X40	1337.5	154	1530	0.101	CUMPLE	315	1530	0.206	CUMPLE	0.039	0.071	0.547	CUMPLE	0.000	No Message
1	B25	VG60X40	1783.3	154	1530	0.101	CUMPLE	394	1530	0.258	CUMPLE	0.038	0.071	0.528	CUMPLE	0.000	No Message
1	B25	VG60X40	1783.3	154	1530	0.101	CUMPLE	394	1530	0.258	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B25	VG60X40	2229.2	154	1530	0.101	CUMPLE	445	1530	0.291	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B25	VG60X40	2675	154	1530	0.101	CUMPLE	506	1530	0.331	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B25	VG60X40	2675	154	1530	0.101	CUMPLE	460	1530	0.301	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B25	VG60X40	3033.3	154	1530	0.101	CUMPLE	443	1530	0.290	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B25	VG60X40	3391.7	154	1530	0.101	CUMPLE	422	1530	0.276	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B25	VG60X40	3750	154	1530	0.101	CUMPLE	397	1530	0.259	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B25	VG60X40	3750	154	1530	0.101	CUMPLE	397	1530	0.259	CUMPLE	0.038	0.071	0.531	CUMPLE	0.023	No Message
1	B25	VG60X40	4108.3	154	1530	0.101	CUMPLE	328	1530	0.214	CUMPLE	0.039	0.071	0.546	CUMPLE	0.023	No Message
1	B25	VG60X40	4466.7	220	1530	0.144	CUMPLE	254	1530	0.166	CUMPLE	0.040	0.071	0.561	CUMPLE	0.023	No Message
1	B25	VG60X40	4825	368	1530	0.241	CUMPLE	210	1530	0.137	CUMPLE	0.041	0.071	0.577	CUMPLE	0.023	No Message
1	B25	VG60X40	4825	368	1530	0.241	CUMPLE	210	1530	0.137	CUMPLE	0.046	0.071	0.649	CUMPLE	0.038	No Message
1	B25	VG60X40	5275	625	1530	0.408	CUMPLE	309	1530	0.202	CUMPLE	0.048	0.071	0.668	CUMPLE	0.038	No Message
1	B27	VG60X40	150	512	1530	0.335	CUMPLE	254	1530	0.166	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B27	VG60X40	585	500	1530	0.327	CUMPLE	500	1530	0.327	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B27	VG60X40	1020	500	1530	0.327	CUMPLE	500	1530	0.327	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B27	VG60X40	1020	500	1530	0.327	CUMPLE	500	1530	0.327	CUMPLE	0.009	0.071	0.123	CUMPLE	0.018	No Message
1	B27	VG60X40	1360	500	1530	0.327	CUMPLE	529	1530	0.346	CUMPLE	0.009	0.071	0.123	CUMPLE	0.018	No Message
1	B27	VG60X40	1700	500	1530	0.327	CUMPLE	712	1530	0.465	CUMPLE	0.009	0.071	0.123	CUMPLE	0.018	No Message
1	B27	VG60X40	2040	500	1530	0.327	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.009	0.071	0.123	CUMPLE	0.018	No Message
1	B27	VG60X40	2040	500	1530	0.327	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.007	CUMPLE	0.027	No Message
1	B27	VG60X40	2380	500	1530	0.327	CUMPLE	746	1530	0.488	CUMPLE	0.000	0.071	0.007	CUMPLE	0.027	No Message
1	B27	VG60X40	2720	500	1530	0.327	CUMPLE	823	1530	0.538	CUMPLE	0.000	0.071	0.007	CUMPLE	0.027	No Message
1	B27	VG60X40	3060	500	1530	0.327	CUMPLE	896	1530	0.586	CUMPLE	0.000	0.071	0.007	CUMPLE	0.027	No Message
1	B27	VG60X40	3060	500	1530	0.327	CUMPLE	894	1530	0.584	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.036	No Message
1	B27	VG60X40	3400	500	1530	0.327	CUMPLE	922	1530	0.603	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.036	No Message
1	B27	VG60X40	3740	500	1530	0.327	CUMPLE	945	1530	0.618	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.036	No Message
1	B27	VG60X40	4080	500	1530	0.327	CUMPLE	965	1530	0.631	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.036	No Message
1	B27	VG60X40	4080	500	1530	0.327	CUMPLE	964	1530	0.630	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.039	No Message
1	B27	VG60X40	4420	500	1530	0.327	CUMPLE	943	1530	0.616	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.039	No Message
1	B27	VG60X40	4760	500	1530	0.327	CUMPLE	918	1530	0.600	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.039	No Message
1	B27	VG60X40	5100	500	1530	0.327	CUMPLE	889	1530	0.581	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.039	No Message
1	B27	VG60X40	5100	500	1530	0.327	CUMPLE	1058	1530	0.692	CUMPLE	0.007	0.071	0.099	CUMPLE	0.013	No Message
1	B27	VG60X40	5475	500	1530	0.327	CUMPLE	1007	1530	0.658	CUMPLE	0.007	0.071	0.099	CUMPLE	0.013	No Message
1	B27	VG60X40	5850	500	1530	0.327	CUMPLE	951	1530	0.622	CUMPLE	0.007	0.071	0.099	CUMPLE	0.013	No Message
1	B27	VG60X40	6225	500	1530	0.327	CUMPLE	890	1530	0.582	CUMPLE	0.007	0.071	0.099	CUMPLE	0.013	No Message
1	B27	VG60X40	6225	500	1530	0.327	CUMPLE	890	1530	0.582	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
1	B27	VG60X40	6600	500	1530	0.327	CUMPLE	760	1530	0.497	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
1	B27	VG60X40	6975	500	1530	0.327	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
1	B27	VG60X40	7350	500	1530	0.327	CUMPLE	652	1530	0.426	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
1	B27	VG60X40	7350	500	1530	0.327	CUMPLE	652	1530	0.426	CUMPLE	0.007	0.071	0.105	CUMPLE	0.028	No Message
1	B27	VG60X40	7725	500	1530	0.327	CUMPLE	500	1530	0.327	CUMPLE	0.009	0.071	0.132	CUMPLE	0.028	No Message
1	B27	VG60X40	8100	500	1530	0.327	CUMPLE	500	1530	0.327	CUMPLE	0.011	0.071	0.158	CUMPLE	0.028	No Message
1	B27	VG60X40	8475	720	1530	0.471	CUMPLE	500	1530	0.327	CUMPLE	0.013	0.071	0.185	CUMPLE	0.028	No Message
1	B27	VG60X40	8475	720	1530	0.471	CUMPLE	500	1530	0.327	CUMPLE	0.054	0.071	0.757	CUMPLE	0.056	No Message
1	B27	VG60X40	8925	1060	1530	0.693	CUMPLE	500	1530	0.327	CUMPLE	0.056	0.071	0.789	CUMPLE	0.056	No Message
1	B27	VG60X40	9375	1577	1530	1.031	REFORZAR	762	1530	0.498	CUMPLE	0.058	0.071	0.821	CUMPLE	0.056	No Message
1	B28	VG60X40	225	720	1530	0.471	CUMPLE	427	1530	0.279	CUMPLE	0.087	0.071	1.218	REFORZAR	0.017	No Message
1	B28	VG60X40	591.3	599	1530	0.392	CUMPLE	212	1530	0.139	CUMPLE	0.085	0.071	1.197	REFORZAR	0.017	No Message
1	B28	VG60X40	957.5	342	1530	0.224	CUMPLE	212	1530	0.139	CUMPLE	0.084	0.071	1.177	REFORZAR	0.017	No Message
1	B28	VG60X40	957.5	342	1530	0.224	CUMPLE	212	1530	0.139	CUMPLE	0.062	0.071	0.864	CUMPLE	0.000	No Message
1	B28	VG60X40	1436.3	212	1530	0.139	CUMPLE	212	1530	0.139	CUMPLE	0.060	0.071	0.837	CUMPLE	0.000	No Message
1	B28	VG60X40	1915	212	1530	0.139	CUMPLE	212	1530	0.139	CUMPLE	0.058	0.071	0.810	CUMPLE	0.000	No Message
1	B28	VG60X40	1915	212	1530	0.139	CUMPLE	212	1530	0.139	CUMPLE	0.059	0.071	0.824	CUMPLE		

1	B31	VG60X40	1217.5	257	1530	0.168	CUMPLE	257	1530	0.168	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.020	No Message
1	B31	VG60X40	1217.5	257	1530	0.168	CUMPLE	257	1530	0.168	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B31	VG60X40	1623.3	257	1530	0.168	CUMPLE	407	1530	0.266	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B31	VG60X40	2029.2	257	1530	0.168	CUMPLE	556	1530	0.363	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B31	VG60X40	2435	257	1530	0.168	CUMPLE	700	1530	0.458	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B31	VG60X40	2435	257	1530	0.168	CUMPLE	700	1530	0.458	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B31	VG60X40	2840.8	257	1530	0.168	CUMPLE	656	1530	0.429	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B31	VG60X40	3246.7	257	1530	0.168	CUMPLE	605	1530	0.395	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B31	VG60X40	3652.5	257	1530	0.168	CUMPLE	546	1530	0.357	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B31	VG60X40	3652.5	257	1530	0.168	CUMPLE	546	1530	0.357	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B31	VG60X40	4008.3	257	1530	0.168	CUMPLE	349	1530	0.228	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B31	VG60X40	4364.2	257	1530	0.168	CUMPLE	257	1530	0.168	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B31	VG60X40	4720	131	1530	0.086	CUMPLE	65	1530	0.042	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B32	VG60X40	250	979	1530	0.640	CUMPLE	639	1530	0.418	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B32	VG60X40	693.3	720	1530	0.471	CUMPLE	317	1530	0.207	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B32	VG60X40	1136.7	587	1530	0.384	CUMPLE	317	1530	0.207	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B32	VG60X40	1136.7	544	1530	0.356	CUMPLE	317	1530	0.207	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B32	VG60X40	1515.6	317	1530	0.207	CUMPLE	317	1530	0.207	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B32	VG60X40	1894.4	317	1530	0.207	CUMPLE	447	1530	0.292	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B32	VG60X40	2273.3	317	1530	0.207	CUMPLE	695	1530	0.454	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B32	VG60X40	2273.3	317	1530	0.207	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B32	VG60X40	2652.2	317	1530	0.207	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B32	VG60X40	3031.1	317	1530	0.207	CUMPLE	888	1530	0.580	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B32	VG60X40	3410	317	1530	0.207	CUMPLE	1054	1530	0.689	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B32	VG60X40	3410	317	1530	0.207	CUMPLE	1082	1530	0.707	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B32	VG60X40	3755	317	1530	0.207	CUMPLE	986	1530	0.644	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B32	VG60X40	4100	317	1530	0.207	CUMPLE	886	1530	0.579	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B32	VG60X40	4445	317	1530	0.207	CUMPLE	782	1530	0.511	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B32	VG60X40	4445	317	1530	0.207	CUMPLE	762	1530	0.498	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B32	VG60X40	4790	317	1530	0.207	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B32	VG60X40	5135	317	1530	0.207	CUMPLE	697	1530	0.456	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B32	VG60X40	5480	317	1530	0.207	CUMPLE	532	1530	0.348	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B32	VG60X40	5480	317	1530	0.207	CUMPLE	500	1530	0.327	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B32	VG60X40	5825	317	1530	0.207	CUMPLE	317	1530	0.207	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B32	VG60X40	6170	317	1530	0.207	CUMPLE	317	1530	0.207	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B32	VG60X40	6515	517	1530	0.338	CUMPLE	317	1530	0.207	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B32	VG60X40	6515	556	1530	0.363	CUMPLE	317	1530	0.207	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B32	VG60X40	6907.5	720	1530	0.471	CUMPLE	317	1530	0.207	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B32	VG60X40	7300	808	1530	0.528	CUMPLE	530	1530	0.346	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B33	VG60X40	250	720	1530	0.471	CUMPLE	466	1530	0.305	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B33	VG60X40	577.5	675	1530	0.441	CUMPLE	244	1530	0.159	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B33	VG60X40	905	415	1530	0.271	CUMPLE	244	1530	0.159	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B33	VG60X40	905	362	1530	0.237	CUMPLE	244	1530	0.159	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B33	VG60X40	1357.5	244	1530	0.159	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B33	VG60X40	1810	244	1530	0.159	CUMPLE	682	1530	0.446	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B33	VG60X40	1810	244	1530	0.159	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B33	VG60X40	2149.3	244	1530	0.159	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B33	VG60X40	2488.7	244	1530	0.159	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B33	VG60X40	2828	244	1530	0.159	CUMPLE	712	1530	0.465	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B33	VG60X40	2828	244	1530	0.159	CUMPLE	704	1530	0.460	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B33	VG60X40	3167.3	244	1530	0.159	CUMPLE	651	1530	0.425	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B33	VG60X40	3506.7	244	1530	0.159	CUMPLE	592	1530	0.387	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B33	VG60X40	3846	244	1530	0.159	CUMPLE	529	1530	0.346	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B33	VG60X40	3846	244	1530	0.159	CUMPLE	514	1530	0.336	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B33	VG60X40	4185.3	244	1530	0.159	CUMPLE	427	1530	0.279	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B33	VG60X40	4524.7	244	1530	0.159	CUMPLE	334	1530	0.218	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B33	VG60X40	4864	244	1530	0.159	CUMPLE	244	1530	0.159	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B33	VG60X40	4864	244	1530	0.159	CUMPLE	244	1530	0.159	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B33	VG60X40	5203.3	269	1530	0.176	CUMPLE	244	1530	0.159	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B33	VG60X40	5542.7	415	1530	0.271	CUMPLE	244	1530	0.159	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B33	VG60X40	5882	567	1530	0.371	CUMPLE	244	1530	0.159	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B33	VG60X40	5882	598	1530	0.391	CUMPLE	244	1530	0.159	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B33	VG60X40	6266	720	1530	0.471	CUMPLE	244	1530	0.159	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B33	VG60X40	6650	749	1530	0.490	CUMPLE	492	1530	0.322	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B34	VG60X40	250	514	1530	0.336	CUMPLE	274	1530	0.179	CUMPLE	0.049	0.071	0.688	CUMPLE	0.000	No Message
1	B34	VG60X40	750	359	1530	0.235	CUMPLE	241	1530	0.158	CUMPLE	0.047	0.071	0.660	CUMPLE	0.000	No Message
1	B34	VG60X40	1250	217	1530	0.142	CUMPLE	200	1530	0.131	CUMPLE	0.045	0.071	0.632	CUMPLE	0.000	No Message
1	B34	VG60X40	1250	205	1530	0.134	CUMPLE	195	1530	0.127	CUMPLE	0.041	0.071	0.572	CUMPLE	0.000	No Message
1	B34	VG60X40	1666.7	157	1530	0.103	CUMPLE	157	1530	0.103	CUMPLE	0.039	0.071	0.548	CUMPLE	0.000	No Message
1	B34	VG60X40	2083.3	157	1530	0.103	CUMPLE	157	1530	0.103	CUMPLE	0.037	0.071	0.524	CUMPLE	0.000	No Message
1	B34	VG60X40	2500	157	1530	0.103	CUMPLE	157	1530	0.103	CUMPLE	0.036	0.071	0.501	CUMPLE	0.000	No Message
1	B34	VG60X40	2500	157	1530	0.103	CUMPLE	157	1530	0.103	CUMPLE	0.035	0.071	0.498	CUMPLE	0.000	No Message
1	B34	VG60X40	2916.7	157	1530	0.103	CUMPLE	157	1530	0.103	CUMPLE	0.037	0.071	0.522	CUMPLE	0.000	No Message
1	B34	VG60X40	3333.3	163	1530	0.107	CUMPLE	157	1530	0.103	CUMPLE	0.039	0.071	0.545	CUMPLE	0.000	No Message
1	B34	VG60X40	3750	272	1530	0.178	CUMPLE	162	1530	0.106	CUMPLE	0.041	0.071	0.569	CUMPLE	0.000	No Message
1	B34	VG60X40	3750	287	1530	0.188	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.045	0.071	0.630	CUMPLE	0.000	No Message
1	B34	VG60X40	4250	456	1530	0.298	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.047	0.071	0.659	CUMPLE	0.000	No Message
1	B34	VG60X40	4750	639	1530	0.418	CUMPLE	316	1530	0.207	CUMPLE	0.049	0.071	0.687</			

1	B37	VG60X40	5026.7	356	1530	0.233	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B37	VG60X40	5413.3	356	1530	0.233	CUMPLE	600	1530	0.392	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B37	VG60X40	5800	356	1530	0.233	CUMPLE	356	1530	0.233	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B37	VG60X40	5800	356	1530	0.233	CUMPLE	356	1530	0.233	CUMPLE	0.048	0.071	0.677	CUMPLE	0.000	No Message
1	B37	VG60X40	6255	720	1530	0.471	CUMPLE	356	1530	0.233	CUMPLE	0.050	0.071	0.703	CUMPLE	0.000	No Message
1	B37	VG60X40	6710	1050	1530	0.686	CUMPLE	684	1530	0.447	CUMPLE	0.052	0.071	0.729	CUMPLE	0.000	No Message
1	B38	VG60X40	150	701	1530	0.458	CUMPLE	347	1530	0.227	CUMPLE	0.039	0.071	0.546	CUMPLE	0.013	No Message
1	B38	VG60X40	637.5	524	1530	0.342	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.037	0.071	0.525	CUMPLE	0.013	No Message
1	B38	VG60X40	1125	360	1530	0.235	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.036	0.071	0.504	CUMPLE	0.013	No Message
1	B38	VG60X40	1125	344	1530	0.225	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.034	0.071	0.475	CUMPLE	0.013	No Message
1	B38	VG60X40	1500	244	1530	0.159	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
1	B38	VG60X40	1875	172	1530	0.112	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
1	B38	VG60X40	2250	172	1530	0.112	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
1	B38	VG60X40	2250	172	1530	0.112	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
1	B38	VG60X40	2625	172	1530	0.112	CUMPLE	181	1530	0.118	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
1	B38	VG60X40	3000	172	1530	0.112	CUMPLE	222	1530	0.145	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
1	B38	VG60X40	3375	172	1530	0.112	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
1	B38	VG60X40	3375	172	1530	0.112	CUMPLE	258	1530	0.169	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
1	B38	VG60X40	3750	172	1530	0.112	CUMPLE	252	1530	0.165	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
1	B38	VG60X40	4125	172	1530	0.112	CUMPLE	239	1530	0.156	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
1	B38	VG60X40	4500	172	1530	0.112	CUMPLE	219	1530	0.143	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
1	B38	VG60X40	4500	172	1530	0.112	CUMPLE	215	1530	0.141	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
1	B38	VG60X40	4875	172	1530	0.112	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
1	B38	VG60X40	5250	172	1530	0.112	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
1	B38	VG60X40	5625	172	1530	0.112	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.034	0.071	0.478	CUMPLE	0.012	No Message
1	B38	VG60X40	5625	172	1530	0.112	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.036	0.071	0.507	CUMPLE	0.000	No Message
1	B38	VG60X40	6112.5	233	1530	0.152	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.038	0.071	0.528	CUMPLE	0.000	No Message
1	B38	VG60X40	6600	366	1530	0.239	CUMPLE	182	1530	0.119	CUMPLE	0.039	0.071	0.549	CUMPLE	0.000	No Message
1	B39	VG60X40	250	1517	1530	0.992	CUMPLE	734	1530	0.480	CUMPLE	0.064	0.071	0.898	CUMPLE	0.017	No Message
1	B39	VG60X40	705	956	1530	0.625	CUMPLE	482	1530	0.315	CUMPLE	0.062	0.071	0.872	CUMPLE	0.017	No Message
1	B39	VG60X40	1160	646	1530	0.422	CUMPLE	482	1530	0.315	CUMPLE	0.060	0.071	0.847	CUMPLE	0.017	No Message
1	B39	VG60X40	1160	645	1530	0.422	CUMPLE	482	1530	0.315	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.015	No Message
1	B39	VG60X40	1546.7	482	1530	0.315	CUMPLE	482	1530	0.315	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.015	No Message
1	B39	VG60X40	1933.3	482	1530	0.315	CUMPLE	696	1530	0.455	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.015	No Message
1	B39	VG60X40	2320	482	1530	0.315	CUMPLE	774	1530	0.506	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.015	No Message
1	B39	VG60X40	2320	482	1530	0.315	CUMPLE	775	1530	0.507	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B39	VG60X40	2706.7	482	1530	0.315	CUMPLE	880	1530	0.575	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B39	VG60X40	3093.3	482	1530	0.315	CUMPLE	982	1530	0.642	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B39	VG60X40	3480	482	1530	0.315	CUMPLE	1078	1530	0.705	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B39	VG60X40	3480	482	1530	0.315	CUMPLE	1078	1530	0.705	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B39	VG60X40	3866.7	482	1530	0.315	CUMPLE	1024	1530	0.669	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B39	VG60X40	4253.3	482	1530	0.315	CUMPLE	964	1530	0.630	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B39	VG60X40	4640	482	1530	0.315	CUMPLE	899	1530	0.588	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B39	VG60X40	4640	482	1530	0.315	CUMPLE	899	1530	0.588	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
1	B39	VG60X40	5026.7	482	1530	0.315	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
1	B39	VG60X40	5413.3	482	1530	0.315	CUMPLE	622	1530	0.407	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
1	B39	VG60X40	5800	482	1530	0.315	CUMPLE	482	1530	0.315	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
1	B39	VG60X40	5800	482	1530	0.315	CUMPLE	482	1530	0.315	CUMPLE	0.061	0.071	0.856	CUMPLE	0.017	No Message
1	B39	VG60X40	6255	720	1530	0.471	CUMPLE	482	1530	0.315	CUMPLE	0.063	0.071	0.882	CUMPLE	0.017	No Message
1	B39	VG60X40	6710	982	1530	0.642	CUMPLE	641	1530	0.419	CUMPLE	0.065	0.071	0.908	CUMPLE	0.017	No Message
1	B40	VG60X40	150	720	1530	0.471	CUMPLE	384	1530	0.251	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B40	VG60X40	516.7	593	1530	0.388	CUMPLE	191	1530	0.125	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B40	VG60X40	883.3	422	1530	0.276	CUMPLE	191	1530	0.125	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B40	VG60X40	1250	259	1530	0.169	CUMPLE	191	1530	0.125	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B40	VG60X40	1250	239	1530	0.156	CUMPLE	191	1530	0.125	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B40	VG60X40	1666.7	191	1530	0.125	CUMPLE	191	1530	0.125	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B40	VG60X40	2083.3	191	1530	0.125	CUMPLE	317	1530	0.207	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B40	VG60X40	2500	191	1530	0.125	CUMPLE	458	1530	0.299	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B40	VG60X40	2500	191	1530	0.125	CUMPLE	473	1530	0.309	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B40	VG60X40	2916.7	191	1530	0.125	CUMPLE	578	1530	0.378	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B40	VG60X40	3333.3	191	1530	0.125	CUMPLE	675	1530	0.441	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B40	VG60X40	3750	191	1530	0.125	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B40	VG60X40	3750	191	1530	0.125	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B40	VG60X40	4166.7	191	1530	0.125	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B40	VG60X40	4583.3	191	1530	0.125	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B40	VG60X40	5000	191	1530	0.125	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B40	VG60X40	5000	191	1530	0.125	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
1	B40	VG60X40	5452.5	191	1530	0.125	CUMPLE	515	1530	0.337	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
1	B40	VG60X40	5905	191	1530	0.125	CUMPLE	192	1530	0.125	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
1	B40	VG60X40	5905	191	1530	0.125	CUMPLE	191	1530	0.125	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
1	B40	VG60X40	6282.5	436	1530	0.285	CUMPLE	191	1530	0.125	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
1	B40	VG60X40	6660	720	1530	0.471	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
1	B41	VG60X40	250	757	1530	0.495	CUMPLE	497	1530	0.325	CUMPLE	0.023	0.071	0.320	CUMPLE	0.021	No Message
1	B41	VG60X40	634	650	1530	0.425	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.021	0.071	0.299	CUMPLE	0.021	No Message
1	B41	VG60X40	1018	306	1530	0.200	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.020	0.071	0.277	CUMPLE	0.021	No Message
1	B41	VG60X40	1018	305	1530	0.199	CUMPLE	247	1530	0.161	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
1	B41	VG60X40	1357.3	247	1530	0.161	CUMPLE	306	1530	0.200	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
1	B41	VG60X40	1696.7	247	1530	0.161	CUMPLE	483	1530	0.316	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017</	

1	B44	VG60X40	3500	657	1530	0.429	CUMPLE	1441	1530	0.942	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.043	No Message
1	B44	VG60X40	3875	657	1530	0.429	CUMPLE	1531	1530	1.001	REFORZAR	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.043	No Message
1	B44	VG60X40	3875	657	1530	0.429	CUMPLE	1535	1530	1.003	REFORZAR	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.038	No Message
1	B44	VG60X40	4250	657	1530	0.429	CUMPLE	1530	1530	1.000	REFORZAR	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.038	No Message
1	B44	VG60X40	4625	657	1530	0.429	CUMPLE	1518	1530	0.992	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.038	No Message
1	B44	VG60X40	5000	657	1530	0.429	CUMPLE	1502	1530	0.982	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.038	No Message
1	B44	VG60X40	5000	657	1530	0.429	CUMPLE	1585	1530	1.036	REFORZAR	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B44	VG60X40	5478.8	657	1530	0.429	CUMPLE	1390	1530	0.908	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B44	VG60X40	5957.5	657	1530	0.429	CUMPLE	1189	1530	0.777	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B44	VG60X40	5957.5	657	1530	0.429	CUMPLE	1188	1530	0.776	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B44	VG60X40	6436.3	657	1530	0.429	CUMPLE	868	1530	0.567	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B44	VG60X40	6915	657	1530	0.429	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B44	VG60X40	6915	657	1530	0.429	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.047	0.071	0.666	CUMPLE	0.000	No Message
1	B44	VG60X40	7393.8	657	1530	0.429	CUMPLE	657	1530	0.429	CUMPLE	0.050	0.071	0.700	CUMPLE	0.000	No Message
1	B44	VG60X40	7872.5	990	1530	0.647	CUMPLE	657	1530	0.429	CUMPLE	0.052	0.071	0.734	CUMPLE	0.000	No Message
1	B44	VG60X40	7872.5	992	1530	0.648	CUMPLE	657	1530	0.429	CUMPLE	0.083	0.071	1.159	REFORZAR	0.014	No Message
1	B44	VG60X40	8226.3	1534	1530	1.003	REFORZAR	657	1530	0.429	CUMPLE	0.084	0.071	1.184	REFORZAR	0.014	No Message
1	B44	VG60X40	8580	2110	1530	1.379	REFORZAR	1006	1530	0.658	CUMPLE	0.086	0.071	1.209	REFORZAR	0.014	No Message
1	B45	VG60X40	150	657	1530	0.429	CUMPLE	325	1530	0.212	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
1	B45	VG60X40	516.7	481	1530	0.314	CUMPLE	245	1530	0.160	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
1	B45	VG60X40	883.3	314	1530	0.205	CUMPLE	245	1530	0.160	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
1	B45	VG60X40	1250	245	1530	0.160	CUMPLE	245	1530	0.160	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
1	B45	VG60X40	1250	245	1530	0.160	CUMPLE	245	1530	0.160	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
1	B45	VG60X40	1666.7	245	1530	0.160	CUMPLE	245	1530	0.160	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
1	B45	VG60X40	2083.3	245	1530	0.160	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
1	B45	VG60X40	2500	245	1530	0.160	CUMPLE	498	1530	0.325	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.016	No Message
1	B45	VG60X40	2500	245	1530	0.160	CUMPLE	509	1530	0.333	CUMPLE	0.010	0.071	0.144	CUMPLE	0.017	No Message
1	B45	VG60X40	2916.7	245	1530	0.160	CUMPLE	592	1530	0.387	CUMPLE	0.010	0.071	0.144	CUMPLE	0.017	No Message
1	B45	VG60X40	3333.3	245	1530	0.160	CUMPLE	667	1530	0.436	CUMPLE	0.010	0.071	0.144	CUMPLE	0.017	No Message
1	B45	VG60X40	3750	245	1530	0.160	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.010	0.071	0.144	CUMPLE	0.017	No Message
1	B45	VG60X40	3750	245	1530	0.160	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.010	0.071	0.140	CUMPLE	0.017	No Message
1	B45	VG60X40	4166.7	245	1530	0.160	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.010	0.071	0.140	CUMPLE	0.017	No Message
1	B45	VG60X40	4583.3	245	1530	0.160	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.010	0.071	0.140	CUMPLE	0.017	No Message
1	B45	VG60X40	5000	245	1530	0.160	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.010	0.071	0.140	CUMPLE	0.017	No Message
1	B45	VG60X40	5000	245	1530	0.160	CUMPLE	570	1530	0.373	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
1	B45	VG60X40	5452.5	278	1530	0.182	CUMPLE	280	1530	0.183	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
1	B45	VG60X40	5905	677	1530	0.442	CUMPLE	245	1530	0.160	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
1	B45	VG60X40	5905	720	1530	0.471	CUMPLE	245	1530	0.160	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
1	B45	VG60X40	6185	751	1530	0.491	CUMPLE	493	1530	0.322	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
1	B46	VG60X40	150	294	1530	0.192	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.035	0.071	0.498	CUMPLE	0.000	No Message
1	B46	VG60X40	637.5	157	1530	0.103	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.034	0.071	0.477	CUMPLE	0.000	No Message
1	B46	VG60X40	1125	146	1530	0.095	CUMPLE	157	1530	0.103	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B46	VG60X40	1125	146	1530	0.095	CUMPLE	165	1530	0.108	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B46	VG60X40	1500	146	1530	0.095	CUMPLE	208	1530	0.136	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B46	VG60X40	1875	146	1530	0.095	CUMPLE	261	1530	0.171	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B46	VG60X40	2250	146	1530	0.095	CUMPLE	318	1530	0.208	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B46	VG60X40	2250	146	1530	0.095	CUMPLE	322	1530	0.210	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B46	VG60X40	2625	146	1530	0.095	CUMPLE	342	1530	0.224	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B46	VG60X40	3000	146	1530	0.095	CUMPLE	356	1530	0.233	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B46	VG60X40	3375	146	1530	0.095	CUMPLE	363	1530	0.237	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B46	VG60X40	3375	146	1530	0.095	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B46	VG60X40	3750	146	1530	0.095	CUMPLE	326	1530	0.213	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B46	VG60X40	4125	146	1530	0.095	CUMPLE	286	1530	0.187	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B46	VG60X40	4500	146	1530	0.095	CUMPLE	240	1530	0.157	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B46	VG60X40	4500	146	1530	0.095	CUMPLE	229	1530	0.150	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B46	VG60X40	4875	146	1530	0.095	CUMPLE	147	1530	0.096	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B46	VG60X40	5250	146	1530	0.095	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B46	VG60X40	5625	221	1530	0.144	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B46	VG60X40	5625	238	1530	0.156	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B46	VG60X40	6112.5	408	1530	0.267	CUMPLE	146	1530	0.095	CUMPLE	0.034	0.071	0.473	CUMPLE	0.000	No Message
1	B46	VG60X40	6600	590	1530	0.386	CUMPLE	292	1530	0.191	CUMPLE	0.035	0.071	0.494	CUMPLE	0.000	No Message
1	B47	VG60X40	150	223	1530	0.146	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.095	0.071	1.337	REFORZAR	0.029	No Message
1	B47	VG60X40	553.8	267	1530	0.175	CUMPLE	294	1530	0.192	CUMPLE	0.094	0.071	1.314	REFORZAR	0.029	No Message
1	B47	VG60X40	957.5	267	1530	0.175	CUMPLE	334	1530	0.218	CUMPLE	0.092	0.071	1.291	REFORZAR	0.029	No Message
1	B47	VG60X40	957.5	267	1530	0.175	CUMPLE	328	1530	0.214	CUMPLE	0.067	0.071	0.947	CUMPLE	0.036	No Message
1	B47	VG60X40	1436.3	267	1530	0.175	CUMPLE	296	1530	0.193	CUMPLE	0.066	0.071	0.919	CUMPLE	0.036	No Message
1	B47	VG60X40	1915	267	1530	0.175	CUMPLE	288	1530	0.188	CUMPLE	0.064	0.071	0.892	CUMPLE	0.036	No Message
1	B47	VG60X40	1915	267	1530	0.175	CUMPLE	280	1530	0.183	CUMPLE	0.064	0.071	0.903	CUMPLE	0.045	No Message
1	B47	VG60X40	2393.8	267	1530	0.175	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.066	0.071	0.930	CUMPLE	0.045	No Message
1	B47	VG60X40	2872.5	424	1530	0.277	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.068	0.071	0.957	CUMPLE	0.045	No Message
1	B47	VG60X40	2872.5	443	1530	0.290	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.093	0.071	1.309	REFORZAR	0.043	No Message
1	B47	VG60X40	3226.3	720	1530	0.471	CUMPLE	267	1530	0.175	CUMPLE	0.095	0.071	1.329	REFORZAR	0.043	No Message
1	B47	VG60X40	3580	822	1530	0.537	CUMPLE	539	1530	0.352	CUMPLE	0.096	0.071	1.349	REFORZAR	0.043	No Message
1	B48	VG60X40	150	210	1530	0.137	CUMPLE	157	1530	0.103	CUMPLE	0.036	0.071	0.503	CUMPLE	0.028	No Message
1	B48	VG60X40	631.3	145	1530	0.095	CUMPLE	142	1530	0.093	CUMPLE	0.034	0.071	0.476	CUMPLE	0.028	No Message
1	B48	VG60X40	1112.5	114	1530	0.075	CUMPLE	118	1530	0.077	CUMPLE	0.032	0.071	0.448	CUMPLE	0.028	No Message
1	B48	VG60X40	1112.5	114	1530	0.075	CUMPLE	116	1530	0.076	CUMPLE	0.030	0.071	0.421	CUMPLE	0.029	No Message
1	B48	VG60X40	1483.3	114	1530	0.075	CUMPLE	114	1530	0.075	C						

1	B53	VG60X40	3093.3	319	1530	0.208	CUMPLE	858	1530	0.561	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B53	VG60X40	3480	319	1530	0.208	CUMPLE	925	1530	0.605	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B53	VG60X40	3480	319	1530	0.208	CUMPLE	925	1530	0.605	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B53	VG60X40	3866.7	319	1530	0.208	CUMPLE	875	1530	0.572	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B53	VG60X40	4253.3	319	1530	0.208	CUMPLE	820	1530	0.536	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B53	VG60X40	4640	319	1530	0.208	CUMPLE	760	1530	0.497	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B53	VG60X40	4640	319	1530	0.208	CUMPLE	759	1530	0.496	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B53	VG60X40	5026.7	319	1530	0.208	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B53	VG60X40	5413.3	319	1530	0.208	CUMPLE	540	1530	0.353	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B53	VG60X40	5800	319	1530	0.208	CUMPLE	319	1530	0.208	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B53	VG60X40	5800	319	1530	0.208	CUMPLE	319	1530	0.208	CUMPLE	0.034	0.071	0.480	CUMPLE	0.018	No Message
1	B53	VG60X40	6136.7	319	1530	0.208	CUMPLE	319	1530	0.208	CUMPLE	0.036	0.071	0.499	CUMPLE	0.018	No Message
1	B53	VG60X40	6473.3	650	1530	0.425	CUMPLE	319	1530	0.208	CUMPLE	0.037	0.071	0.518	CUMPLE	0.018	No Message
1	B53	VG60X40	6810	766	1530	0.501	CUMPLE	502	1530	0.328	CUMPLE	0.038	0.071	0.537	CUMPLE	0.018	No Message
1	B54	VG60X40	150	720	1530	0.471	CUMPLE	467	1530	0.305	CUMPLE	0.060	0.071	0.836	CUMPLE	0.037	No Message
1	B54	VG60X40	505.8	720	1530	0.471	CUMPLE	232	1530	0.152	CUMPLE	0.058	0.071	0.816	CUMPLE	0.037	No Message
1	B54	VG60X40	861.7	543	1530	0.355	CUMPLE	232	1530	0.152	CUMPLE	0.057	0.071	0.796	CUMPLE	0.037	No Message
1	B54	VG60X40	1217.5	354	1530	0.231	CUMPLE	232	1530	0.152	CUMPLE	0.055	0.071	0.775	CUMPLE	0.037	No Message
1	B54	VG60X40	1217.5	354	1530	0.231	CUMPLE	232	1530	0.152	CUMPLE	0.043	0.071	0.607	CUMPLE	0.017	No Message
1	B54	VG60X40	1623.3	232	1530	0.152	CUMPLE	232	1530	0.152	CUMPLE	0.042	0.071	0.584	CUMPLE	0.017	No Message
1	B54	VG60X40	2029.2	232	1530	0.152	CUMPLE	232	1530	0.152	CUMPLE	0.040	0.071	0.561	CUMPLE	0.017	No Message
1	B54	VG60X40	2435	232	1530	0.152	CUMPLE	232	1530	0.152	CUMPLE	0.038	0.071	0.537	CUMPLE	0.017	No Message
1	B54	VG60X40	2435	232	1530	0.152	CUMPLE	232	1530	0.152	CUMPLE	0.038	0.071	0.538	CUMPLE	0.000	No Message
1	B54	VG60X40	2840.8	232	1530	0.152	CUMPLE	232	1530	0.152	CUMPLE	0.040	0.071	0.561	CUMPLE	0.000	No Message
1	B54	VG60X40	3246.7	232	1530	0.152	CUMPLE	232	1530	0.152	CUMPLE	0.042	0.071	0.584	CUMPLE	0.000	No Message
1	B54	VG60X40	3652.5	232	1530	0.152	CUMPLE	232	1530	0.152	CUMPLE	0.043	0.071	0.607	CUMPLE	0.000	No Message
1	B54	VG60X40	3652.5	232	1530	0.152	CUMPLE	232	1530	0.152	CUMPLE	0.055	0.071	0.775	CUMPLE	0.024	No Message
1	B54	VG60X40	4008.3	232	1530	0.152	CUMPLE	232	1530	0.152	CUMPLE	0.057	0.071	0.795	CUMPLE	0.024	No Message
1	B54	VG60X40	4364.2	232	1530	0.152	CUMPLE	232	1530	0.152	CUMPLE	0.058	0.071	0.816	CUMPLE	0.024	No Message
1	B54	VG60X40	4720	169	1530	0.110	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.060	0.071	0.836	CUMPLE	0.024	No Message
1	B55	VG60X40	250	676	1530	0.442	CUMPLE	335	1530	0.219	CUMPLE	0.045	0.071	0.636	CUMPLE	0.000	No Message
1	B55	VG60X40	750	512	1530	0.335	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.043	0.071	0.607	CUMPLE	0.000	No Message
1	B55	VG60X40	1250	360	1530	0.235	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.041	0.071	0.579	CUMPLE	0.000	No Message
1	B55	VG60X40	1250	346	1530	0.226	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.037	0.071	0.519	CUMPLE	0.000	No Message
1	B55	VG60X40	1666.7	251	1530	0.164	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.035	0.071	0.495	CUMPLE	0.000	No Message
1	B55	VG60X40	2083.3	166	1530	0.108	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.034	0.071	0.472	CUMPLE	0.000	No Message
1	B55	VG60X40	2500	166	1530	0.108	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B55	VG60X40	2500	166	1530	0.108	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B55	VG60X40	2916.7	166	1530	0.108	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B55	VG60X40	3333.3	166	1530	0.108	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.035	0.071	0.489	CUMPLE	0.000	No Message
1	B55	VG60X40	3750	166	1530	0.108	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.037	0.071	0.513	CUMPLE	0.000	No Message
1	B55	VG60X40	3750	166	1530	0.108	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.041	0.071	0.574	CUMPLE	0.000	No Message
1	B55	VG60X40	4116.7	166	1530	0.108	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.042	0.071	0.595	CUMPLE	0.000	No Message
1	B55	VG60X40	4483.3	217	1530	0.142	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.044	0.071	0.615	CUMPLE	0.000	No Message
1	B55	VG60X40	4850	301	1530	0.197	CUMPLE	150	1530	0.098	CUMPLE	0.045	0.071	0.636	CUMPLE	0.000	No Message
1	B56	VG60X40	150	825	1530	0.539	CUMPLE	540	1530	0.353	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.015	No Message
1	B56	VG60X40	505.8	720	1530	0.471	CUMPLE	268	1530	0.175	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.015	No Message
1	B56	VG60X40	861.7	376	1530	0.246	CUMPLE	268	1530	0.175	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.015	No Message
1	B56	VG60X40	1217.5	268	1530	0.175	CUMPLE	268	1530	0.175	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.015	No Message
1	B56	VG60X40	1217.5	268	1530	0.175	CUMPLE	268	1530	0.175	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B56	VG60X40	1623.3	268	1530	0.175	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B56	VG60X40	2029.2	268	1530	0.175	CUMPLE	507	1530	0.331	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B56	VG60X40	2435	268	1530	0.175	CUMPLE	654	1530	0.427	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B56	VG60X40	2435	268	1530	0.175	CUMPLE	654	1530	0.427	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B56	VG60X40	2840.8	268	1530	0.175	CUMPLE	617	1530	0.403	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B56	VG60X40	3246.7	268	1530	0.175	CUMPLE	573	1530	0.375	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B56	VG60X40	3652.5	268	1530	0.175	CUMPLE	520	1530	0.340	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B56	VG60X40	3652.5	268	1530	0.175	CUMPLE	520	1530	0.340	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B56	VG60X40	4008.3	268	1530	0.175	CUMPLE	330	1530	0.216	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B56	VG60X40	4364.2	268	1530	0.175	CUMPLE	268	1530	0.175	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B56	VG60X40	4720	196	1530	0.128	CUMPLE	98	1530	0.064	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B57	VG60X40	625	434	1530	0.284	CUMPLE	285	1530	0.186	CUMPLE	0.035	0.071	0.488	CUMPLE	0.000	No Message
1	B57	VG60X40	892.5	356	1530	0.233	CUMPLE	298	1530	0.195	CUMPLE	0.034	0.071	0.473	CUMPLE	0.000	No Message
1	B57	VG60X40	1160	287	1530	0.188	CUMPLE	313	1530	0.205	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B57	VG60X40	1160	282	1530	0.184	CUMPLE	315	1530	0.206	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B57	VG60X40	1546.7	211	1530	0.138	CUMPLE	343	1530	0.224	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B57	VG60X40	1933.3	145	1530	0.095	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B57	VG60X40	2320	107	1530	0.070	CUMPLE	377	1530	0.246	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B57	VG60X40	2320	107	1530	0.070	CUMPLE	378	1530	0.247	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B57	VG60X40	2706.7	107	1530	0.070	CUMPLE	372	1530	0.243	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B57	VG60X40	3093.3	107	1530	0.070	CUMPLE	360	1530	0.235	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B57	VG60X40	3480	107	1530	0.070	CUMPLE	341	1530	0.223	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B57	VG60X40	3480	107	1530	0.070	CUMPLE	339	1530	0.222	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B57	VG60X40	3866.7	107	1530	0.070	CUMPLE	300	1530	0.196	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B57	VG60X40	4253.3	107	1530	0.070	CUMPLE	254	1530	0.166	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B57	VG60X40	4640	107	1530	0.070	CUMPLE	214	1530	0.140	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B57	VG60X40	4640	107	1530	0.070	CUMPLE	213	1530	0.139	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B57	VG60X40	4976.7	107	1530	0.070	CUMPLE	183	1530	0.120	CUMPLE	0.033					

1	B60	VG60X40	4640	77	1530	0.050	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B60	VG60X40	4640	77	1530	0.050	CUMPLE	307	1530	0.201	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B60	VG60X40	4976.7	77	1530	0.050	CUMPLE	290	1530	0.190	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B60	VG60X40	5313.3	77	1530	0.050	CUMPLE	268	1530	0.175	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B60	VG60X40	5650	20	1530	0.013	CUMPLE	241	1530	0.158	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B63	VG60X40	150	221	1530	0.144	CUMPLE	284	1530	0.186	CUMPLE	0.038	0.071	0.535	CUMPLE	0.000	No Message
1	B63	VG60X40	516.7	168	1530	0.110	CUMPLE	281	1530	0.184	CUMPLE	0.037	0.071	0.515	CUMPLE	0.000	No Message
1	B63	VG60X40	883.3	120	1530	0.078	CUMPLE	272	1530	0.178	CUMPLE	0.035	0.071	0.494	CUMPLE	0.000	No Message
1	B63	VG60X40	1250	106	1530	0.069	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.034	0.071	0.473	CUMPLE	0.000	No Message
1	B63	VG60X40	1250	106	1530	0.069	CUMPLE	255	1530	0.167	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B63	VG60X40	1666.7	106	1530	0.069	CUMPLE	219	1530	0.143	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B63	VG60X40	2083.3	106	1530	0.069	CUMPLE	176	1530	0.115	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B63	VG60X40	2500	106	1530	0.069	CUMPLE	125	1530	0.082	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B63	VG60X40	2500	106	1530	0.069	CUMPLE	120	1530	0.078	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B63	VG60X40	2916.7	106	1530	0.069	CUMPLE	106	1530	0.069	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B63	VG60X40	3333.3	106	1530	0.069	CUMPLE	106	1530	0.069	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B63	VG60X40	3750	119	1530	0.078	CUMPLE	106	1530	0.069	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B63	VG60X40	3750	126	1530	0.082	CUMPLE	106	1530	0.069	CUMPLE	0.033	0.071	0.470	CUMPLE	0.000	No Message
1	B63	VG60X40	4116.7	220	1530	0.144	CUMPLE	106	1530	0.069	CUMPLE	0.035	0.071	0.491	CUMPLE	0.000	No Message
1	B63	VG60X40	4483.3	320	1530	0.209	CUMPLE	106	1530	0.069	CUMPLE	0.036	0.071	0.512	CUMPLE	0.000	No Message
1	B63	VG60X40	4850	428	1530	0.280	CUMPLE	213	1530	0.139	CUMPLE	0.038	0.071	0.533	CUMPLE	0.000	No Message
1	B64	VG60X40	150	470	1530	0.307	CUMPLE	233	1530	0.152	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B64	VG60X40	527.5	315	1530	0.206	CUMPLE	151	1530	0.099	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B64	VG60X40	905	168	1530	0.110	CUMPLE	151	1530	0.099	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B64	VG60X40	905	154	1530	0.101	CUMPLE	151	1530	0.099	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B64	VG60X40	1357.5	151	1530	0.099	CUMPLE	182	1530	0.119	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B64	VG60X40	1810	151	1530	0.099	CUMPLE	333	1530	0.218	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B64	VG60X40	1810	151	1530	0.099	CUMPLE	446	1530	0.292	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B64	VG60X40	2149.3	151	1530	0.099	CUMPLE	443	1530	0.290	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B64	VG60X40	2488.7	151	1530	0.099	CUMPLE	434	1530	0.284	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B64	VG60X40	2828	151	1530	0.099	CUMPLE	420	1530	0.275	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B64	VG60X40	2828	151	1530	0.099	CUMPLE	418	1530	0.273	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B64	VG60X40	3167.3	151	1530	0.099	CUMPLE	390	1530	0.255	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B64	VG60X40	3506.7	151	1530	0.099	CUMPLE	358	1530	0.234	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B64	VG60X40	3846	151	1530	0.099	CUMPLE	320	1530	0.209	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B64	VG60X40	3846	151	1530	0.099	CUMPLE	315	1530	0.206	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B64	VG60X40	4185.3	151	1530	0.099	CUMPLE	261	1530	0.171	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B64	VG60X40	4524.7	151	1530	0.099	CUMPLE	203	1530	0.133	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B64	VG60X40	4864	151	1530	0.099	CUMPLE	151	1530	0.099	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B64	VG60X40	4864	151	1530	0.099	CUMPLE	151	1530	0.099	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B64	VG60X40	5203.3	151	1530	0.099	CUMPLE	151	1530	0.099	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B64	VG60X40	5542.7	217	1530	0.142	CUMPLE	151	1530	0.099	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B64	VG60X40	5882	313	1530	0.205	CUMPLE	151	1530	0.099	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B64	VG60X40	5882	324	1530	0.212	CUMPLE	151	1530	0.099	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B64	VG60X40	6316	464	1530	0.303	CUMPLE	151	1530	0.099	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B64	VG60X40	6750	614	1530	0.401	CUMPLE	304	1530	0.199	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B65	VG60X40	150	673	1530	0.440	CUMPLE	333	1530	0.218	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B65	VG60X40	643.3	463	1530	0.303	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B65	VG60X40	1136.7	266	1530	0.174	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B65	VG60X40	1136.7	255	1530	0.167	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B65	VG60X40	1515.6	166	1530	0.108	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B65	VG60X40	1894.4	166	1530	0.108	CUMPLE	213	1530	0.139	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B65	VG60X40	2273.3	166	1530	0.108	CUMPLE	332	1530	0.217	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B65	VG60X40	2273.3	166	1530	0.108	CUMPLE	342	1530	0.224	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B65	VG60X40	2652.2	166	1530	0.108	CUMPLE	447	1530	0.292	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B65	VG60X40	3031.1	166	1530	0.108	CUMPLE	545	1530	0.356	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B65	VG60X40	3410	166	1530	0.108	CUMPLE	638	1530	0.417	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B65	VG60X40	3410	166	1530	0.108	CUMPLE	673	1530	0.440	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B65	VG60X40	3755	166	1530	0.108	CUMPLE	628	1530	0.410	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B65	VG60X40	4100	166	1530	0.108	CUMPLE	578	1530	0.378	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B65	VG60X40	4445	166	1530	0.108	CUMPLE	523	1530	0.342	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B65	VG60X40	4445	166	1530	0.108	CUMPLE	518	1530	0.339	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B65	VG60X40	4790	166	1530	0.108	CUMPLE	449	1530	0.293	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B65	VG60X40	5135	166	1530	0.108	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B65	VG60X40	5480	166	1530	0.108	CUMPLE	296	1530	0.193	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B65	VG60X40	5480	166	1530	0.108	CUMPLE	288	1530	0.188	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B65	VG60X40	5825	166	1530	0.108	CUMPLE	195	1530	0.127	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B65	VG60X40	6170	166	1530	0.108	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B65	VG60X40	6515	180	1530	0.118	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B65	VG60X40	6515	191	1530	0.125	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B65	VG60X40	6957.5	340	1530	0.222	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B65	VG60X40	7400	500	1530	0.327	CUMPLE	248	1530	0.162	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B66	VG60X40	150	509	1530	0.333	CUMPLE	253	1530	0.165	CUMPLE	0.041	0.071	0.575	CUMPLE	0.000	No Message
1	B66	VG60X40	516.7	394	1530	0.258	CUMPLE	126	1530	0.082	CUMPLE	0.039	0.071	0.554	CUMPLE	0.000	No Message
1	B66	VG60X40	883.3	287	1530	0.188	CUMPLE	126	1530	0.082	CUMPLE	0.038	0.071	0.533	CUMPLE	0.000	No Message
1	B66	VG60X40	1250	186	1530	0.122	CUMPLE	126	1530	0.082	CUMPLE	0.037	0.071	0.513	CUMPLE	0.000	No Message
1	B66	VG60X40	1250	179	1530	0.117	CUMPLE	126	1530	0.082	CUMPLE	0.034	0.071	0.481	CUMPLE	0.000	No Message
1	B66	VG60X40	1666.7	126	1530	0.082	CUMPLE	126	1530	0.082	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0	

1	B69	VG60X40	6923.3	196	1530	0.128	CUMPLE	771	1530	0.504	CUMPLE	0.005	0.071	0.066	CUMPLE	0.026	No Message
1	B69	VG60X40	7310	196	1530	0.128	CUMPLE	738	1530	0.482	CUMPLE	0.005	0.071	0.066	CUMPLE	0.026	No Message
1	B69	VG60X40	7310	196	1530	0.128	CUMPLE	738	1530	0.482	CUMPLE	0.008	0.071	0.115	CUMPLE	0.022	No Message
1	B69	VG60X40	7696.7	196	1530	0.128	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.008	0.071	0.115	CUMPLE	0.022	No Message
1	B69	VG60X40	8083.3	196	1530	0.128	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.008	0.071	0.115	CUMPLE	0.022	No Message
1	B69	VG60X40	8470	196	1530	0.128	CUMPLE	674	1530	0.441	CUMPLE	0.008	0.071	0.115	CUMPLE	0.022	No Message
1	B69	VG60X40	8470	196	1530	0.128	CUMPLE	674	1530	0.441	CUMPLE	0.007	0.071	0.097	CUMPLE	0.014	No Message
1	B69	VG60X40	8856.7	196	1530	0.128	CUMPLE	508	1530	0.332	CUMPLE	0.007	0.071	0.097	CUMPLE	0.014	No Message
1	B69	VG60X40	9243.3	196	1530	0.128	CUMPLE	342	1530	0.224	CUMPLE	0.007	0.071	0.097	CUMPLE	0.014	No Message
1	B69	VG60X40	9630	199	1530	0.130	CUMPLE	205	1530	0.134	CUMPLE	0.007	0.071	0.097	CUMPLE	0.014	No Message
1	B69	VG60X40	9630	199	1530	0.130	CUMPLE	204	1530	0.133	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B69	VG60X40	9966.7	388	1530	0.254	CUMPLE	196	1530	0.128	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B69	VG60X40	10303.3	589	1530	0.385	CUMPLE	196	1530	0.128	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B69	VG60X40	10640	720	1530	0.471	CUMPLE	395	1530	0.258	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B70	VG60X40	150	677	1530	0.442	CUMPLE	335	1530	0.219	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B70	VG60X40	500	525	1530	0.343	CUMPLE	167	1530	0.109	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B70	VG60X40	850	381	1530	0.249	CUMPLE	167	1530	0.109	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B70	VG60X40	1200	258	1530	0.169	CUMPLE	167	1530	0.109	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B70	VG60X40	1200	253	1530	0.165	CUMPLE	167	1530	0.109	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B70	VG60X40	1600	167	1530	0.109	CUMPLE	167	1530	0.109	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B70	VG60X40	2000	167	1530	0.109	CUMPLE	167	1530	0.109	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B70	VG60X40	2400	167	1530	0.109	CUMPLE	281	1530	0.184	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B70	VG60X40	2400	167	1530	0.109	CUMPLE	279	1530	0.182	CUMPLE	0.006	0.071	0.087	CUMPLE	0.016	No Message
1	B70	VG60X40	2800	167	1530	0.109	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.006	0.071	0.087	CUMPLE	0.016	No Message
1	B70	VG60X40	3200.1	167	1530	0.109	CUMPLE	454	1530	0.297	CUMPLE	0.006	0.071	0.087	CUMPLE	0.016	No Message
1	B70	VG60X40	3600.1	167	1530	0.109	CUMPLE	531	1530	0.347	CUMPLE	0.006	0.071	0.087	CUMPLE	0.016	No Message
1	B70	VG60X40	3600.1	167	1530	0.109	CUMPLE	535	1530	0.350	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.021	No Message
1	B70	VG60X40	4000.1	167	1530	0.109	CUMPLE	575	1530	0.376	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.021	No Message
1	B70	VG60X40	4400.1	167	1530	0.109	CUMPLE	607	1530	0.397	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.021	No Message
1	B70	VG60X40	4800.1	167	1530	0.109	CUMPLE	632	1530	0.413	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.021	No Message
1	B70	VG60X40	4800.1	167	1530	0.109	CUMPLE	623	1530	0.407	CUMPLE	0.004	0.071	0.052	CUMPLE	0.029	No Message
1	B70	VG60X40	5200.1	167	1530	0.109	CUMPLE	592	1530	0.387	CUMPLE	0.004	0.071	0.052	CUMPLE	0.029	No Message
1	B70	VG60X40	5600.1	167	1530	0.109	CUMPLE	554	1530	0.362	CUMPLE	0.004	0.071	0.052	CUMPLE	0.029	No Message
1	B70	VG60X40	6000.1	167	1530	0.109	CUMPLE	508	1530	0.332	CUMPLE	0.004	0.071	0.052	CUMPLE	0.029	No Message
1	B70	VG60X40	6000.1	167	1530	0.109	CUMPLE	481	1530	0.314	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.038	No Message
1	B70	VG60X40	6400.1	167	1530	0.109	CUMPLE	385	1530	0.252	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.038	No Message
1	B70	VG60X40	6800.1	167	1530	0.109	CUMPLE	283	1530	0.185	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.038	No Message
1	B70	VG60X40	7200.1	167	1530	0.109	CUMPLE	173	1530	0.113	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.038	No Message
1	B70	VG60X40	7200.1	167	1530	0.109	CUMPLE	167	1530	0.109	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.046	No Message
1	B70	VG60X40	7550.1	167	1530	0.109	CUMPLE	167	1530	0.109	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.046	No Message
1	B70	VG60X40	7900.1	241	1530	0.158	CUMPLE	167	1530	0.109	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.046	No Message
1	B70	VG60X40	8250.1	383	1530	0.250	CUMPLE	190	1530	0.124	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.046	No Message
1	B71	VG60X40	150	472	1530	0.308	CUMPLE	234	1530	0.153	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B71	VG60X40	621.2	258	1530	0.169	CUMPLE	258	1530	0.169	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B71	VG60X40	1092.5	258	1530	0.169	CUMPLE	258	1530	0.169	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B71	VG60X40	1092.5	258	1530	0.169	CUMPLE	258	1530	0.169	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B71	VG60X40	1456.7	258	1530	0.169	CUMPLE	364	1530	0.238	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B71	VG60X40	1820.8	258	1530	0.169	CUMPLE	562	1530	0.367	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B71	VG60X40	2185	258	1530	0.169	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B71	VG60X40	2185	258	1530	0.169	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B71	VG60X40	2587.2	258	1530	0.169	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B71	VG60X40	2989.4	258	1530	0.169	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B71	VG60X40	3391.6	258	1530	0.169	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B71	VG60X40	3391.6	258	1530	0.169	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.009	0.071	0.131	CUMPLE	0.015	No Message
1	B71	VG60X40	3793.8	258	1530	0.169	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.009	0.071	0.131	CUMPLE	0.015	No Message
1	B71	VG60X40	4196	258	1530	0.169	CUMPLE	691	1530	0.452	CUMPLE	0.009	0.071	0.131	CUMPLE	0.015	No Message
1	B71	VG60X40	4598.2	258	1530	0.169	CUMPLE	649	1530	0.424	CUMPLE	0.009	0.071	0.131	CUMPLE	0.015	No Message
1	B71	VG60X40	4598.2	258	1530	0.169	CUMPLE	651	1530	0.425	CUMPLE	0.011	0.071	0.149	CUMPLE	0.016	No Message
1	B71	VG60X40	5000.4	258	1530	0.169	CUMPLE	567	1530	0.371	CUMPLE	0.011	0.071	0.149	CUMPLE	0.016	No Message
1	B71	VG60X40	5402.6	258	1530	0.169	CUMPLE	475	1530	0.310	CUMPLE	0.011	0.071	0.149	CUMPLE	0.016	No Message
1	B71	VG60X40	5804.8	258	1530	0.169	CUMPLE	377	1530	0.246	CUMPLE	0.011	0.071	0.149	CUMPLE	0.016	No Message
1	B71	VG60X40	5804.8	258	1530	0.169	CUMPLE	363	1530	0.237	CUMPLE	0.010	0.071	0.145	CUMPLE	0.013	No Message
1	B71	VG60X40	6207	258	1530	0.169	CUMPLE	258	1530	0.169	CUMPLE	0.010	0.071	0.145	CUMPLE	0.013	No Message
1	B71	VG60X40	6609.2	258	1530	0.169	CUMPLE	258	1530	0.169	CUMPLE	0.010	0.071	0.145	CUMPLE	0.013	No Message
1	B71	VG60X40	7011.4	351	1530	0.229	CUMPLE	258	1530	0.169	CUMPLE	0.010	0.071	0.145	CUMPLE	0.013	No Message
1	B71	VG60X40	7011.4	367	1530	0.240	CUMPLE	258	1530	0.169	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B71	VG60X40	7363.6	588	1530	0.384	CUMPLE	258	1530	0.169	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B71	VG60X40	7715.8	720	1530	0.471	CUMPLE	258	1530	0.169	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B71	VG60X40	8068	793	1530	0.518	CUMPLE	520	1530	0.340	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B72	VG60X40	150	56	1530	0.037	CUMPLE	279	1530	0.182	CUMPLE	0.044	0.071	0.612	CUMPLE	0.026	No Message
1	B72	VG60X40	600.3	152	1530	0.099	CUMPLE	269	1530	0.176	CUMPLE	0.042	0.071	0.586	CUMPLE	0.026	No Message
1	B72	VG60X40	1050.7	152	1530	0.099	CUMPLE	249	1530	0.163	CUMPLE	0.040	0.071	0.561	CUMPLE	0.026	No Message
1	B72	VG60X40	1050.7	152	1530	0.099	CUMPLE	244	1530	0.159	CUMPLE	0.040	0.071	0.560	CUMPLE	0.026	No Message
1	B72	VG60X40	1400.9	152	1530	0.099	CUMPLE	221	1530	0.144	CUMPLE	0.039	0.071	0.540	CUMPLE	0.026	No Message
1	B72	VG60X40	1751.1	152	1530	0.099	CUMPLE	193	1530	0.126	CUMPLE	0.037	0.071	0.521	CUMPLE	0.026	No Message
1	B72	VG60X40	2101.4	152	1530	0.099	CUMPLE	159	1530	0.104	CUMPLE	0.036	0.071	0.501	CUMPLE	0.026	No Message
1	B72	VG60X40	2101.4	152	1530	0.099	CUMPLE	155	1530	0.101	CUMPLE	0.033	0.071	0.459	CUMPLE	0.026	No Message
1	B72	VG60X40	2451.6	152	1530	0.099	CUMPLE	152	1530	0.099	CUMPLE	0.031					

1	B75	VG60X40	5026.7	184	1530	0.120	CUMPLE	603	1530	0.394	CUMPLE	0.007	0.071	0.099	CUMPLE	0.027	No Message
1	B75	VG60X40	5413.3	184	1530	0.120	CUMPLE	503	1530	0.329	CUMPLE	0.007	0.071	0.099	CUMPLE	0.027	No Message
1	B75	VG60X40	5800	184	1530	0.120	CUMPLE	411	1530	0.269	CUMPLE	0.007	0.071	0.099	CUMPLE	0.027	No Message
1	B75	VG60X40	5800	184	1530	0.120	CUMPLE	411	1530	0.269	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.040	No Message
1	B75	VG60X40	6136.7	184	1530	0.120	CUMPLE	279	1530	0.182	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.040	No Message
1	B75	VG60X40	6473.3	184	1530	0.120	CUMPLE	184	1530	0.120	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.040	No Message
1	B75	VG60X40	6810	200	1530	0.131	CUMPLE	100	1530	0.065	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.040	No Message
1	B15	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	718	1530	0.469	CUMPLE	0.079	0.071	1.105	REFORZAR	0.012	No Message
1	B15	VG60X40	339.3	370	1530	0.242	CUMPLE	646	1530	0.422	CUMPLE	0.077	0.071	1.085	REFORZAR	0.012	No Message
1	B15	VG60X40	678.7	370	1530	0.242	CUMPLE	568	1530	0.371	CUMPLE	0.076	0.071	1.066	REFORZAR	0.012	No Message
1	B15	VG60X40	1018	370	1530	0.242	CUMPLE	485	1530	0.317	CUMPLE	0.075	0.071	1.047	REFORZAR	0.012	No Message
1	B15	VG60X40	1018	370	1530	0.242	CUMPLE	475	1530	0.310	CUMPLE	0.072	0.071	1.005	REFORZAR	0.013	No Message
1	B15	VG60X40	1357.3	370	1530	0.242	CUMPLE	414	1530	0.271	CUMPLE	0.070	0.071	0.986	CUMPLE	0.013	No Message
1	B15	VG60X40	1696.7	370	1530	0.242	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.069	0.071	0.967	CUMPLE	0.013	No Message
1	B15	VG60X40	2036	370	1530	0.242	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.068	0.071	0.947	CUMPLE	0.013	No Message
1	B15	VG60X40	2036	370	1530	0.242	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.063	0.071	0.888	CUMPLE	0.013	No Message
1	B15	VG60X40	2375.3	370	1530	0.242	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.062	0.071	0.868	CUMPLE	0.013	No Message
1	B15	VG60X40	2714.7	370	1530	0.242	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.061	0.071	0.860	CUMPLE	0.013	No Message
1	B15	VG60X40	3054	429	1530	0.280	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.063	0.071	0.879	CUMPLE	0.013	No Message
1	B15	VG60X40	3054	457	1530	0.299	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.067	0.071	0.940	CUMPLE	0.014	No Message
1	B15	VG60X40	3393.3	635	1530	0.415	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.068	0.071	0.960	CUMPLE	0.014	No Message
1	B15	VG60X40	3732.7	720	1530	0.471	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.070	0.071	0.979	CUMPLE	0.014	No Message
1	B15	VG60X40	4072	761	1530	0.497	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.071	0.071	0.998	CUMPLE	0.014	No Message
1	B15	VG60X40	4072	783	1530	0.512	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.072	0.071	1.008	REFORZAR	0.013	No Message
1	B15	VG60X40	4468.5	963	1530	0.629	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.073	0.071	1.031	REFORZAR	0.013	No Message
1	B15	VG60X40	4865	1151	1530	0.752	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.075	0.071	1.053	REFORZAR	0.013	No Message
1	B26	VG60X40	0	182	1530	0.119	CUMPLE	91	1530	0.059	CUMPLE	0.040	0.071	0.561	CUMPLE	0.016	No Message
1	B26	VG60X40	339.3	153	1530	0.100	CUMPLE	153	1530	0.100	CUMPLE	0.039	0.071	0.541	CUMPLE	0.016	No Message
1	B26	VG60X40	678.7	153	1530	0.100	CUMPLE	153	1530	0.100	CUMPLE	0.037	0.071	0.522	CUMPLE	0.016	No Message
1	B26	VG60X40	1018	153	1530	0.100	CUMPLE	153	1530	0.100	CUMPLE	0.036	0.071	0.503	CUMPLE	0.016	No Message
1	B26	VG60X40	1018	153	1530	0.100	CUMPLE	153	1530	0.100	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
1	B26	VG60X40	1357.3	153	1530	0.100	CUMPLE	153	1530	0.100	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
1	B26	VG60X40	1696.7	153	1530	0.100	CUMPLE	153	1530	0.100	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
1	B26	VG60X40	2036	153	1530	0.100	CUMPLE	163	1530	0.107	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
1	B26	VG60X40	2036	153	1530	0.100	CUMPLE	168	1530	0.110	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
1	B26	VG60X40	2375.3	153	1530	0.100	CUMPLE	188	1530	0.123	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
1	B26	VG60X40	2714.7	153	1530	0.100	CUMPLE	202	1530	0.132	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
1	B26	VG60X40	3054	153	1530	0.100	CUMPLE	212	1530	0.139	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.017	No Message
1	B26	VG60X40	3054	153	1530	0.100	CUMPLE	212	1530	0.139	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.018	No Message
1	B26	VG60X40	3393.3	202	1530	0.132	CUMPLE	204	1530	0.133	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.018	No Message
1	B26	VG60X40	3732.7	278	1530	0.182	CUMPLE	206	1530	0.135	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.018	No Message
1	B26	VG60X40	4072	360	1530	0.235	CUMPLE	204	1530	0.133	CUMPLE	0.034	0.071	0.481	CUMPLE	0.018	No Message
1	B26	VG60X40	4072	376	1530	0.246	CUMPLE	203	1530	0.133	CUMPLE	0.037	0.071	0.524	CUMPLE	0.018	No Message
1	B26	VG60X40	4468.5	495	1530	0.324	CUMPLE	190	1530	0.124	CUMPLE	0.039	0.071	0.547	CUMPLE	0.018	No Message
1	B26	VG60X40	4865	622	1530	0.407	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.041	0.071	0.569	CUMPLE	0.018	No Message
1	B82	VG60X40	0	281	1530	0.184	CUMPLE	140	1530	0.092	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B82	VG60X40	486.3	168	1530	0.110	CUMPLE	70	1530	0.046	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B82	VG60X40	972.5	86	1530	0.056	CUMPLE	70	1530	0.046	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B82	VG60X40	972.5	82	1530	0.054	CUMPLE	70	1530	0.046	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B82	VG60X40	1458.8	70	1530	0.046	CUMPLE	70	1530	0.046	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B82	VG60X40	1945	70	1530	0.046	CUMPLE	88	1530	0.058	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B82	VG60X40	1945	70	1530	0.046	CUMPLE	90	1530	0.059	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B82	VG60X40	2311.3	70	1530	0.046	CUMPLE	96	1530	0.063	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B82	VG60X40	2677.5	70	1530	0.046	CUMPLE	96	1530	0.063	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B82	VG60X40	2677.5	70	1530	0.046	CUMPLE	91	1530	0.059	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B82	VG60X40	3043.8	70	1530	0.046	CUMPLE	80	1530	0.052	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B82	VG60X40	3410	76	1530	0.050	CUMPLE	63	1530	0.041	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B83	VG60X40	0	54	1530	0.035	CUMPLE	27	1530	0.018	CUMPLE	0.043	0.071	0.609	CUMPLE	0.000	No Message
1	B83	VG60X40	486.3	227	1530	0.148	CUMPLE	227	1530	0.148	CUMPLE	0.041	0.071	0.574	CUMPLE	0.000	No Message
1	B83	VG60X40	972.5	227	1530	0.148	CUMPLE	227	1530	0.148	CUMPLE	0.041	0.071	0.573	CUMPLE	0.000	No Message
1	B83	VG60X40	1458.8	227	1530	0.148	CUMPLE	227	1530	0.148	CUMPLE	0.044	0.071	0.622	CUMPLE	0.000	No Message
1	B83	VG60X40	1945	227	1530	0.148	CUMPLE	227	1530	0.148	CUMPLE	0.047	0.071	0.657	CUMPLE	0.000	No Message
1	B83	VG60X40	1945	1736	1530	1.135	REFORZAR	1466	1530	0.958	CUMPLE	0.263	0.071	3.691	REFORZAR	0.016	No Message
1	B83	VG60X40	2311.3	1017	1530	0.665	CUMPLE	863	1530	0.564	CUMPLE	0.261	0.071	3.665	REFORZAR	0.016	No Message
1	B83	VG60X40	2677.5	460	1530	0.301	CUMPLE	381	1530	0.249	CUMPLE	0.259	0.071	3.639	REFORZAR	0.016	No Message
1	B83	VG60X40	2677.5	254	1530	0.166	CUMPLE	227	1530	0.148	CUMPLE	0.256	0.071	3.597	REFORZAR	0.016	No Message
1	B83	VG60X40	2931.3	320	1530	0.209	CUMPLE	331	1530	0.216	CUMPLE	0.255	0.071	3.579	REFORZAR	0.016	No Message
1	B83	VG60X40	3185	720	1530	0.471	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.254	0.071	3.561	REFORZAR	0.016	No Message
1	B84	VG60X40	0	245	1530	0.160	CUMPLE	122	1530	0.080	CUMPLE	0.023	0.071	0.328	CUMPLE	0.027	No Message
1	B84	VG60X40	416.7	156	1530	0.102	CUMPLE	79	1530	0.052	CUMPLE	0.022	0.071	0.309	CUMPLE	0.027	No Message
1	B84	VG60X40	833.3	87	1530	0.057	CUMPLE	98	1530	0.064	CUMPLE	0.021	0.071	0.291	CUMPLE	0.027	No Message
1	B84	VG60X40	1250	71	1530	0.046	CUMPLE	143	1530	0.093	CUMPLE	0.019	0.071	0.274	CUMPLE	0.027	No Message
1	B84	VG60X40	1250	71	1530	0.046	CUMPLE	143	1530	0.093	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B84	VG60X40	1666.7	71	1530	0.046	CUMPLE	152	1530	0.099	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B84	VG60X40	2083.3	71	1530	0.046	CUMPLE	156	1530	0.102	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B84	VG60X40	2500	71	1530	0.046	CUMPLE	152	1530	0.099	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B84	VG60X40	2500	71	1530	0.046	CUMPLE	152	1530	0.099	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B84	VG60X40	2916.7	71	1530	0.046	CUMPLE	129	1530	0.084	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUM		

1	B90	VG60X40	2250	211	1530	0.138	CUMPLE	211	1530	0.138	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.019	No Message
1	B90	VG60X40	2625	211	1530	0.138	CUMPLE	221	1530	0.144	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.019	No Message
1	B90	VG60X40	3000	211	1530	0.138	CUMPLE	323	1530	0.211	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.019	No Message
1	B90	VG60X40	3375	211	1530	0.138	CUMPLE	418	1530	0.273	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.019	No Message
1	B90	VG60X40	3375	211	1530	0.138	CUMPLE	429	1530	0.280	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.020	No Message
1	B90	VG60X40	3750	211	1530	0.138	CUMPLE	483	1530	0.316	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.020	No Message
1	B90	VG60X40	4125	211	1530	0.138	CUMPLE	530	1530	0.346	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.020	No Message
1	B90	VG60X40	4500	211	1530	0.138	CUMPLE	571	1530	0.373	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.020	No Message
1	B90	VG60X40	4500	211	1530	0.138	CUMPLE	574	1530	0.375	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.020	No Message
1	B90	VG60X40	4875	211	1530	0.138	CUMPLE	578	1530	0.378	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.020	No Message
1	B90	VG60X40	5250	211	1530	0.138	CUMPLE	574	1530	0.375	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.020	No Message
1	B90	VG60X40	5625	211	1530	0.138	CUMPLE	565	1530	0.369	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.020	No Message
1	B90	VG60X40	5625	211	1530	0.138	CUMPLE	561	1530	0.367	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.020	No Message
1	B90	VG60X40	6000	211	1530	0.138	CUMPLE	525	1530	0.343	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.020	No Message
1	B90	VG60X40	6375	211	1530	0.138	CUMPLE	483	1530	0.316	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.020	No Message
1	B90	VG60X40	6750	0	1530	0.000	CUMPLE	434	1530	0.284	CUMPLE	0.034	0.071	0.480	CUMPLE	0.020	No Message
1	B92	VG60X40	0	396	1530	0.259	CUMPLE	197	1530	0.129	CUMPLE	0.049	0.071	0.685	CUMPLE	0.000	No Message
1	B92	VG60X40	339.3	272	1530	0.178	CUMPLE	187	1530	0.122	CUMPLE	0.048	0.071	0.670	CUMPLE	0.000	No Message
1	B92	VG60X40	678.7	187	1530	0.122	CUMPLE	187	1530	0.122	CUMPLE	0.047	0.071	0.656	CUMPLE	0.000	No Message
1	B92	VG60X40	1018	187	1530	0.122	CUMPLE	187	1530	0.122	CUMPLE	0.046	0.071	0.641	CUMPLE	0.000	No Message
1	B92	VG60X40	1018	187	1530	0.122	CUMPLE	187	1530	0.122	CUMPLE	0.043	0.071	0.602	CUMPLE	0.015	No Message
1	B92	VG60X40	1357.3	187	1530	0.122	CUMPLE	187	1530	0.122	CUMPLE	0.042	0.071	0.588	CUMPLE	0.015	No Message
1	B92	VG60X40	1696.7	187	1530	0.122	CUMPLE	233	1530	0.152	CUMPLE	0.041	0.071	0.574	CUMPLE	0.015	No Message
1	B92	VG60X40	2036	187	1530	0.122	CUMPLE	295	1530	0.193	CUMPLE	0.040	0.071	0.559	CUMPLE	0.015	No Message
1	B92	VG60X40	2036	187	1530	0.122	CUMPLE	295	1530	0.193	CUMPLE	0.034	0.071	0.473	CUMPLE	0.022	No Message
1	B92	VG60X40	2375.3	187	1530	0.122	CUMPLE	299	1530	0.195	CUMPLE	0.033	0.071	0.459	CUMPLE	0.022	No Message
1	B92	VG60X40	2714.7	187	1530	0.122	CUMPLE	298	1530	0.195	CUMPLE	0.032	0.071	0.444	CUMPLE	0.022	No Message
1	B92	VG60X40	3054	187	1530	0.122	CUMPLE	291	1530	0.190	CUMPLE	0.031	0.071	0.430	CUMPLE	0.022	No Message
1	B92	VG60X40	3054	187	1530	0.122	CUMPLE	291	1530	0.190	CUMPLE	0.039	0.071	0.541	CUMPLE	0.026	No Message
1	B92	VG60X40	3393.3	187	1530	0.122	CUMPLE	204	1530	0.133	CUMPLE	0.040	0.071	0.556	CUMPLE	0.026	No Message
1	B92	VG60X40	3732.7	187	1530	0.122	CUMPLE	187	1530	0.122	CUMPLE	0.041	0.071	0.570	CUMPLE	0.026	No Message
1	B92	VG60X40	4072	190	1530	0.124	CUMPLE	187	1530	0.122	CUMPLE	0.042	0.071	0.585	CUMPLE	0.026	No Message
1	B92	VG60X40	4072	191	1530	0.125	CUMPLE	187	1530	0.122	CUMPLE	0.053	0.071	0.743	CUMPLE	0.030	No Message
1	B92	VG60X40	4506	465	1530	0.304	CUMPLE	187	1530	0.122	CUMPLE	0.054	0.071	0.762	CUMPLE	0.030	No Message
1	B92	VG60X40	4940	720	1530	0.471	CUMPLE	375	1530	0.245	CUMPLE	0.056	0.071	0.780	CUMPLE	0.030	No Message
1	B93	VG60X40	250	720	1530	0.471	CUMPLE	434	1530	0.284	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.047	No Message
1	B93	VG60X40	634	566	1530	0.370	CUMPLE	216	1530	0.141	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.047	No Message
1	B93	VG60X40	1018	304	1530	0.199	CUMPLE	216	1530	0.141	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.047	No Message
1	B93	VG60X40	1018	277	1530	0.181	CUMPLE	216	1530	0.141	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.034	No Message
1	B93	VG60X40	1357.3	216	1530	0.141	CUMPLE	216	1530	0.141	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.034	No Message
1	B93	VG60X40	1696.7	216	1530	0.141	CUMPLE	236	1530	0.154	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.034	No Message
1	B93	VG60X40	2036	216	1530	0.141	CUMPLE	353	1530	0.231	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.034	No Message
1	B93	VG60X40	2036	216	1530	0.141	CUMPLE	326	1530	0.213	CUMPLE	0.005	0.071	0.069	CUMPLE	0.023	No Message
1	B93	VG60X40	2375.3	216	1530	0.141	CUMPLE	356	1530	0.233	CUMPLE	0.005	0.071	0.069	CUMPLE	0.023	No Message
1	B93	VG60X40	2714.7	216	1530	0.141	CUMPLE	382	1530	0.250	CUMPLE	0.005	0.071	0.069	CUMPLE	0.023	No Message
1	B93	VG60X40	3054	216	1530	0.141	CUMPLE	402	1530	0.263	CUMPLE	0.005	0.071	0.069	CUMPLE	0.023	No Message
1	B93	VG60X40	3054	216	1530	0.141	CUMPLE	389	1530	0.254	CUMPLE	0.010	0.071	0.139	CUMPLE	0.012	No Message
1	B93	VG60X40	3393.3	216	1530	0.141	CUMPLE	329	1530	0.215	CUMPLE	0.010	0.071	0.139	CUMPLE	0.012	No Message
1	B93	VG60X40	3732.7	216	1530	0.141	CUMPLE	264	1530	0.173	CUMPLE	0.010	0.071	0.139	CUMPLE	0.012	No Message
1	B93	VG60X40	4072	216	1530	0.141	CUMPLE	216	1530	0.141	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.012	No Message
1	B93	VG60X40	4072	216	1530	0.141	CUMPLE	216	1530	0.141	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B93	VG60X40	4411.3	216	1530	0.141	CUMPLE	216	1530	0.141	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B93	VG60X40	4750.7	216	1530	0.141	CUMPLE	216	1530	0.141	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B93	VG60X40	5090	288	1530	0.188	CUMPLE	144	1530	0.094	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B94	VG60X40	625	755	1530	0.493	CUMPLE	495	1530	0.324	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.028	No Message
1	B94	VG60X40	892.5	720	1530	0.471	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.028	No Message
1	B94	VG60X40	1160	530	1530	0.346	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.028	No Message
1	B94	VG60X40	1160	529	1530	0.346	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
1	B94	VG60X40	1546.7	315	1530	0.206	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
1	B94	VG60X40	1933.3	246	1530	0.161	CUMPLE	263	1530	0.172	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
1	B94	VG60X40	2320	246	1530	0.161	CUMPLE	469	1530	0.307	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
1	B94	VG60X40	2320	246	1530	0.161	CUMPLE	469	1530	0.307	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B94	VG60X40	2706.7	246	1530	0.161	CUMPLE	568	1530	0.371	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B94	VG60X40	3093.3	246	1530	0.161	CUMPLE	660	1530	0.431	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B94	VG60X40	3480	246	1530	0.161	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B94	VG60X40	3480	246	1530	0.161	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B94	VG60X40	3866.7	246	1530	0.161	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B94	VG60X40	4253.3	246	1530	0.161	CUMPLE	716	1530	0.468	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B94	VG60X40	4640	246	1530	0.161	CUMPLE	691	1530	0.452	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B94	VG60X40	4640	246	1530	0.161	CUMPLE	691	1530	0.452	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B94	VG60X40	5026.7	246	1530	0.161	CUMPLE	581	1530	0.380	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B94	VG60X40	5413.3	246	1530	0.161	CUMPLE	466	1530	0.305	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B94	VG60X40	5800	246	1530	0.161	CUMPLE	344	1530	0.225	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B94	VG60X40	5800	246	1530	0.161	CUMPLE	344	1530	0.225	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B94	VG60X40	6186.7	246	1530	0.161	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B94	VG60X40	6573.3	246	1530	0.161	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B94	VG60X40	6960	367	1530	0.240	CUMPLE	182	1530	0.119	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B95	VG60X40	0	380	1530	0.248	CUMPLE	189	1530	0.124	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No

1	B98	VG60X40	3732.7	415	1530	0.271	CUMPLE	227	1530	0.148	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.014	No Message
1	B98	VG60X40	4072	613	1530	0.401	CUMPLE	227	1530	0.148	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.014	No Message
1	B98	VG60X40	4072	614	1530	0.401	CUMPLE	227	1530	0.148	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.028	No Message
1	B98	VG60X40	4465	720	1530	0.471	CUMPLE	457	1530	0.299	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.028	No Message
1	B99	VG60X40	0	66	1530	0.043	CUMPLE	63	1530	0.041	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B99	VG60X40	345	26	1530	0.017	CUMPLE	102	1530	0.067	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B99	VG60X40	690	17	1530	0.011	CUMPLE	136	1530	0.089	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B99	VG60X40	1035	17	1530	0.011	CUMPLE	165	1530	0.108	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B99	VG60X40	1035	17	1530	0.011	CUMPLE	168	1530	0.110	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B99	VG60X40	1380	17	1530	0.011	CUMPLE	182	1530	0.119	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B99	VG60X40	1725	17	1530	0.011	CUMPLE	191	1530	0.125	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B99	VG60X40	2070	17	1530	0.011	CUMPLE	197	1530	0.129	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B99	VG60X40	2070	17	1530	0.011	CUMPLE	197	1530	0.129	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B99	VG60X40	2415	17	1530	0.011	CUMPLE	190	1530	0.124	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B99	VG60X40	2760	17	1530	0.011	CUMPLE	177	1530	0.116	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B99	VG60X40	3105	17	1530	0.011	CUMPLE	161	1530	0.105	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B99	VG60X40	3105	17	1530	0.011	CUMPLE	158	1530	0.103	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B99	VG60X40	3450	17	1530	0.011	CUMPLE	133	1530	0.087	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B99	VG60X40	3795	17	1530	0.011	CUMPLE	102	1530	0.067	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B99	VG60X40	4140	29	1530	0.019	CUMPLE	66	1530	0.043	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B100	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	370	1530	0.242	CUMPLE	0.062	0.071	0.874	CUMPLE	0.024	No Message
1	B100	VG60X40	370.8	291	1530	0.190	CUMPLE	305	1530	0.199	CUMPLE	0.061	0.071	0.852	CUMPLE	0.024	No Message
1	B100	VG60X40	741.7	291	1530	0.190	CUMPLE	291	1530	0.190	CUMPLE	0.059	0.071	0.831	CUMPLE	0.024	No Message
1	B100	VG60X40	1112.5	291	1530	0.190	CUMPLE	291	1530	0.190	CUMPLE	0.058	0.071	0.810	CUMPLE	0.024	No Message
1	B100	VG60X40	1112.5	291	1530	0.190	CUMPLE	291	1530	0.190	CUMPLE	0.054	0.071	0.760	CUMPLE	0.024	No Message
1	B100	VG60X40	1483.3	291	1530	0.190	CUMPLE	291	1530	0.190	CUMPLE	0.053	0.071	0.739	CUMPLE	0.024	No Message
1	B100	VG60X40	1854.2	291	1530	0.190	CUMPLE	291	1530	0.190	CUMPLE	0.051	0.071	0.718	CUMPLE	0.024	No Message
1	B100	VG60X40	2225	291	1530	0.190	CUMPLE	291	1530	0.190	CUMPLE	0.050	0.071	0.697	CUMPLE	0.024	No Message
1	B100	VG60X40	2225	291	1530	0.190	CUMPLE	291	1530	0.190	CUMPLE	0.049	0.071	0.685	CUMPLE	0.024	No Message
1	B100	VG60X40	2595.8	343	1530	0.224	CUMPLE	291	1530	0.190	CUMPLE	0.050	0.071	0.706	CUMPLE	0.024	No Message
1	B100	VG60X40	2966.7	496	1530	0.324	CUMPLE	291	1530	0.190	CUMPLE	0.052	0.071	0.727	CUMPLE	0.024	No Message
1	B100	VG60X40	3337.5	657	1530	0.429	CUMPLE	291	1530	0.190	CUMPLE	0.053	0.071	0.748	CUMPLE	0.024	No Message
1	B100	VG60X40	3337.5	674	1530	0.441	CUMPLE	291	1530	0.190	CUMPLE	0.058	0.071	0.808	CUMPLE	0.024	No Message
1	B100	VG60X40	3818.8	720	1530	0.471	CUMPLE	291	1530	0.190	CUMPLE	0.060	0.071	0.835	CUMPLE	0.024	No Message
1	B100	VG60X40	4300	898	1530	0.587	CUMPLE	588	1530	0.384	CUMPLE	0.061	0.071	0.862	CUMPLE	0.024	No Message
1	B101	VG60X40	0	351	1530	0.229	CUMPLE	175	1530	0.114	CUMPLE	0.009	0.071	0.130	CUMPLE	0.012	No Message
1	B101	VG60X40	405.8	174	1530	0.114	CUMPLE	87	1530	0.057	CUMPLE	0.009	0.071	0.130	CUMPLE	0.012	No Message
1	B101	VG60X40	811.7	87	1530	0.057	CUMPLE	87	1530	0.057	CUMPLE	0.009	0.071	0.130	CUMPLE	0.012	No Message
1	B101	VG60X40	1217.5	87	1530	0.057	CUMPLE	216	1530	0.141	CUMPLE	0.009	0.071	0.130	CUMPLE	0.012	No Message
1	B101	VG60X40	1217.5	87	1530	0.057	CUMPLE	217	1530	0.142	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B101	VG60X40	1623.3	87	1530	0.057	CUMPLE	295	1530	0.193	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B101	VG60X40	2029.2	87	1530	0.057	CUMPLE	366	1530	0.239	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B101	VG60X40	2435	87	1530	0.057	CUMPLE	430	1530	0.281	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B101	VG60X40	2435	87	1530	0.057	CUMPLE	430	1530	0.281	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B101	VG60X40	2840.8	87	1530	0.057	CUMPLE	410	1530	0.268	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B101	VG60X40	3246.7	87	1530	0.057	CUMPLE	383	1530	0.250	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B101	VG60X40	3652.5	87	1530	0.057	CUMPLE	351	1530	0.229	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B101	VG60X40	3652.5	87	1530	0.057	CUMPLE	351	1530	0.229	CUMPLE	0.009	0.071	0.123	CUMPLE	0.020	No Message
1	B101	VG60X40	4058.3	87	1530	0.057	CUMPLE	236	1530	0.154	CUMPLE	0.009	0.071	0.123	CUMPLE	0.020	No Message
1	B101	VG60X40	4464.2	87	1530	0.057	CUMPLE	117	1530	0.076	CUMPLE	0.009	0.071	0.123	CUMPLE	0.020	No Message
1	B101	VG60X40	4870	30	1530	0.020	CUMPLE	15	1530	0.010	CUMPLE	0.009	0.071	0.123	CUMPLE	0.020	No Message
1	B102	VG60X40	0	720	1530	0.471	CUMPLE	385	1530	0.252	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B102	VG60X40	386.7	541	1530	0.354	CUMPLE	191	1530	0.125	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B102	VG60X40	773.3	314	1530	0.205	CUMPLE	191	1530	0.125	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B102	VG60X40	1160	191	1530	0.125	CUMPLE	191	1530	0.125	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B102	VG60X40	1160	191	1530	0.125	CUMPLE	191	1530	0.125	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B102	VG60X40	1546.7	191	1530	0.125	CUMPLE	263	1530	0.172	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B102	VG60X40	1933.3	191	1530	0.125	CUMPLE	399	1530	0.261	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B102	VG60X40	2320	191	1530	0.125	CUMPLE	530	1530	0.346	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B102	VG60X40	2320	191	1530	0.125	CUMPLE	529	1530	0.346	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B102	VG60X40	2706.7	191	1530	0.125	CUMPLE	587	1530	0.384	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B102	VG60X40	3093.3	191	1530	0.125	CUMPLE	638	1530	0.417	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B102	VG60X40	3480	191	1530	0.125	CUMPLE	682	1530	0.446	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B102	VG60X40	3480	191	1530	0.125	CUMPLE	682	1530	0.446	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B102	VG60X40	3866.7	191	1530	0.125	CUMPLE	655	1530	0.428	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B102	VG60X40	4253.3	191	1530	0.125	CUMPLE	622	1530	0.407	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B102	VG60X40	4640	191	1530	0.125	CUMPLE	582	1530	0.380	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B102	VG60X40	4640	191	1530	0.125	CUMPLE	583	1530	0.381	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B102	VG60X40	5026.7	191	1530	0.125	CUMPLE	470	1530	0.307	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B102	VG60X40	5413.3	191	1530	0.125	CUMPLE	352	1530	0.230	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B102	VG60X40	5800	191	1530	0.125	CUMPLE	227	1530	0.148	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B102	VG60X40	5800	191	1530	0.125	CUMPLE	226	1530	0.148	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
1	B102	VG60X40	6186.7	191	1530	0.125	CUMPLE	191	1530	0.125	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
1	B102	VG60X40	6573.3	291	1530	0.190	CUMPLE	191	1530	0.125	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
1	B102	VG60X40	6960	488	1530	0.319	CUMPLE	242	1530	0.158	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.013	No Message
1	B103	VG60X40	0	720	1530	0.471	CUMPLE	395	1530	0.258	CUMPLE	0.070	0.071	0.984	CUMPLE	0.021	No Message
1	B103	VG60X40	478.8	607	1530	0.397	CUMPLE	196	1530	0.128	CUMPLE	0.068	0.071	0.957	CUMPLE	0.021	No Message
1	B103	VG60X40	957.5	426	1530	0.278	CUMPLE	196	1530	0.128	CUMPLE	0.066	0.071				

1	B107	VG60X40	2500	207	1530	0.135	CUMPLE	613	1530	0.401	CUMPLE	0.037	0.071	0.525	CUMPLE	0.049	No Message
1	B107	VG60X40	2916.7	207	1530	0.135	CUMPLE	686	1530	0.448	CUMPLE	0.039	0.071	0.549	CUMPLE	0.049	No Message
1	B107	VG60X40	3333.3	207	1530	0.135	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.041	0.071	0.572	CUMPLE	0.049	No Message
1	B107	VG60X40	3750	207	1530	0.135	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.042	0.071	0.596	CUMPLE	0.049	No Message
1	B107	VG60X40	3750	207	1530	0.135	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.047	0.071	0.656	CUMPLE	0.049	No Message
1	B107	VG60X40	4166.7	207	1530	0.135	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.048	0.071	0.680	CUMPLE	0.049	No Message
1	B107	VG60X40	4583.3	207	1530	0.135	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.050	0.071	0.703	CUMPLE	0.049	No Message
1	B107	VG60X40	5000	0	1530	0.000	CUMPLE	720	1530	0.471	CUMPLE	0.052	0.071	0.727	CUMPLE	0.049	No Message
1	B91	VG20X30	0	0	1530	0.000	CUMPLE	0	1530	0.000	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B91	VG20X30	358.3	0	1530	0.000	CUMPLE	49	1530	0.032	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B91	VG20X30	716.7	0	1530	0.000	CUMPLE	89	1530	0.058	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B91	VG20X30	1075	0	1530	0.000	CUMPLE	113	1530	0.074	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B91	VG20X30	1075	0	1530	0.000	CUMPLE	114	1530	0.075	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.000	No Message
1	B91	VG20X30	1433.3	0	1530	0.000	CUMPLE	125	1530	0.082	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.000	No Message
1	B91	VG20X30	1791.7	0	1530	0.000	CUMPLE	126	1530	0.082	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.000	No Message
1	B91	VG20X30	2150	9	1530	0.006	CUMPLE	110	1530	0.072	CUMPLE	0.017	0.071	0.234	CUMPLE	0.000	No Message
1	B91	VG20X30	2150	9	1530	0.006	CUMPLE	108	1530	0.071	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.040	orce and torsion together e
1	B91	VG20X30	2508.3	0.08574	1530	0.000	CUMPLE	83	1530	0.054	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.040	orce and torsion together e
1	B91	VG20X30	2866.7	0	1530	0.000	CUMPLE	46	1530	0.030	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.040	orce and torsion together e
1	B91	VG20X30	3225	0	1530	0.000	CUMPLE	0	1530	0.000	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.040	orce and torsion together e
1	B50	VG60X40	150	18	1530	0.012	CUMPLE	9	1530	0.006	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B50	VG60X40	561.3	151	1530	0.099	CUMPLE	151	1530	0.099	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B50	VG60X40	972.5	151	1530	0.099	CUMPLE	151	1530	0.099	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B50	VG60X40	972.5	151	1530	0.099	CUMPLE	151	1530	0.099	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B50	VG60X40	1458.8	151	1530	0.099	CUMPLE	151	1530	0.099	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B50	VG60X40	1945	151	1530	0.099	CUMPLE	151	1530	0.099	CUMPLE	0.000	0.071	0.000	CUMPLE	0.000	No Message
1	B50	VG60X40	1945	1537	1530	1.005	REFORZAR	151	1530	0.099	CUMPLE	0.066	0.071	0.924	CUMPLE	0.034	No Message
1	B50	VG60X40	2311.3	1127	1530	0.737	CUMPLE	154	1530	0.101	CUMPLE	0.064	0.071	0.898	CUMPLE	0.034	No Message
1	B50	VG60X40	2677.5	737	1530	0.482	CUMPLE	256	1530	0.167	CUMPLE	0.062	0.071	0.872	CUMPLE	0.034	No Message
1	B50	VG60X40	2677.5	720	1530	0.471	CUMPLE	278	1530	0.182	CUMPLE	0.059	0.071	0.828	CUMPLE	0.034	No Message
1	B50	VG60X40	3043.8	384	1530	0.251	CUMPLE	373	1530	0.244	CUMPLE	0.057	0.071	0.802	CUMPLE	0.034	No Message
1	B50	VG60X40	3410	66	1530	0.043	CUMPLE	614	1530	0.401	CUMPLE	0.055	0.071	0.776	CUMPLE	0.034	No Message
1	B51	VG60X40	0	106	1530	0.069	CUMPLE	604	1530	0.395	CUMPLE	0.040	0.071	0.564	CUMPLE	0.000	No Message
1	B51	VG60X40	345	149	1530	0.097	CUMPLE	573	1530	0.375	CUMPLE	0.039	0.071	0.545	CUMPLE	0.000	No Message
1	B51	VG60X40	690	149	1530	0.097	CUMPLE	535	1530	0.350	CUMPLE	0.037	0.071	0.525	CUMPLE	0.000	No Message
1	B51	VG60X40	1035	149	1530	0.097	CUMPLE	493	1530	0.322	CUMPLE	0.036	0.071	0.505	CUMPLE	0.000	No Message
1	B51	VG60X40	1035	149	1530	0.097	CUMPLE	484	1530	0.316	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B51	VG60X40	1380	149	1530	0.097	CUMPLE	424	1530	0.277	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B51	VG60X40	1725	149	1530	0.097	CUMPLE	359	1530	0.235	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B51	VG60X40	2070	149	1530	0.097	CUMPLE	298	1530	0.195	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B51	VG60X40	2070	149	1530	0.097	CUMPLE	291	1530	0.190	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B51	VG60X40	2415	149	1530	0.097	CUMPLE	240	1530	0.157	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B51	VG60X40	2760	149	1530	0.097	CUMPLE	228	1530	0.149	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B51	VG60X40	3105	149	1530	0.097	CUMPLE	212	1530	0.139	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B51	VG60X40	3105	149	1530	0.097	CUMPLE	208	1530	0.136	CUMPLE	0.036	0.071	0.507	CUMPLE	0.000	No Message
1	B51	VG60X40	3547.5	183	1530	0.120	CUMPLE	166	1530	0.108	CUMPLE	0.038	0.071	0.533	CUMPLE	0.000	No Message
1	B51	VG60X40	3990	346	1530	0.226	CUMPLE	172	1530	0.112	CUMPLE	0.040	0.071	0.558	CUMPLE	0.000	No Message
1	B61	VG60X40	0	0	1530	0.000	CUMPLE	650	1530	0.425	CUMPLE	0.042	0.071	0.595	CUMPLE	0.000	No Message
1	B61	VG60X40	345	160	1530	0.105	CUMPLE	602	1530	0.393	CUMPLE	0.041	0.071	0.576	CUMPLE	0.000	No Message
1	B61	VG60X40	690	160	1530	0.105	CUMPLE	548	1530	0.358	CUMPLE	0.040	0.071	0.556	CUMPLE	0.000	No Message
1	B61	VG60X40	1035	160	1530	0.105	CUMPLE	490	1530	0.320	CUMPLE	0.038	0.071	0.536	CUMPLE	0.000	No Message
1	B61	VG60X40	1035	160	1530	0.105	CUMPLE	480	1530	0.314	CUMPLE	0.035	0.071	0.495	CUMPLE	0.000	No Message
1	B61	VG60X40	1380	160	1530	0.105	CUMPLE	411	1530	0.269	CUMPLE	0.034	0.071	0.475	CUMPLE	0.000	No Message
1	B61	VG60X40	1725	160	1530	0.105	CUMPLE	338	1530	0.221	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B61	VG60X40	2070	160	1530	0.105	CUMPLE	259	1530	0.169	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B61	VG60X40	2070	160	1530	0.105	CUMPLE	246	1530	0.161	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B61	VG60X40	2415	160	1530	0.105	CUMPLE	160	1530	0.105	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B61	VG60X40	2760	160	1530	0.105	CUMPLE	160	1530	0.105	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B61	VG60X40	3105	160	1530	0.105	CUMPLE	160	1530	0.105	CUMPLE	0.035	0.071	0.485	CUMPLE	0.000	No Message
1	B61	VG60X40	3105	160	1530	0.105	CUMPLE	160	1530	0.105	CUMPLE	0.038	0.071	0.527	CUMPLE	0.000	No Message
1	B61	VG60X40	3547.5	304	1530	0.199	CUMPLE	160	1530	0.105	CUMPLE	0.039	0.071	0.552	CUMPLE	0.000	No Message
1	B61	VG60X40	3990	487	1530	0.318	CUMPLE	242	1530	0.158	CUMPLE	0.041	0.071	0.577	CUMPLE	0.000	No Message
1	B62	VG60X40	150	583	1530	0.381	CUMPLE	289	1530	0.189	CUMPLE	0.036	0.071	0.509	CUMPLE	0.000	No Message
1	B62	VG60X40	643.3	353	1530	0.231	CUMPLE	145	1530	0.095	CUMPLE	0.034	0.071	0.481	CUMPLE	0.000	No Message
1	B62	VG60X40	1136.7	151	1530	0.099	CUMPLE	145	1530	0.095	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B62	VG60X40	1136.7	145	1530	0.095	CUMPLE	145	1530	0.095	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B62	VG60X40	1515.6	145	1530	0.095	CUMPLE	145	1530	0.095	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B62	VG60X40	1894.4	145	1530	0.095	CUMPLE	182	1530	0.119	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B62	VG60X40	2273.3	145	1530	0.095	CUMPLE	299	1530	0.195	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B62	VG60X40	2273.3	145	1530	0.095	CUMPLE	308	1530	0.201	CUMPLE	0.033	0.071	0.468	CUMPLE	0.000	No Message
1	B62	VG60X40	2652.2	145	1530	0.095	CUMPLE	408	1530	0.267	CUMPLE	0.034	0.071	0.478	CUMPLE	0.000	No Message
1	B62	VG60X40	3031.1	145	1530	0.095	CUMPLE	501	1530	0.327	CUMPLE	0.036	0.071	0.499	CUMPLE	0.000	No Message
1	B62	VG60X40	3410	0	1530	0.000	CUMPLE	588	1530	0.384	CUMPLE	0.037	0.071	0.521	CUMPLE	0.000	No Message