

	Formato del Sistema de Gestión de Calidad	Este documento es propiedad intelectual de López Hermanos Geotecnia y Aguas Subterráneas S.A.S	
	EJECUCIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO		
	INFORME DE ENSAYO: CARBONATACIÓN EN CONCRETOS	Versión No. 01	24/09/2020
		EL-INF-64	UNE 112-011

Número de ensayo: 141899 (4)
Solicitado por: Astrid Dayanna Suárez Cifuentes
Dirección: Tunja
NIT./C.C.: 1010040073
Tel.: 3102823085
Obra: Equipo de trabajo Templo Santa Rita de Cacia
Orden: 42008
Muestra tomada por: López Hermanos (Actividades en Campo)
Fecha de ingreso de la muestra: 31/10/2025
Norma de ensayo: UNE 112-011

Ref: Mortero de revoque, área 45 x 50 mm.
Fecha de ensayo: 31/10/2025
Estructura: Fachada Norte - Occidental
Frente y Localización: Fachada Norte - Occidental
Fecha Informe: 4/11/2025 15:36



Tipo de elemento	Mortero de revoque
Área de elemento (mm)	45x50 mm
Longitud del mortero Sano (mm)	0
Longitud del mortero Afectado (mm)	45

OBSERVACIONES: Reparaciones de diferentes características, no tienen similitudes. Presenta carbonatación

EJECUTÓ	REVISÓ	APROBÓ
MIGUEL ÁNGEL CORTÉS	ING. JOHANA CAROLINA CARO	ING. JOHANA CAROLINA CARO
COORDINADOR TÉCNICO	JEFE DE LABORATORIO	15202-320655 812

Nota: Este folio no se deberá reproducir de forma parcial o total sin la aprobación por escrito de López Hermanos Geotecnia y Aguas subterráneas S.A.S
Los resultados mostrados en este informe corresponden únicamente a la(s) muestra(s) ensayada(s)

Avenida Norte 48-57, Tunja Tel.: 3108717384 - (8) 7403972. correo: coordinador@lhtda.com; secretaria@lhtda.com