

FICHA DE CLASIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LESIONES													
	PROYECTO		ESTUDIO PATOLÓGICO Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN LA PLAZA MONUMENTAL DE TOROS- MUNICIPIO DE AIPE DEPARTAMENTO DEL HUILA.										
	ORIENTACIÓN		ZONA SUR (GRADERÍAS)										
	ELEMENTO AFECTADO		VIGA GRADERÍAS- PARTE EXTERNA DEL RUEDO										
	MATERIAL AFECTADO		CONCRETO										
	SISTEMA CONSTRUCTIVO												
VALORACIÓN VISUAL													
FECHA DE ELABORACIÓN		TIPO DE LESIÓN				DAÑO			SEVERIDAD			AFECTACIÓN	
LESIÓN	S/N	FISICA	QUIM	MECA	ESTRUC	NO ESTRUC.	ALTA	MEDIA	BAJA	SEG.	FUNC.	ASP.	
ALTERACIONES SUPERFICIALES		X				X			X			X	
CARBONATACIÓN													
CORROSIÓN													
DESPRENDIMIENTO		X				X		X				X	
EFLORESCENCIA													
EROSIÓN													
GRIETA				X	X		X				X	X	
HUMEDAD													
ORGANISMOS VEGETAL Y ANIMAL													
OXIDACIÓN													
PICADURA													
SUCIEDAD													
													
FOTO No. 1						FOTO No. 2							
OBSERVACIONES: Vigas de la zona sur del ruedo externo de la plaza presenta desprendimiento de concreto superficial, presenta fisura de más de 3mm de espesor.													
ORIGEN: Lesión mecánica, procesos constructivos, diseño, material.													