

Anexo 2: PROPUESTA ESQUEMATICA DE INTERVENCIÓN
Ruta 2503 "Sector Piedra Sentada"
(PR 54+400 A PR 54+750)



REUBICAR LA BARRERA METALICA FUERA DE LA CUNETTA LATERAL Y REUBICAR LOS DCH A 0.50m DE LA PARTE POSTERIOR.

EMPALMAR LOS TRAMOS DE BARRERA METALICA Y ELIMINAR TERMINALES



ELIMINAR EL TERMINAL TIPO "COLA DE PEZ" REEMPLAZAR PO TERMINAL TIPO ATENUADOR DE IMPACTO.



SEÑALIZAR LOS OBSTACULOS SOBRE LA VIA

TENDER EL TALUD, PARA MEJORAR LAS CODICIONES DE VISIBILIDAD Y BRINDAR CONFIANZA A LOS CONDUCTORES



CURVAS PELIGROSAS

POPAYÁN

RESTAURANTE POPULAR

CEMENTERIO

CURVAS PELIGROSAS

ENCIENDA LUCES

MONTALLANTAS PIEDRASSENTADA

PASTO

PR 54+900

PR 54+300

PR 54+700

PR 54+600

PR 54+500

PR 54+400