

FICHA DE CLASIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LESIONES													
 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS	PROYECTO		ESTUDIO PATOLÓGICO Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN LA PLAZA MONUMENTAL DE TOROS- MUNICIPIO DE AIPE DEPARTAMENTO DEL HUILA.										
	ORIENTACIÓN		ZONA OESTE(GRADERÍAS)										
	ELEMENTO AFECTADO		GRADERÍAS- PARTE INTERNA DEL RUEDO										
	MATERIAL AFECTADO		CONCRETO										
	SISTEMA CONSTRUCTIVO												
VALORACIÓN VISUAL													
FECHA DE ELABORACIÓN		TIPO DE LESIÓN			DAÑO		SEVERIDAD			AFECTACIÓN			
LESIÓN	S/N	FISICA	QUIM	MECA	ESTRUC	NO ESTRUC.	ALTA	MEDIA	BAJA	SEG.	FUNC.	ASP.	
ALTERACIONES SUPERFICIALES		X				X			X			X	
CARBONATACIÓN													
CORROSIÓN													
DESPRENDIMIENTO		X				X			X			X	
EFLORESCENCIA													
EROSIÓN													
FISURA													
HUMEDAD													
ORGANISMOS VEGETAL Y ANIMAL													
OXIDACIÓN													
PICADURA													
SUCIEDAD													
 FOTO No. 1  FOTO No. 2													
OBSERVACIONES: Se presenta desprendimientos de concretos en las juntas horizontales de la gradería.													
ORIGEN: Mala calidad del material, humedad.													