


Fecha / Hora: 2020-05-21 11:23:42

Barra: 10mm

SSN: 00505012



Estadística de Quickscan:

Recubrimiento mínima:	6 mm	T1:	6 mm
Recubrimiento máximo:	12 mm	#Barras en T1:	1
Cobertura media:	8 mm	T2:	12 mm
Desviación estándar:	2 mm	#Barras en T2:	11
Cut-Off:	100 mm	T3:	100 mm
#Barras en el punto de Cut-Off::	11	#Barras en T3:	11

Cliente: ESPECIALIZACION PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION


Lugar: CALLE 131A # 53B - 91

Operador: ING. JOHN SAAVEDRA

Comentario:

TOMA DE REGISTRO COLUMNA SOTANO, TORRE A EJE ESTRUCTURAL K-2
SECCIÓN 30cm x 40cm COSTADO ORIENTAL 30cm.

Marcadoix: [mm]		z: [mm]	Comentario:
1	101	61	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.15m
2	275	59	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.15m
3	1668	60	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10m
4	1787	60	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10m
5	1881	60	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10m



Cliente:
 ESPECIALIZACION PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION

Lugar:
 CALLE 131A # 53B - 91
 Operador:
 ING. JOHN SAAVEDRA


Comentario:
 TOMA DE REGISTRO COLUMNA SOTANO.TORRE A EJE ESTRUCTURAL K-2
 SECCIÓN 30cm x 40cm COSTADO ORIENTAL 30cm.

Marcadoix: [mm]		y: [mm]	Comentario:
1	66	277	REFUERZO PRINCIPAL LONGITUDIDAL # 5
2	170	282	REFUERZO PRINCIPAL LONGITUDIDAL # 5
3	247	285	REFUERZO PRINCIPAL LONGITUDIDAL # 5
4	115	223	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10m
5	116	422	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10m
6	129	516	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10m

Fecha / Hora: 2020-05-21 11:52:07

Barra: 10mm

SSN: 00505012

**Estadística de Quickscan:**

Recubrimiento mínima:	22 mm	T1:	24 mm
Recubrimiento máximo:	39 mm	#Barras en T1:	2
Cobertura media:	31 mm	T2:	37 mm
Desviación estándar:	6 mm	#Barras en T2:	12
Cut-Off:	100 mm	T3:	100 mm
#Barras en el punto de Cut-Off::	15	#Barras en T3:	15

Cliente: ESPECIALIZACION PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION


Lugar: CALLE 131A # 53B - 91

Operador: ING. JHON SAAVEDRA

Comentario:

TOMA DE REGISTRO COLUMNA SOTANO, TORRE A, EJE ESTRUCTURAL H-6
SECCIÓN 30cm x 50cm COSTADO ORIENTAL ANCHO 30cm..

Marcadoix: [mm]		z: [mm]	Comentario:
1	161	72	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.15m
2	309	73	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.15m
3	1182	74	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10m
4	1270	74	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10m
5	1371	74	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10m



Cliente:
 ESPECIALIZACION PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION

Lugar:
 CALLE 131A # 53B - 91
 Operador:
 ING. JOHN SAAVEDRA


Comentario:
 TOMA DE REGISTRO COLUMNA SOTANO.TORRE A EJE ESTRUCTURAL H-6
 SECCIÓN 30cm x 50cm COSTADO ORIENTAL ANCHO 30cm.

Marcadoix: [mm]		y: [mm]	Comentario:
1	60	233	REFUERZO PRINCIPAL LONGITUDIDAL # 6
2	155	237	REFUERZO PRINCIPAL LONGITUDIDAL # 6
3	247	230	REFUERZO PRINCIPAL LONGITUDIDAL # 6
4	104	282	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10m
5	107	371	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10m
6	112	475	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10m

Fecha / Hora: 2020-05-21 12:13:04

Barra: 10mm

SSN: 00505012



Estadística de Quickscan:

Recubrimiento mínima:	10 mm	T1:	9 mm
Recubrimiento máximo:	34 mm	#Barras en T1:	0
Cobertura media:	22 mm	T2:	17 mm
Desviación estándar:	7 mm	#Barras en T2:	6
Cut-Off:	100 mm	T3:	31 mm
#Barras en el punto de Cut-Off:	18	#Barras en T3:	16

Cliente: ESPECIALIZACION PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION


Lugar: CALLE 131A # 53B - 91

Operador: ING. JOHN SAAVEDRA

Comentario:

TOMA DE REGISTRO COLUMNA SOTANO, TORRE A, EJE ESTRUCTURAL H-1
SECCIÓN 30cm x 50cm COSTADO SUR ANCHO 50cm.

Marcadoix: [mm]		z: [mm]	Comentario:
1	563	70	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.15m
2	719	69	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.15m
3	1317	69	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10m
4	1418	68	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10m
5	1526	69	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10m



Cliente: ESPECIALIZACION PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION

Lugar: CALLE 131A # 53B-91

Operador: ING. JOHN SAAVEDRA

Comentario:


TOMA DE REGISTRO COLUMNA SOTANO.TORRE A EJE ESTRUCTURAL H-1
SECCIÓN 30cm x 50cm COSTADO SUR ANCHO 50cm.

Marcadoix: [mm]		y: [mm]	Comentario:
1	53	138	REFUERZO PRINCIPAL LONGITUDIDAL # 6
2	204	138	REFUERZO PRINCIPAL LONGITUDIDAL # 6
3	447	142	REFUERZO PRINCIPAL LONGITUDIDAL # 6
4	115	226	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10 m
5	118	318	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10 m
6	116	445	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.15 m

Fecha / Hora: 2020-05-21 12:31:22

Barra: 10mm

SSN: 00505012



Estadística de Quickscan:

Recubrimiento mínima:	10 mm	T1:	10 mm
Recubrimiento máximo:	23 mm	#Barras en T1:	1
Cobertura media:	16 mm	T2:	20 mm
Desviación estándar:	4 mm	#Barras en T2:	14
Cut-Off:	100 mm	T3:	100 mm
#Barras en el punto de Cut-Off::	16	#Barras en T3:	16

Cliente: ESPECIALIZACION PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION


Lugar: CALLE 131A # 53B - 91

Operador: ING. JOHN SAAVEDRA

Comentario:

TOMA DE REGISTRO COLUMNA SOTANO, TORRE A EJE ESTRUCTURAL G-6
SECCIÓN 30cm x 50cm COSTADO SUR ANCHO 50cm.

Marcadoix: [mm]		z: [mm]	Comentario:
1	365	71	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.15 m
2	500	74	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.15 m
3	1417	67	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10 m
4	1512	67	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10 m
5	1623	68	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10 m



Cliente: ESPECIALIZACION PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION

Lugar: CALLE 131A # 53B - 91

Operador: ING. JOHN SAAVEDRA

Comentario:


TOMA DE REGISTRO COLUMNA SOTANO.TORRE A EJE ESTRUCTURAL E-5
SECCIÓN 30cm x 40cm COSTADO SUR CARA 40cm.

Marcadoix: [mm]		y: [mm]	Comentario:
1	30	267	REFUERZO PRINCIPAL LONGITUDIDAL # 6
2	216	268	REFUERZO PRINCIPAL LONGITUDIDAL # 6
3	115	270	REFUERZO PRINCIPAL LONGITUDIDAL # 6
4	340	264	REFUERZO PRINCIPAL LONGITUDIDAL # 6
5	160	353	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10 m
6	174	452	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10 m
7	181	537	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10 m

Fecha / Hora: 2020-05-21 12:56:55

Barra: 10mm

SSN: 00505012



Estadística de Quickscan:

Recubrimiento mínima:	18 mm	T1:	19 mm
Recubrimiento máximo:	30 mm	#Barras en T1:	3
Cobertura media:	22 mm	T2:	28 mm
Desviación estándar:	5 mm	#Barras en T2:	8
Cut-Off:	100 mm	T3:	100 mm
#Barras en el punto de Cut-Off::	9	#Barras en T3:	9

Cliente: ESPECIALIZACION PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION

Lugar: CALLE 131A # 53B - 91

Operador: ING. JOHN SAAVEDRA

Comentario:


TOMA DE REGISTRO COLUMNA SOTANO, TORRE A EJE ESTRUCTURAL E-5
SECCIÓN 30cm x 40cm COSTADO OCCIDENTAL CARA 30cm.

Marcadoix: [mm]		z: [mm]	Comentario:
1	134	76	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.15m
2	248	78	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.15m
3	1315	67	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10m
4	1417	72	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10m

Fecha / Hora: 2020-05-21 13:44:36

Barra: 10mm

SSN: 00505012



Estadística de Quickscan:

Recubrimiento mínima:	9 mm	T1:	9 mm
Recubrimiento máximo:	50 mm	#Barras en T1:	1
Cobertura media:	15 mm	T2:	16 mm
Desviación estándar:	10 mm	#Barras en T2:	13
Cut-Off:	100 mm	T3:	100 mm
#Barras en el punto de Cut-Off::	15	#Barras en T3:	15

Cliente: ESPECIALIZACION PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION

Lugar: CALLE 131A # 53B - 91

Operador: ING. JOHN SAAVEDRA

Comentario:


TOMA DE REGISTRO COLUMNA SOTANO, TORRE B EJE ESTRUCTURAL K-6
SECCIÓN 30cm x 40cm COSTADO NORTE CARA 30cm.

Marcadoix: [mm]		z: [mm]	Comentario:
1	222	55	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.15m
2	386	55	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.15m
3	1405	55	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10m
4	1494	56	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10m

Fecha / Hora: 2020-05-21 14:01:41

Barra: 10mm

SSN: 00505012



Estadística de Quickscan:

Recubrimiento mínima:	19 mm	T1:	20 mm
Recubrimiento máximo:	35 mm	#Barras en T1:	2
Cobertura media:	26 mm	T2:	34 mm
Desviación estándar:	5 mm	#Barras en T2:	17
Cut-Off:	100 mm	T3:	100 mm
#Barras en el punto de Cut-Off::	18	#Barras en T3:	18

Cliente: ESPECIALIZACION PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION


Lugar: CALLE 131A # 53B - 91

Operador: ING. JOHN SAAVEDRA

Comentario:

TOMA DE REGISTRO COLUMNA SOTANO, TORRE B EJE ESTRUCTURAL F-6
SECCIÓN 30cm x 60cm COSTADO OCCIDENTAL CARA 60cm.

Marcadoix: [mm]		z: [mm]	Comentario:
1	483	66	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.15m
2	637	67	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.15m
3	1231	64	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10m
4	1316	64	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10m



Cliente: ESPECIALIZACION PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION

Lugar: CALLE 131A # 53B - 91

Operador: ING. JOHN SAAVEDRA

Comentario:


TOMA DE REGISTRO COLUMNA SOTANO, TORRE B EJE ESTRUCTURAL F-6
SECCIÓN 30cm x 60cm COSTADO ORIENTAL CARA 60cm.

Marcadoix: [mm]		y: [mm]	Comentario:
1	48	192	REFUERZO PRINCIPAL LONGITUDIDAL # 8
2	303	193	REFUERZO PRINCIPAL LONGITUDIDAL # 6
3	560	184	REFUERZO PRINCIPAL LONGITUDIDAL # 6
4	149	111	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.15 m
5	155	336	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10 m
6	162	442	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10 m

Fecha / Hora: 2020-05-21 14:18:32

Barra: 10mm

SSN: 00505012



Estadística de Quickscan:

Recubrimiento mínima:	18 mm	T1:	20 mm
Recubrimiento máximo:	40 mm	#Barras en T1:	3
Cobertura media:	31 mm	T2:	34 mm
Desviación estándar:	7 mm	#Barras en T2:	10
Cut-Off:	100 mm	T3:	41 mm
#Barras en el punto de Cut-Off::	17	#Barras en T3:	17

Cliente: ESPECIALIZACION PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION

Lugar: CALLE 131A # 53B - 91

Operador: ING. JOHN SAAVEDRA

Comentario:


TOMA DE REGISTRO COLUMNA SOTANO, TORRE B EJE ESTRUCTURAL E-1
SECCIÓN 30cm x 40cm COSTADO SUR CARA 30cm.

Marcadoix: [mm]		z: [mm]	Comentario:
1	343	66	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.15 m
2	494	66	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.15 m
3	1578	65	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10 m
4	1674	64	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10 m

Fecha / Hora: 2020-05-21 14:23:06

Barra: 10mm

SSN: 00505012



Estadística de Quickscan:

Recubrimiento mínima:	8 mm	T1:	8 mm
Recubrimiento máximo:	22 mm	#Barras en T1:	3
Cobertura media:	13 mm	T2:	20 mm
Desviación estándar:	5 mm	#Barras en T2:	14
Cut-Off:	100 mm	T3:	100 mm
#Barras en el punto de Cut-Off::	16	#Barras en T3:	16

Cliente: ESPECIALIZACION PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION

Lugar: CALLE 131A # 53B - 91

Operador: ING. JOHN SAAVEDRA

Comentario:


TOMA DE REGISTRO COLUMNA SOTANO, TORRE B EJE ESTRUCTURAL E-1
SECCIÓN 30cm x 40cm COSTADO OCCIDENTAL CARA 40cm.

Marcadoix: [mm]		z: [mm]	Comentario:
1	320	54	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.15 m
2	467	52	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.15 m
3	1340	51	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10 m
4	1442	53	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10 m

Fecha / Hora: 2020-05-21 14:36:42

Barra: 10mm

SSN: 00505012



Estadística de Quickscan:

Recubrimiento mínima:	11 mm	T1:	12 mm
Recubrimiento máximo:	31 mm	#Barras en T1:	1
Cobertura media:	18 mm	T2:	21 mm
Desviación estándar:	5 mm	#Barras en T2:	15
Cut-Off:	100 mm	T3:	100 mm
#Barras en el punto de Cut-Off::	17	#Barras en T3:	17

Cliente: ESPECIALIZACION PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION

Lugar: CALLE 131A # 53B - 91

Operador: ING. JOHN SAAVEDRA

Comentario:


TOMA DE REGISTRO COLUMNA SOTANO, TORRE B EJE ESTRUCTURAL E-2
SECCIÓN 30cm x 40cm COSTADO SUR CARA 40cm.

Marcadoix: [mm]		z: [mm]	Comentario:
1	330	54	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.15 m
2	482	54	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.15 m
3	1478	54	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10 m
4	1570	53	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10 m

Fecha / Hora: 2020-05-21 14:55:12

Barra: 10mm

SSN: 00505012



Estadística de Quickscan:

Recubrimiento mínima:	6 mm	T1:	8 mm
Recubrimiento máximo:	17 mm	#Barras en T1:	6
Cobertura media:	10 mm	T2:	17 mm
Desviación estándar:	3 mm	#Barras en T2:	17
Cut-Off:	100 mm	T3:	100 mm
#Barras en el punto de Cut-Off::	17	#Barras en T3:	17

Cliente: ESPECIALIZACION PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION


Lugar: CALLE 131A # 53B - 91

Operador: ING. JOHN SAAVEDRA

Comentario:

TOMA DE REGISTRO COLUMNA SOTANO, TORRE D EJE ESTRUCTURAL J-1
SECCIÓN 30cm x 60cm COSTADO OCCIDENTAL CARA 60cm.

Marcadoix: [mm]		z: [mm]	Comentario:
1	369	50	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.15 m
2	515	52	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.15 m
3	1364	52	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10 m
4	1467	54	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10 m



Cliente: ESPECIALIZACION PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION

Lugar: CALLE 131A # 53B - 91

Operador: ING. JOHN SAAVEDRA

Comentario:

TOMA DE REGISTRO COLUMNA SOTANO, TORRE D EJE ESTRUCTURAL J-1
SECCIÓN 30cm x 60cm COSTADO OCCIDENTAL CARA 60cm.

Marcadoix: [mm]		y: [mm]	Comentario:
1	36	31	REFUERZO PRINCIPAL LONGITUDIDAL # 6
2	280	96	REFUERZO PRINCIPAL LONGITUDIDAL # 6
3	506	257	REFUERZO PRINCIPAL LONGITUDIDAL # 8
4	108	212	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10m
5	343	308	REFUERZO TRANSVERSAL ESTRIBOS # 3 c/.10m