

**INSPECCIÓN DE SEGURIDAD
CORPORACIÓN LUNA VIVA**

Realizada por: **Claudia Blanco**, Coordinadora del SG-SST
Juan Manuel Vargas, Apoyo SG-SST
 Fecha: 23 de Mayo de 2018



DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	LOCALIZACIÓN	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA	IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA				OBSERVACIONES
				RESPONSABLE	FECHA	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA		
Ausencia y mal estado de la señalización de seguridad		PTAP LA COLINA	Mejorar la señalización preventiva de la planta PTAP La Colina	DEPARTAMENTO SG-SST	24/05/2018			
Ausencia de señalización de piso		PTAP LA COLINA	Señalizar los desniveles, obstáculos y zonas de alto riesgo de caída que se encuentran en la PTAP la colina	PIEDEQUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS				
La jefe de planta manifiesta que hay sustancias químicas vencidas, las cuales no se les ha dado la disposición final		PTAP LA COLINA	Dar disposición final a los residuos químicos que se encuentran en la planta de tratamiento	PIEDEQUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS				

**INSPECCIÓN DE SEGURIDAD
CORPORACIÓN LUNA VIVA**

Realizada por: **Claudia Blanco**, Coordinadora del SG-SST
Juan Manuel Vargas, Apoyo SG-SST
 Fecha: 23 de Mayo de 2018



DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	LOCALIZACIÓN	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA	IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA			
				RESPONSABLE	FECHA	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	OBSERVACIONES
Se encuentran escombros y material (arena, cemento, tubos, paños) en el área cargue y descargue de cilindros de cloro		PTAP LA COLINA	Orden y aseo para los sitios de trabajo dentro de la planta PTAP La colina.	DEPARTAMENTO SG-SST	30/05/2018		
Desorden y desaseo en área de taller y bodega.		PTAP LA COLINA	Orden y aseo para los sitios de trabajo dentro de la planta PTAP La colina.	DEPARTAMENTO SG-SST	30/05/2018		

**INSPECCIÓN DE SEGURIDAD
CORPORACIÓN LUNA VIVA**

Realizada por: **Claudia Blanco**, Coordinadora del SG-SST
Juan Manuel Vargas, Apoyo SG-SST
 Fecha: 23 de Mayo de 2018



DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	LOCALIZACIÓN	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA	IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA			
				RESPONSABLE	FECHA	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	OBSERVACIONES
Los extintores se encuentran expuestos a la intemperie		PTAP LA COLINA	Instalar un dispositivo para cubrir el extintor del sol y agua	PIEDECUUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS			
Los botiquines no tienen los elementos necesario		PTAP LA COLINA	Suministrar elementos necesarios para los botiquines de la planta PTAP La Colina	PIEDECUUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS			
El acceso a las camillas se encuentra obstruido		PTAP LA COLINA	Reubicar o analizar e implementar medidas para facilitar acceso a las camillas	DEPARTAMENTO SG-SST	7/06/2018		

**INSPECCIÓN DE SEGURIDAD
CORPORACIÓN LUNA VIVA**

Realizada por: **Claudia Blanco**, Coordinadora del SG-SST
Juan Manuel Vargas, Apoyo SG-SST
 Fecha: 23 de Mayo de 2018



DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	LOCALIZACIÓN	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA	IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA			
				RESPONSABLE	FECHA	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	INTERVENCIONES
Las camillas se encuentran expuestas a la intemperie		PTAP LA COLINA	Implementar dispositivos para proteger las camillas del sol y agua	PIEDEQUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS			
No se evidencia la matriz de compatibilidad de sustancias químicas		PTAP LA COLINA	Diseñar la matriz de compatibilidad de sustancias químicas	DEPARTAMENTO SG-SST Y PERSONAL DEL LABORATORIO DE PLANTA PTAP LA COLINA	20/06/2018		
Las fichas técnicas de las sustancias Cloro y Coagulante se encuentran incompletas		PTAP LA COLINA	Completar y publicar en un lugar visible las fichas técnicas de las sustancias Cloro y Coagulante	PIEDEQUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS			

Responsables:

Claudio Blanco
Juan Manuel Vargas

Defensor
Yo Bo