





FICHA DE CLASIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LESIONES

 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS	PROYECTO ESTUDIO PATOLÓGICO Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN LA PLAZA MONUMENTAL DE TOROS- MUNICIPIO DE AIPE DEPARTAMENTO DEL HUILA.	UBICACIÓN DE LA LESIÓN 										
	ORIENTACIÓN ZONA OESTE (GRADERÍAS)											
	ELEMENTO AFECTADO GRADERÍAS- PARTE EXTERNA DEL RUEDO											
	MATERIAL AFECTADO CONCRETO											
	SISTEMA CONSTRUCTIVO											
FECHA DE ELABORACIÓN	VALORACIÓN VISUAL											
LESIÓN	S/N	TIPO DE LESIÓN			DAÑO		SEVERIDAD			AFECTACIÓN		
		FISICA	QUIM	MECA	ESTRUC	NO ESTRUC.	ALTA	MEDIA	BAJA	SEG.	FUNC.	ASP.
ALTERACIONES SUPERFICIALES		X				X			X			X
CARBONATACIÓN												
CORROSIÓN			X		X			X		X		
DESPRENDIMIENTO		X				X		X				X
EFLORESCENCIA												
EROSIÓN												
FISURA												
HUMEDAD												
ORGANISMOS VEGETAL Y ANIMAL												
OXIDACIÓN												
PICADURA												
SUCIEDAD												
												
FOTO No. 1		FOTO No. 2										
OBSERVACIONES: Se evidencia bastantes zonas con desprendimiento de concreto donde se observan los aceros, la estructura está pintada de color blanco con el fin de disculmar la afectación.												
ORIGEN: Mala calidad del material, humedad, mal diseño y construcción.												