


FICHA DE CLASIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LESIONES													
 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS	PROYECTO		ESTUDIO PATOLÓGICO Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN LA PLAZA MONUMENTAL DE TOROS- MUNICIPIO DE AIPE DEPARTAMENTO DEL HUILA.										
	ORIENTACIÓN		ZONA ESTE(GRADERÍAS)										
	ELEMENTO AFECTADO		GRADERÍAS- PARTE EXTERNA DEL RUEDO										
	MATERIAL AFECTADO		CONCRETO										
	SISTEMA CONSTRUCTIVO												
VALORACIÓN VISUAL													
FECHA DE ELABORACIÓN		TIPO DE LESIÓN			DAÑO		SEVERIDAD			AFECTACIÓN			
LESIÓN		S/N	FISICA	QUIM	MECA	ESTRUC	NO ESTRUC.	ALTA	MEDIA	BAJA	SEG.	FUNC.	ASP.
ALTERACIONES SUPERFICIALES			X				X			X			X
CARBONATACIÓN													
CORROSIÓN				X		X			X		X		
DESPRENDIMIENTO			X				X		X				X
EFLORESCENCIA													
EROSIÓN													
FISURA													
HUMEDAD													
ORGANISMOS VEGETAL Y ANIMAL													
OXIDACIÓN													
PICADURA													
SUCIEDAD													
													
 FOTO No. 1													
OBSERVACIONES: Se evidencia bastantes zonas con desprendimiento de concreto donde se observan los agregados de la mezcla del concreto y el acero.													
ORIGEN: Mala calidad del material, humedad.													