

Apéndice E. Gráficas de PPD y PMV

NOTA: En la siguiente grafica psicométrica, la línea abscisa es la temperatura de bulbo seco y la temperatura media radiante (MRT) es fija, controlada por la entrada de los datos que fueron tomados en sitio. Cada punto en la gráfica tiene el mismo MRT, el cual define el límite de la zona de confort. De esta forma puede observar como los cambios en MRT afectan el confort térmico. También se puede usar el botón de temperatura operativa, cada punto tendrá aproximadamente el mismo MRT.

Grafica de PPD y PMV torre 14. Apto 205.




Ilustración 24 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, [T14-apto205].
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 14. Apto 206.




Ilustración 25 Ilustración 18 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T14-apto206). Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 14. Apto 304.




Ilustración 26 Ilustración 18 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T14-apto304). Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 14. Apto 305




Ilustración 27 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T14-apto305).
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 14. Apto 306




Ilustración 28 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T14-apto306).
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 14. Apto 404




Ilustración 29 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T14-apto404).
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 3. Apto 203




Ilustración 30 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T3-apto203).
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 3. Apto 301




Ilustración 31 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T3-apto301).
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 3. Apto 401




Ilustración 32 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T3-apto401).
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 3. Apto 402




Ilustración 33 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T3-apto402).
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 6. Apto 204




Ilustración 34 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T6-apto204).
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 6. Apto 206




Ilustración 35 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T6-apto206).
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 6. Apto 304




Ilustración 36 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T6-apto304).
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 6. Apto 305




Ilustración 37 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T6-apto305).
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 6. Apto 404




Ilustración 38 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T6-apto404).
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 6. Apto 406




Ilustración 39 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T6-apto406).
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 7. Apto 201




Ilustración 40 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T7-apto201).
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 7. Apto 202




Ilustración 41 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T7-apto202).
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 7. Apto 203




Ilustración 42 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T7-apto203).
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 7. Apto 301




Ilustración 43 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T7-apto301).
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 7. Apto 302




Ilustración 44 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T7-apto302). Elaboración a partir de la herramienta -
CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 7. Apto 303




Ilustración 45 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T7-apto303).
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 7. Apto 401




Ilustración 46 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T7-apto401).
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 7. Apto 402




Ilustración 47 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T7-apto402).
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 7. Apto 403




Ilustración 48 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T7-apto403).
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 8. Apto 201




Ilustración 49 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T8-apto201).
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 8. Apto 202




Ilustración 50 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T8-apto202).
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 8. Apto 204




Ilustración 51 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T8-apto204).
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 8. Apto 206




Ilustración 52 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T8-apto206).
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 8. Apto 301




Ilustración 53 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T8-apto301).
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 8. Apto 305




Ilustración 54 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T8-apto305). Elaboración a partir de la herramienta -
CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 8. Apto 306




Ilustración 55 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T8-apto306). Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 8. Apto 401




Ilustración 56 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T8-apto401). Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 1. Apto 204




Ilustración 57 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T1-apto204).
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 1. Apto 205




Ilustración 58 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T1-apto205).
Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 1. Apto 206




Ilustración 59 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T1-apto206). Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool

Grafica de PPD y PMV torre 1. Apto 305




Ilustración 60 Tabulación de datos para hallar el pmv y ppd, (T1-apto305). Elaboración a partir de la herramienta - CBE Thermal Comfort Tool