


ESC 1 :25



VENTANA INSPECCIÓN
50mm X 50mm

CELDA LLENA- CONCRETO RE5000
O SIMILAR

ELEMENTO BORDE

MORTERO REPARACIÓN
CERO CONTRACCIÓN
SIKATOP 122 O SIMILAR

REFUERZO – VER DESPIECE MURO

BARRA ANCLADA
SIKA ANCHORFIX 4 0 SIMILAR

MORTERO REPARACIÓN
CERO CONTRACCIÓN
SIKATOP 122 O SIMILAR


— LOSA CONTRAPISO
O VIGA AMARRE

MURO EN MAMPOSTERÍA
EXISTENTE

MURO A INTERVENIR

BARRA ANCLADA
SIKA ANCHOR FIX 4 O SIMILAR
PROFUNDIDAD DE ANCLAJE Y Φ
PERFORACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN

ESC 1 :25



— LOSA DE ENTREPISO

MORTERO GROUTING
CERO CONTRACCIÓN
SIKAGROUT 200 O SIMILAR

CELDA LLENA- CONCRETO RE5000
O SIMILAR

ELEMENTO BORDE

MORTERO REPARACIÓN
CERO CONTRACCIÓN
SIKATOP 122 O SIMILAR

REFUERZO - VER DESPIECE MURO

LOSA CONTRAPISO
O VIGA AMARRE