







DETALLE INTERVENCIÓN # 3
ESC 1 :25




- LOSA DE ENTREPISO
- MORTERO GROUTING CERO CONTRACCIÓN SIKAGROUT 200 O SIMILAR
- CELDA LLENA- CONCRETO RE5000 O SIMILAR
- CELDA LLENA- CONCRETO RE5000 O SIMILAR
- 2 GRAFIL 6.0 MM C/6 HILADAS
- MORTERO REPARACIÓN CERO CONTRACCIÓN SIKATOP 122 O SIMILAR
- REFUERZO - VER DESPIECE MURO
- BARRA ANCLADA SIKANCHORFIX 4 O SIMILAR PROFUNDIDAD DE ANCLAJE Y Φ PERFORACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN

VENTANA INSPECCIÓN
50mm X 50mm



DETALLE INTERVENCIÓN PLACA ENTREPISO
ESC 1 :25



FILTRO
ESC 1 :25