

PROYECTO:	INVESTIGACIÓN "CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS ARCILLOSOS AL OCCIDENTE DE LA	APIQUE:	2A
	SABANA DE BOGOTÁ"	FECHA:	2013-11-16
CLIENTE:	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	OC:	-
CÓDIGO	1724	ORDEN DE TRABAJO:	-

Profundidad (m)	SÍMBOLO	MUESTRA	COORDENADAS	N:	E:	CONO DINÁMICO (CDP)		SPT		
			DESCRIPCIÓN					N/6"	N/6"	N/6"
0,00			0,0m - 0,10m	Pasto y raíces						
			0,10m - 1,90m	Relleno limoso, de color carmelito y compacidad baja, con presencia de raíces.						
0,50										
1,00				Continúa relleno limoso, de color carmelito y compacidad baja, con presencia de raíces.						
1,50										
				1,90m Suelo natural						
				1,90m - 2,30m Arcilla, de color gris con oxidaciones, fisurada, con abundantes raíces.						
2,00										
2,50				Fin del apique a 2,30m						
				No apareicó agua libre.						
			Nota: Presencia de tubería de acueducto de diámetro 12", a una profundidad de 1,00m - 1,30m							
3,00										
3,50										

Nivel freático: <u>NO</u> m. Para SPT martillo de 140 lb. Martillo del Cono Dinámico: 8,0 Kg.	Muestra No	Tipo	Profundidad (m)		Muestra tipo Molde CBR ☐ SS: Split spoon ☐ B: Bolsa ☐
	1	CBR	2,00	2,30	
	2	BOLSA	1,90	2,30	

JKPY

REVISÓ Y APROBÓ

REPORTE DE ENSAYO: Apique 2A

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA PERFORACIÓN REALIZADA. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL DIRECTOR TÉCNICO Y EL SELLO.

OFICINAS: Calle 78A No. 64 – 40 Tels. 300 20 54 300 20 55

Bogotá, D.C. – Colombia

E - mail: perforacionesyestudios@gmail.com./yahoo.com