

HOJA 1 DE 4			ACTA DE VECINDAD				
FECHA DE INSPECCION							
HORA: <u>3:00 Pm</u>			PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE CHIMA DEPARTAMENTO DE SANTANDER				
DD	MM	AA					
<u>27</u>	<u>Febrero</u>	<u>18</u>	Contrato No. 00000569-2017		ACTA N° <u>1</u>		
INICIO DE OBRA							
1. INFORMACIÓN GENERAL							
Contratista:			<u>CONSORCIO ESTACION DE POLICIA DE SANTANDER 2017</u>				
Interventoria:			<u>UNION TEMPORAL UT INTERVENTORES CHIMA</u>				
2.1 DATOS GENERALES.							
PROPIETARIO/ARRENDATARIO:			<u>Heracles Suarez</u>				
No. DE CÉDULA: <u>28110534</u>			DIRECCIÓN: <u>calle 5 # 5.66</u>				
			TELEFONO <u>341449 2833</u>				
2.2 SERVICIOS PÚBLICOS.							
	SI	NO	OBSERVACIONES				
AGUA	☒	☐					
ALCANTARILLDO	☒	☐					
MANEJO DE AGUAS NATURALES	☒	☒					
ENERGÍA	☒	☐					
TELEFONO	☐	☒					
GAS	☒	☐					
OTROS	☐	☐				CUAL? _____	
2.3 TENENCIA DEL PREDIO		2.4 USO ACTUAL		2.5 ACCESO VEHICULAR			
PROPIO	☒	VIVIENDA	☒	ENE GARASI	☐ NO ☒		
ARRIENDO	☐	COMERCIAL	☐	Uso Actual del Garaje			
INVASIÓN	☐	INDUSTRIAL	☐				
SUCESIÓN	☐	INSTITUCIONAL	☐			Vivienda	☐
OTRO	☐	PARQUEADERO	☐			Comercial	☐
CUAL ? _____		OTRO	☐	OTRO	☐		
		CUAL ? _____		CUAL ? _____			

HOJA 2 DE 4			ACTA DE VECINDAD					
FECHA DE INSPECCION			PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE CHIMA DEPARTAMENTO DE SANTANDER					
HORA: 3:00 PM								
DD	MM	AA	Contrato No. 00000569-2017			ACTA N° <u>1</u>		
27	Febrero	18						
3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES CONSTRUCTIVA (FACHADA)								
(B) Bueno (R) Regular (M) Malo								
DESCRIPCION	EVALUACION	TIPO DE MATERIAL	ESTADO			OBSERVACIONES		
			B	R	M			
PUERTAS		Madera				Presencia de fisuras y desgaste Pintura		
VENTANAS		Madera						
MUROS		Ladrillo				Presencia de fisuras y desgaste de Pintura		
PISOS								
CUBIERTA		Teg. de barro				Presencia de fisuras		
ANDEN		Concreto						
CIELO RASO		Hachimbre				Presencia de fisuras y desgaste		
ACCESO								
OTROS						Presencia de fisuras		
4. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES CONSTRUCTIVA (INTERIOR)								
(B) Bueno (R) Regular (M) Malo								
DESCRIPCION	EVALUACION	TIPO DE MATERIAL	ESTADO			OBSERVACIONES		
			B	R	M			
PUERTAS		Madera		X				
VENTANAS								
MUROS		Teg. Prada		X		Presencia de algunas fisuras		
PISOS		cerámica y ladrillo		X				
CUBIERTA		Teg. de barro	X			Presencia de dilataciones		
ANDEN								
CIELO RASO								
ACCESO								
OTROS								
HUMEDADES SI ☐ NO ☐ UBICACIÓN: _____								
FISURAS SI ☐ NO ☐ MUROS ☐ PISO ☐ DINTELES ☐								
CIELO RASO ☐ OTRO ☐ CUAL _____								
El inmueble se encuentra en el área de derecho de vía? SI ☐ NO ☐								
NOTA: LOS ESPACIOS DEL PREDIO QUE DURANTE LA VISITA NO HAYAN PODIDO SER INSPECCIONADOS POR CUALQUIER MOTIVO, NO DARAN LUGAR A NINGUNA RECLAMACIÓN.								

HOJA 3 DE 4			ACTA DE VECINDAD		
FECHA DE INSPECCION					
HORA: 3:00 Pm			PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE CHIMA DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
DD	MM	AA	Contrato No. 00000569-2017		ACTA N° <u>1</u>
2	Febrero	18			
5. OBSERVACIONES					
El pinto en observación presenta grietas en el muro lateral derecho colindante a la obra en su parte exterior igualmente presenta fisuras al igual que una separación entre dos muros. En la parte posterior del muro lateral izquierdo se observa que la cubierta sobresale invadiendo el predio y este se encuentra en mal estado. Se encuentra en la parte posterior derecha una estructura en construcción de cielos y guías. No se pudo observar muy bien el interior de la vivienda debido a que no se encontraba el dueño.					
6. FIRMAS					
Las personas que suscriben la presente acta de vecindad certifican que la información registrada es verídica					
PERSONA QUE ATIENDE					
NOMBRE <u>Mercedes Suarez</u>		FIRMA <u>Mercedes Suarez</u>			
CEDULA <u>28110534</u>					
REPRESENTANTE CONTRATISTA					
NOMBRE <u>Miguel Ernesto Leon Parba</u>		FIRMA <u>Miguel E. Leon P.</u>			
CEDULA <u>1091664104</u>					
REPRESENTANTE INTERVENTORIA					
NOMBRE <u>Catalina Del Hu Fonseca Caro</u>		FIRMA <u>Catalina Del Hu</u>			
CEDULA <u>1049641108</u>					
Original 1: para el propietario Original 2: para la interventoria Copia: para el contratista					

HOJA 4 DE 4			ACTA DE VECINDAD	
FECHA DE INSPECCION				
HORA: 3:00 Pm				
DD	MM	AA	PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE CHIMA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
27	Febrero	18	Contrato No. 00000569-2017	ACTA N° <u>1</u>

FACHADA VISTA FRONTAL



foto1

MURO LATERAL COLINDANTE A LA OBRA EXTERNO

MURO LATERAL COLINDANTE A LA OBRA EXTERNO



foto 2

MURO LATERAL COLINDANTE A LA OBRA EXTERNO



foto 3

MURO POSTERIOR COLINDANTE A LA OBRA EXTERNO



foto 4

MURO POSTERIOR COLINDANTE A LA OBRA EXTERNO



foto 5



foto 6

HOJA 4 DE 4			ACTA DE VECINDAD	
FECHA DE INSPECCION				
HORA: 3:00			PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE CHIMA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
DD	MM	AA		
27	Febrero	18	Contrato No. 00000569-2017	ACTA N° <u>1</u>

MURO COLINDANTE A LA OBRA INTERNO



foto7

MURO LATERAL COLINDANTE A LA OBRA INTERNO



foto 8