

HOJA 1 DE 4			ACTA DE VECINDAD		
FECHA DE INSPECCION					
HORA: <u>9:00 am</u>			PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE CHIMA DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
DD	MM	AA			
<u>28</u>	<u>Febrero</u>	<u>18</u>	Contrato No. 00000569-2017		ACTA N° <u>2</u>
INICIO DE OBRA					
1. INFORMACIÓN GENERAL					
Contratista:			<u>CONSORCIO ESTACION DE POLICIA DE SANTANDER 2017</u>		
Interventoria:			<u>UNION TEMPORAL UT INTERVENTORES CHIMA</u>		
2.1 DATOS GENERALES.					
PROPIETARIO/ARRENDATARIO:			<u>Lida Johana Balderama Jaja</u>		
No. DE CÉDULA: <u>28091121</u>			DIRECCIÓN: <u>calle 5 b # 5. 24</u>		
			TELEFONO <u>3114941978</u>		
2.2 SERVICIOS PÚBLICOS.					
	SI	NO	OBSERVACIONES		
AGUA	☒	☐			
ALCANTARILLO	☒	☐			
MANEJO DE AGUAS NATURALES	☐	☒			
ENERGÍA	☒	☐			
TELEFONO	☐	☒			
GAS	☒	☐			
OTROS	☐	☐	CUAL? _____		
2.3 TENENCIA DEL PREDIO		2.4 USO ACTUAL		2.5 ACCESO VEHICULAR	
PROPIO	☒	VIVIENDA	☒	ENE GARASI	☒ NO ☐
ARRIENDO	☐	COMERCIAL	☐	Uso Actual del Garaje	
INVASIÓN	☐	INDUSTRIAL	☐		
SUCESIÓN	☐	INSTITUCIONAL	☐	Vivienda	☒
OTRO	☐	PARQUEADERO	☐	Comercial	☐
CUAL ? _____		OTRO	☐	OTRO	☐
		CUAL ? _____		CUAL ? _____	

HOJA 2 DE 4			ACTA DE VECINDAD		
FECHA DE INSPECCION					
HORA: 9:00 Am			PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE CHIMA DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
DD	MM	AA	Contrato No. 00000569-2017		ACTA N° 2
28	Febrero	18			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES CONSTRUCTIVA (FACHADA)

(B) Bueno (R) Regular (M) Malo						OBSERVACIONES
DESCRIPCION	EVALUACION	TIPO DE MATERIAL	ESTADO			
			B	R	M	
PUERTAS		Madera	X			Presentan fisuras
VENTANAS		Madera	X			Presentan Algunas fisuras
MUROS		Ladrillo y tapia	X			Presentan Algunas fisuras y Puerta Par
PISOS						Presenta Fisuras
CUBIERTA		Tela de Asfalto	X			
ANDEN		Gravilla y tapia	X			Presenta fisuras (dilataciones leves)
CIELO RASO		Madera y Mochimbo	X			Presenta Ondulaciones, Desprendimiento Papel
ACCESO		Gravilla y tapia				Presenta fisuras (dilataciones leves)
OTROS						

4. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES CONSTRUCTIVA (INTERIOR)

(B) Bueno (R) Regular (M) Malo					
EVALUACION DESCRIPCION	TIPO DE MATERIAL	ESTADO			OBSERVACIONES
		B	R	M	
PUERTAS	Madera	X			
VENTANAS	Madera	X			
MUROS	ladrillo y tapia	X			
PISOS	Ceramica	X			
CUBIERTA	Tela de asfalto	X			
ANDEN					
CIELO RASO	Mochimbo	X			
ACCESO					
OTROS					

HUMEDADES ☐ SI ☒ NO UBICACIÓN: _____

FISURAS ☒ SI ☐ NO MUROS ☒ PISO ☒ DINTELES ☐
 CIELO RASO ☐ OTRO ☐
 CUAL _____

El inmueble se encuentra en el área de derecho de vía? SI ☐ NO ☒

NOTA: LOS ESPACIOS DEL PREDIO QUE DURANTE LA VISITA NO HAYAN PODIDO SER INSPECCIONADOS POR CUALQUIER MOTIVO, NO DARAN LUGAR A NINGUNA RECLAMACIÓN.

HOJA 3 DE 4			ACTA DE VECINDAD		
FECHA DE INSPECCION					
HORA: 9:00 Am			PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE CHIMA DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
DD	MM	AA			
28	Febrero	18	Contrato No. 00000569-2017		ACTA N° 2

5. OBSERVACIONES

El predio en observación presenta fisuras en el muro lateral izquierdo colindante a la obra en su parte exterior, y el muro posterior colindante a la obra se encuentra en buen estado.

En la alacoba principal se presentan dilataciones en el panel, en las piezas exactamente en las arandelas de los bombillos presentan dilataciones leves.

El muro lateral colindante con la obra se encuentra enchapado.

Actualmente en la fachada las grietas encontradas en Puertas y ventanas esta siendo solucionadas.

6. FIRMAS

Las personas que suscriben la presente acta de vecindad certifican que la informacion registrada es verídica

PERSONA QUE ATIENDE

NOMBRE LIDA JOHANNA VANDERRAMA J FIRMA [Firma]

CEDULA 28091121

REPRESENTANTE CONTRATISTA

NOMBRE Miguel Ernesto Ben P FIRMA [Firma]

CEDULA 1091664204

REPRESENTANTE INTERVENTORIA

NOMBRE Catalina Del Mar Fonseca Cayo FIRMA [Firma]

CEDULA 1049641108

Original 1: para el propietario
 Original 2: para la interventoria
 Copia: para el contratista

HOJA 4 DE 4			ACTA DE VECINDAD	
FECHA DE INSPECCION				
HORA: 9:00 Am.				
DD	MM	AA	PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE CHIMA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
28	Febrero	18	Contrato No. 00000569-2017	ACTA N° 2

FACHADA VISTA FRONTAL



foto1

MURO LATERAL COLINDANTE A LA OBRA EXTERNO



foto 2

MURO LATERAL COLINDANTE A LA OBRA EXTERNO



foto 3

MURO LATERAL COLINDANTE A LA OBRA EXTERNO



foto 4

MURO POSTERIOR COLINDANTE A LA OBRA EXTERNO




foto 5

MURO POSTERIOR COLINDANTE A LA OBRA EXTERNO



foto 6

HOJA 4 DE 4			ACTA DE VECINDAD	
FECHA DE INSPECCION				
HORA: 9:00 Am				
DD	MM	AA	PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE CHIMA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
28	Febrero	18	Contrato No. 00000569-2017	
			ACTA N° <u>2</u>	

MURO LATERAL COLINDANTE A LA OBRA INTERNO



foto7

MURO LATERAL COLINDANTE A LA OBRA INTERNO



foto 8