

HOJA 1 DE 4			ACTA DE VECINDAD		
FECHA DE INSPECCIÓN					
HORA:					
			PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE CHIMA DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
DD	MM	AA	Contrato No. 00000569-2017		ACTA N° <u>3</u>
24	Mayo	18			
INICIO DE OBRA					
1. INFORMACIÓN GENERAL					
Contratista:		CONSORCIO ESTACION DE POLICIA DE SANTANDER 2017			
Interventoria:		UNION TEMPORAL UT INTERVENTORES CHIMA			
2.1 DATOS GENERALES.					
PROPIETARIO/ARRENDATARIO:		<u>Healia Alvarez Baniera</u>			
No. DE CÉDULA: <u>28111061</u>		DIRECCIÓN:		<u>Calle SB #5-16</u>	
		TELÉFONO		<u>3208942262</u>	
2.2 SERVICIOS PÚBLICOS.					
	SI	NO	OBSERVACIONES		
AGUA	☒	☐			
ALCANTARILLO	☒	☐			
MANEJO DE AGUAS NATURALES	☐	☒			
ENERGÍA	☒	☐			
TELÉFONO	☐	☒			
GAS	☒	☐			
OTROS	☐	☒	CUAL? _____		
2.3 TENENCIA DEL PREDIO		2.4 USO ACTUAL		2.5 ACCESO VEHICULAR	
PROPIO	☐	VIVIENDA	☒	TIENE GARAJE	SI ☐ NO ☒
ARRIENDO	☒	COMERCIAL	☐	Uso Actual del Garaje	
INVASIÓN	☐	INDUSTRIAL	☐	Vivienda	☐
SUCESIÓN	☐	INSTITUCIONAL	☐	Comercial	☐
OTRO	☐	PARQUEADERO	☐	OTRO	☐
CUAL ? _____		OTRO	☐	CUAL ? _____	
		CUAL ? _____			

HOJA 2 DE 4			ACTA DE VECINDAD					
FECHA DE INSPECCIÓN								
HORA:								
			PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE CHAMA DEPARTAMENTO DE SANTANDER					
DD	MM	AA					Contrato No. 00000569-2017	ACTA N° <u>3</u>
24	Mayo	18						

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES CONSTRUCTIVA (FACHADA)

(B) Bueno (R) Regular (M) Malo			OBSERVACIONES				
DESCRIPCION	TIPO DE MATERIAL	ESTADO					
		B				R	M
PUERTAS	Madera		✓				
VENTANAS	Madera		x				
MUROS	Tapa Placa		x		Se encuentran grietas		
PISOS							
CUBIERTA	Placa Faja	x			Presenta grietas significativas en bodega		
ANDEN	Concreto		x		Presenta fisura		
CIELO RASO							
ACCESO							
OTROS							

4. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES CONSTRUCTIVA (INTERIOR)

(B) Bueno (R) Regular (M) Malo			OBSERVACIONES				
DESCRIPCION	TIPO DE MATERIAL	ESTADO					
		B				R	M
PUERTAS	Madera		x		Aguetados desde el finto		
VENTANAS							
MUROS	Tapa Placa		x		Primer piso estado regular presencia grietas		
PISOS	Baldosa y cerámica		x		El primer piso en baldosa se encuentra en mal estado el chomo		
CUBIERTA	Tapa Placa	x					
ANDEN							
CIELO RASO	Boque	x					
ACCESO							
OTROS							

HUMEDADES SI ☐ NO ☒

UBICACIÓN: _____

FISURAS SI ☒ NO ☐

MUROS ☐ PISO ☐ DINTELES ☐

CIELO RASO ☐ OTRO ☐

CUAL Muros primer piso

El inmueble se encuentra en el área de derecho de vía?

SI ☐ NO ☒

NOTA: LOS ESPACIOS DEL PREDIO QUE DURANTE LA VISITA NO HAYAN PODIDO SER INSPECCIONADOS POR CUALQUIER MOTIVO, NO DARAN LUGAR A NINGUNA RECLAMACIÓN.

HOJA 3 DE 4			ACTA DE VECINDAD		
FECHA DE INSPECCION					
HORA:			PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE CHIMA DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
DD	MM	AA	Contrato No. 00000569-2017		ACTA N° <u>3</u>
28	Mayo	18			
5. OBSERVACIONES					
En el primer piso se evidencia pintura en muros, desprendimiento de paneles, desgaste y manchas en baldosas, el segundo piso se encuentra en buen estado presentando pintura en agua.					
6. FIRMAS					
Las personas que suscriben la presente acta de vecindad certifican que la informacion registrada es veridica					
PERSONA QUE ATIENDE					
NOMBRE <u>Haelia Alvarez Barrera</u>		FIRMA <u>[Firma]</u>			
CEDULA <u>28111061</u>					
REPRESENTANTE CONTRATISTA					
NOMBRE <u>Higuel Hernesto Leon</u>		FIRMA <u>[Firma]</u>			
CEDULA <u>1091664124</u>					
REPRESENTANTE INTERVENTORIA					
NOMBRE <u>Catalina del Mar Fonseca</u>		FIRMA <u>[Firma]</u>			
CEDULA <u>1049641108</u>					
Original 1: para el propietario Original 2: para la interventoria Copia: para el contratista					

HOJA 4 DE 4			ACTA DE VECINDAD		
FECHA DE INSPECCION					
HORA:			PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE CHIMA DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
DD	MM	AA	Contrato No. 00000569-2017		
			ACTA N° _____		

FACHADA VISTA FRONTAL



foto1

MURO CON PRESENCIA DE GRIETAS COLINDANTE A LA OBRA EXTERNO



foto 2

PRESENCIA DE GRIETAS DENTRO DE VIVIENDA 1ER PISO



foto 3

LEVANTAMIENTO DE TABLETA DENTRO DE VIVIENDA 1ER PISO



foto 4

MURO INTERIOR 1ER PISO



foto 5

MURO INTERIOR 2DO PISO



foto 6

HOJA 4 DE 4			ACTA DE VECINDAD	
FECHA DE INSPECCION				
HORA:			PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE CHIMA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
DD	MM	AA		
			Contrato No. 00000569-2017	ACTA N° _____

PISO EN BALDOSA 2DO PISO



foto7

TECHO 2DO PISO



foto 8