

HOJA 1 DE 4			ACTA DE VECINDAD		
FECHA DE INSPECCION					
HORA:					
DD	MM	AA	PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE CHIMA DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
24	Mayo	18	Contrato No. 00000569-2017		ACTA N° 4
INICIO DE OBRA					
1. INFORMACIÓN GENERAL					
Contratista:			CONSORCIO ESTACION DE POLICIA DE SANTANDER 2017		
Interventoria:			UNION TEMPORAL UT INTERVENTORES CHIMA		
2.1 DATOS GENERALES.					
PROPIETARIO/ARRENDATARIO:			Virginia Caceres Regelio		
No. DE CÉDULA: 28109624			DIRECCIÓN: Calle 56 # 5-06		
TELÉFONO:					
2.2 SERVICIOS PÚBLICOS.					
	SI	NO	OBSERVACIONES		
AGUA	☒	☐			
ALCANTARILLADO	☒	☐			
MANEJO DE AGUAS NATURALES	☐	☒			
ENERGÍA	☒	☐			
TELÉFONO	☐	☒			
GAS	☒	☐			
OTROS	☐	☐	CUAL? _____		
2.3 TENENCIA DEL PREDIO		2.4 USO ACTUAL		2.5 ACCESO VEHICULAR	
PROPIO	☒	VIVIENDA	☒	TIENE GARAJE	SI ☒ NO ☐
ARRIENDO	☐	COMERCIAL	☐	Uso Actual del Garaje	
INVASIÓN	☐	INDUSTRIAL	☐	Vivienda	☒
SUCESIÓN	☐	INSTITUCIONAL	☐	Comercial	☐
OTRO	☐	PARQUEADERO	☐	OTRO	☐
CUAL? _____		OTRO	☐	CUAL?	_____
		CUAL?	_____		

HOJA 2 DE 4			ACTA DE VECINDAD		
FECHA DE INSPECCION			PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE CHIMA DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
HORA:					
DD	MM	AA	Contrato No. 00000569-2017		ACTA N° <u>4</u>
24	Mayo	18			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES CONSTRUCTIVA (FACHADA)

(B) Bueno (R) Regular (M) Malo			OBSERVACIONES		
DESCRIPCION	TIPO DE MATERIAL	ESTADO			
		B	R	M	
PUERTAS	Madera		x		Presencia Guecos
VENTANAS	Madera	x			
MUROS	Tapa Pared		x		Presencia Guecos
PISOS					
CUBIERTA	Tapa Bno		x		
ANDEN	Concreto		x		Presencia de fango
CIELO RASO	Madera		x		
ACCESO					
OTROS					

4. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES CONSTRUCTIVA (INTERIOR)

(B) Bueno (R) Regular (M) Malo			OBSERVACIONES		
DESCRIPCION	TIPO DE MATERIAL	ESTADO			
		B	R	M	
PUERTAS	Madera		x		Guecos desguste Pintura
VENTANAS	Madera	x			
MUROS	Tapa Pared		x		Presencia de guecos
PISOS	Calcom		x		Presencia moho
CUBIERTA	Tapa Bno		x		
ANDEN					
CIELO RASO	Madera	x			Presencia de fango
ACCESO					
OTROS					

HUMEDADES SI ☒ NO ☐

UBICACIÓN: Garaje y Patio

FISURAS SI ☒ NO ☐

MUROS ☒

PISO ☒

DINTELES ☐



CIELO RASO ☒

OTRO ☐

CUAL _____

El inmueble se encuentra en el área de derecho de vía? SI ☐ NO ☒

NOTA: LOS ESPACIOS DEL PREDIO QUE DURANTE LA VISITA NO HAYAN PODIDO SER INSPECCIONADOS POR CUALQUIER MOTIVO, NO DARAN LUGAR A NINGUNA RECLAMACIÓN.

HOJA 3 DE 4			ACTA DE VECINDAD		
FECHA DE INSPECCION					
HORA			PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE CHIMA DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
DD	MM	AA	Contrato No. 00000569-2017		
29	Mayo	18			ACTA N° <u>4</u>
5. OBSERVACIONES					
la casa presenta vejes de mas de 50 años por lo tanto presenta mucho desgaste en su estructura.					
6. FIRMAS					
Las personas que suscriben la presente acta de vecindad certifican que la informacion registrada es veridica					
PERSONA QUE ATIENDE					
NOMBRE		Virginia Cadena Bogelio		FIRMA	
		CEDULA		28109624	
REPRESENTANTE CONTRATISTA					
NOMBRE		Higuel Ernesto Leon Pacheco		FIRMA	
		CEDULA		1091669104	
REPRESENTANTE INTERVENTORIA					
NOMBRE		Catalina Del Ma Toranzo		FIRMA	
		CEDULA		1049641108	
Original 1: para el propietario Original 2: para la interventoria Copia: para el contratista					

HOJA 4 DE 4			ACTA DE VECINDAD	
FECHA DE INSPECCION				
HORA:				
DD			MM	AA
			Contrato No. 00000569-2017	
			ACTA N° _____	

FACHADA VISTA FRONTAL



foto1

MURO CON PRESENCIA DE GRIETAS COLINDANTE A LA OBRA EXTERNO



foto 2

PRESENCIA DE GRIETAS ANDEN



foto 3

PRESENCIA DE GRIETAS DENTRO DE LA VIVIENDA



foto 4

PRESENCIA DE GRIETAS EN TABLETA



foto 5

DESGASTE EN MURO Y TECHO



foto 6

HOJA 4 DE 4			ACTA DE VECINDAD	
FECHA DE INSPECCION				
HORA:			PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE CHIMA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
DD	MM	AA		
			Contrato No. 00000569-2017	ACTA N° _____

GRIETA EN PISO EN CONCRETO PULIDO



foto7

PRESENCIA DE GRIETAS EN TECHO



foto 8