



Fotografía Aérea de Localización del Conjunto Residencial Bosque de San Gabriel


Calle 127c #3-96 Bogotá, Colombia.






Planta Paciente
APTO 202 TORRE B

PLANO GENERAL DE LESIONES

	LESION	EXISTE	SIMBOLO
1	Moho por humedad	X	
2	Humedad por condensación	X	
3	Oxidación / Corrosón	X	
4	Descascaramiento de pintura	X	
5	Hongos y esporas	X	



PLANO CORTE A - A

CORTE A-A

