

TERRITORIAL: Villavieja
NOMBRE DE LA VÍA: 65 MTE
CÓDIGO DE LA VÍA: 65 MTE
SECTOR: Sector Vaguería
UBICACIÓN (P):

MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☒
CONCESIÓN: ☐
A.M.V.: ☐
SECTOR ADM. VIAL No.: _____

65 MTE

FECHA: 19-10-20
HOJA: 2 DE: 11
LEVANTADO POR: Daniel Andres



TIPO DE ALCANTARILLA	
CAJÓN:	ANCHO (m):
TUBERÍA:	DIAMETRO (m): 0.70
SIMPLE:	ALTURA (m):
DOBLE:	
MÚLTIPLE:	No. DE DUCTOS:
OBRA:	CUAL:

CARACTERÍSTICAS DEL DUCTO (S)	
LONGITUD (m):	9.84m
ÁNGULO DE DESVÍE (°):	
MATERIAL DE TUBERÍA:	CONCRETO: ☒ METÁLICA: ☐ OTRA: ☐
	CUAL:

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA		
	ENTRADA	SALIDA
ESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN (ENCOLE DESCOLE):	☐	☐
MURO Cabezal:	☐	☐
GUARDARREJAS:	☐	☐
ALETAS:	☐	☐
MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO:	☐	☐
POCETA O LAVADERO:	☐	☐
SOLADO:	☐	☐

ELEMENTOS	REGISTRO DE DAÑOS	CUANTIFICACIÓN		FOTOGRAFÍA No.	ESQUEMA
		CANT.	UN.		
ENCOLE: Longitud: 2.69m Sección:					
MURO Cabezal: Longitud: 4.60m Espesor: 0.25m Altura: 1.20m	Visión desgase, vegetación y descompostamiento			140	Diagrama de la alcantarilla con flechas indicando el sentido de los flujos y la ubicación de los elementos.
GUARDARREJAS: Longitud: 4.60m Espesor: 0.25m Altura: 0.22m					
ALETAS: Longitud: 0.65m Altura inicial: 0.54m Altura final: 0.63m					
MURO DE ACOMPAÑAMIENTO: Longitud: _____ Espesor: _____ Altura: _____					
POCETA: Ancho: _____ Largo: _____					
SOLADO:					
DUCTOS (S): Longitud: _____ Sección:				141	
MURO Cabezal: Longitud: 4.60m Espesor: 0.25m Altura: 1.20m	Visión vegetación, descompostamiento				
GUARDARREJAS: Longitud: 4.60m Espesor: 0.25m Altura: 0.22m					
ALETAS: Longitud: 0.65m Altura inicial: 0.54m Altura final: 0.63m					
MURO DE ACOMPAÑAMIENTO: Longitud: _____ Espesor: _____ Altura: _____					
POCETA: Ancho: _____ Largo: _____					
SOLADO:					

OBSERVACIONES:

Presencia obstrucción por vegetación y lodos.

TERRITORIAL:
NOMBRE DE LA VÍA:
CÓDIGO DE LA VÍA:
SECTOR:
UBICACIÓN PRE:

Villavieja
65 MTE
65 MTE
Vereda Verguilla

MANTENIMIENTO INTEGRAL:
CONCESIÓN:
A.M.V.:
SECTOR ADM. VIAL No.:

65 MTE

FECHA: 19-01-20
HOJA: 2 DE: 11
LEVANTADO POR: Daniel - Andres



TIPO DE ALCANTARILLA	
CAJÓN:	☐
TUBERÍA:	☒
SIMPLE:	☒
DOBLE:	☐
MÚLTIPLE:	☐
OBRA:	☐
ANCHO (m):	1.20
ALTURA (m):	0.26
DIAMETRO (m):	1.20
No. DE DUCTOS:	
CUAL:	

CARACTERÍSTICAS DEL DUCTO [5]	
LONGITUD (m):	13.5m
ÁNGULO DE DESVÍE (*):	
MATERIAL DE TUBERÍA:	CONCRETO: ☒ METÁLICA: ☐ OTRA: ☐ CUAL: ☐

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA		
	ENTRADA	SALIDA
ESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN (ENCOLE-DESCOLE):	☐	☒
MURO CAREZAL:	☐	☐
GUARDARUELAS:	☐	☐
ALETAS:	☐	☐
MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO:	☐	☐
POCITA O LAVADERO:	☐	☐
SOLADO:	☐	☐

ELEMENTOS	REGISTRO DE DAÑOS	CUANTIFICACIÓN		FOTOGRAFÍA No.	ESQUEMA
		CANT.	UN.		
ENCOLE: Longitud: _____ Sección: _____ MURO CAREZAL: Longitud: 1.60m Espesor: 0.26 Longitud: 1.60m Altura: 0.26 GUARDARUELAS: Longitud: 1.60m Espesor: 0.26 Longitud: 1.60m Altura: 0.26 ALETAS: Longitud: 1.60m Altura inicial: 1.27 Longitud: 1.60m Altura final: 0.28 MURO DE ACOMPAÑAMIENTO: Longitud: _____ Espesor: _____ Longitud: _____ Altura: _____ POCITA: Ancho: _____ Largo: _____ SOLADO:	Desportillamiento en la entrada de la tubería.		219	217	
DUCTOS [5]: Longitud: _____ Sección: _____ MURO CAREZAL: Longitud: 1.60m Espesor: 0.26 Longitud: 1.60m Altura: 0.26 GUARDARUELAS: Longitud: 1.60m Espesor: 0.26 Longitud: 1.60m Altura: 0.26 ALETAS: Longitud: 1.60m Altura inicial: 1.27 Longitud: 1.60m Altura final: 0.28 MURO DE ACOMPAÑAMIENTO: Longitud: _____ Espesor: _____ Longitud: _____ Altura: _____ POCITA: Ancho: _____ Largo: _____ SOLADO:	Grieta en el muro carezal por desportillamiento en la tubería. Desportillamiento del carezal. No existe aleta izquierda.		220	218	

OBSERVACIONES:

Reserva en agua, presencia de vegetación y bloqueo de vegetación y ramas

TERRITORIAL:
NOMBRE DE LA VÍA:
CÓDIGO DE LA VÍA:
SECTOR:
UBICACIÓN (P):

Villavicencio

65 MTE

65 MTE

Veedi Mangueado

MANTENIMIENTO INTEGRAL:
CONCESIÓN:
A.M.V.:
SECTOR ADM. VIAL No.:



65 MTE

FECHA:

HOJA:

LEVANTADO POR:

DE:

11

Daniel - Andra



TIPO DE ALCANTARILLA	
CAJÓN:	☒
TUBERÍA:	☐
SIMPLE:	☒
DOBLE:	☐
MÚLTIPLE:	☐
OBRA:	☐
ANCHO (m):	1.05
ALTURA (m):	0.71
DIÁMETRO (m):	
No. DE DUCTOS:	
CUAL:	

CARACTERÍSTICAS DEL DUCTO (S)	
LONGITUD (m):	11.5m
ÁNGULO DE DESVÍO (°):	
MATERIAL DE TUBERÍA:	CONCRETO: ☒ METÁLICA: ☐ OTRA: ☐ CUAL: ☐

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA		
	ENTRADA	SALIDA
ESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN (ENCOLE-DESCOLE):	☐	☐
MURO CABEZAL:	☒	☒
GUARDARUELAS:	☒	☒
ALETAS:	☒	☒
MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO:	☐	☐
POCETA O LAVADERO:	☐	☐
SOLADO:	☐	☐

ELEMENTOS	REGISTRO DE DAÑOS	CUANTIFICACIÓN		FOTOGRAFÍA No.	ESQUEMA
		CANT.	UN.		
ENCOLE:					
Longitud:	Sección:			221	
MURO CABEZAL:	Espesor: 0.24m				
Longitud: 2.33m	Altura: 1.38m				
GUARDARUELAS:	Espesor: 0.24m				
Longitud: 2.33m	Altura: 1.38m				
ALETAS:	Altura inicial:				
Longitud:	Altura final:				
MURO DE ACOMPAÑAMIENTO:					
Longitud:	Espesor:				
POCETA:	Altura:				
Ancho:	Largo:				
SOLADO:					
DUCTOS (S):					
Longitud:	Sección:			213	
MURO CABEZAL:	Espesor: 0.24m				
Longitud: 2.33m	Altura: 1.38m				
GUARDARUELAS:	Espesor: 0.24m				
Longitud: 2.33m	Altura: 1.38m				
ALETAS:	Altura inicial:				
Longitud:	Altura final:				
MURO DE ACOMPAÑAMIENTO:					
Longitud:	Espesor:				
POCETA:	Altura:				
Ancho:	Largo:				
SOLADO:					

OBSERVACIONES:

Se encuentra obstruida la entrada en el rectado 139

TERRITORIAL: Villavicencio
NOMBRE DE LA VÍA: 65 MTC
CÓDIGO DE LA VÍA: 65 MTC
SECTOR: Avenida Uringuá
UBICACIÓN (PR):

MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☒
CONCESIÓN: ☐
A.M.V.: ☐
SECTOR ADM. VIAL No.:

FECHA: 21/11
HORA: 4 DE: 11
LEVANTADO POR: Daniela Andrea

TIPO DE ALCANTARILLA			
CAJÓN:	☐	ANCHO (m):	ALTURA (m):
TUBERÍA:	☒	DIÁMETRO (m):	
SIMPLE:	☒	No. DE DUCTOS:	
DOBLE:	☐		
MÚLTIPLE:	☐		
OBRA:	☐	CUAL:	

CARACTERÍSTICAS DEL DUCTO (S)	
LONGITUD (m):	11,34
ÁNGULO DE DESVÍE (°):	
MATERIAL DE TUBERÍA:	CONCRETO: ☒ METÁLICA: ☐ OTRA: ☐ CUAL: ☐

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA		
	ENTRADA	SALIDA
ESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN (ENCOLE-DESCOLE):	☐	☒
MURO CABEZAL:	☒	☒
GUARDARUELAS:	☒	☒
ALETAS:	☒	☒
MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO:	☐	☐
POCETA O LAVADERO:	☐	☐
SOLADO:	☐	☐

ELEMENTOS	REGISTRO DE DAÑOS	CUANTIFICACIÓN		FOTOGRAFÍA No.	ESQUEMA
		CANT.	UN.		
ENCOLE:				225	Se encuentra ubicada en frente de mina de arena OPS por material
Longitud:	Sección:				
MURO CABEZAL:	Espesor: 0,10 m				
Longitud: 1,49 m	Altura: 1,99 m				
GUARDARUELAS:	Espesor: 0,10 m				
Longitud: 1,49 m	Altura: 0,19 m				
ALETAS:	Altura inicial: 0,9 m				
Longitud: 0,20 m	Altura final: 0,11 m				
MURO DE ACOMPAÑAMIENTO:					
Longitud:	Espesor:				
POCETA:	Altura:				
Ancho:	Largo:				
SOLADO:					
DUCTOS (S):					
Longitud:	Sección:			226	
MURO CABEZAL:	Espesor: 0,10 m				
Longitud: 1,20 m	Altura: 1,19 m				
GUARDARUELAS:	Espesor: 0,10 m				
Longitud: 1,20 m	Altura: 0,20 m				
ALETAS:	Altura inicial: 1,1 m				
Longitud: 1,20 m	Altura final: 0,46 m				
MURO DE ACOMPAÑAMIENTO:					
Longitud:	Espesor:				
POCETA:	Altura:				
Ancho:	Largo:				
SOLADO:					

OBSERVACIONES:

TERRITORIAL: Villavicencio
NOMBRE DE LA VÍA: 65 MTE
CÓDIGO DE LA VÍA: 65 MTE
SECTOR: Verecá Uunguicé
UBICACIÓN (PK): _____

MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☒
CONCESIÓN: _____
A.M.V.: _____
SECTOR ADM. VIAL No.: _____

FECHA: 22-Jul-20
HOJA: 3 DE: 7
LEVANTADO POR: Daniel - Andres



TIPO DE ALCANTARILLA	
CAJÓN:	☐
TUBERÍA:	☒
SIMPLE:	☒
DOBLE:	☐
MÚLTIPLE:	☐
OTRA:	☐

ANCHO (m): _____ ALTURA (m): _____
DIAMETRO (m): _____
No. DE DUCTOS: _____
CUAL: _____

CARACTERÍSTICAS DEL DUCTO (S)	
LONGITUD (m):	<u>11.69</u>
ÁNGULO DE DESVÍE (*):	_____
MATERIAL DE TUBERÍA:	CONCRETO: ☒ METÁLICA: ☐ OTRA: ☐ CUAL: _____

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA		
ESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN (ENCOLE-DESCOLE):	ENTRADA	SALIDA
MURO CABEZAL:	☒	☒
GUARDARUEDAS:	☒	☒
ALETAS:	☐	☐
MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO:	☐	☐
POCETA O LAVADERO:	☐	☐
SOLADO:	☐	☐

ELEMENTOS		REGISTRO DE DAÑOS	CUANTIFICACIÓN		FOTOGRAFÍA No.	ESQUEMA
			CANT.	URL		
ENCOLE:						
Longitud:		Sección:			228	
ESTRUCTURA DE ENTRADA	MURO CABEZAL:	Espeor: 0.29 m				
	Longitud: 1.45 m	Altura: x				
	GUARDARUEDAS:	Espeor: 0.29 m				
	Longitud: 1.45 m	Altura: -				
	ALETAS:	Altura Inicial:				
	Longitud:	Altura final:				
	MURO DE ACOMPAÑAMIENTO:					
	Longitud:	Espeor:				
	POCETA:	Altura:				
	Ancho:	Largo:				
SOLADO:						
DUCTOS (S):						
Longitud:		Sección:				
ESTRUCTURA DE SALIDA	MURO CABEZAL:	Espeor: 0.25 m			229.	
	Longitud: 1.54 m	Altura: x				
	GUARDARUEDAS:	Espeor: 0.25 m				
	Longitud: 1.54 m	Altura: 0.26 m				
	ALETAS:	Altura Inicial:				
	Longitud:	Altura final:				
	MURO DE ACOMPAÑAMIENTO:					
	Longitud:	Espeor:				
	POCETA:	Altura:				
	Ancho:	Largo:				
SOLADO:						

OBSERVACIONES:



TERRITORIAL: Villavieja
NOMBRE DE LA VÍA: 65 MTE
CÓDIGO DE LA VÍA: 65 MTE
SECTOR: Vereda Villavieja
UBICACIÓN (P):

MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☒
CONCESIÓN: ☐
A.M.V.: ☐
SECTOR ADM. VIAL No.:



65 MTE

FECHA: 22-01
HORA: 6 DE: 11
LEVANTADO POR: Daniela Andra

TIPO DE ALCANTARILLA	
CAJÓN:	☐
TUBERÍA:	☒
SIMPLE:	☐
DOBLE:	☐
MÚLTIPLE:	☐
OBRA:	☐
ANCHO (m):	ALTURA (m):
DIAMETRO (m): 0.65	
No. DE DUCTOS:	
CUAL:	

CARACTERÍSTICAS DEL DUCTO (S)	
LONGITUD (m):	40.40
ÁNGULO DE DESVÍE (*):	
MATERIAL DE TUBERÍA:	CONCRETO: ☒ METÁLICA: ☐ OTRA: ☐ CUAL: ☐

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA		
ESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN (ENCOLE-DESCOLE):	ENTRADA ☒	SALIDA ☒
MURO CABEZAL:	☒	☒
GUARDARUELAS:	☒	☒
ALETAS:	☒	☒
MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO:	☐	☐
POCETA O LAVADERO:	☐	☐
SOLADO:	☐	☐

ELEMENTOS		REGISTRO DE DAÑOS		CUANTIFICACIÓN		FOTOGRAFÍA No.	ESQUEMA
				CANT.	UN.		
ENCOLE:						231	
Longitud:							
ESTRUCTURA DE ENTRADA	MURO CABEZAL:	Espesor: 0.15 m	Presenta desgaste, desportillamiento y PA				
	Longitud: 2.05 m	Altura: 1.11 m					
	GUARDARUELAS:	Espesor: 0.15 m	Presenta desportillamiento y DC.				
	Longitud: 2.05 m	Altura: 0.15 m					
	ALETAS:	Altura inicial: 0.90 m	Presenta desportillamiento, veg. PA.				
	Longitud: 1.15 m	Altura final: 0.19 m					
	MURO DE ACOMPAÑAMIENTO:						
DUCTOS (S)	Longitud:	Espesor:					
	POCETA:	Altura:					
	Ancho:	Largo:					
	SOLADO:						
ESTRUCTURA DE SALIDA	MURO CABEZAL:	Espesor: 0.15 m	Presenta vegetación y bloques por residuos, desportillamiento y desgaste.			232	
	Longitud: 1.15 m	Altura: 1.18 m					
	GUARDARUELAS:	Espesor: 0.15 m	Presenta DP, desgaste y veg.				
	Longitud: 1.15 m	Altura: 0.15 m					
	ALETAS:	Altura inicial: 0.55 m	Fracamiento de la aleta D. (Barra). Presenta veg. DC.				
	Longitud: 1.15 m	Altura final: 0.15 m					
	MURO DE ACOMPAÑAMIENTO:						
	Longitud:	Espesor:					
	POCETA:	Altura:					
	Ancho:	Largo:					
	SOLADO:						

OBSERVACIONES:

TERRITORIAL: Villavieja
NOMBRE DE LA VÍA: 65 MTE
CÓDIGO DE LA VÍA: 65 MTE
SECTOR: Vereda Vanguardia
UBICACIÓN (PE):

MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☒
CONCESIÓN: ☐
A.M.V.: ☐
SECTOR ADM. VIAL No.:

65 MTE


FECHA: 22-Jul-20
HORA: 9 DE:
LEVANTADO POR: Daniel Andra



TIPO DE ALCANTARILLA			
CAJÓN:	☒	ANCHO (m):	ALTURA (m):
TUBERÍA:	☐	DIAMETRO (m):	
SIMPLE:	☒		
DOBLE:	☐		
MÚLTIPLE:	☐	No. DE DUCTOS:	
OBRA:	☐	CUAL:	

CARACTERÍSTICAS DEL DUCTO (S)	
LONGITUD (m):	10.06
ÁNGULO DE DESVÍO (°):	
MATERIAL DE TUBERÍA:	CONCRETO: ☒ METÁLICA: ☐ OTRA: ☐ CUAL:

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA		
ESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN (ENCOLE-DESCOLE):	ENTRADA ☒	SALIDA ☒
MURO CABEZAL:	☒	☒
GUARDARUELAS:	☒	☒
ALETAS:	☒	☒
MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO:	☒	☒
POCETA O LAVADERO:	☐	☐
SOLADO:	☐	☐

ELEMENTOS		REGISTRO DE DAÑOS	CUANTIFICACIÓN		FOTOGRAFÍA No.	ESQUEMA
			CANT.	URL		
ENCOLE:					234	 Foto 233
Longitud:		Sección:				
MURO CABEZAL:		Espesor:				
Longitud: 2.41 m		Altura: 1.11 m				
GUARDABUELAS:		Espesor:				
Longitud:		Altura:				
ALETAS:		Altura Inicial: 1.11 m				
Longitud: 1.35 m		Altura Final: 0.22 m				
MURO DE ACOMPAÑAMIENTO:						
Longitud:		Espesor:				
POCETA:		Altura: 0.35 m				
Ancho: 0.27 m		Largo: 0.68 m				
SOLADO:						
DUCTOS (S):						
Longitud:		Sección:			235	
MURO CABEZAL:		Espesor:				
Longitud: 2.15 m		Altura: 1.15 m				
GUARDABUELAS:		Espesor:				
Longitud:		Altura:				
ALETAS:		Altura Inicial: 1.15 m				
Longitud: 1.40 m		Altura Final: 0.32 m				
MURO DE ACOMPAÑAMIENTO:						
Longitud:		Espesor:				
POCETA:		Altura:				
Ancho:		Largo:				
SOLADO:						

Presenta una aldea cerca.

OBSERVACIONES:

TERRITORIAL: Villavicencio
NOMBRE DE LA VÍA: 65 MTE
CÓDIGO DE LA VÍA: 65 MTE
SECTOR: Vereda Vanguardia
UBICACIÓN (P): _____

MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☒ 65 MTE
CONCESIÓN: _____
A.M.V.: _____
SECTOR ADM. VIAL No.: _____

FECHA: 12-11-20
HOJA: 8 DE: 11
LEVANTADO POR: David - Andra

TIPO DE ALCANTARILLA	
CUÑÓN:	☒
TUBERÍA:	☒
SIMPLE:	☒
DOBLE:	☐
MÚLTIPLE:	☐
OBRA:	☐

ANCHO (m): _____ ALTURA (m): _____
DIAMETRO (m): _____
No. DE DUCTOS: _____
CUAL: _____

CARACTERÍSTICAS DEL DUCTO (S)	
LONGITUD (m):	<u>9.94</u>
ÁNGULO DE DESVÍO (°):	_____
MATERIAL DE TUBERÍA:	CONCRETO: ☒ METÁLICA: ☐ OTRA: ☐ CUAL: _____

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA		
	ENTRADA	SALIDA
ESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN (ENCOLE-DESCOLE):	☐	☒
MURO Cabezal:	☒	☒
GUARDARUELAS:	☒	☒
ALETAS:	☒	☒
MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO:	☐	☐
POCETA O LAVADERO:	☐	☐
SOLADO:	☐	☐

ELEMENTOS		REGISTRO DE DAÑOS		CUANTIFICACIÓN		FOTOGRAFÍA No.	ESQUEMA
ENCOLE:				CANT.	UN.		
ESTRUCTURA DE ENTRADA	Longitud:	Sección:					
	MURO CABEZAL:	Espesor:					
	Longitud:	Altura:					
	GUARDARUELAS:	Espesor:					
	Longitud:	Altura:					
	ALETAS:	Altura Inicial:					
	Longitud:	Altura final:					
	MURO DE ACOMPAÑAMIENTO:						
	Longitud:	Espesor:					
	POCETA:	Altura:					
ESTRUCTURA DE SALIDA	Ancho:	Largo:					Foto 248
	SOLADO:						
	Longitud:	Sección:					
	MURO CABEZAL:	Espesor:					
	Longitud:	Altura:					
	GUARDARUELAS:	Espesor:					
	Longitud:	Altura:					
	ALETAS:	Altura Inicial:					
	Longitud:	Altura final:					
	MURO DE ACOMPAÑAMIENTO:						
	Longitud:	Espesor:					
	POCETA:	Altura:					
	Ancho:	Largo:					
	SOLADO:						

OBSERVACIONES:

TERRITORIAL: Villavieja
NOMBRE DE LA VÍA: 65 MTC
CÓDIGO DE LA VÍA: 65 MTC
SECTOR: Vereda Villavieja
UBICACIÓN (PR):


MANTENIMIENTO INTEGRAL: 65 MTC
CONCESIÓN:
A.M.V.:
SECTOR ADM. VIAL No.:

FECHA: 12-11-20
HOJA: 9 DE: 11
LEVANTADO POR: Daniela Andres

TIPO DE ALCANTARILLA	
CAJÓN:	☐
TUBERÍA:	☒
SIMPLE:	☒
DOBLE:	☐
MÚLTIPLE:	☐
OBRA:	☐
ANCHO (m):	ALTURA (m):
DIÁMETRO (m): 0.63m	
No. DE DUCTOS:	
CUAL:	

CARACTERÍSTICAS DEL DUCTO (S)	
LONGITUD (m):	9.64
ÁNGULO DE DESVÍO (°):	
MATERIAL DE TUBERÍA:	CONCRETO: ☒ METÁLICA: ☐ OTRA: ☐ CUAL:

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA		
	ENTRADA	SALIDA
ESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN (ENCOLE-DESCOLE):	☒	☒
MURO CABEZAL:	☒	☒
GUARDARUEDAS:	☒	☒
ALETAS:	☐	☐
MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO:	☐	☐
POCETA O LAVADERO:	☐	☐
SOLADO:	☐	☐

ELEMENTOS		REGISTRO DE DAÑOS	CUANTIFICACIÓN		FOTOGRAFÍA No.	ESQUEMA
			CANT.	UN.		
ENCOLE:						
Longitud:						
ESTRUCTURA DE ENTRADA	MURO CABEZAL:	Sección: 0.75 m			252	
	Longitud: 1.50 m	Altura: 1.17 m				
	GUARDARUEDAS:	Sección: 0.75 m				
	Longitud: 1.50 m	Altura: 0.73 m				
	ALETAS:	Altura Inicial:				
	Longitud:	Altura Final:				
	MURO DE ACOMPAÑAMIENTO:					
	Longitud:	Sección:				
	POCETA:	Altura:				
	Ancho:	Largo:				
	SOLADO:					
DUCTOS (S):						
Longitud:						
ESTRUCTURA DE SALIDA	MURO CABEZAL:	Sección: 0.75 m			253	
	Longitud: 1.50 m	Altura: 1.17 m				
	GUARDARUEDAS:	Sección: 0.75 m				
	Longitud: 1.50 m	Altura: 0.73 m				
	ALETAS:	Altura Inicial:				
	Longitud:	Altura Final:				
	MURO DE ACOMPAÑAMIENTO:					
	Longitud:	Sección:				
	POCETA:	Altura:				
	Ancho:	Largo:				
	SOLADO:					

OBSERVACIONES:

TERRITORIAL:

NOMBRE DE LA VÍA: _____

CÓDIGO DE LA VÍA: _____

SECTOR: _____

UBICACIÓN (p): _____

MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☒

CONCESIÓN: _____

A.M.V.: _____

SECTOR ADM. VIAL No.: _____

65 MTE

FECHA: 12-12-20

HORA: 10 DE: 11

LIVANTADO POR: Daniela - Andres



TIPO DE ALCANTARILLA	
CAJÓN:	☒
TUBERÍA:	☒
SIMPLE:	☒
DOBLE:	☐
MÚLTIPLE:	☐
OBRA:	☐

ANCHO (m): _____ ALTURA (m): _____
DIAMETRO (m): 0.32
No. DE DUCTOS: _____
CUAL: _____

CARACTERÍSTICAS DEL DUCTO (S)	
LONGITUD (m):	17.20
ÁNGULO DE ESVAJE (°):	_____
MATERIAL DE TUBERÍA:	CONCRETO: ☒ METÁLICA: ☐ OTRA: ☐ CUAL: _____

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA		
ESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN (ENCOLE-DESCOLE):	ENTRADA ☒	SALIDA ☒
MURO CABEZAL:	☒	☐
GUARDARUELAS:	☒	☐
ALETAS:	☒	☐
MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO:	☐	☐
POCETA O LAVADERO:	☐	☐
SOLADO:	☐	☐

ELEMENTOS	REGISTRO DE DAÑOS	CUANTIFICACIÓN		FOTOGRAFÍA No.	ESQUEMA
		CANT.	UN.		
ENCOLE: Longitud: _____ Sección: _____ ESTRUCTURA DE ENTRADA MURO CABEZAL: Longitud: 1.19 m Espesor: 0.13 m GUARDARUELAS: Longitud: 1.12 m Espesor: 0.13 m ALETAS: Longitud: 1.14 m Altura inicial: 0.23 m MURO DE ACOMPAÑAMIENTO: Longitud: _____ Espesor: _____ POCETA: Longitud: _____ Altura: _____ Ancho: _____ Largo: _____ SOLADO: _____	Impedimento Separación de las aletas			251	
DUCTOS (S): Longitud: _____ Sección: _____ ESTRUCTURA DE SALIDA MURO CABEZAL: Longitud: _____ Espesor: _____ GUARDARUELAS: Longitud: _____ Espesor: _____ ALETAS: Longitud: _____ Altura inicial: _____ MURO DE ACOMPAÑAMIENTO: Longitud: _____ Espesor: _____ POCETA: Longitud: _____ Altura: _____ Ancho: _____ Largo: _____ SOLADO: _____				256	

OBSERVACIONES:



TERRITORIAL: Villavieja
NOMBRE DE LA VÍA: 65 MTE
CÓDIGO DE LA VÍA: 65 MTE
SECTOR: Verechí, Nariño
UBICACIÓN (PK): _____

MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☒ 65 MTE
CONCESIÓN: _____
A.M.V.: _____
SECTOR ADM. VIAL No.: _____

FECHA: 22/1/20
HOJA: 11 DE: 11
LEVANTADO POR: Daniela Andes

TIPO DE ALCANTARILLA	
CAJÓN:	☒
TUBERÍA:	☐
SIMPLE:	☒
DOBLE:	☐
MÚLTIPLE:	☐
OBRA:	☐
ANCHO (m):	<u>1.10</u>
ALTURA (m):	<u>0.40</u>
DIÁMETRO (m):	_____
No. DE DUCTOS:	_____
CUAL:	_____

CARACTERÍSTICAS DEL DUCTO (S)	
LONGITUD (m):	<u>9.163</u>
ÁNGULO DE DESVÍO (°):	_____
MATERIAL DE TUBERÍA:	CONCRETO: ☒ METÁLICA: ☐ OTRA: ☐ CUAL: _____

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA		
	ENTRADA	SALIDA
ESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN (ENCOLE-DESCOLE):	☒	☒
MURO CABEZAL:	☒	☒
GUARDARUELAS:	☒	☒
ALETAS:	☒	☒
MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO:	☐	☐
POCETA O LAVADERO:	☐	☐
SOLADO:	☐	☐

ELEMENTOS		REGISTRO DE DAÑOS		CUANTIFICACIÓN		FOTOGRAFÍA No.	ESQUEMA
				CANT.	UN.		
ENCOLE:							
Longitud:		Sección:				258	
ESTRUCTURA DE ENTRADA	MURO CABEZAL:	Espesor: 0.26 m					
	Longitud: 1.30 m	Altura: 1.32 m					
	GUARDARUELAS:	Espesor: 0.26 m					
	Longitud: 1.30 m	Altura: 0.29 m					
	ALETAS:	Altura inicial: 0.97					
	Longitud: 0.97 m	Altura final: 0.96					
	MURO DE ACOMPAÑAMIENTO:						
	Longitud:	Espesor:					
	POCITA:	Altura:					
	Ancho:	Largo:					
SOLADO:							
DUCTOS (S):							
Longitud:		Sección:					
ESTRUCTURA DE SALIDA	MURO CABEZAL:	Espesor: 0.26 m					
	Longitud: 1.30 m	Altura: 1.32 m					
	GUARDARUELAS:	Espesor: 0.26 m					
	Longitud: 1.30 m	Altura: 1.32 m					
	ALETAS:	Altura inicial: 0.97 m					
	Longitud: 0.97 m	Altura final: 0.96 m					
	MURO DE ACOMPAÑAMIENTO:						
	Longitud:	Espesor:					
	POCITA:	Altura:					
	Ancho:	Largo:					
SOLADO:							

Villavieja

9


Señalado

Alcantarillas.

Restepo

Foto 257

Presenta Tub PVC congestionado en el centro del canal



OBSERVACIONES:

**SECTOR:**

Villavicencio

65 MIE

65 mte

Vere da Vanguarda.

SECTOR ADM. VIAL No.:

X

Verde Canquero

19-61-20

DE:

LEVANTADO POR: Daniela Andres

[illegible]**OBSERVACIONES:**