







ANÁLISIS DE CIMENTACIÓN EXISTENTE		UBICACIÓN:	FICHA N°:	1
HALLAZGOS:		C,2-3	DIMENSIONES:	APIQUE N°:
Se realizó excavación superficial a nivel de muro bajo en terraza, esperando encontrar viga de arriostra bajo dicho muro. Sin embargo, solo se halló posible continuidad del muro en mención, de 0,245 m de largo (aproximadamente), que corresponden a tres hiladas en ladrillo de arcilla macizo (0,23 m de largo y 0,05 m de alto), con mortero de pega de 2cm de coloración grisácea. Se procedió a excavar bajo este, buscando algún elemento estructural de apoyo, pero se llegó a los 0,30 m aproximadamente sin encontrar ningún elemento contiguo, lo que permite identificar la superficialidad del elemento, se realizó otro apique, para respaldar dicha teoría.			0.72*0.45*0.50 ancho*largo*profundidad	A-1
LOCALIZACIÓN EN EL CONJUNTO		LOCALIZACIÓN EN EL ESPACIO		
				
		DETALLE DE APIQUE		
Fot.1: Preparación inicial				
		1 de 2		

ANÁLISIS CIMENTACIÓN EXISTENTE		FICHA N°:	1
REGISTRO FOTOGRAFICO		APIQUE N°:	A-1
Fotografías N° 1, 2 y 3: Ubicación de la exploración, inicio de excavación y hallazgos. 			
Fotografías N° 4, 5 y 6: detalle de tres hiladas de ladrillo macizo halladas, con detalle de dimensiones de ladrillo de levante. 			
		HOJA:	2 de 2

ANÁLISIS DE CIMENTACIÓN EXISTENTE		UBICACIÓN:	FICHA N°:
HALLAZGOS: Este apique se ejecutó para constatar la superficialidad de la cimentación del inmueble, por ello se realizó a la altura del patio, en un lugar donde por requerimientos de esfuerzos debía constituirse un elemento en concreto ciclópeo (sistema estructural propio de la época en que construyó la vivienda) que portara y transmitiera las cargas al terreno. Se realizó por tanto una excavación de 0,55 m de profundidad, encontrando en dicha excavación tubería de agua contigua al inmueble, y elemento tipo viga de cimentación en concreto ciclópeo con agregados pétreos de hasta 0,14 m de radio aproximado. Este elemento presentó una profundidad de 0,32 m; sin poder identificar sus medidas de ancho totales debido a la intención de realizar exploraciones de invasión mínima en la vivienda, respetando su carácter de patrimonio familiar. No se evidenció presencia de acero de refuerzo.		C-7	2
		DIMENSIONES:	APIQUE N°:
		0.62*0.44*0.53 ancho*largo*profundidad	A-2
LOCALIZACIÓN EN EL CONJUNTO		LOCALIZACIÓN EN EL ESPACIO	
			
		DETALLE DE APIQUE 	
Fot.1: Selección de sitio para apique.		HOJA: 1 de 2	

ANÁLISIS CIMENTACIÓN EXISTENTE

FICHA N°:

2

REGISTRO FOTOGRAFICO

APIQUE N°:

A-2

Fotografías N° 1, 2 y 3: Ubicación de la exploración, inicio de excavación y hallazgos.



Fotografías 4, 5 y 6: detalle de elemento estructural hallado. Nótese que este presenta una profundidad de 0,32 m.

HOJA:

2 de 2