




FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
2019

ZONA CRÍTICA N°2
COMUNA 4 DE VILLAVICENCIO

Escala 1:10.000

Un centimetro en mapa equivale a 100 metros en terreno

DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL DE LA
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS
DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
(RCD) EN BOTADEROS ILEGALES EN LA
COMUNA CUATRO DE LA CIUDAD DE
VILLAVICENCIO

Elaborado por:
Dairo A. Pisco G.
Cod. 2167902

LEYENDA

- Depositos Ilegales de RCD
- ~ Humedal Coroncoro
- ~ Caño Maizano
- Áreas de Afectación
- ~ Río Guatiquia
- Comuna cuatro

380 190 0 380 760
meters

N° 3 de 3

Coordinate System: GCS WGS 1984
Datum: WGS 1984
Units: Degree

Fuentes de consulta:
Secretaría de planeación de Villavicencio
Parque Nacionales de Colombia
Instituto Geografico Agustin Codazzi IGAC