


LESIONES IDENTIFICADAS EN LOS ELEMENTOS ANALIZADOS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL



Fuente propia. Elementos 1 y 2. Alcaldía municipal de Yopal.




	Humedad
	Eflorescencia
	Criptoeflores.
	Manchas negras.

Fuente propia. Columnas 3 y 4. Alcaldía municipal de Yopal.




■	Humedad
■	Eflorescencia
■	Criptoflores.
■	Manchas negras.

Fuente propia. Columnas 5, 6, 7 y 8. Alcaldía municipal de Yopal.



Fuente propia. Columnas 5, 6, 7 y 8, caras derecha y frontal, alcaldía municipal, tomada desde el segundo nivel.



- Humedad
- Eflorescencia
- Criptoflores.
- Manchas negras.

Fuente propia. Columna 8 cara frontal, alcaldía municipal, tomada desde el segundo nivel.



Fuente propia. Columnas 9 y 10. Alcaldía municipal de Yopal. No presenta lesiones visibles.



Fuente propia. Columnas 9 y 10 segundo nivel.

No presentan patologías observables a simple vista.



Fuente propia. Columnas 9 y 10 primer nivel.



Fuente propia. Elemento 11, foto derecha cara posterior; foto Izquierda cara frontal y derecha.



- Humedad
- Eflorescencia
- Criptoflores.
- Manchas negras.

Fuente propia. Elemento 11, caras posterior (izquierda) y frontal (derecha) primer nivel.



■	Humedad
■	Eflorescencia
■	Criptoeflores.
■	Manchas negras.

Fuente propia. Columnas 12, 13 y 14 caras derecha y frontal, alcaldía municipal, tomada desde el segundo nivel.