perforaciones estudios geotecnia y geologia sa.s	PROCEDIMIENTO: PYE-PT-002-0/13 **REGISTRO DE APÍQUES** REFERENCIA: PYE-PT-F002-0/13	Página 1 de 1

PROYECTO:	INVESTIGACIÓN "CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS ARCILLOSOS AL OCCIDENTE DE LA	**APIQUE:**	2B
	SABANA DE BOGOTÁ"	**FECHA:**	2013-11-16
CLIENTE:	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	**OC:**	-
CÓDIGO	1724 **ORDEN DE TRABAJO:** -		

Profundidad (m)	SÍMBOLO	MUESTRA	COORDENADAS	N:	E:	CONO DINÁMICO (CDP)		SPT N/6"	N/6"	N/6"
			DESCRIPCIÓN							
0,00			0,0m - 0,10m	Pasto y raíces.						
			0,10m - 1,00m	Relleno limoso, de color café y compacidad baja, con presencia de basura						
0,50										
				Continúa Relleno limoso, de color café y compacidad baja, con presencia de basura						
1,00										
				Fin del apique a 1,00m						
				Nota: En profundidad a 1,00m aparecieron 2 tubos, uno de diámetro de 2" y uno de diámetro de 3", que conducen agua.						
				Se corrió el sitio de apique al N°2A						
1,50										

Nivel freático: NO m.

Para SPT martillo de 140 lb.

Martillo del Cono Dinámico: 8,0 Kg.

Muestra No	Tipo	Profundidad (m)	

Muestra tipo

Molde CBR

SS: Split spoon

B: Bolsa

JKPY

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TECNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA PERFORACIÓN REALIZADA. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL DIRECTOR TÉCNICO Y EL SELLO.

OFICINAS: Calle 78A No. 64 – 40 Tels. 300 20 54 300 20 55
Bogotá, D.C. – Colombia
E - mail: perforacionesyestudios@gmail.com./yahoo.com