



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CALAMISMO UNIVERSIDAD DE COLOMBIA
FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL

PROYECTO:
Diagnóstico del estado actual y
priorización de inversiones del
acueducto de San Joaquín,
Cundinamarca.

LOCALIZACIÓN:
Inspección Municipal San Joaquín,
La Mesa, Cundinamarca.

CONTENIDO:
Vista en planta de la bocanoma.

ALUMNOS:
David Alexander Ropero Lesal
Laura Vanessa Zurita Cervera

REVISIÓN A CARGO DE:
Antonio Preziosi Ribero

FECHA:
08/01/24

ESCALA:
N. DE LÁMINA:
1/2