

 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN	PROYECTO: ESTUDIO PATOLÓGICO Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN LA PLAZA MONUMENTAL DE TOROS- MUNICIPIO DE AIPE DEPARTAMENTO DEL HUILA.	N° DE FICHA 2
DATOS GENERALES DEL ENTORNO DEL PACIENTE		DOCUMENTO SOPORTES
TEMPERATURA (promedio, tomado de la ciudad) (Ideam):	32°C	
HUMEDAD RELATIVA (promedio, tomado de la ciudad) (Ideam):	70%	
PLUVIOSIDAD (Alta, media, Baja) SEGÚN Ideam:	MÁX 131mm - MÍNIM 23mm	
TIPO DE AMBIENTE (agresivo por ser industrial, o leve residencial):	LEVE	
CONTAMINANTES QUÍMICOS CERCANOS:	NINGUNO	
SISMICIDAD (Según microzonificación de Bogotá actualizada - ALTA, MEDIA, BAJA):	ALTA	
OTROS FACTORES DE RIESGO:	NINGUNO	
TOPOGRAFÍA DEL TERRENO (plano, ladera, humedales, etc):	PLANO	
LA CONSTRUCCIÓN ESTA EN PROXIMIDAD DE:		
Vegetación predominante, según NSR vigente:	N/A	
Riveras:	N/A	
Valles:	N/A	
Montañas:	SI	
Otros:	CASETA (CAFETERÍA)	
EDIFICACIONES U OBRAS VECINAS:		
TIPOLOGÍA:	ESTRUCTURAS EN CONCRETO (CAFETERIA)	
FECHA DE CONSTRUCCIÓN:	1989	
SISTEMA CONSTRUCTIVO:	MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL	
TIPO DE CIMENTACIÓN:	ZAPATAS	
USO:	CENTRO DE VENTA DE BEBIDAS DURANTE FESTIVIDADES	
ALTURA (la más alta):	2,30 M	
ÁREA (promedio aprox.):	30M2	
DISTANCIA EN CUANTO A LA OBRA EN ESTUDIO:	6M	
OTROS ASPECTOS QUE USTED CONSIDERE RELEVANTES:	N/A	