


FICHA DE CLASIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LESIONES													
 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS	PROYECTO		MONUMENTAL DE TOROS- MUNICIPIO DE AIPE DEPARTAMENTO DEL HUILA.										
	ORIENTACIÓN		ZONA SUR EXTERNO										
	ELEMENTO AFECTADO		VIGA Y GRADERÍAS- PARTE EXTERNA DEL RUEDO										
	MATERIAL AFECTADO		CONCRETO										
	SISTEMA CONSTRUCTIVO												
UBICACIÓN DE LA LESIÓN													
													
VALORACIÓN VISUAL													
FECHA DE ELABORACIÓN		TIPO DE LESIÓN			DAÑO		SEVERIDAD			AFECTACIÓN			
LESIÓN		S/N	FISICA	QUIM	MECA	ESTRUC	NO ESTRUC.	ALTA	MEDIA	BAJA	SEG.	FUNC.	ASP.
ALTERACIONES SUPERFICIALES			X				X			X			X
CARBONATACIÓN										X			
CORROSIÓN				X		X				X	X		
DESPRENDIMIENTO			X				X		X				X
EFLORESCENCIA													
EROSIÓN													
FISURA													
HUMEDAD													
ORGANISMOS VEGETAL Y ANIMAL													
OXIDACIÓN													
PICADURA													
SUCIEDAD													



FOTO No. 1

OBSERVACIONES: Principal lesión edintificada en esta zona desprendimiento de concreto dejando expuesto el acero a la corrosión, recubrimiento de elementos estructurales se deberán verificar.

ORIGEN: procesos constructivos, diseño, material.