

ANEXO K.

REGISTRO FOTOGRÁFICO PANORAMA DE RIESGOS AMBIENTALES.

1. EDIFICIO CAMPUS SAN ALBERTO MAGNO DISTRIBUCIÓN TUBERÍAS

Figura 1. Bomba de agua piscina (maquinaria nueva)



Fuente: Autoras 2015

Figura 2. Tubería tanques de contención de agua



Fuente: Autoras 2015

Figura 3. Tubería nueva (azules), reemplaza diámetro de la antigua (amarillas)



Fuente: Autoras 2015

Figura 4. Tanque recirculación piscina



Fuente: Autoras 2015

Figura 5. Distribución tuberías producto agua nivel



Fuente: Autoras 2015

Figura 6. Válvulas piscina



Fuente: Autoras 2015

VERTIMIENTOS

Figura 7. escargue final aguas residuales



Fuente: Autoras 2015

Figura 8. Tanque de aguas negras



Fuente: Autoras 2015

Figura 9. Tubería saliente al vallado



Fuente: Autoras 2015

Figura 10. Disposición final vertimientos



Fuente: Autoras 2015

Figura 11. Presencia de comunidades microbianas



Fuente: Autoras 2015

ZONA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

Figura 12. Tanque de almacenamiento de aguas negras



Fuente: Autoras 2015

Figura 13. Floculación EDAR clausurada



Fuente: Autoras 2015

Figura 14. Salida de EDAR clausurada



Fuente: Autoras 2015

ZONA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)

Figura 15. Condiciones de la PTAP



Fuente: Autoras 2015

Figura 16. Tanque de almacenamiento subterráneo



Fuente: Autoras 2015

Figura 17. Sistemas de bandejas en PTAP clausurada



Fuente: Autoras 2015

Figura 18. Sistemas de tuberías y válvulas



Fuente: Autoras 2015

FUENTE

Figura 19. Fuente plazoleta principal campus San


Alberto Magno



Fuente: Autoras 2015

ZONA PISCINA

Figura 20. Piscina Campus San Alberto



Fuente: Autoras 2015

Figura 21. Recirculación de agua para tratamiento



Fuente: Autoras 2015

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

Figura 22. Tanque de almacenamiento de agua potable



Fuente: Autoras 2015

Figura 23. Tanque de almacenamiento de aguas lluvia



Fuente: Autoras 2015

Figura 24. Tanque de almacenamiento de agua producto del nivel freático



Fuente: Autoras 2015

CALDERAS

Figura 25. Calderas serie 8900, utilizadas para el área de la piscina y zona húmeda



Fuente: Autoras 2015

Figura 26. Chimenea por fuera de los límites permisibles



Fuente: Autoras 2015

CFigura 27. Calentador utilizado para las duchas



Fuente: Autoras 2015

ZONAS VERDES

Figura 28. Cancha de fútbol



Fuente: Autoras 2015

Figura 29. Zonas verdes plazoleta principal



Fuente: Autoras 2015

Figura 30. Predio de la esperanza o bioparque



Fuente: Autoras 2015

Figura 31. Pasillo principal campus San Alberto Magno



Fuente: Autoras 2015

Figura 32. Zona de las canchas de microfútbol



Fuente: Autoras 2015