

ANEXO 3 — FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

FICHAS DE COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL — INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto:	Puente peatonal, frente al Instituto Técnico Superior Industrial	Ciudad:	Barrancabermeja	Fecha de inspección:	24/09/2025
Estudio:	Patología estructural	Dirección:	Carrera 28, Av. El Sena	Localidad / Barrio:	Galán
Edad:	≈ 30 años	Sector:	Urbano	Sistema estructural:	N/A
Inspector:	Ing. Camilo Alejandro Villafañe Gutiérrez			Uso	Puente peatonal

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Zona de amenaza sísmica:	Intermedia
Grado de disipación de energía:	Moderado (DMO)
Tipo de suelo:	D
Capacidad Portante:	180.0 kN/m ²
Profundidad de desplante:	1.00 m
Cimentación:	Zapata aislada
Placa:	N/A
Pisos:	N/A
Sótanos:	N/A

LOCALIZACIÓN




Foto 1. Localización. Fuente: Gogle Earth

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PUENTE PEATONAL

