




FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
2019

ZONA CRÍTICA N°1 COMUNA 4 DE VILLAVICENCIO

Escala 1:10.000

Un centimetro en mapa equivale a 100 metros en terreno

DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL DE LA
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS
DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
(RCD) EN BOTADEROS ILEGALES EN LA
COMUNA CUATRO DE LA CIUDAD DE
VILLAVICENCIO

Elaborado por:
Dairo A. Pisco G.
Cod. 2167902

LEYENDA

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| ● Depositos Ilegales de RCD | Humedal Coroncoro |
| Caño Maizaro | Áreas de Afectación |
| Rio Guatiquia | Comuna cuatro |

380 190 0 380 760
meters

N° 2 de 3

Coordinate System: GCS WGS 1984
Datum: WGS 1984
Units: Degree

Fuentes de consulta:
Secretaria de planeación de Villavicencio
Parque Nacionales de Colombia
Instituto Geografico Agustin Codazzi IGAC