

Anexo 34. Formulario descripción de situaciones de desastre y emergencia

Formulario 1. Descripción de situaciones de desastre o emergencia antecedentes.	
SITUACIÓN No. 1	Desbordamiento de la quebrada raíces, la popa , Chirili ,La Angula que afectaron gran parte del casco urbano del Municipio de Lebrija.
1.1. Fecha: Año 2007	1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: INUNDACIÓN
1.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno: <i>(detallar lo mejor posible cuando se trata de fenómenos que no son eminentemente naturales o sea del tipo socio-natural y en el caso de eventos de origen humano no intencional. Citar la recurrencia de fenómenos similares, si la hay)</i> Este escenario se ha presentado por fuertes variaciones de la precipitación anual, construcción de fuentes hídricas artificiales de caudales hídricos del río Lebrija y sus afluentes. Por estar ubicado el municipio en territorio de cuencas hidrográficas altas geológicamente jóvenes, se ha afectado a gran parte de la población del Municipio de Lebrija Los sectores de inundación en el casco urbano del municipio es ocasionado por las Quebradas: 1.Las raíces la cual afecta en el sector de parte baja de la popa, barrio san Jorge, barrio los laureles, Urbanización los Laureles, Urbanización la esmeralda y el barrio de campoalegre , 2. Quebrada la Popa afecta la zona centro y sector norte del barrio la popa, y las viviendas al costado posterior de la carrera séptima entre calles novena y once del Municipio. 3 Quebrada Chirili y mis ojitos afecta el sector de Chirili, Barrio san José, Urbanización Villa Esperanza, Barrio pinos de bellavista, el centro de la urbanización los rosales 4. Quebrada La Angula inunda el sector de Campoalegre, Granjas de Campoalegre y la zona Industrial del Municipio de Lebrija. El Colegio Colmercedes en la sede Manchadores por tener cercanía con la quebrada La angula afectando a 52 estudiantes en la sede A y B por deficiencias del sistema de alcantarillado, así mismo, el Colegio Llanadas presenta este riesgo debido a que la vía que conduce de la Vereda Aguirre a la Vereda el Oso se desborda la quebrada La aguirreña afectando a 150 estudiantes aproximadamente ya que esta vía transitan los estudiantes de la Sede principal, y las sedes en las veredas mencionadas. Los Sectores de inundación en el casco rural del Municipio es determinada por la afluencia del Río Lebrija en los sectores de: Centro Poblado el conchal, Chuspas y Vanegas	
1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno: <i>(identificar actores sociales, económicos, institucionales relacionados con las causas descritas en el punto anterior)</i> Actores Sociales: La falta de vivienda en el Municipio, así, como la falta de terrenos aptos para construir lleva a los urbanizadores a un uso inadecuado del suelo lo que posibilita la ocurrencia del fenómeno. Los actores Institucionales involucrados en las causas del fenómeno están asociados con factores administrativos y presupuestales:	

Factores Administrativos: No existe en el Municipio un Esquema de Ordenamiento Territorial –EOT que delimite el uso del suelo, así mismo, no se han realizado estudio de vulnerabilidad y riesgo en el uso inapropiado del suelo. Factores Presupuestales: No existen recursos en el Municipio para la mitigación del riesgo por Inundación.	
1.5. Daños y pérdidas presentadas: <i>(describir de manera cuantitativa o cualitativa)</i>	En las personas: <i>(muertos, lesionados, discapacitados, trauma psicológico, etc.)</i> En la situación presentada en el año 2007 asociado al fenómeno de inundación se presentaron lesionados y perdidas de bienes materiales
	En bienes materiales particulares: <i>(viviendas, vehículos, enseres domésticos, etc.)</i> Se evidencio pérdida total de viviendas, vehículos y enseres domésticos.
	En bienes materiales colectivos: <i>(infraestructura de salud, educación, servicios públicos, etc.)</i> Afectación a escenarios deportivos , Vías públicas y redes de servicios Públicos
	En bienes de producción: <i>(industrias, establecimientos de comercio, cultivos, pérdida de empleos, etc.)</i> Perdida de cultivos, establecimientos comerciales en el sector urbano y rural del Municipio , Industrias Avícolas
	En bienes ambientales: <i>(cuerpos de agua, bosques, suelos, aire, ecosistemas en general, etc.)</i> Perdida en Acueductos veredales, bosques y zonas de reserva ecológica o protección ambiental
1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: <i>(identificar factores físicos, sociales, económicos e institucionales independientes al fenómeno, que incidieron de manera relevante en el nivel y tipo de daños y pérdidas presentadas)</i> Falta de conocimiento y cultura ante el manejo de residuos sólidos y la explotación Minera	
1.7. Crisis social ocurrida: <i>(identificar en general la situación vivida por las personas afectadas, en cuanto a la necesidad inmediata de ayuda en alimento, albergue, salud, etc.)</i> Durante la emergencia presentada se evidenció la necesidad de brindar atención humanitaria en cuanto alimentación, albergue y kit de protección ya que hubo pérdida total de las viviendas y enseres domésticos de la comunidad Lebrijense.	
1.8. Desempeño institucional en la respeusta: <i>(identificar en general la eficiencia y eficacia de las instituciones públicas y privadas que intervinieron o debieron intervenir durante la situación en operaciones de respuesta y en la posterior rehabilitación y reconstrucción, etc.)</i> Se brindó atención humanitaria de emergencia de manera oportuna y eficiente a partir del cual se empezó la gestión de ayudas de carácter departamental y nacional así como proyectos de prevención del riesgo.	
1.9. Impacto cultural derivado: <i>(identificar algún tipo de cambio cultural: en la relación de las personas con su entorno, en las políticas públicas, etc. que se haya dado a raíz de esta situación de emergencia)</i>	

Se evidenció un cambio cultural en cuanto al manejo de residuos sólidos a través de programas de educación del manejo integral de residuos sólidos y campañas de socialización de los riesgos asociados a la protección y cuidado del medio ambiente