

ANEXO 6 — ENSAYO DE ESCLEROMETRÍA



UNIVERSIDAD
SANTOTOMÁS
—SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ—

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

Reporte: Ensayo de esclerometría (NTC 3692)


DETALLES GENERALES DEL PACIENTE

Proyecto:	ESTUDIO PATOLÓGICO PUENTE PEATONAL FRENTE AL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL		
Localización:	CARRERA 28, AVENIDA EL SENA, BARRANCABERMEJA	Temperatura:	30° C
Ciudad:	BARRANCABERMEJA	Departamento:	SANTANDER
Latitud:	7.064164 N	Longitud:	73.851966 W

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ENSAYO



LOCALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS



INDICE DE REBOTE MEDIDO EN CAMPO

C1		
30	28	32
30	25	30
32	26	30

Mediana C1
30

C2		
31	27	25
32	29	31
27	25	30

Mediana C2
29

C3		
29	26	32
28	26	31
25	27	29

Mediana C3
28

ÍNDICE DE REBOTE PROMEDIO:	29
RESISTENCIA ESTIMADA:	210.0 kg/cm ²
RESISTENCIA ESTIMADA:	21.0 MPa

