



ANEXO 6

Ilustración 1 Clasificación supervisada. Identificación de la afectación sobre el cauce del río Dagua en la zona baja de la cuenca del río Dagua 1991, Buenaventura.




Azul: agua, Verde: vegetación, Gris: nubes y sombras, Amarillo: suelo desnudo.
Elaboración propia.

Ilustración 2 Clasificación supervisada. Identificación de la afectación sobre el cauce del río Dagua en la zona baja de la cuenca del río Dagua 1997, Buenaventura.




Azul: agua, Verde: vegetación, Gris: nubes y sombras, Amarillo: suelo desnudo.
Elaboración propia.

Ilustración 3 Clasificación supervisada. Identificación de la afectación sobre el cauce del río Dagua en la zona baja de la cuenca del río Dagua 2013, Buenaventura.



Azul: agua, Verde: vegetación, Gris: nubes y sombras, Amarillo: suelo desnudo.
Elaboración propia.

Ilustración 4 Clasificación supervisada. Identificación de la afectación sobre el cauce del río Dagua en la zona baja de la cuenca del río Dagua 2018, Buenaventura.



Azul: agua, Verde: vegetación, Gris: nubes y sombras, Amarillo: suelo desnudo.
Elaboración propia.