

Acto o condicion peligrosa	Registro fotografico	Ubicación específica	Descripción de la situación	Acción preventiva o correctiva	Responsable
Condiciones de seguridad, orden y aseo		Escaleras de clarificación	Escaleras inestables, pasamanos flojos. Esta imagen es de clarificación pero varios puntos de la planta tienen el mismo problema, además de ser resbalosas	Adecuación de las escaleras, mantenimiento permanente a la estructura	Mantenimiento
		Silo de almacenamiento de nuez PKO	Fuga en el elevador de nuez, toda la zona está llena de almendra	Reparación de la máquina	Mantenimiento
		Prensas	Fugas de aceite y fibra	Reparación de la máquina	Mantenimiento o remplazo de la máquina

	Rompe-torta CPO	El rompe-torta no tiene tapas y la fibra se riega por todo el ambiente	Instalar las tapas	Mantenimiento
	Bandas raquin	Cables sueltos sin tapa y sin canal	Adecuacion de los tableros electricos	Mantenimiento

