

Nombre de la empresa: <u>Estructuras Metalicas del Huila S.A.S</u>					
Nit: <u>900.573.771</u>					
Fecha de diligenciamiento: <u>ABRIL - 2017</u>					
Item	Pregunta	SI	NO	N/A	Observaciones
1	¿La empresa cuenta con procedimientos y políticas para trabajo seguro en alturas?		X		
2	¿Dispone de un plan de trabajo seguro en alturas aprobado y vigente?		X		
3	¿Los trabajadores cuentan con certificación para realizar trabajo en altura?	X			
4	¿Existe un plan de rescate en caso de caída y esta socializado entre el personal ?		X		
5	¿La empresa cuenta con permiso de trabajo en altura debidamente diligenciados y archivados?	X			
6	¿Existen registros de capacitaciones?		X		
7	¿Se mantienen registros actualizados de eventos y accidentes relacionados con trabajo de altura?		X		
8	¿Los registros existentes incluyen analisis de causas, medidas correctivas y seguimiento?		X		
9	¿Se realiza una investigación formal de los accidentes e incidentes de trabajo de altura?		X		
10	¿Se aplican acciones correctivas y preventivas derivadas del analisis de accidentes?		X		
11	¿La documentación aportada por la empresa en materia de trabajo de altura esta acorde a la normatividad vigente?		X		
12	¿los trabajadores tiene conocimiento sobre los elementos de proteccion personal(EPP), que deben usar para llevar a cabo tareas de trabajo de alturas?	X			
13	¿La empresa muestra una cultura de seguridad activa en trabajo de alturas?		X		
14	¿Se logra diferenciar de manera visible las diferentes etapas para montaje de bodega y el trabajo de altura que en cada una se desarrolla?		X		