

INDUSTRIA CARBONÍFERA DE SAMACÁ		 INCARSA S.A.
INFORME SOBRE ACABADOS DEL BAÑO- PROYECTO MINA SANTA MARTHA		
FECHA: 06/04/2021	SAMACÁ- BOYACÁ	

INFORME SOBRE ENTREGA DE BAÑO, PROYECTO MINA SANTA MARTHA

En el presente informe se hace una verificación de los acabados del baño del proyecto Mina Santa Martha, con su respectivo registro fotográfico para evidenciar detalles que deberán ser corregidos en el transcurso del día de mañana.

- 1) Remate de pintura para puertas de acceso principal y acceso a duchas y sanitarios: Se evidencian manchas, desgastes y no uniformidad en la pintura ya instalada en las puertas, el contratista se compromete hacer ajustes de pintura el día de mañana.



INDUSTRIA CARBONÍFERA DE SAMACÁ		 INCARSA S.A.
INFORME SOBRE ACABADOS DEL BAÑO- PROYECTO MINA SANTA MARTHA		
FECHA: 06/04/2021	SAMACÁ- BOYACÁ	



INDUSTRIA CARBONÍFERA DE SAMACÁ		 INCARSA S.A.
INFORME SOBRE ACABADOS DEL BAÑO- PROYECTO MINA SANTA MARTHA		
FECHA: 06/04/2021	SAMACÁ- BOYACÁ	

- 2) Se presenta falta de alineación de eterboard en una de las puertas de acceso a la ducha, además se evidencian espacios entre el eterboard y las puertas de acceso principal.



INDUSTRIA CARBONÍFERA DE SAMACÁ		 INCARSA S.A.
INFORME SOBRE ACABADOS DEL BAÑO- PROYECTO MINA SANTA MARTHA		
FECHA: 06/04/2021	SAMACÁ- BOYACÁ	



- 3) Relleno en espacio de enchufes en el muro divisorio del baño, para ambos extremos.



- 4) Revisión de la tubería de suministro en uno de los orinales de la sección frontal del baño y el pegante de uno de los orinales de la sección trasera del mismo.

INDUSTRIA CARBONÍFERA DE SAMACÁ		 INCARSA S.A.
INFORME SOBRE ACABADOS DEL BAÑO- PROYECTO MINA SANTA MARTHA		
FECHA: 06/04/2021	SAMACÁ- BOYACÁ	



- 5) Arreglo de chapa de puerta de acceso principal frontal y remate de piso en la entrada trasera.

INDUSTRIA CARBONÍFERA DE SAMACÁ		 INCARSA S.A.
INFORME SOBRE ACABADOS DEL BAÑO- PROYECTO MINA SANTA MARTHA		
FECHA: 06/04/2021	SAMACÁ- BOYACÁ	



INDUSTRIA CARBONÍFERA DE SAMACÁ		 INCARSA S.A.
INFORME SOBRE ACABADOS DEL BAÑO- PROYECTO MINA SANTA MARTHA		
FECHA: 06/04/2021	SAMACÁ- BOYACÁ	

6) Instalación de ventanas en ambos extremos del baño.

